


536
A17

O.S. Ablyalimov, M.I. Xismatulin



TERMODINAMIKA




O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

O.S. Ablyalimov, M.I. Xismatulin

TERMODINAMIKA

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligi tomonidan Oliy o'quv yurtlari noissiqlik-energetik bakalavriat ta'lif yo'nalishi talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan



Toshkent
“Ijod-press”
2019

УДК: 536.7(075.8)

КВК: 31.31ya73

A17

Ablyalimov, O.S.

Termodinamika (Matn) darslik. O.S. Ablyalimov, M.I. Xismat ilin.
– Toshkent. “Ijod-Press” nashriyoti, 2019. – 416 b.

ISBN 978-9943-5815-7-9

Taqrizchilar:

Bozorov B.I. – Toshkent avtomobil yo'llarini loyihalash, qurilish va ekspluatatsiyasi instituti “Ekologiya va ichki yonuv dvigatellari” kafedrasi mudiri, texnika fanlari doktori, professor;

Rizayev A.N. – Toshkent temir yo'l muhandislari instituti “Muhandislik komunikatsiyasi va tizimlari” kafedrasi mudiri, texnika fanlari doktori, professor

Darslikda texnik termodinamika asoslari va issiqlik uzatish nazaryasi, issiqlik o'tkazuvchanlik, konvektiv issiqlik almashunuvi va issiqlik nurlanishi haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek bug' va nam havo xususiyatlari, zamonaviy termodinamik sikim tadqiqot metodlari ko'rsatilgan. Yontlg'i va uning yonish jarayoni, sovutish mas'inalari, issiqlik kuch va kompressor qurilmalarini ish jarayoni ko'rib chiqilgan. Dosh va gazoturbinali qurilmalar, ichki yonuv dvigatellari, reaktiv dvigatellar, sovutish va kompressor qurilmalari tuzilish sxema va konstruktiv xususiyatlarni inobatga olgan holda ularning hisobi ko'rsatilgan. Oralik va yakuniy nazorat ishlari, amaliy mashg'ulotlar davida shuningdek, tulabalarning mustaqil ishlarini bajarish jarayonida talabalarini baholası uchun mo'ljallangan nazerat savollari va tayanch ma'lumotlar ko'rsatilgan.

Noissiqlik-energetik mutaxassislikda ta'lim oluvchi o'quv muassalari talabalarini uchun mo'ljallangan, shu jumladan temir yo'l mutaxassisligi bo'yicha tahsil oluvchilar uchun ham mo'ljallangan. Oly texnik o'quv yurti o'qituvchilar, muhandislar guruhi, texnik va ilmiy sohada ishllovchi xodimlar, shuningdek issiqlik energetikasi mutaxassisliklarida fachiyat yurituvchi xodimlar uchun foydali bo'lishi mumkin.

УДК: 536.7(075.8)

КВК: 31.31ya73

ISBN 978-9943-5815-7-9

© “Ijod-Press” nashriyoti, 2019
© O.S. Ablyalimov, M.I. Xismatulin

KIRISH

Termodinamika fani amumtexnika fanlari qatoriga kiradi. Ushbu kurs o'quvchilarni turli xil energiyaning olinishi va o'zgartirilishi jarayonlari bilan, issiqlikning bir fizikaviy jismdan boshqasiga uzatilishi usullari, shuningdek, turli xil issiqlik-bug' generatorlari, issiqlik mashinalari va apparatlarining tuzilishi va ishlashi bilan tanishtiradi.

Issiqlikdan foydalanishning ikki: energetikaviy va texnologik turi bor. Issiqlikdan energetikaviy foydalanish issiqliknini mexanikaviy ishga aylantirish jarayonlariga asoslangan. Bu jarayonlar texnikaviy termodinamikada o'r ganiladi. Issiqliknini ishga aylantirishda foydalaniladigan qurilmalar issiqlik dvigatellari deyiladi. Ularga ichki yonuv dvigatellari, bug' va gaz turbinalari kiradi. Issiqlikdan texnologik foydalananish turli xil texnologik jarayonlarni amalga oshirishda bevosita qizdirish (yoki sovitish) jarayonlari uchun issiqlikdan foydalanishga asoslangan. Isitish va sovitish jarayonlarini amalga oshirishda qo'llaniladigan qonunlar issiqlik uzatish bo'limida bayon qilingan. Bu ikkala bo'lim texnikaviy termodinamika bilan issiqlik uzatish bo'limi issiqlik texnikasi umurniy kursining asosiy qismi hisoblanadi.

Ushbu darslikni yaratishda Toshkent temir yo'l muhandislari instituti (ToshiIT) "Lokomotiv va lokomotiv iqtisodiyoti" kafedrasи o'ctuvchilari professor Ablyalimov O.S. va assistent Xismatulin M.I issiqlik energiyasi sohasidagi tajribali mutaxassislarining dar sliklari va materiallaridan, shuningdek o'zlarining ma'reza va amaliy mashg'ulotlaridan foydalanishgan.

Texnika fanlari doktori, professor B. Bazarov (TAYLQvaEl), texnika fanlari doktori, professor A. N. Rizaev (TTYMI) qo'lyozmani diqqat bilan o'qiganligi, foydali maslahatlar va qo'lyozmani ko'rib chiqishda ular tomonidan tuzilgan kitobning tarkibi va mazmunini yaxshilash bo'yicha qimmatli izohlari va o'quv ustasi V. V. Agapovga ushbu jarayonda ko'rsatgan yordami uchun mualliflar chuqur minnatdorchilik bildiradilar.

ASOSIY SHARTLI BELGILAR

T – absolyut temperatura (harorat). K.

t – muzning erish nuqtasidan hisoblanadigan temperatura(harorat). °C.

Δt – temperaturalar (haroratlar) farqi. °C;

ρ – zinchlik, kg/m³;

ν – solishtirma hajm. m³/kg;

V – hajm. m³;

m – massa, kg;

p – bosim. Pa (N/m²). kPa. MPa;

Δp – bosimlar farqi. Pa (N/m²). kPa. MPa;

R – gaz doimiysi. J/(kg·K);

μ – molekulyar massa;

c – solishtirma issiqlik sig'imi. kJ/(kg·K);

c^1 – solishtirma hajmiy issiqlik sig'imi. kJ/(m³·K);

μc – molyar issiqlik sig'imi. kJ/(kmol·K);

q – solishtirma issiqlik miqdori. J/kg;

Q – issiqlik miqdori. J;

ℓ – ish, J/kg;

u – ichki energiya, J/kg

Δu – ichki energiyaning o'zgarishi, J/kg;

h (i) – solishtirma entalpiya. J/kg;

$\Delta h (\Delta i)$ – entalpiyaning o'zgarishi. J/kg;

s – entropiya. J/(kg·K);

Δs – entropiyaning o'zgarishi. J/(kg·K);

r – bug' hosil qilish issiqligi, kJ/kg;

d – namlik miqdori. g/kg quruq havo;

φ – nisbiy namlik. %;

B – yoqilg'i sarfi, kg/s;

b – yoqilg'inining solishtirma sarfi, kg/(kVt·s);

D – bug' turumdonorligi, kg/s;

Q_q , Q_{vu} – yoqilg'inining quy'i va yuqori yonish issiqligi. kJ/kg;

ε – sovitish koeffitsienti, siqilish darajasi;

η_t – termik F.I.K (foydalanish ish koeffitsienti);

χ – issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti. Vt/(m·K);

α – issiqlik berish koeffitsienti. Vt/(m²·K);

k – issiqlik uzatish koeffitsienti. Vt/(m²·K);

N – quvvat, kVt.

I QISM

TEXNIKAVIY TERMODINAMIKA

1-BOB

TERMODINAMIKA ASOSLARI

1.1. Termodinamika va uning uslubi

Termodinamika – energiyaning aylanish (o'zgarish) qonuniyatlari haqidagi fandir.

Termodinamikaga XIX asrda asos solingan edi. Bu davrda issiqlik dvigatellarining taraqqiyoti tufayli issiqlikning ishga aylanish qonuniyatlarini o'rganish zaturiyati tug'ildi.

Termodinamika turli fizikaviy va kimyoviy jarayonlarning u yoki bu tizimlarda qaysi yo'nalishda sodir bo'lishi aniqlashga imkon beradi.

Termodinamikaning tuzilish prinsipi juda sodda. Termodinamika asosiga tajriba yo'li bilan aniqlangan ikkita asosiy qonun qo'yilgan.

Termodinamikaning birinchi qonuni energiya aylanish jarayonlarining miqdoriy tomonini tavsiflaydi, ikkinchi qonuni esa fizikaviy tizimlarda sodir bo'ladigan jarayonlarning sifat tomonini (yo'nalganligini) belgilaydi. Faqat shu ikkita qonundan foydalanib, qat'iy deduktsiya uslubi yordamida termodinamikaning barcha asosiy xulosalarini chiqarish mumkin.

1.2. Holat parametrlari

Moddalar, odatda quyidagi uchta asosiy holatning bittasida bo'ladi: gaz, suyuqlik va qattiq jism ko'rinishida. Plazma deb ataluvchi ionlangan gazni ba'zan moddaning to'rtinchi holatidan iborat deb hisoblaydilar.

Bitta jismni o'zi turli sharoitlarda turli holatlarda bo'lishi mumkinligi muqarrardir. Tekshirilayotgan jism berilgan o'zgarmas sharoitlarda har doim bitta holatdagina bo'ladi, masalan, suv at-

mosfera bosimi va 200°C temperaturada faqat bug' ko'rinishida bo'ladi.

Tekshirilayotgan modda holatini aniqlash uchun modda holatining holat parametrlari deb yuritiladigan qulay tavsifnomalari kiritiladi. Moddaning xossasi intensiv va ekstensiv bo'lishi mumkin. Tizimdag'i modda miqdoriga bog'liq bo'limgan xossalar intensiv xossalar deb aytiladi (bosim, temperatura va boshqalar).

Mudda miqdoriga bog'liq bo'lgan xossalar ekstensiv xossalar deb aytiladi. Solishtirma, ya'ni modda miqdori birligiga nisbatan olingan ekstensiv xossalar intensiv xossalar ma'nosiga ega bo'lib qoladi. Masalan, solishtirma hajmi, solishtirma issiqlik sig'imi va shunga o'xshashlar intensiv xossalar sifatida tekshiriladi.

Termodiramikaviy tizimlarning holatini belgilovchi intensiv xossalar tizim holatining termodinamikaviy parametrlari deb aytiladi. Holat parametrlaridan eng ko'p tarqalgani jismning absolyut temperaturasi, absolyut bosimi va solishtirma hajmidir.

Temperatura

Eng muhim parametrlardan bir. absolyut temperaturadir. Temperatura jismning issiqlik holatini tavsiflaydi. Issiqliknинг faqat ko'proq qizdirilgan jismdan kamroq qizdirilgan jismgagina, ya'ni yuqori temperaturali jismdan past temperaturali jismiga o'tishi tajribadan juda yaxshi ma'lum. Shunday qilib, jismlar temperaturasi bu jismlar orasida issiqliknинг o'z-o'zidan o'tishi mumkin bo'lgan yo'nalishni aniqlaydi.

Temperatura, masalan, termometrlar yordamida o'lchanadi. Temperaturani o'lhash uchun foydalaniladigan har qanday astob qat'iy belgilangan temperatura shkalasiga muvofiq graduslarga bo'lingan bo'lishi kerak.

Hozir turli temperatura shkalalari – Selsiy, Farangeyt, Reoniyur va Renkin shkalalaridan foydalaniladi. Bu shkalalar orasidagi nisbat 1.1-jadvalda keltirilgan.

Termodiramikaviy tadqiqotlarda 1848-yilda buyuk ingлиз олими Kelvin taklif etgan shkaladan foydalaniladi. Kelvin shka-

lasining noli sifatida ideal gaz molekulalarining tartibsiz harakati to'xtaydigan temperatura qabul qilingan: bu temperatura absolyut nol deyiladi. Absolyut nol Selsiy shkalasi bo'yicha $-273,15^{\circ}\text{C}$ temperaturaga muvofiq keladi. Kelvin shkalasi bo'yicha hisoblanadigan temperatura doimo imusbat bo'ladi. U absolyut temperatura yoki Kelvin bo'yicha temperatura deyiladi va K bilan belgilanadi.

Absolyut shkala bo'yicha olingan temperatura bilan Selsiy shkalasi ($t^{\circ}\text{S}$) bo'yicha olingan temperatura orasidagi bog'lanish quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$T\text{K} = 273,15 + t^{\circ}\text{C}.$$

Turli temperatura shkalalari orasidagi nisbat

1.1 jadval.

Shkalalarning nomi	Selsiy shkalasi, $t^{\circ}\text{S}$	Renkin shkalasi, $T^{\circ}\text{Ra}$	Farangeyt shkalasi, $t^{\circ}\varphi$	Reomyur shkalasi, $t^{\circ}\text{R}$
Selsiy shkalasi, $^{\circ}\text{C}$	-	$\frac{5}{9}T^{\circ}\text{Ra} - 273,15$	$\frac{t^{\circ}\varphi - 32}{1,8}$	$1,25t^{\circ}\text{R}$
Renkin shkalasi, $^{\circ}\text{Ra}$	$1,8(t^{\circ}\text{S} + 273,15)$	-	$t^{\circ}\varphi + 459,67$	$1,8(1,25t^{\circ}\text{R} + 273,15)$
Farangeyt shkalasi $^{\circ}\varphi$	$1,8t^{\circ}\text{S} + 32$	$t^{\circ}\text{Ra} - 459,67$	-	$\frac{9}{4}t^{\circ}\text{R}$
Reomyur shkalasi, $^{\circ}\text{R}$	$0,8t^{\circ}\text{S}$	$0,8(\frac{5}{9}T^{\circ}\text{Ra} - 273,15)$	$\frac{4}{9}(t^{\circ}\varphi - 32)$	-

Absolyut bosim

U jism sirtiga normal bo'yicha ta'sir etuvchi va bu sirtning yuza birligiga nisbatan olingan kuchdan iborat. Bosimni o'chash

uchun turli birliklar: Paskal (Pa), bar, atmosfera (1 kg/sm^2), suv yoki simob ustuni millimetri ishlataladi.

Hajm

Moddaning solishtirma hajmi moddaning zichlik birligi egal-lagan hajmdar iborat. Solishtirma hajm v jism massasi m va uning hajmi V bilan quyidagi nisbat bilan bog'langan.

$$v = \frac{V}{m} \quad (1.1)$$

Moddaning solishtirma hajmi, odatda, m^3/kg yoki sm^3/gr hisobida o'lchanadi.

Zichlik

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{1}{v} \quad (1.2)$$

odatda, kg/m^3 yoki g/sm^3 hisobida o'lchanadi.

Sof moddaning har qanday uchta holat parametri (P , v va T) o'zaro bir qiymat bilan bog'langan. Bu moddalarni o'zaro bog'laydigan tenglama ayni moddaning holat tenglamasi deb aytiladi va uni quyidagi ko'rinishda ifodalash mumkin.

$$F(P, v, T) = 0 \quad (1.3)$$

Holat parametrlari orasidagi bog'lanishni P, v va T koordinatalar tizimida termodinamikaviy yuza ko'rinishida tasvirlash mungkin.

Koordinatalarning bunday turi, odatda moddalarning holat diagrammasi deb aytiladi.

1.3. Termodinamikaviy jarayon

Ham o'zaro, ham atrofdagi muhit bilan ta'sirlashib turuvchi material jismlar to'plamini termodinamikaviy tizim deb ataymiz, ko'rib chiqilayotgan tizim chegarasidan tashqarida bo'lgan boshqa barcha material jismlarni tashqi muhit deb atash qabul qilingan.

Agar holat parametrlaridan loaqal bittasi o'zgarsa, u holda tizimning holati o'zgaradi, ya'ni tizimda termodynamikaviy, jarayon sodir bo'ladi.

Termodianmikaviy tizimda sodir bo'ladigan barcha jarayonlarni muvozanatdag'i va muvozanatdagimas, qaytar va qaytmas jarayonlarga bo'lish mumkin. Muvozanatdag'i jarayon tizimning barcha qismlari bir xil temperaturaga va bir xil bosimga ega ekanligi bilan tavsiflanadi.

Jarayonning o'tish jarayonida tizimning turli qismlari har xil temperatura, bosim, zichlik va hokazolarga ega bo'lsa, bunday jarayon muvozanatdagimas jarayon deb aytildi.

Har qanday real jarayon ma'lum darajada muvozanatdagimas holatda bo'ladi. Bundan keyin «jarayon» deganda biz muvozanatdag'i jarayonni tushunamiz.

Termodynamikaning eng muhim tushunchalaridan biri qaytar va qaytmas jarayonlar haqidagi tushunchadir. Termodynamikaviy jarayon termodynamikaviy tizimning uzlusiz o'zgarib turadigan holatlari to'plamidan iboratdir.

Tizimning har qanday ikkita holati: 1 va 2 oralig'ida bitta yo'lning o'zidan o'tadigan ikkita jarayonni tasavvur etishi mumkin: holat 1 dan holat 2 ga va aksincha holat 2 dan holat 1 ga; bunday jarayonlar to'g'ri va teskari yo'nalishdagi jarayonlar deb aytildi.

To'g'ri va teskari yo'nalishdagi jarayon natijasida termodynamikaviy tizim dastlabki holatiga qaytadigan jarayonlar qaytar jarayonlar deb aytildi. To'g'ri va teskari yo'nalishlarda o't-kazilganda tizim dastlabki holatiga qaytmaydigan jarayonlar qaytmas jarayonlar deb aytildi.

Tajribadan ma'lumki, o'z-o'zidan sodir bo'ladigan barcha tabiiy jarayonlar qaytmas bo'ladi; tabiatda qaytar jarayonlar bo'lmaydi.

Tizimda o'z-o'zidan sodir bo'ladigan har qanday jarayon va binobarin, qaytmas jarayon tizimda muvozanat qaror topmaguncha davom etadi.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, muvozanatga erishgan tizim keyinchalik shunday holatda qolaveradi, ya'ni holatini o'zicha

o'zgartira olmaydi. Yuqorida aytib o'tilganlar asosida quyidagi natijaga kelish qiyin emas: tizim faqat muvozanat holatiga kelmaganiga qadargina ish bajara oladi.

1.4. Ideal gaz. Ideal gaz qonunlari

XVII – XIX asrlarda atmosfera bosimiga yaqin bosimlarda gazlar o'zini qanday tutishini tekshirgan tadqiqotchilar emperik yo'l bilan bir qancha muhim qonuniyatlarni ochdilar.

Boyl–Mariott qonuni: o'zgarmas temperaturada gazning berilgan massasi uchun absolyut bosimning hajmga ko'paytmasi o'zgarmas kattalikdir.

$$P_1 V = \text{const} \quad (1.4)$$

Sharl qonuni: hajm va massa o'zgarmas bo'lganda gaz bosimi absolyut temperaturalarning o'zgarishiga to'g'ri proportional ravishda o'zgaradi.

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad (1.5)$$

Bu bog'lanishni quyidagi ko'rinishda ifodalash mumkin:

$$P = P_0(1 + \alpha \cdot t) \quad (1.6)$$

Bu yerda P_0 – gazning 0°C temperaturadagi bosimi, α – gazning hajmiy kengayishining temperaturaviy koeffitsienti. Bosim yetarlicha kichik bo'lganda, turli gazlar bir xil hajmiy kengayish temperaturaviy koeffitsientiga ega bo'ladi. Bu koeffitsient taxminan $\alpha = 1/273 = 0,003661^{\circ}\text{C}^{-1}$ ga teng.

Gey-Lyussak qonuni: bosim va massa o'zgarmas bo'lganda gaz hajmi absolyut temperaturalarning o'zgarishiga to'g'ri proportional ravishda o'zgaradi:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad (1.7)$$

$$\text{yoki } V = V_0(1 + \alpha \cdot t) \quad (1.8)$$

bu yerda V_0 va V – gazning tegishlicha 0 va $t^\circ C$ temperaturalardagi hajmi.

Bu qonunlardan foydalanib, ideal gazning holat tenglamasini chiqarish mumkin:

Massasi 1 kg ga teng bo'lgan biror gaz P_1, V_1 va T_1 bilan tavsiflanadigan holatdan P_2, V_2 va T_2 bilan tavsiflanadigan boshqa holatga o'tadi deb faraz qilaylik. Bu o'zgarish dastlab oraliq hajm V^1 gacha o'zgarmas temperatura T_1 da, so'ngra esa oxirgi hajm V_2 gacha o'zgarmas bosim P_2 sodir bo'lsin.

Boyl-Mariott qonuniga ko'ra $T=const$ bo'lganda:

$$P_1 V_1 = P_2 V^1 \text{ yoki } V^1 = \frac{V_1 \cdot P_1}{P_2}$$

Gey-Lyussak qonuniga ko'ra $P=const$ bo'lganda

$$\frac{V^1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} \text{ yoki } V^1 = \frac{V_2 T_1}{T_2}$$

Topilgan ifodalarni V^1 uchun taqqoslasak, quyidagini olamiz:

$$\frac{P_1 V_1}{P_2} = \frac{V_2 T_1}{T_2}$$

Bu tenglamani o'zgartirib shunday yozish mumkin:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} = const \text{ yoki } \frac{PV}{T} = const \quad (1.9)$$

ya'ni gazning absolyut bosimi bilan hajmi ko'paytmasining absolyut temperaturaga nisbati o'zgarmaydi. 1 kg gaz uchun bu o'zgarmas kattalik gaz doimiysi deyiladi va R harfi bilan belgilanadi.

$$\frac{PV}{T} = R \quad \text{yoki} \quad PV = RT \quad (1.10)$$

Bu tenglama ideal gazning holat tenglamasi deyiladi. Bu tenglama ko'pincha uni taklif etgan olimning nomi bilan Klapeyron tenglamasi deyiladi.

Gaz doimiysining o'lchamligi quyidagicha bo'ladi.

$$[R] = \left[\frac{PV}{T} \right] = \left[\frac{J}{kg \cdot grad} \right]$$

Binobarin, gaz doimiysi R. 1 kg gazning 1° ga isitilganda bajargan kengayish solishtirma ishidir. m kg gaz uchun holat tenglamasi quyidagicha:

$$PV = mRT \quad (1.11)$$

1 mol gaz uchun holat tenglamasi

Gaz holati tenglamasining uchinchi shakli bir mol uchun yozi-ladi. Shuni eslatib o'tamizki, gazning molekulyar og'irligiga son-jihatdan teng bo'lgan kilogrammlar miqdori mol, boshqacha ayt-ganda kilogramm-molekula deyiladi yoki kilomol deb aytildi. Masalan kislorod (O_2) kilomoli 32 kg ga, karbonat angidrid (CO_2) kilomoli 44 kg ga teng va hokazo.

Avagadro qonuniga ko'ra bir xil temperatura va bosimdag'i turli gazlarning teng hajmlarida molekulalar soni bir xil bo'ladi.

Bu ta'rifga asoslanib, bir xil temperatura va bosimlarda olingan turli gaz mollarining hajmi o'zaro teng deb xulosa chiqarish mumkin. Agar ν -gazning solishtirma hajmi, μ -gazning molekulyar massasi bo'lsa, u holda molyar hajmi $\mu \cdot \nu$ ga teng. Ideal gazlar uchun:

$$\mu \cdot \nu = \text{const} \quad (1.12)$$

Avagadro soni (N_A) eksperimental yo'l bilan aniqlangan $N_A = 6,022119 \cdot 10^{26} \text{ kmol}^{-1}$.

Normal sharoitlarda ($P=760\text{mm sim. ust.}$ va $t=0^\circ\text{C}$)

$$\mu \cdot v = 22,4 \text{ m}^3 / \text{kmol} \cdot \text{K} \quad (1.13)$$

$$R = \frac{p \cdot v}{T} = \frac{101325}{273,15} \cdot v = 371 \cdot v \quad (1.14)$$

Solishtirma hajm qiymatini (1.13) tenglamadan olib (1.14) tenglamaga qo'yganimizdan so'ng quyidagi ega bo'lamiz:

$$R = \frac{8314}{\mu} \quad (1.15)$$

$$p v = \frac{8314}{\mu} T \quad (1.16)$$

$$p \mu v = 8314 \cdot T \quad (1.17)$$

$$\mu v = V \mu$$

$$p V \mu = R_0 T \quad (1.18)$$

$$R_0 = \mu R$$

(1.18) tenglama bitta kilomol uchun ideal gazning holat tenglamasi deb aytildi.

$\mu R = R_0 = 8314 \frac{J}{\text{kmol} \cdot \text{K}}$ – universal gaz konstantasi deb aytildi. (1.18) tenglama Klapeyron – Mendeleev tenglamasi deyiladi.

1.5. Gazlar aralashmasi

Ish jismi ko'pincha bir necha gazlarning aralashmasidan iborat bo'ladi. Masalan, ichki yonuv dvigatellarida tarkibiga vodo-

rod, kislorod, uglerod (II) – oksid, azot, karbonat angidrid va suv bug'lari kiradigan yonish mahsulotlari ish jismi hisoblanadi.

Gazlar aralashmasining barcha tarkibiy qismlari bir xil temperatura va bir xil hajmga ega, deb faraz qilaylik. Agar gazlar aralashmasi tarkibiga kiruvchi har qaysi komponent, barcha aralashma kabi, ideal gazning holat tenglamasiga bo'yusunadi deb hisoblasak. aralashmadagi ayrim-ayrim komponentlarning bosimlari Dalton qonuniga bo'yusunadi bu qonunga ko'ra gazlar aralashmasining bosimi ayrim komponentlar partsial bosimlarining yig'indisiga teng.

$$p_{\text{ar,d}} = p_1 + p_2 + \dots + p_n \quad (1.19)$$

$$\text{ya'ni } p_{\text{ar,d}} = \sum_{i=1}^n p_i$$

Bunda p_1, p_2, \dots, p_n – aralashma komponentlarining partsial bosimlari.

Gazlar aralashmasidagi biror komponent aralashma temperaturasida bo'lib, bir o'zi shu aralashma egallagan hajmini to'ldirganda ko'rsatayotgan bosim ayni komponentning partsial bosimi deyiladi. Dalton qonuni ideal gazlar uchungina to'g'ri keladi.

Aralashma tarkibini ifodalash usullari

Gazlar ish aralashmasining tarkibi shu aralashma tarkibiga kiruvchi har qaysi komponentning miqdori bilan aniqlanadi. Aralashmaning tarkibi odatda massaviy, hajmiy va molyar ulushlar bilan ifodalananadi.

Agar massasi m bo'lgan aralashma n komponentdan tarkib topgan bo'lsa, u holda aralashmadagi ayrim komponentlarning massaviy ulushlari quyidagiga teng bo'ladi:

$$q_1 = \frac{m_1}{m}; \quad q_2 = \frac{m_2}{m}; \quad \dots; \quad q_n = \frac{m_n}{m} \quad (1.20)$$

bu yerda m_1, m_2, \dots, m_n – aralashmani hosil qiluvchi ayrim komponentlarning massalari

Ma'lumki, gazlar aralashmasidagi ayrim komponentlar massalarining yig'indisi barcha aralashmaning massasiga teng bo'ladi:

$$m_1 + m_2 + \dots + m_n = m \quad (1.21)$$

Bu tenglik gazlar aralashmasi massaviy tarkibining tenglamasi deyiladi. (1.20) va (1.21) tenglamalardan ko'rinish turibdiki, gazlar aralashmasidagi ayrim komponentlar massaviy ulushlarining yig'indisi 1 ga teng.

$$q_1 + q_2 + \dots + q_n = 1 \quad (1.22)$$

Agar n komponentdan tarkib topgan aralashmaning hajmi V bo'lsa, u holda aralashmadagi komponentlarning hajmiy ulushlari quyidagi tenglamalar bilan aniqlanadi:

$$r_1 = \frac{V_1}{V}; \quad r_2 = \frac{V_2}{V}; \quad r_n = \frac{V_n}{V} \quad (1.23)$$

bu yerda: V_1, V_2, \dots, V_n – aralashma tarkibiga kiruvchi komponentlarning partsial hajmlari. Aralashma tarkibiga kiruvchi komponentning shu aralashmaning temperaturasidagi va bosimidagi hajmi uning partsial hajmi deyiladi. Aralashma hajmiy tarkibining tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

$$V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n = V \quad (1.24)$$

Gazlar aralashmasidagi komponentlar hajmiy ulushlarining yig'indisi birga teng:

$$r_1 + r_2 + r_3 + \dots + r_n = 1 \quad (1.25)$$

Bazi hollarda aralashma tarkibini mol ulushlari vositasida aniqlash qulay bo'ladi. Komponentning aralashmadagi mol ulushi deb, ko'rib chiqilayotgan komponentning mollari miqdorining aralashma mollarining miqdoriga bo'lgan nisbatiga aytildi. Aralashma birinchi komponentning n_1 mollaridan, ikkinchi komponentning n_2 mollaridan va hokazolardan tarkib topgan bo'lsin.

Aralashma mollarining soni

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_n \quad (1.26)$$

va komponentlarning mol ulushlari quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$x_1 = n_1/n; \quad x_2 = n_2/n, \dots, x_n = n_n/n, \quad (1.27)$$

undan $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$ yoki

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1. \quad (1.28)$$

Massaviy va hajmiy ulushlar orasidagi quyidagidek bog'lanishlar mavjud.

$$g_i = \frac{m_i}{m} = \frac{\rho_i V_i}{\rho V} = \frac{r_i \rho_i}{\rho} = \frac{r_i V}{V_i} \quad (1.29)$$

Avagadro qonungi ga asosan va $mR = m_i R_i = 8314 \frac{J}{kmol \cdot K}$

$$q_i = r_i m_i / m = r_i R / R_i \quad (1.30)$$

$$r_i = q_i m / m_i = q_i \cdot R_i / R \quad (1.31)$$

Aralashmaning zichligi:

$$\rho = \sum r_i \rho_i \quad (1.32)$$

Aralashmaning solishtirma hajmi:

$$\nu = 1 / \sum (r_i / \rho_i) \quad (1.33)$$

Gaz dommiysi:

$$R = 1 / \sum (r_i / R_i) \quad (1.34)$$

Tuyulma molekuliyar massa:

$$R = 8314 / \sum r_i M_i \quad (1.35)$$

1.6. Issiqlik sig'imi

Jismni bir gradusga isitish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdori jismning issiqlik sig'imi deb aytildi. Turli xil moddalarni bir xil temperaturagacha isitish uchun ularning har biriga turlicha miqdordagi issiqlik energiyasini uzatish zarur bo'ladi. Bu hol moddaning agregat holatiga va tuzilishiga bog'liq.

Bu ta'rifdan moddaning issiqlik sig'imi jismning ekstensiv xossasi ekanligi kelib chiqadi. Haqiqatan ham, ayni jism tarkibidagi moddalar qanchalik ko'p bo'lsa, shu jism issiqlik sig'iming kattaligi ham shunchalik katta bo'ladi.

Modda miqdori birligining issiqlik sig'imi solishtirma issiqlik sig'ini deb aytildi. Solishtirma issiqlik sig'imi moddaningt intensiv xossasidir, ya'ni uring kattaligi moddaning tizimdag'i miqdoriga bog'liq bo'lmaydi. Biz bundan buyon faqat solishtirma issiqlik sig'imi bilan ish olib borishimiz tufayli solishtirma issiqlik sig'inni soddagina qilib issiqlik sig'imi deb ataymiz.

O'rtacha va haqiqiy issiqlik sig'imi

Issiqlik sig'imi c simvoli bilan belgilaymiz. Issiqlik sig'imating keltirilgan ta'rifidan

$$c = \frac{q_{1-2}}{t_2 - t_1} \quad (1.36)$$

ekanligi kelib chiqadi.

Bu yerda t_1 – boshlang'ich temperatura; t_2 – oxirgi temperatura;

$q_{1-2} - t_1$ temperaturadan t_2 temperaturagacha isitish jarayonida modda miqdori birligiga keltirilgan issiqlik.

Issiqlik sig'imi o'zgarmas kattalik emas. Temperatura o'zgarishi bilan u o'zgaradi, shuning uchun ham (1.36) nisbat yordamida aniqlanadigan issiqlik sig'imi haqiqiy issiqlik sig'imi deb aytildigan issiqlik sig'imidan farqli o'taroq ΔT temperaturalarini tekVALIDAGI O'RTHA issiqlik sig'imi deb aytiladi.

MUHAMMAD AL-KAZRIZIY NOMIDASI
TASHKENT AXBOROT
TEKNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
39 4813

Haqiqiy issiqlik sig'imi, jismga uni isitish jarayonida keltiriladigan issiqlik miqdoridan shu jismning temperaturasi bo'yicha hosila olib aniqlanadi:

$$c = \frac{dq}{dt} \quad (1.37)$$

bundan

$$q_{i+2} = \int_{t_i}^{t_2} c dt \quad (1.38)$$

Massaviy, molyar va hajmiy issiqlik sig'imi

Termodiramikada issiqlik sig'imi massaviy, molyar va hajmiy issiqlik sig'imiriga ajratiladi. Moddaning massasi birligining temperaturasini 1°S ga o'zgartirish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdori massaviy issiqlik sig'imi deb aytildi:

$$c = \frac{1}{m} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta T} \cdot \left[\frac{J}{kg \cdot grad} \right] \quad (1.39)$$

Moddaning hajm birligiga keltirilgan issiqlik sig'imi hajmiy issiqlik sig'imi deb aytildi:

$$c^1 = \frac{1}{V} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta T} \left[\frac{J}{m^3 \cdot grad} \right] \quad (1.40)$$

Moddaning bitta moli (yoki kilomoli) ga keltirilgan issiqlik sig'imi molyar issiqlik sig'imi deb aytildi:

$$\mu c = \frac{\mu}{m} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta T} \left[\frac{J}{kmol \cdot grad} \right] \quad (1.41)$$

Yuqoridagi kattaliklar o'rtaida quyidagidek bog'liqlik mavjud:

$$c = \mu c / \mu; \quad (1.42)$$

$$c^1 = \mu c / 22,4 \quad (1.43)$$

$$c^1 = c \rho \quad (1.44)$$

Issiqlik sig'iming jarayonga bog'liqligi

Issiqlik keltirish jarayonning tavsifiga qarab jismning temperaturasini 1°S ga ko'tarish uchun shu jismga keltirish zarur bo'lган issiqlik miqdori turlicha bo'ladi. Shuning uchun ham biz issiqlik sig'imi to'g'risida gapirar ekanmiz, ayni moddaga issiqlik qanday jarayon vositasida keltirish haqida aytib o'tishimiz lozim.

Boshqacha qilib aytganda, (1.37) nisbatdagi q kattalik faqat temperaturalar intervaliga emas, balki issiqlik keltirish jarayonining turiga ham bog'liq. Amalda izobarik ($p=\text{const}$) va izoxorik ($v=\text{const}$) jarayonlarning issiqlik sig'implaridan eng ko'p foydalaniлади. Bu issiqlik sig'implari izobarik va izoxorik issiqlik sig'implari deb atalib, tegishlichcha c_p va c_v orqali belgilanadi.

Shu bilan birgalikda c_v – massaviy izoxorik issiqlik sig'imi; c_v^1 – hajmiy izoxorik issiqlik sig'imi; μc_v – molyar izoxorik issiqlik sig'imi; c_p – massaviy izobarik issiqlik sig'imi; c_p^1 – hajmiy izobarik issiqlik sig'imi va μc_p – molyar izobarik issiqlik sig'implari bir-biridan farqlanadi.

Gaz o'zgarmas bosim yoki o'zgarmas hajmda turishiga qarab, uning temperaturasini 1° ga isitish uchun turli miqdordagi issiqlik zarur.

Izobarik issiqlik sig'imi izoxorik issiqlik sig'imididan har doim katta bo'ladi, chunki $1 \text{ kg gazni } 1^{\circ} \text{ ga } p=\text{const}$ sharoitida isitilganda, energiyani bir qismini kengayish uchun sarflanadi.

R. Mayer c_p va c_v orasidagi bog'liqliknii o'rganib, quyidagi tenglamani keltirib chiqardi:

$$c_p - c_v = R \quad (1.45)$$

Yuqoridagi tenglamani ikkala qismini molekulyar massa (μ) ga ke'paytirsak quyidagi natijani olamiz:

$$\mu c_p - \mu c_v = R\mu = 8314 \text{ J/(kmol}\cdot\text{K}) \quad (1.46)$$

Yoki

$$\mu c_p - \mu c_v = 8314 \text{ J/(kmol}\cdot\text{K}) \quad (1.47)$$

Demak, barcha gazlar uchun molyar izobar va izoxor issiqlik sig‘imlari orasidagi ayirma o‘zgarmas kattalik bo‘lib, uning qiy-mati $8314 \text{ J/(kmol}\cdot\text{K)}$ yoki $2 \text{ kkal/(kmol}\cdot\text{K)}$ ga teng.

Real gazlar uchun $c_p - c_v = R$, chunki $p=\text{const}$ bo‘lgan izoba-rik jarayonda tizim faqat tashqi kuchlarga qarshi ish bajaribgina qolmasdan, molekulalar aro mavjud bo‘lgan o‘zaro tortishish kuchlariga qarshi ham ish bajaradi. Demak, $p=\text{const}$ va $v=\text{const}$ bo‘lgan termodinamik jarayonlarda real gaz ish bajarishi va uning ichki energiyasini orttirish uchun ideal gazga nisbatan unga ko‘proq issiqlik miqdori sarflanar ekan. Statistik fizika usullaridan foydalanib, ko‘pchilik moddalarning issiqlik sig‘imlarini nazariy usul bilan hisoblash mumkin. Buning uchun molekulaning bitta erkinlik darjasiga to‘g‘ri keladigan $\frac{1}{2}kT$ energiyasidan foydala-niladi va bir, ikki va ko‘p atomli gazning bir mol miqdoriga mos keluvchi issiqlik sig‘imlari topiladi.

1.2-jadvalda ideal gazlarning issiqlik sig‘imlari keltirilgan.

Termodinamikada o‘zgarmas bosim va hajmdagi issiqlik sig‘imlari o‘rtasidagi nisbatdan keng foydalaniladi. Bu nisbat k harfi bilan belgilanadi.

$$\kappa = c_p / c_v = c_p^1 / c_v^1 = \mu c_p / \mu c_v \quad (1.48)$$

Mayer tenglamasidan:

$$c_v = R/(k-1); \quad c_p = kR/(k-1) \quad (1.49)$$

Agar $c=\text{const}$ deb hisoblasak 1.2-jadvaldan bir atomli gazlar uchun $k=1,67$; ikki atomli gazlar uchun $k=1,4$; uch va ko‘p atomli gazlar uchun $k=1,29$ ga teng bo‘ladi. 1 kg ideal gazni ti temperaturadan t_2 temperaturagacha isitish uchun zarur bo‘lgan issiqlik miqdori quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$q = (c_m)_1^{t_2} (t_2 - t_1) = c_{m_2} \cdot t_2 - c_{m_1} \cdot t_1 \quad (1.50)$$

Ideal gazlarning issiqlik sig‘imlari

1.2 jadval

Gazlar	μc_v	μc_p	μc_v	μc_p
	kJ/(kmol·grad)		kkal/(kmol·grad)	
Bir atomli	12.56	20.93	3	5
Ikki atomli	20.93	29.31	5	7
Uch va ko'p atomli	29.31	37.68	7	9

1-50-formuladan c_p va c_v jarayonlar uchun quyidagi ifodani keltirib chiqarish mumkin:

$$q_v = c_{vn} \cdot 2 \cdot t_2 - c_{vn1} \cdot t_1 \quad (1.51)$$

va

$$q_p = c_{pm2} \cdot t_2 - c_{pm1} \cdot t_1 \quad (1.52)$$

Gazlar aralashmasining issiqlik sig'imi quyidagi formulalar asosida aniqlanadi:

Aralashmaning massaviy issiqlik sig'imi:

$$c_{ap} = \sum_i^n m_i \cdot c_i \quad (1.53)$$

Aralashmaning hajmiy issiqlik sig'imi:

$$c_{ap}^1 = \sum_i^n r_i \cdot c_i^1 \quad (1.54)$$

Aralashmaning molyar issiqlik sig'imi:

$$\mu c_{ap} = \sum_i^n r_i \cdot \mu c_i \quad (1.55)$$

1.7. Real gazlar

Oldin Klapeyron tenglamasiga bo'y sunadigan ideal gazlar ko'rib chiqilgan edi. Real moddalarning gazsimon va suyuq fazalardagi holat diagrammalari ideal gazning holat diagrammalaridan keskin farq qiladi.

Bunga sabab shuki, real va ideal gazlarning fizikaviy tabiatlari turlicha bo'ladi. Ideal gazlarda molekulalar o'zaro ta'sirlashmaydi va o'z hajmiga ega bo'lmaydi deb hisoblansa, real moddalarda

esa, molekulalar o‘z hajmiga ega bo‘lib o‘zaro ta’sirlashadi va buning natijasida real gazning xolat tenglamasi Klapeyron tenglamasidan farq qiladi.

Bu sohada ma’lum bo‘lgan birinchi harakatlardan biri Gollandiya fizigi Ya. Van-der-Vaals tomonidan 1873 yilda real gazning holat tenglamasini ishlab chiqish bo‘lgan. Asosan muloxaza yuritib hosil qilingan xulosalar asosida chiqarilgan Van-der-Vaals tenglamasi quyidagi ko‘rinishga ega:

$$(p + \frac{a}{v^2})(v - b) = RT \quad (1.56)$$

bu yerda a va v – gaz konstantasi bo‘lish bilan bir qatorda moddaning individual xossalaring tavsiflovchi konstantalar.

Van-der-Vaals tenglamasi Klapeyron tenglamasidan, birinchidan, p kattalik o‘rniga p larning yig‘indisi va a/v^2 kattalik bo‘lish bilan; ikkinchidan bu tenglamada solishtirma hajm o‘rniga ($v-b$) ayirma bilan farq qiladi.

Klapeyron tenglamasiga muvofic $p \rightarrow \infty$ da ideal gazning solishtirma hajmi nolga intiladi. Van-der-Vaals tenglamasidan $p \rightarrow \infty$ da $v \rightarrow b$ ekanligi kelib chiqadi. Binobarin, b kattalikni molekulalarning o‘zi egallagan hajm kabi izohlash mumkin. Bu kattalik tashqi bosimga bog‘liq bo‘lmagan konstantadan iborat, solishtirma hajmning o‘zgaruvchi qismi esa ($v-b$) ga teng.

Kattalik, a/v^2 ga kelsak, Van-der-Vaals mulohazalar asosida molekulalar orasida ta’sir etadigan tortish kuchlari solishtirma hajm v kattaligi kvadratiga teskari proportsional ekanligini ko‘rsatdi; binobarin a/v^2 had gaz molekulalarning o‘zaro ta’sir etishini hisobga oladi. Shunday qilib, Van-Der-Vaals tenglamasi gazning real xossalaringi – gazlarda molekulalarning o‘zaro ta’sir etish va molekulalarning o‘z hajmi borligini hisobga oladi.

Real gaz holatining yetarlicha keng sohasi uchun to‘g‘ri bo‘lgan, nazariy jihatdan asoslangan holat tenglamasini chiqarish bo‘yicha qilingan juda ko‘p harakatlar ma’lum. Bu yo‘nalishda

1937–1946-yillarda amerikalik fizik J. Mayer va rus matematigi N. N. Bogolyubov o‘z ishlarida juda olg‘a ketdilar.

Mayer va Bogolyubov statistikaviy fizika uslublari yordamida real gaz tenglamasi eng umumiy ko‘rinishda quyidagicha bo‘lishini ko‘rsatdilar:

$$pV = \kappa T \left(I - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{k+1} \frac{\beta_k}{\nu^k} \right) \quad (1.57)$$

bu yerda β_k – faqat temperatura funktsiyasi bo‘lgan koeffitsientlar (virial koeffitsientlar).

Mayer – Bogolyubov – tenglamasining o‘ng qismidagi qavs ichidagi ifoda $1/\nu$ darajalari bo‘yicha qatordan iborat. Gazning solishtirma hajmi ν ning kattaligi qanchalik katta bo‘lsa, yetarli darajada aniq natija olish uchun qator hadlaridan shunchalik kam sonni hisobga olish kerakligi ko‘rinib turibdi. (1–57) tenglamadan $\nu \rightarrow \infty$ da darajali qatorning barcha hadlari nolga aylanadi va bunda tenglama quyidagi ko‘rinishga ega bo‘lishi kelib chiqadi:

$$pV = RT$$

ya‘ni, xuddi kutilganidek, zichligi kam soha uchun Mayer–Bogolyubov tenglamasi Klapeyron tenglamasiga aylanadi.

Nazorat uchun savollar:

1. Fanning maqsadi va vazifasi nimadan iborat?
2. Ishchi jismning parametrlarini aytib bering.
3. Termodynamik muvozanat nima?
4. Ideal gaz qonunlarini ta’riflab bering.
5. Mendeleev–Klayperon tenglamasi.
6. Universal gaz doimiysining mohiyati nimadan iborat?
7. Dalton qonunini ta’riflang.
8. Partsial bosim nima?
9. Aralashmaning gaz doimiysi qanday aniqlanadi?
10. Real gazlarning ideal gazlardan farqi nimada?
11. Van-der-Vaals tenglamasi.
12. O‘rtacha va haqiqiy issiqlik sig‘imi.
13. Issiqlik sig‘imi temperaturaga qanday bog‘langan?
14. Mayer tenglamasi.

2-BOB TERMODINAMIKA NING BIRINCHI QONUNI

2.1. Energiyaning saqlanish va aylanish qonuni.

Energiyaning saqlanish va aylanish qonuni tabiatning umumiy tavsifga ega bo‘lgan fundamental qonunidir. Bu qonun quyidagi-cha ta’riflanadi: energiya yo‘q bo‘lmaydi va qaytadan paydo bo‘lmaydi, u faqat turli fizikaviy hamda kimyoviy jarayonlarda bir turdan boshqa turga o’tadi. Boshqacha qilib aytganda, izolyatsiya-langan har qanday tizimda shu tizim ichida energiya o‘zgarmasdan saqlanib turadi.

Energiyaning saqlanish qonuni mexanikada ko‘pdan beri mexanikaviy (kinetik va potentsial) energiyaga tatbiqan ma’lum— 1850, Angliya), R Mayer (1842–1845, Germaniya), G. Gess (1840, Rossiya), E. Lents (1844, Rossiya), G. Gelmgolts (1847, Germaniya) va boshqa olimlarning ishlari bilan issiqlik va ishning ekvivalentlik prinsipi aniqlangandan keyin saqlanish qonuni energiyaning boshqa turlariga ham tadbiq qilina boshlandi va uning mazmuniga muvofiq energiyaning saqlanish va aylanish qonuni deb atala boshlandi.

Energiyaning saqlanish va aylanish qonuni termodinamikaning birinchi qonuni deb ham aytildi.

2.2. Ichki energiya

Texnikaviy termodynamikaning vazifalaridan kelib chiqib, modda mikrostrukturasi nuqtai nazaridan moddaning ichki energiyasi nimalardan iborat degan masalani ko‘rib chiqishning zaruriyati yo‘q. Hozirgi zamon fizikaviy dunyoqarashlarga ko‘ra moddaning ichki energiyasini shu modda molekulalarining (atomlar, ionlar, elektronlarning) kinetik va potentsial energiyalari yig‘indisidan iborat deb tasavvur etishimiz mumkin. Ichki energiya tushunchasini fanga 1850-yili V. Tomson kiritgan.

Moddaning ichki energiyasi quyidagiga teng:

$$U = U_{kin} + U_{pot} + U_o, \quad (2.1)$$

bu yerda U_{kin} – molekulalarning ichki kinetik energiyasi; U_{pot} – molekulalarning ichki potentsial energiyasi; U_o – nol energiya yoki absolyut nol temperaturadagi ichki energiya.

Ma'lumki $T=0$ da atom va molekulalarning issiqlik harakati to'xtaydi, lekin atomlar ichidagi zarralarning harakati davom etadi. Ichki energiyaning absolyut qiymati kimyoviy termodinamikada, kimyoviy reaksiyalarni hisoblashda muhim rol o'yнaydi. Termodinamikaning ko'pchilik texnikaviy tadbiqlarida ichki energiya U ning absolyut qiymati emas, balki bu kattalikning turli termodinamikaviy jarayonlarda o'zgarishi muhimdir. Bundan shu narsa kelib chiqadiki, ichki energiya hisobini yuritishni ixtiyoriy tanlash mumkin. Masalan, ideal gazlar uchun $t_0=0^\circ\text{C}$ temperaturada ichki energiya nolga teng deb qabul qilingan.

Aytib o'tilganlardan shu narsa kelib chiqadiki, jism ichki energiyasining biror jarayonda o'zgarishi jarayonning tavsifiga bog'liq emas va oxirgi holati bilan bir qiymatda aniqlanadi.

$$\Delta U_{1.2} = U_2 - U_1 \quad (2.2)$$

$$\Delta U = \int_1^2 dU = U_2 - U_1 \quad (2.3)$$

Ichki energiya ekstensiv xossa, yani U kattalik tizimdagи massa miqdori m ga proportionaldir. Solishtirma ichki energiya deb aytildigan

$$u = \frac{U}{m} \quad (2.4)$$


kattalik modda massasi birligining ichki energiyasidan iborat.

Qisqa bo'lish uchun, bundan keyin u kattalikni – solishtirma ichki energiyani – oddiygina ichki energiya deb, U kattalikni esa butun tizimning to'la ichki energiyasi deb ataymiz. Yuqorida

keltirilgan fikrlardan moddaning ichki energiyasini quyidagicha ta'riflash mumkin.

Ichki energiya bevosita modda holatining funksiyasidir:

$$u = f(p, v); \quad u = f(p, T); \quad u = f(u, T) \quad (2.5)$$



2.1-rasm.

2.1-rasmdagi barcha jarayonlarda

$$(3) \int_1^2 du = (4) \int_1^2 du - (5) \int_2^1 du = -(6) \int_2^1 du$$

ichki enegiya o'zgarishi bir xil bo'ladi. Tizimda kechayotgan termodinamik jarayon aylanma bolsa, uning to'la ichki energiyasining o'zgarishi nolga teng, ya'ni

$$u_2 - u_1 = \oint du = 0 \quad (2.6)$$

Tizim ichki energiyasini o'zgarishini soltishtirma hajm va temperatura funktsiyasi ko'rinishida yozish mumkin:

$$\left. \begin{aligned} du &= (\partial u / \partial T)_v T + (\partial u / \partial v)_T dT, \\ du &= (\partial u / \partial T)_p dT + (\partial u / \partial p)_T dp, \\ du &= (\partial u / \partial p)_v dp + (du / dv)_p dV \end{aligned} \right\} \quad (2.7)$$

Ideal gaz molekulalari orasida o'zaro ta'sirlashish kuchlari mavjud emasligi hisobga olinsa, unda gazning ichki energiyasi ideal gaz hajmiga va bosimiga bog'liq bo'lmaydi, ya'ni

$$(\hat{c}u/dv)_T = 0 \text{ va } (\hat{c}u/\hat{c}p)_T = 0 \quad (2.8)$$

Demak, ideal gazning ichki energiyasi faqat absolut temperaturaga bog'liq bo'lar ekan. U holda, ideal gazning ichki energiyasi temperatura bo'yicha olingan to'la hosilaga teng bo'ladi.

$$(\hat{c}u/\hat{c}T)_p = (\hat{c}u/\hat{c}T)_v = du/dT \quad (2.9)$$

Joul qonuni deb ataluvchi bu xulosa juda muhim. U ideal gazning yangi, uning oldin aniqlangan xossalaridan kelib chiqmaydigan xossasini ochib beradi. Ideal gaz uchun (2.8) ni hisobga olib (2.7) tenglamadan quyidagini hosil qilamiz.

$$du = c_v dt \quad (2.10)$$

Ya'ni ideal gazning ichki energiyasi faqat temperaturagagina bog'liq.

Agar real gazga kelsak, uning ichki energiyasi ham temperaturaga hamda hajmga bog'liq bo'ladi, binobarin, real gaz uchun

$$\left(\frac{\hat{c}u}{\hat{c}v}\right)_T \neq 0 \quad (2.11)$$

2.3. Gazning kengayishida bajarilgan ish

Issiqlik – termodinamikaning eng muhim tushunchalaridan biridir. Issiqlik tushunchasi mohiyatan ish tushunchasiga yaqin. Issiqlik ham, ish ham energiya uzatish formalaridandir. Shuning uchun ham jismning biror issiqlik yoki ish zahirasi bor deb atashning hech qanday ma'nosi yo'q.

Faqat jismga ma'lum miqdorda issiqlik yoki ish berilgan (yoxud jismdan olingan) deb ta'kidlash mumkin. Gazning kengayishida bajargan ishi uning holat parametrlari p. ν va T larga bog'liqdir. Gazning kengayishida bajargan ishini tenglamasini keltirib chiqarish uchun, termodinamik jarayon muvozanatda hamda bosim o'zgarmas deb qabul qilamiz.

Aytaylik, silindr porsheni ostida 1 kg gaz tursin. Uning bosimi p atrof muhit bosimi p_m ga teng, solishtirma hajmi ν_1 va porshen yuzasi F bo'lgin (2.2 rasm). Gazga elementar dq issiqlik miqdori uzatilsa, gaz o'zgarmas bosimda kengayib porshenni biror dS masofaga siljitaldi hamda tashqi kuchlarga qarshi elementar ish bajaradi:

$$d\ell = pFdS = pd\nu \quad (2.12)$$


Gazning ν_1 hajmdan ν_2 gacha kengayishida bajarilgan to'la ishni (2.3 -rasm) quyidagicha ifodalash mumkin.

$$\ell = \int_{\nu_1}^{\nu_2} pd\nu = p(\nu_2 - \nu_1) \quad (2.13)$$


Yuqoridagi ifodadan ko'rinish turibdiki, yopiq termodinamik tizimda gazning kengayishi hisobiga bajarilgan ish bosim bilan hajm o'zgarishining ko'paytmasiga teng. Termodinamik tizimning bajargan ishi musbat yoki manfiy ishorali bo'lishi mumkin. Masalan, gaz tashqi kuchlar ta'siridan siqilsa, ya'ni porshen chap tomonga qarab harakatlansa, unda bajarilgan ish manfiy ($d\ell < 0$) aksincha kengaygan gaz porshenni o'ng tomonga qarab harakatlantirsa, unda tizim (gaz) ning bajargan ishi musbat ($d\ell > 0$) ishorali bo'ladi.

Tashqi bosim kuchlariga qarshi bajariladigan, tizim hajmining o'zgarishiga bog'liq bo'lgan ish ℓ_1 kengayish ishi deb yuritiladi. Kengayish ishini tizim atrofdagi muhit ustida bajaradi.

Shuni qayd qilib o'tish lozimki, tashqi bosim kuchlariga qarshi kengayish ishi jism hajmi ν o'zgargandagina (va tashqi bosim nolga teng bo'limganida) bajariladi.




2.2-rasm.



2.3-rasm.

Bundan keyin biz asosan muvozanatdagi jarayonlarni ko'rib chiqamiz, ular uchun $p=p_m$ tenglik to'g'ridir. Tizim kengayish ishining (2.13) tenglama bilan aniqlanadigan kattaligini p_v -diagramma yordamida hisoblash qulay. Tizim hajmi o'zgarish jarayonining shu diagrammada tasvirlanishini ko'rib chiqamiz (2.3-rasm).

Tizim hajmi v_1 dan v_2 gacha o'zgaradi. Hajm o'zgaradigan jarayonda tizim o'tadigan holatlari nuqta A va B lar orasidagi jarayon egri chizig'ida joylashadi. Tizimning kengayish ishi p_v -diagrammada jarayon egri chizig'i ostidagi yuza bilan tasvirlanishi (2.13) tenglamadan ko'rinish turibdi.



2.4-rasm.
Tizim hajmi o'zgarish jarayoni.

Tizim v_1 hajmga ega bo'lgan holatdan v_2 holatgacha kengayganda tizim bajaradigan ishning kattaligi bu holatlarning parametrlarigagina e'nes. balki, kengayish jarayonining qanday yo'l bilan amalga oshirilayotganligiga ham bog'liq. Haqiqatan ham (2.4)-rasmda tasvirlangan $p v$ – diagrammadan ko'rinish turibdiki, kengayish jarayoni qaysi yo'ldan (A, B, yoki C dan) borishiga qarab integralning kattaligi turlicha bo'ladi.

$$\ell = \int_{v_1}^{v_2} p dv$$

Shunday qilib kengayish ishi jarayonning funksiyasidir.

2.4. Termodinamika birinchi qonunining tenglamasi

Termodinamikaning 1-qonuni massa va energiya saqlanish va aylanish qonunining issiqlik hodisalariga qo'llanishining xususiy holidir. Chunki energiya bordan yo'q bo'lmaydi, yo'qdan bor bo'lmaydi, faqat bir turdan ikkinchi turga aylanadi.

Har qanday termodinamik tizimning parametrlari shu tizimga tashqaridan ma'lum miqdordagi Δq issiqlik miqdori kiritilganda (yoki chiqarilganda) o'zgaradi. Tizim muvozanat holatidan chiqadi yoki muvozanat holatiga qaytadi.

Demak, energiyaning saqlanish qonuni asosida termodinamikaning 1-qonunini quyidagicha ta'riflash mumkin: tizimga uzatilgan issiqlik miqdori shu tizim ichki energiyasining o'zgarishiga va tashqi kuchlarga qarshi bajarilgan foydali ishga sarflanadi. Aytib o'tilganlarni quyidagi tenglama yordamida ifodalash mumkin:

$$Q_{1-2} = \Delta U_{1-2} + \ell_{1-2} \quad (2.14)$$

Differentsial formada yozilgan shu munosabatning o'zi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$dQ = dU + d\ell \quad (2.15)$$

yoki

$$dq = du + pdv. \quad (2.16)$$

Bundan keyin tizimga beriladigan issiqlikni musbat (+), tizimdan olib ketiladigan issiqlikni (-) manfiy deb hisoblashni shartlashib olamiz. Tegishlicha tizim bajaradigan ishni musbat, tizim ustida bajariladigan ishni manfiy deb shartlashib olamiz. Belgilar tizimini tanlash mutloq ixtiyoriydir; albatta, xuddi shu yo'sinda belgilarning teskari tizimini tanlash ham mumkin. Bunda faqat keyingi barcha termodinamikaviy hisoblashlarda bir xillikka rioya qilishgina muhimdir. (2.10), (2.12) termodinamika birinchi qonunining tenglamalarini va (2.15), (2.16) tenglamalarni e'tiborga olib quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$dQ = [c_v dT + pdv] \cdot m \quad (2.17)$$

$$dq = c_v dT + pdv \quad (2.18)$$

2.5. Entalpiya

Entalpiya (yunoncha – enthalria – isitaman) tizimning holat funktsiyası bo'lib, u H yoki h harfi bilan belgilanadi. Tizim ichki energiyasining yig'indisi U bilan, tizimning bosimi p ning tizim hajmining kattaligi V ga ko'paytmasi yig'indisining kattaligi turli-tuman termodinamikaviy hisoblashlarda muhim rol o'ynaydi; bu kattalik entalpiya deb aytildi.

$$H=U+Pv. \quad (2.19)$$

Entalpiya ham ichki energiyaga o'xshab ekstentiv xossa ekanligi tushunarlidir:

$$h = \frac{H}{m}, \quad (2.20)$$

$$h = u + PV. \quad (2.21)$$

Entalpiya ham issiqlik, ish va ichki energiya o'lchanadigan birliklarda o'lchanadi.

Entalpiya holat funksiyalari (p, T, v) kattaliklarining kombinatsiyalaridan iborat bo'lganligidan, binobarin entalpiya ham holat funksiyasi bo'ladi.

Termodinamikaning birinchi qonuni tenglamasi (2.16) ni e'tiborga olib (2.21) ri quyidagicha yozish mumkin.

$$dq = du + pdv = du + d(pv) - vdp = d(u + pv) - vdp$$

U holda

$$dq = dh - vdp \quad (2.22)$$

yoki

$$q_{1-2} = h_2 - h_1 - \int_{p_1}^{p_2} vdp \quad (2.23)$$

Bu tenglamadan shu narsa kelib chiqadiki, agar tizimning bosimi o'zgarmasdan saqlansa, ya'ni izobarik jarayon ($dp=0$) amalga oshirilayotgan bo'lsa, u holda

$$dq_p = dh, \quad (2.24)$$

ya'ni tizimga izobarik jarayonda keltirilgan issiqlik faqat tizim entalpiyasining o'zgarishigagina sarflanadi.

Bundan izobarik issiqlik sig'imi quyidagiga teng:

$$c_p = \frac{dq_p}{dT} \quad (2.25)$$

Bu munosabatlardan shu narsa kelib chiqadiki, ideal gazzning entalpiyasi ideal gazning ichki energiyasiga o'xshash, faqat temperaturagagina bog'liq.

$$dh = c_p dt \quad (2.26)$$

Termodynamikada ichki energiya, entalpiya, issiqlik sig'imi muddaning kalorik xossalari deb, solishtirma hajm, bosim va temperatura esa, muddaning termik xossalari deb aytildi.

Turli xil bug'lar, gazlar va gazlar aralashmasining entalpiyalari texnik adabiyotlarda berilgan. Bu ma'lumotlardan foydalanib o'zgarmas bosimli jarayonda ishtirok etayotgan issiqlik miqdorini aniqlash mumkin. Ayniqsa, issiqlik va sovitish mashinalarining issiqlik hisobida entalpiyan: qo'llash, bu hisoblashlarni soddalash-tirib, grafik usullarni qo'llash imkoniyatini yaratadi.

2.6. Qaytar va qaytmas jarayonlar

Termodynamikaning eng muhim tushunchalaridan biri qaytar va qaytmas jarayonlar haqidagi tushunchadir. Termodynamikaviy jarayon termodynamikaviy tizimning uzluksiz o'zgarib turadigan holatlari to'plamidan iborat. Tizimning har qanday ikkita holati 1 va 2 oralig'ida bitta yo'lning o'zidan o'tadigan ikkita jarayonni tasavvur etish mumkin: holat 1 dan holat 2 ga va aksincha, holat 2 dan holat 1 ga; bunday jarayonlar to'g'ri va teskari jarayonlar deb aytildi.

To'g'ri va teskari yo'naliishlardagi jarayon natijasida termodynamikaviy tizim dastlabki holatiga qaytadigan jarayonlar qaytar jarayonlar deb aytildi; buning natijasida atrof muhitda hech qanday c'zgarish bo'lmaydi.

To'g'ri va teskari yo'naliishlarda jarayon o'tkazilganda tizim dastlabki holatiga qaytimaydigan jarayonlar qaytmas jarayon deb aytildi.

Amaliyotdan ma'lumki, birinchidan o'z-o'zidan sodir bo'ladigan barcha tabiiy jarayonlar qaytmas bo'ladi; tabiatda qaytar jarayonlar bo'lmaydi; ikkinchidan, muvozanatga erishgan tizim keyinchalik shunday holatda qolaveradi, ya'ni holatini o'zicha o'zgartira olmaydi, bu esa o'z-o'zidan sodir bo'ladigan har qanday jarayon qaytmasligi to'g'risidagi bundan oldin ta'riflangan da'yoga mos keladi.

Yuqorida aytib o'tilganlar asosida quyidagi natijaga kelish qiyin emas: tizim faqat muvozanat holatiga kelmaganiga qadargina ish bajara oladi. Haqiqatan ham, har qanday issiqlik dvigatelida kamida ikkita issiqlik manbai – issiq va sovuq manbalar bo'lgandagina ish olish mumkin. Agar issiq va sovuq manbalar temperaturalari tenglashsa, ya'ni issiq manba, ish jismi va sovuq manbadan iborat tizim issiqlik muvozanatiga kelsa, u holda issiqlik ko'chishi to'xtaydi va ish bajarilmaydi.

2.7. Muvozanatlari va muvozanatsiz jarayonlar

Termodinamik tizimga kirgan jismlarning holati uzoq vaqt o'zgarmasa, u holda tizim termodinamik muvozanatda bo'ladi. Agar termodinamik tizimda jismlar bir xil holatda bo'lmasa va ular bir-biri bilan issiqlik izolyatsion va absolyut qattiq to'siqlar bilan ajratilgan bo'lmasa, bu tizimda biror muddat vaqt o'tishi bilan (ertami-kechmi) turg'un termodinamik muvozanat hosil bo'ladi. Termodinamik muvozanatda tizim tarkibidagi jismlar o'zaro issiqlik almashmaydi va bir-biriga nisbatan harakatda bo'lmaydi, ya'ni issiqlik va mexanik muvozanat sodir bo'ladi.

Termodinamik muvozanatda tizimni tashkil qilgan barcha jismlar bosimi va temperaturasi atrof-muhit bosimi va temperaturasiga teng bo'ladi. Tashqi muhit o'zgarishi bilan termodinamik tizimning holati o'zgarada ya'ni u muvozanatlari holatdan muvozanatsiz holatga o'tadi. Bu o'zgarish atrof-muhit va tizimning bosimi va temperaturasi tenglashguncha, ya'ni turg'un muvozanat qaror topguncha davom etadi. Amaliyat shuni ko'r-satadiki, muvozanatga erishgan tizim keyinchalik shunday holatda qolaveradi, ya'ni holatini o'zicha o'zgartira olmaydi.

Yuqorida aytib o'tilganlar asosida quyidagi natijaga kelish qiyin emas: tizim faqat muvozanat holatiga kelmaganiga qadargina ish bajara olaci.

Haqiqatan ham, har qanday issiqlik dvigatelida kamida ikkita issiqlik manbai – issiq va sovuq manbalar bo'lgandagina ish olish

mumkinligini bundan oldin qayd qilib o'tilgan edi. Agar issiq va sovuq manbalar temperaturalari tenglashsa, ya'ni issiq manba, ish jisimi va sovuq manbadan iborat tizim issiqlik muvozanatiga kelsa, u holda issiqlik ko'chishi to'xtaydi va ish bajarilmaydi.

Ko'rib chiqilgan barcha misollardan ko'rinish turibdiki, tizimda muvozanatning bo'lmasligi tizimda ba'zi bir o'ziga xos kattaliklar ayirmasining mavjudligi bilan tavsiflanadi. Agar jarayonni amalga oshirish tezligi nolga intilsa, har qanday muvozanatdagimas jarayon muvozanatdagi jarayon bo'lib qoladi. Shu bilan bir vaqtida har qanday muvozanatdagimas jarayon qaytmas va har qanday muvozanatdagi jarayon qaytar bo'ladi.

Nazorat uchun savollar:


1. Energiyaning saqlanish va aylanish qonunining mohiyati.
2. Ichki energiyaning ta'rif.
3. Gazning kengayishida bajargan ish qanday aniqlanadi?
4. Termodinamika birinchi qonuniga taprif bering.
5. Entalpiya.
6. Qaytar jarayonlar.
7. Qaytmas jarayonlar.
8. Termodinamika birinchi qonunining differentsial tenglamasi.
9. Ichki energiya qanday holat parametrlariga bog'liq?
10. Amalda qaytar jarayonni amalga oshirib bo'ladimi?

3-BOB TERMODINAMIKANING IKKINCHI QONUNI

3.1. Aylanma sikl

Termodinamik jarayondagi tizim ish bajarishi uchun unga davriy ravishda ma'lum miqdordagi issiqlik energiyasi yoki ish jismi uzatib turilishi va ishga to'la aylanmasdan qolgan issiqlik miqdorini tizimdan tashqariga (sovitkichga) uzatish kerak. Shunda sikl davriy ravishda takrorlanadi. Ish jism sifatida faqat bitta modda qo'llanilsa, u holda modda avval kengayadi va ma'lum miqdordagi ishni bajaradi, so'ngra yana siqiladi, keyin boshlang'ich muvozanat holatiga qaytadi.

Sikl qaytadan takrorlanadi. 3.1-rasmdan ko'rinish turibdiki, agar ishchi jism 1-3-2 egri chiziq bo'ylab kengaysa, u 132451 nuqtalar bilan chegaralangan yuzaga sen qiymati jihatidan teng ish bajaradi.



3.1-rasm Aylanma sikl.

Ishchi jism 2-nuqtaga yetgandan so'ng, yana ish bajarishi uchun avvalgi holatiga (3.1-rasmga) qaytishi lozim. Ishchi jismni boshlang'ich holatiga qaytishi uch xil bo'lishi mumkin.

1. Siqish chizig'i 2-3-1 kengayish chizig'i 1-3-2 bilan ustma-ust tushadi. Bunday jarayonda kengayishda bajarilgan ish (132451 yuza) siqish ishiga (231542 yuza) teng bo'ladi va foydali ish nolga teng.

2. Siqish chizig'i 2-6-1 kengayish chizig'i 1-3-2 dan yuqorida joylashgan. Bunday jarayonda siqishga (261542 yuza) kengayishda olingan ishga (132451 yuza) qaraganda ko'proq ish sarflanadi.

3. Siqish chizig'i 2-7-1 kengayish chizig'i 1-3-2 dan pastda joylashgan. Bunday aylanima jarayonda kengayish ishi (132451 yuza) siqish ishidan (271542 yuza) katta bo'ladi. Demak, foydali ishning qiymati 13271 nuqtalar hosil qilgan maydon yuzasiga son qiymati jihatidan teng bo'ladi. Foydali ish olinadigan siklni to'g'ri sikl yoki issiqlik mashinasi sikli deyiladi, bu holda kengayish ishi siqishi ishidan katta bo'ladi. Siqish ishi kengayish ishidan katta, ya'ni, ish sarflanadigan siklga teskarasi sikli deyiladi. Bunday sikl bilan sovitish mashinalari ishlaydi. Sikllar qaytar va qaytmas bo'lishi mumkin. Muvozanatlari jarayonlardan tashkil topgan siklga qaytar sikl deyiladi. Sikl tarkibidagi hech bo'limganda bitta jarayon qaytmas bo'lsa, u holda butun sikl ham qaytmas bo'ladi.

3.1-rasmida tasvirlangan siklni qaytar sikl deb hisoblab, uni taxlil etaylik.

Ishchi jism isitgichdan olingan q_1 issiqlik hisobiga 1-3-2 yo'l bo'yicha kengayib, ℓ_1 kengayish ishini bajaradi. 2-7-1 yo'lda siqish uchun ℓ_2 ish sarflanib, sovitkichga q_2 issiqlik beriladi va ma'lum bir qism ish ichki energiyani boshlang'ich holigacha ortishiga sarflanadi.

To'g'ri sikl natijasida $\ell = \ell_1 - \ell_2$ foydali ish bajariladi. Issiqlik miqdori q_1 va q_2 hamda foydali ish orasidagi nisbat termodinamikaning birinchi qonuni orqali aniqlanadi:

$$q = q_1 - q_2 = u_2 - u_1 + \ell.$$

Siklda tizimning boshlang'ich va oxirgi holatlari bir xil bo'lgani uchun $u_1 = u_2$, shuning uchun

$$q_1 - q_2 = \ell$$


Bir sikl davomida foydali ishga aylangan issiqlik miqdorini jismga keltirilgan umumiy issiqlik miqdoriga nisbati to'g'ri siklning ter-nik foydali ish koefitsienti deb aytiladi.

$$\eta_t = (q_1 - q_2) / q_1 = 1 - q_2 / q_1 = t / q_1 \quad (3.1)$$

3.2. Karno sikli. Karno teoremasi

Fransuz injeneri Karno Nikola Leonar Sadi 1824-yilda «Olovning harakatlantiruvchi kuchi haqida mulohazalar» asarida issiqlik dvigatellari nazariyasiga asos soldi. Karno o'zining bu ishida issiqlik dvigatelining termodinamikasi uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan siklini (keyinchalik uning nomi bilan atalgan siklini) ko'rib chiqdi. Karno taklif qilgan sikl ikki adiabata va ikki izotermadan iborat bo'lib, shu sikl bo'yicha ishlagan issiqlik dvigatelining F.I.K. eng yuqori bo'ladi. Jarayondagi barcha sikllar qaytar deb qabul qilinadi (3.2-rasm).

Ushbu siklni amalga oshishini chuqurroq tushunish uchun, quyidagidek issiqlik mashinasini ko'z oldimizga keltiramiz, ya'ni, uning silindri jarayonga qarab issiqlikni absolyut o'tkazadi va issiqlikni absolyut o'tkazmaydi.



3.2-rasm Karno sikli.

Porshenning birinchi holatida ishchi jismning parametrlari p_1 , v_1 va temperaturasi isitkich temperaturasi T_1 ga teng bo'lsin. Agar

shu vaqtida silindr issiqliki absolyut o'tkazadigan bo'lsa va uni isitkichga tutashtirsak, u holda ishchi jism q1 issiqliknini olib izotermma 1-2 bo'yicha kengayib ish bajaradi.

2-nuqtaning parametrlari p_2 , v_2 , T_1 . Shu nuqtadan boshlab silindr issiqliknini absolyut o'tkazmaydigan bo'lish kerak. Temperaturasi T_1 bo'lgan ishchi jism adiabata 2-3 bo'ylab temperaturasi sovitkich temperaturasi T_2 ga teng bo'lguncha kengayib ish bajaraci.

3-nuqtaning parametrlari p_3 , v_3 , T_2 . Shu nuqtadan boshlab silindrni absolyut issiqlik o'tkazuvchan qilamiz. Ishchi jismni 3-4 izterma bo'yicha siqib, shu vaqtning o'zida q_2 issiqliknini sovitkichga beramiz. Izotermik siqishning oxirida ishchi jismning parametrlari p_4 , v_4 , T_2 ga teng bo'ladi.

Siklning termik F.I.K. bironta siklning takomillashganlik darajasini tavsiflaydi: termik F.I.K. qanchalik katta bo'lsa, sikl shunchalik takomillashgan bo'ladi: siklda ish jismiga aynan bir xilda issiqlik miqdori q_1 berilganda η_t si katta bo'lgan siklda ko'p ish / bajariladi. Siklning termik F.I.K har doim birdan kichik bo'ladi, birga teng bo'lish uchun $q_1 \rightarrow \infty$ yoki $q_2=0$ bo'lish kerak. Tushunarlikki, buni amalga oshirib bo'lmaydi. Yuqoridagi tenglamadan ko'rinish turibdiki, ishchi jismga keltirilgan barcha issiqliknini (q_1) foydali ishga aylantirib bo'lmaydi, albatta, uning bir qismi (q_2) sovitkichga berilishi lozim. Agar siklni siqish chizig'i kengayish chizig'idan yuqorida joylashadigan qilib amalga oshirilsa (2-6-1 yo'l bo'yicha), bu holda siqish ishi kattaligi jihatidan kengayish ishidan katta bo'lganligidan bunday siklni amalga oshirish uchun birorta tashqi manbadan ish keltirish kerak (bu ishning kattaligi p v - diagrammadagi siqish va kengayish chiziqlari oralig'idagi yuzaga teng).

Teskari siklning amalga oshirilishi natijasida issiqlik sovuq manbadan olinib, issiq manbaga beriladi; agar to'g'ri sikldagiga o'xshab sovuq manbadan olingan issiqliknini q_2 orqali, issiq manbaga beriladigan issiqliknini esa q_1 orqali belgilasak, u holda $q_1 = q_2 + \ell$ bo'lishi muqarrardir. Teskari siklda issiq manbaga sovuq

manbadan olinadigan issiqlik q_2 bilan siklدا keltirilgan ish ga ekvivalent bo'lgan issiqliknинг yig'indisiga teng bo'lgan q_1 issiqlik beriladi. Shunday qilib, teskari siklni amalga oshirish natijasida sovuq manbarning sovishi sodir bo'ladi. Teskari sikl sovuqlik masinasining siklidan iboratdir.

Teskari siklning takomillashganlik darajasi siklning sovitish koeffitsienti orqali aniqlanadi.

$$\varepsilon = \frac{q_2}{I} \quad (3.2)$$

To'rtinchi nuqtadan issiqliknинг absolют о'tkazmaydigan silindrda adiabat siqishni amalga oshirib, ishchi jismni 4-1 yo'1 bo'yicha boshlang'ich holatiga olib kelamiz. Shunday qilib, butun sikl bo'yicha isitkichdan ishchi jismga q_1 issiqlik uzatildi va sovitkichga q_2 issiqlik olib ketildi.

Siklning termik F.I.K.:

$$\eta_t = q_1 - q_2 / q_1 = 1 - q_2 / q_1 \quad (3.3)$$

Izoterma 1-2 bo'yicha keltirilgan issiqlik:

$$q_1 = RT_1 \ln \nu_2 / \nu_1 \quad (3.4)$$

Izoterma 3-4 bo'yicha olib ketilgan issiqlik:

$$q_2 = RT_2 \ln \nu_3 / \nu_4 \quad (3.5)$$

Olingan natijalarni (3.3) formulaga qo'yamiz:

$$\eta_t = 1 - \frac{RT_2 \ln \nu_3 / \nu_4}{RT_1 \ln \nu_2 / \nu_1} = 1 - \frac{T_2 \ln \nu_3 / \nu_4}{T_1 \ln \nu_2 / \nu_1} \quad (3.6)$$

Adiabatik kengayish va siqish jarayonlari uchun:

$$(T_2/T_1)^{1/(k-1)} = v_2/v_3 \quad \text{va} \quad (T_2/T_1)^{1/(k-1)} = v_1/v_4$$

u holda

$$v_2/v_3 = v_1/v_4 \quad \text{yoki} \quad v_2/v_1 = v_3/v_4$$

Demak, qisqartirishlardan so'ng Karko siklining termik F.I.K. quyidagi teng bo'ladi:

$$\eta_t = 1 - T_2/T_1 \quad (3.7)$$

(3.7) formuladan quyidagidek xulosalar qilish mumkin:


1) Karko siklining termik F.I.K. ishlatalayotgan jismning xossasiga bog'liq bo'lmasdan, faqat issiqlik manbalari absolyut temperaturalarining quyi va yuqori qiymatlariga bog'liq bo'shar ekan. (Karko teoremasi).

2) Karko siklining termik F.I.K. isitkich temperaturasi o'sishi va sovitkich temperaturasi kamayishi bilan ortadi.

3) Karko siklining termik F.I.K. har doim birdan kichik bo'lib, birga teng bo'lishi mumkin emas.

Termik F.I.K. birga teng bo'lishi uchun $T_2/T_1=0$, ya'ni $T_1=\infty$ yoki $T_2=0$ bo'lishi kerak. Tushunarlikki, ikkala shartni ham amalga oshirib bo'lmaydi.

4). Karko siklining termik F.I.K. $T_1=T_2$ bo'lganda nolga teng, ya'ni tizimdagi barcha jismlar temperaturasi teng bo'lsa, issiqliknini ishga aylantirib bo'lmaydi.



3.3-rasm.

Shuni esda tutish lozimki, Karko-siklini termik F.I.K. ni aniqlash formulasi (3.7) faqat qaytar aylanma jarayonlar uchun to‘g‘ridir.

Ma‘lumki, barcha real jarayonlar ishqalanish, issiqlik almashinish va h.k. lər tufayli qaytmasdir. Shuning uchun qaytmas Karko siklinining termik F.I.K. $1 - \frac{T_2}{T}$ dan kichik bo‘ladi.

Karko siklini faqat to‘g‘ri yo‘nalishdagina emas, balki, teskari yo‘nalishda ham amalga oshirish mumkin. 3.3-rasmida Karko teskari sikli tasvirlangan.

Sikl qaytar jarayonlardan iboratligi uchun, siklni o‘zi ham qaytardir.

Ishchi jism 1-holatdan adiabata 1-4 bo‘yicha kengayib, temperaturasi T_1 dan T_2 gacha kamayadi. Shundan so‘ng ishchi jism izoterma 4-3 bo‘yicha kengayishni davom ettirib, temperaturasi T_2 bo‘lgan sovitgichdan q_2 issiqlikni oladi. Ishchi jism, keyin 3-2 adiabata bo‘yicha siqilib, temperaturasi T_2 dan T_1 gacha ko‘tariladi. Oxirgi jarayonda ishchi jism 2-1 bo‘yicha izotermik siqiladi va isitkichga q_1 issiqlik uzatiladi. Shunday qilib, teskari siklni amalga oshirish uchun ℓ ish sarflab, isitkichga

$$q_1 = q_2 + \ell \text{ issiqlik uzatiladi.}$$

Teskari sikl bo‘yicha ishlaydigan mashinalar sovitish mashinalari deb aytildi. Scvitish mashinalarining sovitish koeffitsienti:

$$\varepsilon = q_2 / (q_1 - q_2) = q_2 / \ell \quad (3.8)$$

yoki teskari Karko sikli uchun

$$\varepsilon = T_2 / (T_1 - T_2) \quad (3.9)$$

Xullas, Karko teoremasiga muvofiq ikkita issiqlik manba orasida amalga oshiriladigan har qanday qaytar sikl termik F.I.K. ning kat-

taligi bu siklda ishlataladigan ish jism xossalariiga bog'liq bo'lmaydi.

3.3. Entropiya

Entropiya (yunoncha, entroria – aylanish, o'zgarish) termodinamik tizimning holat funktsiyasidir.

Entropiya termodinamik tizim bilan tashqi muhitning o'zaro issiqlik almashinuvি jarayonning kechish yo'nalishini ifodalaydi.

Ideal gaz misolida entropiyani holat funktsiyasi ekanligini isbotlaylik.

$$dq = c_p dt - \nu dp \quad (3.10)$$

Tenglamani $1/T$ ga ko'paytiramiz

$$\frac{dq}{T} = c_p \frac{dT}{T} - \nu \frac{dp}{T} \quad (3.11)$$

$\nu/T = R/p$ ekanligidan:

$$\frac{dq}{T} = c_p \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p} \quad (3.12)$$

Tenglamani o'ng tomoni integrallanadi, ya'ni u qandaydir funktsiyaning to'liq differentsiyalidir. Shu funktsiyani s harfi bilan belgilaymiz. Shunday qilib quyidagicha yozish mumkin:

$$ds = dq/T = c_p \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p} \quad (3.13)$$

$$ds = dq/T; \quad ds = dQ/T \quad (3.14)$$

$$s = c_p \ln T - R \ln p + S_o \quad (3.15)$$

$$s = c_v \ln T + R \ln \nu + S_o \quad (3.16)$$

Shunday qilib, $ds = dq/T$ formula bilan aniqlanadigan holat parametri aniqlandi. S funktsiya ichki energiya va entalpiyaga o'xshab holat funktsiyasidan iborat ekan – uning qiymati holat parametrlari bilan bir qiymatda aniqlanadi. Klauzius kiritgan funktsiya S entropiya deb aytildi. Entropiya ekstensiv xossa bo'lib, u ham boshqa ekstensiv kattaliklarga o'xshab adiuvlik xossasiga ega. Solishtirma entropiya deb aytildigan quyidagi

$$S = \frac{S}{m} \quad (3.17)$$

kattalik modda massa birligining entropiyasidan iborat bo'ladi.

Holatning istalgan boshqa funktsiyasi kabi tizimning solish-tirma entropiyasi ham holatning istalgan ikkita parametric x , y ning funktsiyasi ko'rinishida tasavvur etish mumkin.

$$S = f(x, y). \quad (3.18)$$

Bu yerda x va y sifatida p va v , va T va hokazolar bo'lishi mumkin.

Tizimning entropiyasi turli qaytar jarayonlarda ortishi va kamayishi mumkinligi (3.11) munosabatdan ko'rinib turibdi: temperatura kattaligi T har doim musbat bo'lganligidan tizimga issiqlik berilganda ($dq > 0$) uning entropiyasining ortishi ($ds > 0$), issiqlik olinganda esa ($dq < 0$) uning entropiyasining kamayishi ($ds < 0$). (3.11) munosabatdan kelib chiqadi.

Qaytar jarayonda jism holati boshlang'ich holat 1 dan oxirgi holat 2 gacha o'zgarganda jism entropiyasining quyidagi

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{dq}{T} \quad (3.19)$$


kattalikka o'zgarishi ham (3.11) dan kelib chiqadi. Entropiya tushunchasi issiqlik dvigatellarining sikllarini analiz qilish uchun juda qulay bo'lgan holat diagrammasini kiritishga imkon beradi. Holat diagrammasida abtsissa bo'yicha entropiya, ordinata bo'yicha esa absolyut temperatura qo'yiladi (3.4-rasm).

Ixtiyoriy jarayon I-II ning egri chizig'ini Ts - diagrammada tasvirlaymiz.

(3.11) tenglamadan qaytar jarayonda

$$dq = T \cdot ds \quad (3.20)$$

ekanligi kelib chiqadi.



3.4-rasm.

Demak, qaytar jarayonda tizim olgan (yoki bergen) issiqlik miqdori Ts - diagrammada jarayon egri chizig'i ostidagi yuza bilan tasvirlanadi.

Ts - diagrammaning qulayligi shundaki. siklda keltirilgan va olingan issiqlik miqdori ham siklni amalga oshirish natijasida olingan ish (yoki agar sikl teskari bo'lsa, sarflangan ish) unda yaqqol tasvirlanadi.

3.4. Termodinamika ikkinchi qonunining talqini

Termodinamikaning birinchi qonuni energiyaning saqlanish va aylanish jarayonini miqdoriy tomondan tavsiflaydi. Termodinamikaning ikkinchi qonuni bu jarayonlarning sifat tomonini tavsiflaydi. Termodinamikaning birinchi qonuni biron ta jarayonning energetik balansini tuzish uchun zarur bo'lgan barcha

ma'lumotlarni beradi, lekin u, biron ta jarayonning sodir bo'lishi yoki bo'lmasligi haqida hech qanday ma'lumot bermaydi.

Termodinamikaning ikkinchi qonuni ham, birinchi qonun kabi tajriba asosida ta'riflanganligini ta'kidlab o'tish lozim. Termodinamikaning ikkinchi qonunini umumiyl ko'rinishda quyidagicha ta'riflash mumkin:

O'z-o'zidan sodir bo'ladigan har qanday jarayon qaytmas jarayondir. Ikkinci qonunning barcha boshqa ta'riflari bu umumiyl ta'rifning xususiy hollaridan iborat.

Har xil olimlar termodinamikaning ikkinchi qonuniga turlicha ta'rif berganlar.

Shu ta'riflar haqida qisqacha ma'lumot beraylik.

1. Sadi Karko (1824-yilda) quyidagi ta'rifni berdi: "Termodinamik tizim ish bajara olishi uchun kamida turli temperaturali ikki manba zarur. Issiqlik dvigatellari F.I.K. $\eta > 1$ bo'la olmaydi".

2. R. Klauzius (1850-yilda) quyidagi ta'rifni taklif etdi: "Issiqlik ancha sovuq jismdan ancha issiq jismga o'z-o'zidan o'ta olmaydi".

3. V. Tomson (Lord Kelvin) 1851-yilda quyidagi ta'rifni taklif etdi: "Jonsiz material agent yoramida moddaning qandaydir mas-sasidan uni atrofdagi predmetlardan eng sovug'ining temperatura-sidan past temperaturagacha sovitish yo'li bilan mexanikaviy ish olib bo'lmaydi".

4. M. Plank quyidagi ta'rifni taklif etdi: "Barcha ishi biron ta yukni ko'tarish va issiqlik manbaini sovitishdan iborat bo'lgan davriy ishlaydigan mashina qurib bo'lmaydi".

5. V.F. Osvold quyidagi ta'rifni taklif etdi: "Ikkinci tur abadiy Dvigatelni, (faqatgina bitta issiqlik manbai hisobiga ishlaydigan) qurib bo'lmaydi".

Shuni aytib o'tish lozimki, ikkinchi tur abadiy dvigatelinig mavjud bo'lishi termodinamikaning birinchi qonuniga qarshi bo'lmaydi. Haqiqatan ham bu Dvigatelda ish hech narsadan emas, balki issiqlik manbaining ichki energiyasi hisobiga bajarilgan

bo'lur edi. Issiqlik jarayonlarining o'ziga xos muhim xususiyatini ta'kidlab o'tish zarur. Mexanik ishni, elektrik ishni, magnit kuchlarining ishini va hokazolarini qoldiqsiz, batamom to'la issiqlikka aylantirish mumkin. Issiqlikka kelsak, davriy takrorlanadigan jarayonda uning bir qismigina mexanik va boshqa turlardagi ishga aylanishi mumkin: uning boshqa qismi muqarrar ravishda sovuq manbaga berilishi kerak.

3.5. Eksergiya

Tizim muvozanatda bo'lмаган holatdan muvozanatdagi holatga o'tayotganda bajarishi mumkin bo'lgan eng katta ishni olish uchun tizimda bo'layotgan barcha jarayonlar to'la qaytar bo'lishi kerak. Shuning uchun tizim bajara oladigan maksimal foydali ishning qiymatini aniqlash (ayrim hollarda tizimning ish bajara olishini aniqlash ham deydilar) juda muhim vazifadir. Ma'lumki, izolyatsiyalangan tizim faqat muvozanatda bo'lмаган holatda bo'lgandagina ish bajara oladi. Muvozanatdagi holatga erishgandan so'ng u ish bajara olmaydi. Karno siklida maksimal ishni faqat ishchi jism temperaturasi issiq manba temperaturasiga teng bo'lganda va ishchi jismning eng past temperaturasi sovuq manba temperurasiga teng bo'lganda, ya'ni qaytar jarayonlar sodir bo'lganda olish mumkin. Bundan ko'rinish turibdiki, tizim muvozanat bo'lмаган holatdan muvozanat holatiga o'tishida, maksimal ishni faqat qaytar adiabat va izotermik jarayonlar amalga oshgandan olish mumkin.

Endi, ko'rib chiqilayotgan tizim bajarishi mumkin bo'lgan maksimal ish tushunchasini birmuncha yaxshi roq aniqlab olamiz.

Aytaylik ishchi jism va muhit izlyatsiyalangan adiabatik tizim bo'lsin. Demak unga issiqlik keltirilmaydi va olib ketilmaydi ya'ni $Q=0$. Tizimni boshlang'ich ichki energiyasini U^1 va oxirisini U^{11} bilan belgilaymiz.

U holda termodinamikaning birinchi qonuniga asosan:

$$U^{11} - U^1 + L = Q = 0. \quad (3.21)$$

Ko'rib chiqilayotgan tizim ta'rifiga ko'ra berk tizim bo'lganligidan tizim ishni faqat o'z ichki energiyasining kamayishi hisobiga bajarishi mumkin:

$$L = U^1 - U^{11} \quad (3.23)$$

Tizimning ichki energiyasi additiv kattalikdir, shuning uchun u muhit va ish manbaisining ichki energiyalaridan tashkil topgan bo'ladi. Muxitning boshlang'ich va oxirgi holatdagi ichki energiyasini U_{01} va U_{02} bilan, ish manbaini boshlang'ich va oxirgi holatdagi ichki energiyasini mos ravishda U_1 va U_2 bilan belgilaylik, u holda.

$$U^1 = U^1 + U_{01} \text{ va } U^{11} = U_2 + U_{02}$$

va

$$L = U_1 + U_{01} - U_2 - U_{02} \text{ yoki } L = (U_1 - U_2) + (U_{01} - U_{02}) \quad (3.24)$$

Ishchi jism muhit bilan issiqlik almashinishi va muhit bosimiga qarshi ish bajarishi mumkin. Q_o bilan ishchi jismdan muhitga berilgan issiqliknini, L_o bilan muhit ustida bajarilgan ishni belgiliaylik.

U holda

$$U_{02} - U_{01} = Q_o + L_o \quad (3.25)$$

Muhit bosimi o'zgarmas bo'lgani uchun

$$L_o = p_o(V_2 - V_1)$$

Bu yerda V_1 va V_2 – ishchi jismni boshlang'ich va oxirgi hajmlari.

U holda:

$$U_{01} - U_{02} = -Q_o - p_o(v_2 - v_1) \quad (3.26)$$

Muhitning ichki energiyasining o'zgarishini (3.26) tenglamadan (3.25) tenglamaga qo'yib, quyidagini aniqlaymiz:

$$L = (U_1 - U_2) - Q_o - p_o (V_2 - V_1) \quad (3.27)$$

Muhitga uzatilgan issiqlik miqdori Q_o muhit temperaturasi T_o bilan, muhit entropiyasining o'zgarishi ko'paytmasiga teng:

$$Q_o = T_o (S_{02} - S_{01}) \quad (3.28)$$

(3.28) tenglamani (3.27) tenglamaga qo'yamiz.

$$L = (U_1 - U_2) - T_o (S_{02} - S_{01}) - p_o (V_2 - V_1) \quad (3.29)$$

(3.29) tenglama muvozanatda bo'limgan holatdan muvozanat holatga o'tishda izolyatsiyalangan sistema bajargan foydali ishning qiymatini beradi, chunki bajarilgan barcha ishdan bu ishning muhitni siqishga ketgan va binobarin, bizning ixtiyorimizga ko'ra foydalanib bo'lmaydigan qismi $p_o (V_2 - V_1)$ ayrıldi.

Izolyatsiyalangan tizimning maksimal foydali ishi (ish bajara olishi) kattaligini topish uchun qaytar jarayonlarning o'tishi natijasida izolyatsiyalangan tizim entropiyasi o'zgarmaydi degan holdan foydalanish zarur.

$$S_{02} - S_{01} = S_1 - S_2 \quad (3.30)$$

Bu yerda S_1 va S_2 – ishchi jismning boshlang'ich va oxirgi holatdagi entropiyasi.

(3.29) va (3.30) tenglamalarni hisobga olib, izolyatsiyalangan tizimning maksimal foydali ishi uchun quyidagi ifodani yozish mumkin:

$$L_{foyd}^{maks} = (U_1 - U_2) - T_o (S_1 - S_2) + P_o (V_1 - V_2) \quad (3.31)$$

Bu munosabatdan ko'rinish turibdiki, tizimning maksimal foydali ishining kattaligi ish manbaining bosqlang'ich parametrlari va muhit parametrlari bilan bir qiymatda aniqlanadi. Tizimdan maksimal foydali ishdan kattaroq ish olish mumkin emas. Ish manbaini ish bajara olish qobiliyatidan to'liq foydalanish uchun $p_o = p_2$ va $T_o = T_2$ bo'lishi kerak. Bunday holda ish jismining qolgan barcha parametrlari muhit parametrlari bilan aniqlanadi; ya'ni

$$U_2 = U_o \text{ va } V_2 = V_o.$$

U holda (3.23) tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

$$L_{foyd}^{maks} = (U_1 - U_0) - T_o(S_1 - S_0) + P_o(V_1 - V_0)$$

yoki

$$L_{foyd}^{maks} = (H_1 - H_0) - T_o(S_1 - S_0) \quad (3.32)$$

Bu yerda N_o va S_o – tashqi muhit bilan muvozanatda turgan ishchi jismning entalpiyasi va entropiyasi. (3.24) tenglamada $(N_1 - N_0)$ ishchi jismni qaytar adibatik jarayonda bajargan tashqi foydali ishi, $T_o(S_1 - S_0)$ esa, ishchi jismni qaytar izotermik jarayonda bajargan tashqi foydali ishi. Demak yuqorida aytib o'tilganidek, ishchi jism holati boshlang'ich holatdan atrof-muhit holatigacha o'zgarganda, maksimal foydali ish qaytar adibatik va izotermik jarayonlarni amalga oshirilganda olinači.

(3.32) formuladan aniqlangan maksimal foydali ishni ish jismini ish bajara olishi yoki ekseryasi deb aytildi. Keyingi paytlarda termodinamik jarayonlarni tadqiqot etishda ekseryya tushunchasidan keng foydalaniłmoqda.

Ekseryya yordamida tadqiqot uslubiga ekseryetik tadqiqot uslubi deb aytildi.

Umuman olganda solishtirma ekseryya L deb, qaytar termodinamik jarayonda tizim boshlang'ich holatdan atrof-muhit holatigacha o'zgarganda issiqlikni yoki ishchi jismni solishtirma ish bajara olishiga aytildi.

Bunday qaytar jarayonni ikki qaytar: adiabatik (ishchi jism temperaturasi T_o dan muhit temperaturasi T_o gacha o'zgaradi) va izotermik (adiabatik jarayon oxiridagi bosim muhit bosimi P_o gacha o'zgaradi) jarayonlar orqali amalga oshirish mumkin. Shuning uchun ishchi jism ekseryiyasini (3.32) formuladan 1 kg ishchi jism uchun quyidagicha aniqlash mumkin:

$$L = (h_1 - h_0) - T_o(s_1 - s_0) \quad (3.33)$$

Agar birorta jarayonda ishchi jismning oxirgi parametrlari muhit parametrlaridan farq qilsa, u holda bu jarayonda olingan xaqiqiy ish jarayonni boshi va oxiridagi ekseryalalar farqi bilan aniqlanadi, ya'ni:

$$L_{xag} = L_1 - L_2.$$

Ma'lumki, maksimal foydali ishni qaytar Karno siklini boshlanguich temperaturadan muhit temperaturasigacha amalga oshirilganda olish mumkin, u holda:

$$d \ell q = dq \eta_t^{Karno} = dq (1 - T_o / T) \quad (3.34)$$

yoki jami jarayon uchun

$$\ell q = \int_1^2 (1 - T_o / T) d q = (1 - T_o / T_y) q_{1-2}$$

bu yerda ℓ_q – issiqlik ekseryiali;

T_y – jarayonning o'rtacha temperaturasi.

Izolyatsiyalangan tizimda sodir bo'ladigan jarayonlarning qaytmas jarayon bo'lishi natijasida issiqliknинг ish bajara oluvchanligining yo'qotishlari kuzatiladi.

Demak, jarayonlarni qaytuvchanlik darajasini tavsiflaydigan eksvergyetik F.I.K. tushunchasini kiritish mumkin.

Eksergetik f.i.k. quyidagiga teng:

$$\eta_t = 1 - \Delta \ell / \ell_1 \quad (3.35)$$

Bu yerda $\Delta \ell$ – keltirilgan va olib ketilgan ekseryalalar farqi; ℓ_1 – keltirilgan ekseryiya. Bu kattalik orqali har qanday issiqlik apparatini termodinamik mukammaligini aniqlash mumkin.

3.6. Termodinamikaning uchinchi qonuni

Mutlaq nol haroratiga yaqin past haroratlarda turli moddalarning xususiyetlarini o'rganish haqiqiy moddalarning xatti-harakatlarida quyidagi muhim namunani ko'rsatadi: mutlaq nol haroratda, tananing muvozanat holatidagi entropi, tananing holatini tavsiflovchi harorat, hajm va boshqa parametrlerarga bog'liq emas, ya'ni $T \rightarrow 0$ ga teng

$$S = S_0 \quad (3.36)$$

Bir qator eksperimental faktlar umumlashtirilishi va termodinamiğin birinchi yoki ikkinchi qonunlaridan to'g'ridan-to'g'ri kelmagan ushbu natija Nernst termal teoremasining tarkibiy qismidir.

Termal teoremadan shundan kelib chiqqan holda, $T (\partial s / \partial T)_v$ va $T (\partial s / \partial T)_p$ haroratiga teng ravishda issiqlik quvvati c_v va c_p ning harorati $T \rightarrow 0$ tenglamalariga teng $(\partial s / \partial T)_v$ va $(\partial s / \partial T)_p$ yo'qotadi. Odatda $T \rightarrow 0$ da har qanday jarayonning issiqlik quvvati nol bo'ladi: $c_x = t (\partial s / \partial T)_x$. (3.34) teng bo'lgan $(\partial s / \partial p)_T$ teng bo'lgan lotin $(\partial s / \partial T)_p$ (va natijada, termal kengayish koefitsienti) xuddi shu tarzda $T \rightarrow 0$ da yo'qoladi.

Qanday holatda suyuq yoki qattiq moddalar, sof moddalar yoki kimyoviy birikmalar shaklida, moddalar mavjud emas, $T \rightarrow 0$ da termal teoremga ko'ra uning entropiyasi, agar ushbu modda har birida termodinamik muvozanatda bo'lsa, xuddi shunday qiyomatga ega.

Masalan, $T \rightarrow 0$ da har qanday moddaning suyuqlik va qattiq holatining entropikasi teng bo'ladi va 1 kmol A va 1 kmol B moddasidan iborat aralashmaning entropi A va B moddalarining 1 kmol kimyoviy tarkibiga kiradi.

$T \rightarrow 0$ da entropianing barqarorligi mutlaq nolga teng bo'lgan harorat dQ har doim nol bo'ladi, ya'ni izotermalarning har biri adiabat $S = S_0$ ga to'g'ri keladi degan ma'noni anglatadi.

Shunday qilib, $T \rightarrow 0$ da joylashgan har qanday izotermik tizim adyabatik tizim kabi ishlaydi va atrofdagi organlardan issiqlikni so'rasdan va ularga issiqlik bermasdan faqat ichki energiya hisobidan ishni bajarishi mumkin, aksincha, har qanday adyabatik tizim bu sohada farq qilmaydi izotermikdan.

Undan keyin, tananing adyabatik kengayishi natijasida mutlaq nol haroratga erishish mumkin emas. Xuddi shu tarzda, haroratning mutlaq nolga va organizmdan issiqlikni yo'qotish yo'li bilan erishish mumkin emas, chunki $T \rightarrow 0$ har bir davlat har qanday davlat o'zgarishi jarayonida entropiyaning doimiy qiymatini saqlaydi, atrof-muhitga issiqlik berishni to'xtatadi. Plank, mutlaq nohing temperaturasida, muvozanat holatidagi barcha moddalarning entropi, ya'ni $S_0=0$; Bu tushuncha termodinamikaning uchinchi qonunining mazmuni.

$T_0=0$ haroratiga nisbatan ancha oldinroq bosib chiqadigan kichiix gaz bosimiga teng bo'lgan oddiy gazlar konferensiyaga kelishiga qaramay, termodinamikaning uchinchi qonuniga binoan, asosan, yengil tizimlarga, ya'ni qattiq va suyuq jismrlarga (barcha moddalar Helium II $T \rightarrow 0$ da suyuqlik bo'lib qoladi va barchasi yuqori haroratlarda qattiq holga tushadi).

Quyidagi muhim natijalar termodinamikning uchinchi qonunidan kelib chiqadi: haroratning mutlaq noliga yaqin, tananing muvozanat holatini tavsiflovchi barcha termodinamik miqdorlar haroratga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun, xususan, barcha termodinamik funksiyalarning temperaturasi, masalan, entropiya, ichki energiya, entalpiya va boshqalar, shuningdek, $T \rightarrow 0$ kabi bosim va hajmning qisman teriblari paydo bo'ladi.

Termodinamiğin uchinchi qonuni moddalarning kvant xususiyatlarining makroskopik ko'rinishidir; Bu tabiat qonuni.

Termodinamikaning uchinchi qonuniga asosan, termodinamik funksiyalarning mutlaq qiymati issiqlik quvvatining ma'lum qiymatidan hisoblanishi mumkin. Masalan, berilgan harorat va bosimdag'i tananing entropi va entalpi qiymatlari quyidagi tenglamalar bilan aniqlanadi:

$$s(p, T) = \int_0^T \frac{c_p(p, T)}{T} dT \quad (3.37)$$

$$i(p, T) = \int_0^T c_p(p, T) dT + i_0 \quad (3.38)$$


Bundan tashqari, c_p ma'lum bir bosim qiymatida olinadi.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, past haroratlarda issiqlik hajmi c_p quyidagicha ifodalanishi mumkin:

$$c_p = T^m (a + bT + cT^2) \quad (3.39)$$

u erda m ijobiy o'zgaruvchan va a, b, c koeffitsientlari bosim funktsiyalari; $m = 3$ kristalli tana uchun.

Shakl. 3.5 haroratning funksiyasi sifatida ba'zi bir qattiq moddalarning issiqlik quvvatini ko'rsatadi.



3.5. - rasm

Yuqorida keltirilgan ifodani ishlatalish uchun, haroratning mutlaq nol darajasiga erishib bo'lmaydi. Tananing ushbu qayta-

riladigan adiyabatik sovishini nazarda tutingki, bundan keyin ham tushunarli bo'lishi haroratning eng katta pasayishiga olib keladi, ya'ni bu sovutishning eng samarali usuli hisoblanadi. Tananing dastlabki holatini p_i va T_i parametrlari bilan aniqlang, so'ngra bu holatda uning entropi quyidagicha bo'ladi.

$$S_1 = \int_0^{T_i} \frac{c_p(p=p_i, T) dT}{T} \quad (3.40)$$

Orqaga aylanadigan adiyabatik jarayonda tananing entropi o'zgarmaydi, ya'ni $S = S_1$. Shuning uchun, ushbu jarayonning har qanday nuqtasida quyidagilar bo'lishi kerak:

$$S_1 = \int_0^{T_i} \frac{c_p(p=p_i, T) dT}{T} \quad (3.40)$$

$T=0$ da chap tomondagi integral yo'qoladi, agar haroratning mutlaq nol darajasiga erishish mumkin bo'lsa. O'ng tomonning ajralmas qismi nolga teng bo'lishi kerak, bu mumkin emas. chunki har bir so'nggi haroratda c_p nol va musbat emas. Bu mutlaq nol haroratning yetishmasligini nazarda tutadi. Shu asosda termodinamikaning uchinchi qonuni ko'pincha quyidagicha ifodalanadi: tanani absolyut haroratni nolga hech qanday vosita bilan sovutish imkon emas, ya'ni mutlaq harorat nolga erishish mumkin emas. Biroq, bu, $T=0$ ga yaqin bo'lgan haroratni o'zboshimchalik bilan olish mumkin emas degani emas.

Mutlaq nol issiqligining mavjud emasligi haqidagi bayonot termodinamikaning ikkinchi qonuni bilan bog'liq emas. Oxirgi bayonotdan faqat issiqlik energiyasini qabul qiluvchining mutlaq nol haroratiga ega bo'lgan Carnot issiqlik dvigatelining imkoniyati yo'q.

Natijada, ideal gazlar Nernst termal teoremasini qondirmaydilar. Haqiqatan ham, ideal gaz uchun, lotin $(\partial p / \partial T)_V R/V$,

$T=0$ da, u yo'qolmaydi, chunki u termal teoremga muvofiq bo'lishi kerak. Xuddi shu tarzda, issiqlik quvvati c_p va c_v o'rtasidagi farq $T=0$ ga teng bo'lib, termal teoremde talab qilinganidek, lekin gaz sobit R.

Ideal xususiyatlar, ya'ni juda kam uchraydigan gazlar va termal teorema orasidagi farq, Klapeyron – Mendeleyev tenglamasining past haroratlarda qo'llanilmasligi bilan bog'liq. Kam haroratlarda, kamdan kam gazlar Klapeyron – Mendeleyev tenglamasiga bo'ysunmaydi, lekin kvant ta'sirini (gaz dezeneransiyasini) hisobga olgan murakkab davlat tenglamasi.

Ideal holatdagi har qanday gazning entropiyasini $T = 0$ da va ma'lum bir bosimdagи ushbu moddaning zichyashgan fazasidan ketma-ket izocharik o'tishni juda kam uchraydigan gaz shaklidagi moddaning ma'lum bir holatiga qarab baholash mumkin; bu o'tish davridagi ishtirokchilarning har birida entropiya o'zgarishlarining summasi gazning entropiyasini istalgan qiymatini ideal holatda beradi.

Nazorat uchun savollar:

1. Aylanma sikl deb qanday siklga aytildi?
2. To'g'ri sikl.
3. Teskari sikl.
4. Karno sikli.
5. Karno teoremasi.
6. Karno siklining F.I.K. nimaga bog'liq?
7. Entropianing mohiyati.
8. Entropiya qanday parametrarga bog'liq?
9. Ixtiyoriy siklda entropiyani aniqlash formulasi.
10. Termodinamika ikkinchi qonunining mohiyati nimadan iberat?
11. Karno ta'rifi.
12. Plank ta'rifi.
13. Ikkinci tur abadiy dvigatelni nima uchun yaratib bo'lmaydi?
14. Karno sikli Pv – va Ts – diagrammada qanday tasvirlanadi?
15. Eksergiya.

4-BOB

IDEAL GAZLARNING TERMODINAMIK JARAYONLARI

4.1. Termodinamik jarayonlarni o'rganish yo'llari

Termodinamikaning birinchi qonuni issiqlik miqdori, ichki energiyaning o'zgarishi va tashqi kuchlarga qarshi bajarilgan foydali ish o'rtasidagi munosabatni belgilaydi. Jismga uzatilayotgan yoki undan olib ketilayotgan issiqlik miqdori jarayonning turiga bog'liq bo'ladi.

Asosiy termodinamik jarayonlar quyidagilardan iborat:

1. O'zgarmas hajmda kechadigan izoxorik jarayon.
2. O'zgarmas bosimda kechadigan izobarik jarayon.
3. O'zgarmas temperaturada kechadigan izotermik jarayon.
4. Tashqi muhit bilan issiqlik almashmagan holda kechadigan adiabatik jarayon.

5. Yuqoridaagi termodinamik jarayonlarni umumlashtirgan politrop jarayon.

Politrop jarayonda tizimning issiqlik sig'imi o'zgarmas bo'ladi.

Barcha jarayonlarni o'rganishda umumiyl uslub qo'llanilib, uning mohiyati quyidagidan iborat:

1. Jarayonning pV va Ts diagrammadagi egri chiziq tenglamasi keltirib chiqariladi;
2. Ishchi jismning holat parametrlari orasidagi bog'lanish aniqlanadi.

3. Quyidagi formulalar orqali ichki energiyaning o'zgarishi aniqlanadi:

$$\Delta u = u_2 - u_1 = \int_{t_1}^{t_2} c_v dt = c_{vm} / t_2 - c_{vm} / t_1 \Delta$$

yoki sig'im o'zgarmas bo'lganda:

$$u_2 = u_1 + c_v(t_2 - t_1)$$

4. Tizimning kengayish ishi quyidagi tarzda aniqlanadi:

$$\tau = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

5. Termodynamik jarayonning issiqlik miqdori quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$q_{i,2} = \int_{t_1}^{t_2} c_v dt = c_{pm} / t_2 - c_{pm} / t_1;$$

6. Jarayonda entelpiyaning o'zgarishi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$h_2 - h_1 = c_{pm} / t_2 - c_{pm} / t_1;$$

yoki o'zgarmas sig'im uchun

$$h_2 - h_1 = c_p(t_2 - t_1);$$

7. Ideal gazning entropiyasini o'zgarishini quyidagi formulalar yordamida aniqlaymiz:

$$s_2 - s_1 = c_v \ln T_2 / T_1 + R \ln V_2 / V_1$$

$$s_2 - s_1 = c_p \ln T_2 / T_1 - R \ln P_2 / P_1$$

Tekshirilayotgan barcha jarayonlar, qaytar jarayonlar ekanligini ta'kidlab o'tamiz.

4.2. Izoxorik jarayon

Izoxorik jarayonga yopiq idishda gazning isishi yoki sovishi misol bo'la oladi.

O'zgarmas hajmda kechadigan jarayonga izoxorik jarayon (d $v=0$, yoki $v=\text{const}$) deb aytildi. Jarayon egri chizig'i izoxora deb aytildi. 4.1-rasmida jarayonning $p v$ - va $T s$ - diagrammalari tasvirlangan.


Ideal gazning holat tenglamasi:

$$p v = RT \text{ dan} \\ v = \text{const} \text{ uchun}$$


$$p/T = R/v = f(v) = \text{const}$$

Izoxorik jarayonda bosimlar nisbati absolyut temperaturalar nisbatlariga teng bo'ladi, ya'ni bosim o'zgarishi bu jarayondagi absolyut temperatura o'zgarishiga to'g'ri proportionaldir.

$$p_1/p_2 = T_1/T_2 \quad (4.1)$$



a)



b)

4.1-rasm. Gaz holatini izoxorik jarayonda o'zgarishining Pv - va Ts - diagrammalari

Izoxorik jarayonda gaz hajmining o'zgarishi $d v = v_2 - v_1 = 0$, bo'lganligidan

$$\ell = \int_{v_1}^{v_2} p dv = 0 \quad (4.2)$$

Ya'ni, izoxorik jarayonda gaz ish bajarmaydi. Termodinamikaning birinchi qonunini $d\ell = 0$ hol uchun yozamiz:

$$dq_v = du_v = c_v dt \quad (4.3)$$

Sig'im o'zgarmas bo'lganda:

$$q_{v,1 \rightarrow 2} = \int_{t_1}^{t_2} c_v dt = c_v (t_2 - t_1) = u_2 - u_1 \quad (4.4)$$

Demak, tizimga berilgan dq issiqlik miqdori shu tizim ichki energiyasining o'zgarishiga sarflanar ekan.

Sig'im o'zgaruvchan bo'lganda:

$$q_{v,1 \rightarrow 2} = u_2 - u_1 = c_{vm} \int_0^{t_2} t_2 - c_{vm} \int_0^{t_1} t_1 \quad (4.5)$$

4.1-rasmdan ko'rinish turibdiki, izoxorik jarayon bosim ortishi bilan kechsa, demak tizimga issiqlik keltiriladi va ishchi jismning ichki energiyasi va temperaturasi ortadi.

Agar izoxorik jarayonda bosim kamaysa, u holda issiqlik olib ketiladi va ichki energiya hamda temperatura kaimayadi. Izoxorik jarayon uchun entropiyaning o'zgarishini quyidagi tenglamadan aniqlaymiz.

$$s_2 - s_1 = c_v \ln T_2 / T_1 + R \ln v_2 / v_1$$

lekin $v=\text{const}$ uchun $\ln v_2/v_1=0$.

Shuning uchun

$$s_2 - s_1 = c_v \ln T_2 / T_1 = c_v \ln p_2 / p_1 \quad (4.6)$$

Demak, izoxorik jarayonda gaz ish bajarmaydi. Unga uzatilgan dq issiqlik miqdori termodinamik tizim ichki energiyasining o'zgarishiga sarflanadi.

4.3. Izobarik jarayon

O'zgarmas bosim ostida kechadigan termodinamik jarayon-larga izobarik jarayon ($p=\text{const}$) deyiladi. Jarayonning grafigi 4.2-rasmida tasvirlangan.

Jarayon egri chizig'i izobara deb aytildi. Har ikkala holat uchun jarayonning holat tenglamalarini yozamiz:

$$p_1 v_1 = RT_1; p_2 v_2 = RT_2$$

$p=\text{const}$ uchun

$$v_1/v_2 = T_1/T_2 \quad (4.7)$$

Bundan shu narsa kelib chiqadiki, gaz temperaturasi qanchalik yuqori bo'lsa, uning solishtirma hajmi shunchalik katta bo'ladi (ya'ni zichligi shunchalik kichik bo'ladi).


Izobarik jarayonda tizimning kengayish ishi quyidagi tarzda aniqlanadi:

$$\ell_p = \int_{v_1}^{v_2} p d\nu = p \int_{v_1}^{v_2} d\nu = p(v_2 - v_1) \quad (4.8)$$

yoki

$$\ell_p = R(T_2 - T_1) = R\Delta T \quad (4.9)$$

Oxirgi tenglamadan ko'rinib turibdiki, agar $\Delta T=1^\circ$ bo'lsa, $\ell_p=R$ bo'ladi.



4.2-rasm. Gaz holatini izobarik jarayonda o'zgarishining $Pv - va$ Ts - diagrammalari.

Shundan ko'rinib turibdiki, agar temperaturalar farqi 1° bo'lsa, universal gaz doimiysi izobarik jarayonda tizimning bajargan ishini tavsiflar ekan.

Izobarik jarayon uchun termodinamikaning birinchi qonunini ($p=\text{const}$, yoki $dp=0$) yozamiz:

$$dq_p = c_p dt = dh \quad (4.10)$$

Demak, izobarik jarayonda tizimga keltirilgan issiqlik miqdori ($p=\text{const}$) quyidagi teng:

$$q_{p,1 \rightarrow 2} = \int_{t_1}^{t_2} c_p dt = c_p (t_2 - t_1) = h_2 - h_1, \quad (4.11)$$

Sig'im o'zgaruvchan bo'lsa:

$$q_{p,1 \rightarrow 2} = \frac{c_{pm}}{t_2} / t_2 - \frac{c_{pm}}{t_1} / t_1 = h_2 - h_1 \quad (4.12)$$

Izobarik jarayonda tiziimga uzatilgan issiqlik miqdori entalpiyaning o'zgarishiga teng ekan. Demak, izobarik jarayonda termodinamik tiziimga uzatilgan issiqlik miqdori asosan shu tizim ichki energiyasining ortishiga va oz qismi tashqi mexanik ish bajarishga sarf bo'lar ekan.

Izobarik jarayon uchun sig'im o'zgarmas bo'lganda entalpiyaning o'zgarishi quyidagi tenglama orqali aniqlanadi:

$$s_2 - s_1 = c_p \ln T_2 / T_1 - R \ln p_2 / p_1$$


lekin, $p=\text{const}$ uchun $\ln p_2 / p_1 = 0$.

Shuning uchun

$$s_2 - s_1 = \int_{T_1}^{T_2} (c_p / T) dT = c_p \ln T_2 / T_1 = c_p \ln v_2 / v_1 \quad (4.13)$$

(4.6) va (4.13) tenglamalarni taqqoslashdan ko'rinib turibdiki, agar temperaturalar T_1 dan T_2 gacha o'zgarganda $\Delta s_p > \Delta s_v$ bo'ladi, chunki $s_p > s_v$.

Shu sababli izoxora grafigi izobaraga nisbatan tikroq bo'ladi (4.3-rasm).



4.3-rasm. Izoxorik va izobarik jarayonlarning Ts-diagrammasi.

Demak, termodinamik tizimlarga bir xil miqdorda issiqlik energiyasi berilsa ham, entropiyaning o'zgarishi izoxorik jarayonda izobarik jarayonga nisbatan tezroq o'zgaradi.

4.4. Izotermik jarayon

O'zgarmas ($T=const$) temperaturada sodir bo'ladigan termodinamik jarayon izotermik jarayon deyiladi. Boyl-Mariott qonuniga asosan $T=const$. Izotermik jarayonning Pv koordinatalari diagrammasi giperboladan, Ts -koordinatadagi diagrammasi obtsissa o'qiga parallel chiziqdan iborat (4.4-rasm).

Tizim xolatlarining tenglamalarini quyidagicha yozish mumkin.

$$p_1 v_1 = RT_1; \quad p_2 v_2 = RT_2.$$

$$T=const \text{ bo'lganligi uchun } T_1 = T_2.$$

Boyl-Mariott qonuning ifodasi tizim holat tenglamalarining nisbatidan topiladi.

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{v_2}{v_1} \text{ yoki } p_1 v_1 = p_2 v_2 \dots p_n v_n = const \quad (4.14)$$


Demak, o'zgarmas temperaturadagi berilgan gaz massasi bosimining hajmiga ko'paytmasi o'zgarmas kattalikdir.

Jarayonning ishini gazning kengayish ishi $\ell = \int_{v_1}^{v_2} p dv$ orqali aniqlash mumkin.

Gazning holat tenglamasidan $p=RT/v$.

U holda

$$\ell_T = RT \ln \frac{v_2}{v_1} = RT \ln \frac{P_1}{P_2} \quad (4.15)$$



4.4-rasm. Gaz holatini izotermik jarayonda o'zgarishining Pv – va Ts – diagrammalari

Termodinamik tizimga uzatilgan issiqlik miqdorini termodinamikaning birinchi qonunini yozib, uning tahlilidan aniqlaymiz.

$$dq_T = c_v dt + pdv$$

Izotermik jarayonda $T = \text{const}$ bo'lganligi uchun $dT = 0$. Shu sababli $du = c_v dt$ ekanligidan, izotermik jarayonda ichki energiyaning o'zgarishi nolga teng, ya'ni

$$du = 0 \quad (4.16)$$

Demak, tizimga uzatilgan issiqlik miqdori tashqi ta'sir kuchiga qarshi mexanik ish bajarishga sarflanadi.

$$dq_T = d' n \quad (4.17)$$

Issiqlik miqdori Ts-diagrammada balandligi T va asosi Δs_T ga teng to'rtburchak yuziga teng, ya'ni $q_T = T \cdot \Delta s$. Izotermik jarayonda entropiyaning o'zgarishini quyidagi formuladan aniqlanadi.


$$\Delta s_T = R \ln \frac{v_2}{v_1} = R \ln \frac{p_1}{p_2} \quad (4.18)$$

U holda

$$q_T = T \cdot \Delta s_T = RT \ln \frac{v_2}{v_1} = RT \ln \frac{p_1}{p_2} \quad (4.19)$$

4.5. Adiabatik jarayon

Ish moddasi tashqi muhit bilan issiqlik almashmagan holda kechadigan termodynamik jarayon adiabatik jarayon deyiladi. Jarayonning egri chizig'i adiabata deyiladi (4.5-rasm).



4.5-rasm. Gaz holatini adiabatik jarayonda o'zgarishining Pv- va Ts - diagrammalari

Tashqaridan tizimga issiqlik uzatilmaydi va undan chiqarilmaydi, ya'ni $dq=0$. Real sharoitda real jarayonlar muvozanatda bo'la olmaydi, shuning uchun adiabatik jarayon bo'lishi mumkin emas.

Ammo tez kechadigan jarayonlarni adiabatik jarayon deb qarash mumkin.

Tashqaridan tizimga kiritilgan issiqlik miqdori $dq_A=0$ bo'lganligi uchun, shu tizim entropiyasining o'zgarishi $ds=dq_A/T=0$ bo'ladi. Demak, tizimda kechadigan jarayon adiabatik bo'lsa, bunday termodynamik tizimning entropiyasi o'zgarmasdir, ya'ni $s=\text{const}$. Adiabata tenglamasini keltirib chiqaraylik. Termodinamikaning birinchi qonuni tenglamasidan $dq=0$ bo'lganda:

$$c_p dT - v dp = 0 \text{ va } c_v dT + pdv = 0.$$

Birinchi tenglamani ikkinchisiga bo'lib, quyidagini hosil qilamiz:

$$\frac{c_p dT}{c_v dT} = -\frac{vd p}{pd v} \text{ yoki } k \frac{dv}{v} = -\frac{dp}{p}$$

Oxirgi tenglamani $k=\text{const}$ ($c_p=\text{const}$ va $c_v=\text{const}$) deb hisoblab integrallaymiz:

$$k \int_{v_1}^{v_2} dv/v = - \int_{p_1}^{p_2} dp/p \text{ va } k \ln v_2 / v_1 = \ln p_1 / p_2$$

yuqoridagi tenglamani potentsirlasak:

$$(v_2/v_1)^K = p_1/p_2 \text{ yoki } p_1 v_1^K = p_2 v_2^K$$

hosil bo'ladi.

U holda adiabata tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

$$pv^k = \text{const.} \quad (4.20)$$

Bunda $k = c_p/c_v$ – izobarik solishtirma issiqlik sig‘imini izexorik solishtirma issiqlik sig‘imidani necha marta kattaligini ko‘rsatuvchi koefitsient bo‘lib, u adiabata ko‘rsatkichi deyiladi. (4.20) munosabat Puassonning adiabata tenglamasi deb aytildi.

Adiabata tenglamasi (4.20) dan gaz holatining parametrлари орасидаги bog‘lanishni ifodalovchi adiabatik jarayon tenglamalarini keltirib chiqarish mumkin:

p va v o‘rtasida

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^k, \quad (4.21)$$

T va v o‘rtasida:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1}, \quad (4.22)$$

p va T o‘rtasida

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} \quad (4.23)$$

Adiabatik jarayonda gazning bajargan ishi ichki energiyaning o‘zgarishiga teng, ya’ni

$$du + pdv = 0 \text{ yoki } du = -pdv \quad (4.24)$$

Gaz hajmining ortishi natijasida uning bosimi va temperaturasi kamayadi, siqilganda esa aksincha. Bunday jarayon faqat gaz ichki energiyasining ortishi yoki kamayishi hisobiga sodir bo‘la oladi. Adiabatik jarayonda bajarilgan ishni termodinamikaning birinchi qonunidan keltirib chiqarish mumkin.

$$\gamma = \Delta u + \beta = 0.$$

$c_v = \text{const}$ da $\ell = -\Delta u = c_v (T_1 - T_2)$

$$\text{yoki } \ell = \frac{c_v}{R} (p_1 v_1 - p_2 v_2) \quad (4.25)$$

$c_v/R = c_v (c_p - c_v) = 1/(k-1)$ ekanligidan

$$\ell = \frac{1}{k-1} (p_1 v_1 - p_2 v_2) \text{ hosil qilamiz.} \quad (4.26)$$

Ushbu tenglamada $p_1 v_1 = R T_1$ va $p_2 v_2 = R T_2$ ekanligidan

$$\ell = \frac{p_1 v_1}{k-1} \left(1 - \frac{p_2 v_2}{p_1 v_1} \right) \quad (4.27)$$

lekin

$$\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{1}{k}} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1}{k}}$$

u holda

$$\ell = \frac{p_1 v_1}{k-1} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right] \quad (4.28)$$

Endi Pv – va Ts – diagrammalarda izoterma va adiabatining joylashuviga e'tibor beraylik (4.5-rasm). Izotermik jarayon bo'yicha gaz kengaysa, uning bosimi adiabataga nisbatan sekinroq, gaz siqilganda esa, adiabatik jarayondagiga nisbatan yana ham sekinroq o'zgaradi. Adiabatik jarayon grafigining tikligiga asosiy sabab, o'rganilayotgan gaz kengayganda uning ichki energiyasi va temperaturasi kamayadi, agar gaz siqilsa, uning hajmini kamayishi natijasida ichki energiyasi va temperaturasi ortadi.

4.6. Politrop jarayon

Tizim (ideal gaz)ning solishtirma issiqlik sig'imi ($c=\text{const}$) o'zgarmas bo'lgan termodinamik jarayon politrop jarayon deyladi. Jarayon egri chizig'i politropa deyiladi (4.6-rasm).

Termodinamik jarayon ta'rifidan ko'rinishi turi'diki, asosiy termodinamik jarayonlar: izotermik, izoxorik, izotermik va adiabatik jarayonlar o'zgarmas sig'inda kechsa, ular politrop jarayonning xususiy holi bo'ladi.

Politrop jarayonning issiqlik miqdori jarayon issiqlik sig'imi c va boshlang'ich hamda oxirgi holat temperaturalari farqi $t_1 - t_2$ ko'paytmasi orqali ifodalanishi mumkin.

$$q = c(t_2 - t_1) \text{ va } dq = cdT \quad (4.29)$$

Politrop jarayonning tenglamasini termodinamikaning birinchi qonuni tenglamasidan keltirib chiqarish mumkin:


$$dq = cdT = c_p dT - vdp \text{ va } dq = cdT = c_v dt + pdv$$

shu tenglamalardan:

$$(c - c_p) = -vdp \quad pdv$$

Tenglamaning chap tomonini n deb belgilasak, quyidagini hosil qilamiz:

$$(c - c_p) = n \text{ va } ndv = -dp \quad p$$



4.6-rasm. Gazlar holati o'zgarish jarayonlarining Pv – va Ts – diagrammalardagi hirlashgan grafigi.

hosil bo'lgan tenglamani integrallab quyidagi ko'rinishga keltiramiz:

$$n \lg v_2/v_1 = \lg p_1/p_2$$

yoki

$$pv^n = \text{const} \quad (4.30)$$

Hosil bo'lgan (4.30) tenglama politrop jarayon tenglamasi deyiladi.

$n = \frac{c - c_v}{c - c_p}$ politrop ko'rsatkichi. Demak, politrop jarayonagi

tizimning holat parametrlari o'zgarsa ham uning politrop ko'rsatkichi o'zgarmasdan qolar ekan.

Politrop jarayonni yuqorida qarab chiqilgan jarayonlarning umumlashgan holi deb qarash mumkin. Chunki, politrop ko'rsatkichi qiymatini $-\infty$ dan $+\infty$ gacha oraliqda o'zgartirib, izoxorik ($n=+\infty$), izobarik ($n=0$), izotermik ($n=1$) va adiabatik ($n=k$) jarayonlar tenglamalarini hosil qilish mumkin.

Politrop jarayon tenglamasi adiabatik jarayon tenglamasidan faqatgina n ning qiymati bilan farqlanishi tufayli, parametrlar orasidagi bog'lanish adiabat jarayon kabi bo'ladi:

$$p_2/p_1 = (v_1/v_2)^n; T_2/T_1 = (v_1/v_2)^{n-1}; T_2/T_1 = (p_2/p_1)^{\frac{n-1}{n}} \quad (4.31)$$

Politrop jarayonning issiqlik sig'imini (4.31) formuladan aniqlaymiz:

$$c = c_v [(n - k)/(n - 1)] \quad (4.32)$$

(4.32) tenglama n ning har qanday qiymati uchun jarayon issiqlik sig'imini aniqlash imkonini beradi. (4.32) tenglamaga yuqorida ko'rib chiqilgan jarayonlar uchun n ning qiymatini qo'ysak, u holda shu jarayonlarning issiqlik sig'imirini aniqlash mumkin:

izoxorik jarayonda $n=+\infty$, $c=c_v$;

izobarik jarayonda $n=0$, $c=kc_v=c_p$;

izotermik jarayonda $n=1$, $c=+\infty$;

adiabatik jarayonda $n=k$, $c=0$:

Politrop jarayonda kengayish ishi tenglamasi adiabatik jarayondagiga o'xshash bo'ladi:

$$\ell = \frac{1}{n-1} (p_1 v_1 - p_2 v_2) \quad (4.33)$$

$$\ell = \frac{R}{n-1} (T_1 - T_2) \quad (4.34)$$

$$\text{va} \quad \ell = \frac{p_1 v_1}{n-1} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right] \quad (4.35)$$

Politrop jarayonda ichki energiyaning o'zgarishi va issiqlik quyidagi formulalardan aniqlanadi.

$$\Delta u = c_v(t_2 - t_1)$$

$$q = c(t_2 - t_1) = c_v [(n - k)/(n - 1)] (t_2 - t_1) \quad (4.36)$$

Entropiyaning o'zgarishi ds esa quyidagicha aniqlanadi:

$$ds = \frac{dq}{T} = \frac{cdT}{T} = c_v \frac{n-k}{n-1} \frac{dT}{T}$$

$$ds = s_2 - s_1 = \int_1^2 ds = c_v \frac{n-k}{n-1} \int_1^2 \frac{dT}{T}$$

$$ds = c_v \frac{n-k}{n-1} \ln \frac{T_2}{T_1} \quad (4.37)$$

Politrop jarayonda entalpiyaning o'zgarishi:

$$h_2 - h_1 = c_p(t_2 - t_1) \quad (4.38)$$

Ts – diagrammada (4.6-rasm) politrop jarayon n ning qiyomatiga bog'liq ravishda turli xil egri chiziqlar bilan tasvirlanadi.

Politrop jarayonda ichki energiya qanday o'zgarishini ko'rib chiqaylik.

Izotermik jarayonda ($n=1$) ichki energiya o'zgarmaydi, ya'ni $u_2=u_1$. Izobarik kengayishda ($n=0$) ichki energiya ortadi. Izoxorik jarayonda ($n=-\infty$) issiqlik keltirilganda ichki energiya ortadi. Demak, izotermadan yuqorida joylashgan barcha kengayish jarayonlari, $n < 1$ va $n > 1$ bo'lgan siqish jarayonlari ichki energiyaning ortishi bilan kechadi. Izotermadan pastda joylashgan politrop jarayonlar, $n > 1$ da va $n < 1$ bo'lgan siqish jarayonlari ichki energiyaning kamayishi bilan kechadi.

Politrop jarayonlarda issiqlik ishorasi qanday o'zgarishini ko'rib chiqaylik.

n ko'rsatkichiga q, Δu va c ishoralarining bog'liqligi.

4.3-jadval.

Guruh	n	Gazlarning kengayishi		Gazlarning siqilishi		c
		Δu	q	Δu^1	q^1	
Birinchi	$0 \leq n \leq 1$	$\Delta u > 0$	$q > 0$	$\Delta u^1 < 0$	$q^1 < 0$	$c > 0$
Ikkinchi	$1 < n \leq k$	$\Delta u < 0$	$q > 0$	$\Delta u^1 > 0$	$q^1 < 0$	$c < 0$
Uchinchi	$k < n \leq \infty$	$\Delta u < 0$	$q < 0$	$\Delta u^1 > 0$	$q^1 > 0$	$c > 0$

Adiabatik jarayonda issiqlik keltirilmaydi va olib ketilmaydi. Izotermik ($n=1$), izobarik ($n=0$) kengayish jarayonlarida va izoxorik jarayonda ($n=-\infty$) issiqlik keltiriladi. Demak, adiabatadan yuqorida joylashgan kengayish jarayonlarida ($k > n > -\infty$) va $\infty > n > k$ bo'lgan siqish jarayonlarida ishchi jismga issiqlik keltiriladi.

$x > n > k$ bo'lgan kengayish jarayonlarida va $-\infty < n < k$ bo'lgan siqish jarayonlarida ishchi jismidan issiqlik olib ketiladi.

Adiabata va izoterma orasida joylashgar jarayonlarda issiqlik sig'imi manfiy bo'ladi, chunki shu jarayonlarda dq va du lar ishorasi har xil. Chunki $du=c_v dT$ dan, du ning ishorasi dT ga bog'liq ($du>0, dT>0$ va $du<0, dT<0$).

U holda issiqlik sig'imi ifodasidan ($s=dq/T$) ko'rinib turibdiki, haqiqatan ham uning ishorasi manfiy. Buning mohiyati shundan iboratki, bunday jarayonlarda ishchi jismga issiqlik keltirilganda uning temperaturasi pasayadi va issiqlik olib ketilganda esa temperatura ortadi. Yuqoridagi tekshirish natijalarini jadval holiga keltirish mumkin (4.3-jadval).

4.7. Termodynamikaning birinchi qonunini termodynamik jarayonlarni va gaz oqimini tahlil qilishda qo'llash

Termodynamik jarayonlarni o'rganish muammolari bayonoti

Jarayonlarni tekshirish masalasini hal qilish uchun yopiq tizimlardagi muvozanatdagi termodynamik o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Shuni esda tutingki, bu holda ishchi suyuqlikning harakatlanishi bilan bog'liq mutlaqo mexanik hodisalar umuman mavjud emas (yoki hisobga olinmaydi) va atrof muhit bilan massa almashinushi yo'q (masalan, harakatlanuvchi pistonli silindrda gazni kengaytirish jarayoni).

Bunday sharoitlarda termodynamikaning birinchi qonuni $dq=du+dl$ tenglama va jarayonning har bir nuqtasida davlat tasvirlanadi, chunki u muvozanat va gaz icdal, davlat $pV = RT$ tenglamasiga bo'y sunadi.

Termodynamik parametrlardan biri ($p=\text{const}$, $V=\text{const}$, $T=\text{const}$) va termodynamikaning birinchi tamoyillaridan biri bo'lgan shartlar bilan energiya almashinushi cheklangan jarayonlarning doimiy qiymati bilan amalga oshiriladigan ishlar katta ahamiyatga ega: issiqlik o'tkazmasligi ($dq=0$), ish bo'lmasa, muayyan hajmdagi o'zgarishlarni ($dl=0$) yoki ichki energiya

o'zgarishida ($\Delta u=0$). Bunday jarayonlarga asosiy yoki muayyan jarayon deb ataladi.

Ideal gaz uchun faqat to'rtta asosiy jarayon qabul qilindi: isochoric, doimiy o'ziga xos hajmda amalga oshiriladi; izobarik - doimiy bosim ostida; izotermik - doimiy ishqoriy sharoitda va ishchi suyuqligi va atrof-muhit o'rtaida issiqlik almashuviziz oqadigan adyabatik. Bunday tashqari, beshinchi jarayon politropik jarayonlar bo'lib, ular orasida alohida holatlarda yuqorida ko'rsatilgan to'rtta asosiy jarayon o'z ichiga oladi. Termodinamik jarayonni tahlil qilishva o'rganish muammolarini hal qilish algoritmi quyidagicha. Jarayonning tengligini toping va uni p - v, T - S koordinatali tizimlarida tortib oling.

2. Jarayonda o'zgarib turadigan issiqlik parametrlari o'rtaсидаги муносабатни аниqlash.

3. Energiyani konversiyalash xususiyatini belgilash, ya'ni Termodinamiğin birinchi qonuni tenglamalaridagi qiymatlar o'rtaсидаги miqdoriy nisbat.

4. Ma'lum va molar ichki energiya, entalpi va entropiyadagi o'zgarishlarni hisoblash uchun, shuningdek, hisobot qilingan va ishlab chiqarilgan issiqlik va jarayonning miqdorini belgilashda formulalarni olish.

Shuning uchun ($\Delta u = u_1 - u_0$, $\Delta i = i_1 - i_0$ va $\Delta s = s_1 - s_0$) o'zgarishlar jarayoning tabiatini va jarayonning ikkita funktsiyasiga (q va Δh) bog'liq emas, ya'ni qiymatlari jarayonning egri shakliga bog'liq bo'lgan uchta davlat funktsiyasini hisobga olish kerak. Shuning uchun ma'lum miqdordaissiqlik va ishni hisoblash uchun formulalar har bir jarayon uchun farq qiladi va jarayonning boshlanishi va oxirigacha bo'lgan davlat parametrlari orqali ma'lum ichki energiya, entalpi va entropiyadagi o'zgarishlarni hisoblash uchun ishlataladigan so'zlar, ular barcha jarayonlar uchun umumiy hisoblanadi. Mavjud termodinamik jarayonlarni tahlil qilish va o'rganishdan oldin biz ichki energiya, entalpiya va entropiyaning ortishi bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqamiz.

Ichki energiya va entalpiyani oshirilishi Ichki energiya va entalpi davlatning funktsiyasi bo'lganligi sababli, ularning o'sishlari ishlaydigan suyuqlik holatining ikki boshlang'ich va ikkita yakuniyparametrlari bilan aniqlanadi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ideal gaz uchun o'ziga xos ichki energiya va entalpiya faqat bitta parametr - harorat vazifasini bajaradi, shuninguchun ularning miqdori faqat harorat o'zgarishiga bog'liq va oddiy bog'liqliklar bilan aniqlanadi

$$\begin{aligned} du &= c_v dT \\ di &= c_p dT \end{aligned}$$

Doimiy isitish quvvati $s = \text{const}$

$$u^2 - u^1 = c_v (T^2 - T^1) \quad (4.39)$$

$$i^2 - i^1 = c_p (T^2 - T^1) \quad (4.40)$$

issiqlik quvvatining harorati harorat o'zgarishi bilan hosil bo'lganligi izochorik jarayonda ko'rsatilgan issiqlik miqdori bilan teng bo'lgani uchun, shuning uchun

$$q^{1-2} = c_v (T^2 - T^1) = u^2 - u^1 \quad (4.41)$$

Bu issiqlik miqdori ma'lum ichki energiyani oshirishga tengdir va T va T haroratlari o'rtaida joylashgani zotur $1 - 2v$ ostida $b_2 v_1 d$ maydoni bo'yicha grafik jihatdan belgilanadi. Shunday qilib, jarayonning turiga va tashish (egzoz) issiqliklari va bajarilgan ishlari (sarflangan) qiymatlaridan qat'iy nazar, T va T haroratlariда amalga oshirilgan barcha jarayonlarda ma'lum ichki energiyaning ortishi analitik tenglama (4.39) va $T - S$ diagramasida grafik chiziqda, jarayonning liniyasi va o'ziga xos entropiya o'qi orasidagi maydon, chunki ma'lum ichki energiya davlat funktsiyasıdır. $B_2 v_1 d$ soyali maydoni (4.1-rasm) faqat ichki izotonik jarayonda $v_1 - 2v$ emas, balki izobiariy $1 - 2p$ da adiyabatik $2 - 2 - 2 -$ jarayonlarida o'ziga xos ichki energiyani oshiradi.

Xuddi shunday izobarik jarayonda issiqlik miqdori izobar issiqlik quvvati mahsulotiga teng bo'lib, (4.40) bo'yicha harorat o'zgarishi

$$q^{\frac{1-i}{p}} = c_p (T^2 - T^1) = i^2 - i^1 \quad (4.42)$$

Muayyan entalpinin artimi, ayniqsa, izokorlar va adiyabatlar uchun izotermileri T va T o'rtaida amalga oshirilgan har qanday jarayon uchun izobar $1 - 2p$ ostida a2p1d maydoni tomonidan grafik sifatida belgilanadi.

A2p1d va b2v1d maydonlaridagi farqlar a2p12vb maydoniga teng, ya'ni bosimning potentsial energiyasini oshirishi, ya'ni har xil jarayonlarda $p_v - p_v$ qiymatining o'zgarishi hisoblanadi. Bu to'g'ri bo'ladi, chunki $i = u + p_v$ va shuning uchun $i - i = (u - u) + (p_v - p_v)$.

Entropiya ortishi Muayyan entropiya – bu davlat funktsiyasi, uning differentsiasi $ds = dq / T$. Biz ideal gaz uchun termodinamig'in birinchi qonunini tenglashtiramiz.

$$dq = c_v dT + pdv$$

$$dq = c_p dT - vdp$$

Shunda

$$ds = c_v dT/T + pdv/T$$

$$ds = c_p dT/T - vdp/T$$

Klapeyron tenglamasiga muvofiq R / v va V / T bilan R / p bilan p / T qiymatinio'zgartiring

$$ds = c_v dT/T + Rdv/v \quad (4.43)$$

$$ds = c_p dT/T - Rdp/p \quad (4.44)$$

Tenglama chap va o'ng tomonlarining logaritmk derivatini $p_v = RT$ ga olib boring

$$dv/v + dp/p = dT/T \quad (4.45)$$

Tenglama (4.45) dan (4.43) yoki (4.44) tenglamadan dT/T uchun ifodani $c_p - c_v = R$ ni hisobga olgan holda

$$ds = c_p dv/v + c_v dp/p \quad (4.46)$$

Tenglama (4.43), (4.44), (4.46) differentsial shaklda o'ziga xos entropiyaning T , p va v , p parametrlariga bog'liqligiga asosianadi. Dastlabki va yakuniy holatlardagi parametrlarning qiymatlari chegarasi doirasida ds uchun topilgan iboralarni birlashtirish, biz doimiy o'ziga xos issiqlikda

$$s^2 - s^1 = c_v \ln(T^2/T^1) + R \ln(v^2/v^1) \quad (4.47)$$

$$s^2 - s^1 = c_p \ln(T^2/T^1) - R \ln(p^2/p^1) \quad (4.48)$$

$$s^2 - s^1 = c_p \ln(v^2/v^1) - c_v \ln(p^2/p^1) \quad (4.49)$$

So'zlar (4.43), (4.44) va (4.46) ning ajralmas qismini aniqlang

$$s = c_v \ln T + R \ln v + const \quad (4.50)$$

$$s = c_p \ln T - R \ln p + const \}$$

$$s = c_p \ln v + c_v \ln p + const$$

Odatda gazlar uchun $T_0 = 273,16$ K (${}^0\text{C}$), $p_0 = 101,325$ kPa (${}^0\text{C}$ va 760 mmHg) va $v=0$ ga teng bo'lgan T_0 va p_0 parametrlarining ayrim qiymatlari uchun odatiy deb hisoblanadi. $R \text{ J} / \text{K}$.

Ushbu shartlar ostida, formuladan (4.47) asosida biz o'shamiz

$$s = c_v \ln(T/T^0) + R \ln(v/v^0) \quad (4.51)$$

Xuddi shunday, formuladan (4.48) va (4.49) formuladan $s = f(T, p)$ va $s=f(v, p)$ bog'liqligini ifodalovchi formulalarini olishimiz mumkin.

Jarayonning ma'lum bo'lgan issiqlik sig'imi $c = dq/dT$ bo'lsa, entropiya ortishi uchun quyidagi ifodani ishlatalish qulay

$$ds = dq/T = c dT/T \quad (4.52)$$

Ixtiyoriy ifodani (4.52) doimiy issiqlik quvvati bilan birlash-tiramiz

$$s^2 - s^1 = c \ln(T^2/T^1) \quad (4.53)$$

Biz o'rtacha termodinamik haroratni aniqlash uchun formula mavjud

$$I = q_{1,2} / (s^2 - s^1)$$

Tenglama (4.53) va $q_{1,2} = c(T - T)$ ifodasini ishlatalib, biz doimiy ifodalangan issiqlik quvvati bo'lgan jarayonlar uchun quyidagi ifodani olishimiz mumkin.

$$I = (T^2 - T^1) / \ln(T^2/T^1) \quad (4.54)$$

Bu formulalar, xususan, issiqlik dvigatellari bilan solishtirilganda qo'llaniladi, bular keyinchalik muhokama qilinadi.

Nazorat uchun savollar:

1. Izoxorik jarayonning diagrammalari.
2. Izoxorik jarayonda issiqlik miqdori qanday o'zgaradi?
3. Izoxorik jarayonda ichki energiya qanday o'zgaradi?
4. Izoxorik jarayonda ish qanday aniqlanadi?
5. Izotermik jarayonda entalpiya nimaga teng?
6. Izotermik jarayon Pv – va Ts – diagrammada qanday tasvirlanadi?
7. Izobarik jarayon tenglamasi.
8. Izobarik jarayonda entalpiya qanday aniqlanadi?
9. Adiabatik jarayon tenglamasi.
10. Adiabata ko'rsatkichi.
11. Politrop jarayonning diagrammalari.
12. Politrop jarayonda ichki energiya qachon ortadi?

5-BOB SUV BUG'I

5.1. Asosiy tushunchalar

Suv bug'i zamonaviy issiqlik energetikasining asosiy ish jismidir. Undan ko'pchilik texnologik jarayonlarda ham foydalaniлади. Shuning uchun ham suv va suv bug'inинг termodinamikaviy xossalariни tekshirish katta ahamiyatga ega.

Jismni suyuq holatidan gaz holatiga o'tish jarayoni bug' hosil bo'lish deb aytiladi. Suyuqlikning faqat erkin sirtidan va har qanday temperaturada bug' hosil bo'lish jarayoniga bug'lanish deyiladi. Bug'lanishning mohiyati shundan iboratki, suyuqlik sirtidagi tezligi yuqori, ya'ni kinetik energiyasi katta bo'lgan molekulalar qo'shni molekulalarning tortishish kuchlarini yengib suyuqlikdan atrof muhitga uchib chiqadilar. Bug'lanish suyuqlikning tabiatiga va temperaturasiga bog'liqdir. Temperatura ko'tarilishi bilan bug'lanish tezligi ortadi. Bug'lanish jarayonida suyuqlikning temperaturasi kamayadi, chunki suyuqlikdan tezligi yuqori bo'lgan molekulalarning uchib chiqishi tufayli qolgan molekulalarning o'rtaча energiyasi pasayadi.

Suyuqlikka issiqlik uzatilganda uning temperaturasi ko'tarilib bug'lanish jadallahshadi. Suyuqlikning tabiatiga va bosimiga mos temperaturada bug'lanish suyuqlikning butun hajmi bo'yicha ro'y beradi. Natijada jadal ravishda bug' pufakchalari idish devorlariga hamda suyuqlik hajmida paydo bo'ladi va kattalashib suyuqlik sirtiga qalqib chiqib yoriladi. Bunday hodisa qaynash deyiladi. Qaynash suyuqlik sirtidagi bosimga bog'liq, ya'ni bosim ortsas, qaynash temperaturasi ham ortadi va aksincha. Jismni gaz holatidan suyuq holatiga o'tishi kondensatsiya deb aytiladi. Kondensatsiya jarayoni bug' hosil bo'lishi kabi o'zgarmas temperaturada ro'y beradi. Bug'ning kondensatsiyalanishi natijasida hosil bo'lgan

suyuqlikka kondensat deyiladi. Qattiq jismni bordaniga bug' hlatiga o'tishi sublimatsiya deyiladi. Bug'ning qattiq holatga o'tishi esa desublimatsiya deyiladi.

Suyuqlik sirtidan qancha molekula uchib chiqib gaz hlatiga o'tsa va xuddi shuncha molekula kondensatsiyalani suyuqlik holatiga qaytsa, bunday hodisa to'yinish holati deb qabul qilingan, ya'ni bug' suv bilan muvozanatda bo'ladi. Suyuqlik bilan dinamik muvozanatdagi bug' to'yingan bug' deyiladi. Suyuqliknинг erkin sirti ustidagi bo'shlinqni to'yintiradigan bug'ga nam bug' deyiladi. To'yingan nam bug'da mayda suv tomchilar bo'ladi. Hosil qilingan nam bug'ga yana qo'shimcha issiqlik miqdori uzatilsa, uning tarkibidagi juda mayda suv tomchilar bug' holatiga o'tadi va to'yingan quruq bug' hosil bo'ladi.

Nam bug'dagi quruq to'yingan bug'ning massaviy ulushiga bug'ning quruqlik darajasi deyiladi va x harfi bilan belgilanadi. Nam bug'dagi suyuqliknинг massaviy ulushiga namlik darajasi deyiladi va y harfi bilan belgilanadi va $y=1-x$ bo'lishi tabiiy. To'yinish temperaturasidagi qaynayotgan suyuqlik uchun $x=0$, quruq to'yingan bug' uchun esa $x=1$.


Demak, quruqlik darajasi 0 dan 1 gacha o'zgarishi mumkin. To'yingan quruq bug'ga o'zgarmas bosimda yana qo'shimcha issiqlik miqdori uzatilsa, u holda uning temperaturasi ko'tariladi va u o'ta qizdirilgan bug' holatiga o'tadi.

O'ta qizdirilgan bug'ning temperaturasi va solishtirma hajmi shu bosimdagi quruq to'yingan bug'nikidan yuqori bo'ladi. O'ta qizdirilgan bug'ni suyuqlik sirtida olib bo'lmaydi. O'ta qizdirilgan bug' va quruq to'yingan bug'ning shu bosimdagi temperaturalar farqiga qizdirish darajasi deb aytildi. O'ta qizdirilgan bug' to'yinmagan bo'ladi, chunki uning shu bosimdagi solishtirma hajmi quruq to'yingan bug'nikidan yuqori, zichligi esa kam bo'ladi.

O'ta qizigan bug' o'zining fizikaviy xossalari bo'yicha gazlarga yaqinlashadi.

5.2. Suv bug'ining Pv – diagrammasi

Suv bug'ining Pv – diagrammasini ko'rib chiqamiz (5.1-rasm).



5.1-rasm. Bug' hosil bo'lishining Pv – va Ts-diagrammalari.

Silindrda temperaturasi 0°C va bosimi p_1 bo'lgan 1 kg suv turgan bo'lsin (Pv – diagrammada 1-nuqta). Suvga issiqlik uzatish natijasida u isiydi va kengayadi. Jarayon bosimi p_1 ga mos bo'lgan qaynash temperaturasi $t=t_1$ da suv qaynaydi va bug' hosil bo'lish bosilanadi (2-nuqta).

Suv va bug'ning holatlarining o'zgarishini Pv - va Ts – diagrammalarda belgilab boramiz. O'ta qizigan bug'ni $p=\text{const}$ da hosil bo'lish jarayoni ketma-ket keladigan uchta fizik jara-yondan iborat:

- 1) Suyuqliknin to'yinish temperaturasigacha (t_T) isitish;
- 2) $t_T = \text{const}$ da bug' hosil bo'lishi;
- 3) bug'ni o'ta qizdirish va buning natijasida uning temperaturasini ko'tarilishi.

2-nuqtada porshen ostida 1-fazali tizim, ya'ni suv bo'ladi. Tashqaridan beriladigan issiqlik miqdori ortib borgan sayin temperatura o'zgarmaydi, bug'ning miqdori ortib, suvniki kamayadi (3-nuqtagacha). 2-3 jarayonda quruq bug' va suyuqlikdan iborat nam

to'yingan bug' hosil bo'ladi. Shu jarayonda porshen ostida ikki fazali tizim ($suv + bug'$) bo'ladi. Hajmdagi hamma suv miqdori 3-nuqtada to'la gaz holatiga o'tadi, ya'ni to'yingan quruq bug' hosil bo'ladi. Jadal bug'lanish o'zgarmas bosim ($p_1=\text{const}$) ostida sodir bo'lganda yuqoridagi jarayon ham izobarik, ham izotermik bo'ladi. Ma'lumki, nam to'yingan bug'ning asosiy tavsifi uning quruqlig darajasidir (x) Ko'rinish turibdiki, 2-nuqtada $x=0$, 3-nuqtada $x=1$ ga teng. Agar quruq to'yingan bug'ga (3-nuqta) issiqlik keltirish davom ettirilsa, u holda uning solishtirma hajmi va temperaturasi ortadi. Bug' 3-nuqtadan o'ng tomonda o'ta qizdirilgan bug' hola-tiga o'tadi.

Agar bug' hosil bo'lish jarayoni yuqoriroq bosimda ($p_2 > p_1$) olib borilsa, u holda suv hajmi deyarli o'zgarmaydi, qaynayotgan suv hajmi ortadi, quruq to'yingan bug'ning hajmi esa kamayadi. Demak bosim ortgan sari Pv – diagrammadagi 1-2 qism ortalı boradi, 2-3 qism esa kamaya boradi. Quruq bug' – bu real gazdir. p_2 bosimda uning solishtirma hajmi kam bo'lib, 3'-nuqta 3-nuqtadan chaproqda joylashadi. Quruq bug'ning hajmini o'zgarishi temperatura c'zgarishiga qaraganda bosim o'zgarganda ko'proq o'zgaradi.

Masalan, bosim 0,1 MPa bo'lganda bug'ning temperaturasi $T_1=372,79$ K; bosim 4 MPa bo'lganda esa $T_1=523,48$ K bo'ladi. Ya'ni temperatura ortishi hajmni 1,4 marta orttirsa, bosim ortishi esa hajmni 40 marta kamaytiradi. Kritik bosimda 2 va 3 nuqtalar ustma-ust tushadi. Shu nuqta kritik nuqta deb aytildi va K harfi bilan belgilanadi. Shu nuqta moddaning kritik holatiga mos kelib, unda suyuqlik va gaz o'rtasidagi farq yo'qoladi. Shu nuqtadagi modda parametrlari kritik parametrlar deb aytildi.

Masalan, suv uchun $p_k=22,1145$ MPa, $T_k=647,266$ K va $v_k=0,003147 \text{ m}^3/\text{kg}$; simob uchun $p_k=100$ MPa, $T_k=1673$ K; ammiak uchun $p_k=10,99$ MPa va $T_k=406$ K; CO_2 uchun $p_k=7,32$ MPa, $T_k=304,5$ K.

Kritik temperatura bug'ning maksimal to'yinish temperaturasi bo'ladi. Kritik temperaturadan yuqorida faqat o'ta qizigan bug'lar

va gazlar bo'lishi mumkin. Kritik temperatura haqidagi tushunchani 1860-yili D.I. Mendeleev berdi. Bu temperatura shunday temperaturaki, undan yuqori temperaturada (bosim qanday bo'lishidan qat'iy nazar) gazni suyuqlikka aylantirib bo'lmaydi.

P_V – diagrammadagi 1,2 va 3 – nuqtalarni birlashtirib, uchta chiziq olamiz: I – 0°S dagi suv uchun;

II – to'yinish temperaturasidagi suv uchun (pastki chegara chizig'i). III – quruq to'yangan bug' uchun (yuqori chegara chizig'i). Bu egri chiziqlar diagrammani quyidagi sohalarga bo'ladi: I va II chiziqlar orasida suyuqlik bo'ladi; II va III chiziqlar orasida nam to'yangan bug' bo'ladi va III chiziqdan o'ngroqda o'ta qizigan bug' bo'ladi. Suv va quruq to'yangan bug'ning to'yinish chizig'idagi parametrlari bosim yoki temperaturaga bog'liq ravishda jadvallardan aniqlansa, o'ta qizigan bug'ning parametrlari esa bosimi va temperaturaga bog'liq ravishda jadvallardan aniqlanadi.

T_s – diagrammada suyuqlik, nam to'yangan bug' va o'ta qizigan bug' sohalari va tegishlicha jarayonlar tasvirlangan. Diagrammadagi yuzalar suvning qaynash temperurasidagi entalpiyasini $h_x(a+v$ yuza), quruq to'yangan bug' entalpiyasini $h_{x1}^{ll}(a+v+s$ yuza), o'ta qizigan bug' entalpiyasini $h(a+v+s+d$ yuza) ifodalaydi. $(v+s)$ –yuza bug' hosil qilish issiqligiga r, ya'ni, qaynash temperurasidagi 1 kg suyuqliki bug'ga aylantirish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdoriga teng.

5.3. Suyuqlik va quruq to'yangan bug'ning asosiy parametrlari. Bug' hosil qilish issiqligi

Suvning 0°C temperatura va turli bosimlarda solishtirma hajmi $v_0 \approx 0,001 \text{ m}^3/\text{kg}$ ga teng.

Qaynayotgan suvning solishtirma hajmi v bosim va temperatura ko'tarilishi bilan ortadi, ayniqsa yuqori bosimlarda 0°C temperaturadagi solishtirma hajmidan ancha farq qiladi. Masalan, $p=50$ bar da $v^1=0.0012859 \text{ m}^3/\text{kg}$; $p=220$ bar da

$v^1=0,00269 \text{ m}^3/\text{kg}$. 1 kg suvni 0°C temperaturadan qaynash temperaturasigacha isitish uchun (mos bosimda) zarur bo'lgan issiqlik miqdori quyidagi tenglamadan aniqlanadi.

$$q=h^1 - h_0 \quad (5.1)$$

bu yerda h^1 – qaynayotgan suv entalpiyasi; h_0 – suvning 0°S dagi entalpiyasi;

Qaynayotgan suyuqlik entalpiyasi bosim yoki temperatura bo'yicha aniqlanib, to'yingan suv bug'lari jadvallaridan olinadi.

Qaynayotgan suyuqlikning ichki energiyasi u^1 entalpiya formulasidan aniqlanadi:

$$h=u+Pv \text{ yoki } u^1=h^1-Pv^1 \quad (5.2)$$

Qaynash temperurasigacha isitilgan suvga issiqlik berish davom ettirilsa, u bug'ga aylana boshlaydi. Bug' hosil bo'lish jarayonida suvning oxirgi tomchisi bug'ga aylanmaguncha temperatura o'zgarmasdan turadi. Shu oxirgi holatda quruq to'yingan bug' hosil bo'ladi. Yuqorida aytiganidek, 1 kg qaynayotgan suvni quruq to'yingan bug'ga aylantirish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdoriga bug' hosil qilish issiqligi deyiladi va r harfi bilan belgilanadi. Bug' hosil qilish issiqligi bosim yoki temperatura bilan aniqlanadi. Ularni ortishi bilan p kamayadi va kritik nuqtada nolga teng bo'ladi. Bug' hosil qilish issiqligi ichki potentsial energiyani o'zgarishiga yoki ajratish (disregatsiya) ishi p va tashci kengayish ishiga $\rho(v''-v^1)=\psi$ sarflanadi. ρ kattalik ichki, Ψ – kattalik esa tashqi bug' hosil qilish issiqligi deb aytildi.

Bug' hosil qilish issiqligi quyidagiga teng:

$$r = \rho + \rho(v'' - v^1) = \rho + \psi \quad (5.3)$$

Quruq to'yingan bug'ning entalpiyasi h'' quyidagi formula dan aniqlanadi:

$$h'' = h^1 + r \quad (5.4)$$

Quruq to'yingan bug'ning ichki energiyasi:

$$u^H := h^H - p v^H \quad (5.5)$$

Quruq to‘yingan bug‘ faqat bir parametr: bosim yoki temperatura bilan aniqlanadi.

Yuqoridagi kattaliklar: h^H , h^I , r , v^H , v^I suv bug‘i jadvallari dan clinadi.

5.4. Nam to‘yingan suv bug‘ining asosiy parametrlari

Nam bug‘ bosim p yoki temperatura t_T va quruqlik darajasi x bilan aniqlanadi.

Nam bug‘ning temperaturasi mazkur bosimdagи suyuqlikning qaynash temperaturasiga teng. Nam bug‘ning solishtirma hajmi v_x quruq bug‘ va suvdan iborat aralashmaning hajmi kabi aniqlanadi:

$$v_x = v^H x + (1-x) v^I \quad (5.6)$$

Qozon agregatlarida bug‘ning quruqlik darajasi 0,90-0,96 ga teng bo‘ladi. Shu sababli suv hajmini aniqlovchi had $(1-x) v^I \approx 0$ ga teng bo‘ladi. U holda

$$v_x \approx v^H x \quad (5.7)$$

Nam bug‘ning entalpiyasi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$h_x = h^I + r x \quad (5.8)$$

bu yerda h^I – suyuqlik entalpiyasi;

$r x$ – suvni bug‘latish uchun sarflangan issiqlik miqdori.

Nam bug‘ning ichki energiyasi:

$$u_x = h_x - P v_x \quad (5.9)$$

5.5. O‘ta qizigan bug‘ning asosiy parametrlari

Mazkur bosimda quruq to‘yingan bug‘ga qaraganda temperaturasi yuqori bo‘lgan bug‘ga o‘ta qizigan bug‘ deyiladi. O‘ta qizdirilgan bug‘ maxsus qurilma – bug‘ qizdirgichlarda nam bug‘dan unga ma’lum bir issiqlik miqdori uzatish yo‘li bilan olinadi. 1 kg quruq bug‘ni o‘zgarmas bosimda kerakli temperaturagacha qizdirish uchun zaruri bo‘lgan issiqlik miqdoriga o‘ta qizdirish issiqligi deb aytiladi.

Bug‘ qizdirgichda nam bug‘ avvalo quruq, keyin o‘ta qizigan bug‘ holatiga o‘tadi. Bug‘ qizdirgichdagi bosim o‘zgarmas va qozondagi bosimga teng qilib olinadi. O‘ta qizigan bug‘larning xossalari gazlar xossalariiga yaqinlashadi. Qizdirish jarayonida uzatilgan issiqlik miqdorini quyidagi tenglamadan aniqlash mumkin:

$$q_q = \int_{t_r}^t c_p dt \quad \text{yoki} \quad q_q = c_{pm} / (t - t_r) \quad (5.10)$$

bu yerda c_p – o‘ta qizdirilgan bug‘ning $p=\text{const}$ dagi haqiqiy issiqlik sig‘imi;

c_{pm} – o‘ta qizigan bug‘ning t_r dan t gacha oraliqdagi o‘rtacha issiqlik sig‘imi.

Bug‘ga o‘zgarmas bosimda uzatilayotgan qizdirish issiqligi q_q faqat entalpiyaning o‘zgarishiga sarflangani uchun, o‘ta qizdirilgan bug‘ning entalpiyasi quyidagi tenglamadan aniqlanadi:

$$h = h^0 + r + c_{pm} \int_{t_r}^t dT \quad (5.11)$$

O‘ta qizdirilgan bug‘ning ichki energiyasi:

$$u = h - Pv \quad (5.12)$$

Bu yerda v – o‘ta qizigan bug‘ning solishtirma hajmi. O‘ta qizigan bug‘ning entalpiya, entropiya va solishtirma hajmi suv bug‘i jadvallaridan olinadi.

5.6. Suv va suv bug'ining entropiyasi

Qaytar jarayonlar uchun entropiyaning o'zgarishi tenglamasi:

$$ds = dq/T \quad (5.13)$$

Suv uchun $dq = c_{pc} dT$ va $ds = c_{pc} dT/T$

Suv uchun massaviy izobar issiqlik sig'imini $c_{pc} = 4,19 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)} = \text{const}$ deb hisoblaymiz. Shuning uchun oxirgi tenglamani $273,16^\circ\text{K}$ dan suvning qaynash temperaturasi T_t gacha integrallab, hamda suvni $273,16^\circ\text{K}$ dagi entropiyasini nolga yaqin deb, suv uchun qaynash temperaturasidagi entropiyani aniqlaymiz:

$$\Delta s = s^1 - s_0^1 = s \int_{273,16}^{T_t} \frac{dq}{T} = \int_{273,16}^{T_t} c_{pc} \frac{dT}{T} \approx 4,19 \ln \frac{T_t}{273,16} \quad (5.14)$$

Quruq to'yingan bug' uchun entropiyaning o'zgarishi quyidagi tenglamadan aniqlanadi:

$$\begin{aligned} \Delta s &= s'' - s^1 = r/T_T \quad \text{yoki} \\ s'' &= s^1 + r/T_T \end{aligned} \quad (5.15)$$

Nam to'yingan bug' uchun:

$$\begin{aligned} \Delta s_x &= s_x - s^1 = rx/T_T \quad \text{yoki} \\ s_x &= s^1 + rx/T_T = 4,19 \ln T_T / 273 + rx/T_T \end{aligned} \quad (5.16)$$

Qizdirish jarayonida entropiyani T_T dan T gacha o'zgarishi quyidagicha aniqlanadi:

$$\Delta s = s - s'' = \int_{T_r}^T \frac{dq_{qizd}}{T} = \int_{T_r}^T \frac{c_{pm} dT}{T} = c_{pm} \ln \frac{T}{T_r}$$

u holda

$$s = 4,19 \ln \frac{T_r}{273} + \frac{r}{T_r} + c_{pm} \ln \frac{T}{T_r} \quad (5.17)$$

Suv, quruq va o'ta qizigan bug'ning entropiyasini suv bug'i jadvallaridan olinadi.

5.7. Suv bug'ining jadvali

O'ta qizigan bug' va ayniqsa to'yangan bug' o'zining xossalari bo'yicha ideal gazlardan keskin farq qiladi. Bug'larning holat tenglamalari nihoyatda murakkab va deyarli amaliyotda qo'llanilmaydi.

Ilgari aytib o'tilganidek, jismga berilgan yoki undan olingan issiqlik miqdori entropiya aniqlanadigan T_s – diagrammada jarayon egri chizig'ining ostidagi yuza bilan tasvirlanadi. Shu sababli keltirilgan yoki olib ketilgan issiqlik miqdorini aniqlash uchun har gal bu kattaliklarni tegishli yuzalarini hisoblab chiqib topishga to'g'ri keladi, bu esa amalda tez va aniq hisoblashni qiyinlashtiradi. Agar entropiya diagrammasining ordinatalari o'qiga temperatura o'rniغا h qiyamtlari qo'yilsa, u holda $s=\text{const}$ bo'lgandagi ish va $p=\text{const}$ bo'lgandagi issiqlik miqdori shu diagrammada yuzalar bilan emas, balki chiziq kesmalari bilan tasvirlanadi.

20 at gacha bosimda suv bug'i uchun birinchi hs – diagrammani 1904-yilda Mole taklif etgan edi. hs – diagramma ning paydo bo'lishi bug' jarayonlari va sikllarini termodinamikaviy tekshirish va hisoblash uslublarini ancha soddalashtirdi.


Hozirgi vaqtida Moskva Energetika instituti tomonidan professor M.P. Vukalovich rahbarligida ishlab chiqilgan suv bug'i jadvallari va diagrammalaridan foydalaniлади. Bu jadvallar o'ta

qizigan va to'yingan bug'lar uchun 1000°C temperaturagacha va 980 bar bosimgacha yuqori aniqlikda tuzilgan.

To'yingan bug' jadvallarida to'yinish temperaturasi, bosim, solishtirma hajm, suyuqlik va quruq bug'ning entalpiya va entropiyasi, bug' hosil bo'lish issiqligi keltirilgan. O'ta qizigan bug' jadvallarida turli bosim va temperatura uchun asosiy parametrlar: solishtirma hajm, entalpiya va entropiyaning qiymatlari keltirilgan.

5.8. Suv bug'ining hs – diagrammasi

5.2-rasmda suv bug'ining hs – diagrammasi tasvirlangan. Yuqorida aytib o'tilgan ediki, 273°K (0°C) temperaturadagi entropiya va entalpiya shartli ravishda nolga teng deb hisoblanadi. Bu holat hs-diagrammada koordinatalar boshi bilan tasvirlanadi.



5.2-rasm. Suv bug'ining hs – diagrammasi.

Diagrammada ikkita chegara egri chiziq chizilgan, ular kritik nuqta K da bir-biriga qo'shilib ketadi. Pastki chegara egri chiziq

($x=0$) da suvning qaynash temperaturasidagi turli holatiar uchun entalpiya h^1 va entropiya s^1 ning qiymatlari qo'yilgan. Yuqorigi egri chiziq ($x=1$) da qaynash temperaturasidagi to'yingan quruq bug'ning turli holatlari uchun h^{11} va s^{11} ning qiymatlari qo'yilgan.

Chegara egri chiziqlar hs-diagrammani ikki sohaga bo'ladi. Bu egri chiziqlardan yuqorida o'ta qizigan bug' sohasi, pastda esa to'yingan nam bug' sohasi joylashadi. To'inish sohasidagi izobarlar to'plami nol nuqtadan boshlanadigan va tarmoqianib ketadigan to'g'ri chiziqlar to'plamidan iborat. Bosim qanchalik katta bo'lsa, izobaralar hani shunchalik yuqorida joylashadi.

Bug' hosil bo'lish jarayoni o'zgarmas temperaturada borganligi sababli to'inish sohasida izobaralar bir vaqtning o'zida izotermalar bo'lib hisoblanadi. O'ta qizigan bug' sohasida, yuqoridagi chegara egri chiziqda izobara va izotermalar bir-biridan ajraladi. Izobaralar chap tomonga izotermalar esa o'ng tomonga og'adi. Nam to'yingan bug' sohasida bug'ning quruqlik darajasi chiziqlari ($x=\text{const}$) chiziladi va ular kritik nuqta K da kesishadi. hs-diagrammaga izoxoralar – o'zgarmas solishtirma hajm ($v=\text{const}$) chiziqlari ham chiziladi. Bu chiziqlar (5.2-rasmida ko'rsatilmagan) izobaralarga nisbatan tikroq ketadi. Qaytar adiabat jarayonlar hs-diagrammada vertikal chiziqlar bilan tasvirlangan. Shuning uchun barcha vertikal chiziqlar hs-diagrammada adiabatadan iboratdir. Hozirgi vaqtda bug'larning issiqlik jarayonlarini hisoblashda hs-diagramma va suv bug'i jadvallaridan foydalilanadi.

5.9. Suv bug'i holatining o'zgarishidagi asosiy termodinamik jarayonlar

Suv bug'i holatining o'zgarishidagi termodinamik jarayonlarni hisoblashda suv va suv bug'i jadvallaridan yoki hs-diagrammadan foydalilanadi.

Bu masalalarni yechishda bug'ning boshlang'ich va oxirgi parametrlari, ichki energiyaning o'zgarishi, entalpiya va entropiya, quruqlik darajasi, ish va issiqlik miqdori aniqlanadi. hs-

diagramma bo'yicha hisoblashni umumiy usuli quyidagicha: keltirilgan parametrlar bo'yicha bug'ning boshlang'ich holati aniqlanadi. Jarayon chizig'i chizilib, bug'ring oxirgi holatdagi parametrlari aniqlanadi.

Ichki energiyaning o'zgarishi quyidagi tenglama bo'yicha hisoblanadi:

$$\Delta u = u_2 - u_1 = (h_2 - p_2 v_2) - (h_1 - p_1 v_1) \quad (5.18)$$

Issiqlik miqdori aniqlanadi:

Izoxorik jarayonda:

$$\begin{aligned} q_v &= u_2 - u_1 = (h_2 - p_2 v_2) - (h_1 - p_1 v_1) = \\ &= h_2 - h_1 - v(p_2 - p_1); \end{aligned} \quad (5.19)$$

Izobarik jarayonda:

$$q_p = h_2 - h_1 \quad (5.20)$$


Izotermik jarayonda:

$$q_T = T(s_2 - s_1) \quad (5.21)$$

Bajarilgan ish barcha jarayonlar uchun umumiy bo'lgan quyidagi tenglamadan hisoblanadi:

$$\rho = q - \Delta u \quad (5.22)$$

Izoxorik jarayon (5.3-rasm)



5.3-rasm.

Izoxorik jarayonda nam to‘yingan bug‘ga issiqlik keltirilishi natijasida uning bosimi va temperaturasi ko‘tariladi. $v = \text{const}$ da bug‘ning quruqlig darajasi ortishi ham, kamayishi ham mumkin. Agar bug‘ning boshlang‘ich holati $x=0$ egri chiziqa yaqin bo‘lsa, temperatura kamayishi bilan $v=\text{const}$ da uning quruqlig darajasi ortadi. Agar bug‘ning boshlang‘ich holati $x=1$ egri chiziqa yaqin bo‘lsa, temperatura kamayishi bilan $v=\text{const}$ da quruqlig darajasi kamayadi.

Izoxorik jarayonda tashqi ish nolga teng. Keltirilgan issiqlik bug‘ning ichki energiyasini o‘zgarishiga sarflanadi:

$$u_2 - u_1 = h_2 - h_1 - v(p_2 - p_1) \quad (5.23)$$

Agar jarayonning soltishtirma hajmi v quruq to‘yingan bug‘ning v^H oxirgi holatdagi solishtirma hajmidan kichik bo‘lsa $v < v^H$, u holda jarayon oxirida bug‘ nam to‘yingan bug‘ bo‘ladi, agar $v > v^H$ bo‘lsa, u holda o‘ta qizigan bug‘ holatida bo‘ladi.

Nam to‘yingan bug‘ning quruqlig darajasini quyidagi formuladan aniqlaymiz:

$$v_x = (1-x)v' + v''x \quad \text{dan} \quad x = (v_x - v')/(v'' - v') \quad (5.24)$$

Pv – diagrammada izoxorik jarayon ordinata o‘qiga parallel chiziqdan iborat, Ts – diagrammada esa egri chiziqdan iborat. Nam to‘yingan bug‘ sohasida izoxoraning egriligi yuqoriga, o‘ta qizigan bug‘ sohasida esa, egriligi pastga yo‘nalgan.


hs – diagrammada izoxoraning egriligi pastga yo‘nalgan bo‘ladi (5.3-rasm).

Izobarik jarayon (5.4-rasm)

hs – diagrammada izobara to‘yingan bug‘ sohasida suyuqlik va bug‘ning chegara chiziqlarini kesib o‘tadigan to‘g‘ri chiziqdan iborat. Nam bug‘ga issiqlik keltirilganda uning quruqlig darajasi orib quruq, yana issiqlik keltirilsa ($T=\text{const}$) o‘ta qizigan bug‘ga

aylanadi. Izobara o'ta qizigan bug' sohasida (5.4-rasm, a) egriligi pastga qaragan egri chiziqdan iborat.

P_v – diagrammada izobarik jarayon gorizontal chiziqdan iborat bo'lib, nam bug' sohasida izotermik jarayonni ham tasvirlaydi (5.4-rasm.b).



5.4-rasm.

Ts – diagrammada (5.4-rasm, б) nam bug' sohasida izobara gorizontal chiziqdan iborat, o'ta qizigan bug' sohasida esa, egriligi pastga qaragan egri chiziqdan iborat.

Kerak bo'ladigan barcha kattaliklar qiymati to'yingan va o'ta qizigan bug' jadvallaridan olinadi.

Ichki energiyaning o'zgarishi:

$$\Delta u = u_2 - u_1 = h_2 - h_1 - p(v_2 - v_1); \quad (5.25)$$

bajarilgan ish:

$$\ell = p(v_2 - v_1) = q - \Delta u \quad (5.26)$$

keltirilgan issiqqlik miqdori:


$$q = h_2 - h_1 \quad (5.27)$$

Agarda q kattalik berilgan bo'lib, ikkinchi nuqtaning parametrlari aniqlanishi lozim bo'lsa, nam bug'ning entalpiyasini hisoblash formulasidan foydalaniladi:

$$h_2 = h_2^1 + r_2 x_2 \quad (5.28)$$

Shu formuladan quruqlik darajasi x_2 aniqlanib, u orqali qolgan parametrlar aniqlanadi.

Izotermik jarayon (5.5-rasm).



5.5-rasm.

hs – diagrammada nam bug‘ sohasida izotermia izobara bilan bir xil bo‘lib, u to‘g‘ri chiziqdan iborat. O‘ta qizigan bug‘ sohasida izoterma egriligi yuqoriga yo‘nalgan egri chiziqdan iborat. (5.5-rasm, a) Pv – diagrammada nam bug‘ sohasida izotermik jarayon gorizontal chiziq bilan tasvirlanadi (5.5-rasm,b). To‘yingan bug‘ uchun bu jarayon izobarik jarayon bilan bir xil bo‘ladi. O‘ta qizdirilgan bug‘ sohasida bug‘ning bosimi kamayadi va jarayon egriligi abtsissa o‘qiga yo‘nalgan egri chiziq bilan tasvirlanadi.

Ts-diagrammada (5.5-rasm, v) izotermik jarayon gorizontaldan iborat.

Bug‘ning ichki energiyasining o‘zgarishi ideal gazning ichki energiyasi o‘zgarishidan farq qilib $T=const$ da quyidagicha bo‘ladi:

$$\Delta u = u_2 - u_1 = (h_2 - p_2 v_2) - (h_1 - p_1 v_1) \quad (5.29)$$

Issiqlik miqdori:

$$q = T(s_2 - s_1) \quad (5.30)$$


bajarilgan ish:

$$\ell = q - \Delta u \quad (5.31)$$

Adiabatik jarayon (5.6-rasm).

Adiabatik jarayonda $s=const$ bo‘lganligi sababli, hs va Ts diagrammalarda adiabata ordinatalar o‘qiga parallel to‘g‘ri chiziq bilan tasvirlanadi (5.6-rasm a,b).

Adiabatik kengayishda bug'ning bosimi va temperaturasi kamayadi; o'ta qizigan bug' quruq to'yingan bug'ga va keyin nam to'yingan bug'ga aylanadi.



5.6-rasm.

$s=\text{const}$ bo'lgani uchun, bug'ning oxirgi parametrlarini aniqlash uchun bug'ning boshlang'ich va hech bo'limganda oxirgi holatining bitta parametrini bilish zarur. Pv – diagrammada adiabatik jarayon (5.6-rasm, v) egri chiziq bilan tasvirlanadi.

Adiabatik jarayonda bajarilgan ish quyidagi tenglamadan aniqlanadi:

$$\ell = u_1 - u_2 = (h_1 - p_1 v_1) - (h_2 - p_2 v_2) \quad (5.32)$$

Ichki energiyaning o'zgarishi:

$$\Delta u = (h_2 - p_2 v_2) - (h_1 - p_1 v_1) \quad (5.33)$$

Nazorat uchun savollar:

1. Fazaviy o'tish nima?
2. Bug'janish deb nimaga aytildi?
3. Qaynash deb nimaga aytildi?
4. Qanday bug'ga to'yingan bug' deb aytildi?
5. Quruqlik darajasi nimani bildiradi?
6. Bug' hosil bo'lishining Pv – diagrammasini tushuntiring.
7. Kritik nuktaning mohiyati nimadan iborat?
8. Bug' hosil qilish issiqligining ahamiyati nimadan iborat?
9. Nam tuyingan bug'ning asosiy parametrlari.
10. Suv bug'ining entropiyasi qanday aniqlanadi?
11. Suv bug'ining hs – diagrammasidan qanday foydalaniladi?

6-BOB NAM HAVO

6.1. Asosiy tushunchalar

Kislorod, azot, karbonat angidrid va oz miqdordagi inert gazzlardan (argon, neon, zeliy, ksenon, kripton) iborat bo‘lgan atmosfera havosi tarkibida qandaydir miqdorda suv bug‘lari bo‘ladi. Qu’ruq havo bilan suv bug‘i aralashmasi nam havo deb aytildi. Nam havo texnikada, avvalo quritish jarayonlarida keng qo‘llaniladi. Nam havo gazlar aralashmasining xususiy xollaridan biridir.

Dalton qonuniga muvofiq, gazlar aralashmasidagi har bir gaz o‘zini shu aralashma temperaturasida aralashmaning butun hajmini egallagandek tutadi, boshqacha qilib aytganda, gazlar aralashmasidagi gazlarning partsial bosimlari yig‘indisi shu aralashmaning umumiy bosimiga teng. Quruq havoning partsial bosimini p_{havo} bilan, suv bug‘ining partsial bosimini p_b va aralashmaning ya’ni nam bug‘ning bosimini p bilan belgilab, Dalton qonuniga muvofiq quyidagini olamiz:

$$p = p_{havo} + p_b \quad (6.1)$$

Odatda nam bug‘ bosimi atmosfera bosimi (B) ga teng bo‘lgani uchun quyidagicha yozish mumkin:

$$B = p_{havo} + p_b \quad (6.2)$$

Bug‘ – havo aralashmasida suv bug‘i qanchalik ko‘p bo‘lsa, aralashmada suv bug‘ining partsial bosimi shunchalik yuqori bo‘ladi.


Nam havodagi suv bug‘ining partsial bosimi p_b , nam havoning mazkur temperaturadagi to‘yinish bosimidan (p_s) yuqori bo‘la olmaydi, ya’ni

$$p_b \leq p_s \quad (6.3)$$

Nam havodagi suv bug'ining maksimal partsial bosimi p_s aralashma bosimi p ga bog'liq bo'lmay, faqt aralashma temperaturasiga bog'liq.

$p_b < p_s$ bo'lgan nam havoni to'yinmagan, $p_b = p_s$ bo'lgan nam havoni esa to'yingan nam havo deb ataymiz. To'yinmagan nam havodagi suv bug'i o'ta qizigan holatda turadi.

Agar to'yinmagan nam havo temperaturasini bosimni o'zgartirmay pasaytirsak, to'yinish holatiga erishish mumkin (6.1-rasm). Bunda boshlang'ich temperaturasi t_1 bo'lgan (6.1-rasmida 1-nuqta) o'ta qizigan suv bug'i t_2 temperaturagacha sovitiladi;



6.1-rasm.

Bu temperaturaga to'yinish holati (2-nuqta) mos keladi, temperatura yanada pasaytirilsa, havodan nam tushadi hamda bug'ining partsial bosimi kamayadi. Bunday hodisaga kundalik turmushda ko'p duch kelamiz: atmosfera havosida har doim suv bug'ining ma'lum miqdori bo'lgani uchun temperatura pasayganda havo, ko'pincha to'yingan bo'ladi, tuman va shudring tushishi shu haqda guvohlik beradi.

Shuning uchun p_b bosim p_s bosimga teng bo'ladigan temperatura shudring nuqtasi deb aytildi (t_{sh}). Nam havodagi namning massaviy miqdori m_b ning quruq havoning massaviy miqdori m_h ga nisbatini havoning nam saqlami d deb ataymiz:

$$d = m_b/m_x; \text{ yoki } d = \rho_b/\rho_x \quad (6.4)$$

Binobarin, d 1kg quruq havoga yoki ($1+d$) kg nam havoga to‘g‘ri keladigan nam massasidan (kilogramm hisobida) iborat.

Nam saqlami d ni quyidagicha aniqlash mumkin. 1kg quruq havo va nam havo hajmi V dagi suv bug‘i uchun holat tenglamasi quyidagicha bo‘ladi:

$$p_x V = m_x R_x T \text{ va } p_b V = m_b R_b T$$

Hadma-had bo‘lamiz:

$$p_x / p_b = m_x R_x / m_b R_b = (m_x \cdot 287,04) / (m_b \cdot 461,6) = 0,622/d \quad (6.5)$$

(6.5) tenglamaga (6.1) –tenglamadan p_x qiymatni qo‘ysak, nam saqlamini aniqlaymiz:

$$d = 0,622 p_b / (p - p_b) \quad (6.6)$$

(6.6) tenglamadan ko‘rinib turibdiki, bug‘ning partsial bosimi p_b ortishi bilan nam saqlami d ko‘payadi. Nam havoning berilgan temperaturasida uning bo‘lishi mumkin bo‘lgan maksimal nam saqlamini yuqoridagi tenglamalardan aniqlash mumkin, lekin bunda partsial bosim p_b o‘rniga, uning maksimal qiymati, ya’ni shu temperaturadagi to‘yinish bosimi p_s ni qo‘yish kerak. U vaqtida

$$d_s = 0,642 p_s / (p - p_s) \quad (6.7)$$

Bu munosabatlardan ko‘rinib turibdiki, maksimal nam saqlami, birinchidan, nam havo bosimi (barometrik bosim B) ning qiymatiga, ikkinchidan nam havo temperaturasiga bog‘liq, chunki p_s kattalik temperaturaning qiymatiga bog‘liq.

Suv bug‘ining to‘yinish bosimi barometrik bosimga teng bo‘lganda d_s cheksizlikka aylanadi, bu holda nam havo quruq to‘yingan yoki o‘ta qizigan suv bug‘idan iborat bo‘ladi. Nam havoni tasvirlashda qulay bo‘ladigan yana bir tushuncha – nisbiy

namlik tushunchasini kiritamiz. Nisbiy namlik deb, nam havodagi suv bug'i partsial bosimining suv bug'ining mazkur temperatura-dagi to'ynish bosimiga (ya'ni suv bug'ining shu temperaturada bo'lishi mumkin bo'lgan maksimal partsial bosimiga) nisbati nisbiy namlik deb aytildi;

$$\phi = p_b / p_s$$

Nisbiy namlik, odatda foiz hisobida ifodalanadi. $p \leq p_b < p_s$ bo'lgani uchun $0 \leq \phi \leq 100\%$ bo'ladi. Quruq havo uchun $\phi=0$, to'yingan havo uchun $\phi=100\%$ bo'ladi. Atmosfera bosimida to'yingan havodagi suv bug'ining partsial bosimi past bo'lganligi tufayli, suv bug'ini ideal gaz deb hisoblab, Boyl – Mariott qonuni-ga asosan p_b/p_s nisbatini ρ_b/ρ_s nisbat bilan almashtiramiz:

$$\phi = \rho_b / \rho_s \quad (6.9)$$

Bu holda hisoblashdag'i xato 2% dan oshmaydi. Aniq hisoblar uchun (6.8) formuladan foydalanish kerak. Nisbiy namlik tushunchasidan tashqari ba'zan absolyut namlik tushunchasidan ham foydalaniladi. Absolyut namlik deganda nam havodagi suv bug'ining, odatda simob ustunining millimetri bilan o'lchanadigan balandligi hisobida ifodalanadigan partsial bosimi p_s kattaligi tushuniladi. Ba'zan bir kub metr nam havodagi gramm bilan ifodalanadigan suv bug'i massasi absolyut namlik deb aytildi.

(6.7) va (6.8) tenglamadan nam saqlami bilan nisbiy namlik or'tasidagi bog'lanishni ifodalovchi formulani keltirib chiqarish mumkin:


$$\phi = [d / (0,622 + d)] (p_s / p_s) \quad (6.10)$$

Demak, $p_b=p_s$ bo'lganda ϕ faqat d ga bog'liq bo'lib, $d=\text{const}$ da u o'zgarmaydi.

Havodagi bug'ning holatini aniqlash uchun uning temperatu-rasini va partsial bosimini bilish lozim. Havodagi bug'ning tempe-raturasi nam havo temperaturasi bilan bir xil bo'lganligi tufayli uni

termometr bilan aniqlash mumkin. Bug'ning partsial bosimini aniqlash uchun gigrometrlardan foydalilanadi. Shu ikki asbob yordamida shudring nuqtasi temperaturasi t_{sh} aniqlanadi.

Shudring nuqtasini bilgan holda, suv bug'i jadvallaridan t_{sh} ga mos partsial bosim aniqlanadi. Gigrometrarning ko'p turlari mavjud. Hozir asosan Allyuora va Grove gigrometri qo'llaniladi. Bu asbobda silliqlangan idishda joylashgan havo efir bug'lanishi hisobiga soviydi. Shu sirtda shudring paydo bo'lishi t_{sh} ga erishilganini ko'rsatadi. Yuqoridagi usul bilan partsial bosimni aniqlash taxminiy bo'ladi, chunki shudringni paydo bo'lishini aniq belgilash qiyindir. Shuning uchun havoning nisbiy namligini va demak bug'ning partsial bosimini aniq hisoblash uchun psixrometrdan foydalilanadi.



Psixrometr ikkita simobli termometrdan – quruq va ho'l deb aytiladigan termometrdan iborat. Ho'l termometrnинг quruq termometrdan farqi shuki, uning simobli sharchasi suv bilan ho'llangan matoga o'rabi qo'yiladi. Nam havo oqimi bu termometrlarning simobli sharchalarini yuvib o'tganda quruq termometr nam havo

temperaturasini ko'rsatadi. Ho'l termometr esa o'zining simobli sharchasi o'ralgan nam matodagi suv temperaturasini bildiradi. Nam termometrni havo yuvib o'tganda ho'l mato sirtidagi suv bug'lanadi (agar nam havo to'yingan bo'lmasa). Bunda matoni yuvib o'tadigan havo qanchalik quruq bo'lsa, ya'ni havodagi bug'ning partsial bosimi qanchalik kichik bo'lsa, suv shunchalik jadalroq bug'lanadi va nam mato temperaturasi pasaya boshlaydi.

Nam mato temperaturasi pasayganda nam matoga havoning eng yaqin qatlamlaridan issiqlik keladi. Shu tufayli muvozanat (nam mato temperaturasining o'zgarmasligi) shudring nuqtasi temperurasida emas, balki biroz yuqori temperaturada qaror topadi. Bu temperatura ho'l termometr temperaturasi deb aytildi. Quruq termometr temperurasasi t_q bilan, ho'l termometr temperurasasi t_h orasidagi ayirma havo namligiga proportsional bo'ladi. t_q va t_h ni bilgan holda maxsus psixrometrik diagrammalar (6.2-rasm) yoki jadvallar hamda hd – diagrammalardan foydalanib, havoning nisbiy namligi aniqlanadi.

6.2. Nam havoning zichligi, gaz doimiysi va entalpiyasi

Nam havoning zichligi aralashma temperurasidagi va o'zining partsial bosimida olingan bug' va quruq havo zichliklari yig'indisiga teng.

$$\rho = \rho_b + \rho_h, \quad (6.11)$$

ya'ni

$$\rho = p/RT; \quad (6.12)$$

Nam havoning gaz doimiysini quyidagi tenglamalardan aniqlash mumkin:

$$R = 8314,2 / \mu_{ap} = 8314,2 / (\mu_x \cdot r_v + \mu_o \cdot r_o) \quad (6.13)$$

Nam havo entalpiyasi quruq havo va suv bug'i entalpiyalari yig'indisiga teng. Nam havo entalpiyasini 1 kg quruq havoga yoki (1+d) kg nam havoga nisbatan olish mumkin. (1+d) kg nam havo entalpiyasi quyidagiga teng:

$$h = h_x + dh_b \quad (6.14)$$

1 kg quruq havo entalpiyasi (kJ/kg) miqdori uning temperaturasi $t^{\circ}\text{C}$ qiymatiga teng, chunki $p=\text{const}$ da quruq havo solishtirma issiqlik sig'imi $\sim 1\text{ kJ/(kg}\cdot\text{grad)}$ ga teng. 1 kg quruq to'yingan bug'ning past bosimlardagi entalpiyasi quyidagi empirik formuladan aniqlanishi mumkin:

$$h_b = 2490 + 1,97 t_T,$$


u holda nam havo entalpiyasi:

$$h = t + (2490 + 1.97 t_T) d \text{ bo'ladi.}$$

6.3. Nam havoning hd – diagrammasi

Nam havo parametrlarini prof. A.K. Ramzin tomonidan 1918-yilda taklif qilgan hd – diagramma yordamida aniqlash qulaydir.

Agar ordinata o'qiga nam havo entalpiyasi h ni, abtsissalar o'qiga esa havoning nam saqlami d ni qo'yib chiqsak, u holda hd – diagramma hosil bo'ladi. Bu diagramma yordamida nam havo bilan bog'liq bo'lgan hisoblarni, jumladan parametrlarni aniqlash va quritish jarayonlarini tekshirish mumkin. Diagrammada turli xil chiziqlarni qulayroq joylashtirish uchun koordinata o'qlari bir-biriga nisbatan 135° ostida joylashtiriladi. Bu qiyshiq burchakli diagrammada $d=\text{const}$ chiziq vertikal (ordinatalar o'qiga parallel) joylashadi. Bu qiyshiq burchakli hd – diagrammada izoentalpiyalar (6.3-rasm) d o'qiga parallel, ya'ni o'sha α burchak ostida joylashgan. Qiyshiq burchakli tizimda temperaturalar ortishi bilan izotermalar qiyaligi ham ortadi, bunda 0°S izotermaning qiyaligi nolga teng bo'ladi.



6.3-rasm. Nam havoning hd – diagrammasi.

Diagramma 98 kPa barometrik bosim uchun tuzilgan. Lekin diagrammadan boshqa bosimlarda ham foydalanish mumkin, chunki atmosfera bosimini odatdag'i o'zgarishlarida h va d kam o'zgaradi. hd – diagramma t va ϕ orqali h va d ni, d orqali p_b -ni

aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari hd – diagrammada nam havoning har bir holati uchun shudring nuqtasi temperaturasini aniqlash mumkin. Nam havoni isitish $d=\text{const}$ da ro'y beradi. hd – diagrammada bu jarayon AV vertikal chiziq bilan tasvirlangan. Sovitish jarayoni ham $d=\text{const}$ da kechadi (MO to'g'ri chiziq). Bu jarayon havoni to'liq to'yinishgacha, ya'ni $\varphi=100\%$ gacha to'g'ridir. Havo bundan keyin ham sovitilsa, u namlik bilan o'ta to'yinadi va havoda namlık shudring sifatida ajralib chiqadi.

Kondensatsiya jarayonini shartli ravishda $\varphi=100\%$ chiziq bo'yicha kechadi deb hisoblash mumkin. Masalan, 0 nuqtadan C nuqtagacha kondensatsiyalanish natijasida hosil bo'lgan suv miqdori (1kg quruq havoga nisbatan) d_1-d_2 ga teng. Havoni o'zgarmas bosimda namlik bilan to'yingan jarayoni $h=\text{const}$ da ro'y beradi (MC kesma). hd -diagramma yordamida shudring nuqtasi temperurasini aniqlash mumkin. Buning uchun havoning ma'lum holatini belgilovchi nuqtadan $\varphi=100\%$ chizig'igacha vertikal o'tkaziladi va kesishgan nuqtadan o'tuvchi izoterma shudring nuqta temperurasini (0 nuqta) bildiradi.

Nazorat uchun savollar:

1. Nam havoga ta'rif bering
2. Tuyinish temperaturasi qanday parametrlarga bog'liq?
3. Nisbiy namlik nima?
4. Absolyut namlik qanday aniqlanadi?
5. Psixrometr qanday ishlaydi?
6. Psixrometrik jadvaldan qanday foydalilanadi?
7. Shudring nuqtasi qanday aniqlanadi?
8. Maksimal nam saqlash nima?
9. Grigrometr qanday ishlaydi?
10. Nam havoning zichligi qanday aniqlanadi?
11. Nam havoning hd – diagrammasi.

7-BOB OQIM TERMODINAMIKASI

7.1. Oqim uchun termodinamikaning birinchi qonuni

Bug' va gaz turbinalari, turbokompressorlar, reaktiv dvigatellari va boshqa ko'pchilik hozirgi zamон mashinalaridagi ish jarayonlari ish jismi – gaz yoki bug' oqimining kinetik energiyasidan foydalanshga asoslangan.

Gaz oqimining kinetik energiyasi uning oqish tezligining kvadratiga proportsional bo'ladi, binobarin oqish tezligi qanchalik yuqori bo'lsa, uning ish bajarish xususiyati shunchalik katta bo'ladi. Gazning ichki energiyasini harakatning kinetik energiyasiga aylan-tiradigan kanallar coplolari deyiladi. Gaz soplo bo'ylab harakatlanganda uning bosimi pasayadi, tezligi esa ortadi. Agar kanalda ishchi jismning sifilishi natijasida uning bosimi ortib, tezligi kamaysa, bunday kanalni diffuzor deb aytiladi. Gaz oqimini tekshirishda, odatda, barqaror oqim issiqlik almashinuviziz (adiabatik) amalga oshiriladi, deb faraz qilinadi. Kanalning istalgan kesimida gazning barcha parametrlari (v , ω , p , T) vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydigan oqib chiqish jarayoni barqaror oqib chiqish jarayoni deyiladi.

Gaz oqimi uchun termodinamikaning birinchi qonuni quyidagi tenglama bilan aniqlanadi:

$$dq = du + d(u + Pv) + dw^2/2 \quad (7.1)$$

bunda dq – 1kg gazga tashqi issiqlik manbaidan berilgan issiqlik:
 du – gaz ichki energiyasining o'zgarishi,
 $d(Pv)$ – 1kg gazni kanal bo'yicha siljitimishga sarflangan ish (siljitim ishi);

$dw^2/2$ – gaz siljiganda kinetik energiyaning o'zgarishi,
($u+Pv$) kattalik entalpiya bo'lgani sababli,

$$dq = dh + dw^2/2 \quad (7.2)$$

yoki

$$q = h_1 - h_2 + (w_2^2 - w_1^2) / 2 \quad (7.3)$$

(7.2) tenglamadan ko'rinib turibdiki, gazning oqish jarayonida keltirilgan issiqlik ichki energiyaning o'zgarishiga, siljitim ishiga va ishchi jismni kinetik energiyasining o'zgarishiga sarflanadi yoki gaz oqimida keltirilgan issiqlik entalpiyaning hamda kinetik energiyaning o'zgarishiga sarflanadi. Adiabatik jarayonda $dq=0$. shuning uchun:

$$dh = dw^2 / 2 = 0$$

yoki

$$h_1 - h_2 = (w_2^2 - w_1^2) / 2 \quad (7.4)$$

Demak, gaz tashqi muhit bilan issiqlik almashinmay kanal bo'ylab harakatlanganda uning entalpiyasi kamayishi natijasida kinetik energiyasi ortadi.

Agarda ishchi jismni boshlang'ich tezligi nolga teng bo'lsa, u holda oqim tezligi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$w = \sqrt{2(h_1 - h_2)}$$

Agar entalpiya kJ/kg da o'lchansa, u holda oxirgi tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

$$w = 44,72 \sqrt{h_1 - h_2} \quad (7.5)$$

h_1 va h_2 kattaliklar hs – diagrammadan yoki shu moddani jadvallaridan aniqlanadi.

7.2. Oqim bajaradigan ish

Ma'lumki, $dw^2/2$ kattalik, ishchi jism kinetik energiyasining cheksiz kichik ortishidir. Gazning kanal bo'ylab harakatlanishida shu energiyadan foydali ish olish uchun foydalanish mumkin.

Gazning oqishida qaytar jarayonlar uchun (7.3) tenglamadan:

$$dw^2/2 = -vdp \quad \text{éki} \quad vdw = -vdp \quad (7.6)$$


(7.6) tenglamadan ko'rinishib turibdiki, gazning kanal bo'ylab harakatida dw va dp ishoralar qarama-qarshi bo'ladi. Agar $dp > 0$, gaz siqiladi va uning tezligi kamayadi: $dw < 0$.

Agar $dp < 0$ bo'lsa, gaz kengayadi va uning tezligi ortadi $dw > 0$.

Gazning oqishidagi to'liq ishni Pv – diagrammada tasvirlash mumkin (7.1-rasm.) 7.1-rasmda qaytar kengayish jarayoni 1-2 tasvirlangan. Cheksiz kichik bajariladigan ish – to'liq ish son jihatidan avds yuzaga teng. U holda 1-2 jarayondagi to'liq ish.

$$\ell_{to'l} = \int_{P_1}^{P_2} -vdp = \int_{P_2}^{P_1} vdp \quad (7.7)$$

Gaz oqimining kinetik energiyasining ortishi (to'liq ish) (7.3) va (7.6) tenglamadan ko'rinishib turibdiki, gaz oqimining kengayish ishi $\int_{v_1}^{v_2} pdv$ va siljitim ishi ($p_2v_2 - p_1v_1$) lar ayirmasiga teng.



7.1-rasm.

$\ell_{to'l}$ son jihatidan 12341 yuzaga teng. Agar 1-2 jarayon politrop jarayon bo'lsa, u holda to'liq ishni quyidagi tenglamadan aniqlaymiz:

$$\ell_{\text{tot}1} = \int_{P_2}^{P_1} v dp = \int_{P_2}^{P_1} v_1 (p_1 / p_2)^{1/n} dp = [n/(n-1)](p_1 v_1 - p_2 v_2) \quad (7.8)$$

Ideal gazning adiabatik kengayishida:

$$\ell_{\text{tot}1} = \int_{P_2}^{P_1} v_1 (p_1 / p_2)^{1/k} dp = [k/(k-1)](p_1 v_1 - p_2 v_2) \quad (7.9)$$

Gazning oqib chiqishidagi to'liq ishni (12341-yuza) gazning kengayish ishi (12651 yuza) bilan taqqoslasak,

$$\ell_{\text{tot}1} = n \ell_{\text{keng}}$$

ya'ni, to'liq ish kengayish ishidan n marta katta bo'ladi.

(7.3) tenglamadan ko'rinib turibdiki:

$$d\ell_{\text{tot}1} = dw^2/2 = dq - dh$$

yoki

$$\ell_{\text{tot}1} = q + h_1 - h_2$$

Demak, gazning oqishidagi to'liq ish tashqi issiqlik manbai hisobidan va gaz entalpiyasining kamayish hisobiga olinishi mumkin.

Adiabatik oqim uchun (7.4) tenglamadan.

$$d\ell_{\text{tot}1} = dw^2/2 = -dh$$

u holda

$$\ell_{\text{tot}1} = (w_2^2 - w_1^2)/2 = h_1 - h_2 \quad (7.10)$$

Agar jarayon qaytmas bo'lsa, u holda gazning oqimidagi to'liq ish (bosimni bir xil o'zgarishida) kam bo'ladi, chunki gazning oxirgi holatdagi entalpiyasi ishqalanish issiqligi hisobiga katta bo'ladi. Kanal devorlari bilan gaz o'rtasidagi issiqlik almashinuvini deyarli yo'q deb hisoblasak, u holda gazning oqimini adiabatik deb olsak bo'ladi. Adiabatik jarayonda gazning oqib chiqish tezligini quyidagi tenglamadan keltirib chiqarish mumkin:

$$d\ell_{\text{tot}1} = dw^2/2$$

yoki


$$\ell_{\text{tot}1} = \int_1^2 dw^2/2 = (w_2^2 - w_1^2)/2$$

U holda

$$w_2 = \sqrt{2\ell_{tot} + w_1^2}$$

bu yerda w_1 – gazning boshlang'ich tezligi; w_2 – gazning kanaldan oqib chiqish tezligi.

Ko'pchilik hollarda $w_2 \gg w_1$ bo'lgani tufayli $w_1 \approx 0$ deb olish mumkin, u holda



7.2-rasm.

$$w = \sqrt{2\ell_{tot}} = \sqrt{2(h_1 - h_2)} \quad (7.11)$$

Pv – diagrammada (7.2-rasm) gazning oqib chiqishini to'liq ishi absdq yuza bilan tasvirlanadi.

7.3. Gazning oqib chiqish tezligi va sarfi

Ideal gazning adiabatik oqib chiqishidagi to'liq ishni (7.9) tenglamadan, adiabatik oqib chiqish tezligini esa (7.11) formuladan aniqlanadi:

$$w = \sqrt{2\ell_{tot}} = \sqrt{2 \left[\frac{k}{(k-1)} \right] (p_1 v_1 - p_2 v_2)} \quad (7.11)$$

yoki

$$w = \sqrt{2 \left[\frac{k}{k-1} \right]} p_1 v_1 [1 - (p_2/p_1)]^{(k-1)/k} \quad (7.12)$$

Gazning oqib chiqish tezligi gazning soploga kirishdagi holatiga va chiqishdagi p_2 bosimiga bog'liq bo'ladi. Gazning soplodan oqib chiqish tezligini bilgan holda soploning chiqish tezligidan chiqayotgan gazning bir sekunddagи massaviy sarfi m ni ushbu formuladan aniqlash mumkin:

$$m = f v / v_2 \quad (7.13)$$

bu yerda f – soploning chiqish kesimi yuzasi;

w – oqib chiqish tezligi;

v_2 – chiqish kesimidagi gazning solishtirma hajmi.

Adiabatik jarayoni uchun:

$$v_2 = v_1 (p_1 / p_2)^{1/k}$$

U holda ideal gazning bir sekunddagи massaviy sarfi:

$$m = \frac{f \sqrt{2[k(k-1)]} (p_1/v_1) [1 - (p_2/p_1)]^{(k-1)/k}}{v_1 (p_1/p_2)^{1/k}}$$

yoki


$$m = f \sqrt{2[k(k-1)]} (p_1/v_1) [(p_2/p_1)^{2/k} - (p_2/p_1)^{(k+1)/k}] \quad (7.14)$$

Ideal gazning bir sekunddagи massaviy sarfi chiqish kesiminинг yuzasiga, gazning boshlang'ich holatiga va kengayish darajasiga bog'liqdir.

(7.14) – formuladan ko'rinish turibdiki, gazning sarfi m p_2/p_1 nisbatga bog'liqdir. Agar $p_1=p_2$, ya'ni $p_2/p_1=1$ deb qabul qilsak, u holda (7.14) formulaga ko'ra gaz sarfi nolga teng bo'ladi. Haqiqatan ham $p_1=p_2$ da bosimlar farqi bo'lmaydi va oqib chiqish jarayonining bo'lishi inumkin emas. Agar (7.14) formulaga p_2/p_1 ning qyimatini 0 dan 1 ga qadar ketma-ket qo'yib borsak, gaz sarfining o'zgarishi 7.3-rasmida ko'rsatilgan egri chiziq bilan tasvirlanadi.

AK egri chiziqdan ko'rinish turibdiki, p_2/p_1 nisbatni kamayishi bilan gaz sarfi ortadi va $p_2/p_1=\beta_q$ bo'lganda m maksimumga erishadi. ($p_2 \approx 0,5 p_1$).

p_2/p_1 nisbat yanada kamayganda (7.14) formulaga ko'ra gaz sarfi KD egri chiziq bo'yicha kamayishi, $p_2/p_1=0$ da (to'la vakuum), $p_2=0$ da esa gaz sarfi nolga teng bo'lishi kerak. (B nuqta). Xaqiqatda esa p_2/p_1 nisbat kamayganida gaz sarfi ortib maksimumga yetadi va gaz chiqib ketayotgan muhitda bosimning kamayishidan qat'i nazar, o'zgarmas bo'lib qoladi (KD chiziq).



7.3-rasm.

Demak, $\beta_k < p_2/p_1 < 1$ uchun tajriba natijalari (7.14) tenglamaga mos keladi, $0 < p_2/p_1 < \beta_k$ holda ular farq qiladi. Buni oqib chiqish jarayonining fizikaviy tabiatini tekshirish yo'li bilan tushuntirish mumkin. $\beta_k < p_2/p_1 < 1$ da soplo og'zidagi bosim tashqi muhitdagi bosimning o'zgarishiga muvofiq tarzda o'zgaradi. Bu hodisa gazning soplo kanalidagi oqish tezligi tovush tezligiga yetgunga qadar davom etishi mumkin. $0 < p_2/p_1 < \beta_k$ da oqib chiqish tezligi tovush tezligiga teng bo'lib qoladi, bunda qo'zg'alish tevarak muhitdan soplo ichkarisiga uzatilmaydi va muhitda bosimning keyingi kamayishi soploning chiqish kesimida bosimning pasayishiga olib kelmaydi. Bu bosim gazning soplo orqali maksimal sarf bo'lismiga muvofiq keladi. Bunday bosim kritik bosim deyiladi va p_{kr} bilan belgilanadi. U ko'rsatilgan kesimdagি mumkin bo'lgan eng past bosim bo'lib, taxminan 0,5 p_1 ga teng. Bunda $p_2/p_1 = p_{kr}/p_1$ nisbat ham o'zgarmasligicha qoladi. Bu nisbat oqib chiqishdagi bosimlarning kritik nisbati deyiladi va β_{kr} bilan belgilanadi.

Shunday qilib,

$$p_{kr}/p_1 = \beta_{kr}$$

Bosimlar kritik nisbatlarining aniq qiymatini quyidagicha topish mumkin.

Yuqorida aytib o'tlganidek, $p/p_1 = \beta_k$ da gaz sarfi m maksimum bo'ladi. (7.14) tenglamada o'zgaruvchan kattalik quyidagidir:

$$\left[(p_2/p_1)^{2/k} - (p_2/p_1)^{(k+1)/k} \right]$$

Shuning uchun maksimumni topish uchun shu kattalikni birinchi hosilasini olib nolga tenglashtiramiz, p_2/p_1 kattalikni hosilani nolga aylantiradigan qiymati esa β_k bo'ladi.

$$\frac{\partial}{\partial \beta} (\beta^{2/k} - \beta^{(k+1)/k}) = \frac{2}{k} \beta^{(2/k)-1} - \frac{k+1}{k} \beta^{[(k+1)/k]-1} = 0$$

bundan

$$\beta_k = p_{kr}/p_1 = [2/(k+1)]^{k/(k-1)} \quad (7.15)$$

Bosimlarning kritik nuqtasi faqat adiabata ko'rsatkichi k ga, ya'ni gazning tabiatiga bog'liq.

Bir atomli galar uchun $k=1,66$ va $\beta_{kr}=0,49$;

Ikki atomli gazlar uchun $k=1,40$ va $\beta_{kr}=0,528$;

Uch atomli gazlar uchun $k=1,30$ va $\beta_{kr}=0,546$

To'yingan quruq bug' uchun $k=1,135$ va $\beta_{kr}=0,577$.

Shunday qilib, boshlang'ich bosim p_1 ning qiymati qanchalik katta bo'lmasin yoki gaz oqib chiqayotgan muhitdagi oxirgi bosim p_2 qanchalik kam bo'lmasin, gazning sopro og'zidagi kritik bosim uning boshlang'ich bosimining yarmidan kam bo'lishi mumkin emas. Bosimlarning kritik nisbatida gazning oqib chiqish tezligi kritik tezlik deyiladi va w_{kr} bilan belgilanadi. Kritik tezlikni (7.12) tenglamadan, p_2/p_1 o'miga $\beta_k = [2/(k+1)]^{k/(k-1)}$ ni qo'yib aniqlash mumkin.

$$w_{kp} = \sqrt{2[k/(k-1)]p_1v_1 \left[1 - (p_2/p_1)^{(k-1)/k} \right]} = \\ = \sqrt{2 \left[\frac{k}{(k-1)} \right] p_1 v_1 \left[1 - \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k-k-1}{k-1-k}} \right]}$$

Ü holda

$$w_{sp} = \sqrt{2[k/(k+1)]p_1v_1} \quad (7.16)$$

(7.16) formuladan ko‘rinib turibdiki, w_{kr} kattaligi gazning tabitiga, ya’ni adiabata ko‘rsatkichi k ga va gazning boshlang‘ich parametrlari p_1 va v_1 ga bog‘liq. Kritik tezlikni gaz oqib chiqayotgan muhitda tovushning tarqalish tezligiga tengligini isbotlash mumkin.

Adiabatik jarayon tenglamasidan

$$v_1 = v_k (p_k / p_1)^{1/k}$$

(7.15) tenglamadan p_1 ni topamiz:

$$p_1 = p_k [(k+1)/2]^{k/(k-1)}$$

yoki

$$v_1 = v_k \left(\frac{p_k}{p_k [(k+1)/2]^{k/(k-1)}} \right)^{1/k} = [2/(k+1)]^{1/(k-1)} v_k$$

va

$$v_1 p_1 = p_k [(k+1)/2]^{k/(k-1)} \cdot v_k [2/(k+1)]^{1/(k-1)}$$

bundan

$$p_1 v_1 = v_k p_k (k+1)/2$$

$p_1 v_1$ kattalikni (7.16) formulaga qo‘yib w_{kr} ni topamiz:

$$w_{sp} = \sqrt{2k/(k+1) \cdot v_k p_k (k+1)/2}$$

Yuqoridagini o‘zgartirib quyidagiga ega bo‘lamic:

$$w_{kp} = \sqrt{k p_k v_k} \quad (7.17)$$

Ma’lumki, tovushning tarqalish tezligi Laplas formulasidan aniqlanadi:

$$\mathcal{Q} = \sqrt{k(p/\rho)} = \sqrt{kpv},$$

bu yerda p – muhit bosimi, H/m^2 ;

ρ – muhit zichligi, kg/m^3 .

Ideal gaz uchun

$$\mathcal{Q} = \sqrt{kRT}$$

Tovush tezligi gazning holatiga va tabiatiga bog'liqdir hamda temperaturaning funktsiyasidir. Bundan quyidagidek xulosa qilish mumkin: kanalning har qanday kesimiga shu kesimdag'i p va v kattaliklar bilan aniqlanadigan mahalliy tovush tezligi mos kelishi kerak. $Q = \sqrt{kv_k P_k}$ kattalik kritik oqib chiqish paytida tovushning gazda tarqalish tezligini belgilaydi. Demak, gazning oqib chiqishidagi kritik tezlik shu kesimdag'i mahalliy tovush tezligiga teng, ya'ni

$$w_{kp} = Q$$

Bosimlarning kritik nisbatida maksimal sarf m_{maks} ni hisoblab topish uchun (7.14) formulada p_2/p_1 nisbatni (7.15) formuladan uning kritik kattaligi p_k/p_1 bilan almashtirish kerak. Shundan keyin ba'zi o'zgartirishlar kiritib, gazning maksimal sarfini aniqlash formulasini olamiz:

$$m_{maks} = f_2 \sqrt{2[k/(k+1)](p_1/v_1)[2/(k+1)]^{2(k-1)}} \quad (7.18)$$


Demak, gazning maksimal sarfi gazning boshlang'ich holatiga, chiqish kesimning yuzasiga va gazning tabiatiga, ya'ni adiabata ko'rsatkichiga bog'liq ekan.

Gazning ichki energiyasidan to'la foydalanish uchun soplo tashqarisida tovush tezligidan yuqori tezlik hosil qilish zarur bo'ladi. Bu maqsadda Laval soplosi deyiladigan kombinatsiyalashgan soplo ishlataladi. 7.4-rasmida Lavalp soplosining sxemasi va gaz bosimining oqib chiqish tezligiga bog'liq holda o'zgarish grafigi ko'rsatilgan.

Birinchi qismi torayib boradigan (diametri d min) qismi tovush tezligigacha soplo, ikkinchi qismi – kerigayib boradigan qismi (diametri D) esa tovush tezligidan yuqori soplo sifatida ishlaydi.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, soploning kengayib boradigan qismining konuslik burchagi $\Omega=8-12^\circ$ bo'lishi kerak. Konuslik burchagi bundan kattalashib ketsa, oqim soplo devoridan uzilib qolishi mumkin, bu esa qaytmash isroflarni keskin ko'paytirib yuboradi. Gaz soplidan oqib chiqayotganida adiabatik kengayadi. Bunda uning bosimi va temperaturasi pasayadi, oqib chiqish tezligi

esa ortadi. Soploning eng kichik kesimida kritik bosim p_k va tovushning muhitdagagi tezligiga teng kritik tezlik w_k qaror topadi. Soploning kengayib boradigan qismidan o'tishida gaz yana kengayadi, bosim p_k dan p_2 gacha pasayadi va tezligi tovushning muhitdagagi tezligidan katta bo'lib qoladi.



7.4-rasm

Og'iz tomoni kengayib boradigan soplo ishlatalish, oqib chiqish tezligini bosimlar farqidan to'la foydalanish hisobiga oshirish imkonini beradi. Gazning maksimal sarfi m_{maks} (7.14) formuladan aniqlanadi. Soplo kengayib boradigan qismining uzunligi ℓ quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$\ell = (D - d)/2 \operatorname{tg} \Omega/2$$

bu yerda Ω – soploring konuslilik burchagi; D – chiqish kesimi diametri; d – soploring minimal kesimidagi diametri.

Gazning oqib chiqishini ko'rib chiqishda, shu vaqtga qadar gaz soploring devorlariga ishqalanmay adiabatik kengayadi, deb faraz qilingan edi. Amaliy sharoitlarda esa, oqib chiqish jarayonida doimo gaz energiyasining bir qismi sodir bo'ladigan ishqalanish ishiga sarflanadi, ya'ni isrof bo'ladi. Shu sababli oqib chiqishning haqiqiy tezligi w_x nazariy tezlik w dan doimo kichik bo'ladi.

Gazning haqiqiy tezligi w_x ni nazariy tezlik w ga nisbatiga tezlik koeffitsienti deyiladi.

$$\varphi = w_x / w \text{ va } w_x = \varphi \cdot w \quad (7.19)$$

Kinetik energiyaning isrofi quyidagiga teng:

$$(w^2 - w_x^2) / 2 = (w^2 - \varphi^2 w^2) / 2 = (1 - \varphi)(w^2 / 2) = \xi (w^2 / 2), \xi = (1 - \varphi^2)$$

kattalik energiyaning isrof koeffitsienti deyiladi.

Ishchi jismni haqiqiy kinetik energiyasi $w_x^2 / 2$ ni nazariysi $w^2 / 2$ ga nisbati soploring foydali ish koeffitsienti deb aytiladi va η_c bilan belgilanadi


$$\eta_c = (w_x^2) : (w^2 / 2) = (w_x^2 / w^2) = \varphi^2 w^2 / w^2 = \varphi \quad (7.20)$$

Soploring F.I.K. tezlik koeffitsientining kvadratiga teng ekan.


7.4. Gaz oqimini drossellash

Quvur yoki biror boshqa kanalda oqayotgan gaz oqimi yo'liida keskin torayuvchi to'siq uchrasa u holda oqayotgan gaz bosimi to'siqdan keyin to'siqdan oldingi bosimga qaraganda har dcim kam bo'ladi. Bunday to'siq mahalliy qarshilik deb aytiladi. Kanaldagi toraygan joy orqali oqish jarayonida gazning bosimini pasayish effekti gazning drossellanishi (g'ijimlanishi, ezilishi) deb aytiladi. Kanalning ko'ndalang kesimini toraytiruvchi, har qanday kran, ventilp, zadvijka, klapan va boshqa mahalliy qarshiliklar gazning drossellanishini yuzaga keltiradi va demak bosim tushishi ro'y beradi. Ko'pchilik hollarda drossellash natijasida ish jismining ish bajarish qobiliyati kamayadi, ya'ni u albatta zarar keltiradi. Lekin u ba'zi xollarda zarur bo'lib, drossellash sun'iy ravishda xosil qilinadi, masalan, bug' dvigatellarini boshqarishda, sovitish mashinalarida past temperaturalar olishida u asos bo'lib hizmat qiladi. Gazlarni suyuq holga o'tkazishda esa, xal qiluvchi rolp o'ynaydi va xokazo. Bosimning mahalliy qarshiligidan keyin pasayishiga sabab bu maxalliy qarshilikni yengishga sarflanadigan oqim energiyasining dissipatsiyalanishidir.


Gazning ko'ndalang kesimi f bo'lgan quvurdan truboprovod bo'ylab harakatlanishini ko'rib chiqaylik.(7.5-rasm).



7.5-rasm



7.6-rasm



7.7-rasm

Truboprovod ichiga tor teshikli diafragma o'rnatilgan, gaz truboprovod bo'ylab difragnadagi teshik orqali I-I kesimdan II-II kesimga oqib chiqadi, deb faraz qilaylik. Oqib chiqish jarayoni adiabatik jarayon.

Diafragmaning tor teshigida gazning tezligi w_1 dan w_0 gacha ortadi, bosimi esa soplidan odatdag'i oqib chiqish jarayonidagi kabi pasayadi. Truboprovodning o'ng qismida tor teshikdan keyin gazning tezligi butunlay pasayib, o'zining dastlabki qiymatiga tushib qoladi, $f_1=f_2$ desak, $w_1 \approx w_2$ bo'ladi.

Diafragmadan keyingi bosim p_2 esa faqat qisman tiklanadi va diafragmadan oldingi bosimga qaraganda kam bo'ladi. Bunga sabab shuki, gaz tor teshikdar o'tganda uyurma xosil bo'lishi va ish-qalanish tufayli energiya isrof bo'ladi.

Issiqlik almashinish bo'limgani tufayli (7.4) tenglikka asosan

$$h_1 - h_2 = \frac{1}{2} (\omega_2^2 - \omega_1^2)$$

bu yerda h_1 , h_2 gazning I-I va II-II kesimlarda entalpiyasi.

I-I va II-II kesimlar uchun $w_1 \approx w_2$ deb qabul qilsak, $h_1 = h_2$ bo'ladi, ya'ni gazni drossellash natijasida uning entalpiyasi o'zgarmaydi. Ideal gaz uchun entalpiya faqat temperaturaga bog'liq bo'lib, bosimga bog'liq bo'limganligi sababli ideal gaz drossellanganda temperatura ham o'zgarmasdan qoladi.

Biz bu yerda drossellanayotgan gazning drosselgacha va drosseldan keyingi xolatini tekshirmoqdamiz. Drosselning o'zida sodir bo'ladiqan jarayonga kelganda shuni eslatib o'tish lozimki, gaz

drossel ichida oqqańida uning entalpiyasi o'zgarishi mumkin: ha-qiqatan ham, drossel yoki boshqa mahalliy qarshilik quvur o'tish kesimining torayishidan iborat bo'lganligidan, gaz oqimi drosselp orqali oqqańida tezlashadi, uning kinetik energiyasi ortadi va binobarin, entalpiyasi kamayadi. Drosseldan keyin, oqim kesimi qayta ortgandan so'nq oqimning tezligi sekinlashadi, uning kinetik energiyasi kamayadi va entalpiyasi dasilabki qiymatigacha ortadi.

$h_1=h_2$ tenglikdan, ideal gazlar uchun $s=\text{const}$ bo'lganida drossellash jarayonida $T_1=T_2$ bo'ladi, u xolda $p_2v_2=p_1v_1$ dan $p_2 < p_1$ bo'lGANI uchun $v_2 > v_1$ (7.6-rasm)

Ts-diagrammada drossellashni bir gorizontalda joylashgan 1 va 2 nuqtalar bilan tasvirlash mumkin. Lekin 1-2 izoterma drossellash jarayoniga mos keladi deb aytib bo'lmaydi, chunki faqatgina oxirgi 1 va 2 nuqtalargina gazning muvozanat xolatini tavsiflaydi, oraliq nuqtalar esa, haqiqiy jarayonga mos kelmaydi. Yuqorida aytiganidek, 1 va 2 nuqtalar orasidagi haqiqiy jarayon h va T ning o'zgaruvchan qiymatlarida ro'y beradi. Shuning uchun drossellashni $h=\text{const}$ da kechadigan jarayon deb hisoblash noto'g'ridir. Suv bug'i uchun drossellash jarayonini hs - diagrammada (7.7-rasm) kuzatamiz. O'ta qizigan bug' boshlang'ich xolat parametriga bog'liq ravishda, drossellash natijasida o'ta qizigan bug' holatida qolishi (1-2-jarayon) yoki quruq bo'lishi, keyin nam, yana quruq va o'ta qizigan bug' (3-4-jarayon) holatiga o'tishi mumkin. Bu drossellash darajasiga qarab aniqlanadi. Nam to'yingan bug' boshlang'ich va oxirgi bosimga hamda dastlabki quruqlik darajasiga bog'liq ravishda nam to'yingan xolda qolishi yoki quruq va o'ta qizigan xolga o'tishi mumkin(5-6-jarayon). Adiabatik drossellash jarayonida suyuqliklar va real gazlar temperaturasining o'zgarish hodisasi Joul-Tompson effekti deb aytildi. Bu drossellash effekti 1752-yili Joul va Tompson tomonidan kashf etilgan.

Ideal gaz uchun Joul-Tompson effekti nolga teng, chunki drossellashda ideal gazning temperaturasi o'zgarmaydi. Joul-Tompson effekti bosim va temperaturaning kamayishiga qarab

differentsial temperatura-effektiga va integral temperatura-effektiga ajratiladi. Differentsial effektda bosim va temperatura o'zgarishi cheksiz kichik, integral effektda bosim va temperatura o'zgarishi ancha katta bo'ladi. $(\partial T / \partial p)_h$ kattalik differensal temperatura effekti deyiladi va α bilan belgilanadi:

$$\alpha = \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_h \quad (7.21)$$

α ning qiymatini quyidagicha aniqlash mumkin:

$$dh = c_p dT - \left[T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p - v \right] dp \text{ dan}$$

$$\hat{dh} = 0 \text{ uchun} \quad dT = \frac{T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p - v}{c_p} dp \quad (7.22)$$

$$\text{va} \quad \alpha = \frac{T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p - v}{c_p} \quad (7.23)$$

Ideal gaz uchun $dT=0$ va (7.21) tenglikdan $\alpha = 0$.

Integral temperaturaga effekti ΔT quyidagi munosabat bo'yicha hisoblab topiladi:


$$\Delta T = T_2 - T_1 = \int_{p_1}^{p_2} \alpha_h dp \quad (7.24)$$

Real gazlar uchun $\Delta T \neq 0$ va ham musbat, ham manfiy ishorali bo'lishi mumkin.

Tajribaning ko'rsatishicha, bitta moddaning o'zida α_h ning ishorasi turli holat sohalarida turlichay bo'ladi. Gazning $\alpha_h=0$ teng bo'ladi uchun holati Joul-Tompson effektining *inversiya nuqtasi* deyiladi, shu nuqtaga mos kelgan temperaturaga esa inversiya temperaturasi deyiladi. Berilgan modda holat diagrammasidagi inversiya nuqtalarining geometrik o'miga inversiya egri chizig'i

deyiladi. Agar real gazning drosseldan oldingi temperaturasi inversiya temperaturasidan kam bo'lsa, u holda gaz drossellanganda soviyi, agarda gazning boshlang'ich temperaturasi katta bo'lsa, u holda gaz drossellanganda isiydi.

7.8-rasmida azotning pt – diagrammasidagi inversiya egri chizig'i misol tariqasida keltirilgan.



7.8-rasm.

Inversiya egri chizig'i bilan chegaralangan soha ichida $\alpha_h < 0$, ya'ni drossellanganda gaz temperaturasi pasayadi.

Bu sohadan tashqarida $\alpha_h < 0$ ya'ni drossellanganda gaz temperaturasi ortadi. Boshqa moddalarning inversiya egri chiziqlari ham shunga o'xshash tavsiqga ega bo'ladi. Drossellash jarayonida gazning temperaturasini o'zgarishini molekulyar-kinetik nazariya nuqtai nazaridan quyidagicha tushuntirish mumkin. Drossellashda $h_1 = h_2$, $h = u + pV$, u holda $p_2V_2 - p_1V_1 = u_1 - u_2$.

$p_2V_2 - p_1V_1$ ayirma 1 kg gazni siljitim ishiga teng, $u_1 - u_2$ esa, 1 kg gazni ichki energiyasini kamayishiga teng. Ideal gazlar uchun $p_2V_2 = p_1V_1$ (chunki $T_1 = T_2$) va $u_1 - u_2 = 0$. Real gazlarda esa $p_2V_2 - p_1V_1$ ayirma ishorasi musbat ham, manfiy ham va nolga teng bo'lishi

mumkin. Drossellashda $p_2 < p_1$, $v_2 > v_1$ bo'lgani uchun real gazlarning potentsial energiyasi hajm ortishi bilan (molekulalar orasidagi masofa ortadi) xar doim ortadi.

Quyidagidek faraz qilsak, agarda:

a) siljitish ishi $p_2v_2 - p_1v_1 = 0$, unda $u_1 = u_2$ ya'ni umumiyl ichki energiya o'zgarmaydi, lekin uning kinetik energiya qismi potentsial energiya ortishi tufayli kamayadi va mos ravishda gazning temperaturasi pasayadi, demak gaz drossellash natijasida soviydi.

b) siljitish ishi $p_2v_2 - p_1v_1 > 0$ unda $u_1 - u_2 > 0$ va $u_2 < u_1$. Bu holda T_2 temperaturaning pasayishi yanada jadalroq bo'ladi, chunki bu holda ichki energiyaning potentsial qismi irtadi va siljitish ishi ichki energiyaning kamayishi hisobiga bajariladi.

v) siljitish ishi $p_2v_2 - p_1v_1 < 0$ u holda $u_1 - u_2 < 0$, $u_2 > u_1$. Bu holda drossellashda gazni drosselga uzatish va gazning ichki energiyasini orttirish uchun tashqaridan ish sarflanadi.

Tashqi ish absolyut qiymati bo'yicha ichki energiyaning potentsial qisminidan katta bo'lsa, u holda uning kinetik qismi irtadi va isiydi. ($T_2 > T_1$)

Xususiy holda, agar siljitish ishining absolyut qiymati potentsial qismining ortishiga teng bo'lsa, u holda $T_1 = T_2$. Bu hol inversiya temperaturasi T_{in} da ro'y beradi. Demak inversiya temperaturasida real gazni drossellash, ideal gazni drossellash kabi bo'ladi. Inversiya temperaturasi T_{in} va Van-der-Vaals tenglamasi $(p+a/v^2)(v-b)=RT$ orasida quyidagi bog'lanish mavjud:

$$T_{in} = 2a/Rb \quad (7.25)$$

Inversiya temperaturasi kritik temperatura bilan quyidagi tenglik bilan bog'langan:

$$T_{in} = 6,75 T_k \quad (7.26)$$

Demak, Van-der-Vaals tenglamasiga bo'ysunadigan real gazlarning inversiya temperaturasi $p=0$ da 6,75 marta kritik temperaturadan yuqori ekan.

Adiabatik drossellashdan gazlarni sovitishda sañaralı usul tariqasida foydalanish mumkin. Ma'lumki, gazlarni effektiv sovitish usullaridan biri qaytar adiabatik, ya'ni izoentropik kengayish jarayoni (tashqi ishni berib) ekanligi 4-bobda eslatib o'tilgan edi. Shuning uchun gazlar sovitiladigan bu ikkala usulni taqqoslab ko'rish albatta qiziqarlidir. Bu ikkala usuldan qaysi biri temperaturaning ko'proq pasayishini ta'minlashini aniqlaymiz. Boshqacha qilib aytganda α_{ad} va α_{dros} larni taqqoslab ko'rish kerak.

$$\text{Ma'lumki, } dq = c_p dt - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p dp$$

Qaytar adiabatik (izoentropik) jarayon uchun:

$$dq = 0 \quad c_p dt = T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p dp$$

$$\alpha_{ad} = \frac{\partial T}{\partial p} = \frac{T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p - v}{c_p} \quad (7.27)$$

U holda

Adiabatik drossellash (ya'ni qaytmas adiabatik kengayish) koeffitsenti (7.23) tenglamaga asosan

$$\alpha_{dros} = \frac{T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p - v}{c_p} \quad (7.28)$$

(7.27) va (7.28) tenglamalardan:

$$\alpha_{ad} - \alpha_{dros} = \frac{v}{c_p} \quad (7.29)$$

ni olamiz.

v va c_p lar xar doim musbat bo'lganligidan

$$\alpha_{ad} > \alpha_{dros} \quad (7.30)$$

Shunday qilib, qaytar adiabatik kengayish jarayoni, termodynamikaviy nuqtai nazardan, gaz yoki suyuqlikni adiabatik drossellash, ya'ni qaytmas adiabatik kengayish jarayoniga

qaraganda ancha effektiv sovishni ta'minlaydi. Shuning uchun past temperaturalar olishda, masalan, gazlarni suyultirishda drossellash usulini emas, balki adiabatik kengayish usulini qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Nazorat uchun savollar:

1. Soplo nima?
2. Diffuzor nima?
3. Oqim uchun termodinamikaning birinchi qonunini yozing.
4. Oqim tezligi qanday aniqlanadi?
5. Gaz oqimining kinetik energiyasi
6. Gaz oqimining kinetik energiyasi qanday parametrlarga bog'liq?
7. Gazning sarfi qanday aniqlanadi?
8. Gaz oqimining kritik bosimi.
9. Kritik tezlik qanday kattaliklarga bog'liq?
10. Gazning maksimal sarfi tenglamasini yezzing.
11. Drossellanishning ahamiyati nimadan iborat?
12. Drossellash effektiga ta'rif bering.
13. Integral temperatura effekti.
14. Inversiya temperaturasi qanday aniqlanadi?

II QISM ISSIQLIK UZATISH ASOSLARI

Jismlar orasidagi issiqlik almashinuvi va issiqliknинг bir jism ichida tarqalish jarayonlarining qonuniyatlarini o'rganadigan fan issiqlik uzatish deyiladi.

Issiqlik uzatish, termodinamika bilan birlgilikda issiqlik texnikasining nazariy asosi hisoblanadi. Issiqlik almashinuv qonunlarini o'rganish mashina, Dvigatel, apparat va shu kabilarning ish jarayonlarida vujudga keladigan issiqlik oqimlarini boshqarish uchun zarur.

Issiqlik uzatish nazariyasida ikkita asosiy masala ko'rildi.

1. Berilgan shartida bir jismdan boshqa jismga uzatiladigan yoki jismning bir qismidan ikkinchi qismiga o'tadigan issiqlik miqdorini aniqlash.

2. Issiqlik almashinuv jarayonida ishtirok etayotgan jismning turli qismlaridagi temperaturani aniqlash.

Temperaturalar farqi issiqlik almashinuvining zaruriy va yetarli shartidir. Issiqlik uch xil usulda: issiqlik o'tkazuvchanlik, konvektsiya va nurlanish yoki radiatsiya usulida uzatiladi. Bu issiqlik almashinuv usullari bir-biridan tubdan farq qilib, turli xil qonuniyatlarga bo'y sunadilar. Issiqlik o'tkazuvchanlik – jismning turli temperaturali ayrim qismlari bir-biriga bevosita tekkanda issiqlik energiyasining tarqalish jarayoni. Konvektsiya – bir tekis isimagan suyuqlik yoki gazning harakati va aralashishi natijasida issiqlik uzatish jarayoni.

Nurlanish (nuriy issiqlik almashinuvi) – energiyaning elektromagnit to'lqinlar vositasida uzatish jarayoni. Nurlanish bilan issiqlik uzatilishida energiya ikki marta aylanadi: nurlanayotgan jismi sirtida issiqlik energiyasi nuriy energiyaga va nuriy issiqlikniga yutayotgan jism sirtida nuriy energiya issiqlik energiyasiga aylanadi.

Jismlar orasidagi issiqlik almashinuvida, odatda shu uchala usulning hammasi bir vaqtda sodir bo'ladi. Uchala usulning birgalikda amalga oshishi murakkab issiqlik almashinuvi deb aytiladi. Murakkab issiqlik almashinuvi qonunlarini o'rganish nihoyatda qiyin masala. Shu sababli issiqlik uztilishini turli usullari ayrim-ayrim hollarda ko'rib chiqiladi. Issiqlik al-nashinuv jarayonlari barqaror (statsionar), shuningdek, beqaror (nostatsionar) holatda borishi mumkin. Jismning istalgan nuqtasida temperatura vaqtga bog'liq bo'lmaydigan holat statsionar issiqlik holati, vaqtga bog'liq bo'lgan holat nostatsionar holat deyiladi.

8-BOB

ISSIQLIK O'TKAZUVCHANLIK

8.1. Asosiy tushunchalar

Issiqlik o'tkazuvchanlik -- bu temperaturalar farqi borligi tufayli tutash muhitda issiqliknинг molekulyar uzatilishidir.

Issiqlik almashinuvining bunday usuli, asosan qattiq jismning ichida ham, shuningdek bir-biriga tegib turgan ikkita qattiq jism orasida ham sodir bo'ladi. Issiqlik o'tkazuvchanlik suyuqlik yoki gaz qatlami orqali ham amalga oshishi mumkin, lekin umuman olganda suyuqlik va gazlar (suyuqlangan metallar bundan mustasno) issiqlikni juda yomon o'tkazuvchan hisoblanadi.

Bir jinsli izotrop jismni isishini ko'raylik. Barcha yo'nalishlar bo'yicha bir xil fizik xossalarga ega bo'lgan jismlarga izotrop jismilar deb aytildi. Bunday jismni isitish vaqtida uning turli nuqtalaridagi temperatura vaqt bo'yicha o'zgaradi va issiqlik yuqori temperatura sohasidan past temperatura sohasiga tarqaydi.

Vaqtning ayni paytida ko'rib chiqilayotgan fazoning barcha nuqtalaridagi temperatura qiymatlarining yig'indisi temperatura maydoni deyiladi. Temperatura maydoni quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$t=f(x,u,z,\tau) \quad (8.1)$$

bu yerda x, u, z – nuqta koordinatalari; τ – vaqt.

Agar jismning temperaturasi koordinata va vaqtning funktsiyasi bo'lsa, u holda temperatura maydoni nostatsionar bo'ladi:


$$t=f(x,u,z,\tau); \frac{\partial t}{\partial \tau} \neq 0 \quad (8.2)$$

Agar jismning temperaturasi faqat koordinataning funktsiyasi bo'lib, vaqt davomida o'zgarmasa, u holda temperatura maydoni statsionar bo'ladi.

$$t=f(x,u,z); \frac{\partial t}{\partial \tau} = 0 \quad (8.3)$$

Temperatura maydoni uchta, ikkita va bitta koordinataning funktsiyasi bo'lishi mumkin va mos ravishda, u uch, ikki va bir

o'lchamli deyiladi. Hamma nuqtalarida temperatura bir xil bo'ladigan sirt izotermik sirt deyiladi.



8.1-rasm. Izotermalar. Temperatura gradienti

Fazoning ayni nuqtasining o'zida bir vaqtda ikki xil temperatura bo'lishi mumkin emasligi uchun, turli izotermik sirtlar xech vaqt bir-biri bilan kesishmaydi. Ularning barchasi jism sirtida tugaydi yoki butunlay uning ichida joylashadi. Jismning temperaturasi izotermik sirtlarni kesib o'tadigan yo'nalishlar-dagina o'zgaradi (8.1-rasm).

Bunda uzunlik birligida temperaturaning eng katta o'zgarishi izotermik sirtga normal n yo'nalishida bo'ladi.

Temperatura o'zgarishi Δt ning izotermadagi normal bo'yicha masofa Δn ga nisbati temperatura gradienti deyiladi:

$$\lim_{\Delta n \rightarrow 0} \left[\frac{\Delta t}{\Delta n} \right] = \frac{\partial t}{\partial n} = \text{grad } t \quad (8.4)$$

Temperatura gradienti – izotermik sirtga tushirilgan normal bo'yicha yo'naligan vektordir. Uning temperaturaning ortishi temomiga yo'nalishi musbat yo'nalish hisoblanadi. Issiqlik almashinuvining boshqa turlari kabi, issiqlik o'tkazuvchanlik jarayoni ham jismning turli nuqtalarida temperatura bir xil bo'limgandagina amalga oshadi, ya'ni grad $t \neq 0$. Ixtiyoriy sirdan vaqt birligi ichida o'tadigan issiqlik miqdori Q issiqlik oqimi

deyiladi. Issiqlik oqimining vektori doimo temperaturaning pasayishi tomoniga yo`nalgan bo`ladi.

Frantsuz olimi Fure qattiq jismlardagi issiqlik o`tkazuvchanlik jarayonlarini o`rganib, yuza birligi dF dan vaqt birligi $d\tau$ ichida o`tayotgan dQ issiqlik miqdori va temperatura gradienti o`rtasidagi bog`lanishni aniqladi.

$$dQ = -\chi dF \text{ grad } t \text{ } d\tau = -\chi dF \text{ } d\tau (\partial t / \partial n) \quad (8.5)$$

(8.5) tenglama issiqlik o`tkazuvchanlikning asosiy qonunini ifodalaydi va Fure qonuni deyiladi. Shu tenglamadagi minus ishora issiqlik oqimi bilan temperatura gradientining vektorlari qarama-qarshi tomonga yo`nalganligini bildiradi.

(8.5) ifodadagi proportsionallik koeffitsienti χ issiqlik o`tkazuvchanlik koeffitsenti deyiladi. Izotermik sirt birligidan vaqt birligi ichida o`tadigan issiqlik miqdori issiqlik oqimining zichligi deyiladi.

$$q = -dQ/(dFd\tau) \text{ yoki } q = -\chi (\partial t / \partial n) \quad (8.6)$$

Issiqlik oqimi zichligi q ning vektori doimo temperaturaning pasayishi tomoniga yo`nalgan bo`ladi. Ixtiyoriy sirt F dan vaqt birligi ichida o`tayotgan issiqlik miqdori quyidagicha aniqlanadi:

$$Q = \int_0^t \int_F \chi dF d\tau (\partial t / \partial n) . \quad (8.7)$$

Yuqorida o`rganilgan kattaliklarni birliklari quyidagicha:
temperatura gradienti – grad/m; issiqlik oqimi – Vt ; issiqlik oqimining zichligi – Vt/m^2

Issiqlik o`tkazuvchanlik koeffitsientining birligi (8.7) ifodadan aniqlanadi:

$$\chi = -\frac{Q}{F(\partial t / \partial n)} = \frac{Vt}{m \cdot \text{grad}} \quad (8.8)$$

Demak, issiqlik o`tkazuvchanlik koeffitsientining qiymati, son jihatdan, temperaturalar farqi 1°C bo`lganda devorning birlik

qatlamidan o'tadigan solishitirma issiqlik oqimiga teng. Turli xil moddalar uchun χ ma'lum bir qiymatga ega bo'lib, u moddaning tuzilishiga, zichligiga, bosimiga va temperaturasiga bog'liq.

Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti χ ning qiymati har qaysi jism uchun tajribadan topiladi. Ko'pchilik materiallar uchun χ ning temperaturaga bog'liqligini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\chi = \chi_0 [1 + b(t - t_0)],$$

bu yerda $\chi_{t=t_0}$ °S temperaturadagi issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti; t – temperatura, °S; b – tajriba orqali aniqlanadigan temperatura koeffitsienti.

Metallar issiqlikni eng yaxshi o'tkazadilar, ularda χ 3dan 458 $Vt/(m \cdot grad)$ gacha o'zgaradi. Toza metallarning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti (alyuminiydan tashqari) temperatura ortishi bilan pasayadi. Yengil g'ovak materiallar issiqlikni yomon o'tkazadi, chunki ularning g'ovaklari havo bilan to'lgan bo'ladi. Agar $\chi < 0,2 \text{ } Vt/(m \cdot grad)$ bo'lsa, bunday materiallar issiqlik izolyatsiya materiallari deyiladi. Bunday materiallarning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti temperatura ko'tarilishi bilan ortadi. Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsientiga namlikni ta'siri katta. Suvning issiqlik o'tkazuvchanligi yomon, lekin ho'l materialning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti uning quruq holatidagi issiqlik o'tkazuvchanligiga nisbatan ancha katta bo'ladi. Bunga sabab shuki, suv issiqlikni havoga qaraganda deyarli 20 marta yaxshi o'tkazadi, shu sababli jism g'ovaklarining suv bilan to'lishi uning issiqlik izolyatsiya xossalariini keskin kamaytirib yuboradi.

Temperatura ko'tarilishi bilan tomchi suyuqliklarning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti kamayadi, gazlarniki esa ortadi. Suvning χ si temperatura 0°C dan 127°C gacha ko'tarilganda ortadi, bundan keyin ham temperatura ko'tarilsa χ kamayadi.


8.3-jadvalda ayrim materiallarning issiqlik va temperatura o'tkazuvchanlik koeffitsientlari keltirilgan.

Ayrim materiallarning issiqlik va temperatura o'tkazuvchanlik koeffitsientlari

Materiallar nomi	$\rho, \text{kg/m}^3$	t, °S	$Z, \text{Vt/}$ (m·grad)	c, kJ/ (m·grad)	$Q \cdot 10^6$ $\text{m}^2/\text{sek.}$
Azbest	770	30	0,11163	0,816	0,186
Beton	2300	20	0,279	1,13	0,622
Nam tuproq	1700	17	0,657	2,01	0,192
Pishiqlik g'isht	1800	0	0,768	0,879	-
Muz	920	0	2,25	2,26	1,08
Quruq qum	1500	20	0,326	0,795	2,74
Shisha	2500	20	0,744	0,67	0,444
Alyurniniy	2670	0	204	0,921	86,7
Mis	8800	0	384	0,381	112,5
Nikel	9000	20	58	0,461	17,8
Kumush	10500	0	458	0,234	170
Uglechodli po'lat	7900	20	45	0,461	14,7
St.v	999,9	0	0,5513	4,212	0,131
Havo (quruq)	1,293	0	0,0244	1,005	18,8
Kislorod	1,429	0	0,0247	0,915	18,8

8.2. Issiqlik o'tkazuvchanlikning differentsial tenglamasi. Chegara shartlari

Izotermik sirt dF dan dτ vaqt ichida o'tayotgan issiqlik miqdorini aniqlash uchun (8.5) tenglamani F va τ bo'yicha integrallash lozim, ya'ni jism ichidagi temperatura maydonini bilish kerak. Bu masalani yechish uchun issiqlik o'tkazuvchanlikning differentsial tenglamasi keltirib chiqariladi.



8.2-rasm. Issiqlik o'tkazuvchanlikning differentisl tenglamasiiga doir. Dekart (a) va Silindrik (b) koordinatalarda

Tenglamani keltirib chiqarishda quyidagi shartlar qabul qilinadi: jism bir jinsli va izotrop; uning fizik parametrlari o'zgarmas. Energiyaning saqlanish qonuniga asosan, jismning elementar hajmiga τ vaqt ichida tashqaridan issiqlik o'tkazuvchanlik yo'li bilan keltirilgan dQ_1 issiqlik miqdori va ichki issiqlik manbai tomonidan ajralib chiqayotgan issiqlik miqdori dQ_2 yig'indisi jismning ichki energiyasining o'zgarishiga teng bo'lishi kerak $dQ = dU$:

$$dQ_1 + dQ_2 = dQ \quad (8.9)$$

Bu tenglama hadlarini Dekart koordinata tizimida aniqlash uchun jismda tomonlari dx , dy , va dz bo'lган parallelepiped ajratib olamiz (8.2-rasm).

Bu yerda dQ_x , dQ_y , dQ_z – olib keltirilayotgan issiqlik. dQ_{x+dx} , dQ_{y+dy} , dQ_{z+dz} – olib ketilayotgan issiqlik. U holda $dy \cdot dz$ qirra uchun Fure qonuniga (8.5) asosan:

$$\begin{aligned} dQ_x &= -\chi \frac{\partial t}{\partial x} dy dz d\tau; \quad dQ_x = -\chi \left[\left(\frac{\partial t}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial t}{\partial x} \right) dx \right) dy dz d\tau \right] = \\ &= -\chi \left(\frac{\partial t}{\partial x} + \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} dx \right) dy dz d\tau. \end{aligned}$$

Bu kattaliklar farqi parallelepipedda qolayotgan issiqlik miqdorini beradi:

$$dQ_{x!} = dQ_x - dQ_{x \cdot dx} = \chi \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} dx dy dz d\tau$$

Xuddi shunday bog'lanishni qolgan ikki qirra uchun keltirib chiqarish mumkin. U holda jismga keltirilgan va unda qolgan umumiy issiqlik miqdori quyidagiga teng bo'ladi:

$$dQ_1 = \lambda \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right) dx dy dz dr$$

Agar ichki issiqlik manbaining solishtirma issiqlik unumdonligini $q_v (J/m^3)$ orqali belgilasak:

$$dQ_2 = q_v dx \cdot dy \cdot dz \cdot d\tau \text{ bo'ladi.}$$

$d\tau$ vaqt ichida jismning ichki energiyasining o'zgarishi

$$dQ = c_p \frac{\partial t}{\partial \tau} dx dy dz d\tau$$

dQ_1 , dQ_2 va dQ larni (8.9) tenglamaga qo'yib, ba'zi o'zgartirishlardan so'ng quyidagini hosil qilamiz:

$$c\rho \frac{\partial t}{\partial \tau} = \lambda \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right) + q_v$$

yoki

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{\chi}{c\rho} \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right) + \frac{q_v}{c\rho} = \alpha \nabla^2 t + \frac{q_v}{c\rho} \quad (8.10)$$

bu yerda $\alpha = \frac{\chi}{c\rho}$ – temperatura o'tkazuvchanlik koeffitsienti;

$$\nabla^2 = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \text{ – Laplas operatori.}$$

U holda, issiqlik o'tkazuvchanlik differensial tenglamasini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = \alpha \nabla^2 t + \frac{q_v}{c\rho} \quad (8.11)$$

Silindrik koordinatalar tizimida (8.2-rasm, b) (8.11) tenglama quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi.

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = \alpha \left(\frac{\partial^2 t}{\partial \tau^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial t}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 t}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right) + \frac{q_v}{c\rho} \quad (8.12)$$

bu yerda r – radius vektor; φ – burchak.

Statsionar holat uchun $\partial t / \partial \tau = 0$, u holda (8.11) tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

$$Q\nabla^2 t + q_v / (c\rho) = 0; \quad \text{yoki} \quad \nabla^2 t + q_v / c\rho = 0 \quad (8.13)$$

Ichki issiqlik manbai bo'lmasa:

$$\text{Statsionar holatda } \nabla^2 t = 0 \quad (8.14)$$

$$\text{Nostatsionar holatda } \partial t / \partial \tau = \alpha \nabla \quad (8.15)$$

(8.11) va (8.12) tenglamalar, issiqlik o'tkazuvchanlik jarayoni ro'y berayotgan jismning istalgan nuqtasidagi temperaturaning vaqt va fazoviy o'zgarishlari orasidagi bog'lanishni belgilaydi. Issiqlik o'tkazuvchanlikni differentsial tenglamasi (Fure tenglamasi) issiqlik o'tkazuvchanlik usuli bilan issiqlik uzatilishini eng umurni holda yoritadi.

Bu tenglamani aniq bir hollar uchun qo'llashda, vaqtning boshlang'ich paytida jismda temperaturaning taqsimlanishini va boshlang'ich shartlarni bilish zarur.

Bundan tashqari quyidagilar ma'lum bo'lishi kerak: jismning geometrik shakli va o'lchami, muhit va jismning fizik parametrlari, jism sirtida temperaturaning taqsimlanishini belgilovchi chegara shartlari. Yuqoridaq barcha xususiyatlar differentsial tenglama bilan birgalikda aniq bir issiqlik o'tkazuvchanlik jarayonlarini to'liq yoritadi va bir xillilik shartlari yoki chegara shartlari deb aytildi. Odatda, temperaturaning boshlang'ich taqsimoti $\tau=0$ vaqt uchun beriladi.


Chegara shartlari uch xil usulda berilishi mumkin. Chegara shartlarining birinchi turida temperaturaning jism sirtida taqsimoti vaqtning istalgan har qanday payti uchun beriladi. Chegara shartlarining ikkinchi turida vaqtning har qanday istalgan payti

uchun jism sirtidagi har qaysi nuqtada issiqlik oqimining zichligi beriladi.

Chegara shartlarining uchinchi turida jismni o'rab turgan muhit temperaturasi va jism sirti bilan atrof muhit o'rtasidagi issiqlik berish qonuniyatlari beriladi.

Issiqlik o'tkazuvchanlikning differentsiyal tenglamasini bir xillilik shartlari asosida yechish, jismni butun hajmi bo'yicha vaqtning istalgan paytida temperatura maydonini aniqlash imkonini beradi.

8.3. Chegara shartlarining birinchi turida statsionar issiqlik o'tkazuvchanlik. Yassi bir qatlamlili devorning issiqlik o'tkazuvchanligi



8.3-rasm. Yassi bir qatlamlili devor.

8.3-rasmda bir jinsli materialdan (g'isht, metall, yog'och va hokazo) ishlangan qalinligi δ bo'lgan yassi bir qatlamlili devor ko'rsatilgan.

Materialning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti χ temperaturaga bog'liq emas, deb qabul qilamiz. Devorning tashqi sirtlarida temperaturalar o'zgarmas $t_1 > t_2$ holda saqlab turiladi; temperatura faqat devor sirtiga perpendikulyar bo'lgan o'q x yo'nalishdagina o'zgaradi, ya'ni temperatura maydoni bir

o'lchamli, temperatura gradienti dt/dx ga teng. Devor orqali o'tadigan issiqlik oqimining zichligini topamiz va temperaturaning devor qaliligi bo'yicha o'zgarish tavsifini aniqlaymiz. Devor ichida ikkita izotermik sirt bilan chegaralangan, qaliligi dx bo'lgan elementar qatlarni ajratamiz. Bu qatlarni uchun Fure tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$q = -\lambda \frac{dt}{dx} \quad (8.16)$$

$$\text{yoki } dt = -\frac{q}{\lambda} dx \text{ va } t = -\frac{q}{\lambda} dx + c$$

Integrallash doimiysi c chegara shartlaridan aniqlanadi: $x=0$ bolganda $t=t_1$. Bundan $c=t_1$, binobarin tenglama quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$t = -\frac{q}{\lambda} x + t_1$$

Bu tenglamadan ko'rib chiqilayotgan devor erqali o'tuvchi issiqlik oqimining zichligini aniqlash mumkin. Ushbu tenglamaga $x=\delta$ ciymatni qo'ysak $t=t_2$ bo'ladi, bundan

$$q = \frac{\lambda}{\delta} (t_1 - t_2) = \frac{\lambda}{\delta} \Delta t \quad (8.17)$$

Yassi devorda issiqlik oqimining zichligi issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsenti χ ga, temperaturalar farqi ($t_1 - t_2$) ga tog'ri proportional va devor qaliligi δ ga teskari proportional bo'ladi. Shuni nazarda tutish kerakki, issiqlik oqimi temperaturaning absolyut qiymati bilan emas, balki ularning farqi -issiqlik bosimi $t_1 - t_2 = \Delta t$ bilan aniqlanadi.

χ/δ nisbat devorning issiqlik o'tkazuvchanligi deyiladi; uning o'lchamligi $[Vt/(m^2 \cdot \text{grad})]$. (8.17) tenglikni boshqacha ko'rinishda yozish mumkin:

$$q = \frac{t_1 - t_2}{\delta / \chi} \quad (8.18)$$

Devor qalinligining issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsientiga nisbati δ/χ devorning termik qarshiligi deyiladi.

(8.17) formuladan devorning yassi sirti F orqali τ vaqt ichida uzatilgan umumiy issiqlik miqdori Q ning qiymatini topish mumkin.

$$Q = qF \cdot \tau = \frac{\chi}{\delta} \Delta t F \tau \quad (8.19)$$

Agar (8.16) formulaga (8.17) formuladan q ning qiymatini keltirib qo'ysak, temperatura egri chizig'inining tenglamasini olish mumkin.

$$t = t_1 - \frac{\Delta t}{\delta} x \quad (8.20)$$


Bu tenglama to'g'ri chiziq tenglamasi deyiladi. Shunday qilib χ ning qiymati o'zgarmas bo'lganda temperatura bir jinsli devor qalinligi bo'ylab chiziqli o'zgaradi. Agar χ temperaturaga bog'liq bo'lisa, hisoblash formulalari birmuncha murakab bo'ladi.

8.3.1. Yassi ko'p qatlamlı devorning issiqlik o'tkazuvchanligi

Amalda issiqlik o'tkazuvchanligi turlicha bo'lgan materiallardan yasalgan bir necha qatlamlı yassi devor orqali issiqlik uzatish jarayonining ahamiyati ancha muhim. Masalan, bug' qozonining tashqi tomonidan shlaklar bilan, ichki tomonidan esa quyqa bilan qoplangan metall devori uch qatlamlı bo'ladi.

Yassi uch qatlamlı devor (8.4-rasm) orqali issiqlik o'tkazuvchanlik yo'li bilan issiqlik uzatish jarayonini ko'rib chiqamiz.

Bunday devorning barcha qatlamlari bir-biriga zinch yopishib turadi. Qatlamlarning qalinligi δ_1 , δ_2 va δ_3 bilan, har qaysi materialning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti esa tegishlicha χ_1 , χ_2 va χ_3 bilan belgilangan. Tashqi sirtlarning temperaturalari t_1 va t_4 ham ma'lum. t_1 va t_3 temperaturalar noma'lum bo'lisin.



8.4-rasm. Yassi uch qatlamlı devor

Biz statsionar holni ko'rib chiqayotganligimiz tufayli issiqlik oqimining zichligi q kattaligi jihatdan o'zgarmas va barcha qatlamlar uchun bir xil bo'ladi. Shu sababli har qaysi devor qatlami uchun (8.17) formula asosida quyidagicha yozish mumkin:

$$q = \frac{\lambda_1}{\delta_1} (t_1 - t_2); \quad q = \frac{\lambda_2}{\delta_2} (t_2 - t_3); \quad q = \frac{\lambda_3}{\delta_3} (t_3 - t_4)$$

Bu tenglamadan har qaysi qatlama temperaturaning o'zgarishini aniqlasa bo'ladi:

$$\left. \begin{aligned} t_1 - t_2 &= q\delta_1 / \lambda_1 \\ t_2 - t_3 &= q\delta_2 / \lambda_2 \\ t_3 - t_4 &= q\delta_3 / \lambda_3 \end{aligned} \right\} \quad (8.21)$$

$$\text{Bundan } t_1 - t_4 = \Delta t = q \left[\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3} \right]$$

Bu nisbatdan ko'p qatlamlı devor orqali o'tadigan solishtirma issiqlik oqimi q ning kattaligini aniqlash mumkin:

$$q = \frac{t_1 - t_4}{\delta_1 / \lambda_1 + \delta_2 / \lambda_2 + \delta_3 / \lambda_3}. \quad (8.22)$$

n qatlamlı devor uchun (8.22) formula quyidagi ko'rinishda yoziladi.

$$q = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^n \delta_i / \lambda_i} \quad (8.22) \quad \text{tenglamadan ko'p qatlamlı yassi devorning umumiyligi qarshiligi har qaysi qatlam termik qarshiliklarining yig'indisiga teng, degan xulosa kelib chiqadi:}$$

$$R = \delta_1 / \lambda_1 + \delta_2 / \lambda_2 + \delta_3 / \lambda_3 + \dots + \delta_n / \lambda_n.$$

(8.21) va (8.22) formulalar asosida noma'lum temperaturalar t_2 va t_3 ning qiymatlarini topish mumkin:

$$t_2 = t_1 - q \delta_1 / \lambda_2 \quad t_3 = t_2 - q \delta_2 / \lambda_3 = t_1 - q \left[\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} \right]$$

yoki


$$t_3 = t_1 - q \delta_3 / \lambda_3.$$

$\chi = \text{const}$ bo'lganda devorning har qaysi qatlamida temperaturalning taqsimlanishi to'g'ri chiziq qonuniga bo'ysunadi, ko'p qatlamlı devor uchun esa siniq chiziq ko'rinishida bo'ladi.

8.3.2. Bir qatlamlı Silindrik devorning issiqlik o'tkazuvchanligi

Issiqlik mashinalari va issiqlik almashinuv apparatlari devorining sirtlari ko'pincha kontsentrik joylashgan ikkita Silindrik sirt (quvurlar, apparatlarning korpuslari, dvigatelning silindrлari va shunga o'xshash) bilan chegaralangan bo'ladi.

8.5-rasmda uzunligi ℓ bo'lgan quvur bo'lagi ko'rsatilgan. Uning ichki diametri d_1 va tashqi diametri d_2 Materialning issiqlik o'tkazuvchanligi o'zgarmas va χ ga teng. Quvurning ichki va tashqi sirtlari temperaturalari t_1 va t_2 ga teng va $t_1 > t_2$. Temperatura faqat radial yo'naliishda o'zgaradi. Tekshirilayotgan devor ichidan radiusi r va qalinligi dr bo'lgan elementar Silindrik qatlam ajratamiz. U holda Fure qonuniga asosan shu qatlamlidan vaqt birligi ichida o'tadigan issiqlik miqdori quyidagiga teng.



8.5-rasm. Bir qatlamlı Silindirlik

$$Q = -\chi S \frac{dt}{dr} = -\chi 2\pi r l \frac{dt}{dr} \quad (8.23)$$

bundan

$$dt = -\frac{Q}{2\pi\chi l} \frac{dr}{r} \text{ va } t = -\frac{Q}{2\pi\chi l} \ln r + c \quad (8.24)$$

Chegara shartlariga asosan: $r=r_1$; $t=t_1$ va $r=r_2$ da $t=t_2$
U holda

$$t_1 = -\frac{Q}{2\pi\chi l} \ln r_1 + c \quad (8.25)$$

$$t_2 = -\frac{Q}{2\pi\chi l} \ln r_2 + c \quad (8.26)$$

bu tenglikdan

$$t_1 - t_2 = \frac{Q}{2\pi\chi l} (\ln r_2 - \ln r_1) = \frac{Q}{2\pi\chi l} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

yoki

$$t_1 - t_2 = \frac{Q}{2\pi\chi l} \ln \frac{d_2}{d_1}$$

bundan

$$Q = \frac{2\pi\chi' l}{\ln \frac{d_2}{d_1}} \Delta t \quad (8.27)$$

Olingan tenglarna Silindrik devorning issiqlik o'tkazuv-chaligini hisoblash formulasi bo'lib, u $t_1 < t_2$ hol uchun ham to'g'ridir.

Silindrik devor qalinligi bo'yicha temperaturaning o'zgarishini aniqlash uchun (8.24) tenglikka (8.25) tenglikdan S ning qiymatini va (8.27) formuladan Q ning qiymatini qo'yamiz:

$$t_x = -\frac{\frac{2\pi\chi' l \Delta t}{\ln \frac{d_2}{d_1}} \ln r_x + t_1 + \frac{2\pi\chi' \Delta t}{\ln \frac{d_2}{d_1} 2\pi\chi'}}{2\pi\chi'} \quad (8.28)$$

yoki

$$t_x = t_1 - \frac{\Delta t}{\ln \frac{d_2}{d_1}} \ln \frac{d_x}{d_1} \quad (8.28)$$

Bu tenglik logarifmik egri chiziqning tenglamasi bo'lib, $t_1 < t_2$ da egri chiziqning egriligi yuqoriga yo'nalgan bo'ladi.

Silindrik devor uchun issiqlik oqimining zichligi ichki yuzaning birligiga q_1 yoki tashqi yuzaning birligiga q_2 , ko'pincha quvning uzunlik birligiga q_l nisbatan olinadi.

Oxirgi hol uchun

$$q_c = \frac{Q}{l} = \frac{2\pi\chi'}{\ln \frac{d_2}{d_1}} \Delta t \quad (8.29)$$

q_1 , q_2 va q_l kattaliklar orasidagi nisbat quyidagi tenglikdan aniqlanadi:

$$Q = q_1 \pi d_1 l = q_2 \pi d_2 l = q_l l.$$

yoki

$$q_l = \pi d_1 q_1 = \pi d_2 q_2,$$


bundan

$$q_1 = \frac{q_i}{\pi d_1} \quad \text{ea} \quad q_2 = \frac{q_i}{\pi d_2}$$

Quvurning uzunlik birligiga nisbatan olingen issiqlik oqimi q_i issiqlik oqimining chiziqli zichligi deyiladi va Vt/m da o'lchanadi.

8.3.3. Ko'p qatlamlı Silindrik devorning issiqlik o'tkazuvchanligi

Amalda bir qatlamlı Silindrik devorlar kam uchraydi. Odatda quvur sirti qo'yqa, shlak, yog' yoki issiqlik izolyatsiya qatlami bilan qoplangan boladi. Yuqoridagi barcha hollarda ko'p qatlamlı Silindrik devor bilan ish qilishga to'g'ri keladi. 8.6-rasmida uch qatlamlı Silindrik devor tasvirlangan.



8.6-rasm. Ko'p qatlamlı Silindrik devor.

Uning geometrik o'lchamlari, har bir qatlamning issiqlik o'tkazuvchanligi, ichki va tashqi sirt temperaturalari t_1 va t_4 ma'lum, qatlamlar tegib turgan joylardagi temperatura t_2 va t_3 no'ma'lum. Statsionar tartibda devorning har qaysi qatlami orqali o'tadigan issiqlik oqimi kattaligi jihatdan o'zgarmas va barcha qatlamlar uchun bir xil bo'ladi.

U holda (8.29) formulaga asosan quyidagilarni yozish mumkin:

Birinchi qatlam uchun:

$$q_e = \frac{2\pi\chi_1}{\ln \frac{d_2}{d_1}} (t_1 - t_2)$$

ikkinchi qatlam uchun:

$$q_e = \frac{2\pi\chi_2}{\ln \frac{d_3}{d_2}} (t_2 - t_3)$$

uchinchchi qatlam uchun

$$q_e = \frac{2\pi\chi_3}{\ln \frac{d_4}{d_3}} (t_3 - t_4)$$

Yuqoridaq tenglamalardan har bir qatlamdagagi temperatura o'zgarishini aniqlaymiz:

$$\left. \begin{aligned} t_1 - t_2 &= \frac{q_e}{2\pi\chi_1} \ln \frac{d_2}{d_1} \\ t_2 - t_3 &= \frac{q_e}{2\pi\chi_2} \ln \frac{d_3}{d_2} \\ t_3 - t_4 &= \frac{q_e}{2\pi\chi_3} \ln \frac{d_4}{d_3} \end{aligned} \right\} \quad (8.30)$$

bundan

$$t_1 - t_4 = \Delta t = q_e \left[\frac{1}{2\pi\chi_1} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{2\pi\chi_2} \ln \frac{1}{2\pi\chi_3} \ln \frac{d_4}{d_3} \right]$$

U holda

$$q_e = \frac{\Delta t}{\frac{1}{2\pi\chi_1} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{2\pi\chi_2} \ln \frac{d_3}{d_2} + \frac{1}{2\pi\chi_3} \ln \frac{d_4}{d_3}} \quad (8.31)$$

n qatlamli devor uchun:

$$q_{\text{c}} = \frac{\Delta t}{\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{2\pi\chi_i} \ln \frac{d_{i+1}}{d_i}} \quad (8.32)$$

Noma'lum bo'lgan t_2 va t_3 temperaturalarni aniqlash uchun (8.31) tenglamadan q_l ni (8.30) tenglikka qo'yish kerak.

8.3.4. Sharsimon devorning issiqlik o'tkazuvchanligi

Issiqlik oqimi sharsimon devordan o'tadi va issiqlik manbai sharning ichida joylashgan deb hisoblaymiz. Temperatura faqat radius bo'ylab o'zgaradi. Ichki sirt temperaturasi t_{cm} , tashqi sirt temperaturasi t_{cm}'' , devorning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti $\chi = \text{const}$ ga teng.

Fure qonuniga asosan radiusi r va qalinligi dr bo'lgan shardan o'tayotgan issiqlik oqimi quyidagiga teng bo'ladi:

$$Q = -\chi F(dt/dr) = -\chi 4\pi r^2 (dt/dr)$$

yoki

$$dt = -(Q/4\pi\chi) \cdot (dr/r^2)$$

Oxirgi tenglamani t va r bo'yicha integrallaymiz va chegara shartlaridan $r=r_1$ da $t=t_{cm}$, $r=r_2$ da $t=t_{cm}''$, ni aniqlaymiz. U holda:

$$Q = \frac{4\pi\chi(t_{cm} - t_{cm}'')}{(1/r_1 - 1/r_2)} = \frac{2\pi\chi(t_{cm} - t_{cm}'')}{(1/d_1 - 1/d_2)} \quad (8.33)$$

8.3.5. Ixtiyoriy shakldagi jismning issiqlik o'tkazuvchanligi

Yuqorida ko'rib chiqilgan mavzulardan ko'rinish turibdiki, turli shakldagi jismlar uchun ma'lum bir issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamalari mavjud.

Ixtiyoriy shakldagi jismdan o'tayotgan issiqlik miqdorini quyidagi tenglama yordamida aniqlash mumkin:

$$Q = \frac{\chi}{\delta} F_{\text{on}} (t_{\text{cm}} - t_{\text{cm}}'') \quad (8.34)$$

bu yerda F_{on} – ixtiyoriy shakldagi jism yuzasi Yassi va Silindrik devorlar uchun $F_2/F_1 < 2$ (F_1 – jismning ichki yuzasi; F_2 – jismning tashqi yuzasi) bo'lganda

$$F_{\text{on}} = (F_1 + F_2)/2 \quad (8.35)$$

Silindrik sirtlar uchun $F_2/F_1 > 2$ bo'lganda

$$F_{\text{on}} = (F_2 - F_1)/2,3 \lg F_2/F_1 \quad (8.36)$$

Sharsimon davr uchun

$$F_{\text{on}} = \sqrt{F_1 \cdot F_2} \quad (8.37)$$

Yuqorida keltirilgan barcha formulalar taxminiyl hisoblar uchun qo'llaniladi.


Murakkab shaklga ega bo'lgan jismlarni issiqlik o'tkazuvchanligini hisoblashda, odatda, alohida elementlar bo'yicha hisoblash olib boriladi. Lekin, bunday usul ham taxminiyl xarakterga ega. Shuning uchun, murakkab ob'ektlarning issiqlik o'tkazuvchanligi haqidagi aniq ma'lumotlar tajriba yo'li bilan olinadi. Agar devor temperaturasi har xil joylarda turlicha bo'lsa, u holda devorning hisoblangan o'rtacha temperaturasini aniqlash lozim:

$$t_{\text{on}} = \frac{F_1 \cdot t_1 + F_2 \cdot t_2 + \dots + F_n \cdot t_n}{F_1 + F_2 + \dots + F_n} \quad (8.38)$$

bu yerda $F_1, F_2 \dots F_n$ – temperaturasi o'zgarmas bo'lgan devor qismlari; $t_1, t_2, \dots t_n$ – alohida qismlar temperaturasi.

8.4. Chegara shartlarining uchinchi turida statsionar issiqlik o'tkazuvchanlik. Issiqlik uzatish koeffitsienti.

8.4.1. Yassi bir qatlamlı va ko'p qatlamlı devor orqali issiqlik uzatish



8. 7-rasm. Isituvchi muhitdan isitiladigan muhitga yassi devor orqali issiqlikning uzatilishi

Issiqliknin issiq muhitdan sovuq muhitga ular orasidagi ajratuvchi qattiq devor orqali uzatishga issiqlik uzatish deyiladi. Sanoatning istalgan sohasida qo'llaniladigan turli issiqlik almashinuv qurilmalarida issiqlik tashuvchilar o'rtaсидаги issiqlik almashinuv issiqlik uzatish yo'li bilan amalga oshadi. Ajratuvchi devor issiqliknin yaxshi o'tkazishi lozim bolsa, u issiqlik o'tkazuvchanligi yuqori bo'lgan materialdan tayyorlanadi. Boshqa hollarda, masalan, issiqlik isroflarini kamaytirish lozim bolsa, devor issiqlik izolyatsiya xossalari yaxshi bo'lgan materialdan tayyorlanadi.

Issiqlik uzatish jarayonining asosiy masalasi, bu vaqt birligi ichida issiqlik tashuvchilar o'rtaсидаги ajratuvchi devor orqali uzatiladigan issiqlik miqdorini aniqlashdir.

Bundan tashqari issiqlik uzatish jarayonini o'rganishda quyidagi masalalar ham ko'rib chiqiladi:

- berilgan issiqlik miqdoriga qarab, issiqlik tashuvchilar o'rtaсидаги devorning zarur bo'lgan yuzasini aniqlash;

- materialni ichki temperaturasi maksimal yo'l qo'yilgan qiymatidan ortmasligi uchun har bir qatlam sirtidagi temperaturani hisoblash.

Issiqlik uzatish nixoyatda murakkab jarayon bo'lib, unda issiqlik barcha usullar; issiqlik o'tkazuvchanlik, konvektsiya va nurlanish bilan uzatiladi. Haqiqatdan ham, devor bo'lishi munosabati bilan issiqlik uzatish uch jarayondan tashkil topadi. Birinchi jarayon - issiqliknii konvektsiya usuli bilan issiqlik muhitdan devorga uzatilishi. Konvektsiya xar doim issiqlik o'tkazuvchanlik bilan birga, ba'zida esa nurlanish bilan birga ro'y beradi. Ikinchi jarayon - issiqliknii devordan issiqlik o'tkazuvchanlik usuli bilan uzatilishi. Uchinchi jarayon-issiqliknii konvektsiya yo'li bilan devorning ikkinchi sirtidan sovuq muhitga uzatilishi.

Qaynoq issiqlik tashuvchidan (issiqlik muhit) devorga berilgan issiqlik miqdori Nyuton-Rixman formulasidan aniqlanadi:

$$Q = \alpha_1 F (t_1 - t_{dev_1}) \quad (8.38)$$

bu yerda: α_1 - temperaturasi t_1 bo'lgan qaynoq issiqlik tashuvchidan devor sirtiga issiqlik berish koeffitsenti. F - yassi devorning yuzasi.

Issiqlik o'tkazuvchanlik usuli bilan devor orqali uzatilgan issiqlik oqimi quyidagi tenglamadan aniqlanadi:

$$Q = \frac{\chi}{\delta} F (t_{dev_1} - t_{dev_2}) \quad (8.39)$$

Devorning ikkinchi sirtidan sovuq muhitga uzatilgan issiqlik miqdori:

$$Q = \alpha_2 F (t_{dev_1} - t_{dev_2}) \quad (8.40)$$

bu yerda: α_2 - devorning ikkinchi sirtidan sovuq muhitga issiqlik berish koeffitsenti.

Ko'rib chiqilayotgan issiqlik uzatish jarayoni statsionar tartibda borganligi sababli, devor qancha issiqlik olsa, shuncha uzatadi. Yuqorida tenglamalarni temperaturalar farqiga nisbatan yechamiz:

$$\left. \begin{aligned} t_1 - t_{dev_1} &= \frac{Q}{\alpha_1 \cdot F} \\ t_{dev_1} - t_{dev_2} &= \frac{\delta Q}{\chi F} \\ t_{dev_2} - t_2 &= \frac{Q}{\alpha_2 F} \end{aligned} \right\}$$

Tengliklarni hadma-had qo'shib issiqlik oqimini

$$Q = F(t_1 - t_2) / \left(\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\chi} + \frac{1}{\alpha_2} \right) \quad (8.41)$$

yoki issiqlik oqimining zichligini aniqlaymiz:

$$q = (t_1 - t_2) / \left(\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\chi} + \frac{1}{\alpha_2} \right) \quad (8.42)$$

(8.42) tenglamadagi $1 / \left(\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\chi} + \frac{1}{\alpha_2} \right)$ kattalik k harfi bilan

belgilanadi va issiqlik uzatish koefitsenti deb aytildi:

$$k = 1 / \left(\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\chi} + \frac{1}{\alpha_2} \right) \quad (8.43)$$

u holda

$$Q = kF(t_1 - t_2)$$

$$\text{yoki} \quad q = k(t_1 - t_2) \quad (8.44)$$

Issiqlik uzatish koefitsenti devorning yuza birligidan vaqt birlig, ichida qaynoq issiqlik tashuvchidan sovuq issiqlik tashuvchiga, u arning temperaturalari farqi 1° bo'lgandagi uzatilgan issiqlik miqdoriga teng.

(8.44) tenglama issiqlik uzatish tenglamasi deyiladi. k ni aniqlash uchun, avvalo α_1 va α_2 larni aniqlash lozim. k ning qiymati har doim eng kichik α qiymatidan ham kichikroq bo'ladi. Issiqlik uzatish koefitsentiga teskari kattalik issiqlik uzatilishining termik qarshiligi deyiladi:

$$R = \frac{1}{k} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\chi} + \frac{1}{\alpha_2} \quad (8.45)$$

Agar issiqlik ko‘p qatlamlı devor orqali uzatilgan bo‘lsa, u holda (8.42) formulaning maxrajiga barcha qiymatlarning termik qarshiliklarining yig‘indisini qo‘yish lozim:

$$Q = \frac{F(t_1 - t_2)}{\frac{1}{\alpha_1} + \sum_{i=1}^{i=n} \frac{\delta_i}{Z_i} + \frac{1}{\alpha_2}} \quad (8.46)$$

$$q = \frac{Q}{F} = \frac{F(t_1 - t_2)}{\frac{1}{\alpha_1} + \sum_{i=1}^{i=n} \frac{\delta_i}{Z_i} + \frac{1}{\alpha_2}}$$

Ko‘p qatlamlı davrning issiqlik uzatish koeffitsienti:

$$k = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \sum_{i=1}^{i=n} \frac{\delta_i}{Z_i} + \frac{1}{\alpha_2}} \quad (8.47)$$

va umumiy termik qarshiligi:

$$R = \frac{1}{k} = \frac{1}{\alpha_1} + \sum_{i=1}^{i=1} \frac{\delta_i}{Z_i} + \frac{1}{\alpha_2} \quad (8.48)$$

Yassi devor sirtlaridagi temperaturalarni aniqlaymiz:

$$\left. \begin{aligned} t_{dev_1} &= t_1 = \frac{Q}{\alpha_1 F} \\ t_{dev_2} &= t_2 + \frac{Q}{\alpha_2 F} \end{aligned} \right\}$$

Agarda α va k ma’lum va bo‘lsa, t_{dev} va t_{dev2} larni quyidagi formulalardan aniqlash mumkin:


$$\alpha_1(t_1 - t_{dev}) = k(t_1 - t_2), \quad (8.49)$$

$$\alpha_2(t_{dev2} - t_2) = k(t_1 - t_2),$$

$$t_{dev1} = t_1 - \frac{k}{\alpha_1} (t_1 - t_2),$$

$$t_{dev2} = t_2 + \frac{k}{\alpha_2} (t_1 - t_2).$$

8.4.2. Bir qatlamlı va ko'p qatlamlı Silindrik devor orqali issiqlik uzatish



8.8-rasm.

Bir jinsli Silindrik devor orqali temperaturasi t_1 va issiqlik berish koeffitsienti α_1 bo'lgan qaynoq issiqlik tashuvchidan, temperaturasi t_2 va issiqlik berish koeffitsienti α_2 bo'lgan sovuq issiqlik tashuvchiga issiqlik uzatilayotgan bo'lsin (8.8-rasm).

U holda issiqlik oqimi uchun quyidagi uchta tenglamani yozish mumkin:

$$Q = \alpha_1 \pi d_{ich} l (t_1 - t_o^I)$$

$$Q = \frac{\pi d}{\frac{1}{2\chi} \ln \frac{d_{tash}}{d_{ich}}} (t_o^I - t_o^{II})$$

$$Q = \alpha_2 \pi d_{tash} l (t_o^{II} - t_2)$$

Bu uch tenglamani temperaturalar farqiga nisbatan yechib, keyin xadma-xad qo'shib quyidagini hosil qilamiz:

$$Q = \frac{\pi l(t_1 - t_2)}{\alpha_1 d_{ich} + \frac{1}{2\chi} \ln \frac{d_{tash}}{d_{ich}} + \dots + \frac{1}{\alpha_2 d_{tash}}} \quad (8.50)$$

bu yerda

$$k_u = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1 d_{ich}} + \frac{1}{2\chi} \ln \frac{d_{tash}}{d_{ich}} + \dots + \frac{1}{\alpha_2 d_{tash}}} \quad (8.51)$$

issiqlik uzatishning chiziqli koeffitsienti deb aytildi, uningi birligi $Vt/(m \cdot \text{grad})$.

Silindrik devordan o'tayotgan issiqlik oqimining zichligi quyidagiga teng.

$$q_u = \frac{Q}{l} = k_u \pi (t_1 - t_2) \text{ Issiqlik uzatilishining chiziqli koeffitsi-}$$

yenti, uzunligi 1 m bo'lgan quvurdan vaqt birligi ichida qayroq issiqlik tashuvchidan sovuq issiqlik tashuvchiga, ularning temperaturalari farqi 1° bo'lganda uzatilayotgan issiqlik miqdoriga teng. Shuning uchun (8-32) tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

$$Q = k_{ts} \pi l (t_1 - t_2) \quad (8.52)$$

Ko'p qatlamlili silindrik devordan o'tayotgan issiqlik oqimi quyidagiga teng:

$$Q = \frac{\pi l(t_1 - t_2)}{\frac{1}{d_1 d_{ich}} + \sum_{i=1}^{i=n} \frac{1}{2\chi_i} \ln \frac{d_{t,i}}{d_i} + \frac{1}{\alpha_2 d_{tash}}} \quad (8.53)$$

Ichki yoki tashqi sirtlarga nisbatan olingen issiqlik oqimining zichligi quyidagi tenglamalardan aniqlanadi:

$$q_{u1} = \frac{Q}{\pi d_1 l} = \frac{k_u}{d_1} (t_1 - t_2)$$

$$q_{u2} = \frac{Q}{\pi d_2 l} = \frac{k_u}{d_2} (t_1 - t_2)$$

Issiqlik uzatishning chiziqli koeffitsientiga teskari bo'lgan kattalikka issiqlik uzatishning chiziqli termik qarshiligi deb aytildi:

$$R_u = \frac{1}{Q_u} = \frac{1}{\alpha_1 d_{u,t}} + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{2\chi_i} \ln \frac{d_{i+1}}{d_i} + \frac{1}{\alpha_2 d_{tash}} \quad (8.54)$$

bu yerda $\frac{1}{\alpha_1 d_{u,t}}$ va $\frac{1}{\alpha_2 d_{tash}}$ -tashqi termik qarshiliklar;

$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{2\chi_i} \ln \frac{d_{i+1}}{d_i}$ - ko'p qatlamlili Silindrik devorning termik qarshi-

ligi; R_{ts} ning o'lchov birligi $m \cdot \text{grad}/Vt$. Ichki sirtning temperaturasini quyidagi formuladan aniqlaymiz:

$$t_o^I = t_1 - \frac{Q}{\alpha_1 d_{u,t} \pi l} \quad (8.55)$$

tashqi sirtniki esa:

$$t_o^{II} = t_2 + \frac{Q}{\alpha_2 d_{tash} \pi l} \quad (8.56)$$

8.4.3. Silindrik devorning kritik diametri

Ma'lumki, issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti 0,2 $Vt/(m \cdot \text{grad})$ dan kichik bo'lgan materiallar issiqlik izolyatsiya materiallari deyiladi. Bunday materialarga asbestos, po'kak, kigiz, yog'och qipig'i, shisha tolasi, torf va shunga o'xshash materiallar kiradi. Quvurni izolyatsiyalash uchun ishlatalayotgan materialarni issiqlik isroflarini kamaytirish shart-sharoitlarini ko'rib chiqaylik. Silindrik quvur bir qatlamlili izolyatsiya bilan qoplangan bo'lsin. α_1 , α_2 , d_1 , d_2 , χ_1 , χ_2 , t_1 va t_2 lar o'zgarmas bo'lgan holda, termik qarshilik izolyatsiya qalinligi o'zgarishi bilan qanday o'zgarishini ko'rib chiqaylik.

Ikki qatlamlili Silindrik devorning termik qarshiligi tenglasidan

$$R_u = \frac{1}{k_u} = \frac{1}{\alpha_1 d_1} + \frac{1}{2\chi_1} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{2\chi_2} \ln \frac{d_3}{d_2} + \frac{1}{\alpha_2 d_3} \quad$$

izolyatsiyaning diametri d_3 ortishi bilan izolyatsiya qatlaming qarshiligi $(\frac{1}{2\chi_1} \ln \frac{d_3}{d_2})$ ham ortadi, lekin shu bilan bir vaqtda devor-

dan tashqi muhitga issiqlik berishning termik qarshiligi kamayadi $(\frac{1}{\alpha_2 d_3})$. Yucoridagi tenglamani o'ng qismidan d_3 bo'yicha

birinchi hosilani olib, uni nolga tenglaymiz:


$$\frac{d(R_u)}{d(d_3)} = \frac{1}{2\chi_2 d_3} - \frac{1}{\alpha_2 d_3^2} = 0$$

U holda $q=f(d_3)$ egri chiziqning ekstremalp nuqtasiga mos keluvchi kritik diametr quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$d_{kr} = d_{iz} = \frac{2\chi_{2iz}}{\alpha_2} \quad (8.57)$$

Bu tenglamadan ko'rinish turibdiki, izolyatsiyaning kritik diametri quvurning o'lchamlariga bog'liq emas ekan. U izolyatsiyaning issiqligi o'tkazuvchanlik koeffitsienti qanchalik kam bo'lsa, shunchalik kamayadi va α_2 kamayishi bilan ortadi. Yuqoridagi tenglamani R_{ts} bo'yicha ikkinchi hosilasi noldan katta, demak, kritik diametr termik qarshilikning minimumiga va issiqlik oqimining maksimumiga muvofiq keladi (8.9-rasm). (8.57) tenglama taxlili shuni ko'rsatadiki, d_{iz} ortsa, lekin d_{kr} dan kichik bo'lib qolsa, u holda issiqlik isroflari ortadi va izolyatsiyasiz quvurning issiqlik isroflaridan ham yuqori bo'ladi (AK egri chiziq).

$d_{iz}=d_{kr}$ bo'lganda (K nuqta) isroflar maksimal bo'ladi. Izolyatsiya diametrini bundan keyingi ortishi bilan $d_{iz}>d_{kr}$, issiqlik isroflari $d_{iz}=d_{kr}$ holga qaraganda kamayadi (BK egri chiziq). Faqat $d_{iz}=d_3$ bo'lgandagina, issiqlik isroflari yana izolyatsiyalangan quvurning issiqlik isroflari kabi bo'ladi. Demak, izolyatsiya samarali ishlashi uchun, kritik diametr izolyatsiyasiz quvurning diametridan kichik bo'lishi $d_{kr}\leq d_2$ kerak (8.9-rasm).



8.9-rasm

Shunday qilib izolyatsiya devorning issiqlik isroflarini kamaytirishi uchun

$$\chi_{iz} \leq \frac{\alpha_2 d_2}{2}$$

bo'lishi lozim.

(8.39) tenglamadan ko'rinish turibdiki, agar po'lat quvur uchun $\chi=46$ $Vt/(m \cdot K)$ va $\alpha_2 = 14$ $Vt/(m^2 \cdot K)$ bo'lsa, u holda $d_{kr}=2 \cdot 46 : 14 = 6,6$ m bo'ladi.

Shunday qilib, metall quvurlar uchun kritik diametrning chegarasi qiymati nihoyatda katta bo'lib, u metrlarda o'lchanadi. Diametrning bundan keyingi ortishi esa, quvurdan uzatilayotgan issiqlikni kamayishiga olib keladi. Shu diametr chegarasida esa, metall quvurning qalinligi ortidan issiqlik ko'proq issiqlik muhitdan sovuq muhitga uzatiladi. Agar quvur issiqlik izolyatsiya materialidan, masalan asbestdan ($\chi=0,167$ $Vt/(m \cdot K)$) tayyorlangan bo'lsa, u holda α_2 ning oldingi qiymatida

$$(\alpha_2=14 \text{ } Vt(m^2 \cdot K))$$

$d_{kr}=2 \cdot 0,167 : 14 = 0,024 \text{ m} = 24 \text{ mm}$ bo'ladi.

Ya'ni, tashqi diametri 24 mm dan ortiq bo'lgan bunday quvurlar uchun, izolyatsiya qalinligi ortishi bilan issiqlik uzatish kamayadi.

Beton quvurlar uchun $\chi = 1,17 \text{ Vt}/(\text{m}\cdot\text{k})$ va $\alpha_2 = 14 \text{ Vt}/(\text{m}^2\cdot\text{k})$ da $d_k \approx 160 \text{ mm}$ bo'ladi.

8.4.4. Sharsimon devor orqali issiqlik uzatish

Statsionar tartibda va chegara shartlarining uchinchi turida quyidagilar ma'lum bo'lsin: sharning ichki diametri d_1 , tashqi diametri d_2 , shar ichidagi issiqlik manba temperaturasi t_1 va sovuq manba temperaturasi t_2 , issiqlik muhitdan shar ichki sirtiga issiqlik berish koeffitsienti α_1 va sharning tashqi sirtidan atrof muhitga issiqlik berish koeffitsienti α_2 bo'lsin.

Statsionar holda barcha izotermik sirtlar uchun issiqlik oqimi o'zgrmas bo'ladi:

$$Q = \alpha_1 \pi d_1^2 (t_1 - t_o^I)$$

$$Q = \frac{2\pi\chi}{\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2}} (t_o^I - t_o^{II})$$

$$Q = \alpha_2 \pi d_2^2 (t_o^{II} - t_2)$$

Bu tenglamalarni temperaturalar farqiga nisbatan yechib va hadma-had qo'shib issiqlik oqimini qiymatini topamiz:

$$Q = \frac{\pi(t_1 - t_2)}{\frac{1}{\alpha_1 d_1^2} + \frac{1}{2\lambda} \left(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2} \right) + \frac{1}{\alpha_2 d_2^2}}$$

yoki

$$Q = k_{sh} \cdot \pi (t_1 - t_2) \quad (8.58)$$


Bu yerda k_{sh} sharsimon devorning issiqlik uzatish koeffitsienti bo'lib, uning birligi, Vt/grad

$$k_{sh} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1 d_1} + \frac{1}{2\chi} \left(\frac{1}{\alpha_2 d_2} \right) + \frac{1}{\alpha_2 d_2}} \quad (8.59)$$

k_{sh} ga teskari bo'lgan bo'lgan kattalikka sharsimon devorning termik qarshiligi deb aytildi:

$$R_{sh} = \frac{1}{k_{sh}} = \frac{1}{\alpha_1 d_1^2} + \frac{1}{2\chi} \left(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2} \right) + \frac{1}{\alpha_2 d_2^2} \quad (8.60)$$

8.4.5. Qovurg'asimon devor orqali issiqlik uzatish



8.10-rasm

Agar devorning bir tomoni issiqlik berish koeffitsienti yuqori bo'lgan suyuqlik bilan yuvib turilsa, ikkinchi tomoni esa issiqlik berish koeffitsienti kichik bo'lgan gaz bilan yuvib turilsa, u holda issiqlik berishning termik qarshiliklarini tekislash uchun qovurg'asimon sirtlar qo'llaniladi. Devorni qovurg'alash uning issiqlik almashininish yuzasini orttiradi va nati-jada issiqlik uzatishining termik qarshiligi amayib, issiqlik oqimi ortadi.

8.10-rasmda qovurg'asimon devor orqali issiqlik uzatilishining sxemasi tasvirlangan.

Bu devorning silliq tomoni yueasi S_1 , qovurg'asimon tomonining yuzasi S_2 , devorni yuvib o'tayotgan suyuqliklar temperaturasi t_c va t''_c ($t_c > t''_c$) issiqlik berish koef-fitsentlari α_1 va α_2 ($\alpha_2 \ll \alpha_1$), devor sirti temperaturalari t_2 va t_1 , devorning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsenti λ va qalinligi δ bo'lsin.

Bu devor orqali issiqlik uzatishni quyidagi tenglamalar bilan ifodalanishi mumkin.

$$Q = \alpha_1 S_1 (t_c - t_1)$$

$$Q = \frac{\lambda}{\delta} S_1 (t_1 - t_2), \quad Q = \alpha_2 S_2 (t_2 - t_c)$$

Yuqoridagi tenglamalarni temperatura o'zgarishlariga nisbatan yechib va hadma-had qo'shib quyidagiga ega bo'lamiz:

$$Q = \frac{\frac{t_c' - t_c''}{\delta}}{\frac{1}{\alpha_1 S_1} + \frac{1}{\lambda S_1} + \frac{1}{\alpha_2 S_2}} = k_p \Delta t \quad (8.61)$$

bu yerda K_p - qovurg'asimon devorning issiqlik uzatish koefitsenti

$$k_p = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1 S_1} + \frac{\delta}{\lambda} \frac{1}{S_1} + \frac{1}{\alpha_2 S_2}} \quad (8.62)$$

issiqlik oqimining zichligi devorning silliq sirti birligi q_1 ga va qovurg'asimon sirti birligi q_2 ga nisbatan aniqlanadi.

$$q_1 = \frac{Q}{S_1} = \frac{\Delta t}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2} \frac{S_1}{S_2}} = k_1 \Delta t \quad (8.63)$$

bu yerda k_1 - qovurg'asimon devorning silliq sirtiga nisbatan olin-gan issiqlik uzatish koefitsenti:

$$k_1 = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2} \frac{S_1}{S_2}}$$

$$\text{va } q_2 = \frac{Q}{S_2} = \frac{\Delta t}{(1/\alpha_1)(s_2/s_1) + (\delta/\lambda)(s_2/s_1) + 1/\alpha_2} = k_2 \Delta t \quad (8.64)$$

bu yerda k_2 devorning qovurg'asimon sirtiga nisbatan olin-gan issiqlik uzatish koefitsenti:

$$k_2 = \frac{1}{(1/\alpha_1)(S_2/S_1) + (\delta/\lambda)(S_2/S_1) + 1/\alpha_2}$$

S_2 / S_1 nisbatga qovurg‘alanish koeffitsenti deyiladi. Yuqoridagi formulalarni taqriban keltirib chiqardik, chunki ularni keltirib chiqarishda t_2 va α_2 larni qovurg‘asimon sirt bo‘ylab o‘zgarmas deb oldik. Aslida qovurg‘aning cho‘qqi qismi asosiga qaraganda sovuqroq bo‘ladi va demak, α_2 qovurg‘asimon sirt bo‘ylab turlicha bo‘ladi.

Tashqi tomoni qovurg‘alangan quvur uchun (8.64) formulani quyidagicha yozish mumkin:

$$q_t = k_t(t_1 - t_2) \quad (8.65)$$

va

$$k_t = \frac{1}{\left[\frac{1}{\alpha_1 d_2} + \frac{1}{2\lambda} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{\alpha_2 d_2 S_2 / S_1} \right]} \quad (8.66)$$

bu yerda d_1 - quvurning ichki diametri; d_2 - quvurning tashqi diametri.

Qovurg‘asimon sirtlar issiqlik berishni jadallashtirish maqsadida texnikada keng qo‘llaniladi. Masalan, isitish asboblarining asosan tashqi sirtlari qovurg‘alanadi, chunki devordan havoga issiqlik berish koeffitsenti ($\alpha_2 = 12-60 \text{Vt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$) issiq suvdan devorga issiqlik berish koeffitsenti ($\alpha_2 = 2500-6000 \text{Vt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$) dan ancheha kichik.

8.4.6. Issiqlik uzatishni jadallashtirish

Issiqlik almashinuv apparatlarini ishlatalish vaqtida, shakli turlicha bo‘lgan sirtlardan o‘tayotgan issiqlik oqimini orttirish ko‘pincha zarur bo‘lib qoladi. Issiqlik uzatish tenglamasi $Q = kF \cdot \Delta t$ dan ko‘rinib turibdiki, jism sirti o‘lchamlari va suyuqliklar temperaturalari berilgan bo‘lsa, issiqlik oqimi issiqlik uzatish koeffitsentiga bog‘liq bo‘ladi. Lekin faqatgina issiqlik uzatish

koeffitsentining qiymatini bilish, issiqlik uzatish jarayonini o‘rganish uchun yetarli bo‘lmaydi.

Barcha termik qarshiliklarning o‘zaro nisbatini tahlil qilib to‘g‘ri hulosa chiqarish mumkin va natijada issiqlik oqimini jiddiy o‘zgartirishga imkoniyat yaratiladi.

Yassi devor orqali issiqlik uzatishda issiqlik berish koeffitsentini orttirish yupqaroq devor qo‘llash, issiqlik o‘tkazuvchanligi yuqori bo‘lgan material tanlashdan va issiqlik berish koeffitsentini ko‘paytirish hisobiga bo‘lishi mumkin.

Agar devorning termik qarshiligi kichik bo‘lsa, ($\delta/\lambda \approx 0$), u holda issiqlik uzatish koeffitsenti issiqlik berish koeffitsentlari α_1 va α_2 larga bog‘liq bo‘ladi.

$$k = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2}} = \frac{\alpha_1 \alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2} \quad (8.67)$$

(8.67) tenglikdan ko‘rinib turibdiki, k har doim eng kichik α qiymatidan ham kichikroq bo‘ladi. Shuning uchun k ni orttirish uchun eng kichik α ni ko‘paytirish lozim. Agar $\alpha_1 \approx \alpha_2$ bo‘lsa k ni orttirish uchun istalgan α ni ko‘paytirish lozim.

Agar α ning qiymatlari katta bo‘lsa, u holda k asosan devorning issiqlik uzatuvchanligiga bog‘liq bo‘ladi. Silindrik devor orqali issiqlik uzatishda, $1/\alpha_1 d_1$ va $1/\alpha_2 d_2$ termik qarshiliklar issiqlik berish koeffitsentlariga va sirt o‘lchamlariga bog‘liq bo‘ladi. Agar α kichik bo‘lsa, termik qarshiliklarni tegishli sirlarni orttirish hisobidan kamaytirish mumkin. Yassi devor uchun ham, uning biror tamonini qovurg‘alash hisobidan xuddi shunday natija olish mumkin. Yuqorida bildirilgan fikrlarni ayrim misollar orqali tushuntiraylik.

Bug‘ qozonida o‘txona gazlaridan devorga issiqlik berish koeffitsenti $\alpha_1=30 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \text{ grad})$; devordan qaynayotgan suvga $\alpha_2=5000 \text{ Vt } /(\text{m}^2 \text{ grad})$; po‘lat devorning issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsenti $\lambda=50 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \text{ grad})$; qalinligi

$\delta=0,02$ m. Devorni yassi deb hisoblaylik. Shu sharoitda issiqlik uzatish koeffitsenti $k=29,5 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \text{ grad})$ ga teng, ya'ni u eng kichik α dan ham kichikroq. Issiqlik uzatish koeffitsienti k ni devordan suvga issiqlik berish sharoitini yaxshilash yoki yupqaroq devorni qo'llash bilan orttirib bo'lmaydi. k ni, faqatgina o'txona gazlaridan devorga issiqlik uzatishni yaxshilash hisobi-ga oshi rish mumkin. Issiqlik berish koefitsientlari α_1 va α_2 katta bo'lgan apparatlarda esa, ish boshqacha ko'rinishga ega bo'ladi. Masalan, suv kondensatorida suv tomonida $\alpha_1=5000 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \text{ grad})$ va bug' tomonida $\alpha_1 = 10\ 000 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \text{ grad})$ bo'lsin.

Agar shunday kondensatorning devori qalinligi 20 mm bo'lgan po'latdan tayyorlansa, $k=1428 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \text{ grad})$ bo'ladi.

Agar qalinligi 3 mm bo'lgan devor olinsa, u holda $k=2770 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \text{ grad})$ bo'ladi. Agarda po'latni qizil mis bilan almashtirib, qalinligi 1 mm bo'lgan devor oliinsa, u holda $k=3400 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \text{ grad})$ bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan misoldan ko'rrib turibdiki, issiqlik berish koeffitsentlarining katta qiymatlarida k asosan devorning issiqlik o'tkazuvchanligiga bog'liq bo'lar ekan.

Shunday qilib, apparatlarda issiqlik uzatishni jadal-lash-tirish uchun eng katta qarshilikni kamaytirishga harakat qilish lozim.

Nazorat uchun savollar:

1. Issiqlik uzatish deb nimaga aytildi?
2. Issiqlik uzatishda qanday masalalar ko'rildi?
3. Issiqlik o'tkazuvchanlikka ta'rif bering.
4. Konvektsiya nima?
5. Temperatura maydoni.
6. Fure qonuni.
7. Issiqlik oqimi deb nimaga aytildi?
8. Issiqlik izolyatsion materiallar.
9. Issiqlik o'tkazuvchanlikning differentsial tenglamasi.
10. Yassi devorlar orqali issiqlik uzatish.

9-BOB

KONVEKTIV ISSIQLIK ALMASHINUVI

9.1. Asosiy tushunchalar

Gaz yoki suyuqlik makrozarralarining bir joydan ikkinchi joyga siljishida issiqliknинг uzatilish jarayoni konvektsiya deyildi. Konvektsiya (lotincha convection – keltirish) sochiluvchan, suyuq va gazsimon moddalar qatlamlari zarralarining tartibsiz harakatida namoyon bo‘ladi. Shuning uchun zarralari oson siljiyidigan muhitdagina konvektsiya sodir bo‘lishi mumkin. Issiqliknинг konvektiv va molekulyar uzatilishining birgalikda ta’sir etishi tufayli bo‘ladigan issiqlik almashinish konvektiv issiqlik almashinish deyiladi. Boshqacha aytganda, konvektiv issiqlik almashinuvni bir vaqtning o‘zida ikki usul: konvektsiya va issiqlik o‘tkazuvchanlik yo‘li bilan amalga oshiriladi. Harakatlanuvchi muhit va uning boshqa (qattiq jism, suyuqlik yoki gaz) bilan chegara sirti orasidagi konvektiv issiqlik almashinuviga issiqlik berish deyiladi.

Konvektiv issiqlik berish nazariyasining asosiy vazifasi oqim yuvib o‘tadigan qattiq jism orqali o‘tadigan issiqlik miqdorini aniqlashdir. Issiqliknинг yakuniy oqimi doimo temperaturaning pasayish tomoniga yo‘nalgan bo‘ladi.

Issiqlik berishni amalda hisoblashda Nyuton qonunidan foydalilaniladi.

$$Q = \alpha F(t_c - t_{oeg}) \cdot \tau \quad (9.1)$$

Bu tenglik 1701-yili I.Nyuton tomonidan olingan bo‘lib, Nyutoning konvektiv issiqlik berish qonuni deb aytildi. Bu qonunga asosan suyuqlikdan devorga yoki devordan suyuqlikka o‘tadigan issiqlik miqdori Q issiqlik almashinuvida ishtirok etayotgan sirt F ga, temperatura tushishi $t_c - t_{dev}$ ga va issiqlik almashinuv vaqtiga proprotsional bo‘ladi. Bu yerda t_{dev} – devor sirtining temperaturasi; t_c – devor sirtini yuvib o‘tadigan muhitning temperaturasi. Suyuqlik bilan qattiq jism orasidagi issiqlik

almashinuvining konkret shart-sharoitlarini hisobga oluvchi proporsionallik koeffitsienti α issiqlik berish koeffitsienti deyiladi.

(9.1) formulada $F = 1m^2$ va $\tau = 1$ sek deb qabul qilsak, bir kvadrat metr yuzadan o'tadigan issiqlik oqimining Vatt hisobidagi zichligini olamiz:

$$q = \alpha(t_c - t_{dev}) \quad (9.2)$$

yoki

$$q = \frac{t_c - t_{dev}}{1/\alpha} \quad (9.3)$$

Issiqlik berish koeffitsientiga teskari bo'lgan $1/\alpha$ kattalik issiqlik berishning termik qarshiligi deyiladi. (9.3) tenglamani α ga nisbatan yechsak quyidagini olamiz:

$$\alpha = \frac{q}{t_c - t_{dev}} \quad (9.4)$$

(9.4) tenglikka ko'ra, issiqlik berish koeffitsienti α issiqlik oqimining zichligi q ning jism sirtining temperaturasi va tevarak muhit temperaturasi orasidagi farqqa nisbatidan iborat. Temperatura bosimi $1^\circ C$ ga teng bo'lganda issiqlik berish koeffitsienti α son jihatidan issiqlik oqimining zichligiga teng bo'ladi.

Konvektiv issiqlik almashinuvi ancha murakkab jarayon. Bu jarayonni hisoblashda asosiy masala issiqlik berish koeffitsienti α ni aniqlashdir. Issiqlik berish koeffitsienti α juda ko'p faktorlarga bog'liq bo'lib, ulardan asosiyлари quyidagilar:

9.1.1. Suyuqlik oqimining vujudga kelish sabablari

Vujudga kelish sabablari qarab, suyuqlikning harakati erkin va majburiy harakatlanishga bo'linadi. Erkin harakatlanish yoki tabiiy konvektsiya notekis isitilgan suyuqlikda (gazda) vujudga keladi. Bunda vujudga keladigan temperaturalar zichliklarning farq

qilishiga va suyuqlikdagi zichligi kamroq makrozarralarning suyuqlik yuzasiga qalqib chiqishiga olib keladi, bu esa harakatlanishni keltirib chiqaradi. Erkin harakatning jadalligi suyuqlik turiga, makrozarralarining temperaturalari farqiga va jarayon bo'layotgan hajmga bog'liq. Suyuqlikning majburiy harakatlanishi yoki majburiy konvektsiya tashqi qo'zg'atuvchilar: ventilyatorlar, nasoslar va shunga o'xshashlarning ta'sir etishi bilan bog'liq. Bular yordamida suyuqlikni harakatlanish tezligini keng ko'lamda o'zgartirish va shu bilan issiqlik almashiruv tezligini boshqarish mumkin.

9.1.2. Suyuqlikning oqish tartibi

1884-yilda O. Reynolds o'zining tajribalari asosida, suyuqlikning harakati laminar yoki turbulent bo'lishi mumkinligini ko'rsatib berdi.

Laminar oqishda suyuqlikning zarralari aralashmasdan harakatlanadi. Bunda oqish yo'nalishiga normal bo'yicha issiqlikning uzatilishi asosan issiqlik o'tkazuvchanlik yo'li bilan arnalga oshadi. Suyuqlikning issiqlik o'tkazuvchanligi ancha kichik (suv uchun $\chi=0,60 \text{ Vt}/(\text{m.K})$) bo'lganligi sababli laminar oqishda issiqlik almashinish tezligi katta bo'lmaydi.


Oqim tezligi muayyan qiymatidan ortishi bilan oqish tavsifi keskin o'zgaradi. Bunda oqimning to'g'ri ipga o'xshash shakli o'zgarib, to'lqinsimon shaklga kiradi va nihoyat butunlay aralashib ketadi. Suyuqlikning harakati tartibsiz bo'la borib, oqim doimo aralashib turadi. Bunday oqish turbulent oqish deyliladi.

Turbulent oqishda issiqlik oqim ichida issiqlik o'tkazuvchanlik yo'li bilan, shuningdek suyuqlikning deyarli barcha massasining aralashishi yo'li bilan tarqaladi. Shuning uchun turbulent oqishda issiqlik almashinish laminar oqimdagiga qaraganda ancha katta bo'ladi. Reynolds suyuqlikning quvurdagi oqish tartibi $wd/v = o'chamsiz$ kompleksning qiymati bilan aniqlanishini ko'rsatdi. Bu kompleks Reynolds soni deb aytildi:


$$Re = w \cdot d \cdot v, \quad (9.5)$$

bu yerda w – suyuqlikning o‘rtacha tezligi, m/sek; d – quvur diametri, m; v – kinematik qovushqoqlik koeffitsienti, m^2/sek .

(9.5) formula yordamida istalgan kesimdagи oqim uchun Reynolds sonini hisoblab chiqarish mumkin. Reynolds sonini kritik qiymati $Re_{kr}=2300$ ekanligi tajribadan aniqlangan. $Re \leq 2300$ bo‘lganda oqim laminar, $Re \geq 10000$ da esa – turbulent bo‘ladi. Suyuqlikning quvurlardagi harakatida o‘ziga xos xususiyatlari bor. Tezligi $w=\text{const}$ bo‘lgan suyuqlikni quvur bo‘ylab harakatini ko‘rib chiqaylik. (9.1-rasm). Suyuqlik quvur bo‘ylab oqa boshlashi bilan ishqalanish natijasida devorlar yaqinidagi suyuqlik zarralari devorlarga yopishadi, natijada devorlar yaqinida tezlik nolgacha pasayadi. Suyuqlik sarfi o‘zgarmaganligi sababli, tezlik quvur kesimining o‘rtasida tegishlichka ko‘payadi. Bunda quvur devorlarida gidrodinamik chegara qatlam – suyuqlik tezligi w dan nolgacha kamayadigan qatlam hosil bo‘ladi. Bu qatlamning qalinligi δ oqim bo‘ylab ortadi (9.1-rasm). Oqimning tezligi ortishi bilan chegara qatlamning qalinligi kamayadi, suyuqlikning qovushoqligi ortishi bilan esa, qatlam qalinligi ortadi. Gidrodinamik chegara qatlamida oqim laminar 1 va turbulent 2 bo‘lishi mumkin. (9.2-rasm). Oqim turi Reynolds soni bilan aniqlanadi.




9.1-rasm




9.2-rasm

Chegara qatlamida oqim turbulent bo'lsa, u holda devor yaqinida oqish laminar bo'lgan juda yupqa suyuqlik qatlami hosil bo'ladi. Bu qatlamni qovushoq yoki laminar qatlamcha 3 deyiladi. Suyuqlik quvurga kirgan paytdan to barqaror oqim qaror topgunga qadar, chegara qatlam qalinligi barcha kesimni to'ldirguncha quvur uzunligi bo'ylab asta-sekin ortib boradi. Shu paytdan boshlab tezlikning o'zgarmas profili yuzaga keladi va oqim barqarorlashadi.

Agar devor va suyuqlik temperaturalari bir xil bo'lmasa, u holda devor yaqinida issiqlik chegara qatlami hosil bo'ladi va bu qatlamda suyuqlikning barcha temperatura o'zgarishlari ro'y beradi (9.3-rasm).



9.3-rasm



9.4-rasm

Bu chegara qatlamidan tashqarida suyuqlik temperaturasi to o'zgarmas bo'ladi. Umumiy holda issiqlik va gidrodinamik qatlamlar qalinligi bir-biriga mos kelmasligi mumkin (9.4-rasm). Bu qatlamlar qalinliklari nisbati o'lchamsiz son $\Pr = \nu/a$ bilan aniqlanadi. Issiqlik o'tkazuvchanligi past (masalan, yog'lar) qovushoq suyuqliklar uchun $\Pr \approx 1$ va gidrodinamik qatlam qalinligi issiqlik chegara qatlam qalinligidan katta bo'ladi. Gazlar uchun $\Pr \approx 1$ bo'lib, ularda bu qatlamlar qalinliklari deyarli bir xil bo'ladi. Issiqlik uzatishning mexanizmi va tezligi suyuqlikning chegara qatlamidagi harakatining tavsifiga bog'liq. Agar issiqlikning chegara qatlam ichidagi harakati laminar bo'lsa, u holda devorga perpendikulyar yo'nalishda issiqlik, issiqlik

o'tkazuvchanlik yo'li bilan uzatiladi. Lekin, qatlamning tashqi chegarasida issiqlik asosan konvektsiya bilan uzatiladi.

Issiqlik chegara qatlamida oqim turbulent bo'lsa, issiqlik devor tomon yo'nalishi bo'yicha asosan suyuqlikning turbulent aralashishi natijasida uzatiladi. Issiqliknini bunday uzatilishi, issiqlik o'tkazuvchanlik yo'li bilan issiqliknini uzatishga qaraganda ancha jadalroqdir. Lekin bevosita devor oldidagi laminar qatlamchada issiqlik devorga issiqlik o'tkazuvchanlik bilan uzatiladi.

9.1.3. Suyuqlikning fizik xossalari

Issiqlik berish jarayoniga suyuqlikning quyidagi fizik xossalari ta'sir etadi:

issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti χ , solishtirma issiqlik sig'imi c , zichligi ρ , temperatura o'tkazuvchanlik koeffitsienti a va qovushoqlik koeffitsienti μ . Har qaysi modda uchun bu parametrlarning muayyan qiymatlari bor va odatda, ular temperaturaning, ba'zilari esa bosimning ham funktsiyalari hisoblanadi.

9.1.4. Suyuqlik yuvib o'tayotgan sirtning shakli, o'lchami va holati

Issiqlik beruvchi sirtning shakli va o'lchamlari issiqlik berilishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Jismning har qanday oddiy shakllaridan (quvurlar, plitalar va shunga o'xashashlardan) xar hil issiqlik beruvchi sirtlar hosil qilish mumkin.

Bu sirtlar issiqlik tashuvchining harakatlanish va issiqlik berishning o'ziga xos sharoitlarini vujudga keltiradi. Shunday qilib issiqlik berish koeffitsienti α juda ko'p faktorlarga bog'liq ekanligini ko'rdik. Shuning uchun α ning qiymati bir xil sharoitda ham keng oraliqda o'zgarib turadi (9.4.-jadval).

Issiqlik berish koeffitsientining tahminiy qiymatlari

9.4-jadval

Konvektiv issiqlik almashinuv jarayoni	$\alpha, \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gazlardagi tabiiy konvektsiya	6 – 100
Gazlar qurvurda yoki quvur oralig‘ida majburiy harakatlanganda	12 – 120
Suv bug‘ining quvurdagi harakati	110 – 2200
Suvning tabiiy konvektsiyasi	110 – 1100
Suvning quvurdagi harakati	500 – 11000
Qaynayotgan suv	2200 – 11000
Kondensatsiyalanayotgan suv bug‘i	4500 – 22000

9.2. Konvektiv issiqlik almashinuvining differentsiyal tenglamalari

Konvektiv issiqlik berish nazariyasining asosiy vazifasi yuqim yuvib o‘tadigan qattiq jism sirti orqali o‘tuvchi issiqlik miqdorini aniqlashdir.

Umumiy holda statsionar konvektiv issiqlik almashinuv jarayonini quyidagi differentsiyal tenglamalar tizimi bilan yoritish mumkin.

9.2.1. Issiqlik almashinuv tenglamasi

Issiqlik almashinuv sirtining elementar yuzasi ds orqali suyuqlikning laminar chegara qatlami orqali uzatilayotgan issiqlik oqimi issiqlik o‘tkazuvchanlik yo‘li bilan uzatiladi va Fure qonuniga asosan quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$dQ = -\chi \frac{dt}{dn} ds$$

Nyuton qonuniga asosan esa $dQ=\alpha\Delta t ds$. Bu tenglamalarni o‘ng tomonini tenglasak, quyidagini hosil qilamiz:

$$-\chi \frac{dt}{dn} = -\alpha \Delta t \quad \text{yoki} \quad \alpha = -\frac{\chi}{\Delta t} \frac{dt}{dn} \quad (9.6)$$

(9.6) tenglama konvektiv issiqlik almashinuvining different-sial tenglamasi deyiladi. Bu tenglama qattiq jism va suyuqlik che-garasidagi issiqlik berish jarayonini tasvirlaydi va issiqlik berish koeffitsientini topish uchun temperatura gradientini va demak, suyuqlikda temperatura taqsimotini bilish zarurligini ko'rsatadi. Temperatura taqsimoti esa energiyaning differentsial tenglama-sidan aniqlanadi.

9.2.2. Energiyani o'tkazish tenglamasi

Bu tenglama issiqlik o'tkazuvchanlikning differentsial teng-lamasi (Fure qonuni) va energiyaning saqlanish qonuni asosida keltirib chiqariladi.

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} + w_x \frac{\partial t}{\partial x} + w_y \frac{\partial t}{\partial y} + w_z \frac{\partial t}{\partial z} = a (\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \nu^2 \frac{\partial^2 t}{\partial z^2}) \quad (9.7)$$

(9.7) tenglama energiya o'tkazilishini differentsial tenglamasi yoki Fure-Kirxgof tenglamasi deyiladi. Bu tenglama harakat-lanayotgan suyuqlikning har qanday nuqtasidagi temperaturaning vaqt va fazoviy o'zgarishlari orasidagi bog'liqliknini belgilaydi. Bu tenglamaning chap qismi temperaturaning $t=f(\tau, x, u, z)$ vaqt bo'yicha to'liq hosilasidir. Bunday hosila harakatlanayotgan materiya yoki substantsiya bilan bog'liqligi uchun, uni substantzial hosila deyiladi va D harfi bilan belgilanadi:

$$\begin{aligned} \frac{\partial t}{\partial \tau} &= \frac{\partial t}{\partial \tau} + w_x \frac{\partial t}{\partial x} + w_y \frac{\partial t}{\partial y} + w_z \frac{\partial t}{\partial z} \\ \text{va} \quad \nabla^2 t &= \frac{\partial^2 t}{\partial \tau^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \end{aligned}$$

U holda (9.7) tenglama quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a \nabla^2 t \quad (9.8)$$

(9.7) tenglamadagi yangi o'zgaruvchan kattaliklar w_x , w_y va w_z ni borligi harakatlanayotgan suyuqlikda temperatura maydoni tezliklar taqsimotiga bog'liq ekanligini bildiradi. Bu bog'lanish suyuqlik harakatinining differentsial tenglamasidan aniqlanadi.

9.2.3. Suyuqlik harakatining differentsial tenglamasi

Suyuqlik harakatining differentsial tenglamasi (Nave – Stoks tenglamasi) siqilmaydigan qovushoq suyuqlik uchun quyidagi ko‘rinishga ega:

$$\rho D w / d\tau = \partial g - \nabla p + \mu \nabla^2 w \quad (9.9)$$

Bu yerda g – tezlanish; p – bosim; μ – dinamik qovushoqlik koeffitsienti;

Siqiladigan suyuqliklar (gazlar) uchun, zinchlikni temperaturaga bog‘liqligini $\rho=f(t)$ e’tiborga olib, yuqoridagi tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

$$Dw / d\tau = g \beta_p \Delta t - \frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 w \quad (9.10)$$

τ – bu yerda β_r – hajmiy kengayishning temperatura koefitsienti; ν – kinematik qovushoqlik koeffitsienti.

Bu tenglamaga w_x , w_y va w_z lardan tashqari yana bir o‘zgaruvchan kattalik $\rho=1/\nu$ kirishi munosabati bilan, tenglamalar tizimiga yana bir tenglamani kiritish lozim bo‘ladi. Oqim uzluksizligining (yaxlitligining) differentsial tenglamasi – shunday tenglama hisoblanadi.

9.2.4. Oqim uzluksizligining differentsial tenglamasi

Bu tenglama siqiladigan suyuqliklar (gazlar) uchun quyidagi ko‘rinishga ega:

$$\partial \rho / \partial \tau + \partial (rw_x) / \partial x + \partial (\rho w_y) / \partial y + \partial (\rho w_z) / \partial z = 0 \quad (9.11)$$

Siqilmaydigan suyuqliklar (statsionar holatda) uchun esa:

$$\partial w_x / \partial x + \partial w_y / \partial y + \partial w_z / \partial z = 0, \text{ yoki } \operatorname{div} w = 0 \quad (9.12)$$

Shunday qilib, biz konvektiv issiqlik almashinuvini yoritib beradigan to'rtta differential tenglamani ko'rib chiqdik.

Bu differential tenglamalar issiqlik berish jarayonini umumiylarda yoritib beradi. Konvektiv issiqlik almashinuvini konkret masalalarini yechishda differential tenglama^{lar} tizimiga chegara shartlarini (birxillilik shartlarini) qo'shish lozim. Bu shartlar quydagi lardan iborat:

1. Jismning shakli va o'lchamlarini aniqlovchi geometrik shartlar;

2. Jismning fizik xossalarni tavsiflovchi fizik shartlar;

3. Tizim va tashqi muhit chegaralaridagi jarayonning o'ziga xos tomonlarini yorituvchi chegara shartları;

4. Tekshirilayotgan jarayonning vaqt bo'yicha o'ziga xos kechishini ko'rsatuvchi vaqt shartları. Statsionar jarayonlar uchun vaqt shartları kerak emas.

Yuqorida shartlar, son qiymatlari, funksionalp bog'liqlik jadval shaklida va hokazolar ko'rinishida beriladi. Bugungi kunda konvektiv issiqlik almashinuvining ko'pgina masalalari hali o'zini yechimini topgani yo'q. Shuning uchun jarayonning matematik ifodasini to'g'riligini tajriba orqali tekshirish lozim.

9.3. O'xhashlik nazariyasi asoslari

O'xhashlik nazariyasi konkret qurilmada olingan tajriba natijalarini shunga o'xhash hodisalarga qachon tadbiq etish mumkinligini, ya'ni jarayonlarning o'xhashligini aniqlashga imkon beradi.

O'xhashlik nazariyasi fizik va matematik tajriba natijalarini umumlashtiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi va texnik qurilmalarning modellashtirishning nazariy asosi hisoblanadi. Bundan tashqari, o'xhashlik nazariyasidan issiqlik almashinish jarayonlarini nazariv jihatdan tahlil qilishda ham foydalanish mumkin. O'xhashlik uslubi jarayonning matematik bayoni, ya'ni jarayonning differentzial tenglamalari va ularning chegara shartları ma'lum bo'lgan hol-

lardagina qo'llaniladi. Barcha erkin va bog'liq o'zgaruvchilarni ularning ba'zi o'ziga xos qiymatlariga (masshtablariga) bo'lish yo'li bilan o'lchamsiz kattaliklarga o'tiladi. Natijada jarayonning matematik bayoni o'lchamsiz holga keladi. Bunda masshtablar, shuningdek, masalaga kiruvchi fizik konstantalar o'xshashlik sonlari yoki kriteriyлari deyiladigan o'lchamsiz komplekslar holida birlashtiriladi. Ikki hodisani bir -biriga o'xshash bo'lishi uchun, birinchi hodisani tavsiflovchi kattaliklar, ikkinchi hodisani shunday kattaliklarini qandaydir bir o'zgarmas sonlarga (o'xshashlik sonlariga) ko'paytirish yo'li bilan olinishi lozim. Tajriba o'tkazish uchun haqiqiy qurilmaga har tomonidan o'xshash bo'lgan modelni yaratish kerak. Shunday modelni yaratishda esa, geometrik, issiqlik va kinematik o'xshashliklarga rioxasi qilish lozim.

9.3.1. Geometrik o'xshashlik

Konvektiv issiqlik almashinuv jarayoni uchun jiddiy ahamiyatga ega bo'lgan obyekt va uning modeli o'lchamlari (ℓ va ℓ') quyidagi tenglik bilan bog'langan bo'lishi kerak:

$$\ell' = m_t \ell$$

ya'ni model aslidan m_t marta kichik (katta).

9.3.2. Issiqlik o'xshashligi

Bu o'xshashlik temperatura maydonlari va issiqlik oqimlarning o'xshashligini bildiradi. O'xshash hodisalar ta'rifiga asosan, konvektiv issiqlik berish differentsial tenglamasidagi fizik va geometrik kattaliklar (namuna va model uchun) quyidagi nisbat bilan bog'liq bo'lishi kerak:

$$\alpha^1 = m_\alpha \alpha; \quad \chi^1 = m_\chi \chi; \quad \Delta t^1 = m_t \cdot \Delta t; \quad \partial t^1 = m_t \partial t; \quad \partial \delta^1 = m_e \partial \delta,$$

bu yerda m_α , m_χ , m_t , m_e – o'xshashlik sonlari. Issiqlik berilishining differentsial tenglamasiga asosan (9.6) model uchun:

$$m_\alpha \alpha = -\frac{m_x}{m t} \cdot \frac{\chi}{\Delta t} \cdot \frac{\partial t}{\partial \delta} \quad (9.14)$$

(9.6) va (9.14) tenglamalar bilan yoritilgan issiqlik almashinuv jarayonlari uyidagi shart bajarilganda o'xshash bo'ladi:

$$m_\alpha = \frac{m_\chi}{m_t} \text{ yoki } \frac{m_\alpha m_t}{m_\chi} = 1 \quad (9.15)$$

Yuqoridagi tenglamaga (9.15) masshtabni tanlash yoki o'xshash sonlarni tanlash tenglamasi deyiladi. Bu tenglamadan ko'rinib turibdiki, ikkita har qanday o'xshash sonlarni har qancha o'zgartirish mumkin, lekin, uchinchi o'xshash son, shunday tanlanishi lozimki, natijada (9.15) shart bajarilishi lozim.

Namuna va model uchun bir xil bo'lgan o'lchamsiz komplekslarga o'xshash sonlar deyiladi. Uarga issiqlik uzatish fanining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan olimlar nomi berilgan. O'xshash sonlar (m_α , m_t , va m_χ) qiymatlarini (9.15) tenglamaga qo'yib va tenglamani chap tomonidagi namunaga tegishli kattaliklarni va o'ng tomoniga model uchun kattaliklarni jamlasak, quyidagini hosil qilamiz:

$$\frac{\alpha l}{\chi} = \frac{\alpha^1 l^1}{\chi^1} = idem \quad (9.16)$$

Oxirgi ifodaga uning tarkibiga kirgan kattaliklarni birliklarini qo'ysak, $\alpha l / \chi$ o'lchamsiz kattalik ekanligi kelib chiqadi. Hosil bo'lgan songa Nusselt soni deyiladi.

Nusselt soni, qattiq jism bilan suyuqlik chegarasidagi issiqlik almashinuvini tavsiplaydi:

$$Nu = \frac{\alpha l_o}{\chi} \quad (9.17)$$

bu yerda χ – issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti, $Vt/(m \cdot K)$; α – issiqlik berish koeffitsienti, $Vt / (m^2 \cdot K)$; l_o – jismning o'ziga xos chiziqli o'lchami, m.

9.3.3. Kinetik o'xshashlik

Konvektiv issiqlik almashinuvi suyuqlikning harakat tartibiga bog'liq. Suyuqlikning gidrodinamik harakat tartibi Reynolds soni bilan tavsiflanadi. Reynolds soni inertsiya kuchlari bilan qovushoqlik kuchlari orasidagi nisbatni tavsiflaydi:

$$Re = \frac{wl_o}{\nu} \quad (9.18)$$

bu yerda ν – suyuqlikning kinematik qovushoqligi, m^2/s ; w – suyuqlik oqimi tezligi, m/s . Namuna va model uchun Reynolds sonlari bir xil bo'lsa, u holda ularda suyuqlikning oqimi o'xshash bo'ladi.

$$\frac{wl_o}{\nu} = \frac{w^1 l^1}{\nu^1} = Re = idem \quad (9.19)$$

Ushbu ko'rib chiqilgan o'xshash sonlarni tanlash usulini konvektiv issiqlik almashinuvi differentsiyal tenglamalariga tadbiq etsak, quyidagi asosiy o'xshash sonlarni olish mumkin.

Pekle soni, issiqlikning konvektsiya va issiqlik o'tkazuvchanlik yo'li bilan tarqalish tezliklari nisbatini tavsiflaydi:

$$Pe = \frac{w_o l_o}{a} \quad (9.20)$$

bu yerda a – suyuqlikning temperatura o'tkazuvchanlik koefitsienti, m^2/s .

Eyler soni, bosim kuchlari bilan inertsiya kuchlarining nisbatini tavsiflaydi:

$$Eu = \frac{p}{\rho w^2} \quad (9.21)$$

bu yerda p – bosim, Pa.

Grasgof soni, zichliklarning farqi tufayli suyuqlikda paydo bo'ladigan ko'tarish kuchlarining qovushoqlik kuchlariga nisbatini tavsiflaydi:

$$Gr = \frac{g\beta(t_{dev} - t_c)l_0^3}{\nu^2} \quad (9.22)$$

bu yerda β – suyuqlik hajmiy kengayishining temperatura koeffitsienti, $1/K$; t_{dev} – devor sirtining temperaturasi, $^{\circ}C$; t_c – suyuqlik temperaturasi, $^{\circ}S$; g – og'irlik kuchi tezlanishi, m/s^2 .

Arximed soni, muhitning erkin harakatlanish shartini aniqlaydi:

$$Ar = \frac{\partial l_0^3}{v} \cdot \frac{\rho_0 - \rho}{\rho} \quad (9.23)$$

bu yerda ρ_0 va ρ – turli fazalarning zinchliklari, kg/m^3 .

Prandtl soni, suyuqlikning fizik xossalarini tavsiflaydi:

$$Pr = \frac{v}{a} \quad (9.24)$$

Suyuqliklarning Prandtl soni temperaturaga juda bog'liq bo'ladi. Masalan, temperatura 0 dan $180^{\circ}C$ gacha ko'tarilganda (to'yinish chizig'ida) suv uchun Prandtl soni 13,7 dan 1 gacha o'zgaradi. Issiqliknini juda yaxshi o'tkazadigan suyuq metallar uchun $Pr \approx 0,005 - 0,05$ bo'ladi. Gazlar uchun $Pr \approx 1$ bo'ladi. Ma'lumki, $Re = Pe \cdot Pr$

Nave soni, suyuqlik harakat tezligini vaqt bo'yicha o'zgarishini tavsiflaydi:

$$Ho = \frac{w\tau}{l_0} \quad (9.25)$$

bu yerda τ – vaqt, s.

Frud soni, ineitsiya kuchlari bilan og'irlik kuchlarining nisbatini tavsiflaydi:

$$Fr = \frac{g \cdot l_0}{w^2} \quad (9.26)$$

Eure soni temperatura maydonining o'zgarish tezligi, jismning fizik parametrlari va o'lchamlari orasidagi bog'liqliknini tavsiflaydi:

$$F_e = \frac{a \cdot \tau}{l_0^2} \quad (9.27)$$

Galiley soni, og'irlik kuchi va molekulyar ishqalanish kuchlari orasidagi nisbatni tavsiflaydi:

$$Ga = \frac{g \cdot l_e^3}{v^2} \quad (9.28)$$

Agar o'lchamsiz sonlarga masalaning faqat bog'liq o'zgaruvchilari kiradigan bo'lsa, ular aniqlanadigan o'lchamsiz sonlar deyiladi. Agar o'lchamsiz sonlar ushbu masalaning faqat o'zgarmas kattaliklari va erkin o'zgaruvchilaridan iborat bo'lsa, u holda ular aniqlovchi sonlar deyiladi.

Quyidagi shartlar bajarilgandagina fizik kattaliklar o'xhash bo'ladi:

1. Jarayonlarning fizik tabiati bir xil bo'lishi va yozilish shakli jihatdan bir xil bo'lgan differentsial tenglamalar bilan tavsiflanishi kerak.

2. Muhitning shakli va o'lchamlarini, uning fizik xossalarni tavsiflovchi shartlar, shuningdek chegara va boshlang'ich shartlar (ulardagi o'zgarmas kattaliklarning son qiymatlaridan tashqari) hammasida bir xil bo'lishi kerak.

3. Ikkita jarayonning o'lchamsiz bir xil sonlarining son qiymatlari bir xil bo'lishi lozim.

Aniqlanadigan o'xhash son va aniqlovchi sonlar o'rtasidagi bog'lanishga kriterial tenglamalar deyiladi. Issiqlik apparatlarini hisoblashda issiqlik berish koeffitsienti α va gidravlik qarshilik Δr aniqlanadigan kattalik hisoblanadi.

Konvektiv issiqlik almashinuvi quyidagi beshta o'xhash sonlar bilan tavsiflanadi: Nu, Eu, Pr, Gr va Pe. Nusselt soni tarkibida noma'lum bo'lgan issiqlik berish koeffitsienti α turadi. Eyler sonida esa, gidravlik qarshilikni tavsiflovchi Δp qatnashadi. Shuning uchun Nu va Eu sonlari aniqlanadigan o'xhash sonlar va Pr, Gr va Re sonlari aniqlovchi o'xhash sonlar deyiladi.

Konvektiv issiqlik almashinuvi uchun kriterial tenglamani quyidagicha ifodalash mumkin.

$$Nu = f_1(Re, Gr, Pr) \quad (9.29)$$

$$Eu = f_2(Re, Gr, Pr) \quad (9.30)$$

O'xshash sonlar o'rtasidagi bog'liqlik asosan tajriba orqali aniqlanadi.

Suyuqlikning majburiy harakatida va jadal turbulent oqimda yuqoridagi kriterial tenglama soddalashadi:

$$Nu=f(Re, Pr) \quad (9.31)$$

Masalan, havoning quvurda turbulent barqaror harakatidagi issiqlik almashinuvini tajribada o'rganish asosida quyidagi kriterial bog'liqlik aniqlangan.

$$Nu=0,018 Re^{0.8} \quad (9.32)$$

Bu tenglamadan texnik hisoblashlarda keng ko'lamda foydalaniladi.

Suyuqlikning erkin harakatida (majburiy konvektsiya bo'lmasa) Reynolds soni o'rniga Grasgof soni kiritiladi:

$$Nu=f(Gr, Pr) \quad (9.33)$$

Kriterial tenglamalarni hisoblashda suyuqlikning fizik parametrlari ma'lumot jadvallaridan aniqlovchi temperatura bo'yicha olinadi. Odatda bu temperatura sifatida suyuqlikning o'rtacha temperaturasi olinadi. Doirasimon quvurlar uchun aniqlovchi o'lcham sifatida uning diametri, murakkab kesimli kanallar uchun ekvivalent diametr va plitani oqim yuvib o'tayotganda uning uzunligi olinadi.

9.4 Modellashtirish

Turli xil fizik hodisalarini tadqiqot qilish bevosita ob'ektning ozida yeki uning modelida amalga oshirish mumkin. Model va unda kechayotgan jarayon qanoatlantirishi kerak bo'lgan shartlarni o'xshashlik teoremasi beradi. O'xshashlik nazariyasini tajribalarga qo'llash imkoniyatlari nihoyatda kattadir.

Fizik hodisalarining o'xshashlik nazariyasi asosi uchta o'xshashlik teoremasidan iborat. Birinchi va ikkinchi teoremalarda o'xshashliklari oldindan ma'lum bo'lgan hodisalar haqida

gapirilib, shu o'xhash hodisalarining asosiy xossalariiga ta'rif beriladi. Uchinchchi teorema esa, hodisalarini bir-biriga o'xhashligini aniqlashga imkon beruvchi xususiyatlarni belgilaydi. Ikki suyuqlikning o'xshasi oqimi uchun birinchi o'xhashlik teoremasi I. Nyuton tomonidan 1686 yili aytib o'tilgan bo'lsada, ushbu teorema faqat 1848-yili J. Bertran tomonidan isbotlangan.

Birinchi teoremaga quyidagicha ta'rif berish mumkin: o'xshash hodisalarining o'xshash sonlarining qiymati bir xil. Ikkinci o'xhashlik teoremasi 1911- yili rus olimi A. Federman va 1914-yili amerikalik olim Ye. Bukiengem tomonidan isbotlangan. Ikkinci teoremaga quyidagicha ta'rif berish mumkin: agar fizik hodisa differentsial tenglamalar tizimi bilan tavsiflansa, u holda ularning o'xhashlik (kriterial) tenglamalari bilan ifodalash imkoniyati har doim mavjuddir.

Uchinchchi o'xhashlik teoremasiga ta'rif M.V. Kirpichev va A.A. Guxman tomonidan berilgan va 1933-yili M.V. Kirpichev tomonidan isbotlangan. Uchinchchi o'xhashlik teoremasini quyidagicha ta'riflash mumkin: bir xillilik shartlari o'xhash bo'lgan hodisalar o'xhashdir va bir xillilik shartlari asosida tuzilgan o'xhash sonlar qiymatlari bir xildir.

Ma'lumki, birorta tizimdagagi o'xshash hodisalar aynan bir hodisaning turli mashtabdagi ko'rinishidan iboratdir. Shuning uchun, tizimdagagi har qanday hodisani o'rganish natijasida olingen xulosalarni tizimdagagi barcha hodisalarga qo'llash mumkin. Demak, tizimdagagi konkret hodisani o'rganish, shu tizimdagagi har kanday boshqa hodisani o'rganish bilan barobardir. Shuning uchun, konkret hodisani bevosita ob'ektda tadqiqot qilish texnik yoki iqtisodiy sabablarga ko'ra qiyin bo'lsa, u holda modeldagagi o'xshash hodisa o'rganiladi.

Modellashtirish deb, biron-bir fizik hodisani kichiklashtirilgan modelda o'rganish ilmiy tadqiqot uslubiga aytildi. Model namunaga o'xshash bo'lishi uchun quyidagi shartlar bajarilishi zarur: fizik tabiatini bir xil va bir xil differentsial tenglamalar bilan tavsiflangan jarayonlarni modellashtirish mumkin;

Bir xillilik shartlari, ulardagi kattaliklarning son qiymatlaridan tashqari, hammasida bir xil bo'lishi kerak. Ushbu shartga asosan ob'ekt va model geometrik o'xshash bo'lishi, ob'ekt va modelning kirish kesimidagi suyuqlik harakati o'xshash bo'lishi, obyekt va model mos nuqtalarda fizik parametrlar o'xshash bo'lishi kerak.

Obyekt va model uchun sanab o'tilgan o'xshashlik shartlari zaruriy va yetarlidir. Tushunarlikni, amalda barcha modellashdirish shartlarini bajarib bo'lmaydi. Shuning uchun taqrifiy modellashdirish usuli ishlab chiqilgan.

Bugungi kunda modellashdirish ilmiy tekshirishning asosiy uslublaridan biri bo'lib, fan va texnikaning barcha sohalarida keng qo'llanilmoqda.

9.5. Tabiiy konvektsiyada issiqlik berilishi

Issiqlik oqimini aniqlovchi barcha formulalarda suyuqlik temperaturasi qiymati kiradi. Bu temperatura esa, ko'pincha, kanalning kesimi va uzunligi bo'ylab notejis taqsimlangan. Shu sababli texnik hisoblashlarda suyuqlik temperaturasi sifatida oqimning o'rtacha temperaturasi olinadi.

Bu temperaturaga aniqlovchi temperatura deyiladi. Devorning o'rtacha temperaturasini t_d , suyuqliknинг kanalga kirishdagi o'rtacha temperaturasini t^I , chiqishdagini esa t^{II} bilan belgilasak, u holda oqimning kanal uzunligi bo'yicha o'rtacha temperaturasi ts quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$t_c = t_c \pm (t^I - t^{II}) / \ln \frac{t^I - t}{t^{II} - t_d} \quad (9.34)$$

(9.34) formulada musbat ishora suyuqlik sovitilayotganda, manfiy ishora esa isitilayotganda olinadi. Agar oqim temperaturasi o'zgarishi unchalik katta bo'lmasa, o'rtacha temperaturani quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$t_c = 0,5(t^I + t^{II}) \quad (9.35)$$

Ma'lumki, tomchi suyuqliklar va gazlarning fizik parametrlari temperatura o'zgarishi bilan o'zgarib turadi. Shuning uchun fizik kattaliklar olinadigan aniqlovchi temperatura sifatida oqimning o'rtacha temperaturasi, yoki devorning o'rtacha temperaturasi, yoki chegara qatlaming o'rtacha temperaturasi olinadi:


$$t_{ch\cdot q} = 0,5(t_d + t_s) \quad (9.36)$$

Issiqlik berish koeffitsientini aniqlash tenglamalarida har doim suyuqlikning o'rtacha tezligi olinadi:

$$w_{o\cdot rt} = \frac{1}{F_F} \int w dF = \frac{V}{F} \quad (9.37)$$

Bazi o'xshash sonlarga chiziqli o'lcham kiradi. Yumaloq quvurlar uchun chiziqli o'lcham sifatida quvurning ichki diametri olinadi. Kesimi yumaloq bo'limgan kanallar uchun ekvivalent diametr $d_{ekv} = 4F/S$ olinadi, bu yerda F – kanalning ko'ndalang kesim yuzasi; S – kanalning to'liq (ho'llangan) perimetri.

Oqim quvurni yoki quvurlar to'plamini ko'ndalangiga yuvib o'tayotganda aniqlovchi o'lcham sifatida quvurning tashqi diametri olinadi; oqim plitani yuvib o'tayotganda, oqim yo'nalishi bo'yicha uning uzunligi olinadi.



9.5-rasm. Havoning vertikal issiq sirt bo'ylab harakatlanishi:

x_1 – laminar harakatlanish sohasi;

x_2 – oraliq harakatlanish sohasi;

x_3 – uyurmaviy turbulent harakatlanish sohasi;

Yuqorida aytib o'tilganidek, suyuqlikning erkin harakatlanishiغا temperaturalar farqi sabab bo'ladi. Bu erkin harakatlanish facat issiqlik almashinuv bo'lgandagina vujudga kelishi va davom etishi mumkin, degan so'zdir. Bunda issiqlik almashinuvi qanchalik kuchli bo'lsa, muhit harn shunchalik, tez harakat qiladi. Shunday qilib, tabiiy konvektsiya faqat suyuq (gaz) muhitdagina amalgaga oshishi mumkin.


Tabiiy konvektsiya yo'li bilan issiqlik almashinuvida qizigan zarralar yuqoridan tushayotgan sovuq zarralarga qarshi, ya'ni pastdan yuqoriga tomon harakat qiladi. Bunda murakkab harakat vujudga kelib, ko'tariluvchi va tushuvchi oqimlar to'qnashadi. Tabiiy konvektsiyada issiqlik almashinuv jarayoni ko'pchilik issiqlik qurilmalaridek uzatiladi. 9.5-rasmda havoning qizigan vertikal quvur atrofida harakatlanish sxemasi ko'rsatilgan.

Quvurning pastki qismida havoning yupqa qatlami kichikroq tezlik bilan yuqoriga ko'tarilib, laminar oqim hosil qiladi. Shundan keyin harakatlanish davomida qatlam qalinligi asta-sekin ortib boraci. Bunda tezlik ortadi, laminar oqim tartibi buziladi, harakat o'ziga xos «gajaksimon» ko'rinishga ega bo'ladi. Bu oraliq oqim barqaror bo'lmaydi, u turbulent oqim bilan almashinadi va quvurning yuqori qismining hammasida oqish tartibi turbulent bo'ladi. Harakat tartibi o'zgarishiga qarab issiqlik berish koeffitsienti α ning qiymati ham o'zgaradi. Quvurning pastki qismida α quvurning balandligi bo'ylab kamayadi, x_2 qismida (oraliq oqim) α qisman ortib turbulent oqim qismida o'zgarmasligicha qoladi.

Qizdirilgan tomoni yuqoriga qaragan gorizontal yassi devor yoki plita atrofida suyuqlikning o'ziga xos harakati kuzatiladi (9.6-rasm).

Qizdirilayotgan yuza katta bo'lsa mahalliy ko'tariluvchi va tushuvchi oqimlar hosil bo'ladi (9.6-rasm,a), yuza kichik bo'lsa, birgina ko'tariluvchi oqim hosil bo'ladi (9.6-rasm,b).

Xuddi shu plitalarning qizdirilgan sirti pastga qaragan bo'lsa, suyuqlikning harakati sirt ostida, yupqa qismida ro'y beradi (9.6-rasm, v).



9.6-rasm. Isitilgan gorizontal sirtda suyuqlik erkin harakatining tavsifi

Diametri kichik bo'lgan (1 mm gacha) tayoqchalarda isitish yuzasi kichik bo'lgani tufayli, laminar oqim temperatura bosimi Δt katta bo'lganda ham saqlanib qoladi. Δt ning unchalik katta bo'lmagan qiymatlarida esa, tayoqcha atrofida deyarli harakatlanmaydigan isitilgan suyuqlik qatlami hosil bo'ladi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, chegaralanmagan fazodagi tabiiy konvektsiya asosan muhitning fizik xossalariiga va temperatura bosimiga bog'liq bo'lar ekan. M.A. Mixeev tabiiy konvektsiyada issiqlik almashinuviga doir ko'p tajriba natijalarini tahlil qildi va issiqlik almashinuvining turli hollarida issiqlik berilishini topishga imkon beradigan bir qator tenglamalarni taklif etdi.

Umumiy holda, α_k ni aniqlash uchun M.A. Mixeevning quyidagi kriterial tenglamasidan foydalanish mumkin:

$$Nu = C(Gr \cdot Pr)^m, \quad \alpha_k = C \chi (Gr \cdot Pr)^m / l \quad (9.38)$$

(9.38) tenglamani har qanday shaklli jismlarni ($Pr \geq 0,7$ bo'lganda) suyuqlik yoki gaz yuvib o'tayotganda qo'llash mumkin. Aniqlovchi temperatura sifatida chegara qatlamining o'rtacha temperaturasi $t=0,5 (t_j+t_c)$ olinadi.

Aniqlovchi geometrik o'icham sifatida quvur va shar diametri, yassi devor uchun uning balandligi olinadi. C va m konstantalar argument (Gr, Pr) ning o'zgarish oralig'iga bog'liq. Ularning qiymatlari 9.5 - jadvalda berilgan.

C va m konstantalar qiymatlarining Cr·Pr ga bog'liqligi

9.5-jadval.

Konstanta	$10^{-5} \text{--} 5 \cdot 10^2$	$5 \cdot 10^2 \text{--} 2 \cdot 10^7$	$2 \cdot 10^7 \text{--} 10^{13}$
C	1,18	0,54	0,135
m	0,125	0,250	0,333

Yuqoridagi tenglamani quyidagi konkret hollar uchun quyidagicha yozish mumkin:

1). Gorizontal quvurlar uchun ($10^3 < \text{Gr} \cdot \text{Pr} < 10^8$)

$$Nu = 0,5(\text{Gr} \cdot \text{Pr})^{0,25} (\text{Pr}/\text{Pr}_g)^{0,25} \quad (9.39)$$

2). Vertikal sirtlar (quvurlar, yassi qattiq jismlar) uchun:

a) laminar oqishda ($10^3 < \text{Gr} \cdot \text{Pr} < 10^9$)

$$Nu = 0,76(\text{Gr} \cdot \text{Pr})^{0,25} (\text{Pr}/\text{Pr}_g)^{0,25} \quad (9.40)$$

b) turbulent oqishda ($\text{Gr} \cdot \text{Pr} > 10^9$)

$$Nu = 0,15(\text{Gr} \cdot \text{Pr})^{0,33} (\text{Pr}/\text{Pr}_g)^{0,25} \quad (9.41)$$

Yuqoridagi tenglamadan issiqlik berish koeffitsientini o'rtacha qiymatini hisoblashda quyidagilarga alohida e'tibor berish zarur.

1. Tenglamalar, $\text{Pr} \geq 0,7$ bo'lgan suyuqliklar uchun to'g'ridir.


2. Kriteriyalar tarkibiga kirgan barcha fizik konstantalar suyuqlikning o'rtacha temperaturasida olinadi. Pr soni suyuqlikning o'rtacha temperaturasi bo'yicha olinadi. Gazlar uchun $\text{Pr} = \text{const}$, $\text{Pr}/\text{Pr}_g = 1$ bo'ladi.

3. $\text{Gr} \cdot \text{Pr} < 10^{-3}$ bo'lsa, Nusselt soni deyarli o'zgarmaydi va 0,5 ga teng bo'ladi, ya'ni $\alpha = 0,5$. Demak, bunday sharoitda issiqlik almashinushi faqat issiqlik o'tkazuvchanlikka bog'liq


bo'ladi. Ba'zi hollarda tabiiy konvektsiya chegaralangan fazoda (deraza oynalari oralig'i, devor qatlami va shunga o'xshash) ro'y beradi.

9.6.Cheklangan fazoda issiqlik berish


Cheklangan fazoda issiqlik berish suyuqlikning tabiatiga, uning temperaturasiga, bosimiga, cheklangan fazoning shakli va o'lchamlariga hamda sovuq va issiq sirtlarning o'zaro joylashishiga bog'liqdir. Cheklangan fazoda suyuqlikning o'ziga xos erkin xarakati 9.7-9.9-rasmlarda tasvirlangan.



9.7-rasm Suyuqlikning vertikal tirqishlardagi tabiiy tsirkulyatsiyasi
a – keng tirqish; b – tor tirqish;



9.8-rasm
Suyuqlikning gorizontalligining tirqishlardagi tabiiy harakati



9.9-rasm. Suyuqlikning Silindriktirqishlardagi tabiiy harakati

Vertikal tirqishlarda suyuqlikning harakat tavsifi devorlar orasidagi masofa δ ga bog'liq bo'ladi: δ katta bo'lsa tushayotgan va ko'tarilayotgan oqimlar bir-biriga xalaqit bermasdan harakatlanadi (9.7-rasm, a); δ kichik bo'lsa, oqimlar bir-biriga xalaqit berib ichki tsirkulyatsiya konturlari hosil bo'ladi (9.7-rasm, b).

Gorizontal tirkishlarda suyuqlikning erkin harakati qizigan va sovuq sirtlarning o'zaro joylashishiga va o'rtalaridagi masofaga bog'liq bo'ladi. Agar yuqori devor temperaturasi pastki devor temperaturasidan katta bo'lsa, suyuqlikning erkin harakati kuzatilmaydi. Yuqori devordan pastki devorga issiqlik issiqlik o'tkazuvchanlik yoki nurlanish orqali uzatiladi (9.8-rasm, a). Agar pastki devor temperaturasi yuqori bo'lsa, suyuqlikning pastdag'i temperaturasi yuqori va zichligi kam bo'lgan qismlari yuqoriga ko'tariladi, sovuq qismlari esa pastga harkatlanadi va tirkishda suyuqlikning ko'tarilayotgan va tushayotgan oqimlari paydo bo'ladi (9.8-rasm, b).

Gorizontal Silindrik tirkishlarda (9.9-rasm) suyuqlik tsirkulyatsiyasi tirkishlar diametri nisbatiga bog'liq bo'ladi. Isitilgan sirt pastda joylashgan bo'lsa, suyuqlik tsirkulyatsiyasi sirtning yuqori qismida (9.9-rasm, a) kuzatiladi, pastki qismida sirkulyatsiya kuzatilmaydi. Tashqi Silindrik sirt qizdirilganda (9.9-rasm, b) suyuqlik tsirkulyatsiyasi yuqoridagi sovuq sirtning ostida ro'y beradi.

Tirkishlar orqali murakkab issiqlik uzatish jarayonini hisoblashda uni ekvivalent issiqlik o'tkazuvchanlik bilan almashtiriladi. Jism bilan uni yuvib o'tayotgan suyuqlik o'rtasidagi issiqlik oqimining o'rtacha zichligi quyidagi tenglamadan aniqlanadi:

$$q = \frac{\chi_{ekv}}{\delta} (t_{c1} - t_{c2}) = \frac{\chi_{ex}}{\delta} (t_{c1} - t_{c2})$$

bunda χ_{ekv} – issiqlik o'tkazuvchanlikning ekvivalent koeffitsienti; bu kattalik issiqlikni tirkish orqali issiqlik o'tkazuvchanlik va konvektsiya orqali uzatilishini tavsiflaydi;

χ – suyuqlikning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti;

χ_{ekv}/χ – konvektsiya koeffitsienti.

Iushuvchi va ko'tariluvchi oqimlar tufayli gazlarning harakati murakkab bo'ladi. Bunday issiqlik almashinuvini hisoblash juda qiyin. Hisoblashni soddalashtirish maqsadida murakkab issiqlik almashinuv jarayonini issiqlik o'tkazuvchanlik bilan almashtiriladi

va ekvivalent issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti degan tushuncha kiritiladi.

$$\chi_{ekv} = Q \delta / (\Delta t \cdot F) \quad (9.42)$$

Bu yerda δ – cheklangan fazoning qalinligi (kengligi). Ekvivalent issiqlik o'tkazuvchanlikni χ_{ekv} , muhitning o'rtacha temperaturasidagi issiqlik o'tkazuvchanligiga χ nisbati – konvektsiya koeffitsienti deb aytiladi.

$$e_k = \chi_{ek}/\chi = f(Gr \cdot Pr) \quad (9.43)$$

Taqribiy hisoblashlarda, $(Gr_c \cdot Pr_c) > 0$ holda

$$e_k = 0,18 (Gr \cdot Pr)^{0,25} \quad (9.44)$$

bo'ladi. Bundan keyin $\chi_{ek} = e_k \chi$ va $q = \chi_{ek} \cdot \Delta t$ aniqlanadi.

9.7. Majburiy konvektsiyada issiqlik berilishi

Majburiy harakatlanishda issiqlik berilish jadalligi, asosan muhitning (suyuqlik yoki gazning) harakatlanish tavsifi bilan aniqlanadi.

Amalda ko'pincha turbulent harakat uchraydi, bunda issiqlik berish koeffitsienti laminar harakatdagiga qaraganda ancha katta bo'ladi. Re soni kattalashganda ya'ni turbulentlik jadalligi ortganda suyuqlik bilan devor orasida issiqlik almashinushi kuchayadi. Issiqlik almashinushi muhit yuvib o'tayotgan sirtning shakliga ham ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Oqim hech qaerda yuvib o'tilayotgan sirtidan ajralmasa, bunday oqim uzilmas oqim deyiladi. Agar tizimda keskin o'zgaradigan egri-bugriliklar yoki kattalashib boradigan kanallar, keskin burilishlar va shunga o'xshashlar bo'lsa, u holda ba'zi joylarda oqim sirtidan ajraladi, ya'ni uzilib oqish paydo bo'ladi. Bugungi kunda uzilmay oqish jarayoni deyarli to'liq o'rganilgan bo'lib, turli sirtlar uchun har xil hisoblash formulalari mavjud. Uzilib oqish jarayoni esa, sodda hollar (silindr, shar va quvurlar to'plamini yuvib o'tishda) uchun

o'rganilgan. Majburiy konvektsiyada laminar oqim ikki xil bo'lishi mumkin – qovushoqli va qovushoq – gravitatsion. Qovushoqli oqishda, qovushoqlik kuchlari ko'tarish kuchlaridan ustun turadi. Bu oqishda tabiiy konvektsiya bo'lmaydi va kanal devorlariga issiqlik faqat issiqlik o'tkazuvchanlik usuli bilan uzatiladi.

Qovushoq–gravitatsion oqishda ko'tarish kuchlari hisobga olinadi va bu holda suyuqlikning majburiy harakati tabiiy konvektsiya bilan birgalikda ro'y beradi.

Buning natijasida oqimning laminarligi buziladi. Bunday oqishda issiqlik ham issiqlik o'tkazuvchanlik, ham konvektsiya yo'li bilan uzatiladi.

$Re=2 \cdot 10^3 \div 10^4$ bo'lganda oraliq oqish kuzatiladi va $Re > 10^4$ da oqish turbulent bo'ladi. Bu ikki harakat bir-biridan, $Gr \cdot Pr$ ko'paytmaning qiymatiga qarab farqlanadi.

$Gr \cdot Pr > 8 \cdot 10^5$ bo'lsa, oqish tartibi qovushoq – gravitatsion bo'lib, bu hol uchun quyidagi formula o'rinni bo'ladi:

$$Nu = 0,15 Re^{0,33} \cdot Pr^{0,43} (Gr \cdot Pr)^{0,1} \cdot (Pr/Pr_g)^{0,25} \quad (9.45)$$

Bu tenglamada aniqlovchi o'lcham sifatida ekvivalent diametr, aniqlovchi temperatura sifatida suyuqlikning o'rtacha temperaturasi olingan.

Tomchi suyuqliklar uchun, ularni devordan isishidagi issiqlik berish koeffitsienti α_{is} , har doim sovishidagi issiqlik berish koeffitsienti α_{sov} dan katta bo'lishi tajribalardan aniqlangan. $\alpha_{is} - \alpha_{sov}$ ayirma, temperatura bosimi $t_g - t_s$ ko'payishi bilan ortadi. Bu holat, kriterial tenglamaga $(Pr/Pr_g)^{0,25}$ ko'paytmani kiritish bilan e'tiborga olinadi. Yuqorida aytib o'tilganidek, Rr_g devorning o'rtacha temperaturasida hisoblanadi. Bu kattalik suyuqlikiar uchun $0,5 - 2$ ga, gazlar uchun esa 1 ga teng. (9.45) formulani, agar quvurning issiqlik barqarorlashgan qismi uzunligi $l \geq 50d$ bo'lsa, barcha suyuqliklar uchun qo'llash mumkin. Uzunligi $50 \cdot d$ dan kichik bo'lgan kalta quvurlar uchun (9.45) formuladan aniqlangan α , tuzatish koeffitsienti ε_l ga ko'paytiriladi. ε_l koeffitsientning son qiymati l/d ga quyidagicha bog'liq.

l/d	1	2	5	10	15	20	30	40	50
ϵ_l	1,9	1,7	1,44	1,28	1,18	1,13	1,05	1,03	1.

Issiqlik tashuvchining quvur va kanalagi oraliq oqimi tartibi ($2300 < Re < 10000$) uchun, turli xil tajribalarni umumlashtiruvchi formulalar bugungi kunda yo‘q. $Re \geq 10^4$ bo‘lgandagina rivojlangan turbulent harakat hosil bo‘ladi. Bunda suyuqlik zarralarining aralashish jarayoni shunchalik jadal kechadiki, natijada turbulent oqim yadrosining kesimi bo‘yicha temperatura deyarli o‘zgarmas bo‘lib turadi. M. A. Mixeev turbulent oqim usulida quvurlardagi issiqlik berilishini hisoblash uchun quyidagi formulani taklif etdi:

$$Nu = 0,021 Re^{0,8} \cdot Pr^{0,43} \cdot (Pr/Pr_g)^0. \quad (9.46)$$

Bu formulada aniqlovchi o‘lcham sifatida ekvivalent diametr, aniqlovchi temperatura sifatida suyuqliknинг o‘rtacha temperaturasi qabul qilingan. Havo uchun, agar $Pr=0,7$ deb hisoblasak, (9.46) tenglama quyidagi ko‘rinishga keladi:

$$Nu = 0,018 Re^{0,8} \quad (9.46)$$

(9.47) formula turli xil issiqlik tashuvchilar: suyuqliklar, gazlar, o‘ta qizigan bug‘lar uchun $l/d \geq 50$, $Re=10^4 \div 5 \cdot 10^6$ va $Pr=0,6 \div 250$ bo‘lgan hollarda qo‘llaniladi. Agar kanalning uzunligi $l < 50d_{ekv}$ bo‘lsa, (9.46) formuladan hisoblangan α tuzatish koeffitsienti ϵ_l ga ko‘paytiriladi. ϵ_l koeffitsientning qiymati 9.6-jadvaldan olinadi.

Tuzatish koeffitsienti ϵ_l ning l/d ga bog‘liqligi.

9.6 -jadval.

Re	ϵ_l ning l/d quyidagicha bo‘lgandagi qiymati								
	1	2	5	10	15	20	30	40	50
10^4	1,65	1,5	1,34	1,23	1,17	1,13	1,07	1,03	1
$2 \cdot 10^4$	1,51	1,4	1,27	1,18	1,13	1,10	1,05	1,02	1
$5 \cdot 10^4$	1,34	1,27	1,18	1,13	1,10	1,08	1,04	1,02	1
10^5	1,28	1,22	1,15	1,1	1,08	1,06	1,03	1,02	1
10^6	1,14	1,11	1,08	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1


Issiqlik tashuvchining bukilgan quvurlarda oqishida, issiqlik berish jarayoni markazdan qochirma kuchlarning oqimga ta'siri tufayli murakkablashib ketadi.

Uning ta'siri (9.46) formulaga tuzatish koeffitsienti ϵ_R ni kiritish bilan hisobga olinadi. Ilonizisimon quvurlar uchun ϵ_R quyidagi nisbatdan aniqlanadi:

$$\epsilon_R = 1 + 1,77 \frac{d}{R},$$

Bu yerda R – bukilish radiusi; d – quvur diametri.

Ma'lumki, ko'pgina issiqlik almashinuv apparatlarida (havo isitkich, suv ekonomayzeri va hokazo) quvurlar oqimga nisbatan ko'ndalang joylashgan bo'ladi. 9.10-rasmida suyuqlik quvurni ko'ndalangiga qamrab olayotgan manzarasi tasvirlangan.



9.10-rasm. Silindr aylanasi bo'ylab yuvib o'tishning tavsifi (a) va issiqlik berishning o'zgarishi (b)

Quvurning ro'para qismi sirtida chegara qatlami hosil bo'lib, uning qalinligi oqim yo'nalishi bo'ylab ortib boradi. Ba'zi nuqtalarda chegara qatlamini sirtdan uzilishi kuzatiladi va quvur orqasida ikkita simmetrik uyurma paydo bo'ladi.

Chegara qatlamining uzilish nuqtasi o'rni Re soniga bog'liq bo'ladi. Re soni unchalik katta bo'limasa va quvurga kelayotgan oqimning turbulentlik darajasi kichik bo'lsa, chegara qatlami $82 - 84^\circ$ da uzilishi kuzatiladi. Re soni ortgan sari, chegara qatlamidagi

harakat turbulent shaklga o'tadi. Buning natijasida, kinetik ener-
giyaning ortishi hisobiga chegara qatlaming uzilish o'rni oqim
bo'ylab pastga siljiydi ($\varphi \approx 120 \div 140^\circ$), bu esa, quvur orqasida
uyurma zonasini kamayishiga va qamrashni yaxshilashga olib ke-
ladi.

Quvurni bunday o'ziga xos ravishda qamrab olinishi, suyuqlik
va quvur sirti o'rtasidagi issiqlik almashinuviga ta'sir etadi.

9.10-rasmda (b) mahalliy issiqlik berish koeffitsienti α_φ ning
o'rtacha issiqlik berish koeffitsienti α ga nisbatining φ burchakka
bog'liqligi tasvirlangan. Rasmdan ko'rinish turibdiki, issiqlik berish
quvurning to'g'risida ($\varphi = 0^\circ$) jadal ro'y beradi, $\varphi = 90^\circ \div 100^\circ$ da eng
kam, $\varphi = 120^\circ$ da eng egori bo'ladi va keyin $\varphi = 140^\circ$ da yana pa-
sayadi. Quvurning $\varphi = 0 \div 100^\circ$ li qismida issiqlik berishning ka-
mayishi laminar chegara qatlaming qalinligini ortishi hisobiga
bo'ladi.

$\alpha_\varphi / \bar{\alpha} = f(\varphi)$ egri chiziqdagi birinchi eng past nuqta chegara
qatlamida laminar oqishni turbulent oqishga ($Re_{kr} = 1 \cdot 10^5 \div 4 \cdot 10^5$)
o'tishiga mos keladi.

Bundan keyin issiqlik berish keskin ravishda ortib ketadi. Ik-
kinchi eng past nuqta turbulent chegara qatlamini uzilishiga mos
keladi. Suyuqlik yoki gaz, silindrni ko'ndalangiga yuvib
o'tayotgan hol uchun o'rtacha issiqlik berishni hisoblash quyidagi
formula orqali aniqlanadi:

$$\bar{Nu} = (0,43 + C Re^m Pr^{0,38}) \varepsilon \quad (9.48)$$

Aniqlovchi temperatura sifatida quvurga kelayotgan oqim
temperaturasi, aniqlovchi o'lcham esa, silindr diametri bo'ladi.
Tuzatish koeffitsienti ε kelayotgan oqimning turbulentlik
darajasini hisobga oladi ($\varepsilon = 1,0 \div 1,6$).

C koeffitsient va m ko'rsatkich Re soniga bog'liq ravishda
quyidagi qiymatlarni oladi:

$$Re = 1 \div 4 \cdot 10^3, C = 0,35, m = 0,5;$$


$$Re = 4 \cdot 10^3 \div 4 \cdot 10^4, C = 0,20, m = 0,62;$$

$$Re = 4 \cdot 10^4 \div 4 \cdot 10^5, C = 0,027, m = 0,80.$$

Agar oqim silindrni $\psi < 90^\circ$ burchak ostida qamrab o'tsa, (9.48) tenglama bo'yicha hisoblangan α , $\varepsilon_p \approx 1 - 0,54 \cos^2 \psi$ ga ko'paytirilishi kerak. Agar ko'ndalang oqinda bir emas, balki butun quvurlar to'plami bo'lsa, issiqlik almashinuv jarayoni yanada murakkablashadi. Bu holda issiqlik berish quvurlarning to'plamda joylashishiga va quvur joylashgan qator raqamiga bog'liq. 9.11-rasmida quvurlar yo'laksimon va shaxmatsimon joylashganda suyuqlik harakati tavsifi ko'rsatilgan.

To'plamdagi quvurlarning birinchi qatori qo'zg'almagan suyuqlik oqimi bilan yuviladi va shuning uchun shu qatorda α eng kichik bo'ladi. Keyingi qatorlarda issiqlik berish ancha jadal kechadi va uchinchi hamda keyingi qatorlar uchun α deyarli bir xil bo'ladi. Quvurlar to'plami uchun $10^3 < Re < 10^5$ va $0,7 < Pr < 500$ bo'lganda issiqlik berish quyidagi tenglamadan aniqlanadi.

$$\overline{Nu} = C \operatorname{Re}^m P_r^{1/3} \left(\frac{Pr_c}{Pr_g} \right)^{1/3} \varepsilon_s \cdot \varepsilon_t \quad (9.49)$$



9.11-rasm. Suyuqlikning quvurlar to'plamida harakati tavsifi.
a - shaxmatsimon joylanish; b - yo'lakli joylanish

Quvurlar shaxmatsimon joylashganda $c=0,41$, $m=0,65$; yo'laksimon joylashganda $c=0,26$, $m=0,65$ bo'ladi. Aniqlovchi chiziqli o'leham sifatida quvurning tashqi diametri olinadi. Re soni suyuqlik yoki gazning to'plamining eng toraygan kesimidagi o'rtacha tezligi orqali hisoblanadi. Tuzatish koefitsienti ε_s , to'plamning ko'ndalang S_1 va bo'ylama qadamini hisobga oladi:

Shaxmatsimon to'plam uchun

$$\varepsilon_s = (S_1/S_2)^{1/6}, S_1/S_2 < 2 \text{ da.}$$

Yo'lakli to'plam uchun

$$\varepsilon_s = 1,12, S_1/S_2 \geq 2 \text{ da.}$$

ε_i tuzatish koeffitsienti, quvurlarning birinchi va ikkinchi qatoridagi issiqlik berishning kamayishini hisobga oladi. Quvurlarning birinchi qatori uchun $\varepsilon_i=0,7$ (shaxmatsimon to'plam) va $\varepsilon_i=0,9$ (yo'lakli to'plam); uchinchi va keyingi qatorlar uchun $\varepsilon_i=1$.

Barcha quvurlar to'plami uchun issiqlik berish koeffitsientining o'rtacha qiymati quyidagi tenglikdan aniqlanadi:

$$\bar{\alpha} = \frac{\sum_{i=1}^Z \overline{\alpha}_i F_i}{\sum_{i=1}^Z F_i} \quad (9.50)$$

bu yerda $\bar{\alpha}_i$ – i – inchi qatorning o'rtacha issiqlik berish koef-fitsienti; F_i – i – inchi qator yuzasi; Z – to'plamdagagi quvurlar soni.

9.8. Jismning agregat holati o'zgarishida issiqlik berilishi

Jismning fazoviy o'zgarishlari – bug'lanish, qaynash, kondensatsiya, sublimatsiya – issiqlik almashinuv jarayoniga katta ta'sir etadi.


Qaynash jarayonining boshlanishida, issiqlik devordan unga bevosita tutashgan suyuqlik qatlamiga, suyuqlikdan esa, hosil bo'layotgan bug' pufakchalariga uzatiladi. Bug' hosil bo'lishining mexanizmi va issiqlik almashinuv jadalligi, devor va suyuqlik temperaturalari farqi $\Delta t = t_d - t_s$ bilan belgilanadi.

9.12-rasmda issiqlik berish koeffitsienti α va issiqlik oqimining zichligini temperatura bosimiga bog'liqligi tasvirlangan.

$\Delta t < 5^\circ\text{C}$ bo'lganda, isitilayotgan sirdan ajralib chiqayotgan pufakchalar ko'p bo'lmaydi va ular suyuqliknari aralashishiga sezilarli ta'sir ko'rsata olmaydi.

Bunday sharoitda issiqlik almashinuvining jadalligi suyuqlikning erkin harakati bilan belgilanadi va issiqlik berish koeffit-

sienti Δt ortishi bilan sekin ko'payadi. Qaynashning bunday usuliga konvektiv qaynash deyiladi. Temperatura bosimi Δt ning keyinги ortishi natijasida bug' pufakchalar soni ham orta boradi va buning natijasida suyuqlik jadal aralashadi.



9.12-rasm. Issiqlik berish koeffitsienti va solishtirma issiqlik oqi-mining qaynash jarayoni temperatura bosimiga bog'liqligi ($p=0.1 \text{ MPa}$)

Qaynashning bunday usuliga pufakchali qaynash deyiladi. Temperatura bosimi Δt ning qandaydir bir kritik qiymatida pufakchalar birlashib yaxlit bug' plyonkasi hosil bo'ladi. Bunday qaynashga plyonkali qaynash tartibi deyiladi. Mos ravishda, α_k ham, avvalo bir tekis (AB qism) ortadi, keyin pufakchalarning jadal harakati natijasida konvektsiya kuchayishi sababli birdaniga ortadi (BC qism). Keyinchalik bug' plyonkasi hosil bo'lishi tufayli termik qarshiliklar ortadi, va natijada α_k kamayadi.

Plyonka isitish yuzasini to'liq qoplab olganda, issiqlik almasinuvi barqarorlashadi va Δt ning keyinchalik ortishida ham α_k deyarli o'zgarmaydi.

Pufakchali qaynashni plyonkali qaynashga o'tish sohasida, $q=f(\Delta t)$ bog'lanish eng katta qiymatga ega bo'ladi. Shu paytga

mos kelgan Δt , q va α_k ning qiymatlariiga kritik qiymatlar deyiladi. Suv uchun kritik parametrlar quyidagicha: $\Delta t_{kr}=25^\circ\text{S}$; $\alpha_{kr}=46500 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, $q_{kr}=1,16 \cdot 10^6 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \cdot \text{soat})$. Plyonkali qaynash usuli issiqlik almashinuv apparatlarining unumdorligini pasaytiradi, ba'zi hollarda esa, issiqliknii olib ketilishi yomonlashgani tufayli, devorning kuyib qolishiga sabab bo'ladi.

Suyuqliklarning kritik parametrlarini bilish, pufakchali qaynash uchun sharoitni ta'minlash imkonini beradi, ya'ni $\Delta t < \Delta t_{kr}$.

Δt_{kr} oshishi bilan, uzatilayotgan issiqlik ham ortadi. Suv uchun pufakchali qaynashda va $P=1 \div 200$ bar da:

$$\alpha_k = 3,4 \cdot q^{0,7} p_s^{0,18} = 33,4 \Delta t^{2,33} p_s^{0,5} \quad (9.51)$$

bu yerda p_s – suv bug'ining to'yinish bosimi.


Kondensantga aylanayotgan bug', temperaturasi bug'ning to'yinish temperaturasidan past bo'lgan devorga tegib suyuqlikka aylanadi, hamda devorga yashirin kondensatsiya issiqligini beradi.

Kondensat qattiq jism sirtiga yaxlit plyonka va suyuqlikning alohida tomchilari ko'rinishida tushadi, ya'ni kondensatsiya plyonkali yoki tomchili bo'lishi mumkin. Ba'zida aralash kondensatsiya ham bo'ladi, bunda sirtning har xil qismlarida ham plyonkali, ham tomchili kondensatsiya kuzatiladi. Tomchili kondensatsiyada α_k katta bo'ladi, lekin u o'zgaruvchan bo'lishi tufayli kam kuzatiladi. Ko'p qatorli quvurlar to'plamida kondensat yuqori qatorlardan pastki qatorlarga oqib tushadi va natijada, plyonka qalinoq, α_k esa kichikroq bo'lib boradi (9.13-rasm).

Bu hodisani oldini olish uchun to'plamda quvurlarni joylashtirishning turli usullari ishlab chiqilgan. To'plamning o'zi φ burchakka burilgan, quvurlar esa, 60° burchak ostida rombsimon joylashganda α_k ning qiymati eng katta bo'ladi. Quvurlarning bunday joylashtirish sxemasiga Jinaba sxemasi deyiladi (9.13-rasm, g).

Kondensatga aylanayotgan bug'ning issiqlik berishiga, uning tarkibidagi gaz katta ta'sir qiladi. Gazlar issiqlik almashinuv yuzalarida to'planib, issiqlik berish koeffitsientini keskin kamaytirib (ularning issiqlik o'tkazuvchanligi kichikligi tufayli) yuboradi.

Masalan, bug'ning tarkibida 1% havo bo'lsa, α_k taxminan 60% ga kamayadi. Shuning uchun issiqlik almashinuv apparatlarida, ikki fazali muhitdan gazlarni so'rib olish ko'zda tutilgan.



9.13-rasm. Bug'ning plenkal: kondensatsiyasida issiqlik berish koefficientining plastina halandligi bo'yicha o'zgarishi (a) va kondensatorda quvurlar joylanishining sxemalari:

b - yo'lakli, v - rombik, g - Jinaba sxemasi bo'yicha joylanishi

Turli xil suyuqliklar bilan olib borilgan tajriba natijalarini umumlashtirib, M.A. Mixeev, kondensatga aylanayogan bug'ning issiqlik berishini hisoblash uchun quyidagi kriterial tenglamalarni taklit qildi:

$$N_u = 0,42 K_o^{0,28} \left(Pr_T/Pr_d\right)^{0,25}, \quad (9.52)$$

Gorizontall quvurlar uchun

$$Nu = 0,72 K_o^{0,25} \left(Pr_T/Pr_d\right)^{0,25}, \quad (9.53)$$

Bu yerda $K_o = Ga \cdot Pr \cdot K$ - kondensatsiya kriteriyasi. Galiley (Ga) va Kutateladze (K) kriteriyalari mcs ravishda quyidagiga teng:

$$Ga = gl^3 / \nu^2; \quad K = r / (c\Delta t),$$

bu yerda l – aniqlovchi o‘lcham, vertikal sırlar uchun balandlik h ga, gorizontal quvurlar uchun uning diametri d ga teng; c – suyuqlikning issiqlik sig‘imi; r – bug‘ hosil qilish issiqligi; Δt – temperatura bosimi. $\Delta t = t_T - t_D$, t_T – to‘yinish temperaturasi; ν – suyuqlikning kinematik qovushoqlik koeffitsienti. Aniqlovchi temperatura sifatida t_T – to‘yingan bug‘ temperaturasi olinadi.

9.9. Alohida hollarda issiqlik berilishi

Gazlarning katta tezlik bilan harakatlanishida issiqlik berilishi, gaz turbinalari, raketalar va maxsus issiqlik almashinuv apparatlarini qurishda muhim ahamiyatga ega. Gazning tezligi ortishi bilan, chegara qatlamning qalinligi kamayadi, oqimning tezlik gradienti oshadi va ishqalanish ortadi. Ishqalanishda ajralib chiqqan issiqlik, gazning temperaturasini ko‘tarishga sarflanadi va natijada gaz kengayadi. Buning natijasida gazning bosimi, zichligi, ancha o‘zgaradi, bu esa, gazning siqilishini e’tiborga olish zarurligini bildiradi.

Ma’lumki, gazning siqiluvchanligi Max soni bilan aniqlanadi:

$$M=w/a, \quad (9.54)$$

Bu yerda w – gazning mahalliy tezligi; a – tovushning mahalliy tezligi.

Bu holni hisoblash uchun adiabatik oqim uchun energiya tenglamasidan foydalilanildi (7.4).

$$(w_2^2 / 2) - (w_1^2 / 2) + w = h_2 - h_1 + q$$

Issiqlik balansi tenglamasi esa, quyidagi ko‘rinishda yoziladi:

$$Q = mc_p(T_{01} - T_{02}) \quad (9.55)$$

bu yerda T_{01} va T_{02} – oqimning 1 va 2 kesimlardagi tormozlanish temperaturasi.

Quyidagi formulalardan foydalaniib:

$$h_1 + (w_1^2 / 2) = h_2 = h_0 \quad (9.56)$$

va

$$T_0 = T + \frac{k-1}{kR} \cdot \frac{w^2}{2} \quad \text{yoki} \quad T_0 = T + \frac{w^2}{2c_p} \quad (9.57)$$

tormozlanish temperaturasi T_0 va termodinamik temperature T orasidagi nisbatni aniqlaymiz:

$$T_0/T = 1 + w^2/(2c_p T) = 1 + (k-1)/2M^2 \quad (9.58)$$

Bundan ko'rinib turibdiki, $M=1$ da $T_0=1,2T$; $M=3$ da $T_0=2,8T$; $M=5$ da $T_0=6T$ bo'ladi.

Gazning adiabatik oqishida uning kinetik energiyasining ortishi, faqat entalpiyaning kamayishi hisobiga bo'lishi sababli, gazning tezligi oshishi bilan, uning temperaturasi kamayadi. Lekin, bosim tushishi temperatura pasayishidan tezroq bo'ladi, shu sababli gazning zichligi tezlik ortishi bilan kamayadi. Buning natijasida gaz kengayadi va tezlik yanada ortadi. Ichki qarshilik kuchlari ta'sirida oqim tormozlanadi va uning sirdagi tezligi nolga teng bo'lib qoladi. Bunda mexanik energiya issiqlik energiyasiga aylanadi. Bu jarayonda gazning qo'shni qatlamlari o'rtasida issiqlik va mexanik energiya almashinib turiladi. Bu hol, qattiq jism izolyatsiyalangan bo'lib va jism bilan gaz o'rtasida issiqlik berish bo'lmasa ham ro'y beradi. Shuning uchun gazning bevosita sirtga yopishib turgan zarralar temperaturasi, sirtdan uzoqroqda joylashgan zarralar temperaturasidan yuqori bo'ladi. Lekin bu temperatura tormozlanish temperaturasiga teng bo'lmaydi. Issiqlik izolyatsiyalangan jismning temperaturasi ham xuddi shunday bo'ladi. Bu temperaturaga xususiy adiabatik yoki muvozanat temperaturasi deb aytildi.

$$T_{xus} = T + r w^2 / (2c_p) = T [1 + r(k-1)M^2 / 2]. \quad (9.59)$$

Issiqlik oqimining zichligi M.V. Shirokov formulasidan aniqlanadi:

$$q = \alpha_k [T + r w^2 / (2c_p) - T_d] = \alpha_k (t_{xus} - t_d) \quad (9.60)$$

bu yerda r – yuvilayotgan sirt shakliga, oqish usuliga, suyuqlikning fizik xossalalariga bog'liq bo'lgan tiklanish koeffitsienti.

(9.60) tenglamadan α_k ni aniqlash uchun, agar oqimning tezligi tovush tezligidan past bo'lsa, siqilmaydigan suyuqliklar uchun kriterial tenglamalardan foydalinish mumkin. $M > 1$ bo'ladigan tezliklarda, oqimning parametrlari ham kanalning uzunligi bo'yicha, ham eni bo'yicha sezilarli o'zgaradi.

Shuning uchun α_k ning mahalliy qiymatlarini aniqlash zarur. Shu hol uchun kriterial tenglamaning umumiy ko'rinishi quyidagi cha bo'ladi:

$$N_u = c \operatorname{Re}^m P_r^n (T / T_0)^\alpha \varepsilon_l \quad (9.61)$$

bu yerda T/T_0 gazning siqilishini hisobga oladi,

ε – quvur uzunligi bo'yicha issiqlik berishni hisobga oladigan tuzatish koeffitsienti, α – tajribaga bog'liq koeffitsient.

9.9.1. Erigan metallarning issiqlik berishi

Erigan metallar o'zida gaz va suyuq issiqlik tashuvchilarining afzallik tomonlarini o'zida birlashtiradi. Ular past bosimlarda yuqori qaynash temperaturasiga ega bo'ladir (gazlarga o'xshab) va issiqlik berish koeffitsientlari ham katta bo'ladi (suvga o'xshab). Metall issiqlik tashuvchilar orasida eng muvofiqlari natriy va kaliy hisoblanadi. Litiy, vismut va qalay kamroq qo'llaniladi. Suyuq metallarning zichligi va issiqlik o'tkazuvchanligi odatdagি issiqlik tashuvchilarниgiga nisbatan ancha katta, c_p esa ancha kichik bo'lgani tufayli, issiqlik berishni hisoblashda oqish usulining deyarli ahamiyati qolmaydi. Suyuq metallarning quvurlarda oqishi eng katta amaliy ahamiyatga ega. Og'ir va ishqor hosil qiladigan metallar va ularning qotishmalari majburiy turbulent harakatida α_k ning o'rtacha qiymati quyidagi tenglamadan aniqlanadi.

$$\bar{N}_u = 4,5 + 0,014 (\operatorname{Re}_m \operatorname{Pr}_m)^{0,8} \varepsilon_l \quad (9.62)$$

Aniqlovchi parametrlar – erigan metalning o'rtacha temperaturasi t_m va quvur diametric d . Bu tenglama $\operatorname{Re}_m = 10^4 \div 10^6$; $\operatorname{Pr}_m = 4 \cdot 10^{-3} \div 3,2 \cdot 10^{-2}$ bo'lganda qo'llaniladi.

Tuzatish koefitsienti ε , ning qiymati $I/d > 0$ bo'lganda $\varepsilon=1$ va $I/d < 30$ bo'lganda $\varepsilon = 1,72(d/I)^{0.16}$. Issiqlik oqimining yo'nalishini deyarli ahamiyati yo'q, shuning uchun $Pr_m/Pr_g = 1$. $Nu = f(Re, Pr)$ grafigining tahlili shuni ko'rsatadiki, laminar oqimdan turbulent oqimga o'tishda grafikda keskin o'zgarishlar bo'lmaydi.

Bunga sabab shuki, metallarning termik qarshiligi kichik (ya'ni issiqlik o'tkazuvchanlik yuqori), buning natijasida turbulentlik α_k ni biroz oshiradi xolos.

Og'ir va ishqor hosil qiladigan metallar va ularning qotishmalari erkin harakatlanganda hisoblash ishlari uchun quyidagi kriterial tenglamadan foydalilanildi:

$$Nu_w = c G_m^n \ Pr_m^{0.33} \quad (9.63)$$

bu yerda $n=0,3+0,02/Pr_m^{0.33}$.

$Gr_m = 10^2 / 10^9$ bo'lganda (laminar oqish) $c=0,52$ va $m=0,25$; $Gr_m > 10^9$ bo'lganda (turbulent oqish) $c=0,105$ va $m=0,33$.

Aniqlovchi parametr – chegara qatlamining o'rtacha temperaturasi $t_r = 0,5(t_m + t_d)$; vertikal yassi devorlar uchun aniqlovchi o'lcham – balandlik, gorizontal quvurlar uchun – diametr.

Nazorat uchun savollar:

1. Nyuton Rixman qonuni.
2. Issiqlik berish koefitsienti.
3. Issiqlik berish koefitsienti qanday kattaliklarga bog'liq?
4. Laminar oqimga ta'rif bering.
5. Turbulent oqim qachon paydo bo'лади?
6. Reynolds soni nimani aniqlaydi?
7. Suyuqlikning qanday fizik xossalalarini bilasiz?
8. Konvektiv issiqlik almashinuvining differentsiyal tenglamasi.
9. O'xshashliklar nazariyasining mohiyati nimadan iborat?
10. Nusselt soni nimani aniqlaydi?
11. Pekle soni nimani taysiflaydi?
12. O'xshashlik shartlarini keltiring.
13. O'xshash son va aniqlovchi sonning farqi nimadan iborat?
14. Modellashirishning ahamiyati nimadan iborat?
15. Tabiiy konvektsiyada issiqlik berishni uzatish koefitsenti qanday aniqlanadi?

10-BOB

NURLI ISSIQLIK ALMASHISH

10.1. Asosiy tushunchalar

Issiqlik texnikasining yuqori temperaturalar sohasida, nurli issiqlik almashish o‘zining jadalligi bilan boshqa issiqlik almashinuv usullaridan ustun turadi. Shuning uchun yuqori temperaturalarda ishlaydigan agregatlarni yaratishda, nurli issiqlik almashishidan yuqori darajada foydalanishni e’tiborga olish lozim. Bu avvalo, qozon qurilmalariga, sanoat pechlariga taalluqlidir. Qurilish materiallari korxonalarida, tsement, ohak, shamot va boshqa meteriallarni ishlab chiqarishda bunday pechlar keng qo’llanilmoqda. Issiqlik bir jismidan ikkinchisiga nur orqali uzatilish jarayoni nurli issiqlik almashinuvi deyiladi. Issiqlik nurlarining tarqalishi bu jism ichki energiyasining elektromagnit to‘lqin energiyasiga aylanishidir. Temperaturasi absolyut noldan farqli bo‘lgan hamma jismlar nur tarqatadi.

Nurlanish energiyasi asosan nur tarqatayotgan jismning fizik xossalari va temperaturasiga bog‘liqdir. Elektromagnit to‘lqinlar bir-biridan to‘lqin uzunligi yoki tebranish chastotasi bilan farqlanadi. Agar to‘lqin uzunligi λ , tebranish chastotasini N bilan belgilasak, u holda barcha nurlar uchun vakuumdagи tezlik $w=\lambda N=3\cdot 10^8$ m/s bo‘ladi. Nur energiyasini tashuvchi zarra sifatida foton qabul qilingan. Foton (yunon rhos(rhotos) – yorug‘lik) harakatlanayotgan vaqtida ma’lum massaga ega, tinch holatda uning massasi nolga teng bo‘ladi. Nurlar orasida ko‘zga ko‘rinadigan ($\lambda=0,4\div0,8$ mkm) va infraqizil ($\lambda=0,8\div800$ mkm) nurlar ko‘p miqdorda issiqlik energiyasini eltganligi sababli ular issiqlik nurari deyiladi.

Ko‘pchilik qattiq va suyuq jismlar O dan ∞ gacha oraliqda bo‘lgan barcha to‘lqin uzunligidagi energiyani chiqara¹, ya’ni bu jismlarning nurlanish spektrlari yaxlit (tutash) bo‘la². Ba’zi jismlar uzlukli spektrli, ya’ni faqat muayyan to‘lqir, uzunliklar ora-

lig'ida energiya nurlantiradi. Ularga qizdirilgan gazlar va bug'lar kiradi. Nur chiqarayotgan jismning faqat temperaturasi va optik xossalari bilan aniqlanadigan nurlanish issiqlik nurlanishi deyildi. Jismga yutilgan issiqlik nurlari atom va molekulalarning tartib-siz issiqlik harakat energiyasiga aylanadi va jismning temperaturasini oshiradi. Issiqlik nurlanishini tavsiflaydigan assosiy kattalik-larga quyidagilar kiradi: nuriy oqim Q , nurlanish zichligi Y va nurlanish jadalligi (oqimning Spektral zichligi) J .

Vaqt birligi ichida, to'lqin uzunligi λ dan $\lambda+d\lambda$ bo'lgan oraliqda mos bo'lgan nurlanish energiyasiga oqimning monoxromatik nurlanishi Q_λ deyiladi. Spektrning 0 dan ∞ gacha oraliqdagi to'lqin uzunliklariga mos bo'lgan barcha nurlanishga integral yoki nuriy oqim Q deyiladi. Jismning yuza birligidan barcha yo'nalishlar bo'yicha nurlanayotgan nurli oqimga jismning integral nurlanish zichligi deyiladi.

$$E = dQ/dF \quad (10.1)$$

Nurlanayotgan jismning barcha yuzasi bo'yicha tarqalayotgan nurli oqim:

$$Q = \int_F E dF$$

To'lqin uzunligining cheksiz kichik orlag'ida traqalayotgan oqim zichligini, shu oraliq kattaligiga nisbati oqimning spektral zichligi (jadalligi) deyiladi:

$$J_\lambda = dE/d\lambda \quad (10.2)$$

Jism sirtiga tushgan barcha nuriy energiya Q ning bir qismi Q_A jismga yutiladi, bir qismi Q_R undan qaytadi, qolgan qismi Q_D esa jism orqali o'tib ketadi, ya'ni

$$Q = Q_A + Q_R + Q_D \quad (10.3)$$

Nurlanish energiyasini tarqatish, yutish, qaytarish va o'tkazish jarayonlarining yig'indisiga nurli issiqlik almashish deyiladi.


(10.3) tenglikning ikkala qismini nuriy energiyaning umumiy miqdori Q ga bo'lsak, quyidagini olamiz:

$$\frac{Q_A}{Q} + \frac{Q_R}{Q} + \frac{Q_D}{Q} = A + R + D = 1, \quad (10.4)$$

bu yerda $A = \frac{Q_A}{Q}$, $R = \frac{Q_R}{Q}$, $D = \frac{Q_D}{Q}$ – mos ravishda yutilish, qaytarish va o'tkazish xususiyatini tavsiflaydi (10.1-rasm).

(10.4) tenglik nurlanish energiyasi issiqlik balansining tenglamsi deyiladi.

Agar $A=1$ bo'lsa, (ya'ni $R=D=0$), u holda jism o'ziga tushadigan barcha nurlanishni yutadi. Bunday jism absolyut qora jism deyiladi.



10.1-rasm. Tushayotgan nurlanishning taqsimlanishi

Agar $R=1$ bo'lsa, (ya'ni $A=D=0$), jism o'ziga tushgan barcha nuriy energiyani qaytaradi. Agar qaytarish geometrik optika qonunlariga bo'y sunsa, u holda jismning sirti ko'zgu sirt deyiladi. Agar jismidan nur diffuzion qaytsa, (lot.diffusio–tarqalish, oqish), bunday jismga absolyut oq jism deyiladi.

Agar $D=1$ bo'lsa, (ya'ni $A=R=0$), u holda jism o'ziga tushayotgan nurlarning hammasini o'tkazib yuboradi va absolyut tiniq (shaffof), ya'ni diatermik jism deyiladi.

Tabiatda absolyut qora, oq va tiniq jismlar bo'lmaydi. Neft qurumi, qor va muz o'zining xossalari jihatidan absolyut qora jismga yaqin turadi. Ularning yutilish koeffitsienti $A=0,9\div0,96$. Metallarning silliqlangan sirti uchun $R=0,97$ ga teng. Bir va ikki atomli gazlarning hammasini diatermik ($D\approx1$) jismlar deb hisoblash mumkin. Uch atomli va ko'p atomli gazlar, ularning aksincha issiqlik energiyasini yutadi va chiqaradi. Havo ham deyarli shaffof muhit hisoblanadi, lekin uning tarkibida suv bug'lari bo'lsa, uning shaffofligi keskin kamayadi. Real jismlar oz yoki ko'p darajada qora, ko'zgusimon va tiniq bo'ladi. Spektral yutish xususiyati tushayotgan nurlanishning to'lqin uzunligiga bog'liq bo'lmagan jismlar kul rang jismlar deyiladi. Barcha real jismlar uchun A, R va D koeffitsientlar doimo birdan kichik bo'ladi. Amalda, real jismlarni kul rang jismlar deb qabul qilish mumkin. Shuni nazarda tutish lozimki, issiqlik nurlarini qaytarish va yutishda sirtning rangi emas, balki sirtning holati katta ahamiyatga ega. Masalan, oq sirt faqat yorug'lik nurlarini yaxshi qaytaradi, ko'rinnmas issiqlik nurlarini esa, qora sirtga o'xshab yaxshi yutadi.

10.2. Issiqlik nurlanishning asosiy qonunlari


Plank qonuni. Absolyut qora jismlar absolyut noldan yuqori temperaturada o'zidan fazoga barcha to'lqin uzunlikdagi nurlarni tarqatib turadi. Bir xil temperaturada absolyut qora jismlarning nurlanish jadalligi boshqa real jismlarnikiga qaraganda yuqori bo'ladi. Nurlanish jadalligi $J_{\lambda,0}$ ni to'lqin uzunligi λ va temperatura T ga bog'liqligi Plank qonuni bilan belgilanadi:

$$J_{\lambda,0} = \frac{C_1}{\lambda^5} \left(e^{\frac{C_2}{\lambda T}} - 1 \right)^{-1} \quad (10.5)$$

bu yerda $C_1=0,374 \cdot 10^{-15} \text{Vt}\cdot\text{m}^2$; $C_2=1,4388 \cdot 10^{-2} \text{m}\cdot\text{K}$ – Plank doimiyatlari;
 e – natural logarifm asosi.

Nurlanish jadalligini to'lqin uzunligi va temperatura bo'yicha Plank qonuniga asosan taqsimlanishi 10.2-rasmda tasvirlangan.

Vin qonuni. 10.2-rasmdan ko'rinib turibdiki, jismning temperaturasi orttirilsa, uning nur tarqatish jadalligining maksimumi qisqa to'lqin tomonga siljiydi. Bu qonuniyatni V. Vin 1893-yili taklif etgan va uning matematik ifodasini bergen:



10.2-rasm. Absolyut qora jismning nurlanish jadalligini to'lqin uzunligi va temperaturaga bog'liqligi

$$\lambda_{\max} = 0,0028989/T$$

yoki

$$T\lambda_{\max} = v = 2,898 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K} \quad (10.6)$$

Bu V. Vinning siljish qonuni deyiladi. Siljish qonuniga muvofig jismlar nur ko'rinishida tarqatadigan elektromagnit to'lqinlarning jadalligi har xil temperaturada turlicha bo'ladi. Massalan, elektr isitkichning temperaturasi $T=1100$ K bo'lganda, u $\lambda_{\max}=3 \cdot 10^{-6}$ m bo'lgan to'lqin uzunlikdagi nurni tarqatadi, uning spektri asosan infraqizil nurdan iborat bo'ladi. Quyosh ($T=5500$ K) nuri to'lqin spektrini olsak, undagi to'lqin uzunlik $\lambda_{\max}=5 \cdot 10^{-7}$ m ga to'g'ri keladi. Bu to'lqin uzunlik spektrning ko'zga ko'rindigan qismiga to'g'ri keladi.

Stefan-Boltsman qonuni. Tajriba natijalari asosida I. Stefan (1879-yili) quyidagi qonuniyatni aniqladi: absolyut qora jismning nurlanish xususiyati uning absolyut temperaturasining to'rtinchi darajasiga to'g'ri proportsional bo'ladi. Bu qonuniyatni 1884-yili A. Boltsman nazariy jihatdan isbotlab bergen.

$$E_0 = \int_{\lambda=0}^{\lambda=\infty} J_{\lambda,0} d\lambda = C_0 \left(\frac{T}{100}\right)^4, \quad (10.7)$$

bunda C_0 – absolyut qora jismning nurlanish koeffitsienti. [$C_0=5,67 \text{Vt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$]; T – jism sirtining temperaturasi, K.

Bu qonunni yana quyidagi ko'rinishlarda ham yozish mumkin:

$$E_0 = G_0 T^4, \quad (10.8)$$

Kul rang jismlar uchun:

$$E = \varepsilon E_0 = \varepsilon C_0 \left(\frac{T}{100}\right)^4 = C \left(\frac{T}{100}\right)^4 \quad (10.9)$$

bu yerda $G_0 = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{Vt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – Stefan doimiysi; C – kul rang jismning nurlanishi; $\varepsilon = E/E_0$ – kul rang jismning qoralik darajasi.

Kirxgof qonuni. Absolyut qora va kulrang jismlarning issiqlik nurlarini yutish va tarqatish hossalari orasidagi bog'lanishni G. Kirxgof 1882-yili o'rganib, quyidagi qonuniyatni ochgan:

$$\frac{E_1}{A_1} = \frac{E_2}{A_2} = \frac{E_3}{A_3} = \dots = \frac{E_0}{A_0} = E_0(T), \quad (10.10)$$

bu yerda $E_0(T)$ – absolyut qora jismning nurlanish xususiyati.

Jismning nur chiqarish (nurlanish) xususiyatining yutish xususiyatiga nisbatli jismning tabiatiga bog'liq emas va bir xil temperaturadagi barcha jismlar uchun bir xil bo'lib, shu temperaturadagi absolyut qora jismning nurlanish xususiyatiga teng.

(10.10) tenglamadan ko'rinish turibdiki, kul rang jismning yutish koeffitsienti qanchalik katta bo'lsa, u shunchalik ko'p nurlanish.

nadi. Yutilish koefitsienti birdan kichik ($0 < A < 1$) bo'lgani sababli, bir xil temperaturada kul rang jismning nurlanish xususiyati E, absolyut qora jismning nurlanish xususiyatidan kichik bo'ladi.

Kirxgof qonunidan, (10.10) va (10.9) tenglamalardan ko'rinib turibdiki, kul rang jismning qoralik darajasi son jihatdan uning yutish xususiyatiga teng:

$$A = \varepsilon \quad (10.11)$$

ε kattalik o'zgarmas bo'lgani uchun, kul rang jismning yutish xususiyati to'lqin uzunligiga va temperaturaga bog'liq emas.

10.6-jadvalda ba'zi kul rang jismlarning qoralik darajasi keltirilgan.

Lambert qonuni Jism sochayotgan nurlanish energiyasi fazoda har xil jadallik bilan tarqaladi. Nurlanish jadalligini yo'nalishga bog'liqligini belgilaydigan qonunga Lambert qonuni deb aytildi.

Lambert qonuniga asosan, absolyut qora jism sirtidan turli yo'nalishlar bo'yicha nurlanayotgan energiya miqdori, berilgan yo'nalish va jism sirtiga tushirilgan normal o'rtaсидagi burchakning kosinusiga proportionaldir.

$$E\phi = E_n \cos \phi, \quad (10.12)$$


Bu yerda E_n – normal bo'yicha nurlanish energiyasi.

Turli materiallarning qoralik darajasi.

10.6-jadval

Material	t, °S	ε	Material	t, °S	ε
Alyuminiy (silliqlangan)	50-500	0,04-0,06	Yog'och	20-70	0,8-0,9
Bronza	50	0,1	Qog'oz	20-100	0,9
Oltin (silliqlangan)	200-600	0,02-0,03	Shisha	20-100	0,9-0,92

Qizil g'isht	25-300	0,9	Moyli bo'yog	20-100	0,86-0,92
Gips	20	0,9	Lak	20-100	0,8-0,95
Asbest	20-300	0,9-0,95	Oq emalp	20	0,9



10.3-rasm. Jismning turli yo'nalishlar bo'yicha nurlanishi (Lambert qonuniga doir)

Demak, nurlanish sirtiga perpendikulyar bo'lgan yo'nalishda energiya eng ko'p nurlanadi, ya'ni $\varphi=0$ da. φ burchak ortishi bilan nurlanish energiyasi kamayadi va $\varphi=90^\circ$ da nolga teng bo'ladi (10.3-rasm).

Lambert qonuni absolyut qora jism uchun to'g'ri bo'lib, g'adir-budur kul rang jismlar uchun bu qonun faqat $\varphi=0 \div 60^\circ$ da to'g'ridir.


10.3. Qattiq jismlar orasida nurli issiqlik amashinuvi

Parallel sirtlar. Ma'lumki, barcha jismlar absolyut noldan yuqori temperaturada o'zidan fazoga elektromagnit to'lqlarlarni tarqatib turadi. SHuning uchun jismning to'liq nurlanish energiyasini hisoblashda jismning o'zini nurlanish energiyasini (E_1) ham hisobga olish kerak.

Agar boshqa jismlar tomonidan shu jismga energiyasi E_2 bo'lgan nurlanish tushsa, shundan $A_1 E_2$ energiya yutiladi, ($1-A_1$). E_2 energiya qaytadi, u holda ($D=0$)

$$E_{ef1} = E_1 - A_1 E_2 = E_1 + (1 - A_1) E_2 - E_1 + R_1 E_2 \quad (10.13)$$

E_{ef1} kattalikni jismning effektiv nurlanishi deyiladi. Ikki parallel sirtlar misolida qattiq jismlar orasidagi issiqlik almashinuvini ko'rib chiqaylik (10.4-rasm).



10.4-rasm. Ikki parallel sirtlar orasida nurli issiqlik almashinuvini sxemasi

Bu sirtlarning temperaturalari mos ravishda T_1 va T_2 ($T_1 > T_2$) va yutilish koeffitsentlari A_1 va A_2 bo'lsin.

Sirtlar orasidagi masofani shunday tanlaymizki, natijada har bir sirtning nurlanishi narigisiga yetib borsin. Bu sirtlar orasidagi nurli issiqlik almashinuvi kattaligi quyidagiga teng:

$$E = E_{ef1} - E_{ef2},$$

Bunda

$$E_{ef1} = E_1 + (1 - A_1) E_{ef2},$$

$$E_{ef2} = E_2 + (1 - A_2) E_{ef1}.$$

Bu tenglamalar tizimini E_{ef1} va E_{ef2} ga nisbatan yechib, E_1 va E_2 o‘rniga Stefan –Boltsman qonunidan ularning ifodasini va A_1 hamda A_2 o‘rniga mos ravishda ε_1 va ε_2 larni (chunki $A=\varepsilon$) qo‘yamiz. O‘zgartirishlardan so‘ng quyidagi tenglikni hosil qilamiz:

$$Q = EF = \frac{1}{1/\varepsilon_1 + 1/\varepsilon_2 - 1} Co \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] F \quad (10.14)$$

bu yerda $\theta = \left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4$ – temperatura ko‘paytiruvchisi deyiladi;

$$E_k = \frac{1}{1/\varepsilon_1 + 1/\varepsilon_2 - 1} \text{ – jismlar tizimining keltirilgan qoraqlik darajasi deyiladi;}$$

$$C_k = C_o C_k = \frac{1}{1/C_o \varepsilon_1 + 1/C_o \varepsilon_2 - 1/C_o} = \frac{1}{1/C_1 + 1/C_2 + C_o} = \frac{Q}{\theta F \tau}$$


keltirilgan nurlanish koeffitsienti deyiladi.

Keltirilgan nurlanish koeffitsienti, agar temperatura ko‘paytiruvchisi 1 K va har bir sirtning yuzasi $1m^2$ bo‘lsa, 1-sirtdan 2-sirtga 1 s da uzatilayotgan nurlanish energiyasini bildiradi. Demak, (10.14) formulani quyidagicha yozish mumkin:

$$Q = \varepsilon_k C_o \theta F = C_k \theta F [Vt] \quad (10.15)$$

Shunday qilib, nurli issiqlik almashinuvini jadalligini orttirish uchun ε_k va θ ni ya’ni issiqlik almashinuvida ishtiroy etayotgan sirlarning qoraqlik darajasini va temperaturalar farqini orttirish lozim.

Jismi va uning qobig‘i orasidagi nurli issiqlik almashinuvi Texnikada, bir jism ikkinchi jism ichida joylashgan holdagi nurli issiqlik almashishini hisoblash kabi masalalar ko‘p uchraydi (10.5-rasm).



10.5-rasm. Yopiq joyda jismlar orasidagi murli issiqlik almashish sxemasi

Ichki jism kattaliklarini A_1 , C_1 , ε_1 , T_1 , F_1 va tashqi jism kattaliklarini A_2 , C_2 , ε_2 , T_2 , F_2 orqali belgilaymiz. Parallel sirtlar o'rtasidagi issiqlik almashinuvidan farqli ravishda ichki jismga tashqi jism nurlanishidan faqat φ qismi tushadi xolos, energiyaning qolgan qismi ($1-\varphi$) tashqi jismning sirtiga tushadi.

Ichki jismning effektiv nurlanishi o'zining nurlanishidan va tashqi jismdan tushgan nurlanishdan (buni ichki jism qaytaradi) tashkil topadi.

$$E_{1\text{ef}} = E_1 F_1 + (1 - A_1) \varphi E_{2\text{ef}}, \quad (10.16)$$

Tashqi jismning effektiv nurlanishi o'zining nurlanishidan, ichki jismdan qaytgan va o'zining nurlanishidan qaytgan energiyalardan tashkil topadi.

$$E_{2\text{ef}} = E_2 F_2 + (1 - A_2) E_{1\text{ef}} + (1 - A_2)(1 - \varphi) E_{2\text{ef}} \quad (10.17)$$

Jismlar o'rtasidagi issiqlik almashinuvi kattaligi quyidagiga teng:

$$\varphi = E_{1\text{ef}} / E_{2\text{ef}} \quad (10.18)$$

(10.16) va (10.17) tenglamalarni birgalikda yechib va E_{1ef} va E_{2ef} ni oxirgi tenglamaga qo'shib, quyidagini hosil qilamiz:

$$Q = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{F_1}{F_2} \left(\frac{1}{C_2} - \frac{1}{C_0} \right)} \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] F_1 \quad (10.19)$$

$$C_k = \frac{1}{C_1 + \frac{F_1}{F_2} \left(\frac{1}{C_2} - \frac{1}{C_0} \right)} \text{ deb belgilaymiz.}$$

U holda jism va uning qobig'i o'rtasidagi nurli issiqlik almashti quyidagi tenglamadan aniqlanadi:

$$Q = C_k F_1 \left[\left(T_1 / 100 \right)^4 - \left(T_2 / 100 \right)^4 \right] \quad (10.20)$$

Agar C_k o'rniga jismlar tizimining keltirilgan qoralik darajasini qo'ysak, u holda (10.20) tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

$$Q = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{F_1}{F_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)} C_0 F_1 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] \quad (10.21)$$


Agar $F_1 \ll F_2$ bo'lsa, u holda $F_1/F_2 \approx 0$ bo'ladi va $C_k = C_1$ bo'lib, issiqlik almashinuv tenglamasi quyidagi ko'rinishga keladi:

$$Q = C_1 F_1 \left[\left(T_1 / 100 \right)^4 - \left(T_2 / 100 \right)^4 \right] \quad (10.22)$$

Ixtiyoriy joylashgan jismlar Ixtiyoriy joylashgan jismlar uchun nurli issiqlik almashinuv tenglamasini keltirib chiqarish juda qiyin bo'lib, bu masala faqat ba'zi sodda hollar uchun o'z yechimini topgan (10.6-rasm). Ikkita ixtiyoriy joylashgan jismlar uchun nurli issiqlik almashishni quyidagi formuladan hisoblash mumkin:

$$Q = \frac{C_1 C_2}{C_0} \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] \int_{F_1} dF_1 \int_{F_2} \frac{\cos \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2}{\pi r^2} dF_2,$$

bunda $\frac{C_1 C_2}{C_0}$ – shu jismlar tizimining keltirilgan nurlanish koefitsienti; $\int_{F_1} dF_1 \int_{F_2} \frac{\cos \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2}{\pi r^2} dF_2$ – nurlanishning burchak koefitsienti.



10.6-rasm.

Bu kattalik nurlanayotgan jismlarning o'chamiga, shakliga va o'zaro joylashishiga bog'liqdir. Burchak koefitsientni matematik hisoblash sodda hollar uchun ham qiyin bo'lib, uni asosan grafik usulda aniqlanadi. Texnik masalalarni yechishda, burchak koefitsenti odatda jadvaldan olinadi.

10.4. Ekranlar

Texnikaning turli sohalarida nurli issiqlik almashinuv jadalligini kamaytirish lozim bo'ladi. Masalan, temperaturasi yuqori bo'lgan tsexlarda ishchilarni issiqlik nurlaridan himoya qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun nur energiyasini kamaytirish maqsadi da turli xil geometrik shakldagi to'siqlar (ekranlar) qo'yiladi. Bu

bilan issiqlik texnikasi asbcb-uskunalarini himoyalananadi va ularning yaxshi holda uzoq muddat ishlashi ta'minlanadi. Odatda, ekranlar qaytarish xususiyati yuqori bo'lgan yupqa metall tunukadan tayyorlanadi. Ikki parallel sirtlar o'ttasida joylashgan ekranni issiqlik uzatishga ta'sirini ko'rib chiqaylik. Sirtlar va ekran yuzalarini bir xil deb hisoqlaymiz, sirtlar temperaturasi T_1 va T_2 o'zgarmas bo'lib, $T_1 > T_2$ bo'lsin. Sirtlar va ekranning nurlanish koeffitsientlarini ham bir-biriga teng deb olaylik.

U holda, ekransiz sirtlar orasidagi, birinchi sirt va va ekran orasidagi hamda ekran va ikkinchi sirt orasidagi keltirilgan nurlanish koeffitsientlari bir xil bo'ladi. Birinchi sirtdan ikkinchi sirtga uzatilayotgan issiqlik oqimini (ekransiz) quyidagi tenglamadan aniqlaymiz:

$$q_0 = C_k [(T_1 / 100)^4 - (T_2 / 100)^4]$$

Birinchi sirtdan ekranga uzatilayotgan issiqlik oqimini quyidagi formulaidan topamiz:

$$q_1 = C_k [(T_1 / 100)^4 - (T_{ek} / 100)^4]$$

Ekrandan ikkinchi sirtga uzatilayotgan issiqlik oqimini esa, quyidagi tenglamadan aniqlaymiz:

$$q_2 = C_k [(T_{ek} / 100)^4 - (T_2 / 100)^4]$$

Issiqlik almashinuvni turg'un, ya'ni sirtlar temperaturalari o'zgarmas bo'lganda $q_1 = q_2$ bo'ladi. Shuning uchun:

$$C_k [(T_1 / 100)^4 - (T_{ek} / 100)^4] = C_k [(T_{ek} / 100)^4 - (T_2 / 100)^4],$$

Bundan

$$(T_{ek} / 100)^4 = \frac{1}{2} [(T_1 / 100)^4 + (T_2 / 100)^4]$$

Ecran temperaturasi ifodasini yuqoridagi tenglamalarga qo'yib, birinchi sirtdan ikkinchi sirtga ekran orqali o'tgan issiqlik oqimini aniqlaymiz:

$$q_{1-2} = \frac{1}{2} C_k [(T_1 / 100)^4 - (T_2 / 100)^4]$$

Birinchi va oxirgi tenglamalarni taqqoslab, sirtlar o'rtasida ekran bo'lganda issiqlik almashinuvi ikki marta kamroq bo'lishini aniqlaymiz:


$$q_{1-2} = \frac{1}{2} q_0 \quad (10.23)$$

Ekranlar sonini orttirish usuli bilan nur issiqligi almashinuvini bir necha o'n martalab kamaytirish mumkin. Nur issiqlik almashinuvi ekran materialiga va uning sirtining holatiga bog'liq. Masa-lan, oksidlangan temir tunukasi ekran sifatida qo'llanilsa, bu ekran nur issiqligi miqdorini 13 marta, shunday tunukadan uchtasi qo'yilsa, 39 marta kamaytiradi.

10.5. Gazlarning nurlanishi

Gazlarning nurlanishi qattiq jismlarning nurlanishidan keskin farq qiladi. Bir va ikki atomli gazlarning (vodorod, kislorod, azot, gelyi va boshqalar) nur chiqarish va yutish xususiyatlari nihoyatda kichik. Ular issiqlik nurlari uchun shaffof hisoblanadilar. Uch va ko'p atomli gazlarning (CO_2 , H_2O va boshqalar) nurlanish va nur yutish xususiyatlari yuqori bo'lib, bundan amalda foydalaniлади.

Gazlarning aksariyati ma'lum to'lqin uzunlikdagi nurlarni chiqaradi va yutadi, ya'ni ular nur chiqarish-yutishda tanlash xususiyatiga egadirlar (10.7-rasm).



10.7-rasm. Nurlanish (a) va yutish (b) spektrlari:
1-absolyut qora jism; 2-kul rang jism; 3-gaz

Bunga asosiy sabab shuki, gazlarda nur chiqarish va yutish erkin molekulalar tomonidan amalga oshiriladi. Qattiq jismarda esa, bu jarayon nihoyatda ko'p bog'langan molekulalar tomonidan amalga oshiriladi.

Erkin molekulalardagi elektronlarning energiya sathi har bir modda uchun ma'lum bir qiymatga ega bo'ladi. Shuning uchun elektronlar bir sathdan boshqasiga o'tganda, ma'lum bir energiyali fotonni yutadi yoki tarqatadi. Qattiq jismarda esa elektronlar qo'shni atomlarning ta'sir kuchlari ostida bo'ladi. Shu sababli, nur chiqarish va yutishda ma'lum bir energiyali elektronlar emas, balki barcha imkoniyati birlari ishtirok etadi.

Gazlarda nurli issiqlik almashinuvining boshqa xususiyatlari dan biri shundan iboratki, nur chiqarish va yutish jarayonida gazning barcha mikrozarralari ishtirok etadi. Ma'lumki, qattiq jismarda esa, aniq bir sirt ishtirok etadi. Bu xususiyat esa, gazlardagi issiqlik almashinuvini hisoblashni imurakkablashtirib yuboradi. Gaz tarqatayotgan yoki yutayotgan energiya miqdori gazning temperaturasiga, gaz qatlami qalinligiga va molekulalarning kontsentratsiyasiga bog'liq. Molekulalarning kontsentratsiyasi gazning partsial bosimi P bilan, gaz qatlamining qalinligi esa nuring o'rtacha uzunligi l bilan belgilanadi. Gaz nurlanishining integral yutish xususiyati A_λ va spektral jadalligi E_λ gaz temperaturasining T va p ko'paytmaning funktsiyasi sifatida aniqlanadi.

$$\left. \begin{aligned} A_\lambda &= f(T, pl); \\ E_\lambda &= \varphi(T, pl). \end{aligned} \right\} \quad (10.24)$$

Tajribadan, gazlarning nurlanish xususiyati absolyut temperaturaning n – darajasiga proportsional ekanligi aniqlangan. Karbonat angidrid uchun $n=3,5$, suv bug'i uchun $n=3$ ga teng. Taxminiy hisoblashda gazlarning nurlanishi temperaturaning to'rtinchi darajasiga proportsional deb hisoblanadi.

Temperaturasi T_G bo'lgan gaz bilan, uni o'rabi turgan T_m temperaturali muhit o'rtasidagi issiqlik almashinuvi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$Q = C_0 \varepsilon_{ef} [\varepsilon_r (\frac{T_r}{100})^4 - A_r (\frac{T_m}{100})^4] F_m, \quad (10.25)$$

bunda ε_{ef} – muhitning effektiv qoralik darajasi; ε_r va A_r – mos ravishda gazning T_r temperaturadagi qoralik darajasi va uning T_m temperaturadagi yutish xususiyati; F_m – issiqlik almashtinuv yuzasi.

ε_{ef} ni taxminan quyidagi formula bo'yicha hisoblash mumkin:

$$\varepsilon_{ef} = \frac{\varepsilon_g + 1}{2},$$

bunda ε_r – devorning qoralik darajasi ($\varepsilon_r = 0,7 \div 0,9$). ε_r va A_r ning qiymatlari maxsus adabiyotlardagi nomogrammalardan aniqlanadi.

10.6. Murakkab issiqlik almashish jarayonlari

Issiqlikning temperaturasi yuqori bo'lgan jismdan temperaturasi past bo'lgan jismga qattiq devor orqali uzatilishi texnikada eng muhim va ko'p foydalalniladigan jarayonlardan biridir.

Bunday issiqlik uzatishda barcha issiqlik almashinuv usullari – issiqlik o'tkazuvchanlik, konvektsiya va nurlanish baravar ishtirok etadilar. Barcha issiqlik almashinuv usullarini hisobga oladigan issiqlik almashinuvga murakkab issiqlik almashish deyiladi (10.8-rasm).

Murakkab issiqlik almashishda uzatilgan issiqlik miqdori q_1 konvektiv issiqlik almashinuvda uzatilgan issiqlik miqdori q_k va nurli issiqlik almashinuvda uzatilgan issiqlik miqdori q_n larning yig'indisiga teng.

$$q = q_k + q_n = \alpha_k (T - T_s) + \alpha_n (T - T_g) = \alpha (T - T_g), \quad (10.26)$$

bu yerda $\alpha = \alpha_k + \alpha_n$; α_n – nurli issiqlik almashinuv koeffitsienti; α – effektiv issiqlik berish koeffitsienti;


α_n koeffitsient quyidagi tenglikdan aniqlanadi:

$$\alpha_n = \frac{q_u}{T - T_g} = \frac{C_k [(T/100)^4 - (T_g/100)^4]}{T - T_g}, \quad (10.27)$$

bu yerda T – suyuqlik yoki gaz temperaturasi; T_g – devor temperaturasi; C_k – keltirilgan nurlanish koeffitsienti.

Tekshirilayotgan hol uchun (10.8-rasm), issiqlik uzatish koeffitsienti quyidagi tenglamadan aniqlanadi:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{k1} + \alpha_1} + \sum \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_{k2} + \alpha_{n2}}} \quad (10.28)$$



10.8-rasm. Murakkab issiqlik almashish sxemasi

Yuqorida aytib o'tilganlardan ko'rinish turibdiki, α nihoyatda murakkab kattalik bo'lib, u turli omillarga bog'liq bo'ladi. Ayniqsa, α ga temperaturaning ta'siri katta bo'ladi. Masalan, jism bilan havoning tabiiy konvektsiyasida: $t_g=0^\circ S$; $Gr \cdot Pr=10^8 \div 10^{12}$; $C_k=4,7 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$; bo'lganda, agar $t=150^\circ C$ bo'lsa. $\alpha_n=\alpha_k=8,3 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$; $t=500^\circ S$ bo'lsa $\alpha_n \approx 4\alpha_k$; $t=1000^\circ S$ bo'lsa $\alpha_n \approx 20 \cdot \alpha_k$ bo'ladi.

Ba'zi hollarda qattiq jism bilan a:rof-muhit o'rtasida issiqlik almashinuvi faqat bir usulda amalga oshadi. Masalan, qattiq jism bilan temchi suyuqlik issiqlik almashishsa nurlanish bo'lmaydi. chunki tomchi suyuqliklar nurni deyarli o'tkazmaydi va bu hol uchun $\alpha \approx \alpha_k$. Agar jismlar o'rtasida issiqlik almashinuvi chuqur vakuum sharoitida ro'y bersa, u holda konvektsiya issiqlik almashishga deyarli ta'sir etmaydi va $\alpha \approx \alpha_n$ bo'ladi. Sof holda nurli issiqlik almashish to'liq vakuumda ro'y beradi.

Nazorat uchun savollar:

1. Nurlanishga ta'rif bering.
2. Nurlanish energiyasi qanday aniqlanadi?
3. Absolut qora jism deb nimaga aytildi?
4. Absolut oq jism.
5. Plank qonunini ta'riflang.
6. Vin qonuni.
7. Stefan-Boltsman qonuni.
8. Nurlanish koefitsienti.
9. Kirxgof qonuni.
10. Lambert qonuni.
11. Kulrang jism deb qanday jismga aytildi?
12. Parallel sirtlar orasida nurli issiqlik almashinuvi qanday kattaliklarga bog'liq?
13. Effektiv nurlanish.
14. Ekranlar qachon qo'llaniladi?
15. Gazlarning nurlanishi.
16. Murakkab issiqlik almashinuvi deb nimaga aytildi?
17. Issiqlik uzatish koeffitsienti.

11-BOB ISSIQLIK ALMASHINUV APPARATLARI

11.1. Issiqlik almashinuv apparatlari xaqida umumiy ma'lumotlar

Issiqlik tashuvchini qizdirish yoki sovitish uchun mo'ljalangan qurilma issiqlik almashinuv apparati (IAA) deyiladi. Issiqlik tashuvchi sifatida suyuqlik yoki gaz ishlatalidi. Issiqlik tashuvchilar isituvchi va isitiladigan tashuvchilarga bo'linadi. Masalan, qozon ichida qizigan gaz isituvchi issiqlik tashuvchi, qozondagi suv esa isitiladigan issiqlik tashuvchi hisoblanadi. Isitish radiatoridagi suv isituvchi issiqlik tashuvi, xonaga issiqliknki tarkatadigan havo esa, isitiladigan issiqlik tashuvchi hisoblanadi.

IAA lariga bug' qozonlari, kondensatorlar, bug' qizdirgichlar, havo isitkichlar, markaziy isitish asboblari, radiatorlar va shu kabi lar misol bo'la oladi.

IAA lari o'zining shakli va o'lchamlari bilan hamda ishlatalayotgan ishchi jismi bilan bir – biridan katta farq kiladi. IAA lari xilma xil bo'sada, issiqlik hisobining asosiy qoidalari ular uchun umumiy bo'lib qoladi. IAA lari texnikada nixoyatda keng torqalgan, hozirgi vaqtida ularning aniq bir tasnifi yo'q. Quyida keltirilgan tasnif eng ko'p qo'llanilayotgan IAA lariga ta'luqlidir. IAA larini quyidagi belgilariga qarab tasniflash mumkin.


11.1.1. Issiqlik almashinuv usuliga qarab

Aralashtirgichli. Bunday IAA lariда issiqlik tashuvchi bir-biriga bevosita tegadi va keyin aralashib ketadilar. Masalan, qozon agregatidan chiqadigan yuqori temperaturali bug' yo suv sovuq yoki iliq suv bilan aralashtiriladi, so'ngra iste'molchilarga uzatiladi. Bunday IAA lariga gradirnyalar, deaeratorlar, skrubberlar va boshqa qurilmalar kiradi.

Gradimyada (11.1-rasm) minoradan yomg'irdek tushayotgan suv havo bilan aralashadi va natijada suv soviydi, havo esa isib yuqoriga ko'tariladi.

Rekuperativli. Bunday IAA larida issiqlik ajratuvchi devor (odatda metall) orqali uzatiladi. Bunday apparatlarga bug' generatorlari, bug' qizdirgichlari suv isitkichlari, havo isitkichlari va turli xil bug'latgich apparatlari kiradi.

Hozirgi paytda rekuperativ apparatlar eng ko'p tarqalgan. Ular tuzilishi juda sodda, ixcham va issiqlik tashuvchilarning temperurasini har doim o'zgarmasligini ta'minlaydi.




11.1- rasm.

1— suvni keltirilishi; 2— suvni olib ketilishi; 3— taqsimlash tarnovi;
4— sug'orish qurilmasi; 5— basseyн.

Rekuperativ apparatlar asosan metaldan ishlangan. Temperaturasi $400\text{--}450^{\circ}\text{C}$ bo'ladigan issiqlik tashuvchilar uchun esa quvurlar uglerodli po'latdan, temperaturasi $500\text{--}700^{\circ}\text{C}$ bo'ladigan issiqlik tashuvchilar uchun esa legirlangan po'latdan tayyorlanadi.

Regenerativli. Bunday IAA larida isitish (yoki sovutish) sirtining uzi vaqt — vaqt bilan goh issiq, goh sovuq issiqlik tashuvchi bilan yuvilib turiladi.

Dastlab regenerator panellaridan qizigan issiqlik tashuvchi – domno va marten pechlari, vagrankalar va boshqalardagi yonish mahsulotlari yuboriladi.



11.2- rasm.

1– ichki quvur; 2– tashqi quvur; 3– ularash patrubkasi; 4– egilgar joy; 5–6 – birinchi issiqlik tashuvchining kirishi va chiqishi; 7– 8– ikkinchi issiqlik tashuvchini kirishi va chiqishi


Regeneratorning isitish sirti qizigan gazlardan issiqlik olib isiydi, so'ngra bu issiqliknai sovuq issiqlik tashuvchiga beradi. Bunday IAA lariga zamонавиқ qozon agregatlarining havo isitgichlari misol bo'la oladi(11.3-rasm).

11.1.2. Texnologik vazifasiga qarab.


Havo isitkichlar (11.3-rasm); deaeratorlar; bug' qizdirgichlar; bug' generatorlari va sh.k.

11.1.3. Issiqlik tashuvchilar harakat yunalishiga qarab.

to'g'ri oqimli (11.4-rasm, a); qarshi oqimli (11.4-rasm, b); ko'ndalang oqimli (11.4-rasm, v); aralash oqimli (11.4-rasm, g) ko'plab ko'ndalang oqimli (11.4-rasm, d)



11.3 – rasm. 1 – rotor vali; 2 – pastki va yuqoridagi poeishipniklari; 3 – elektroDvigatel; 4 – tigilgan narsa; 5 – tashqi qo'zg'almas g'ilof; 6–7 – zinchlagichlar; 8 – havoning chiqib ketishi; 9 – gaz patrubkalari.



11.4-rasm. IAA larida issiqlik tashuvchilarining harakatlanish sxemasi.

11.1.4 . Issiqlik tashuvchilar turiga qarab

Suv – suvli (11.2-rasm); bug‘ – suvli; suv – havoli (11.1-rasm) gaz – havoli (11.3-rasm); yog‘ – havoli.

11.1.5. Materialning turiga qarab:

po'latli IAA lari; cho'yanli IAA lari, bular korroziyaga chidamli va nisbatan arzon, lekin mustaxkamligi po'latdan past; grafitli IAA lari – bular kimyoviy agressiv muhitda ishlataladi; shishali, sopolli, qo'rg'oshinli, plastmassali IAA lari ham kimyoviy muhitlarda qo'llaniladi.

11.1.6. Issiqlik almashinuv sirtiga qarab:

Silliq (tekis) quvurli, bunday IAA lari eng ko'p tarqalgan. O'z navbatida tekis quvurlar to'g'ri (11.2-rasm), U-simon, spiralsimon, buramasimon (11.4-rasm) va boshqa shakllarda bo'lishi mumkin. Qovurg'ali IAA lari, plastinkasimon IAA lari – bular isitish yuzasining ikkala tomonida issiqlik berish koeffitsienti bir xil bo'lganda qo'llaniladi.

11.1.7. Issiqlik tashuvchilarining yurish soniga qarab:

bir yo'lli va ko'p yo'lli IAA lari.

11.1.8. Isitish sirtlarini joylashishiga qarab:

Quvur ichida quvur (11.2-rasm), g'ilof quvurli.

11.1.9. Ishlash davriyiligiga qarab:

Muntazam ishlaydigan va vaqt vaqt bilan ishlaydigan IAA lari.

Asosiy texnologik jarayonlarni amalga oshirish qulayligi tufayli muntazam ishlaydigan IAA lari keng qo'llaniladi.

11.2. Issiqlik almashinuv apparatlarini hisoblash

IAA larini hisoblashdan asosiy maqsad issiqlik almashinuv yuzasini, issiqlik tashuvchilarining parametrlarini, issiqlik tashuvchilarining eng muvofiq sarfini va ularning tezligini, hamda apparatning eng muvofiq o'lchamlarini aniqlashdan iboratdir. IAA larini hisoblashda issiqlik balansi tenglamasi va issiqlik uzatish tenglamasi asosiy hisoblanadi. Issiqlik uzatish tenglamasi:

$$Q = kF(t_1 - t_2) \quad (11.1)$$

Bunda Q – issiqlik oqimi, Vt ; k – issiqlik uzatish koeffitsienti, $Vt/(m^2 \cdot K)$; F – issiqlik almashinuv yuzasi m^2 ; t_1 va t_2 – mos ravishda issiqlik va sovuq issiqlik tashuvchilar temperaturasi

Issiqlik balansi tenglamasi

$$Q = m_1 \Delta h_1 = m_2 \Delta h_2$$

yoki

$$Q = V_1 \rho_1 c_{p1} (t_1^1 - t_1'') = V_2 \rho_2 c_{p2} ((t_2^1 - t_2')), \quad (11.2)$$

bu yerda $V_1 \rho_1$ va $V_2 \rho_2$ – issiqlik tashuvchilarning massaviy sarfi kg/s, c_{p1} va c_{p2} – suyuqlikning t' dan t'' gacha temperaturalar oraliqida quracha issiqlik sig'imi; t_1 va t_2 suyuqlikning apparatga kirishida temperaturasi; t_1^1 va t_2^1 suyuqlikning apparatdan chiqishdagi temperaturasi. $V \rho c_p = W$ kattalikni suv ekvivalenti deb aytildi.

Oxirgi tenglamani e'tiboriga olib (11.2) tenglamani quyidagicha yozish mumkin.

$$(t_1' - t_1'') / (t_2' - t_2') = W_2 / W_1 \quad (11.3)$$

bunda W_1 va W_2 issiq va sovuq suyuqlikning suv ekvivalentlari.

Demak, IAAda issiq va sovuq issiqlik tashuvchilar temperaturalarining o'zgarishi suv ekvivalentlariga teskari proporsional bo'lar ekan.




$$dt_1 / dt_2 = W_2 / W_1$$

Issiqlik uzatish tenglamasini (11.1) keltirib chiqarishda issiqlik tashuvchilarning temperaturasi apparatda o'zgarmaydi deb hisoblangan.

Haqiqatda esa issiqlik tashuvchilarning apparatdan o'tish vaqtida temperaturalari o'zgaradi, bundan tashqari temperatura o'zgarishiga suyuqlikning harakatlanish sxemasi va suv ekvivalentlari katta ta'sir kiladi.

11.5-rasmdan ko'rinish turibdiki, to'g'ri oqimda sovuq issiqlik tashuvchining oxirgi temperaturasi har doim qaynoq issiqlik ta-

shuvchining temperaturasidan pasi bo'ladı. Qarshi oqimda (11.6-rasm) sovuq issiqlik tashuvchining temperaturasi qaynoq issiqlik tashuvchining temperaturasidan ancha ka'tta bo'lishi mumkin. Demak, qarshi oqimli apparatlarda sovuq issiqlik tashuvchining temperaturasini, to'g'ri oqimli apparatdagiga qaraganda yuqoriroq ko'tarish mumkin ekan.



11.5-rasm. Issiqlik tashuvchilarning to'g'ri oqimli harakatda temperaturalarining o'zgarishi.

11.6-rasm. Issiqlik tashuvchilarning teskari oqimli harakatda temperaturalarining o'zgarishi.

Bundan tashqari, rasmlardan ko'rinib turibdiki, temperatura o'zgarishlari bilan bir qatorda suyuqliklar temperaturalari farqi Δt ham o'zgaradi.

Δt va k kattaliklarni faqat elementar yuzi chegarasida o'zgarmas deb hisoblash mumkin. Shuning uchun elementar dF yuza uchun issiqlik uzatish tenglamasi faqat differentsial shaklda to'g'ri bo'ladı:

$$dQ = kdF \cdot \Delta t \quad (11.4)$$

Butun F yuza bo'ylab uzatilgan issiqlik oqimi (11.4) tenglamani integrallashdan aniqlanadi:

$$Q = \int_0^F kdF \Delta t = kF \Delta t_{on} \quad (11.5)$$

Bunda Δt_{on} – butun isitish yuzasi bo'ylab temperaturaning o'rtacha logarifmik bosimi. Agar issiqlik uzatish koeffitsienti issiqlik almashinuv yuzasi buylab ancha o'zgarsa, u holda uning o'rtacha qiymati olinadi:

$$k_{o'n} = \frac{F_1 k_1 + F_2 k_2 + \dots + F_n k_n}{F_1 + F_2 + \dots + F_n}$$

U holda $k_{o'n} = \text{const}$ bo'lganda (11.5) tenglama quyidagi ko'rinishga keladi:

$$Q = k_{o'n} \int_0^F \Delta t dF \quad \text{yoki} \quad Q = k_{o'n} \Delta t_{o'n} F$$

11.3. O'rtacha temperatura bosimini hisoblash

Agar issiqlik tashuvchilar temperaturalari to'g'ri chiziq bo'yicha o'zgarsa u holda o'rtacha temperatura bosimi temperaturalarning o'rta arifmetik qiymatlarining ayirmasiga teng bo'ladi:

$$\Delta t_{o'n} = (t_1 + t_2) / 2 - (t_1' + t_2') / 2 \quad (11.6)$$

Biroq ishchi suyuqliklar temperaturasi o'zgarishi to'g'ri chiziqli bo'lmaydi. Shuning uchun (11.6) tenglamani temperaturalar uncha katta o'zgarmagan hollarda qo'llash mumkin.

$\Delta t_{o'n}$ kattalikni to'g'ri oqim uchun, chiziqli bo'lмаган о'zgarishi uchun aniqlaymiz. Ihtiyoriy olingan A kesimda qaynoq issiqlik tashuvchining temperaturasi t' , sovuq issiqlik tashuvchining temperaturasi t'' bo'lsin. Ularning farqi quyidagicha bo'ladi:

$$t'' - t' = \tau \quad (11.7)$$

dF elementar yuzadan uzatilayotgan issiqlik miqdorini quyidagi tenglamadan aniqlaymiz:

$$dQ = k dF \tau \quad (11.8)$$

dQ issiqlik uzatilganda qaynoq issiqlik tashuvchining temperaturasi dt' ga pasayadi, sovuq issiqlik tashuvchining temperaturasi esa dt'' ga ko'payadi, u holda:

$$dQ = -m_1 c_{p1} dt' = m_2 c_{p2} dt''$$

yoki

$$dt' = -\frac{dQ}{m_1 c_{p1}} \quad \text{va} \quad dt'' = \frac{dQ}{m_2 c_{p2}}$$

(11.7) tenglamani differentsiallab unga $d\tau$ va dQ larni qiymatini qo'yamiz va quyidagini hosil qilamiz:

$$d\tau = -\frac{dQ}{m_1 c_{p1}} - \frac{dQ}{m_2 c_{p2}}$$

yoki

$$dQ = \frac{d\tau}{\frac{1}{m_1 c_{p1}} + \frac{1}{m_2 c_{p2}}}$$

$$\left(\frac{1}{m_1 c_{p1}} + \frac{1}{m_2 c_{p2}} \right) = n \text{ deb belgilaymiz, u holda}$$

$$dQ = -d\tau n \quad (11.9)$$

dQ ning ifodasini (11.8) tenglamaga qo'yamiz:

$$-d\tau n = kdF\tau$$

yoki

$$-d\tau \tau = kdFn \quad (11.10)$$

Agar n va k kattaliklar o'zgarmas bo'lsa, u holda (11.10) tenglamani $(t_1^{\circ} - t_2^{\circ}) = \tau_1$ dan $(t_1^{\circ} - t_2^{\circ}) = \tau_2$ gacha va 0 dan F gacha integrallab quyidagini topamiz.

$$-\int_{\tau_1}^{\tau_2} d\tau / \tau = nk \int_0^F dF$$

yoki

$$\ln \tau_1 / \tau_2 = nkF$$

burdan

$$n = (\ln \tau_1 / \tau_2) / kF \quad (11.11)$$

(11.9) tenglamani integrallaymiz:

$$Q = (\tau_1 - \tau_2) / n \quad (11.12)$$

va unga (11.11) tenglamadan n ning qiymatini qo'yamiz.

$$Q = (\tau_1 - \tau_2) / (\ln \tau_1 / \tau_2) \quad (11.13)$$

(11.13) tenglamadagi Δt_{int} kattalikni temperaturaning o'rtacha logarifmik bosimi deb aytildi.

To'g'ri oqimli L.A lar uchun

$$\Delta t_{\text{urt}} = (t'_1 - t'_2) - (t''_1 - t''_2) / 2.3 \lg[(t'_1 - t'_2) - (t''_1 - t''_2)] \quad (11.14)$$

Xuddi shunday yo'l bilan qarshi oqimli IAA lari uchun Δt_{urt} aniqlanadi.

$$\Delta t_{\text{urt}} = (t'_1 - t'_2) - (t''_1 - t''_2) / 2.3 \lg[(t'_1 - t''_2) - (t''_1 - t'_2)] \quad (11.15)$$

Qarshi oqimli IAA larining Δt_{urt} kiymati to'g'ri oqimli IAA larining Δt_{urt} kiymatidan xar doim katta bo'ladi. Shuning uchun qarshi oqimli IAA lari o'lchami kichik bo'ladi. IAA larning tejamliligi uning foydali ish koefitsenti (F.I.K.) orqali aniqlanadi. F.I.K. sovuq issiqlik tashuvchini isitish uchun sarflangan kaynoq issiqlik tashuvchining issiqlik ulushini ko'rsatadi.

IAA larining issiqlik balansi odatda quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q_{\text{xis}} \text{ yoki } q_1 + q_2 + q_3 = 100\%$$

Bu yerda Q_{xis} – qaynoq issiqlik tashuvchi atrof muhit temperurasigacha sovutilganda u berishi mumkin bo'lgan issiqlik mikdori; Q_1 – sovuq suyuqlikni isitish uchun sarflangan issiqlik mikdori; Q_2 – IAA dan chikayotgan qaynoq suyuqlik bilan issiqlik isrofi; Q_3 – atrof muhitga issiqlikni isrof bulishi. Quyidagi

$$\frac{Q_1}{Q_{\text{xis}}} \cdot 100\% = q_1 = \eta, \%$$

nisbatni IAA ni F.I.K. deyiladi.

Nazorat uchun savollar:

1. IAA ga ta'rif bering.
2. IAA lari qanday turlarga bo'linadi?
3. Rekuperativ IAA qanday ishlaydi?
4. Regenerativ IAA qanday ishlaydi?
5. IAA hisobi qanday bajariladi?
6. Suv ekvivalentlari qanday aniqlanadi?
7. To'g'ri oqimli harakatda temperatura qanday o'zgaradi?
8. Teskari oqimli harakatda temperatura qanday o'zgaradi?
9. O'rtacha logarifmik temperatura qanday aniqlanadi?
10. IAA larning issiqlik balansi qanday tuziladi?

III QISM **ISSIQLIK TEXNIKASINING AMALIY MASALALARI**

12-BOB YOQILG'I

12.1. Yoqilg'i va uning xossalari

Yonganda ko'p miqdorda issiqlik chiqadigan, tevarak atrof-dagilarga zararli ta'sir qilmaydigan, issiqlik olish uchun ishlatalishi maqsadga muvofiq hamda iqtisodiy jixatdan foydali bo'lgan barcha moddalardan yoqilg'i sifatida foydalanish mumkin. Elektr, mexanik va issiqlik energiyasini olishni asosiy manbai organik yoqilg'i hisoblanadi. Hozirgi vaqtida yer yuzida ishlab chiqarilayotgan va iste'mol qilinayotgan energiyaning 70% ni organik yoqilg'inining kimyoviy energiyasi hisobidan va faqat 30% gina suv, shamol, quyosh va atom energiyasidan foydalanish hisobidan olinadi. Mamlakatimiz yoqilg'i sanoati qariyb bir asrlik tarixga ega. Bu sanoat yer qa'rida topilgan va qazib olinayotgan ko'mir, Neft, tabiiy gaz konlari negizida shakllandи va rivojlanib bormoqda. Respublikamizda 159 (zaxirasi sanoat darajasida hisoblangan) neft-gaz koni ochilgan, ularning 115 tasi Buxoro – Xiva geologik provinsiyasida, 27 tasi Farg'ona vodiysi, 10 tasi Surxondaryo, 7 tasi Ustyurda joylashgan. Konlarning gaz, gaz-kondensatli, gaz-neft', neft, gaz-neft kondensatli turlari mavjud.

Yoqilg'i sanoati respublika yoqilg'i-energetika kompleksining asosiy turlarini tashkil etadi va barcha turdag'i yoqilg'ini qazib olish, tabiiy gazni tozalash va yetkazib berish, Neft maxsulotlari ishlab chiqarish korxonalaridan iborat.

Mustaqillik yillarda ko'rilgan keskin tadbirlar natijasida neft qazib olish hajmi yuqori sur'atlarda o'sdi. Respublikaning neft mustaqilligi ta'minlandi.

Agregat holiga ko'ra yoqilg'i qattiq, suyuq va gaz yoqilg'isiga, kelib chiqishiga yoki olinish usuliga ko'ra tabiiy va sun'iy yoqilg'iga bo'linadi. (12.1-jadval).

Organik yoqilg'i ilarning tasnifi.

12.1-jadval

Yoqilg'i	Agregat xolati		
	Qattiq	Suyuq	Gaz
Tabiiy	Yog' och, torf, qo'ng'ir va toshko'mirlar, antratsit, slanetslar	Neft	Tabiiy gaz
Sun'iy	Koks, briquetlar, yog' och ko'miri,	Mazut, kerosin, benzin, solyar moyi, gazoil	Koks gazi, domna gazi, generator gazi, Neft gazi, propan, atsetilen

Organik yoqilg'i energiya manbai bo'lishi bilan bir qatorda, u kimyo sanoati uchun muhim xom-ashyo hisoblanadi. Organik yoqilg'i larni qayta ishlash natijasida ko'plab muhim kimyoviy maxsulotlar olinadi. Qazib olingan joyi va ishlatilishiga ko'ra maxalliy yoqilg'i (torf va slanets) va tashib keltiriladigan yoqilg'ilar bo'ladi.

Yoqilg'i tarkibi organik va mineral moddalardan iborat bo'ladi. Organik moddalarga uglerod (C), vodorod (H₂), kislород (O₂), azot (N₂) va oltingugurt (S) kiradi. Bu kimyoviy elementlar va ular birikmalarining miqdori turli xil yoqilg'i da turlicha bo'ladi. Massalan, neft' va uning maxsulotlari tarkibi asosan uglerod va vodoroddan tashkil topgan. Yoqilg'i tarkibiga yonuvchan elementlar, namlik va yoqilganda kulga o'tadigan minerallar kiradi. Yoqilg'inining tarkibi kimyoviy elementlarning massaviy foiz miqdori, namligi va kul miqdori bilan tavsiflanadi.

Qattiq va suyuq yoqilg'inining elementlar tarkibini quyidagicha yozish ruminkin:

$$\text{C}+\text{H}+\text{S}+\text{O}+\text{N}+\text{A}+\text{W}=100\% \quad (12.1)$$

Yoqilg'inining yonuvchan qismiga uglerod, vodorod va oltingugurt kiradi. Yoqilg'inining yonmaydigan qismiga eca, azot, kislород, namlik W va yoqilg'i yonganda kulga aylanadigan mineral moddalar A kiradi. Yoqilg'inining tarkibi ishchi, quruq, yonuvchan va organik massalarga ajratiladi. Har bir massa

tarkibiga mos ravishda quyidagidek indekslar beriladi: ishchi – i; quruq – q; yonuvchan – yo; va organik – o;

Yoqilg'i iste'molchiga qaysi holda berilsa va yondirilsa, shu holdagi yoqilg'iga ishchi yoqilg'i, massasi va elementar tarkibi esa, mos ravishda ishchi massa va ish tarkibi deyiladi. Ishchi massanining elementar tarkibini quyidagicha yozish mumkin.

$$C^i + H^i + S^i + O^i + N^i + A^i + W^i = 100\% \quad (12.2)$$

Yoqilg'ini yonmaydigan elementlari uning ballastini tashkil etadi. Kislorod va azot yoqilg'ining ichki ballasti, kul va namlik esa tashqi ballasti hisoblanadi. Yoqilg'ining quruq massasi tarkibida namlik bo'lmaydi:

$$C^\kappa + H^\kappa + S^\kappa + O^\kappa + N^\kappa + A^\kappa = 100\% \quad (12.3)$$

Ishchi massadan quruq massani qayta hisoblash formulasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$C^\kappa = C^i \frac{100}{100 - W^i}; \quad H^\kappa = H^i \frac{100}{100 - W^i}; \quad \text{va sh.k.} \quad (12.4)$$

Yoqilg'ining yonuvchan massasi tarkibida tashqi ballast, ya'ni namlik va kul bo'lmaydi:

$$C^{yo} + H^{yo} + S^{yo} + O^{yo} + N^{yo} + A^{yo} = 100\% \quad (12.5)$$

Bunday tarkibni "yonuvchan massa" deb aytishimiz shartli albatta, chunki uning tarkibidagi faqat C, H va S largina yonuvchan elementlar hisoblanadi.


Yoqilg'ining yonuvchan massasining tarkibi uning o'zgarmas tavsifi bo'lib, hajmi va kul miqdori o'zgarganda ham bu tavsifi o'zgarmaydi Qattiq yoqilg'idagi uglerod miqdori uning geologik yoshi ortishi bilan ko'payadi. Masalan, torfdagi uglerod miqdori $C^{yo}=50\div60\%$, qo'ng'ir ko'mirda $C^{yo}=60\div75\%$, toshko'mirda $C^{yo}=75\div90\%$ ni tashkil etadi. Quruq va ishchi massadan yonuvchan massani qayta hisoblash quyidagi formula bo'yicha amalga oshiriladi.

$$C^{\circ} = C^{\kappa} \frac{100}{100 - A^{\kappa}} = C^{\iota} \frac{100}{100 - A^{\iota} W^{\iota}}; \text{ va sh.k.} \quad (12.6)$$

Yoqilg'ining organik massasi tarkibini quyidagicha yozish mumkin:

$$C^{\circ} + H^{\circ} + S^{\circ} + N^{\circ} = 100\% \quad (12.7)$$

Barcha issiqlik texnikası hisoblarida yoqilg'ining tarkibi uning ishchi massasi bo'yicha olinadi. Gaz yoqilg'isi tarkibini quyidagi formula orqali ifodalash mumkin:



Qattiq va suyuq yoqilg'ining va yonuvchan gazning asosiy tavsiflari 12.2 va 12.3-jadvalda keltirilgan.

Qattiq va suyuq yoqilg'ining asosiy xossalari

12.2-jadval

Yoqilg'i turi	Yoqilg'ining yonuvchan massasi				%
	C ^{yo}	H ^{yo}	O ^{yo}	S ^{yo}	Q [“] · 10 ⁻⁴ , kJ/kg
Yog'och	50	6	43	0	1,05-1,47
Torf	53-62	52,62	32,37	0,1-03	0,84-1,05
Qo'ng'ir ko'mir	62-72	4,4-6,2	18-27	0,5-6,0	0,62-1,09
Toshko'mir	75-90	4,5-5,5	4-15	0,6,-6,0	2,10-3,00
Antratsit	90,96	1,02,0	1-2	0,5-7,0	2,70-3,10
Neft	83-86	11-13	1-3	0,2-4,0	4,30-4,60
Slanets	72-76	8-10	10-12	-	0,73-1,50
Mazut	84-87	9-11	1	3-3,5	4,00-4,55

Tabiiy gazlarning xossalari

12.3-jadval

Gaz magistrali	Gazning tarkibi. hajminga nisbatan. %							
	CH ₄	C ₂ H ₂	C ₃ H ₈	C ₄ H ₁₀	C ₅ H ₁₂	N ₂	CO ₂	Q _x · 10 ⁻⁴ kJ/kg
Gazli – Kogon	95,4	2,6	0,3	0,2	0,2	1,1	0,2	3,66
Jarkax- Toshkent	95,5	2,7	0,4	0,2	0,1	1,0	1,0	3,67
Buxoro- Ural	94,9	3,2	0,4	0,1	0,1	0,9	0,4	3,67
Saratov- Moskva	91,9	2,1	1,3	0,4	0,1	3,0	1,2	3,61

Uglerod yoqilg‘ining asosiy tarkibiy qismidir. 1 kg sof uglerod to‘la yonganda 33900 kJ issiqlik chiqadi. 1 kg vodorod yonganda 125600 kJ issiqlik chiqadi. Yoqilg‘i tarkibiga kiruvchi vodorodning bir qismi yoqilg‘idagi kislorod bilan birikkan bo‘ladi va yonishda ishtirok etmaydi. Yoqilg‘i yonganda oltingugurt sulfid angidrid SO₂ ga aylanadi va suv bug‘lari bilan birikib sulfid kislota H₂SO₃ hosil qiladi. Oltingugurtning yonishidan hosil bo‘lgan suyuq va gaz maxsulotlar ichki yonuv dvigatellari hamda qozon aggregatlari metall qismlarining zanglashiga sabab bo‘ladi, havoni va o‘simliklarni zaharlaydi va ularni nobud qiladi, qurilish inshootlarini yemirilishini tezlashtiradi. Oltingugurtning zararli xossalari ni eptiborga olib, uni ballast qatoriga kiritish mumkin. Kislorod va azot shartli ravishda yonuvchan massa tarkibiga kiritilgan. Ular ichki ballast hisoblanadi, chunki yonuvchan massanining foiz miqdorini kamaytiradi va yonish sohasini sovitadi. Bundan tashqari yoqilg‘ida kislorod miqdori ko‘p bo‘lsa, u yonish sohasida vodorod bilan birikib, suv hosil qiladi.

Yoqilg‘i namligi. Yoqilg‘ini qazib olish, tashish, saqlash va shu kabilarga bog‘liq ravishda yoqilg‘i namligi o‘zgarib turadi. Masalan, torf uchun 50%, slanetslar uchun 13–17%, tosh-ko‘mir uchun 5–14%, va antratsit uchun 5–8%. Yoqilg‘idagi namlik

yoqilg'i foydali qismini hajmini kamaytirishi jihatidangina emas, balki yonish sohasida bug'ga aylanishi jihatidan ham zararlidir. Issiqlikning anchagini miqdori bug' hosil bo'lishiga sarflanmagani holda, chiqib ketayotgan gazlar bilan birga chiqadi. Namlik qattiq yoqilg'i saqlanganda uning o'z-o'zidan yonib va uvalanib ketishiga sabab bo'ladi.

Yoqilg'i kuli. Yoqilg'i tarkibida kulning bo'lishi yonish vaqtida ajralib chiqayotgan issiqlik miqdorini kamaytiradi, uskunalarining metall qismlarini yemiradi, o'txonalarining ishlashini qiyinlashtiradi. Kul tarkibiga asosan ishqoriy metallar tuzlari, temir va alyuminiy oksidlari hamda oltingugurt sulpsati kiradi. Bundan tashqari kulda CaCO_3 , MgCO_3 bo'lishi mumkin. Yoqilg'ilar tarkibida kulning miqdori xar-xil bo'ladi. Masalan quruq yoqilg'ilar uchun A^q ning qiymati quyidagicha bo'ladi, %: yog' och uchun ≈ 1 , torf uchun ≈ 10 , toshko'mir uchun 10-20, qo'ng'ir ko'mir uchun 30, slanetslar uchun 60. Suyuq yoqilg'i (mazut) tarkibida ham oz miqdorda (0,2-1%) mineral aralashma bo'ldi.

Uchuvchan moddalar va koks. Qattiq yoqilg'i havosiz fazoda 870-1070 K temperaturagacha qizdirilganda undan uchuvchan moddalar ajralib chiqadi. Uchuvchan moddalar tarkibiga azot N_2 , vodorod H_2 , kislorod O_2 , uglerod oksidi CO , uglevodorod gazlari CH_4 , C_2H_4 va shu kabilar hamda namlikdan hosil bo'lgan suv bug'lari kiradi. Uchuvchan moddalar tarkibi yoqilg'ini qizdirish jarayoniga bog'liq bo'ladi. Uchuvchan moddalar yig'indisi V^U xarfi bilan belgilanadi va faqat yonuvchan massaga taaluqli bo'ladi. Uchuvchan moddalar slanetsda ($V^U=90\%$) va torfda ($V^U=75\%$) eng ko'p bo'ladi. Qo'ng'ir ko'mirda 40-50%, antratsitda esa 4-6% bo'ladi.

Chala kokslash jarayoni maxsus pechlarda (havosiz muhitda) amalga oshiriladi, bunda qayta ishlanadigan yoqilg'i 770-830 K temperaturaga qodir bir me'yorda qizdiriladi. Yuqori temperatura ta'sirida yoqilg'inining organik qismi parchalanadi, parchalanish mahsulotlari esa, o'zaro yana kimyoviy reaktsiyaga

kirishadi. 770–830 K temperaturada yoqilg'ining parchalanishi to'xtaydi va pechda ugierodga aylangan qattiq qoldiq – chala kokslanishning asosiy maxsuloti bo'lgan chala koks qoladi. Chala koksda ko'pgina uchuvchan moddalar qoladi. Undan turmushda va energetika maqsadlarida ishlatiladigan yoqilg'i sifatida foydalaniлади. Chala kokslanishda hosil bo'ladigan gazlar – qimmatli yoqilg'i va keyingi kimyoviy qayta ishlash uchun xomashyodir. Masalan, yog' och va torfni quruq xaydashda olingan suv yana kimyoviy qayta ishlansa, atseton, sirka kislota, metil spirti, formalin va boshqa kimmatlari maxsulotlar hosil bo'ladi. Yoqilg'ini havosiz muhitda 1275–1375 K temperaturada qizdirib, qayta ishlash jarayoni kokslash deyiladi. Kokslash natijasida 70–80% metallurgiya koxsi olinadi, qolgani esa koks gazi, smola va suv bo'ladi. Koks gazi qayta ishlanib, undan ammiak va boshqa kimyoviy maxsulotlar olinadi. Kokslashda hosil bo'lgan smola va suv yana qayta kimyoviy ishlanadi.

Yoqilg'ining yonish issiqligi

1 kg yoki 1 m^3 yoqilg'i to'liq yonganda chiqadigan issiqlik miqdori yoqilg'ining issiqlik ajratishi (yonish issiqligi) deyiladi (Q' , kJ/kg yoki $Q' \text{ kJ/m}^3$).

Yoqilg'ining issiqlik ajratishi ikki xil: yuqori yonish issiqligi Q'_{yu} va quyi yonish issiqligi Q'_k bo'ladi. Yoqilg'ining massa birligi to'liq yonganda chiqqan issiqlik miqdori yoqilg'ining yuqori yonish issiqligi deyiladi, bunda namlikning bug'lanishiga sarflangan issiqlik hisobga olinmaydi. Yoqilg'ining birlik massasi yonganda uning tarkibidagi namlik hamda vodorodning kislorod bilan reaktsiyaga kirishish jarayonida hosil bo'lgan namlik hisobga olingan xolatda ajralgan issiqlik miqdori quyi yonish issiqligi deyiladi. 1 kg suv bug'ining atmosfera bosimi Q'_{s} undensatsiyalanish issiqligi taxminan 2500 kJ/kg ga teng. Ishchi yoqilg'i tarkibidagi suv bug'lari miqdori $W'/100$ ga teng. 1 kg vodorod yonganda 9 kg suv bug'i hosil bo'ladi ($\text{H}_2 + 0,5\text{O}_2 = \text{H}_2\text{O}$).

Demak, suv bug'ining kondensatsiyalanish issiqligini quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$2500 \left(\frac{W^i}{100} + 9 \frac{H^i}{100} \right) = 25W^i + 225H^i, \quad (12.9)$$

u holda

$$Q_k^i = Q_{yu}^i - 225H^i - 25W^i = Q_{yu}^i - 25(9H^i + W^i) \quad (12.10)$$

ya'ni yoqilg'ining quyi yonish issiqligi uning yuqori yonish issiqligidan bug' hosil bo'lish issiqligini ayirib tashlanganiga teng.

Yoqilg'ining yonish issiqligi laboratoriya sharoitida kalorimetrik bomba yordamida aniqlanadi (12.1-rasm). Kalorimetriki bomba, bosimi 3 MPa bo'lgan kislorod bilan to'ldirilgan germetik idish 1 dan iboratdir. Idishda massasi 1 g bo'lgan yoqilg'i yondiriladi. Bombani suvli idish 2 ga joylashtiriladi va suv temperaturasini ortishi orqali yoqilg'ining yonish issiqligi aniqlanadi. Qattiq va suyuq yoqilg'ining yonish issiqligini D.I.Mendeleev emperik formulasidan yetarli anqlik bilan topiladi:

$$Q_{yu}^i = 340C^i + 1260H^i - 109(O^i - S^i) \text{ kJ/kg} \quad (12.11)$$

$$Q_k^i = 340C^i + 1035H^i - 109(O^i - S^i) - 25W^i \text{ kJ/kg} \quad (12.12)$$

Quruq gazning qyyi yonish issiqligi quyidagiga teng:


$$\begin{aligned} Q_k^k = & 358CH_4 + 640C_2H_6 + 915C_3H_8 + 1190C_4H_{10} + 1465C_5H_{12} + \\ & + 126,5CO + 107,5H_2 + 234H_2S \text{ kJ/m}^3 \end{aligned} \quad (12.13)$$

Yuqori yonish issiqligi:

$$\begin{aligned} Q_{yu}^k = & 398CH_4 + 700C_2H_6 + 995C_3H_8 + 1285C_4H_{10} + 1575C_5H_{12} + \\ & + 126,5CO + 127,5H_2 + 257H_2S \text{ kJ/m}^3 \end{aligned} \quad (12.14)$$

Shartli yoqilg'i. Issiqlik ajratish xususiyati turlicha bo'lgan yoqilg'ilarni taqqoslash uchun «shartli yoqilg'i» tushunchasidan

foydalaniładi. Yonish issiqligi 29300 kJ/kg yoki ~30000 kJ/kg bo'lgan yoqilg'i shartli yoqilg'i deyiladi. Berilgan yoqil-g'ini shartli yoqilg'iga aylantirib hisoblashda va aksincha shartli yoqilg'ini berilgan yoqilg'iga aylantirib hisoblashda yoqilg'i ekvi-valenti deyiladigan kattalikdan foydalaniładi.



12.1-rasm. Kalo-rimetrik qurilma.

1—kalorimetrik bomba;

2—suvli idish; 3—

termostat; 4—

aylashtirgich; 5—

termometr; 6—

aylashtirgichning

uzatma mexanizmi.

$$E = \frac{Q_k''}{29300} \quad (12.15)$$

Qattiq yoqilg'i. Qattiq yoqilg'ilar jumlasiga yog'och, torf, yonuvchan slanetslar va qazib olinadigan ko'mirlar kiradi. Har qanday qattiq yoqilg'ining boshlang'ich materiali yog'ochdir. Qazib olinadigan qattiq yoqilg'i yonuvchan massasining tarkibi uning paydo bo'lish sharoitlariga va geologik yoshiba bog'liq. Geologik yoshining ortib borishi tartibida qattiq yoqilg'ini shunday joylashtirish mumkin: yog'och, torf, yonuvchan slanetslar, qo'ng'ir ko'mir, toshko'mir, antratsit.

Torf suv ostida havosiz sharoitda botqoqlik o'simliklaridan hosil bo'ladi. U yer sirtidan unchalik chuqur bo'lмаган joyda qalinligi 10 m gacha qatlamlar hosil qiladi.

Yonuvchan slanetslar oson o't oladi va uzun tutaydigan alanga hosil qilib yonadi. Ular quruq haydalganda koks, smola va qo'shimcha mahsulotlarga parchalanadi.

Yonuvchan slanetslar qimmatli mahalliy yoqilg'i va kimyoviy hom ashyo hisoblanadi. Tabiiy qattiq yoqilg'ining asosiy turi qazib

olinadigan ko'mirlardir. Ular uzoq toshko'mir davrida daraxt va o'simliklardan hosil bo'ladi. Qazib olinadigan ko'mirlar geologik yoshiga ko'ra qo'ng'ir ko'mir, toshko'mir va antratsementga bo'linadi. O'zbekistonda ko'mirni sanoat usulida qazib olish 1930-yillar oxiridan boshlangan. Toshkent viloyatida (Angren) qo'ng'ir ko'mir, Surxondaryo viloyatida SHarg'un, Boysuntog' toshko'mir konlari bor. Mamlakatimiz xalq xo'jaligida har yili 8–9 mln. t. ko'mir iste'mol qilinadi.

Suyuq yoqilg'i. Tabiiy suyuq yoqilg'i neftdir. Lekin, u odatda tabiiy holda yoqilg'i sifatida ishlatilmaydi. Suyuq yoqilg'i asosan neftni $300 - 370^{\circ}\text{C}$ temperaturaga qizdirishdan hosil bo'lgan bug'ni har xil fraktsiyalarga ajratish va ularni kondensatsiyalash yo'li bilan olinadi. Karbyuratorli dvigatellar uchun benzin, ligroin, kerosin; dizel dvigatellari uchun gazoyp va solyar moyi; reaktiv dvigatellar uchun kerosin – gazoilli fraktsiyalar olinadi. Qozon agregati va sanoat pechlari o'txonalarida asosan mazut ishlatiladi. Mazutning asosiy tavsiflaridan biri uning qovushoqligidir. O'txonalarda asosan M40, M100 va M200 markali mazut ishlatiladi. Mazut markasi uning 353 K temperaturadagi qovushoqligi orqali aniqlanadi. Mazut tarkibidagi oltingugurt miqdoriga qarab: kam oltingugurtli ($0,5\%$ gacha), oltingugurtli (2% gacha) va ko'p oltingugurtli ($3,5 - 4,3\%$) mazutlarga ajratiladi.

O'zbekistonda dastlabki Neft koni 1904-yilda ochilgan (Farg'ona vodiysidagi Chimyon Neft konida 278 m chuqurlikdan kuniga 130 t Neft olingan). O'sha yili Vannovskda (hozirgi Oltiariq) neftni qayta ishlash zavodi ishga tushirildi.

O'zbekiston Neft sanoatining paydo bo'lishi shu sanadan boshlanadi. Bugungi kunda Respublika Neft sanoati xalq xo'jaligining neftga bo'lган talabini to'liq qondirish imkoniyatlari ega.

Gaz yoqilg'isi. Tabiiy gaz yer kurrasining juda ko'p joylari-da uchraydi. U faqat maxsus gaz quduqlaridangina emas, balki Neft qazib chiqarishda qo'shimcha mahsulot sifatida ham olinadi. Neft bilan birga chiqadigan tabiiy gaz yo'lakay gaz deyiladi.

Tabiiy gazning asosiy tarkibiy qismini metan CN_4 (98% gacha) tashkil etadi.

Bundan tashqari uning tarkibida etan C_2H_6 , propan C_3H_8 , butan C_4H_{10} , etilen C_2H_4 va propilen C_3H_8 bo'ladi. O_2 va N_2 lar odatda oz miqdorni tashkil etadi. Gaz sanoati – yoqilg'i – energetika majmuasining eng rivojlangan tarmog'i. Uning Respublikada qazib olinayotgan yoqilg'i balansidagi hissasi 87,2 % ni tashkil etadi. 1955-yilda Jarqoq, 1956-yilda Gazli Neft konlarining ochilishi natijasida gaz sanoatining moddiy bazasi yaratildi. 1995-yili Respublika gaz sanoatida 48,6 mld m^3 tabiiy gaz, 7600,6 ming tonna Neft va gaz kondensati olishga erishildi, 3053, 7 ming tonna ko'mir qazib olindi.


12.2. Yoqilg'inining yonish jarayonlari

Qattiq yoqilg'inining yonishi. Qattiq yoqilg'ini yonish jarayoni ketma-ket keladigan quyidagi bosqichlardan tashkil topgan: qizdirish, namlikni bug'lanishi, uchuvchan moddalarni ajralishi va koksning hosil bo'lishi, uchuvchan moddalar va koksni yonishi. Bu bosqichlardan asosiysi, koksni, ya'ni uglerodni yonishi hisoblanadi. Bundan tashqari koksni yonishi qolgan bosqichlarga qaraganda ko'proq davom etadi (yonish vaqtining 90% gacha) va xuddi shu bosqich qolganlari uchun issiqlik sharoitini yaratadi. Yonish bosqichigacha bo'lган bosqichlar uchun issiqlik sarflanadi. Bu sarflar yonish issiqligining 20 – 25 % gacha bo'lishi mumkin. Yonish to'liq va to'liqmas (chala) bo'ladi. Yoqilg'inining yonuvchan elementlari kislorod bilan quyidagicha reaktsiyaga kirishib yonsa, bunday yonish to'liq yonish deyiladi:



bunda Q – yonish vaqtida ajralib chiqqan issiqlik miqdori.

Bu reaktsiya kilomollarda quyidagicha yoziladi.



yoki

$$C + \frac{8}{3}O_2 = \frac{11}{3}CO_2 + 34,1 MJ/kg$$

(12.17) tenglamadan ko‘rinib turibdiki, 1 kg uglerodni to‘liq yonishi uchun $\frac{8}{3}$ kg kislorod zarur bo‘ladi. Reaktsiya natijasida $\frac{11}{3}$ kg CO₂ hosil bo‘ladi va 34,1 MJ issiqlik ajralib chiqadi.

Vodorodning yonishi:



Yoki




Bu reaksiyada 1 kg H₂ yonishi uchun 8 kg kislorod zarur bo‘ladi, reaktsiya natijasida 9 kg suv bug‘i hosil bo‘ladi va 121 kg MJ issiqlik ajralib chiqadi.

Oltingugurtning yonishi:



yoki




1 kg oltingugurt yonganda 1 kg kislorod sarflanadi. Reaktsiya natijasida esa 2 kg SO₂ hosil bo‘ladi va 9,04 MJ issiqlik ajraladi.

Yonish mahsulotlari ichida yonuvchan elementlar va yonmagan yoqilg‘i zarralari qolgan bo‘lsa, bunday yonish to‘liqmas (chala) yonish deyiladi.

Uglerodning chata yonishi:




yoki




ya'ni 1 kg uglerod chala yonganda $\frac{4}{3}$ kg kislorod sarflanadi, reaktsiya natijasida esa $\frac{7}{3}$ kg CO hosil bo'ladi va 10,3 MJ issiqqliq ajralib chiqadi.

Hosil bo'lgan uglerod oksidi yonadi:




yoki



ya'ni 1 kg CO yonishi uchun $\frac{4}{7}$ kg kislorod sarflanadi, reaktsiya natijasida esa $\frac{11}{7}$ kg CO₂ hosil bo'ladi va 5,1 MJ issiqqlik ajraladi.


Yoqilg'i to'liq yonganda uglerod, vodorod va oltingugurtning yonishida olinishi mumkin bo'lgan barcha issiqqlik chiqadi. Yonish mahsulotlarida yona olmaydigan moddalargina: karbonat angidrid CO₂, suv bug'lari H₂O va oltingugurt angidrid SO₂ qoladi. Yonuvchi elementlar chala oksidlanguanda yonish mahsulotlari bilan birga ko'p miqdorda uglerod (II) – oksid CO, vodorod H₂, metan CH₄ va yona oladigan boshqa uglevodorodli birikmalar ham chiqib ketadi.

Hozirgi zamon o'txona texnikasida qattiq yoqilg'ini yoshching asosan to'rt xil usuli – qatlamlili, qaynayotgan qatlamlili, mash'alali va uyurmali yonish usullaridan foydalilaniladi (12.2-rasm).



12.2-rasm. Qattiq yoqilg'i o'txonalarini tasnifi
a) qatlamlili usul; b) qaynayotgan qatlamlili usul; c) mash'alali usul;
d) uyurmali usul.

Yonayotgan qatlam tuzilishini ko'rib chiqish yonish jarayoni ni chuqurroq o'rganish imkonini beradi (12.2-rasm). Qatlamlili yoqish – bu yoqilg'i ini panjaralari cho'g'donda qatlamlab yoqish usulidir. Yoqilg'i yonish natijasida bevosita cho'g'donda kul va shlakdan iborat g'ovak yostiq hosil bo'ladi. Uning ustida yonayotgan koks qatlami bo'ladi. Koks ustiga yangi yoqilg'i qatlami beriladi. Bu yerda Q issiqlik hisobiga isiydi. So'ngra yoqilg'i quriydi, ya'ni undagi namlik bug'lanib ketadi, shundan keyin uchuvchan moddalarining chiqishi va koks hosil bo'lishi boshlanadi.




12.3-rasm. Yoqilg'inining yonayotgan qatlamining tuzilishi.

Uchuvchan moddalar va koksning yonishi natijasida issiqlik chiqadi va o'txona ichining temperaturasi ko'tariladi. Yonish uchun zaruriy havo kolosnik cho'g'don tagidan kiradi. Havo cho'g'don teshigi va g'ovak shlakli yostiq orqali o'tib isiydi. Havo keyingi harakati davomida o'z yo'lida koks va yoqilg'i qatlamiga duch keladi. Ular bilan o'zaro ta'sir etishib, yoqilg'i qatlami yonadigan o'txona gazlari oqimiga aylanadi va qatlam ustki alangasini hosil qiladi. Qattiq yoqilg'i ini qatlamlili yoqish quvvati past bo'lgan (bug'unumдорлиги 35 м/соат гача) qozonlarda keng tarqalgan.

Biroq bu usulni quvvati yuqori bo'lgan qozonlarda qo'llab bo'lmaydi, chunki bunda yonish yuzasi yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun quvvati katta bo'lgan qozonlarda qattiq yoqilg'i chang hola-

tiga keltirilib yoqiladi. Buning uchun yoqilg'i, avvalo maxsus te-girmonlarda chang holiga keltiriladi va kamerali o'txonaga gorelka orqali uzatiladi.

Kamerali o'txonalarda yoqilg'i mash'ala va uyurmali usullarda yondiriladi (12.2-rasm, v va g). Mash'ala qilib yoqish usulida yoqilg'i va yonish uchun zaruriy havo o'txonaga maxsus moslamalar yordamida beriladi. Yonishning mash'ala usuli yoqilg'i zarralarining havo oqimi va yonish mahsulotlari bilan birgalikda to'xtovsiz harakatlanib turishi bilan qatlamlı yoqish usulidan farq qiladi. Shuning uchun qattiq yoqilg'i chang (kukun) holatga keltirilishi lozim. Kukun zarralarining o'lchami mikronlar bilan o'lchanadi. Buning natijasida yoqilg'inинг havo kislorodlariga tegishi va reaktsiyaga kirishish sirti kattalashadi. Ko'mir changi kamerali o'txonaga havo bilan (birlamchi havo) birgalikda gorelka orqali uzatiladi. Havoning qolgan qismi (ikkilamchi havo) yoqilg'isiz o'txona uzatiladi. Mash'ala uzunligi bo'ylab yoqilg'i yonishini uch bosqichga ajratish mumkin: tayyergarlik bosqichi, yoqilg'ini jadal yonish bosqichi va qoldiq koksni yonib tugash bosqichi (12.4 - rasm).



12.4 – rasm. Mash'ala uzunligi bo'ylab temperaturani, ortiqcha havoni va kul miqdorini o'zgarishi

Birinchi bosqichda temperatura T yuqori bo'lmaydi, ortiqcha havo koeffitsienti α katta, kul miqdori A^q esa oz bo'ladi. Ikkinci bosqichda temperatura keskin ko'tariladi, ortiqcha havo koeffitsienti jadal kamayadi va kul miqdori tez ortadi. Demak bu bosqichda yoqilg'i jadal yonadi. Uchinchi bosqich eng ko'p davom etadi. Bunda α deyarli o'zgarmaydi, A^q tez ortib boradi va keyin ma'lum bir chegara qiymatiga yaqinlashadi.

Demak, bu bosqichda qoldiq koks yonib bo'ladi. Ekran quvurlariga issiqlik berish jadalligi, yonish tufayli ajralib chiqayotgan issiqlik jadalligidan katta bo'lishi natijasida temperatura ancha pasayadi. Keyinchalik nuriy issiqlik berish, temperatura pasayishi bilan keskin kamayishi natijasida (Stefan-Boltsman qonuni), temperaturaning pasayishi sekinlashadi.

O'txona bo'shilig'ida kuchli, uyurmalı oqim hosil qilish usuli bilan yoqilganda yoqilg'i zarralari uzoq vaqt o'txonada bo'ladi va to'liq yonadi. Havo oqimi yoqilg'i zarralarini uyurma traektoriyasi bo'ylab olib yuradi va yaxshi yonishini ta'minlaydi. Uyurmaviy usulda qattiq yoqilg'ini chang holida emas, balki yaxshi maydalangan bo'laklar holida yoqish mumkin. Changsimon holatga keltirilgan qattiq yoqilg'ilarni yoqishning o'ziga xos afzalliklari bor:

a) past navli ko'mirni, ko'mir qiziq olishda va uni boyitishdag'i qoldiq chiqindilarni katta quvvatli qozon qurilmalari o'txonalarida yoqish mumkin;

b) ortiqcha havo koeffitsienti $\alpha=1,2-1,25$ bo'lganda chala yonish hisobiga bo'ladigan isroflar juda kam va o'txona samaradorligi iqtisodiy jihatdan yuqori bo'ladi;

v) yonish jarayonini to'la mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish mumkin;

g) katta quvvatli o'txonalar qurish mumkin.

Bunday afzalliklari bilan birga qurilmalarning narxi qimmat, yoqilg'ini maydalashga qo'shimcha elektr energiyasi sarf bo'ladi, tutun gazlar bilan birlilikda ko'p miqdorda kul ham (yoqilg'idagi umumiylkul miqdorining 80% ga yaqini) atmosferaga uchib chiqadi va atrof muhitni ifloslantiradi. Yuqorida ko'rsatilgan

kamchiliklarga qaramay, yirik elektr stantsiyalarning asosiy qismi changsimon yoqilg'ida ishlaydi. Havoning nazariy jihatdan zaruriy miqdorini hisoblashda havo yoqilg'i bilan ideal aralashtiriladi va kislorodning har qaysi zarrasi yonuvchan element bilan birikishiga ulguradi, deb faraz qilinadi. Lekin, amalda havoning hisoblangan miqdori yoqilg'inining to'liq yonishi uchun yetarli bo'lmaydi. Yonish jarayonini kislorocning hammasi yonuvchan elementlar bilan kirishadigan qilib yetkazib bo'lmaydi. Uning bir qismi yonish reaktsiyasiga kirishmaydi va tutun gazlar bilan birga erkin holda chiqib ketadi. Yoqilg'inining to'liq yonishi uchun havoni hisoblab topilganidan ko'proq miqdorda berish zarur. Haqiqiy beriladigan havo miqdori nazariy hisoblab topilganidan necha marta ko'pligini ko'rsatuvchi son ortiqcha havo koefitsienti deyiladi va α bilan belgilanadi:

$$\alpha = V/V_0,$$

α ning kattaligi yoqilg'inining turiga, jarayon sodir bo'ladi dan sharcitlarga, yoqish usuliga, o'txonaning tuzilishiga bog'liq. Hisoblashlarda α ning qiymati tegishli tajriba ma'lumotlari asosida tanlanadi. α qanchalik kichik bo'lsa, yonish jarayoni shunchalik tejamli bo'ladi. Lekin α juda ham kichik bo'lsa, yoqilg'i chala yonadi va qozon aggregatining F.I.K. pasayadi.

Qattiq yoqilg'i qatlamli usulda yoqilsa, odatda $\alpha=1,3-1,5$ ga teng bo'ladi, gaz va suyuq yoqilg'i kamerali o'txonalarda yoqilganda $\alpha=1,1-1,15$ ga teng bo'ladi.

Gaz va suyuq yoqilg'inining yonishi

Gaz va suyuq yoqilg'inining yonishi bir - biridan kam farq qiliadi, chunki suyuq yoqilg'i yonishidan oldin bug'lanadi. Yoqilg'i yonganda uning tarkibidagi yonuvchan elementlarning kimyoiy oksidlash jarayoni ro'y beradi va natijada jadal issiqlik ajralib, yonish mahsulotlari temperaturasi keskin ko'tariladi.

Yonish gomogen (ya'ni, yoqilg'i va oksidlovchi modda bir xil agregat holatida bo'ladi) yoki geterogen (ya'ni, yoqilg'i va

oksidlovchi modda turli agregat holatida bo'ladi) bo'lishi mumkin. Suyuq yoqilg'ida ballast deyarli bo'lmaydi. shuning uchun u faqat mash'ala qilib yoqiladi. Yoqish paytida yoqilg'ini butunlay to'zitib yuborish kerak. Yoqilg'i yaxshi to'zitilmasa, yonish mahsulotlari ichida ko'p miqdorda yonmagan sof uglerod C, uglerod (II) – oksid CO va uglevodorodlar C_mH_n qolishi mumkin. Gaz yoqilg'isini suyuq va qattiq yoqilg'iga qaraganda mash'ala usulida oson va samarali yoqish mumkin. Lekin barcha yoqilg'ini yoqishdagi singari uni ham havo bilan yaxshi aralashtirish lozim. Gaz oqilg'isining yonish jarayoni gomogen bo'ladi. Yonish jarayoni boshlanishi uchun gaz va oksidlovchi modda bir – biriga tegib (tutashib) turishi va yetarli shart-sharoitlar bo'lishi lozim. Yonuvchan elementlar nisbatan past temperaturalarda ham oksidlanishi mumkin. Bunday sharoitda kimyoviy reaktsiyalar tezligi kichik bo'ladi, temperatura ortishi bilan reaktsiya tezligi oshadi. Ma'lum bir temperaturaga yetganda esa, gaz – havo aralashmasi alangalanadi (o't oladi), reaktsiyalar tezligi ortadi va ajralib chiqayotgan issiqqliq miqdori yoqilg'ini o'z – o'zidan yonishini ta'minlash uchun yetarli bo'ladi. Aralashma alangalanadigan (o't oladigan) eng past temperaturaga alangalanish (o't olish) temperaturasi deyiladi. Bu kattalik yoqilg'inining fizik xossalariiga, yondirish usuliga, aralashmadagi yoqilg'i miqdoriga va shu kabilarga bog'liq bo'ladi. Masalan, vodorodning o't olish temperaturasi 820–870K, uglerod oksidi va metanniki mos ravishda 1020–930 va 120–1070K. Ba'zi yoqilg'ilarning o't olish temperaturalari 12.4-jadvalda keltirilgan.

Ma'lumki, gaz mash'ala bo'lib yonadi. Mash'ala bu yonish jarayoni kechayotgan, harakatlanayotgan gazlarning ma'lum bir hajmidir. Yonish nazariyasi umumiylar qoidalariga asosan, gazning mash'ala qilib yoqish usuli kinetik va diffuzion usullarga ajratiladi. Kinetik yondirishda gaz va havo yonishidan oldin aralashtiriladi.

*Yoqilg'i o't olish temperaturasining α
koeffitsientga bog'liqligi.*

12.4 - jadval.


Yoqilg'i nomi	O't olish temperaturasi, °S			
	$\alpha = 1,0$	$\alpha = 1,3$	$\alpha = 1,5$	$\alpha = 2,0$
Antratsit	2270	1845	1665	1300
Torf	1700	1510	1370	1110
Mazut	1125	1740	1580	1265
O'tin	1855	1575	1435	1165
Gaz (Saratov)	2000	1149	1778	1167

Gaz va havo, avvalo gorelkaning aralashtirish qurilmasiga uzatiladi. Aralashmaning yonishi aralashtirgichdan tashqarida ro'y beradi. Bu holda jarayon tezligi kimyoviy reaksiyalar tezligi bilan chegaralanadi ya'ni $\tau_{yon} \approx \tau_{kim}$ bo'ladi. diffuzion yonish gaz bilan havoning aralashish jarayonida ro'y beradi. Gaz havodan alohida holda ishchi hajmga yuboriladi. Bu holda jarayon tezligi gazning havo bilan aralashish tezligi bilan chegaralanadi, ya'ni $\tau_{yon} \approx \tau_{dif}$. Diffuzion yonishning yana bir ko'rinishi aralash yonish (diffuzion-kinetik) bo'lib, bunda gaz dastlab ma'lum bir miqdordagi havo bilan (to'liq yonish uchun yetarli bo'imagan) aralashadi. Shu yerga havoning qolgan qismi (ikkilamchi havo) alohida yuboriladi.

Qozon aggregatlari o'txonalarida asosan kinetik va aralash yondirish usullari qo'laniлади. Diffuzion usul ko'proq sanoat pechlarida qo'llaniladi. Gaz oqimining mash'alasida harakat usuliga qarab, mash'ala laminar va turbulent bo'lishi mumkin. Teknikada asosan turbulent yonish ishlataladi. Gaz yoqilg'isining yondirish tartiblari 12.5-rasm tasvirlangan.

Sanoat issiqlik energetikasida foydalanimayotgan asosiy suyuq yoqilg'i mazut hisoblanadi. Suyuq yoqilg'ining yonishi asosan bug'-gaz fazada ro'y beradi, bunga sabab shuki, uning qaynash temperaturasi o't olish temperaturasidan ancha past bo'lgani tufayli, u o't olishdan oldin bug'lanadi. Suyuq yoqilg'ini yondirish jarayonini quyidagi bosqichlarga ajratish mumkin:

- 1) yoqilg'ini isishi va bug'lanishi;
- 2) yonuvchan aralashmani hosil bo'lishi (yoqilg'i bug'larini havo bilan aralashishi);
- 3) yonuvchan aralashmaning o't olishi;
- 4) aralashmaning yonishi.



12.5-rasm. Gaz yoqilg'isining yondirish tartiblari.

a – gaz va havoning tashqarida aralashishi; b – to'liq ichki aralashish;
v – qisman ichki aralashish; k – kinetik yonish sohasi; d – diffuzion yonish soxasi.

Yonishni jadallashtirish uchun yonuvchi elementlarni havo bilan tez va puxta aralashtirish lozim. Yonish uchun zarur bo'lgan havoni mash'alani asosiga yuborilsa oksidlash reaktsiyalari kuchayadi. Bug'-havo aralashmasining gomogen yonishi-kimyoviy jarayon, bug'lanish esa, o'zining tabiatiga ko'ra fizik jarayon. Shuning uchun yonishning pirovard tezligi va vaqtli fizik yoki kimyoviy jarayonlarning jadalligi bilan belgilanadi. Agar hosil bo'layotgan bug'larning yonib bo'lish tezligi yoqilg'inining bug'lanish tezligidan ancha katta bolsa, u holda yonish tezligi si-

fatida bug'lanish tezligi olinadi va bunda $\tau_{yon} = \tau_{bug'} = \tau_{fz}$ bo'ladi. Teskari xolatda esa, yondirish jarayoni jadalligi butunlay kimyoviy reaktsiyalar tezligiga bog'liq bo'ladi, ya'ni $\tau_{yon} = \tau_{kim}$. Suyuqlikning bug'lanishi, suyuq yoqilg'i yonish bosqichlari ichida eng uzoq davom etadigani hisoblanadi. Shuning uchun uni butunlay to'zitib yuborish kerak.

12.3. Yonish jarayonlarini hisoblash

Yonishning kimyoviy formulalari asosida 1 kg yoqilg'i to'liq yonishi uchun zarur bo'lgan havoning nazariy miqdorini (V_0) aniqlaymiz.

1 kg qattiq yoki suyuq yoqilg'ida uglerod C'/100kg, vodorod H'/100kg, oltingugurt S'/100kg, kislород O'/100kg bo'ladi. 1 kg yoqilg'i to'liq yonishi uchun quyidagicha kislород zarur :

$$M = \frac{8}{3} \cdot \frac{C'}{100} + 8 \cdot \frac{H'}{100} + \frac{S'}{100} \quad (12.22)$$

1 kg yoqilg'ida O'/100 kg kislород borligini va havoda kislород 23% (massa bo'yicha) ekanligini e'tiborga olib, 1 kg yoqilg'i to'liq yonishi uchun zarur bo'lgan havoning nazariy miqdorini hisoblab topish mumkin:


$$\begin{aligned} L_0 &= \frac{100}{23} \left(\frac{8}{3} \cdot \frac{C'}{100} + 8 \cdot \frac{H'}{100} + \frac{S'}{100} - \frac{O'}{100} \right) = \\ &= 0.115(C' + 0.375S') + 0.342H' - 0.043O', \end{aligned} \quad (12.23)$$

bunda L_0 – zarur bo'lgan havoning nazariy miqdori, kg/kg.

Standart fizik sharoitda ($t=0^\circ\text{C}$, $p=1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$). 1 m^3 havo $1,293 \text{ kg}$ bo'ladi. 1 kg yoqilg'i uchun havoning nazariy miqdori (m^3) quyidagiga teng.

$$V_0 = \frac{L_0}{1,293} = 0,0889(C' + 0,375S') + 0,265H' - 0,033O' \quad (12.24)$$

Gaz yoqilg‘isi uchun havo sarfi V_0 yonuvchan elementlarning hajmiy ulushlaridan kelib chiqqan holda va quyidagi yonish reaksiyalari asosida aniqlanadi:



1m^3 gaz yoqilg‘isi to‘liq yonishi uchun zarur bo‘lgan xavoning nazariy miqdori (m^3/m^3) quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$V_0 = 0,0476 \left[0,5\text{CO} + 0,5\text{H}_2 + 1,5\text{H}_2\text{S} + 2\text{CH}_4 + \sum \left(m + \frac{n}{4} \right) \cdot C_m H_n - O_2 \right]$$

Ma’lumki, to‘liq yonishdagi yoqilg‘i maxsulotlari CO_2 , SO_2 , H_2O larning aralashmasidan iborat. Bulardan tashqari yonish maxsulotlari tarkibida N_2 va yonishda qatnashmagan havoning kislorodi bo‘ladi. Yoqilg‘i to‘liq yonmasa, (chala yonsa) yonish maxsulotlari tarkibida uglerod oksidi, vodorod, metan va boshqa yonuvchan elementlar bo‘lishi mumkin. Yonish mahsulotlari tarkibida ularning miqdori, odatda juda ozligi uchun bular deyarli xisobga olinmaydi. Yonish mahsulotlari hajmi V_{yo} ikki qismdan iborat:

Quruq gazlar $V_{q,g}$ va suv bug‘lari $V_{\text{H}_2\text{O}}$

$$V_{yo} = V_{q,g} + V_{\text{H}_2\text{O}} \quad (12.26)$$

$$\text{U holda } V_{yo} = V_{\text{CO}_2} + V_{\text{SO}_2} + V_{\text{N}_2} = V_{\text{O}_2} \quad (12.27)$$

$$\text{Tarkib foizi } \text{CO}_2 + \text{SO}_2 + \text{N}_2 + \text{O}_2 = 100\% \quad (12.28)$$

Bunda $\text{CO}_2 = \frac{V_{\text{CO}_2}}{V_{\text{K.z}}} \cdot 100\%$; $\text{SO}_2 = \frac{V_{\text{SO}_2}}{V_{\text{K.z}}} \cdot 100\%$ va hokazo.

Hisoblashni soddalashtirish uchun quruq yoqilg'i mahsulotlari tarkibidagi uch atomli gazlar miqdorini birgalikda hisoblaymiz va RO_2 bilan belgilaymiz, ya'ni $\text{CO}_2 + \text{SO}_2 = \text{RO}_2$

U holda

$$V_{k.c} = V_{\text{RO}_2} + V_{\text{N}_2} + V_{\text{O}_2} \quad (12.29)$$

Uch atomli gazlar miqdori quyidagiga teng:

$$V_{\text{RO}_2} = \frac{11}{3} \cdot \frac{C'}{100\rho_{\text{CO}_2}} + 2 \frac{S'}{100\rho_{\text{SO}_2}}, \quad (12.30)$$

Bunda $\rho_{\text{CO}_2} = 1,977$ va $\rho_{\text{SO}_2} = 2,927$ – mos ravishda CO_2 va SO_2 larning zichliklari.

U holda

$$V_{\text{RO}_2} = 0,0186(S' + 0,375S') \quad (12.31)$$

Havoning tarkibida 79% (hajm bo'yicha) azot bo'lgani uchun, yonish mahsulotlari tarkibida quyidagicha azot bo'ladi. (m^3/kg):

$$V_{\text{N}_2} = 0,79\alpha V_0 \quad (12.32)$$

Kislород yonish mahsulotlari tarkibiga faqat ortiqcha havo bo'lsagina, kirib qoladi, u xavoda 21% (hajm bo'yicha) bo'lgani uchun uning miqdori quyidagiga teng (m^3/kg)

$$V_{\text{O}_2} = 0,21(V - V_0) = 0,21(\alpha - 1)V_0 \quad (12.33)$$

yonish maxsulotlaridagi quruq gazlar miqdori (m^3/kg) quyidagiga teng:

$$V'_{kg} = 0,0186(C' + 0,375S') + (\alpha - 0,21)V_0 + 0,79\alpha V_0 \quad (12.34)$$

Yoqilg'i tarkibi dagi azot butunlay yonish mahsulotlariga o'tishini hisobga olsak, u holda:

$$V_{kg} = 0,0186(C' + 0,375S') + (\alpha - 0,21)V_0 + 0,008N' \quad (12.35)$$

1 kg yoqilg'i yonganda xosil bo'lgan suv bug'lari miqdori yoqilg'idan chiqqan suv bug'lari va havo bilan kirgan suv bug'lari yig'indisiga teng:

$$V_{H_2O} = \frac{1}{\rho_{H_2O}} \left(9 \cdot \frac{H'}{100} + \frac{W'}{100} + W_c \right) \quad (12.36)$$

bu yerda $\rho_{H_2O} = 0,804 \text{ m}^3/\text{kg}$ -suv bug'i zichligi;

W_c – havo bilan o'txonaga kirayotgan suv bug'i massasi ($8-10 \text{ g/kg}$ ga teng deb xisoblanadi);

ρ_{H_2O} va W_c qiymatlarini (12.36) formulaga qo'yib suv bug'i hajmini (m^3/kg) aniqlaymiz.

$$V_{H_2O} = 0,0124(9H'' + W'') + 0,0161\alpha V_0 \quad (12.37)$$

Agar mazutni yeqishda bug' forsunkalari qo'llanilsa, u holda forsunka orqali uzatilayotgan suv bug'i miqdorini ham hisobga olish zarur. Yonish maxsulotlarining umumiy miqdori (12.37) va (12.35) formulalarini hisobga olgan holda (12.26) formuladan aniqlanadi.

Gaz yoqilg'isi uchun yonish maxsulotlari miqdori (m^3/m^3) quyidagiga teng:

$$V_{yo} = V_{RO_2} + V_{N_2} + (\alpha - 1)V_O + V_{H_2O} \quad (12.38)$$

bu yerda

$$V_{N_2} = 0,79V_0 + 0,01N \quad (12.39)$$

$$V_{CO} = 0,01(CO_2 + CO + CH_4 + H_2S + \sum mC_mH_n) \quad (12.40)$$

$$\begin{aligned} V_{H_2O} = & 0,01(H_2 + 2CH_4 + H_2S + \\ & + \sum 0,5nC_mH_n + 0,016V_0 + 0,124d_r) \end{aligned} \quad (12.41)$$

bu yerda d_r gaz yoqilg‘isining namligi g/m³. Yoqilg‘i chala yonса, yonish maxsulotlari tarkibida yuqorida keltirilgan komponentlardan tashqari yana uglerod oksidi CO bo‘ladi. U holda yonish maxsulotlari tarkibi (hajm bo‘yicha) quyidagicha bo‘ladi:

$$RO_2 + CO + N_2 + O_2 + H_2O = 100\% \quad (12.42)$$

yonish reaksiyasiga asosan:

$$V_{CO} + V_{CO} = 1,86 \frac{(C' + 0,375S')}{100} \quad (12.43)$$

Shunday qilib, qattiq va suyuq yoqilg‘i uchun yonish mahsulotlari hajmi (m³/kg) quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$V_{kg} = 1,86 \frac{(C' + 0,375S')}{RO_2 + CO} \quad (12.44)$$

gaz yoqilg‘isi uchun (m³/m³)

$$V_{kg} = \frac{CO_2 + CO + CH_4 + \sum mC_mH_n}{CO_2 + CO + CH_4} \quad (12.45)$$

Issiqlik qurilmalarini hisoblash uchun gazlarning entalpiyasini bilish kerak. Qurilmaga kirishdagi va chiqishdagi entalpiya ar farqi foydali ishlatalgan issiqlikka teng bo‘ladi. Gazlar entalpiyasini 1kg yondirilgan yoqilg‘iga nisbatan olinadi va quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$h = \sum (V C_p t)_k = V_{RO_2} + V_{O_2} (C_p t)_{O_2} + V_{N_2} (C_p t)_{N_2} + V_{H_2O} (C_p t)_{H_2O} \quad (12.46)$$

bu yerda $(C_p)_k$ -yonish mahsulotlarining o'zgarmas bosimdag'i o'rtacha issiqlik sig'imi $J/(m^3 \cdot K)$.

12.4. Yoqilg'ini yondirishga tayyorlash


Changsimon ko'mir yoqilg'i tayyorlash

Yirik energetik qurilmalarda changsimon va juda maydalangan yoqilg'i asosiy yoqilg'i hisoblanadi. U maxsus ko'mir tegirmonlari da antratsit, toshko'mir va qo'ng'ir ko'mir, torf hamda slanets bo'laklaridan va maydalaridan foydalanib tayyorlanadi. Yoqilg'ini maydalash uning sirtini keskin oshirib yuboradi va yanada to'liq yonishiga imkon tug'diradi. Elektrostantsiyalarga yoki qozonxonalarga ko'mirning o'lchamlari turlicha bo'lgan (1-300 mm) bo'laklar ko'rinishida keladi. Ko'mir bo'laklari maydalash mashinalarida 15-25 mm gacha maydalanganadi. Maydalangan ko'mir bo'laklari tegirmonlarga yuboriladi va u yerda o'lchami 0,1 – 1000 mkm gacha bo'lgan chang (kukun) holiga keltirilib, ko'mir changini yoqish gorelkasiga yuboriladi. Tegirmonlar quyidagi turlarg'a ajratiladi: Aylanish chastotasi $0,25-0,42 \text{ s}^{-1}$ bo'lgan sekin aylanadigan tegirmonlar. Bunday turdag'i tegirmonlarga shar barabanli tegirmon misol bo'la oladi(12.6-rasm).

Diametri $\varnothing 2-4 \text{ m}$ bo'lgan Silindrik baraban elektrovigatel 7 va shesternyalar 4-5 yordamida aylanadi. Barabanning ichki qismiga yedirilishga chidamli marganetsli po'lat plitalar qoplangan. Barabanga diametri 30-40 mm li po'lat sharlar va maydalab kukunga aylantirilishi lozim bo'lgan yoqilg'i solinadi. Sharlar dumalab, yoqilg'ini urib kukunga aylantiradi. Bunday tegirmonlarda namligi yuqori bo'lgan qo'ng'ir ko'mir va torfdan tashqari barcha qattiq yoqilg'ilarni maydalash mumkin.

maydalongan yoqlig'i
va bulanichu havonning
keltulishi

chang-havo aralashma-
siming chiqishi



12.6-rasm. Shar barabanli tegirmon.

1 – barahan; 2 – tsapfalar; 3 – podshipniklar; 4 – katta shesternya; 5 – kichik shesternya; 6 – reduktor; 7 – elektroDvigarel; 8 – ulash mustasi; 9 – qo'zg'almas potrubkalar; 10 – zirxli plitalar; 11 – sharlarning harakat traektoriyasi; 12 – separatordan qaytish.

Aylanish chastotasi $0.85-1,3 \text{ s}^{-1}$ bo'lgan o'rtacha aylanadigan tegirmonlar. Ular ikki xil bo'ladi:


Aylanuvchi silindrli – silindrлar aylanayotgan plitalar ustida dumalab, yoqilg'ini ezadi va maydalaydi. Bunday tegirmonlarda uchuvchan moddalar miqdori o'rtacha va ramligi ham o'rtacha bo'lgan toshko'mirlarni maydalash mumkin;

Sharli – bunday tegirmonlarda sharlar aylanuvchan xalqada dumalab, yoqilg'ini maydalaydi. Aylanish chastotasi $12,5-25 \text{ s}^{-1}$ bo'lgan tez aylanuvchi tegirmonlar. Bularga quyidagilar kiradi:

To'qmoqli tegirmonlar. Bunda aylanib turadigan to'qmoqlar yordamida yoqilg'i maydalanadi.(12.7-rasm) Bunday tegirmonlarda namligi kam bo'lgan qo'ng'ir ko'mirlar maydalanadi.

Tegirmon ventilyatorlar-parraklari marganetsli po'latdan tayyorlangan ventilyator tushayotgan yoqilg'i bo'laklarini maydalaydi. Bunday tegirmonlardan namligi yuqori bo'lgan


qo'ng'ir ko'mirlarni va torfn ni maydalashda foydalaniladi. 12.7-rasmida to'qmoqli tegirmonning sxemasi ko'rsatilgan.



12.7-rasm. Shaxta tegirmon sxemasi.

Shaxta 3 ning tubida marganetsli po'latdan tayyorlangan to'qmoqcha 2 li rotor joylashgan. Shaxtaning ichki qismi zirx bilan himoya qilingan. Yoqilg'i patrubka 1 orqali tegirmon shaxtasi 3 ga solinadi va aylanib turadigan to'qmoqchalar 2 ga tushadi. To'qmoqcha 700-900 ayl/min. tezlik bilan aylanib, o'ziga tushayotgan yoqilg'ini parchalaydi va maydalaydi. Hosil bo'lgan yoqilg'i bo'laklari bilan chang aralashmasini qaynoq havo oqimi shaxtaning yuqorigi qismiga ilashtirib ketadi. Yoqilg'inining yirik bo'laklari tegirmon shaxtasiga qaytib tushadi va yana maydalananadi.

Qattiq yoqilg'ini changsimon holga keltirish alohida sxema yoki oraliq bunkerli sxema bo'yicha amaiga oshiriladi. Alohida sxema bo'yicha chang bevosita tegirmondan o'txonaga o'tadi. Oraliq bunkerli sxemalarda ko'mir changining zahirasi bo'lishi nazarda tutiladi. Bu sxema eng ishonchli sxemadir, shu sababli mamlakatimizdagi yirik elektr stantsiyalarining qozonxonalarida keng ko'lamda qo'llaniladi. 12.8-rasmida chang tayyorlash usulining oraliq bunkerli sxemasi keltirilgan. Yoqilg'i bunker 1 dan tarozi 2 ga beriladi, so'ngra esa, ta'minlagich 3 ga uzatilib, undan tegirmon barabani 4 ga o'tadi. Barabanga xarorati 250–400°C li qaynoq havo puflanadi. Bu yerda yoqilg'i quriydi va maydalaniadi. Havo changni tegirmondan separator 5 ga olib chiqadi, bu yerda chang fraktsiyalarga ajraladi. Tayyor chang separatordan tegirmon ventilyatori yordamida siklon 6 ga yo'naltiriladi, yoqilg'ining yaxshi maydalannagan zarralari esa, tegirmonga qaytariladi. Siklonda changning 90%ga yaqini havodan ajraladi va cho'kadi, klapan 7 lar orqali oraliq bunker 9 ga yoki shnek 8 orqali boshqa bunkerga yo'naltiriladi.



12.8-rasm. Oraliq bunkerli chang tayyorlash sxemasi.


Siklondagi ozgina chang aralashgan havoni ventilyator so'rib oladi va aralashtirgichga yo'naltiradi, bu yerga bir vaqtning o'zida oraliq bunkeridan yoqilg'i changi ham beriladi. Tayyor chang yoqish uchun o'txona 12 ning gorelkasi 11 ga puflanadi. Ko'mir changining sifati, asosan uning mayinlik darajasi, oxirgi namligi va portlash havfi yo'cliagi bilan aniqlanadi.

Ko'mir changini yoqish gorelkasi

Changsimon yoqilg'ining tez va tejamli yonishi hamda hosil bo'ladigan mash'alaning barqarorligi asosan, ko'mir changining yonish kamerasiga purkab beradigan gorelkalarining ishlashiga bog'liq. Gorelkalar quyidagi talablarga javob berishi kerak: yoqilg'i bilan havoni yaxshi aralashtirishi lozim; yonuvchi aralashmaning yondirilishi puxta bo'lishi kerak; mash'ala o'txona kamerasini butunlay to'ldirishi kerak va gorelkani sozlash oson bo'lishi lozim. Changsimon yoqilg'ini yoqishda, asosan, gorelkalarining ikki xili:

uyurmali (aralashma va ikkilamchi havo shiddat bilan uyurma hosil qilib harakatlanadi) va to'g'ri oqimli tirkishli gorelkalar ishlataladi. Tirkishli gorelkalarda chang-havo aralashmasi o'txonaga tor tirkish orqali uzatiladi. Aralashmaning bunday uzatilishida mash'alaning uzoqqa otilishi ancha ortadi. Bunday gorelkalar o'txona kamerasida qarama-qarshi yoki burchaklarga o'rnatiladi. Uyurmali gorelkalarda mash'ala uzunligi katta bo'lmaydi va ular o'txona kamerasining ro'parasidagi devorga o'rnatiladi. Chang havo aralashmasini va ikkilamchi havoni o'txonaga uzatish sxemasi 12.9-rasmda ko'rsatilgan.

12.9-rasmda (a,b) chang havoni va havoni to'g'ri oqimli tirkishli gorelkaga uzatish usullari ko'rsatilgan. Shu rasmda yana uyurmali gorelkaga chang havoni va havoni uzatish ko'rsatilgan. Chang-havo aralashmasi markaziy quvur orqali uzatiladi, ikkilamchi havo esa, chekkadagi kanaldan uzatiladi.



12.9-rasm. Ko'mir changini yoqish gorelkalarining asosiy sxemalari.


a,b – to'g'ri oqimli gorelkalar; v – uyurmali gorelkalar;
1 – ikkilamchi havo; 2 – chang-havo aralashmasi;
3 – qaynoq gazlarning aylanishi.

Suyuq va gaz yoqilg'i yoqiladigan gorelka va forsunkalar

O'txonalarda yoqiladigan suyuq yoqilg'i gorelkaning tarkibiy qismi bo'lgan forsunkalar yordamida purkaladi va purkalgan yoqilg'i havo bilan yaxshi aralashib to'liq yonadi. Qozon qurilmalarida suyuq yoqilg'ilardan faqat mazut yoqiladi. Yaxshi purkalishi uchun mazut olsindan $140\text{--}160^{\circ}\text{C}$ gacha isitib olinadi. U bir vaqtning o'zida mazut tashishni ham osonlashtiradi, chunki harorat ko'tarilishi bilan mazutning qovushoqligi kamayadi. Mazut

g'ilof-quvurli IAA larida bug' va issiq suv yordamida isitiladi. Mazutning qotib qolishining oldini olish uchun uni IAA va gorelka orasida uzluksiz aylanishi ta'minlanadi. Mazutni mayda qattiq zarralardan tozalash uchun, uning teshiklari soni har 1 sm² da 5÷40 ta bo'lgan filtrlardan o'tkaziladi. Mazut forsunkalari purkash usuliga qarab to'rt guruxga ajratiladi: bug'li, havoli, kombinatsiyalangan va mexanikaviy.

12.10-rasmda qo'llanilayotgan forsunkalarning asosiy sxemalari ko'rsatilgan.



12.10-rasm. Mazut forsunkalarining asosiy sxemalari.

1 – yoqilg'i; 2 – havo; 3 – bug'.

Mexanikaviy forsunkalarni to'g'ri oqimli, markazdan qochirma va rotatsion forsunkalarga bo'lish mumkin. To'g'ri oqimli forsunkalarda, yoqilg'i oqimi kichik diametrli soplo orqali o'tishida 1-2 MPa bosim bilan siqiladi va natijada u to'zg'itiladi (12.10-rasm,a). Markazdan qochirma forsunkalarda yoqilg'i markazdan qochirma kuchlar ta'sirida to'zitiladi (12.10-rasm, b,v). Rotatsion forsunkalarda (12.10-rasm,g) yoqilg'i tez aylanib sohib turuvchi stakan ichiga uzatiladi, u yerda yoqilg'i markazdan qochirma

kuchlar ta'sirida yupqa plenka hosil qilib oqib chiqadi. Stakandan chiqaverishda yupqa plyonkaning birlamchi havo ilashtirib ketadi. Bug'li va havoli forsunkalarni bir guruhga – to'zg'itadigan muhitli forsunkalarga birlashtirish mumkin. Bug'li forsunkalarda (12.10-rasm, d) bunday muhit sifatida bosimi 0,4-1,6 MPa bo'lgan suv bug'i ishlatiladi. Mazut forsunkaga 0,3-0,4 MPa bosim ostida uzatiladi. Bug' oqimi tezligi qanchalik katta bo'lsa, yoqilg'i shunchalik mayda purkaladi. Aksariyat yoqilg'i forsunkalarida bug'ning kritik tezligiga erishiladi. Bug'li forsunkalarning tuzilishi mexanikaviy forsunkalarga qaraganda sodda lekin bug'ning sarfi katta bo'lganligi (1 kg mazutga 0,30-0,35 kg bug') va kuchli shovqin tufayli ular unumdorligi 3,3 kg/s gacha bo'lgan qozon agregatlari da ishlatiladi.

Havoli forsunkalarda to'zg'ituvchi muhit sifatida havo ishlatiladi. Bunday forsunkalarni past va yuqori bosimli forsunkalarga ajratish mumkin. Birinchi gurux forsunkalarida havoning bosimi 0,2-1 MPa ga teng bo'ladi (12.10-rasm, d), ikkinchi gurux forsunkalarida esa, havoning bosimi 0,002-0,008 MPa ga teng bo'ladi.

12.11-rasmida markazdan qochirma va bug'li forsunkalarning tuzilishi ko'rsatilgan.


Gaz gorelkalari ishlash usuliga qarab quyidagilarga bo'linadi:

Kinetik gorelkalar – bunda gaz havo bilan gorelkadan chiqishidan oldin to'liq aralashadi; Diffuzion – kinetik gorelkalar – bunda gaz havo bilan qisman aralashadi;


Diffuzion gorelkalar-bunda gaz havo bilan gorelkadan tashiqarida aralashadi.

Havoni uzatish usuliga qarab gorelkalar injektsion va havo majburiy uzatiladigan (puflanadigan) gorelkalarga bo'linadi. Shunga asosan gorelkalar past bosimli (5kPa gacha), o'rta bosimli (5kPa-0,3 MPa) va yuqori bosimli (0,3MPa dan yuqori)

gorelkalarga bo‘linadi. 12.12-rasmda gaz gorelkalarining asosiy sxemalari ko‘rsatilgan.



12.11-rasm. Mazut forsunkalari. *a* – markazdan qochirma; *b* – bug’ii.
1,2 – bug’ va mazut uchun quvurlar; 3 – qobiq; 4 – uzatish kanali;
5 – nasadka; 6 – soplo.



12.12-rasm. Gaz gorelkalari sxemalari.
1 – gaz soplisi; 2 – havo qopqog'i; 3 – aralashitrgich; 4 – sopol nasadka; 5 – kurakli uyurmatalantirgich; 6 – gaz kollektori;
7 – o'txonaning qoplamasasi; *I* – havo; *II* – gaz; *a* – injektzion gorelka;
b – havo majburiy uzatiladigan gorelka.

Injektzion gorelkada (12.12-rasm,*a*) gaz soplidan chiqayotgan havoni so‘radi va u bilan aralashadi. Gaz-havo aralashmasi gorelkaga bevosita qo‘shilib ketgan o’tga chidamli materialdan tayyorlangan nasadkada yonadi. Gorelkadan o’tayotgan gazning sarfi tuzilishiga bog‘liq ravishda $0,5$ dan $1000 \text{m}^3/\text{soat}$ gacha o‘zgaradi. Nasadkaning uzunligi 1m gacha, gaz-havo aralashmasining tezligi

esz 30-80 m/s bo'lishi mumkin. 12.12-rasmida (b) havo majburiy uzatiladigan oddiy gorelkaning sxemasi tasvirlangan. Gorelkada ichki quvurlar orasiga gaz uzatiladi. Tashqi quvurlar orasiga esa havo uzatiladi. Gaz ichki quvur orqali yondiriladi va shu orqali gorelkaning ishlashi kuzatilib turiladi. Gaz-mazut gorelkalarasi asosiy yoqilg'i gaz va zahiradagi yoqilg'i mazut bo'lgan ko'pgina xollarda qo'llaniladi. Bunday gorelkalarda gaz yoki mazutni aloxida va bir vaqtning o'zida ikkala yoqilg'ini yondirish mumkin. Lekin gaz va mazut birgalikda yoqilganda o'txona isroflanadi, ya'ni q₃ (kimyoviy) va q₄(mexanik) isroflar ortib ketadi. Mazut forsunkasi gorelkaning markaziy kanali ichida joylashadi. Qozonlar, odatda ikki xil yoqilg'ini yoqish imkoniyatidan kelib chiqqan holda loyi-halanadi. Masalan, changsimon yoqilg'i uchun o'txonalarda zahira yoqilg'isi sifatida asosan gaz ishlataladi. Bunday xollarda ko'mir changini yoqish gorelkalarasi chang-gaz gorelkalariga o'zgartirilib, unga gaz yoqilg'isi uzatiladi.

Nazorat uchun savollar:

1. Qattiq yoqig'i tarkibini keltiring.
2. Gaz yoqilg'isi tarkibini keltiring.
3. Yoqilg'i turlari.
4. Yonuvchan massa qanday elementlardan tashkil topgan?
5. Kokslashni tushuntirib bering.
6. Chala koks deb nimaga aytildi?
7. Yoqilg'ining yonish issiqligi.
8. Sharthi yoqilg'i deb nimaga aytildi?
9. Yonish reaktsiyalarini keltiring.
10. Chala yonish deb nimaga aytildi?
11. Qatlamlili yoqish.
12. Mash'alali yoqish.
13. Ortiqcha havo kooeffitsienti.
14. O't olish temperaturasi qanday aniqlanadi?
15. Changsimon yoqilg'i qanday tayyorlanadi?
16. Gorelkalar qanday ishlaydi?
17. Forsunkalar qanday ishlaydi?

13-BOB

SANOAT PECHLARI VA O'TXONALARINI

13.1. Sanoat pechlari. Sanoat pechlari haqida umumiy ma'lumot

Sanoat pechlarda yonish mahsulotlari – gazlar issiqlik tashuvchi vazifasini bajaradi. Ularning issiqligi energetik maqsadlarda emas, balki, texnologik maqsadlarda ishlatiladi.

Pechlar maishiy va sanoat pechlariiga bo'linadi. Sanoat pechlaringin asosiy vazifasi – materiallar va buyumlarga termik ishlov (materialarni qizdirish va eritish, kulolchilik buyumlarini pishirish, non yopish, quritish va sh.k.) berishdir. Ular yuqori temperaturali jarayonlar kechadigan qurilmalar qatoriga kiradi. Masalan, metallarni marten pechlarda eritish uchun 1800–2000 °C temperatura zarur bo'ladi.

Temirchilik pechlarda po'latlar 1300 – 1500 °C temperaturada qizdiriladi, o'tga chidamli materiallar esa, 1500 – 1800°C temperaturalarda pishiriladi. Pechlar ishlab chiqarishning ko'p sohalarida (metallurgiya, mashinasozlik, oziq – ovqat va kimyo sanoati, qurilish materiallari va boshqalar) keng ko'lamda ishlatiladi. Sanoat pechlarda asosiy issiqlik manbai – organik yoqilg'idir. Elektr pechlari ham hozirgi vaqtida keng qo'llanilmoqda. Bugungi kunda sanoat pechlaringin umumiy qabul qilingan aniq bir tasnifi yo'q. Masalan, ularni quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Texnologik vazifasiga ko'ra:

Eritish pechlari – bularda metallar, minerallar, shisha va shukabilar (domna va marten pechlari, rangli metallar eritish pechlari va shukabilar) eritiladi;

Qizdirish pechlari – bularda metallarga ishlov berishdan oldin ular qizdiriladi (temirchilik pechlari), termik pechlari – bularda materiallarga termik ishlov berish maqsadida ular qizdiriladi;

kuydirish (pishirish) pechlari – bularda turli hil materiallar (sopcl, oxak, sement) kuydiriladi;
quritish pechlari – bularda materiallardan namlik chiqarib yuboriladi, bo‘yagan buyumlar quritiladi.


2. Energiya ta’motiga ko‘ra:

yoqilg‘i pechlari – bular ham o‘z navbatida qattiq, suyuq va gaz yoqilg‘i pechlariiga bo‘linadi.

Elektr pechlari – bularda elektr energiyasi isiqlik energiyasiga aylanadi. Bu pechlari ham quyidagicha ajratiladi: elektr qarshilik pechlari, yoy, induksion, kontakt, elektron hamda yuqori chastotali pechlari.

3. Ishlash vaqtiga qarab: uzluksiz ishlaydigan (13.1-rasm); davriy ishlaydigan.


4. Ishchi yuzanining shakliga qarab: kamerali (13.1-rasm); tornelli; xalqasimon (13.2-rasm) – bu pechlari pishiq g‘isht ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladi.



13.1-rasm. Sanoat pechinining umumiyl sxemasi.

1 – yoqilg‘ini uzatish; 2 – yoqilg‘i qatlami; 3 – panjara; 4 – o‘txona (qatlamlı); 5 – puflash ventilyatori; 6 – regenerativ havo ishlashi; 7 – bir lamchi havo; 8 – ikkilamchi havo; 9 – termik ishlov berilayotgan buyum; 10 – buyumni tashish qurilmasi; 11 – pechning ishchi yuzasi; 12 – ta’mot nasosi; 13 – qaynoq issiqlik tashvchi (suv, bug‘); 14 – qozon utilizator uzatish; 15 – so‘rish ventilyatori; 16 – mo‘ri; 17 – kul va shlakni chiqarib yuborish.

Shaxta pechlar – bular bo‘yi chе‘zilgan, ko‘ndalang kesimi yumaloq, yassi yoki to‘g‘ri burchakli bo‘lgan inshootdir. Bunday pechlarga domna pechlari misol bo‘ladi.



13.2-rasm. Xalqasimon pechning sxemasi.

1 – yuklash; 2 – tushurish; 3 – yoqilg‘i; 4 – havo; 5 – kuydirish sohasi; 6 – sovutish soxasi; 7 – toblastish sohasi; 8 – isitish sohasi; 9 – quritilish sohasi; 10 – puflash.

Sanoat pechi tuzilishini kamerali pech misolida ko‘rib chiqaylik (13.1-rasm)

Bu yerda issiqlik manbai sifatida panjaralı cho‘g‘donda yondiriladigan qattiq yoqilg‘idan foydalaniładi. Lekin, bizga ma’lumki eng qulay yoqilg‘i gaz yoki suyuq yoqilg‘i hisoblanadi. Qatlamli o‘txona 4 dagi panjaralı cho‘g‘don 3 ostiga puflash ventilatori 5 orqali birlamchi havo 7 o‘tkaziladi. Ikkilamchi havo 8 ni o‘tkazish bilan pechning ishchi yuzasi 2 dagi temperatura boshqarilib turiladi. Qurilmaning F.I.K.ni oshirish maqsadida qozon utilizator 14 o‘rnataladi. Qozonga pechda ishlab bo‘lgan qaynoq tutun gazlari keladi. Qozonga ta’minot nasosi 12 orqali ta’minot suvi uzatiladi. Olingan bug‘ yoki qaynoq suv 13 isitish va elektr energiyasi olish uchun ishlatilishi mumkin.

Sanoat pechining asosiy ko‘rsatkichlariga pechning F.I.K., η_p , yoqilg‘ining solishtirma sarfi B_p , issiqlikning solishtirma sarfi q_p va issiqlik unumdarligi Q_p lar kiradi:

$$B_p = Q_f / Q_k \eta_p \tau [m^3 / s]; \quad Q_p = B_p Q_k^i [BT];$$

$$q_p = B_p Q_k^i / G_p,$$

bu yerda G_p – pechning maxsuloti, kg/s; Q_f – foydalanilgan issiqlik.

Sanoat pechlari uchun yuqoridagi ko'rsatkichlarning o'rtacha qiymati quyidagiga teng:

$$\eta_p = 5 \div 70\%; G_p = 0,0003 \div 0,3 \text{kg/s};$$

$$V_p = 0,003 \div 0,03 \text{m}^3/\text{s}; q_p = 1000 \div 10,000 \text{ J/kg}.$$

13.2. O'txona qurilmalari

Yoqilg'ining yonish jarayoni kechadigan qurilma o'txona deyiladi. Yonish jarayonining borishini ta'minlaydigan va boshqaradigan uskunalar majmui o'txona qurilmasi deyiladi. Har qanday o'txonani yondirish qurilmasi bilan o'txona bo'shlig'i (kamerasi) ning qo'shilmasidan iborat deb qarash mumkin. Qattiq yoqilg'ini yoqishda yoqilg'i bo'laklarini tutib turadigan panjarali cho'g'don yondirish qurilmasi bo'lib xizmat qiladi. Suyuq va gaz holatidagi yoqilg'ini yoqishda o'txonaga to'zitilgan yoqilg'ini va yonish uchun zaruriy havoni purkab beradigan forsunka yoki gorelkalar yondirish qurilmasi bo'ladi. O'txona va uning yo'llarida qozonni isish sirtlari joylashadi, ular o'txonada yoqilg'i yonganda hosil bo'ladigan issiqlikni o'ziga oladi. Hozirgi o'txonalarda yoqilg'i shunchalik yuqori temperaturada yonadiki, yoqilg'ining yonishi natijasida hosil bo'lgan kul suyuqlanib shlakka aylanadi. O'txonaning yuqori temperaturasi va o'txona devoriga o'trib qolgan suyuqlangan shlak ta'sirida o'txonaning ichki qoplamasini tez venitilishi mumkin. Bundan tashqari, tutun gazlar bilan birga chiqib ketayotgan kulning suyuq zarralari isitish sirtlariga o'trib, issiqlik uzatilishini yomonlashfiradi. Shu sababli o'txona devorlari ekranlanadi, ya'ni ularning oldiga ichida suv aylanib yuradigan metall quvurlar o'rnatiladi. Yoqilg'ini yoqish usuliga qarab o'txonalar qatlamlı va kamerali o'txonalarga bo'linadi. Qatlamlili o'txonalarda qattiq yoqilg'i qatlam usulida yoqiladi. Kamerali

o'txonalar changsimon holidagi qattiq yoqilg'i, suyuq va gaz holidagi yoqilg'ini yoqishga mo'ljallangan. Kamerali o'txonalar mash'alali va uyurmali o'txonalarga bo'linadi.

Qatlamli o'txonalar

Qatlamli o'txonaning asosini panjaralni cho'g'don tashkil etadi. Panjaralni cho'g'don ustiga ma'lum qalinlikda qattiq yoqilg'i teng joylashtiriladi va panjara ostidan yonish uchun zarur bo'lgan havo tabiiy ravishda yoki majburan uzatiladi.


Panjaralni cho'g'don yoqilg'ini tutibgina qolmasdan yoqilg'iga havoni o'tkazish, kul va shlakni kulxona tomonga uzluksiz o'tkazib turish vazifalarini ham bajaradi. Cho'g'dondagi hamma teshik va tirkishlarni ko'ndalang kesimlari yig'indisi panjaraning jonli kesimi deyiladi. Panjaralni cho'g'don o'chamhlari yoqilg'i turi va uning bo'laklarining katta kichikligiga mos ravishda tanlanadi. Cho'g'don asosan cho'yandan quyib ishlanadi va yuzasi katta bo'lganda, u bir necha bo'lakdan tashkil topadi.

Qatlamli o'txonalarning (13.3-rasm) quyidagi turlari mavjud:

Qo'zg'almas cho'g'donli va qo'zg'almas qatlamli o'txonalar (13.3-rasm, a,b); yoqilg'i qatlamini aralashtirib harakatlanadigan cho'g'donli o'txonalar (13.3-rasm, v,g); Qo'zg'almas cho'g'don ustida harakatlanuvchi qatlamli o'txonalar (13.3-rasm, d, ye, j).

Hozirgi paytda qo'lda xizmat ko'rsatiladigan o'txonalar (13.3-rasm, d) juda kam uchraydi. Ulardan unumdorligi kam (1-2m/soatgacha) bo'lgan qozonlarda foydalaniadi. Faqat ba'zi jarayonlar mexanizatsiyalashgan o'txonalar yarim mexanizatsiyalashgan deyiladi. Bunday o'txonalarda mexanizatsiyalashgan tashlagichlar (13.3-rasm b) ishlataladi, ular juda mashaqqatlari ishdan – yoqilg'ini cho'g'donga qo'lda tashlashdan ozod qiladi. Bunday o'txonalarni qo'llash qozon unumdorligini 6,5 – 10m/soatgacha oshirish imkonini beradi. Mexanizatsiyalashgan zanjirli cho'g'donni qo'llash qozonning bug'unumdorligini 150 m/soat gacha oshirish imkonini beradi (13.3 – rasm, v). Zanjirli cho'g'don yoqilg'i qatlam – qatlam qilib yoqiladigan, hozirgi zamон kuchli o'txona uskunalarining asosiy qismi hisoblanadi.

Yoqilg'i bunker 1 dan harakatlanayotgan zanjirli cho'g'don 4 ga tushadi. U bir-biriga parallel joylashgan uzlusiz ikkita zanjirdan iborat bo'lib, ularga cho'g'donlar mahkamlangan.




13.3-rasm. Qatlamlari o'txonalar sxemasi.

a - gorizontall panjaralari o'txona; b - tashlagichli o'txona; v - zanjirli o'txona; g - zanjirli teskari yo'lli va tashlagichli o'txona; d - tebranib turadigan cho'g'donli o'txona; e - qiya cho'g'donli o'txona; j - jadali yonadigan o'txona (V.V.Pomerantsov sxemasi); 1 - bunker; 2 - zanjirli cho'g'don; 3 - shlak bunkerleri;

Yoqilg'i uchun zarur havo cho'g'don ostidan kiritiladi. Cho'g'donni boshlanish qismida yoqilg'i qizdiriladi. Qizigan yo-

qilg'i ozgina ortiqcha havo bilan yonadi. Cho'g'donni oxirida kuygan shlak bunker 3 ga to'kiladi.

Teskari yo'lli zanjir – panjaralari o'txonalarida (13.3-rasm, g) toshko'mir va qo'ng'ir ko'mirlarni yoqish mumkin. Yoqilg'ini aralashtirish va kul hamda shlakni qisman yo'qotib turish uchun o'txonaga (13.3-rasm, d) tebranib turadigan cho'g'donlar o'rnatiladi. Bu cho'g'donlar vaqtiga vaqtiga bilan tebranib, shlakning oralarini bo'shatib uni kulxonaga tushiradi. Cho'g'don tebrangan-da yoqilg'i aralashib yonish yaxshilanadi. Qiya cho'g'donli o'txonalar (13.3-rasm, e) bug'unumidorligi 2,5–20 m/soat bo'lgan qozonlarda yog'och chiqindilarini yoqish uchun mo'ljallangan. Jadal yonadigan o'txonalar bug'unumidorligi 6,5 t/soat gacha bo'lgan qozonlarda torflarni yoqish uchun qo'llaniladi. Qatlamlili o'txonalarning asosiy kamchiligi yonish yuzasi kichikligi tufayli uning quvvatini cheklanganidadir. Kamerali o'txonalar (mash'alali) changsimon, suyuq va gaz holdagi yoqilg'ini yoqishga mo'ljallangan. Qattiq yoqilg'i maxsus tegirmornlarda kukun holiga keltirilib, havo oqimi bilan birgalikda o'txonaga uzatiladi. Kamerada yoqilg'i muallaq holatda yonadi (13.4-rasm). Kamerada yoqilg'i bilan birga kiradigan havo birlamchi havo deyiladi.




13.4-rasm. Kamerali (mash'alali) o'txonalar sxemasi.

a – qattiq shlakli changsimon yoqilg'i yoqish uchun bir kamerali o'txona; b – suyuq shlakli changsimon yoqilg'i yoqish uchun bir kamerali o'txona; v – suyuq va gaz yoqilg'isi yoqish uchun o'txona; g – changsimon yoqilg'i yoqish uchun ikki kamerali o'txona.

Yoqilg'ini to'liq yonishi uchun zaruriy havoning bir qismi kameraga qo'shimcha ravishda beriladi. Bu havo ikkilamchi havo deyiladi. O'tga chidamli g'ishtdan ko'tarilgan o'txona kamerasi 1 ga gorelkalar 2 orqali yoqilg'i va havo aralashmasi uzatiladi. Bu yerda aralashma alanganadi va yonib tomom bo'lib, yuqori temperaturali mash'alani hosil qiladi. O'txonadan chiqishda yonish mahsulotlari temperaturasi pasayadi, chunki mash'ala radiatsiya tufayli issiqlikni jadal ravishda isish sirtlariga (quvurlar to'plamiga) beradi. Ko'mir changini yoqish uchun mo'ljallangan kamerali o'txonalar asosan gorelkalarning joyylanishi va shlakni chiqarib tashlash usuliga ko'ra bir-biridan farqlanadi. Shlakni chiqarib tashlash usuliga ko'ra o'txonalar shlak quruq (13.4-rasm, d) va suyuq holda chiqarib yuboriladigan o'txonalarga bo'linadi. Shlak quruq holda chiqarib yuboriladigan o'txonalarda ko'mir changining yonishidan hosil bo'lgan kulning 80–85% i tutun gazlar bilan chiqib ketadi. Qolgan 15–20% i shlakka aylanadi va o'txonaning pastki qismiga shlak varonkasi 3 ga tushadi. Suyuqlangan shlak zarralari sovuq varonkaning sirtiga tegib qotadi va shlak shaxtasiga to'kiladi.

Shlak suyuq holda chiqarib tashlanadigan o'txonalarda kulning 90% ga yaqin asosiy qismi suyuq shlakka aylanadi va shlak vannasiga oqib tushadi.


Suyuq va gaz xolidagi yoqilg'ini yoqishga mo'ljallangan kamerali o'txonalardan shlakni chiqarib tashlash qurilmalari bo'lmaydi. (13.4-rasm,v), shuning uchun uning osti gorizontal yoki sal-pal qiya qilinadi. 13.5-rasmida kamerali o'txonada gorelkalarning joylashtirish sxemalari ko'rsatilgan.



13.5-rasm. Gorelkalarning joylashish sxemasi.

O'rtacha quvvatli qozon qurilmalari uchun asosan gorelkalar o'txonaning old tomoniga va qarama-qarshi ikki tomonga (13.5-rasm, a,b), yirik qozon qurilmalarida esa burchagiga (13.5-rasm,v) joylashtiriladi. Gorelkalar o'txonaning shipiga (13.5-rasm,g) kamdan-kam hollarda o'rnatiladi.

Uyurmali o'txonalar maydalangan ko'mirni hamda mazutni yoqish uchun mo'ljallangan (13.6-rasm). Maydalangan ko'mir havo bilan birga uyurmali kamera 1 ga beriladi. Kameraga yana yon tomondan ikkilamchi havo beriladi, u 100 m/s tezlik bilan kiradi. Kamerada yonish mahsulotlarining aylanuvchan oqimi hosil bo'lib, bu oqim yoqilg'ining yirik donalarini kamera devorlariga otadi va ular bu yerda qizigan havo oqimlari ta'sirida gazga aylanadi.



13.6-rasm. Uyurmali o'txonaning sxemasi.
a – gorizontal uyurmali o'txona; b – vertikal uyurmali o'txona.

Uyurmali kameradari yonish mahsulotlari yoqilg'ining yonib bo'limgan zarralari bilan birga butunlay (oxirigacha) yonish kamerasi 2 ga, keyin radiatsion soha 3 ga o'tadi. Suyuq shlak tomchilari shlak tutib qoladigan to'plam 4 ga yopishib qoladi va undan oqib shlak vannasi 5 ga o'tadi.

Uyurmali o'txonalarining afzalliklari quyidagilardir:

1. Yoqilg'ining kam ortiqcha havo (1,05–1,1) bilan yonishi, bu hol issiqlikning chiqib ketayotgan gazlar bilan isrof bo'lishini kamaytiradi;

2. Maydalangan ko'mirda (changsimon ko'mir o'rniga) ishlash mumkin;

3. Yoqilg'ini kuli o'txonada 80 – 90 % ushlab qolinadi.

Kamchiliklariga quyidagilar kiradi:

i. Namligi ko'p bo'lgan ko'mirlarni va uchuvchan moddalar kam chiqadigan ko'mirlarni yoqish qiyin.

2. Puflash uchun energiya ko'p sarf bo'ladi.

O'txona qurilmalarining issiqlik-texnikaviy ko'rsatkichlari

O'txona bo'shlig'ining solishtirma issiqlik kuchlanishi o'txona ishini tavsiflaydigan asosiy kattalik hisoblanadi. Shu kattalikka asosan o'txonani loyixalash va qurish masalalari yechiladi, hamda uning ishining samaradorligi aniqlanadi. Bu kattalik Q/V_o nisbat bilan ifodalanadi va $1m^3$ o'txona bo'shlig'ida vaqt birligi ichida ma'lum bir miqdorda yoqilg'i yoqilganda ajralib chiqqan issiqlik miqdoriga teng.

$$Q_v = Q/V_o = Q_q \beta / V_o [Vt/m^3] \quad (13.1)$$

Bu yerda β – yoqilg'ining sarfi, kg/s; Q_q – quyi yonish issiqligi, kJ/kg .

Agar Q_v ning qiymati amalda aniqlangan ma'lum bir qiymatdan katta bolsa, u holda o'txonadagi yoqilg'i to'liq yonmaydi. Qozon qurilmalarini ishlatish tajribasi shuni ko'rsatadiki, turli xil yoqilg'i, va yondirish usullari va o'txona turlari uchun Q_v ning qiymati keng oraliqda o'zgaradi. Masalan, qo'lda xizmat ko'rsatiladigan qatlamlili o'txonalar uchun $Q_v=290\div350 \text{ kVt/m}^3$, mexanizatsiyalashgan qatlamlili o'txonalar uchun $Q_v=290\div465 \text{ kVt/m}^3$.

kVt/m^3 , kamerali o'txonalarda ko'mir changi yoqilganda $Q_v=145\div230 \text{ kVt/m}^3$, $Q_v=230\div460 \text{ kVt/m}^3$, qatlamlı o'txonalar uchun o'txona ishining jadalligini tavsiflovchi yana bir kattalik cho'g'donning solishtirma issiqlik kuchlanishi kiritiladi:

$$Q_R = Q/R = Q_q' \beta / R \left[\beta_T / M^2 \right], \quad (13.2)$$

Bu yerda Q_R – cho'g'donning to'liq yuzasi, m^2 . Bu kattalik, 1 m^2 yonish yuzasida vaqt birligi ichida ma'lum bir miqdordagi yoqilg'i yonganda ajralib chiqqan issiqlik miqdoriga teng. Q_R kattalik yoqilg'i turiga, uning bo'laklari kattaligiga, kul miqdoriga va shu kabilarga bog'liq bo'ladi va keng oraliqda – $350\div1100 \text{ kVt/m}^2$ o'zgaradi.

Nazorat uchun savollar:

1. Sanoat pechlarining turlari.
2. Sanoat pechi qanday ishlaydi?
3. Sanoat pechinining asosiy ko'rsatkichlari.
4. Yoqilg'i sarfi qanday aniqlanadi?
5. O'txona turlari.
6. O'txonanining asosiy ko'rsatkichlari.
7. Kamerali o'txonalar.
8. Uyurmali o'txonalar qanday ishlaydi?
9. Kamerali o'txonalarining qanday afzalliklari bor?
10. Uyurmali o'txonalarining afzalliklari va kamchiligi.
11. O'txona qurilmalarining issiqlik ko'rsatkichlari.

14-BOB QOZON QURILMALARI

14.1. Qozon qurilmasi, uning tuzilishi va ishlash tartibi

Issiq suv va bug' ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan inshoot va qurilmalar majmui qozon qurilmasi deb aytildi. Qozon qurilmasi qozon agregati bilan qo'shimcha qurilmalardan tashkil topadi.

O'txonada yoqilgan yoqilg'idan ajralgan issiqlik hisobiga bosim ostida issiq suv va bug' hosil qiladigan uskunalar majmui qozon agregati deyiladi. Qozon agregati tarkibiga quyidagilar kiradi: o'txona qurilmasi (gorelkalar bilan kamera); qozon aggregatining asosiy qismlaridan biri bo'lgan bug' qozoni, unda bug' hosil bo'ladi; bug' berilgan parametrgacha qizdiriladigan bug' qizdirgich; bug' qozoniga beriladigan suvni isitish uchun mo'ljallangan suv ekonomayzeri va yoqilg'ini yoqish uchun o'txonaga beriladigan havoni isituvchi havo isitkichi. Qozon qurilmasining yordamchi qurilmalari jumlasiga mo'ri, shlak va kul chiqaradigan qurilmalar, kulni tutib qolish qurilmalari, karkas, ichki qoplama va boshqalarni kiritish mumkin.

Qozon qurilmasi ishlab chiqargan mahsulot turiga ko'ra bug' qozonlari, suv isitadigan qozonlar va bug'-suv isitadigan qozonlarga bo'linadi. Bug'-suv isitadigan qozonlarda bir vaqtning o'zida yoki har xil vaqtda bug' va issiq suv ishlab chiqariladi, lekin bunday turdag'i qozonlar kam qo'llaniladi. Hozirgi vaqtda sanoatda qozon-utilizatorlar keng qo'llaniladi. Bunday qozonlarda sanoatda qozon-utilizatorlar keng qo'llaniladi. Bunday qozonlarda issiqlik manbai sifatida texnologik jarayonlarning ikkilainchi energiya manbalari (masalan, sanoat pechlarining chiqib ketayotgan gazlari), metalluriya zavodlaridan va domna pechlaridan chiqqan tutun-gaz aralashmalari ishlataladi.

Qozon qurilmasining asosiy ish tavsiflariga quyidagilar kiradi:

1. Bug‘ unumidorligi (qozonning quvvati), bu vaqt birligida hosil bo‘lgan bug‘ miqdori bilan aniqlanadi.

2. Bug‘ning parametrlari (bosim va o‘ta qizish temperaturasi).

3. Qozon agregatining F.I.K.

Qozon qurilmalarini quyidagi belgilariga ko‘ra tavsiflash mumkin:

1. Bug‘ unumidorligiga ko‘ra:

a) bug‘ unumidorligi past – (0,01–5,5 kg/s);

b) bug‘ unumidorligi o‘rtacha – (30 kg/s gacha);

v) bug‘ unumidorligi yuqori – (500–1000 kg/s gacha);

2. Bug‘ bosimiga ko‘ra:

a) past bcsimli – ($P=0,8 \div 1,6 \text{ MPa}$);

b) o‘rta bcsimli – ($P=2,4 \div 4 \text{ MPa}$);

v) yuqori bosimli – ($P=10 \div 14 \text{ MPa}$);

g) o‘ta yuqori bosimli – ($P=25 \div 31 \text{ MPa}$)

3. Ishlatilishiga ko‘ra:


a) Energetik qozon qurilmalari, bular issiqlik elektr stansiyalarining bug‘ turbinalarini bug‘ bilan ta’minlaydi;

b) Sanoat qozon qurilmalari, bular sanoat ehtiyojlari (issiqlik apparatlari, issiqlik almashinuv apparatlari, mashinalarning bug‘ uzatmalari va shu kabilar) uchun bug‘ ishlab chiqaradi;

v) Isitish qozon qurilmalari, bular mahalliy qozon qurilmalari bo‘lib, qozon qurilmasi yaqinida joylashgan binolarni issiqlik suv bilan ta’minlaydi.

g) Issiqlik-energetik qurilmalar, bularda issiqlikning asosiy qismi elektr energiyasi olishga sarflanadi, kamroq qismi isitish va turli-tuman texnologik jarayonlarni bajarish uchun yuboriladi.

Suv isitadigan qozonlarning issiqlik unumidorligi $4 \div 180 \text{ Gkal/soat}$ bo‘lishi mumkin. Issiqlik unumidorligi 30 Gkal/soat bo‘lgan qozonlarda, suvning qozondan chiqishdagi temperaturasi 423 K , suvning qozonga kirishdagi bosimi $1,6 \text{ MPa}$ bo‘ladi. Issiqlik unumidorligi 30 Gkal/soat va undan yuqori bo‘lgan qozonlarda, chiqishdagi eng yuqori temperatura $450\text{--}470 \text{ K}$, suvning kirishdagi bosimi $2,5 \text{ MPa}$ bo‘ladi.



14.1-rasm. Tabiiy tsirkulyatsiyali qozonlarning takomillashib borishi:

- a – silindr simon; b – batareyali; v – o't qururli; g-o't va tutun qururli;
- d,e – kamerali gorizonttal-suv qururli; j – bo'limli gorizonttal-suv qururli;
- z – qaynatish qururlari to'g'ri bo'lgan; i,k – qaynatish qururlari egilgan;
- l – P-simon bir barabani qozon; m – T-simon zamoraviy barabani qozon agregati.

Qozon agregatlari 14.1-rasmida ko'rsatilgan ketma-ketlikda takomillashtirishdan asosiy maqsad metal sarfini kamaytirish, qozonning tejamliligini va bug' unum-dorligini oshirish, hamda parametrлari yanada ham yuqoriq bo'lgan bug' olishdir. Hozirgi katta quvvatli qozonlarning boshlang'ich sxemasi 14.1-rasm (a,b) da keltirilgan silindr shaklidagi oddiy qozon edi.

XIX asrning o'talarida silindrsimon va o't-quvurli qozonlardan (v) suv-quvurli (v-m) qozonlarga o'tildi. Qozonlarni takomillashtirish ikki yo'nalishda bordi: birinchidan gaz-quvurli, ikkinchidan suv-quvurli qozonlar yaratildi.

Natijada quvurlarning diametrini kamaytirgan holda isish sirtini kattalashtirishga erishildi, chunki gazlarga qaraganda suvga issiqlik berish yuqori bo'ladi, bu esa metallni tejash va unumdoorlikni ko'tarish imkonini berdi.


Kamerali gorizontal suv-quvurli qozonlarda (d,e) qaynatish quvurlar to'plami o'zining uchlari bilan yassi kamerlarga ulanar edi. Bular anker boltlari ko'pligi tufayli murakkab bo'lib, bug' bosimini 12–15 bar dan yuqori ko'tarishga imkon bo'limadi.

Bu kamchiliklar gorizontal suv-quvurli qozonlarda sezilarli darajada bartaraf etildi. Bularda yassi kameralar o'rniga silindrsimon qopqoqlar qo'llanildi, ularga to'g'ri quvurlar to'plami ulandi, quvurlar ikki to'plam holida gorizontal ravishda barabanga (j) birlashdi. Shu tufayli bug'ning bosimi ortdi, quvurlarning soni va uzunligi ortishi esa, qozonning unumdoorligini oshirish imkonini yaratdi. Barabanlar avvalo uzunasiga, keyinroq ko'ndalangiga joylashtirildi. Suv ekonomayzerlari va havo isitkichlarni qo'llash natijasida qozonlarning tejamliligi va unumdoorligi ortdi.

Gorizontal suv-quvurli qozonlar o'z vaqtida gaz quvurli qozonlarga nisbatan katta afzalliklarga ega edi, lekin ularning hozirgi vertikal suv-quvurli qozonlarga qaraganda muhim kamchiliklari bor. Avvalo, bir necha barabanning bo'lishi metall sarfini oshirib

yuboradi, qimmat turadigan tutashtirish kameralari esa, qozon narnixni ortishiga sabab bo'ldi.

Shuning uchun ularni vertikal suv-quvurli qozonlar siqib chiqardi va hozirgi paytda gorizontal suv-quvurli qozonlar ishlab chiqarilmaydi. Vertikal suv-quvurli qozonlar dastlab qozonning eng qimmat qismining – barabanlarning soni ko'p qilib qurilar (z,i) edi.



14.2-rasm. Qozon qurilmasining texnologik sxemasi.

1 – transporter; 2 – nam ko'mir bunkeri; 3 – nam ko'mir taqsimlagich; 4 – ko'mir maydalaydigan tegirmon; 5 – separator; 6 – sif'on; 7 – chang vinti; 8 – ko'mir changi bunkeri; 9 – ko'mir changi ta'minlagichi; 10 – tegirmon ventilyatori; 11 – gorekkalar; 12 – baraban; 13 – o'txona; 14 – sovuq voronka; 15 – shlak yig'gich; 16 – o'txona ekranlari (ko'tarish quvurlari); 17 – kran kollektorlari; 18 – tushirish quvurlari; 19 – feston; 20 – bug' qizdirgich; 21 – suv ekonomayzeri; 22 – havo qutisi; 23 – puf-kish ventilyatori; 24 – havo tortishi qutisi; 25 – gaz tozalash qurilmasi; 26 – so'rish ventilyatori; 27 – tutun quvuri – mo'ri; 28 – kul-shlak chiqarish kanali.


Vertikal suv-quvurli qozonlarning keyingi takomillashuvi natijasida barabanlarning soni bittaga keltirildi (k,l,m), qaynatish quvurlarining to'plami bevosita baraban bug' yig'gichga tutashtirildi. Shunday qilib, barabanlar soniing kamayishi bilan bir vaqtda qozon isish sirtining konvektiv qismi qisqardi va o'txonada ekranlar

tarzida joylashgan radiatsion qismi ko‘paydi. Zamonaviy bug‘ qozon qurilmasi (14.2-rasm) qozon agregatidan va yordamchi qurilmalardan (ko‘mirni maydalash va chang tayyorlash, yoqilg‘i va suvni uzatish, havoni va yoqilg‘i mahsulotlarini tortish va puflash, nazorat-o‘lchov asboblari, avtomatik boshqarish asboblari) tashkil topgan. Qozon devorlarining o‘ta qizib ketishi ularning buzilish xavfini tug‘diradi. Buning oldini olish uchun qozonning qizigan sirtlaridan issiqlikni tez olib turish kerak. Buning uchun isitish sirtlari bo‘ylab suv va suv-bug‘ aralashmasining harakatini tegishli tarzda tashkil etish lozim.

Suv va suv-bug‘ aralashmasining isitish sirtlari bo‘ylab harakatlanish tavsifiga ko‘ra qozon agregatlari uch turga bo‘linadi:

- 1)tabiiy tsirkulyatsiyali;
- 2)majburiy tsirkulyatsiyali;
- 3)to‘g‘ri oqimli.

14.3-rasmida suv quvurli qozonlarning tsirkulyatsion sxemasi keltirilgan.




14.3-rasm. Qozon sxemalari.

a – tabiiy tsirkulyatsiyali; b – majburiy tsirkulyatsiyali; 1 – baraban; 2 – isitish sirtlari; 3 – bug‘ qizdirgich; 4 – ekonomayzer; 5 – havo isitkich.

Tabiiy sirkulyatsiyali bug‘ qozonlarida suv yopiq tsirkulyatsiyali konturda (14.3-rasm, a): «baraban – tushirish quvuri – pastki kollektor – ko‘tarish quvuri – baraban» da harakat qiladi. Bunday

qozonlarda suvning va suv-bug' aralashmasining harakatlanshi ularning zichliklari orasidagi farqqa asoslanib amalga oshiriladi. Majburiy sirkulyatsiyali qozonlarda suv bilan suv-bug' aralashmasi tsirkulyatsion nasos yordamida harakatlantiriladi.




14.4-rasm. Tabiiy tsirkulyatsiyali TP-100 qozon agregati.

1 - baraban; 2 - bug' qizdirgichning konvektiv qismi; 3 - ikkilamchi bug' qizdirgich; 4 - quvurli havo isitkich; 5 - ekonomayzer; 6 - gaz yo'llari; 7 - regenerativ havo isitkich; 8 - ko'mir changini yoqish gorelkasi; 9 - o'txonaning tirkishli tagi; 10 - suv vannasi va shlak transporteri; 11 - bug' qizdirgichning radiatsion qismi.

Zamonaviy qozon agregatlari asosan tabiiy yoki sunpiy gazda, mazutda, changsimon ko'mirda ishlaydi. Zamonaviy qozon agregatlarining ishlab chiqaradigan bug'ining sarfi 400-450 t/soat, bosimi 2,5 MPa gacha, temperaturasi 700-850 K ga yetadi. Qurilishi jihatidan zamonaviy qozon agregatlariga kam metall sarflangan, boshqarish yetarli darajada mexanizatsiyalashtirilgan va avtomatlashtirilgan, ekologik nuqtaiy nazaridan atrof muhitga o'ta zaharli gazlarni kamroq chiqaradi. Bunga 14.4-rasmida keltirilgan yuqori quvvatli, qattiq yoqilg'ida ishlaydigan tabiiy tsirkulyatsiyali TP-100 markali (Taganrog zavodi, Rossiya) qozon agregati misol bo'la oladi. Bunday qozonning bug' unumidorligi 640 t/soat, bug'ning bosimi 14 MPa va temperaturasi 570°S , qaynoq havo temperaturasi 403°S , chiqib ketayotgan gazlar temperaturasi 128°S , F.I.K. 90,2%. Hozirgi vaqtida qozon agregatlarini yig'ishni arzonlashtirish va tezlashtirish maqsadida uning qismlari tayyor bloklar tarzida tayyorlanmoqda. Masalan, unumidorligi past va o'rtacha (2,5 dan 15 kg/s gacha) bo'lgan SU va SA turdag'i (Belgorod zavodi, Rossiya) qozonlar olti blokdan tashkil topgan. Bloklar yig'ish maydoniga oson tashib keltiriladi va u yerda qozon agregati tezda yig'iladi.

Odatda, bunday qozon agregatlari bir yoki ikki barabanli qilib tayyorlanadi. Unumidorligi past bo'lgan qozonlarga DKVR (Biysk qozon zavodi, Rossiya) markali qozonlar misol bo'ladi. Bu barabani uzunasiga joylashgan va konvektiv quvurlar to'plami zinch joylashgan ikki barabanli vertikal suv-quvurli qozon agregatidir (14.5-rasm). Qozonda o'txona devorlarini ekran quvurlari 1 berkitadi. Orqa ekranning qiya qismida shaxmatli pardadevor 12 o'rnatilgan. Pardadevor o'txona kamerasini ikki qismga bo'ladi: o'txona va yonib bo'lish kamerasi 6. Yonib bo'lish kamerasidan chiqqan o'txona gazlari yuqori 12 va pastki 14 barabanlar o'rtasida joylashgan konvektiv quvurlar to'plamini yuvib o'tadi. To'plamning boshlanishida bug' qizdirgich quvurlari 9, keyinroq esa qozon quvurlar to'plami 11 joylashadi. Kollektorlar 2,3 ga bug'-suv aralashmasi keladi. Aralashmadan ajratilgan suv

sirkulyatsion quvurlar 4 bo'ylab pastki kollektorlarga tushadi, suv tomchilari ko'p bo'lgan bug' esa, bug' oliib ketadigan quvurlar orqali ikkita vertikal siklon 5 ga yuboriladi. Siklonda ajralgan suv, suv uzatish quvurlari 7 bo'ylab ekranlarning pastki kollektorlariga tushadi. Siklondan chiqqan bug', quvurlar 8 bo'ylab baraban 9 ichidagi ajratish qurilmasiga yuboriladi, u yerdan esa qozonning bug' qizdirgichiga yoki birdaniga iste'molchiga (agar qozonda bug' qizdirgich bo'lmasa) yuboriladi. Ta'minot suvi klapanlar 10 orqali qozonga keladi. Qozonlar, masalan, DKVR-20-1,4-523 turidagi, quyidagicha belgilanadi: birinchi son – bug' unumдорлиги (t/soatda), ikkinchi – bug' bosimi (MPa da), uchinchi – bug' temperaturasi (K da).



14.5-rasm. Gaz-mazutda ishlaydigan DKVR - 20-13-250 qozon agregati.

Agar belgilashda uchinchi son bo'lmasa, demak qozon to'yingan bug' ishlab chiqaradi.

DKVR tarzidagi qozon agregatlari bug' qizdirgich bilan yoki bug' qizdirgichsiz ishlab chiqariladi. Bu qozonlarning asosiy ko'rsatkichlari 14.1-jadvalda keltirilgan.

DKVR qozon agregatlarining asosiy ko'rsatkichlari

14.1-jadval.

Qozon turi	Bug' unumдорлигі, kg/s/m ² /soat	Qozondan chiqishdagi bug' bosimi, MPa	Bug' temperaturasi K	Qozonning isitish yuzasi, m ²			Bug' qizdirgich isitish yuzasi, m ²
				Radiatsion	Konvektiv	Ummiy	
DKVR- 2,5-1,4	0,695/2, 5	1,4	to'yin- gan*	17,7	72,6	91,3	-
DKVR-4- 1,4-523	1,1/4	1,4	523	21,4	107, 6	129	8,5
DKVR- 6,5-1,4	1,8/6,5	1,4	to'yin- gan	27,9	197, 4	225, 3	-
DK VR-10- 2,4-643	2,78/10	1,4/2,4	643	47,9	207, 5	255, 4	17
DKVR-20- 1,4-523	5,56/20	1,4/2,4	523	73,5	285	358, 5	34
DKVR-35- 1,4	9,75/35	1,4	to'yin- gan	86,1	437, 4	523, 5	-

*To'yinish temperaturasi.

DKVR turidagi qozon agregatlar sanoat issiqlik energetikasida va issiqlik ta'minoti tuzilmalarida keng qo'llanilmoqda. Bunday qozonlarda barcha turdag'i yoqilg'ini yoqish mumkin. Shu sababli qozonlarning o'txonalari turlichay bo'lishi mumkin, F.I.K. esa, 75 dan 91% gacha bo'ladi. DKVR qozon agregatlarini suv-isitish qozonlari sifatida ishlatish mumkin. Buning uchun qozon ustiga bug'-suv isitkichi o'matiladi va qozonning tsirkulyatsiya sxemasiiga ulanadi. Bug' tarmoq suvini isitib kondensatsiyalanadi, kondensat esa, isitkichdan pastki barabanga o'zi oqib tushadi.

Hozirgi vaqtida DKVR turidagi qozonlar past bosimli KE, DE, E-GMN kabi bug' qozon agregatlari bilan asta-sekin almashtirilmoqda. Bular ikki barabanli, vertikal suv-quvurli qozonlar bo'lib, ularning konvektiv quvurlar to'plami bukilgan quvurlardan tashkil topgan. Qozon qoplamasining vazni kamaytirilgan, qaynatish quvurlar to'plami zinch joylashgan, yonish yuzasining issiqlik kuchlanishi va o'txona bo'shlig'ining solishtirma issiqlik kuchlanishi yuqori.

Bug' qozon agregatlarinin asosiy ko'rsatkichlari

14.2-jadval.

Qozon agregati turi	Bug' unumdorligi, t/soat	Bug' bosimi, MPa	Bug' turi
KE-2,5-14S*	2,5	1,4	To'yingan bug'
KE-10-14S	10	1,4	To'yingan bug'
KE-10-14-225S	10	1,4	t=225°S li o'ta qizigan bug'.
KE-25-24-250S	25	2,4	t=250°S li o'ta qizigan bug'.
DE-4-14 GM	4	1,4	To'yingan bug'
DE-25-14-GM	25	1,4	To'yingan bug'
DE-16-14-225GM	16	1,4	t=225°S li o'ta qizigan bug'.
DE-25-24 GM	25	2,4	To'yingan bug'
E-4-14 GMN	4	1,4	To'yingan bug'
E-10-14 GMN	10	1,4	To'yingan bug'
E-10-14 225 GMN	10	1,4	t=225°S li o'ta qizigan bug'.
E-25-14 GMN	25	1,4	t=225°S li o'ta qizigan bug'.

* Seriyalab ishlab chiqariladi.

Buning natijasida yangi qozon agregatlarining bug' unumdorligi ortdi. Masalan, KE-4 ($D=4$ m/soat) qozon agregatining o'txona kamerasi o'lchamlari DKVR-2,5 ($D=2,5$ t/soat) qozon agregati kabi; KE-6,5 ($D=6,5$ t/soat) va KE-10 ($D=10$ t/soat) qozon agregat-

lari o'txona kamerasi o'lchamlari mos ravishda DKVR-4 ($D=4$ t/soat) va DKVR-6,5 ($D=6,5$ t/soat) qozon agregati o'lchamlari kabi. KE,DE, E-GMN seriyadagi qozonlarning asosiy ko'rsatkichlari 14.2-jadvalda keltirilgan.

14.2. To'g'ri oqimli qozonlar


Tabiiy yoki majburiy tsirkulyatsiyali suv-quvurli qozonlarda eng kamida bitta baraban bo'lishi kerak. Barabanda suv bug'dan ajraladi va unda qozonning barcha tsirkulyatsion konturlari tutashadi. Energetik qozonlarda ishchi bosimning oshishi baraban devorining qalinligini orttirishga (0,1 m gacha) sabab bo'ldi.

Buning natijasida barabanni tayyorlash jarayoni murakkablashdi va uning narxi oshib ketdi. Bosimning ortishi natijasida qozon konturidagi tsirkulyatsiya ancha qiyinlashadi, chunki bosim ortishi bilan bug'ning zichligi suvning zichligiga yaqinlashadi, kritik nuqtada esa tenglashadi. Shuning uchun kritik bosimga yaqin va undan yuqori bosimlarda albatta majburiy tsirkulyatsiyani qo'llash lozim. Yuqorida ko'rsatilgan vaziyat barabansiz qozonlarni-to'g'ri oqimli qozonlarni yaratishga asosiy sabab bo'ldi. Agar tabiiy tsirkulyatsiyali qozonlarda suvning majburiy harakatlanishi faqat suvning suv ekonomayzerlaridagina bo'lsa, to'g'ri oqimli qozonlarda qozonga suv kelishidan tortib, o'ta qizigan bug' olinishigacha bo'lgan jarayon majburiy ravishda va bir marta amalga oshiriladi. Suv, bug'-suv aralashmasi va bug' ta'minlash nasosi yordamida haydaladi.

XX asrning 30-yillarida prof. L. K. Ramzin to'g'ri oqimli qozonning o'ziga xes loyihasini yaratdi va bu qozon qurilib ishga tushirildi. Bu qozonning bug' unumidorligi 55 kg/s, bug' bosimi 137 bar va temperaturasi 500°C edi. L. K. Ramzin tizimidagi to'g'ri oqimli qozonning sxemasi 14.6-rasmida keltirilgan.

Ta'minlash suvi nasos yordamida ekonomayzer 6 ga uzatib beriladi, bu yerda u kirayotgan gazlarning issiqligi hisobiga isiydi

va qozon agregati radiatsion qismining ekran quvurlariga kiradi. Ekranlarning pastki qismida suv qaynash temperaturasiga qadar isiydi. U quvurlar bo'ylab yuqoriga tomon siljigan sari bug' hosil bo'lish jarayoni davom etadi.



14.6-rasm. To'g'ri oqimli qozon agre-gatining sxemasi.

1 – radiatsion qismi; 2 – radiatsion bug' qizdirgich; 3 – bug' qizdirgichning konvektiv qismi; 4 – oraliq soha; 5, 7 – havo isitkichining birinchi va ikkinchi bosqichi; 6 – ekonomayzer; 8 – gorelka.

Tarkibidagi bug' miqdori 70-75% ($x=0,7 \div 0,75$) bo'lganda bug'-suv aralashmasi radiatsion qismidan konvektiv qismga – oraliq soha 4 ga o'tadi. Bu yerda suv oxirigacha bug'lanib, tuzlar cho'kmaga tushadi. Bu sohada gazlarning cho'kishi radiatsion sohadagidan xavfli emas, chunki bu yerda gazlarning temperaturasi qozon o'txonasidagi temperaturadan past bo'ladi. Shuning uchun quyqa qatlamning hosil bo'lishi quvurlarning xavfli darajada o'ta qizib ketishiga sabab bo'la olmaydi. Bug' oraliq soha 4 dan bug'

qizdirgichning konvektiv qismi 3 ga va nihoyat iste'molchiga beriladi. Qozon aggregatining konvektiv shaxtasida havo isitkich 5,7 ning ikki bosqichi joylashadi. To'g'ri oqimli qozonning barabanli qozonga nisbatan afzalliklari shundaki, unda yuqori va o'ta yuqori parametrli bug' olish mumkin (1900 t/soat gacha), qozonni tez ishga tushirish mumkin (\approx 1 soat) va portlash xavfi nisbatan kam.

To'g'ri oqimli qozonlarning asosiy kamchiliklari quyidagilaridan iborat:

a) ta'minlash suvining sifatiga katta talab qo'yiladi. Suvning tarkibida tuzlar bo'lmasligi lozim, aks holda qasmoq to'planib quvurni kuyishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun qozon o'tirib qolgan qasmoqdan tozalanib turiladi;


b) issiqlikni toplash xususiyati kichik. To'g'ri oqimli qozonlarda suv zahirasi yo'q. Shuning uchun o'txona ishini va ta'minlash suvini uzatishni bir-biriga moslash kerak, bu odatta, ancha qiyinchilik tug'diradi;

v) qozonning gidravlik qarshiligi katta va demak ta'minlash nasoslariga elektr energiyasi ko'p sarf bo'ladi.

Hozirgi paytda bug'ning parametrlari kritik parametrlardan yuqori (25,5 MPa; 843 K), bug' unumдорлиги 254 kg/s (300 MVt), 455 kg/s (500 MVt) va 695 kg/s (800 MVt) bo'lган to'g'ri oqimli qozonlar keng qo'llanilmoqda.

14.3. Qozon aggregatning asosiy issiqlik uzatish sirtlari

Bug' qizdirgichlar. Bug' qizdirgichlar bug'ni quritish va uni berilgan temperaturagacha qizdirish uchun mo'ljallangan. Qozon aggregatida joylashuviga ko'ra bug' qizdirgichlar radiatsion, konvektiv va aralash xillariga bo'linadi. Bug' qizdirgich 30 – 40 mm li quvurlardan tayyorlanib, kollektorlarga payvandlangan parallel ishlaydigan bir qancha bukilgan quvurlardan iborat. Ular gorizontal yoki ko'pincha vertikal joylashtiriladi. Bug' va tutun gazlari oqimlarining yo'nalishiga qarab bug' qizdirgichlar qarshi oqimli, to'g'ri oqimli va kombinatsiyalashgan xillarga bo'linadi (14.7-rasm).




14.7-rasm. Vertikal-konvektiv bug' qizdirgichlar sxemasi.

Qarshi oqimli bug' qizdirgichlarda (14.7-rasm, a) bug' quvurlarining birinchi (bug' yo'li bo'ylab) o'ramniga kirib qiziy boshlaydi. U ohirgi o'ramlarda deyarli oxirgi qizish temperaturasigacha qiziydi. Bu vaqtida quvurlarning tashqi sirti tutun gazlarining eng qaynoq oqimlari bilan yuvilib turadi. Shunday qilib qarshi oqimli bug' qizdirgichning isish sirtidan eng ko'p darajada foydalaniadi. To'g'ri oqimli bug' qizdirgichlarda (14.7-rasm, b) quvurlarning birinchi o'ramlari (bug'ning yo'li bo'ylab) eng issiq tutun gazlari bilan yuviladi. Bunda tutun gazlarining temperaturasi asta sekin pasayadi, bug'ning temperaturasi esa ko'tariladi. Buning natijasida gaz bilan bug'ning temperaturasi dastlab bir-biridan katta farq qiladi. Oxirida esa bu farq juda kichik bo'ladi. Agar bunda bug' qizdirgichga nam bug' kiradigan bo'lsa, u holda namliik bug'langanda bug' tarkibidagi tuzlar quvurlarning gazlar juda kuchli qizdiradigan qismlariga o'tirib qoladi, bu bug' qizdirgich quvurlarining ortiqcha qizib ketishiga olib keladi.

Kombinatsiyalashgan bug' qizdirgichlar hozir eng ko'p qo'llanilib kelinmoqda. Bunday bug' qizdirgichlarining bir qismi qozon aggregatining radiatsion qismida, qolgan qismi konvektiv qismida joylashgan. Radiatsion qism o'txonaning jadal yonish

sohasining yuqori qismiga joylashtiriladi va issiqlikni nurlanish va konvektsiya tufayli o'ziga oladi (14.8-rasm)



14.8-rasm. Radiatsion - kon-vektiv bug' qizdirgich:

1 – baraban; 2 – devorga o'rnatilgan radiatsion bug' qizdirgich; 3 – pardasimon radiatsion bug' qizdirgich; 4 – shiftga o'rnatilgan radiatsion bug' qizdirgich; 5 – konvektiv bug' qizdirgich; 6 – o'ta qizigan bug' olib keladigan quvur.

Past va o'rtal bcsimli qozon agregatlarida asosan konvektiv bug' qizdirgichlar qo'llaniladi. Bug' qizdirgich quvurlari og'ir issiqlik sharoitida ishlendi. Shuning uchun quvurlarni bug' bilan sovutib turish eng asosiy vazifa hisoblanadi. Bug' qizdirgich quvurlarini sovutish ishonchlilagini ko'rsatuvchi kattalik – bug'ning massaviy tezligi $\rho\omega$ dir. Issiqlik jadal qabul qilinadigan sohada bug'ning massaviy tezligi $700-1100 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$, konvektiv bug' qizdirgichlarda $\rho\omega = 250-600 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ bo'lishi kerak. Bug' qizdirgich quvurlari legirlangan po'latlardan tayyorlanadi. O'ta qizigan bug' temperaturasi 500°C gacha bo'lsa, 10 va 20 markali po'latlar ishlataladi; 500 dan 600°C gacha teperaturalarda 12X1MF markali po'lat va 600°C dan yuqori teperaturalarda 12X2MSF R markali po'lat ishlataladi. Bug'ning quvurlardagi

o'rtacha tezligi $20 - 25$ m/s bo'ladi. Tezlik ortgan sari gidravlik qarshiliklar ham ortadi, kichik tezliklarda esa, sovitish yomonlashadi. Shuning uchun quvurlarni sovitish uchun eng maqbul tezliklar aniqlanadi.

Suv ekonomayzerlari. Suv ekonomayzerlari ta'minlash suvini qozon aggregatining bug'latgich qismiga kirgunga qadar isitish uchun mo'ljalangan. Ekonomayzerlarda ta'minlash suvi o'txonadan chiqayotgan tutun gazlari hisobiga isiydi.


Ekonomayzerlar tayyorlangan material turiga qarab po'latli va cho'yanli, sirtning shakliga qarab qovurg'asimon va silliq quvurli, suvni isitish darajasiga qarab qaynaydigan va qaynamaydigan ekonomayzerlarga bo'linadi.

Cho'yan ekonomayzerlar odatda, issiqlik uzatishni orttirish maqsadida qovirg'alangan quvurlardan tayyorlanadi. Bunday ekonomayzerlar bosimi $2,3$ MPa bo'lган past va o'rta quvvatli qozon aggregatlarida qo'llaniladi. Cho'yanning mexanik mustahkamligi kichikligi tufayli bunday ekonomayzerlarni yana ham yuqori bosimlarda qo'llash mumkin emas.

Cho'yan ekonomayzerlar qaynamaydigan ekonomayzerlar qatoriga kiradi. Bularда suv qaynash temperaturasidan $20 - 40$ K past temperaturasigacha isiydi. Isitish paytidagi suvning quvurdagi tezligi $0,5 - 1$ m/s bo'ladi. Yuvib o'tayotgan gazlarning tezligi qattiq yoqilg'i yoqilganda $7 - 10$ m/s atrofida, gaz va mazut yoqilganda $6 - 8$ m/s atrofida bo'lishi mumkin. Bunday tezliklarda sirtning aerodinamik qarshiliigi yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan chegarada bo'ladi. Po'lat ekonomayzerlar bosimi $2,3$ MPa dan yuqori bo'lgan qozon aggregatlarida ishlataladi. Ular diametri $28 - 42$ mm li quvurlardan gorizontal-bukilgan quvurlar tarzida tayverlanadi (14.9-rasm).

Po'lat ekonomayzerlarning qaynaydigan xili ham, qaynamaydigan xili ham bo'ladi. Qaynamaydigan ekonomayzerlarda suv qaynash temperaturasidan $40 - 50$ K past temperaturagacha isiydi. Quvurlarda suvning tezligi $0,3 - 0,5$ m/s atrofida bo'ladi. Unumdonligi yuqori bo'lgan barabanli qozon

agregatlarida asosan po'latli qaynaydigan ekonomayzerlar ishlataladi.



14.9-rasm. Po'latli ekonomayzer.

a – umumiy ko'rinish; b,v – mos ravishda qaynamaydigan va qaynaydigan ekonomayzerlarning ularash sxemasi; 1,7 – tushirish va berkitish jo'mragi; 2 – kiritish kollektori; 3 – ekonomayzer quvurlari; 4 – isitilgan suvni kiritish kollektori; 5 – gazlarni kiritish; 6 – qozon barabani; 8,9 – ta'minlash va saqlash klapanlari; 10 – suv bilan ta'minlovchi aylanma quvur.


Havo isitgichlari. Havo isitgichlar yoqilg'ini yoqish uchun o'txonaga yuboriladigan havoni isitishga mo'ljallangan. Havo tutun gazlari hisobiga isiydi. O'txonaga yuborilayotgan issiq havo yoqilg'i yonish sharoitini yaxshilaydi, kimyoviy va mexanik to'la yonmaslikdan kelib chiqadigan isroflarni kamaytiradi, yonish temperaturasini orttiradi, issiqlik almashuvini jadallashtiradi, natijada qurilmaning F.I.K. ortadi. Chiqib ketayotgan gazlarning

temperaturasi 20–25 K ga pasaysa, qurilmaning F.I.K. 1% ga ortadi.

Havoni isitish temperaturasi yoqilg'i turiga va yondirish usuliga qarab tanlanadi. Qattiq yoqilg'ini qatlamlili yoqishda bu temperatura namlikka va uchuvchan moddalarni chiqishiga bog'liq bo'ladi. Namlik va uchuvchan moddalar chiqishi kamayishi bilan yonayotgan qatlam temperaturasi ortadi. Shuning uchun suyuq shlakni hosil bo'lishini oldini olish va o'txonani mo'tadil ishlashini ta'minlash maqsadida qo'ng'ir va toshko'mirlar yoqilganda havo 520K gacha isitilishi kerak.

Bunday ko'mirlar mash'ala usulida yondirilganda havo 523–573 K gacha isitiladi, gaz va mazut yoqilganda ham havo 523–573K atrofida isitiladi.

Havo isitgichlar rekuperativ va regenerativ bo'ladi (14.10-rasm). Diametri 25–50 mm li po'lat quvurlardan tayyorlangan quvurli rekuperativ havo isitgichlar keng tarqalgan havo isitgichlaridir (14.10-rasm; a).



14.10-rasm. Havo isitgichlari.

a – rekuperativ havo isitgich; b – regenerativ havo isitgich;
1 – rotor; 2 – po'lat tunuka; 3 – g'ilof; 4 – havo qutisi; 5 – gaz qutisi.

Tutun gazlari havo isitgichning vertikal o'rnatilgan quvurlari ichida yuqorida pastga tomon harakat qiladi. Havo kirish qutisiga

gorizontal yo‘nalishda kiradi va quvurlarning tashqi devorini yuvib o‘tib, isiydi; so‘ngra chiqish qutisidan o‘txonaga kiradi. Havo tezligini gaz tezligiga nisbati taxminan 0,5 ga teng qilib olinsa, eng yuqori issiqlik berish koeffitsientiga erishiladi (15 – 20 $\text{Vt/m}^2 \cdot \text{K}$). Regenerativ havo isitgichlari asosan yirik energetik qozon agregatlarida qo‘llaniladi (14.10-rasm, b).


Aylanuvchan rotor alohida qismlarga bo‘linib, ular issiqliknini yig‘a oladigan metall tunukalar bilan to‘ldiriladi. Aylanish jarayonida nasadka dastlab, chiqib ketayotgan gazlar bilan, so‘ngra isitiladigan havo bilan yuvilib turiladi. Bunda issiqlik tutun gazlaridan sovuq havoga uzatiladi.

14.4. Qozon qurilmasining yordamchi uskunalari. Tortish – puflash qurilmalari

Qozon agregatini bir me’yorda ishlashini ta’minalash maqsadida yoqilg‘i yonishi uchun zarur bo‘lgan havoni uzlusiz uzatib turish va yonish mahsulotlarini muttasil chiqarib turish kerak. O‘txonaga, chang tayyorlash tizimiga va qozon agregatining boshqa qismlariga havo va gaz berish uchun ishlatiladigan ventilyatorlarning barcha turlari puflash qurilmalari jumlasiga kiradi. Qozon agregatlarining rostlash surma klapanlari bor gaz yo‘llari, tutun mo‘risi va sun’iy ravishda tortadigan tutun tortgichlar tortish qurilmalari hisoblanadi. Tabiiy tortish mo‘ridagi qizigan tutun gazlarning zichligi sovuq atmosfera havosining zichligidan farq qilinishiga asoslangan. Qozon qurilmasini bir tomoni qizigan gaz, ikkinchi tomoni esa sovuq havo bilan to‘lgan tutash idish sifatida qarash mumkin (14.11-rasm). Mo‘ri hosil qilayotgan maksimal tortish, bosim yo‘qotishlaridan 20 % katta bo‘lishi kerak.

Ma’lumki, gazlarning gaz yo‘llari bo‘ylab harakatida ishqalanish va mahalliy qarshiliklar natijasida bosim yo‘qotishlari sodir bo‘ladi. Qozon agregatining bosim yo‘qotishlari aerodinamik qoidalari bo‘yicha aniqlanadi. Tutun mo‘rilari g‘ishtli, temir-betonli va po‘latli bo‘ladi. 80 metr balandlikkacha, asosan g‘ishtli mo‘rilari

keng qo'llaniladi, chunki ular arzon va betonli mo'rilarga nisbatan temperatura o'zgarishlariga chidamliroq va po'latli mo'rilarga qaraganda oltingugurt gazlari zararli ta'sir etmaydi. Mo'ri balandligi sanitariya texnikasi talablariga javob berishi kerak ya'ni tutun gazlari atmosferada ma'lum bir radiusda tarqalishi lozim. Tabiiy tortishni vujudga keltirish uchun mo'ri balandligini uzaytirish yoki chiqib ketayotgan gazlar temperaturasini ko'tarish lozim.




14.11-rasm. Tabiiy tortish mo'risining ishlash sxemasi

Lekin mo'ri balandligi uning narxi va mustaxkamligi bilan, gazlarning temperaturasi esa qozon qurilmasining eng maqbul F.I.K. bilan chegaralangan. Shuning uchun hozirgi zamonaviy qozon qurilmalarida sun'iy tortish vujudga keltirilgan. Tutun mo'risi oldiga tutun tortgich (tortish ventilyatori) o'rnatiladi, u qozon agregatlari qizigan gazlarini so'rib olib, mo'ri orqali atmosferaga chiqarib yuboradi.

Tutun gazlarini tozalash va kul hamda shlakni chiqaruvchi qurilmalar.

Qatlamlı o'txonalarda yoqilg'i yongandan keyin hosil bo'ladigan kulning 70–80 % i o'txona cho'g'doni va shlak bunkevida qoladi, 20–30% esa tutun gazlari bian birga atmosferaga chiqib ketadi. Kamerali o'txonalarda aksincha, kulning ko'p qismi

(90 % yaqini) mo‘ri orqali tutun gazlari bilan birga atmosferaga chiqib ketadi. Kulning qolgan qismi shlakka aylanadi va o‘txona tagida joylashgan bunkerlarga tushadi. Kul va shlak qozonxonadan muntazam ravishda chiqarilib turiladi. Tutun gazlari bilan atmosferaga chiqib ketuvchi kulni yo‘qotish ancha qiyin ish. Juda mayin uchuvchan kul atrof muhitni ifloslantiradi, tirik organizmlarga va o‘simliklarga zararli ta’sir etadi. Sanitariya talablariga ko‘ra nafas olish sohasida kulning kunlik o‘rtacha kontsentratsiyasi 0.15 mg/m^3 dan ortib ketmasligi kerak. Bundan tashqari, abraziv xususiyatlarga ega bo‘lgan kul tutun tortish yo‘llarini tez ishdan chiqaradi.



14.12-rasm. Inertsion kul tutgichlarning sxemalari.

Har yili jahonda organik yoqilg‘ilarning yoqilishidan atmosferaga o‘rtacha 100 mln. tonna kul va 150 mln. tonna karbonat ang-

drid gazi chiqariladi. Masalan, mayda antratsit yoqiladigan quvvati 950 t/soat bo'lgan qozon morisida bir kechayu kunduzda 60 tonnagacha azot oksidi atmosferaga chiqariladi. Shuning uchun qattiq yoqilg'ini yoqishda qozon agregati gaz yo'llarining boshidan oxirigacha kulni tutib qoluvchi qurilmalar o'rnatiladi. Hozirgi vaqtida tutun gazlarini kuldan tozalash uchun inertsion kul tutgichlar (quruq va xo'l), elektrofiltrlar va kombinatsiyalangan kul tutgichlar ishlataladi. Quruq inertsion kul tutgichlarda (14.12-rasm, a) harakatlanayotgan kul zarrachalarining markazdan qochuvchi kuchidan foydalaniladi.


Tutun gazlar oqimi uyurmalovchi naycha 1 lar orqali siklon 2 ga yo'naladi, bu yerda gazlarning harakati uyurmali harakatga aylanadi. Kul zarralari markazdan qochuvchi kuch ta'sirida siklon qobig'iga urilib to'xtaydi va harakatlanayotgan gaz oqimida ajralib bunkerga tushadi. Bunday siklonda tutun gazlarining tozalanish darajasi 60 % ga yetadi. Hozirgi paytda bir nechta o'nlab kichik siklonlardan iborat batareyali siklonlar keng qo'llanilmoqda. Bunday siklonda gazlarning tozalanish darajasi 65 – 70 % yetadi.

Ho'l inertsion kul tutgichlar (14.12-rasm; b) ham inertsiya kuchidan foydalanish asosida ishlaydi. Forsunka orqali yuboriladigan suv qobiq devorlarida yupqa parda hosil qilib to'xtovsiz oqib turadi va kulni yuvadi.

Tutilgan kul va kir suv qurilmaning pastki qismidan, tozalanigan gaz esa yuqori qismidan atmosferaga chiqib ketadi. Bunday turdag'i kul tutgichlarda tutun gazlarining tozalanish darajasi 85 – 90 % yetadi. Elektr filtrlarda gazlarning yuqori kuchlanishli ta'sirida ionlashishidan hosil bo'lgan zaryadlarni ajratish xususiyatidan foydalaniladi (14.13-rasm).

Changli gaz po'lat silindr (musbat qutb) va nixrom sim (manfiy qutb) o'rtasida hosil bo'lgan elektr maydonidan o'tadi. Yuqori kuchlanishli elektr maydon ta'sirida tutun gazlari ionlashadi. Kulning asosiy massasi manfiy zaryadlanib silindr devoriga tortiladi, Kulning ozroq qismi musbat zaryadlanib simga tortiladi. Elektro-

filtrni vaqt vaqt bilan silkitib(kuchlanish ajratib qo'yilib) elektro-filtrlar kuldon tozalanadi.



J4.13-rasm. Elektrofiltrning sxemasi.

Elektr energiyasining sarfi katta emas (1000 m^3 gazga 0.15 KVt), lekin yuqori kuchlanish (90 ming V gacha) elektrofiltrlar bilan ishiashda nipoyatda extiyot bo'lishni talab etadi. Kombinatsiyalangan kul tutgichlar ikki bosqichli bo'lib, ko'p hollarda batareyali siklondan (birinchi bosqich) va elektrofiltrdan (ikkinci bosqich) tashkil topgan bo'ladi. Kul tutgichlarning samaradorligi tozalik koeffitsienti orqali baholanadi:

$$\varepsilon = S_k / S_0 \cdot 100\%,$$

Bu yerda S_k , S_o – mos ravishda kul tutgichdan keyingi va kul tutgichdan oldingi gazlardagi kul miqdori.

Suv tayyorlash asoslari

Qozonlarga suv tayyorlab berishdan asosiy maqsad qozonga uzatiladigan suvni qayta ishlash yo'li bilan uning fizik xossalarni yaxshilash, qozon aggregatining ish unumini va samaradorligini oshirishni ta'minlashdan iborat. Ma'lumki, tabiatdagi suvda turli-tuman kimyoviy elementlar va ularning tuzlari erigan holda uch-raydi. Bularga erigan gazlar (kislород va karbonat angidrid), mineral tuzlar, organik moddalar, qattiq (qum) zarralar kiradi. Suvda erigan gazlar metallni tezda zanglatadi, qattiq zarralar issiqlik o'tkazuvchanlikni pasaytiradi, erigan kalptsiy va magniy tuzlari suvning qaynash jarayonida qozon devorlarida qasmoq hosil qildi.

Qozon aggregatlarida ishlab chiqarilgan bug' iste'molchidan kondensat olida qaytadi, lekin kondensat miqdori odatda, ishlab chiqarilgan bug' miqdorlaridan oz bo'ladi. Kondensat isrofi masinasozlik korxonalarida 20 % ni, kimyo sanoatida 40 % ni, neftni qayta ishlash zavodlarida 50% ni tashkil qiladi. Isitish qozonlarida kondensatni iste'molchidan qaytmasligi bir necha foizdan 100% gacha o'zgarishi mumkin. Bundan tashqari suvning ma'lum bir qismi (5-7%) barabandan puflab chiqariladi. Kondensat va suv isroflari qo'shimcha suv bilan to'ldiriladi. Bu suv qozon aggregatiga yuborilishdan oldin tegishli tarzda tayyorlanadi. Dastlabki tayyor-garlikdan o'tgan suvni qo'shimcha suv, kondensat va qo'shimcha suv aralashmasini ta'minlash suvi, qozon konturida aylanayotgan suvni qozon suvi deyiladi.

Qozon aggregatining mo'tadil ishlashi ta'minlash suvining sifatiga bog'liqdir.

Suvning sifatini quyidagi asosiy ko'rsatkichlar tavsiflaydi: tiniqlik, muallaq zarralar miqdori, quruq qoldiq, tuz miqdori, oksidlanuvchanlik, qattiqlik, ishqorlilik, erigan gazlar (CO_2 va O_2) miqdori. Tiniqlilik suv tarkibidagi muallaq mehanik zarralar va kolloid aralashmalar bilan tavsiflanadi, muallaq zarralar miqdori esa suvni aralashmalar bilan tavsiflanadi.

qattiq erimaydigan aralashmalar bilan ifloslanish darajasini belgilaydi. Muallaq zarralar miqdori mg/l da belgilanadi. Quruq qoldiq – bu suvni qaynatib bug‘lantirib va 110 – 120° S da quritilgandan so‘ng qolgan qoldiq. Qoldiq tarkibida suvda erigan mineral va organik moddalar bo‘ladi. Suvdagagi kation va anionlarning umumiy miqdori suvdagi tuz miqdorini belgilaydi. Oksidlanuvchanlik suvdagi organik aralashmalarning kontsentratsiyasini belgilaydi. Suvning qattiq yoki yumshoqligi uning tarkibidagi kalptsiy va magniy tuzlari ($\text{Ca}(\text{HSO}_3)_2$, $\text{Mg}(\text{HSO}_3)_2$, Ca SO_4 , Mg SO_4 , Ca Cl_2 , Mg Cl_2 va h.k.) miqdori bilan belgilanadi.

Qozon aggregatining ishlashida qozon suvida muntazam ravishda zararli aralashmalar to‘planib boradi. Suvda erigan aralashmalar (tuzlar) bug‘ hosil bo‘lish jarayonida cho‘kmaga tushadi va qozonning ichki yuzasiga quyqa va shlak tarzida o‘tirib, issiqlik o‘tkazuvchanlikni pasaytiradi, bu esa devorning o‘ta qizib ketishiga sabab bo‘ladi. Suvning qattiqligini pasaytirish (yumshatish) uchun qozonlarga suvni uzatishdan avval, unga soda, natriiy fosfat, ayrim hollarda boshqa tuzlar qo‘shiladi.

Suvdagagi kalptsiy va magniy kationlari fosfatlarning ionlari bilan bog‘lanadi va kam eriydigan tuzlar hosil qilib qozon tubiga cho‘kadi va suv yumshaydi.

Qattiq mexanik aralashmalardan suvni tozalashda tindirish, filtrlash usullaridan keng foydalilanildi. Qozon barabanida suvning aralashmalar bilan ifloslanishi natijasida ko‘pik hosil bo‘ladi. Ko‘pik parchalari suv yuzasiga qalqib chiqib, o‘zi bilan birga zararli araashmalarning ko‘p qismini ilashtirib chiqadi. SHunday qilib, tuzlarning maksimal kontsentratsiyasi qozon suvining yuqori qatlamlarida hosil bo‘ladi. Suvning yuqori qatlamlarini yo‘qotish uchun barabanga qator teshiklar bor quvur joylashtiriladi va shu quvur orqali yuqori qatlamdagagi suv olinadi (puflanadi).

Barabandan puflab chiqarilagan suv separatororga yuboriladi. Separatorda suv qaynaydi va uning bir qismi bug‘ga aylanadi, bug‘ esa qurilmaning umumiy tizimiga o‘tadi. Tozalash suvining qolgan qismi texnik kanalizatsiyaga tushirib yuboriladi.

14.5. Qozon agregatining issiqlik balansi

Qozon agregatiga issiqlik kelishi va uni sarflanishi muvozanatlashgan, ya'ni balanslashgan bo'lish kerak. Issiqlik balansi asosida yoqilg'ini sarfi aniqlanadi va qozon agregatining asosiy tavsifi bo'lgan F.I.K. hisoblanadi. Issiqlik balansi tenglamasi 1 kg qattiq suyuq yoki 1 m³ gaz yoqilg'isi uchun tuziladi:

$$Q_{\mu}^{\text{u}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 + Q_6 \quad (14.1)$$

bunda Q_{μ}^{u} -ixtiyormizdag'i issiqlik; Q_1 – foydalanilgan issiqlik; Q_2 – chiqib ketayotgan gazlar bilan issiqliknинг isrof bo'lishi; Q_3 – kimyoviy to'la yonmaslikdan issiqliknинг isrof bo'lishi; Q_4 – mexanik to'la yonmaslikdan issiqliknинг isrof bo'lishi; Q_5 – atrof muhitga issiqliknинг isrof bo'lishi; Q_6 – qozon agregatidan tash-qariga chiqariladigan shlak issiqligi hisobiga bo'ladigan issiqlik isrofi.

Issiqlik balansi tenglamasini Q_i^{l} ga nisbatan foizlarda ifodalash mumkin.

$$q_1 + q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6 = 100\% \quad (14.2)$$

bunda $q_1 = \frac{Q_1}{Q_i^{\text{l}}} 100\%$; $q_2 = \frac{Q_2}{Q_i^{\text{l}}} 100\%$ va h.q.

Ixtiyormizdag'i issiqlik quyidagi kattaliklarni yig'indisiga teng bo'ladit:

$$Q_i^{\text{l}} = Q_k^{\text{l}} + Q_{fm}^{\text{l}} + Q_{xi}^{\text{l}} + Q_{bm}^{\text{l}} \quad (14.3)$$

bunda Q_k^{l} – yoqilg'ining quyi yonish issiqligi; Q_{fm}^{l} – yoqilg'ining fizik issiqligi; Q_{xi}^{l} – havo bilan kirgan issiqlik; bu issiqlik havo tashqi manbadan isitilganda hisobga olinadi; Q_{bm}^{l} – puflanadigan bug' bilan mazut yoqishda keladigan issiqlik.

Havo bilan kirgan issiqlikni quydagi tenglamadan hisoblanadi:

$$Q_{x_1} = \alpha V_0 c'_p (T_{u,x} - T_{c,x})$$

bunda α - ortikcha havo koeffitsienti; c'_p - havoning o'rtacha hajmiy izobar issiqlik sig'imi; $T_{u,x}$ - isitilgan havo temperaturasi; $T_{c,x}$ - sovuq havo temperaturasi; V_0 - 1 kg yoki 1 m³ yoqilg'ining yonishi uchun zarur bo'lgan havoning nazariy miqdori. Bug' bilan kirgan issiqlik quydagi formuladan aniqlanadi:

$$Q_{\text{sb}_1} = W_f (h_f - r)$$

bunda W_f - bug'ning forsunkadagi sarfi, 0,3 – 0,4 kg/kg; h_f - bug' entalpiyasi, kJ/kg; r - bug' hosil qilish issiqligi, kJ/kg.

Yoqilg'ining fizik issiqligi:

$$Q_{f_1} = c_{yo} (T_{yo} - 273)$$

bunda c_{yo} - yoqilg'ining issiqlik sig'imi; T_{yo} - yoqilg'i temperaturasi, K.

Balans tengalamasidagi $Q_{f_1} + Q_i + Q_{x_1}$ yig'indi Q_k^i ga nisbatan juda kichik bo'lganligi sababli ularni ayrim taqribiy hisoblashlarda e'tiborga olmasa ham bo'ladi. Unda tenglama quydagi ko'rinishga keladi:

$$Q_i^i = Q_k^i.$$

Chiqib ketayotgan gazlar bilan issiqliklilikning isrof bo'lishi qeng katta isrof bo'lib, asosan chiqib ketayotgan gazlarning temperaturasiga va ortiqcha havo koeffitsientiga bog'liq. Gaz va suyuq yoqilg'i yoqilganda (%) da :

$$q_2 = \frac{h_c - \alpha_r h_{c,x}}{Q_i^i} 100 \quad (14.4)$$

va qattiq yoqilg'i yoqilganda (%)

$$q_2 = \frac{h_c - \alpha_r h_{c,x} (100 - q_1)}{Q_u} \quad (14.5)$$

bunda α_r – chiqib ketayotgan gazlardagi ortiqcha havo koefitsienti; h_r – yonish mahsulotlari entalpiyasi; $h_{c,x}$ – o'txona-ga kirayotgan sovuq havo entalpiyasi;

$$h_r = V_r \cdot c_r \cdot t_r \quad (14.6)$$

bu yerda V_r – chiqib ketayotgan yonish mahsulotlari hajmi; c_r, t_r – chiqib ketayotgan gazlarning issiqlik sig'imi va temperaturasi. Hozirgi paytda qozon qurilmalarini loyihalashda chiqib ketayotgan tutun gazlarning hisoblangan temperaturasini $120 - 170^{\circ} \text{C}$ ga teng deb qabul qilinadi. Unumdoorligi katta bo'lgan agregatlarda $q_2 = 3-7\%$ ni tashkil etadi. Suv ekonomayzeri va havo isitgichlari bo'limgan qozonlarda $q_2 = 20-30\%$ ga yetadi.

Kimyoviy to'la yonmaslikdan bo'ladigan issiqlik isroflari q_3 ga o'txonada havoning umuman yetishmasligi yoki yoqilg'ining havo bilan yomon aralashishi natijasida shu joyda havoning yetishmasligi sabab bo'ladi. Mexanik to'la yonmaslikdan bo'ladigan issiqlik isroflari q_4 , cho'g'donlarining teshiklaridan to'kilib qozon agregatlaridan kul va shlak bilan birga hamda tutun gazlari bilan birga chiqib ketadigan yoqilg'ining yonib bo'limgan zarralari miqdoriga bog'liq. Kamerali o'txonada qattiq yoqilg'i yoqishda isroflar yig'indisi $q_3 + q_4 = 1-7\%$ ni tashkil etadi. O'txona devorlarining issiqlik izolyatsiyasi orqali issiqlik kam isrof bo'ladi. Unumdoorligi $2,78 \text{ kg/s}$ gacha bo'lgan bug' qozonlari uchun $q_4 = 2-4\%$; $16,7 \text{ kg/s}$ gacha – $q_5 = 1 \div 2\%$, $16,7$ dan yuqori bo'lsa, $q_5 = 1 \div 0,5\%$ bo'ladi. Kul va shlak bilan bilan birga issiqlik isroflari kam bo'ladi va u asosan qatlamlili va kamerali yoqishda hisobga olinadi ($q_6 = 1 \div 1,5\%$).

O'txonada yoqilg'i yonganda olingan issiqliklardan foydalanish darajasi qozon aggregatining F.I.K. ga qarab aniqlanadi (% da):

$$\eta_{ka} = q_1 = \frac{Q_1}{Q'_1} 100 \quad (14.7)$$

yoki

$$\eta_{ka}^{br} = 100 - (q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6), \quad (14.8)$$

Bunda $\eta_{ka}^{\bar{c}p}$ – qozon aggregatining brutto F.I.K..

Qozon aggregatining o‘ziga sarf bo‘ladigan issiqlik miqdorini hisobga olmasdan hisoblangan F.I.K. qozonning brutto F.I.K. deyiladi. Agar qozon aggregatining o‘ziga sarflangan issiqliknı e’tiborga olsak, u holda qozon aggregatining netto F.I.K. ni hosil qilamiz:

$$\eta_{ka}^n = \eta_{ka}^{br} - q_{u,z}. \quad (14.9)$$

Zamonaviy qozon aggregatining F.I.K. 90–95% bo‘lib, ular sanoatning turli sohalarini bug‘ va suv bilan ta’minlaydi hamda bug‘ turbinasi bilan hamkorlikda elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Fcydalananilgan issiqliknı quyidagicha aniqlash mumkin. V bilan yoqilg‘i sarfini, D bilan qozon aggregatining bug‘ unumdorligini, Q_{ka} bilan ta’minalash suvini bug‘ga aylanishi uchun sarflangan issiqliknı belgilaylik. U holda qozon aggregatida issiqlik sarfi quyidagiga teng bo‘ladi:

$$BQ_i \eta_{ka}^{br} = Q_{ka} \quad (14.10)$$

(14.10) tenglamadan yoqilg‘i sarfi B ni (kg/s da) aniqlash mumkin:

$$B = \frac{Q_{ka}}{Q_u^n \cdot \eta_{ka}^{\bar{c}p}} \quad (14.11)$$

Q_{ka} ni (kJda) quyidagi formuladan aniqlaymiz:

$$Q_{ka} = D(h_b - h_{t,s}) + D_p(h' - h_{t,s}), \quad (14.12)$$

Bunda h_b , $h_{t,s}$, h' – o‘ta qizigan bug‘ning, ta’minalash suvining va to‘yingan bug‘ning entalpiyasi, kJ/kg ; D – puflash suvining sarfi, kg.

Puflash suvining sarfi sanoat qozonlarining texnik ishlatish qoidalariiga asosan D ning 5% dan ortmasligi kerak.

Nazorat uchun savollar:


1. Qozon agregatining tarkibiy qismi.
2. Qozon qurilmasi tarkibi.
3. Energetik qozon qurilmalari.
4. Isitish qozon qurilmalari.
5. Tabiiy tsirkulyatsiyali qozon qanday ishlaydi?
6. Qozon agregatining F.I.K.ni qanday yo'llar bilan oshirish mumkin?
7. TP-100 qozon agregati texnologik sxemasini tushuntirib bering.
8. DKVR turidagi qozon agregati ishlashini tushuntirib bering.
9. To'g'ri oqimli qozonlarning afzalligi nimadan iborat?
10. Qozon agregatining asosiy isitish sirtlari.
11. Bug' qizdirgichlar.
12. Suv ekonomayzeri.
13. Havo isitgichlar.
14. Qozon qurilmasining yordamchi qurilmalari.
15. Kul tutgichlar qanday ishlaydi?
16. Qozon agregatining issiqlik balansi.

15-BOB BUG‘ TURBINALI QURILMA

15.1. Bug‘-kuch qurilmasining nazariy sikli

Hozirgi vaqtida elektr energiyasining asosiy qismi (80% ga yaqini) bug‘-kuch qurilmalarida ishlab chiqariladi, ularda ish jismi sifatida suyuq va bug‘ xolatdagи suv ishlatiladi. Yoqilg‘ining yonishida hosil bo‘ladigan issiqlikni mexanikaviy ishgа aylantiradigan qurilmalar yig‘indisi bug‘-kuch qurilmasi deyiladi.


Bug‘-kuch qurilmalari qozon agregati, bug‘ turbinasi, kondensator, nasos, elektr generator va boshqa yordamchi uskunalaridan tashkil topgan. Bug‘-kuch qurilmalarida ishlatiladigan ish jismi – suv bug‘i parametrlarining o‘zgarishini qarab chiqamiz. Bug‘-kuch qurilmalarining nazariy sikli Renkin sikli hisoblanadi (15.1-rasm). Bunday siklni XIX asrning 50-yillarda shotlandiyallik muhandis va fizik U.Renkin hamda R.Klauziuslar qariyib bir vaqtida taklif etdilar; odatda bu siklni Renkin sikli deb ataydilar.



Bug‘ qozoni 1ga issiqlik keltiriladi. Qozondagi suv isiydi va to‘yingan nam bug‘ga aylanadi. Bug‘ bug‘ qizdirgich 2 ga o‘tadi va yerda belgilangan temperaturagacha qiziydi. Yuqori bosim va temperaturadagi qizdirilgan bug‘ turbina 3 ga yuboriladi, bu yerda u kengayib ish bajaradi. Mexanik ish generator 4 ning valiga uzatiladi. Ishlab bo‘lgan bug‘ esa turbinadan kondensator 5 ga

o'tib u yerda kondensatlanadi. So'ngra kondensat nasosi 6 bilan ta'minlash nasosi 7 kondensatning bosimini berilgan qiymatgacha oshirib, keyingi sikl uchun qozonga uzatib beradi.

Renkin sikli to'rtta – ikkita izobarik va ikkita adiabatik jarayondan tarkib topadi. 15.2 – rasmida Renkin siklining Pv , Ts va hs diagrammalari tasvirlangan. Bu diagrammalarda ordinatadagi 1 va 2 nuqtalar orasidagi masofa turbina bajargan ishga, 2 va 3 nuqtalar orasida ish bajarib bo'lgan bug', o'zidagi qoldiq issiqlikni kondensator – sovitgichga berib kondensatsiyalanadi, 3 va 5 nuqtalar orasida kondensat nasosda siqiladi. 1 va 5 nuqtalar orasidagi masofa siklda bajarilgan issiqlik q_1 ga mos keladi.



15.2-rasmida Renkin siklining Pv , Ts va hs diagrammasi
Siklda ish jismiga, beriladigan issiqlik miqdori (q_1) Ts diagrammada a – 3–5–4–6–1–v–s yuza bilan tasvirlanadi. Sikldan olinadigan issiqlik (q_2) a – 3–2–v–a yuzaga, sikl ishi esa Pv diagrammada 3–5–4–6–1–2–3 yuzaga ekvivalent.

Renkin siklida issiqlik berish va olish jarayonlari izobaralar bo'yicha amalga oshirilishi, izobarik jarayonda esa berilgan (olingan) issiqlik miqdori ish jismining jarayon boshi va oxiridagi entalpiyalari ayirmasiga teng bo'lishi tufayli, Renkin sikliga tadbiqan quyidagilarni yozish mumkin:

$$q_1 = h_1 - h_5 \quad (15.1)$$

va

$$q_2 = h_2 - h_3 \quad (15.2)$$

Bu yerda h_1 o‘ta qizigan suv bug‘ining qozondan chiqishdagi entalpiyasi (p_1 bosim va T_1 temperaturada); h_5 – suvning qozonga kirishdagi, ya’ni nasosdan chiqishdagi entalpiyasi (p_1 bosim va T_5 temperaturada); h_2 – nam bug‘ning turbinadan chiqishdagi, ya’ni kondensatorga kirishdagi entalpiyasi (bu entalpiya p_2 bosim bilan qat’iy aniqlanadigan to‘yinish tempe-raturasi T_2 da suvning to‘yinish chizig‘idagi entalpiyasiga teng). 1 kg bug‘ning sikl davomida bajargan foydali ishi l_{foy} bug‘ning turbinaga kirishdagi h_1 va undan chiqishdagi h_2 entalpiyalarning farqiga teng:

$$l_{foy} = h_1 - h_2 \quad (15.3)$$

Umumiy ta’rifga ko‘ra, har qanday siklning termik F.I.K. η_t foydalanilgan issiqlik q_1-q_2 ning keltirilgan issiqlik q_1 ga nisbatiga teng:

$$\eta_t = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = \frac{l_{foy}}{q_1} \quad (15.4)$$

Renkin siklining F.I.K. ushbu ifodadan aniqlanadi:

$$\eta_t = \frac{(h_1 - h_5) - (h_2 - h_3)}{h_1 - h_5} \quad (15.5)$$

Bu tenglamani quyidagi ko‘rinishda ham yozish mumkin:

$$\eta_t = \frac{(h_1 - h_5) - (h_5 - h_3)}{h_1 - h_3} \quad (15.6)$$

Nasos bajargan ish (h_5-h_3) turbinada bajarilgan ishga (h_1-h_2) nisbatan juda kichik bo‘lishi tufayli, uni nazarga olinmasa, ya’ni $h_3 \approx h_5$ bo‘ladi desak, u holda (15.6) tenglamani quyidagi ko‘rinishda yozish mumkin.

$$\eta_t = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_3} \quad (15.7)$$

Bu munosabatdan past bosimli bug‘-kuch qurilmalar siklini taxminan hisoblashda foydalanish mumkin. Yuqori bosimli qurilmalarda nasos ishi kattaligini nazarga olmasdan bo‘lmaydi. Foydali ish birligi olish uchun turbina orqali muayyan miqdorda bug‘

o'tkazish kerak; bug'ning shu miqdori bug'ning solishtirma sarfi deyiladi va d_0 xarfi bilan belgilanadi (kg/J):

$$d_0 = \frac{1}{h_1 - h_2} \quad (15.8)$$

Barcha bug'-kuch qurilmalari, asosan elektr energiyasi ishlab chiqarishga mo'ljallangan bo'ladi, shuning uchun bug'ning solishtirina sarfi d_0 elektr energiyasi birligiga to'g'ri keladigan birliklarda o'lchanadi. Agar entalpiyalar farqi $h_1 - h_2$ kJ/kg larda ifodalanlsa, u holda d_0 kg/(kVt·soat) bilan ifodalanadi. 1 kVt·soat = 3600 kJ ekanligini hisobga olib, (15.8) formulani quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$d_0 = \frac{3600}{h_1 - h_2} \quad \text{kz}/(kVt \cdot soat)$$

Muayyan quvvatda bug'ning nisbiy sarfi qanchalik kam bo'lsa, bug'-kuch siklining F.I.K. shunchalik katta bo'ladi. Zamnaviy bug'-kuch qurilmalari o'ta murakkab bo'lishiga qaramasdan F.I.K. 90-98% ni tashkil qiladi. Renkin sikli termik F.I.K.ning katraligi suv bug'i parametrlariga qanday bog'liqligini aniqlaymiz. Tadqiqotlar natijasida Renkin siklining F.I.K. quyidagi hollarda ortishi aniqlangan: p_1 bosim ortsa, p_2 bosim kamaysa va bug'ning o'ta qizish temperaturasi T_1 ortsa. Bug'-kuch qurilmalarining F.I.K. ortishi tufayli ko'p miqdorda yoqilg'i tejaladi. Masalan, quvvati 50 ming kVt bo'lgan bug'-kuch qurilmasining F.I.K. 1%ga ortsa, har soatda 250 kg shartli yoqilg'i tejaladi. 15.1-jadvaldan ko'nnib turibdiki, t_1 va p_1 o'zgarmas bo'lib, boshlang'ich bosim p_1 ortsa, Renkin siklining termik F.I.K. ortadi. Lekin p_1 bosimni ortishi natijasida kengayish oxirida bug'ning namligi ortadi.


Namligi yuqori bo'lgan bug' turbina parraklarini tez ishdan chiqaradi. Namlikning yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan me'yordan (10% gacha) ortib ketmasligi uchun bug' oraliq bosqichda qizdiriladi. Bug' turbinada qisman kengaygandan keyin bug' qizdirgichga beriladi, bu yerda u qaytadan o'ta qizigan bug' holatiga o'tdi.

η ning P_1 , t_1 , P_2 lurga bog‘liqligi

15.1 - jadval

P_1 , MPa	η_t , %	t_1 , °S	η_t , %	P_2 , MPa	η_t , %
1,5	34	300	37,4	0,004	38,9
2,5	36,9	350	38	0,01	36,3
5	38,9	400	38,9	0,08	29,6
7,5	40,5	450	39,5	0,12	27,8
10	41,5	500	40,2	0,2	25,5
12,5	42	550	40,8	0,3	22,3
$t_1=400$ °C; $P_2=0,004$ MPa		$P_1=5$ MPa;		$P_1=5$ MPa, $t_1=400$ °S	

Shundan keyin u bug‘ turbinaning oxirgi bosqichlariga yuboriladi. Bug‘ni oraliq bosqichda qizdirish termik F.I.K. ni qisman ko‘payishiga va turbina parraklari ishlash muddatining uzayishiga olib keladi. 15.3- rasmida bug‘ni oraliq bosqichda qizdirishning odidiy sxemasi keltirilgan.



15.3- rasm. Bug‘ni oraliq bosqichda qizdiriladigan bug‘-kuch qurilmasining sxemasi


Oraliq bug‘ qizdirgich 2 qozon aggregatining gaz yo‘llariga, odatda, asosiy bug‘ qizdirgich 1 dan keyin o‘rnataladi. Bug‘ qizdirgich 2 dagi bug‘ qizigan gazlar ta’sirida deyarli boshlang‘ich temperaturasigacha isiydi va turbinaning oxirgi bosqichlariga o‘tadi. p_1 va p_2 o‘zgarmasdan bug‘ning boshlang‘ich temperatura-

si t_1 ko'tarilishi bilan temperatura tushishi ko'payadi va natijada η_t ortadi (15.1-jadvalga qarang), bug'ning namligi esa, kamayadi. Bug'ning turbinadan chiqishdagi bosimi p_2 qanchalik past bo'lsa, bug' bajargan ish shunchalik ko'p va qurilmaning termik F.I.K. kaitta bo'ladi. Lekin p_2 bosim kondensatordagi sovituvchi suvning temperaturasi bilan aniqlanadi. Suvning yillik o'rtacha temperaturasini $10-15^{\circ}\text{C}$ dan past temperaturagacha sovitadigan tabiiy sovitgichlar yo'qligi sababli, p_2 ni juda kamaytirish yo'li bilan siklining F.I.K. ni oshirish amalda mumkin emas.

15.2. Regenerativ siklli bug'-kuch qurilmasi

Isiqlik texnikasida regeneratsiya so'zi chiqib ketayotgan isiqlikning bir qismmini issiqlik qurilmasida yana ishlatish uchun qaytarish ma'nosini bildiradi.

Kondensatordan qozonga o'tadigan kondensatni isitish, ta'minlash suvini regenerativ isitish deyiladi. 15.4-rasmda ta'minlash suvi regenerativ isitiladigan bug'-kuch qurilmasining sxemasi va uning hs diagrammasi keltirilgan.



15.4-rasm. Regeneratsiya siklli bug'-kuch qurilmasi va uning hs - diagrammasi:

I – qozon qurilmasi; II – bug' turbinasi; III – kondensator;
IV – kondensat nasosi; V va VI – regeneratsiya qurilmalari

Ta'minlash suvini (kondensatni) isitish uchun uning yo'liga regenerativ isitgich V va VI lar o'rnatilgan. Issiqlik tashuvchi sifatida turbinaning oraliq bosqichlaridan bug'ning bir qismi olinadi, ya'ni to'liq ishlamagan bug' olinadi va isitgichga yuboriladi. Issiq bug' bilan isitilgan kondensat ta'minlash nasosi IV bilan qozonga uzatiladi. Bug'ning boshlang'ich parametrlari p_1 , t_1 ga qarab, kondensatning temperaturasi $145-245^{\circ}\text{S}$ ga yetka-ziladi. Ta'minlash suvini regenerativ isitish natijasida siklning termik F.I.K. $10-14\%$ ga ortadi. Bug'ning boshlang'ich parametrlari qanchalik ortsu, shunchalik ko'p yoqilg'i tejaladi. Necha joydan va qaerdan bug' olinishi hamda shunga muvofiq holda isitgichlarning soni hisoblash yo'li bilan aniqlanadi. Tajribalarning ko'rsatishicha, suvni regenerativ isitish bosqichlari soni oshganda siklning F.I.K. ortadi. Zamonaviy, yuqori parametrli bug' turbinalari qurilmalarida regenerativ isitish bosqichlari soni o'ntaga yetadi.

15.4-rasmida tasvirlangan bug' ikki marta olinadigan bug'-kuch qurilmasining F.I.K. ni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\eta_t = \frac{A}{q_1} = \frac{(h_1 - h'g_m - h''g_n - h_2g)}{(h_1 - h_{T_c})} \quad (15.9)$$

bu yerda h_1 - turbinaga kirayotgan bug' entalpiyasi; h' , g_m - birinchi isitgichga kelayotgan bug' entalpiyasi va miqdori; h'' , g_n - ikkinchi isitgichga kelayotgan bug' entalpiyasi va miqdori; h_2 , g - kondensatorga kelayotgan bug' entalpiyasi va miqdori; $h_{t,s}$ - ta'minlash suvi entalpiyasi.

Bug'ning solishtirma sarfi quyidagicha bo'ladi:

$$d_0 = \frac{1}{l} = \frac{1}{(h_1 - h'g_m - h''g_n - h_2g)} \quad (15.10)$$

15.3. Binar siklli bug'-kuch qurilmasi

Bug'-kuch qurilmasida ishchi jism sifatida suvning jiddiy kamchiligi shundan iboratki, suvning kritik temperaturasi nisbatan

katta bo'limgan holda ($t_{kr}=374,15^{\circ}\text{C}$), kritik bosimi ancha yuqoridir ($p_{kr}=221,15$ bar).

Shu sababli siklning termik F.I.K. ni oshirish uchun, bug'ning boshlang'ich temperaturasini yuqori boshlang'ich bosim bilan birgalikda ko'tarish lozim bo'ladi, bunga esa, qo'llanilayotgan o'tga chidamli materiallar bardosh bera olmaydi.


Agar, suvg'a nisbatan o'rtacha bosimda kritik temperaturasi yuqori bo'lgan ishchi jismni topish mumkin bo'lganda edi, Renkin siklini F.I.K. ni oshirish mumkin bo'lar edi. U holda siklga issiqlik keltirishni, izotermik jarayonda yuqori temperaturada va past bosimlarda amalga oshirish mumkin bo'lar edi. Shu bilan birgalikda past temperaturalar sohasida ishchi jismning to'yinish bosimi juda ham kichik bo'lmasligi lozim. Afsuski, hozirgi vaqtida bu shartlarning yetarli darajada qoniqtiradigan ish jismi ma'lum emas. Zamonaviy issiqlik energetikasida eng ko'p tarqalgan ish jismi - suv, siklning past temperaturali qismi uchun juda mos ishchi jism bo'ladi. Lekin, yuqorida aytib o'tilganidek, suvning kritik temperaturasi nisbatan pastligi tufayli, siklning yuqori temperaturali qismi uchun u mos kelmaydi.

Boshqa ish jismlariga boshqacha kamchiliklar hos bo'ladi. Masalan, simob yuqori temperaturada past to'yinish bosimiga va yuqori kritik parametrlarga ega bo'ladi: $P_{kr} = 151 \text{ MPa}$, $t_{kr} = 1490^{\circ}\text{S}$; masalan 557°C da to'yinish bosimi atigi 15 barni tashkil etadi. Lekin boshqa tomondan olganda, atrof muhit temperaturasiga yaqin temperaturada simobning to'yinish bosimi juda past: $t = 300^{\circ}\text{C}$ da $P = 0,36 \text{ Pa}$. Odatda bug' turbinalari kondensatorida qo'llaniladigan bosim uchun ($P \geq 4 \text{ Pa}$) simobning juda ham katta temperaturasi ($t \geq 217,1^{\circ}\text{C}$) mos keladi. Pastki temperaturasi shunchalik katta bo'lgan siklning termik F.I.K. katta bo'lmaydi.


Shunday qilib, simob ish jismi sifatida siklning yuqori (yuqori temperaturali) qismi uchun yaxshi, pastki qismi uchun qoniqarsiz bo'ladi. Hozirgi vaqtida siklning barcha temperaturalari interPvalida aytib o'tilgan talablarni qoniqtiradigan ish jismlari bo'limgani uchun, siklni ikkita ish jismi o'zaro uyg'unligidan foydalanib

amalga oshirish mumkin; bu ikkita ish jismining har qaysisi eng ko'p afzalliklarga ega bo'lgan temperaturalar sohasida qo'llaniladi. Bunday turdag'i sikllar binar sikllar deb aytildi. Binar simob – suv sikli amalga oshiriladigan bug' kuch qurilmasining sxemasi 15.5 – rasmda va Ts – diagrammasi 15.6 – rasmda ko'rsatilgan.

Simob qozoni I da simobga issiqlik beriladi, simob bug'lanadi va simobning to'yingan quruq bug'i p_1^s bosimda simob turbinasi II ga kiradi, bu yerda u turbina biian birlashtirilgan elektr generatoriga beriladigan ishni bajaradi. Ish bajargan va p_{n}^s bosimga ega bo'lgan simob bug'i kondesator – bug'latgich III ga yuboriladi, u yerda bug' kondesatsiyalanadi, so'ngra esa suyuq simob nasos IV yordamida qozon I ga yuboriladi; simob bosimi nasosda p_2^s dan p_1^s gacha ortadi. Kondensator-bug'latgich IAA dan iborat bo'lib, kondensatsiyalanayotgan simob bug'i o'z issiqligini bu yerda sovituvchi suvga beradi. Bu issiqlik hisobiga kondensator – bug'latgichdagi suv qaynash temperurasigacha isiydi va bug'lanadi. To'yingan quruq suv bug'i bug' qizdirgich 1 ga yuboriladi. O'ta qizigan suv bug'I p_1^{suv} bosimda bug' turbinasi 2 ga kiradi. Ish bajargan suv bug'i P_2^{suv} bosimda kondensator 3 da kondensatsiyalanadi, so'ngra suv nasosi 4 yordamida kondensator – bug'latgichga yuboriladi.



15.5 – rasm. Binar simob-suv kuch qurilmasi sxemasi



15.6 – rasm. Binar simob-suv kuch qurilmasining Ts-diagrammasi

Aytib o'tish kerakki, siklda simob va suv sarflari turlicha bo'ladi. Kondensator – bug'latkichda 1kg suvni qaynaguncha isitish va so'ngra bug'latish uchun 8,95 kg kondesatsiyalanadigan simob bug'idan issiqlik olinishi zarur. Ko'rib chiqilayotgan siklining Ts diagrammasi 1kg suv va 8,95 kg simob uchun qurilgan (15.6-rasm). Bu yerda a v – simob turbinasidagi adiabatik jarayon; bs – kondensator-bug'latgichda kondensatsiyalanayotgan simob bug'idan issiqlik olish, sd – simob nasosidagi jarayon, yea – simob qozonida simobga izobarik issiqlik berish jarayoni.

Binar siklining termik F.I.K. quyidagi

$$\eta_t = \frac{L}{Q_1} = \frac{L_s + L_{suv}}{Q_1} = \frac{m(h_8^s - h_7^s) + (h_1^{suv} - h_2^{suv})}{m(h_8^s - h_6^s) + (h_1^{suv} - h_5^{suv})} \quad (15.11)$$

munosabat yordamida aniqlanadi, bu yerda L_s – m kg simob bug'inining ishi; L_{suv} – 1 kg suv bug'inining ishi, m – simobning aylanish karraligi (1kg suvga to'g'ri keladigan simob massasi, kg); h_8^s – simob qozonidan chiqqan simob bug'i entalpiyasi; h_7^s – simob turbinasidan chiqqan simob bug'i entalpiyasi; h_2^{suv} – turbinaidan chiqqan suv bug'i entalpiyasi; h_1^{suv} – bug' qizdirgichdan chiqqan o'ta qizigan suv bug'i entalpiyasi; h_6^s – kondensatoridan chiqqan simob entalpiyasi; h_5^{suv} – qozondan chiqayotgan to'yinigan suv bug'i entalpiyasi. Simobni aylanish karraligi m ni kondensator-bug'latgichning issiqlik balansidan aniqlaymiz

$$m = (h_5^{suv} - h_3^{suv}) / (h_7^s - h_6^s), \quad (15.12)$$

bu yerda: h_3^{suv} – kondensatoridan chiqqan suv entalpiyasi.

15.4. Teplofifikatsion bug'-kuch qurilmasi

Issiqlik elektr stantsiyalarida elektr energiyasi ishlab chiqarish jarayonida juda ko'p issiqlik miqdori kondensatorda sovituvchi suvga beriladi va shunday qilib, foydasiz yo'qoladi. Ma'lumki, ishlab chiqarish va turmush ehtiyojlari uchun issiqlik

issiq suv va bug' ko'rinishida har xil turdag'i texnologik jarayonlarda binolarni isitish, hamda issiq suv bilan ta'minlashda juda ko'p miqdorda iste'mol qilinadi.


Odatda, bug' turbinali qurilmalarda kondensatordagi bosim taxminan 4kPa ga teng bo'ladi, ya'ni bug' – 28-29°C ga yaqin temperaturada kondensatsiyalaranadi. Bunday temperaturali suvdan esa, ishlab chiqarish yoki turmush ehtiyojlarida foydalanib bo'lmaydi. Odatda, texnologik maqsadlar uchun bosimi 150-260 kPa bo'lgan to'yingan suv bug'i yoki temperaturasi ayrim qurilmalarda 180°C ga ko'tariladigan issiq suvdan foydalaniladi. Agar kondensatordagi bosimni 100-200 kPa gacha oshirilsa, siklning pastki temperaturasi oshadi, termik F.I.K ning kattaligi bir oz pasayadi, lekin texnologik va turmush ehtiyojlar uchun ko'p miqdorda issiqlik olish imkonini paydo bo'ladi. Elektr stantsiyalarida elektr energiya va issiklikni aralash ishlab chiqarish teplofiksatsiya deb aytildi, bunday elektr stantsiyalarda ishlataladigan turbinalar teplofiksatsion turbinalar deb aytildi. Bunday elektr stantsiyalarni faqat elektr energiyasi ishlab chiqaradigan kondensatsion elektr stantsiyalari (KES) dan farqli o'laroq (IEM) – issiqlik elektr markazlari deb aytildi.

Teplofiksatsion bug' turbinalari qurilmasining sikli va sxemasi 15.7 va 15.8- rasmda tasvirlangan.


Ts-diagrammada sikl ishi odatdagidek 1-2-3-4-5-1 yuza bilan tasvirlanadi. 1-5-7-6-1 yuza esa tashqi iste'molchiga berilgan issiqlik q_2 dan iborat. IEM bug' qozoni 1, bug' qizdirgich 2, qarshi bosimli bug' turbinasi 3, issiqlik iste'molchilari 4 va nasos 5 dan tashkil topgan. Bunday turdag'i kurilmalarda kondensator bo'lmaydi, ish bajargan bug' turbinadan bug' quvuri bo'yicha ishlab chiqarish ehtiyojlariga yuboriladi. Turbinadan chiqayotgan bug' bosimi ishlab chiqarish ehtiyojlarini bilan aniqlanadi.

Siklning termik F.I.K. quyidagiga teng:

$$\eta_t = (q_1 - q_2)/q_1 = i/q_1.$$



15.7-rasm. Teplofikatsion bug'kuch qurilmasining Ts -diagrammasi



15.8-rasm. IEM ning sxemasi.


Qurilmada issiqlikdan foydalanish.

$$K = (L + q_2)/q_1.$$

munosabat bilan aniqlanadi.

Bu yerda L – ishga aylangan issiqlik, q_2 – issiqlik iste'molchilari foydalangan issiqlik.

Tezlik bosqichlari bor turbinalar



15.10-rasm. Uchta bosim bosaichi bor aktiv turbinaning sxemasi

Qozon agregatlari takomillashib borishi bilan bug'ning parametrlari ham kattalashib bordi, natijada kuraklar va turbina disklarining aylanma tezligi U ham yanada ko'paydi. Lekin materialning mustahkamlik shartlariga ko'ra, aylanma tezlik 300–400 m/s dan ortib ketmasligi kerak, aks holda markazdan qochuvchi kuchlar turbina kuraklari va disklarida nihoyatda katta hamda xavfli kuchlanishlar paydo qiladi. Bug' turbinalarida tezlik bosqichlarini ttabiq etish yo'li bilan ish diskining aylanishlar sonini kamaytirishga, hamda bug'ning kinetik energiyasidan to'laroq foydalanishga muvofiq bo'lindi. 15.9-rasmida 2 ta tezlik bosqichi bor aktiv turbinaning sxemasi keltirilgan. Tezligi C_1 bo'lgan bug' tezlikning 1-bosqichiga, ya'ni birinchi qatordagi kuraklarning kanaliga kiradi, u yerda kinetik energiyaning faqat bir qismigina mexanik ishga aylanadi. So'ngra bug' $C_2 < C_1$ tezlik bilan turbina qobig'iga mahkamlangan yo'naltiruvchi kuraklarning kanallariga kiradi. Bu kuraklar bug' oqimining yo'nalishini o'zgartirishga mo'ljallangan. Bu yerda bug' yo'naltiruvchi kuraklarga ishqalanishi natijasida tezligining ozgina qismini yo'qotadi va ikkinchi qatordagi kuraklarga o'tadi. Tezlikning ikkinchi bosqichida kinetik energiyaning yana ma'lum bir qismi ishga aylanadi. Bunday turbinani Charlz Kyortis taklif etgan va birinchi marta 1900-yilda qurilgan.

Bosim bosqichlari bor turbina

15.10-rasmda 3 ta bosim bosqichi bor, aktiv turbinaning sxemasi keltirilgan. Turbinani qobig'i to'siqlar: diafragma 8 lar bilan 3 ta kameraga bo'lingan. Bug' har qaysi diafragmaga va kuraklarning panjarasi 7 ga o'tadi. P_2 bosimli ishlab bo'lgan bug' protubka orqali kondensatorga o'tadi. Bosim bosqichlari bor turbinaning F.I.K. i ancha yuqori bo'ladi. Bug'-kuch qurilmalarida asosiy Dvigatel sifatida keng ko'lamda ishlatiladi. Bosim bosqichlari aktiv turbinalarda ham reaktiv turbinalarda ham qo'llaniladi.

Kombinatsiyalashtirilgan turbinalar

Kombinatsiyalashtirilgan turbinalarda bosim va tezlik bosqichlarining ijobiy tomonlaridan foydalilanadi va bunday turbinalar aktiv va aktiv-reakтив bo'ladi. Masalan, ba'zi kombinatsiyalash-

tirilgan turbinalarda yuqori bosim qismiga aktiv turbina, pastki bosim qismiga reaktiv-turbina qo'yiladi. Bunday turbinalarda bosim bosqichlarining soni kamayadi binobarin turbina ixchamlashadi, ancha arzon va ishonchli bo'ladi.

15.5. Bug' turbinasi

Bug'ning issiqlik energiyasini bosqichma-bosqich mexanik energiyaga aylantirib beruvchi issiqlik mashinasi bug' turbinasi deyiladi. Hozirgi paytda bug' turbinasi zamonaviy yirik elektr stantsiyalarining yagona dvigateli hisoblanadi.

Italiyalik olim D.Branko bug' turbinasi modeliga hos bo'lgan bug' g'ildiragini 1629-yilda yaratgan, unda bug' oqimining kinetik energiyasi uyg'otgan impulps kurakli gildirakni aylantirishga sarflangan. Quvvati 4,4 kVt bo'lgan birinchi bug' turbinasini (reaktiv turbina) 1885-yili ingliz muxandisi Parsons yaratdi, 1913-yilda esa , turbinaning kuvvati 25 MVt gacha yetkazildi. Keyinchalik bug' turbinalarining nominal kuvvati 60 MVt, bosimi 12,8 MPa ga yetkazildi, u kupchilik issiqlik elektr stantsiyalarida qo'llaniilib kelinmokda. Zamonaviy turbinalarning kuvvati 1200 MVt dan ortib ketgan. Turbina rotorining aylanishlar soni esa 2000–50000 ayl/min oralig'ida. Suv bug'ining kinetik energiyasini mexanik energiyaga aylantirish mumkinligini shved muxandisi Loval 1888-yilda (aktiv turbina) isbotladi.

Shunday kilib, bug' turbinasi yaratilgandan so'ng, uni takomillashtirish tadqiqotlari davom etdi. Natijada bir, ikki va ko'p bosqichli bug' turbinalari yaratildi. Turbinadagi ish jarayoni ketma-ket kechadigan ikki bosqichdan tashkil topgan: bug'ning potentsial energiyasini kinetik energiyaga aylanishi va bug'ning energiyasini turbina valining aylanma energiyasiga aylanishi.


Turbinaning ishlash tarzi sodda. Turbinaning (15.11-rasm) oqib o'tish qismi ikkita asosiy qismdan: soplo apparati 4 va turbinaning vali 1 ga o'rnatilgan disk 2 dan tashkil topgan. Diskning aylanasi bo'ylab ishchi kuraklar 3 maxkamlangan, ular kanallar hosil kiladi.

Bosimi yuqori bo'lgan va odatta temperaturasi ham yukori bo'lgan ishchi jism (bug', gaz, suyuklik) soplo apparatiga kiradi. Soplolarida bug' kengayadi, uning bosimi pasayadi va tegishlichcha tezligi ortadi, ya'ni soplo apparatida bug'ning ichki energiyasi kinetik energiga aylanadi. Ikkinchisidagi bosqich ishchi kuraklar hosil qilgan kanallarda sodir bo'ladi, bu yerda bug'ning kinetik energiyasi diskning va u bilan bog'langan turbina valining harakatlantiradigan mexanik ishiga aylanadi. Turbina bosqichlariga bug' qo'zg'almas va aylanuvchan kanallar tizimi bo'yicha o'tadi. Shuning uchun harakat turiga ko'ra bug'ning uch xil tezligi bo'ladi: C -- absolyut tezlik; I -- ko'chma harakat tezligi, u turbina diskining aylanma tezligiga teng; w -- nisbiy tezlik.

Bug'ning soploga kirish oldidagi, soplodan keyingi va kurakkaldan keyingi parametrlari tegishlichcha 0,1,2 indekslar bilan belgilanadi. Ishchi kuraklar mahkamlangan bitta diskli soplo apparati turbinaning bosqichini hosil qiladi. Bitta bosqichdan iborat bo'lgan turbina bir bosqichli turbina deyiladi. Bir necha bosqichdan iborat bo'lgan turbinalar ko'p bosqichli turbinalar deyiladi.

Aktiv turbina. Aktiv turbina kuraklari panjarasining kanallarida bug' oqimi buriladi. Bug' oqimi harakat miqdorining o'zgarishi kuraklarga va aylanuvchan diskka hamda turbina valiga ta'sir etuvchi aktiv kuchga aylanadi (15.12-rasm). Ish kanallarida aktiv kuch ta'sir etuvchi turbina aktiv turbina deyiladi.

Parametrlari p_0 , c_0 va t_0 bo'lgan bug' soplo 1 ga kiradi. Parametrlari p_1 , c_1 va t_1 bo'lgan bug' soplodan kuraklar 2 ning kanallariga o'tadi, bu yerda bug'ning bosimi o'zgarmasligicha qoladi. ($p_1 = p_2$), tezligi esa s_1 dan s_2 gacha pasayadi, ya'ni bug'ning kinetik energiyasi disk 3 ni va u bilan bog'liq bo'lgan




15.11-rasm. Turbinaning ishlash tarzi.

1 – val; 2 – disk; 3-ishchi kuraklar; 4-soplo

turbina vali 1 ni aylantiruvchi mexanik ishga aylanadi. Turbina valiga tushadigan kuch bug' oqimi burilgandagina uzatilgani tufayli, kuraklar kuchli bukilgan aktiv profilli bo'lishi kerak. Kuraklardan oldingi va ulardan keyingi bug' tezliklarining kattaligi va yo'nalishini kirish va chiqish tezlik uchburchaklari qurib aniqlash mumkin (15.13-rasm). Jumladan, nisbiy tezlik vektori ushbu geometrik ayirmadan aniqlanaadi:

$$w_1 = C_1 \cdot U$$



15.12-rasm. Aktiv trubina sxemasi. 1 – sopllo; 2 – kuraklar; 3 – disk; 4 – val; 5 – tirqish; d – turbina bosqich diametri.

15.13-rasm. Aktiv turbinada bug' oqimi sxemasi


Bug' nisbiy tezligi w_1 ning yo'nalishi turbina yuzasi bilan β_1^0 burchak hosil qiladi, u kirish burchagi deyiladi. c_1 vektorning

yo'nalishi soplo o'qi va disk tekisligi orasidagi burchak α_1 bilan aniqlanadi. Bug' karaldan o'tib, disk tekisligiga β_2^0 burchak ostida yo'nalgan w_2 nisbiy tezlikka ega bo'ladi. Bug'ning harakatidagi isroflar tufayli bug'ning chiqishdagi tezligi w_2 kirishdagi tezlik w_1 dan kichik bo'ladi. Bu isroflar kurakning tezlik koeffitsienti (odatda $0,93 \div 0,97$) ψ bilan hisobga olinadi; bunda

$$W_2 = \psi w$$


Bug'ning kuraklaridan chiqishdagi absolyut tezligi c_2 ni w_2 va U tezliklari rini geometrik yig'indisidan aniqlanadi. Aktiv turbinaning o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, birinchidan, bug'ning kengayish jarayoni mavjudligi, ya'ni uning bosimi faqat soplolarда pasayadi; ikkinchidan, kurakli kanallarda bug' bosimi o'zgarmasdan qoladi, bug'ning nisbiy va absolyut tezliklari esa kamayadi.

Reaktiv turbina. 15.14-rasmda reaktiv turbina bosqichining sxemasi ko'rsatilgan. Turbinaning soplo apparati qo'zg'almas kuraklar 3 ning har qaysi jufti hosil qilgan torayib boradigan kanallar 4 dan iborat. Soplo apparatida bug' boshlang'ich bosimi p_0 dan biror oraliq boshim p_1 ($p_2 < p_1 < p_0$) gacha qisman kengayadi va energiyaning bir qismigina kinetik energiyaga aylanadi. Energiyaning qolgan qismini bevosita kurak kanallarida kinetik energiyaga aylanadi, bunda bug' p_1 bosimidan oxirgi p_2 bosimgacha kengayadi va natijada bug'ning nisbiy tezligi w_1 dan w_2 gacha ortadi. Reaktiv bosqichning tavsifi reaktsiya darajasidir (ρ), u ish g'ildiragining kuraklarida vujudga keladigan issiqlik pasayishining barcha bosqichdagi issiklik pasayish nisbatida aniqlanadi.



15.14-rasm. Reaktiv turbina sxemasi.

Zamonaviy bug' turbinalarining oxirgi bosqichida $\rho \approx 0,5$ bo'ladi. Birinchi bosqichlar uchun $\rho = 0,1-0,2$ atrofida tanlanadi chunki bu holda soplo va kuraklar profili bir xil bo'ladi va natijada turbinalni tayyorlash osonlashadi. Turbinani aylantiruvchi kuch bug' p_1 dan p_2 bosimgacha kengayadigan, kuraklari torayib boruvchi kanalning reaktiv ta'sirida vujudga keladi. Bosimning pasayishi natijasida bug'ning kuraklarga nisbatan oqish tezligi ortadi. Bunda itarish kuchi – reaktiv kuch vujudga keladi. Reaktiv kuch-ning yo'naliishi oqib chiqayotgan bug' tezligiga teskari yo'nalgan. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, reaktiv turbinaning kuragida reaktiv ishdan tashqari bug' oqimining burilishi bilan bog'liq bo'lgan aktiv ish ham bajariladi. 15.15-rasmida reaktiv bosqichning tezlik uchburchaklari ko'rsatilgan.



15.15-rasm. Turbinaning reaktiv bosqichida bug' ogimi sxemasi.

Shuni alohida e'tiborga olish lozimki, bug'ning chiqishdagi tezligi c_2 har doim bug'ning kurakka kirish tezligi c_1 dan kichik bo'lishi kerak, faqat shu holdagina turbina dvigatel bo'la oladi, chunki 1 kg bug', ishchi g'ildirakning kirish va chiqishdagi kinetik energiyalari farqi $\left(\frac{1}{2}(c_1^2 - c_2^2)\right)$ tufayligina foydali ish bajara oladi.

Ikkinchidan tezlik c_2 qanchalik kichik bo'lsa, turbina quvvati shunchalik yuqori bo'ladi. Bug' turbinasining aktiv va reaktiv bosqichlarini taqqoslash shuni ko'rsatadiki, reaktiv bosqichning asosiy

afzalligi bug‘ning kengayishi natijasida kurak bo‘shlig‘ini to‘liq to‘ldirishidir. Buning natijasida turbina reaktiv bosqichining quvvati aktiv bosqichnikiga qaraganda yuqori bo‘ladi. Reaktiv bosqichning assosiy kamchiligi – turbina valiga bo‘ylama kuchlarning ta’siri aktiv bosqichga qaraganda yuqori bo‘ladi.

Nazorat uchun savollar:

1. Renkin sikli.
2. Bug‘-turbina qurilmasining tarkibiy qismi.
3. Regeneratsiya usulining ahamiyati nimadan iborat?
4. Bug‘ oraliq bosqichda qizdiriladigan bug‘ turbinali qurilma.
5. Bug‘-turbinali qurilmaning termik F.I.K. qanday aniqlanadi?
6. Teplofiksatsiya nima?
7. Teplofiksatsion bug‘ turbinali qurilma qanday ishlaydi?
8. KES va IEM.
9. Bug‘ turbinasi.
10. Aktiv turbina.
11. Reaktiv turbina.
12. Turbinaning takomillashtirish yo‘llari.

16-BOB

GAZ - TURBINALI QURILMALAR VA REAKTIV DVIGATELLAR SIKLI

16.1. Gaz – turbinali qurilmalar

Yuqori bosim va temperatura ostidagi yonish mahsulotlari energiyasini kuraklar yordamida rotor valining mexanik energiyasiga aylantiruvchi issiqlik mashinasi gaz turbinasi deyiladi. Gaz turbinalari ham bug' turbinalariday bo'lib, faga't ularda bug' o'rniغا yonish mahsuloti – tutun asosiy ish jismi hisoblanadi.

GTQ gaz – turbinasi-dvigatel va yordamchi qurilmalardan iborat. Dvigatel tarkibiga turbina, yonish kamerasi, kompressorlar, yoqilg'i nasosi, bak, elektr generatori, regenerativ issiqlik almashtirgichlar kiradi. Yordamchi qurilmalar jumlasiga GTQ ning qaysi maqsadda ishlatalishiga qarab quyidagilarni kiritish mumkin: gaz yo'llari, quvurlar, ishga tushirish qurilmalari, moylash tizimlari, suv ta'minlash qurilmalari va boshqalar. GTQ dagi turbina, elektr generatori, havo kompressori va yoqilg'i nasosi yagona umumiyl valda joylashtiriladi. Oxirgi 20 – 30 yil mobaynida GTQ xususan transport va energetikada keng qo'llanila boshlandi. Energetikada qo'llaniladigan GTQ'lari elektr energiyasi yetishmasdan qolganda, energetik tizimda buzilishlar bo'lganda iste'molchilarni elektr energiyasiga bo'lgan talabini qondirish maqsadida ishlataladi. Bunday GTQ larning quvvati 1–100 MVt oraliq'ida bo'lib, yil mobaynida 1500 soatdan ortiq ishlatilmaydi. Dengiz kemalaridagi GTQ asosiy energiya manbai hisoblanadi va ularning quvvati 30 kVt dan 10 MVt gacha bo'лади.

Neftni haydashda, gaz magistrali quvurlarida, turli xil kompressorlarni ishlashda GTQ lari asosiy mexanik energiya manbai hisoblanadi. GTQ aviatsiya transportidagi turboreaktiv, turbovintli reaktiv samolyotlarning asosiy va forsaj (frantsuzcha forcer - jadallashtirmoq) dvigatellarida ham keng tadbiq etilgan.


Hozirgi zamon GTQ ning deyarli hammasi yonish mahsulotlari turbinaning oqim qismi orqali o'tadigan sxema bo'yicha ishlaydi. Shu sababli gaz turbinalarida ishlatiladigan yoqilg'i tarkibida zararli aralashmalar miqdori juda kam bo'lishi kerak. Bunday yoqilg'ilar jumlasiga tabiiy gaz, yaxshi tozalangan sun'iy gazlar (domna gazi, koks gazi, generator gazi) gaz turbinalarida ishlatiladigan maxsus suyuq yoqilg'i (dizel, motor yoqilg'isi, solyar moyi) kiradi. GTQ lar ish moddasini yeqish uslubiga ko'ra $v = \text{const}$, $p = \text{const}$ va aralash bosqichli bo'ladi.

16.2. Issiqlik $p = \text{const}$ da uzatiladigan GTQ.


16.1-rasmida issiqlik $p = \text{const}$ da uzatiladigan GTQ ning soddalashtirilgan sxemasi ko'rsatilgan. Havo kompressori 4 atmosfera havosini so'rib oladi, uni siqadi va forsunka 7 orqali yonish kamerasi 1 ga haydaydi. Kameraga forsunka 6 orqali nasos 5 yordamida suyuq yoki gaz yoqilg'i ham beriladi. Kompressorda siqilgan havo qizib, uning temperaturasi yoqilg'inining yonish temperaturasidan katta bo'ladi. Siqilgan yuqori temperaturali va bosimli havoga yoqilg'i purkalganda kuchli kimyoviy reaktsiya sodir bo'ladi, ya'ni u yonadi. Bunda yonish o'zgarmas bosim ostida ro'y beradi. Yonish mahsulotlari kameradan sopro 2 ga kelib, atmosfera bosimigacha kengayadi. Soplodan chiqqan yonish mahsulotlari gaz turbinasi 2 ning kuraklarida ish bajaradi, so'ng atmosferaga chiqarib yuboriladi.

Yonish kamerasida yuqori kaloriyalı yoqilg'i yonganda temperatura 2000°S ga qadar ko'tariladi. GTQ tayyorlanadigan hozirgi zamon issiqbardosh po'lat va qotishmalar $700 - 900^{\circ}\text{S}$ ga chidaydi. Shuning uchun kameradagi temperaturani 2000°S dan $700 - 900^{\circ}\text{S}$ gacha pasaytirish uchun unga ko'p miqdorda sovuq havo yuboriladi. Odatda ortiqcha havo koefitsienti aviatsion qurilmalar uchun $\alpha=4 - 5$ ni, statsionar qurilmalar uchun esa $\alpha=6 - 10$ ni tashkil etadi. Birlamchi havo mash'ala o'zagiga, ikkilamchi havo yonish kamerasi devorlari tomon uzatiladi va yonish


kamerasining oxirida yonish mahsulotlari bilan aralashadi. 16.2-va 16.3-rasmlarda issiqlik $p=const$ da uzatiladigan GTQ ning Pv va T_s -diagrammalaridagi ideal sikli tasvirlangan. Bu sikl ikkita adiabata va ikkita izotermadan tashkil topgan.



16.1-rasm.



16.2-rasm.



16.3-rasm.

Boshlang'ich parametrlari p_1, v_1, T_1 bo'lgan ishchi jism 1-2 adiabata bo'yicha 2 nuqtagacha adiabatik siqiladi. Ishchi jismga 2 nuqtadan boshlab 2-3 izobara bo'yicha q_1 issiqlik miqdori keltiriladi. Keyin ishchi jism 3-4 adiabata bo'yicha boshlang'ich bosimgacha kengayadi va 4-1 izobara bo'yicha boshlang'ich holatga qaytadi. Bunda q_2 issiqlik chiqariladi. Siklni tavsiflovchi kaittaliklar: bosimni kompressorda ortish darajasi $\beta=p_2/p_1$ va izobar kengayish darajasi $\rho=v_3/v_2$

Keltirilgan issiqlik miqdorini quyidagi formuladan aniqlaymiz:

$$q_1 = c_p(T_3 - T_2),$$

oli'b ketilgan issiqlik miqdorini esa quyidagi formuladan aniqlaymiz:

$$q_2 = c_p(T_4 - T_1)$$

Siklning termik F.I.K. quyidagiga teng:

$$\eta_c = 1 - q_2/q_1 = 1 - c_p(T_4 - T_1)/c_p(T_3 - T_2) = 1 - (T_4 - T_1)/(T_3 - T_2) \quad (16.1)$$

T_2, T_3 va T_4 temperaturalarini ishchi jismning boshiang'ich temperaturasini T_1 orqali ifodalaymiz:

1-2 adiabata uchun

$$T_2/T_1 = (P_2/P_1)^{(K-1)/K} = \beta^{(K-1)/K},$$

$$T_2 = T_1 \beta^{(K-1)/K};$$

2 – 3 izobara uchun:

$$T_3/T_2 = v_3/v_2 = \rho; \quad T_3 = T_2\rho; \quad T_3 = T_1\beta^{(K-1)/K}\rho;$$

3 – 4 adiabata uchun :

$$T_4 = T_1\beta^{(K-1)/K}\rho \frac{1}{\beta^{(K-1)/K}} = T_1\rho$$

Olinan temperatura qiymatlarini (16.1) formulaga qo'yamiz:

$$\eta_t = 1 - \frac{T_1\rho - T_1}{T_1\beta^{(K-1)/K}\rho - T_1\beta^{(K-1)/K}} = 1 - \frac{\rho - 1}{\beta^{(K-1)/K}(\rho - 1)} \quad (16.2)$$

Yoki


$$\eta_t = 1 - 1/\beta^{(K-1)/K} \quad (16.3)$$

η_t uchun keltirilgan ifodalardan ko'rinib turibdiki, uning kattaligi bosimning ortish darajasiga, shuningdek adiabata ko'rsatkichiga bog'liqdir, bu kattaliklar ortishi bilan η_t ko'payadi.

16.3. Issiqlik $v=\text{const}$ da uzatiladigan GTQ

16.4-rasmda issiqlik o'z-garmas hajmda yonadigan GTQ ning sxemasi ko'rsatilgan. Bu qurilmada kompressor 6 da si-qilgan havo resiver (bosimni rostlaydigan idish) 7 dan havo klapani 8 orqali yonish kamerasi 1 ga keladi. Shu yerga yo-qilg'i nasosi 5, yoqilg'i klapani 9 orqali suyuq yoqilg'ini uzatadi. Yonish maxsulotlari soplo klapani 2 orqali o'tib, soplo 3 da kengayadi va turbina rotor 4 ni aylantiradi. Yonish kamerasiga avvalo ma'lum parametrli siqilgan havo, keyin yoqilg'i uzatiladi. Shunda hosil bo'lgan ish yoqilg'isiga elektr uchquni uzatiladi va ish yoqilg'isi yonadi.

Bu yonish natijasida yonish kamerasidagi bosim keskin ortadi. Ish yoqilg'isi to'la (kamida 95%) yongandan so'ng uning temperaturasi 2000°C ko'tariladi. Shunda yonish kamerasidagi



16.4-rasm.

bosim eng yuqori qiymatga yetadi. Ana shundagina 2 klapan ochiladi. Shu paytda yonish mahsulotlari temperaturasini 700–900°S gacha pasaytirish uchun sovuq havo uzatiladi.

16.5 va 16.6-rasmlarda shu siklning Pv va Ts diagrammalari tasvirlangan. Bu siklda 1 – 2 adiabatik siqilish;

2–3 – ishchi jismga issiqlik keltirish;

3–4 – adiabatik kengayish;

4–1 – boshlang‘ich holatga qaytish.


Siklni tavsiflovchi kattaliklar: $\beta = p_2/p_1$ – bosimni ortish darajasi va $\chi = p_3/p_2$ – bosimni qo‘s himcha ortish darajasi.

Keltirilgan issiqlik quyidagi formuladan:


$$q_1 = c_v(T_3 - T_2),$$

olib ketilgan issiqlik esa quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$q_2 = c_r(T_4 - T_1).$$



16.5-rasm.



16.6-rasm.

q_1 va q_2 larni qiymatlarini siklning termik F.I.K. formulasiga qo‘yamiz:

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{c_r(T_4 - T_1)}{c_v(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{\kappa(T_4 - T_1)}{T_3 - T_2}. \quad (16.4)$$

T_2 , T_3 va T_4 temperaturalarni ishchi jismning boshlang‘ich temperaturasi T_1 orqali ifodalaymiz:

1-2 adiabata uchun

$$T_2/T_1 = (P_2/P_1)^{(K-1)/K} = \beta^{(K-1)/K}, \quad T_2 = T_1 \beta^{(K-1)/K};$$

2 – 3 izoxora uchun

$$T_3/T_2 = P_3/P_2 = \chi, \quad T_3 = T_2 \chi \text{ va } T_3 = T_1 \beta^{(K-1)/K} \chi;$$

3 – 4 adiabata uchun

$$T_4/T_3 = (P_4/P_3)^{(K-1)/K} = (P_1/P_1 \beta \chi)^{(K-1)/K} = 1/(\beta \chi)^{(K-1)/K}.$$

$$T_4 = T_3 (1/\beta \chi)^{(K-1)/K} = T_1 \beta^{(K-1)/K} \chi (1/\beta \chi)^{(K-1)/K} \quad \text{ba} \quad T_4 = T_1 \chi^{1/K}.$$

Olingen qiymatlarni (16.4) formulaga qo‘yamiz.

U holda

$$\eta_t = 1 - \frac{K(T_4 - T_1)}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{\kappa(T_1 \chi^{1/K} - T_1)}{T_1 \beta^{(K-1)/K} \chi - T_1 \beta^{(K-1)/K}},$$

yoki

$$\eta_t = 1 - [K(\chi^{1/K} - 1)] / [\beta^{(K-1)/K} (\chi - 1)] \quad (16.5)$$


Ushbu GTQ ning termik F.I.K. k , β va χ larga bog‘liq bo‘lib, bu kattaliklar ortishi bilan ko‘payadi.

16.4. GTQ sikllarini taqqoslash


16.7-rasmida bosimning ortish darajalari bir xil va maksimal temperaturalari ham bir xil bo‘lgan GTQ ning sikllari keltirilgan. Rasmdan ko‘rinib turibdiki, $v=const$ da issiqlik keltiriladigan GTQ siklining F.I.K. yuqori bo‘lar ekan.

Haqiqatdan ham 16.7-rasmdan ko'rinib turibdiki, issiqlik keltirishning o'rtacha integral temperaturalari $T_v' > T_p'$ va issiqlik olib ketishning o'rtacha integral temperaturalari $T_v'' > T_p''$ bo'ladi, ya'ni:

$$\eta_{tizob} > \eta_{tizoh}$$



16.7-rasm.



16.8-rasm.

16.8-rasmda bosimning ortish darajalari har xil va maksimal temperaturalari bir xil bo'lgan GTQ ning sikllari tasvirlangan. Bu rasmdan ko'rinib turibdiki, $T_v' > T_p'$ va $T_v'' = T_p''$, ya'ni o'rtacha integral temperaturalar bo'yicha aniqlangan termik F.I.K. $p = \text{const}$ da issiqlik keltiriladigan GTQ sikl uchun katta bo'lar ekan:

$$\eta_{tizob} > \eta_{tizoh}$$

16.5. Gaz – turbinali qurilmaning F.I.K. ni oshirish yo'llari


Issiqlik $p = \text{const}$ da uzatiladigan GTQ ning termik F.I.K. bosimning ortish darajasi β oshishi bilan ortadi. Lekin β oshishi bilan gazlarning yonish oxiridagi temperaturasi ham ortadi, buning natijasida turbina kuraklari va sopllo apparatlarini sovitish qiyinlashti va natijada ular tezda ishdan chiqadi.

GTQ larning F.I.K. ni oshirish uchun ularning ish sharoiti qisman o'zgartiriladi. Qurilmalarda issiqlikn regeneratsiyalash, havoni kompressordorda ko'p bosqichli siqish, ko'p bosqichli yonish


kabi usullar qo'llaniladi. Buning natijasida GTQ lar mukammalla-shadi va uning iqtisociy jihatdan tejamliligi ortadi.

Regeneratsiyalash usulini GTQ da tadbiq etilishini mufassa-lroq ko'rib chiqaylik.


16.9-rasmda regeneratsiyali, issiqlik $p = \text{const}$ da uzatiladigan GTQ tasvirlangan. Turbokompressor 4 da si-qilgan havo regenerator 8 ga yuboriladi, bu yerda havo yonish kamera-si 1 dan soplo 2 orqali turbina 3 da ishlab bo'lgan gazlardan $p = \text{const}$ da issiqlik oladi. Regeneratorda isitilgan havo forsunka 7 orqali yonish kamerasi 1 ga yuboriladi. Shu yerga yoqilg'i nasosi 5 dan forsunka 6 orqali yoqilg'i yuboriladi. Shunday regeneratsiyali GTQ ning ideal sikli 16.10 va 16.11-rasmida tasvirlangan.



16.9-rasm.



16.10-rasm.



16.11-rasm.

Bu rasmlarda: 1–2 – havoni kompressordorda adiabatik sifilishi; 2–5 – regeneratororda issiqlikning izobarik keltirilishi; 3–4 – turbina soplosida yonish mahsulotlarining adiabatik kengayishi; 4–6 – regeneratororda issiqlikni olib ketilishi; 6–1 – regeneratorordan chiqish-da gazlardan issiqlikni izobarik olib ketilishi.

Agar gazlarning regeneratorda sovishi unga kirayotgan havo temperaturasiga bo'ladi deb faraz qilsak, ya'ni T_4 dan $T_6=T_2$ gacha, u holda regeneratsiya to'liq bo'ladi. To'liq regeneratsiyali ($T_4-T_5=T_5-T_2$) siklning termik F.I.K. ni quyidagi tenglamadan aniqlaymiz:

$$\eta_t = 1 - q_2/q_1,$$

bu yerda

$$q_1 = c_p(T_3 - T_5) = c_p(T_3 - T_4),$$

$$q_2 = c_p(T_6 - T_1) = c_p(T_2 - T_1),$$

u holda

$$\eta_t = 1 - [(T_2 - T_1)/(T_3 - T_4)]$$

Siklning asosiy nuqtalaridagi temperaturalar quyidagicha aniqlanadi:

$$T_2 = T_1(p_2/p_1)^{(K-1)/K} = T_1\beta^{(K-1)/\gamma}\rho;$$

$$T_4 = T_1\rho$$

Siklning termik F.I.K.

$$\eta_{tre2} = 1 - 1/\rho = 1 - T_1/T_4 \quad (16.6)$$

demak, ushbu siklning termik F.I.K. gazning boshlang'ich temperaturalasiga T_1 va adiabatik kengayish oxiridagi temperaturaga T_4 bog'liq bo'lar ekan.

Regeneratorning o'lchamlari cheklanganligi va isitilayotgan hamda sovutilayotgan gaz oqimlari oxirgi temperaturalari o'rta-sidagi farq borligi tufayli to'liq regeneratsiyani amalga oshirib bo'lmaydi. Bunday holda regeneratorda isitilayotgan havoning temperaturasi T_7 ($T_7 > T_5$), sovutilayotgan gazlar temperaturasini esa T_8 ($T_8 > T_6$) bo'ladi. Shuning uchun siklning termik F.I.K. quyidagi temperaturalar nisbati bilan aniqlanadigan regeneratsiya darajasiga bog'liq bo'ladi:

$$\sigma = (T_7 - T_2)/(T_5 - T_2) = (T_4 - T_8)/(T_4 - T_6) = (T_4 - T_6)/(T_5 - T_2) \quad (16.7)$$

To'liq regeneratsiya bo'lmasan, ya'ni $\sigma < 1$, GTQ siklining termik F.I.K. quyidagicha aniqlanadi:

$$\eta_{tre2} = 1 - [T_4 - T_1 - \sigma(T_5 - T_2)]/[T_3 - T_2 - \sigma(T_5 - T_2)] \quad (16.8)$$

Regeneratsiya darajasi issiqlik almashinuv apparatining tuzilishiga (mukammalligiga) bog'liq bo'ladi. Regeneratsiyani $v=const$ da issiqlik uzatiladigan GTQ da ham amalga oshirish mumkin. Regeneratsiya jarayoni IAA da o'zgarmas bosimda amalga oshishi sababli, bu holda issiqlik izobara bo'yicha ham, izoxora bo'yicha ham keltiriladi (16.12-rasm).

Ushbu sikl quyidagi jarayonlar dan tashkil topgan:

1–2–havoni kompressorda adiabatik siqilishi;

2–3 –siqilgan havoni regeneratorda $p=const$ da isitilishi;

3–4–yonish kamerasiga $v=const$ da issiqlik keltirilishi;

4–5–turbina soplolarida yonish mahsulotlarini adiabatik kengayishi;

5–6–issiqliknini gazlardan regeneratorda $p=const$ da olib ketilishi;


6–1 – regeneratorda $p=const$ da issiqliknini gazlardan havoga uzatilishi.

Tekshirilayotgan siklning termik F.I.K. quyidagiga teng:

$$\eta_r = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{\kappa[(T_5 - T_1) - (T_3 - T_2)]}{T_4 - T_3} \quad (16.9)$$

Issiqlik $v=const$ da uzatiladigan GTQ siklining termik F.I.K. ham issiqliknini regeneratsiyalash natijasida ortadi. Undan tashqari GTQning tejamlilagini issiqliknini $T=const$ da keltirish va olib ketish orqali ham oshirishi mumkin.

Lekin, amalda bunday qurilmaning murakkabligi sababli $T=const$ da issiqlik keltirish va olib ketish jarayonini to'liq amalga oshirib bo'lmaydi. Kompressorlarda haqiqiy siqish jarayonini $T=const$ ga yaqinlashtirish uchun havo oraliq sovutish yo'li bilan bir necha marta siqiladi. GTQ da ham issiqlik keltirish jarayonini




16.12-rasm.

$T=const$ ga yaqinlashtirish uchun yonish mahsulotlari turbinaning alohida bosqichlarida kengayadigan bosqichli yonish usuli qo'llaniladi. Kengayish va siqish bosqichlari qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik termik F.I.K. yuqori bo'ladi. Biroq, yonish kameralari vasovutgichclarini ko'payishi qurilmanni nihoyatda murakablashtirib yuboradi.

Odatda texnik va iqtisodiy mulohazalardan kelib chiqqan holda GTQ da kengayish ikki bosqichda va siqish uch bosqichda amalga oshiriladi. Bunday qurilmada havo kompressorning alohida bosqichlarida ketma – ket siqiladi va oraliq sovutgichlarda sovutiladi. Yuqori bosimgacha siqilgan havo birinchi yonish kamerasiga kelib, u yerda maksimal temperaturagacha qiziydi. Turbinada kengaygan gaz ikkinchi yonish kamerasiga keladi va yoqilg'i $p=const$ da yonishi sababli u yana maksimal temperaturagacha qiziydi. Keyin yonish mahsulotlari turbinaning ikkinchi bosqichida kengayadi va atmosferaga chiqarib yuboriladi. Agar GTQ da issiqlik regeneratsiyalansa, u holda siqilgan havo ishlangan gazlar bilan isitilishi mumkin.

16.13-rasmda shunday GTQ ning ideal sikli Ts – diagrammada tasvirlangan.

Yuqorida keltirilgan usullarni qo'llash GTQ ning termik F.I.K. ni sezilarli darajada orttiradi. Yuqorida ko'rib o'tilgan GTQ lar ochiq sikl bo'yicha ishlaydi, ya'ni ularda yonish mahsulotlari turbinada ishlab bo'lgandan so'ng atmosferaga chiqarib yuboriladi. Shunday qilib siklda ishchi jism har doim o'zgarib turadi. Shunday sikllar borki, ularning sxemasida ishchi jism o'zgarmas miqdorda tsirkulyatsiyalanadi. Bunday sikllarni yopiq (berk) sikllar deb aytiladi.



16.13-rasm.

Bunday sikllarda ishchi jism sifatida toza havo, geliy, argon, vodorod, freon kabi gazlar ishlatalishi mumkin. Bunday yopiq jarayon bir qancha afzalliliklarga ega. Unda arzon, qattiq yoqilg‘ilardan foydalanish, yuqori bosimli havoni qo’llash mumkin. Yopiq sxemani asosiy kamchiligi IAA larining o’lchamlari katta bo’lishidir.

16.6. Reaktiv dvigatellar sikli


Ichidan katta tezlikda zarrachalar oqimi uchib chiqishi hisobiga tortish kuchi hosil qila oladigan issiqlik mashinasi reaktiv Dvigatel deyiladi. Issiqlik, kimyoviy, yadro, elektr, quyosh energiyalarining ta’siri natijasida ish jismi oqimining kinetik energiyasi paydo bo’ladi. Ikkinci jahon urushi oxirlarida aviatsiyada reaktiv dvigatellar paydo bo’ldi. Porshen dvigatelli samolyotlar tezligini 800 km/soat gacha, reaktiv dvigatelli samolyotlar esa o’z tezligini 3000 km/soat gacha va undan yuqori oshirishi mumkin. Lekin, bu tezlik ham reaktiv samolyotlar uchun chegara emas.

Reaktiv dvigatellarda atmosfera havosining ishlatalishiga ko’ra, ular ikki xil bo’ladi: atmosfera havosidagi kisloroddan oksidlovchi sifatida foydalaniladigan havo – reaktiv dvigatellar (HRD); oksidlovchi kislorod uchuvchi apparatdagi maxsus idishda saqlanadigan hamma turdag'i reaktiv dvigatellar raketa dvigatellari deyiladi. Raketa dvigatellari qattiq, suyuq yoqilg‘ili va kimyoviy hamda yadro raketa dvigatellariga bo’linadi. Reaktiv dvigatellarni asosiy ko’rsatkichi bu tortish kuchidir. Tortish kuchi yonish mahsulotlarining soploda keskin kengayishi hisobiga gaz zarralari oqimining tezlanishi bilan atmosferaga otilib chiqishi natijasida paydo bo’ladi. Tortish kuchi quyidagiga teng:


$$P=m(w_r-w_c)$$

Bunda $m - 1$ s da hosil bo’layotgan yonish mahsulotlari massasi, kg/s; w_r – gazning soplordan oqish tezligi; w_c – samolyotning uchish tezligi.

HRD lar issiqlik uzatish jarayoniga bog'liq ravishda yonish $P=\text{const}$ da bo'ladigan to'g'ri oqimli va yonish $v=\text{const}$ da bo'ladigan Pulsatsiyali dvigatellarga bo'linadi. Ular o'z navbatida turbokompressorli va kompressorsiz dvigatellarga bo'linadi. HRD larning ideal sikllari GTQ larning issiqlik $v=\text{const}$ va $P=\text{const}$ da uzatiladigan sikllari kabi bo'ladi. 16.14 – rasmda issiqlik $P=\text{const}$ da uzatiladigan to'g'ri oqimli HRD larning sxemasi keltirilgan.



16.14-rasm.



16.15-rasm.

Dvigatel havo siqiladigan diffuzor 1 dan, forsunkalar orqali yoqilg'i yuboriladigan yonish kamerasi 2 dan tashkil topgan. Yonuvchan aralashma elektr uchquni yordamida yondiriladi. Gazlar reaktiv soplo 3 orqali chiqadi, u yerda gazlarning bosimi atmosfera bosimigacha pasayadi. Diffuzor hosil qilayotgan siqish darajasi katta bo'lmaydi. Shuning uchun dvigatelning F.I.K. faqat katta uchish tezliklarda ancha yuqori bo'ladi. Turbokompressorli reaktiv dvigatellarda (TRD) havo diffuzorda siqilgandan so'ng, turbokompressorda qo'shimcha siqiladi. Turbokompressor yonish kamerasidan keyin joylashgan gaz turbinasi yordamida harakatga keltiriladi. Bunday dvigatellarning unumдорлиги HRD larga nisbatan yuqori bo'ladi. Shuning uchun TRD zamонавија aviatsiyada keng ўпла-нилоқда. Umuman olganda, термодинамик нуқтаи назардан бу икки dvigatel bir-biridan farq qilmaydi.

To'g'ri oqimli HRD va TRD lar ideal sikli issiqlik $P=\text{const}$ da uzatiladigan GTQ sikli kabitidir. Demak, HRDning termik F.I.K. quyidagi giga teng bo'ladi:

$$\eta_t = 1 - 1/\beta^{(K-1)/K}$$

16.15-rasmda pulsatsiyali, issiqlik $v=\text{const}$ da uzatiladigan HRD ning sxemasi tasvirlangan. Diffuzor 1 da siqilgan havo yonish kamerasi 3 ga yuboriladi; bir vaqtning o'zida u bilan birlgilik-

da kameraga yoqilg'i ham yuboriladi. Kamera to'lgandan so'ng, diffuzor va kamerani ajratib turuvchi klapan 2 lar berkitiladi va yonuvchan aralashma elektr uchquni yordamida yondiriladi. Yonish jarayoni tez kechadi va siklda izoxora bilan tasvirlanadi. Aralashma yonib bo'lgandan so'ng soplo klapani (rasmida ko'rsatilmagan) ochilib, soplo 4 da yonish mahsulotlarining kengayish jarayoni ro'y beradi. Ishlab bo'lgan gazlar atmosferaga chiqarib yuboriladi va ish jarayoni yana takrorlanadi. Bunday dvigatelning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, yonish kamerasi soplidan davriy ravishda uzib qo'yilishi sababli Pulsatsiya kuzatiladi, shuning uchun bunday turdag'i reaktiv dvigatellar ko'pincha Pulsatsiyali deb aytiladi. Pulsatsiyali issiqlik $v=const$ da uzatiladigan HRD ning ideal sikli issiqlik izoxora bo'yicha keltiriladigan GTQ siklidan farq qilmaydi. Shuning uchun siklning termik F.I.K. quyidagi tenglamadani aniqlanadi:

$$\eta_t = 1 - k(\chi^{1/z} - 1)/[\beta^{(k-1)/k}(\chi - 1)].$$

Pulsatsiyali HRD larda yonish oxiridagi bosim to'g'ri oqimli HRD lardagiga qaraganda ancha yuqori, shuning uchun ularning F.I.K. ham katta bo'ladi.

Lekin, qurilmaning murakkabligi va davriy ishlashi sababli, bunday dvigatellar keng tarqalmagan.

Nazorat uchun savollar:

1. Gaz turbinali qurilma (GTQ) tarkibi.
2. GTQ ning qo'llanilishi.
3. $v=const$ da ishlaydigan GTQ lar.
4. $P=const$ da ishlaydigan GTQ lar.
5. GTQ larni taqqoslash.
6. GTQ larning termik F.I.K..
7. GTQ larning termik F.I.K. ni oshirish yo'llari.
8. Reaktiv dvigatel.
9. Havo reaktiv dvigateli (HRD).
10. Pulsatsiyali HRD.
11. To'g'ri oqimli HRD.
12. HRD ning termik F.I.K..

17-BOB

TERMOTRANSFORMATORLAR

17.1. Sovuq olishning nazariy asoslari

Jismlarni atrof-muhit temperaturasidan past temperaturagacha sovitish teskari issiqlik sikl bo'yicha ishlaydigan sovitish qurilmalari yordamida amalga oshiriladi. Siqish ishi kengaytish ishidan ortiq bo'lgan va keltirilgan ish hisobidan issiqlik past temperaturali manbadan yuqori temperaturali manbaga uzatiladigan sikl teskari sikl deb atalishini eslatib o'tamiz. Past temperaturalar turli usullar bilan hosil qilinadi. Ba'zi moddalar fazaviy o'tish (erish, bug'lanish, sublimatsiya) paytida past temperaturalarda ham ko'p miqdorda issiqlik yutadi. Bu esa ulardan sovuq olish uchun foydalinish imkonini beradi. Muzni eritish usulidan, $t > 0^{\circ}\text{C}$ temperaturalarda sovitishda foydalilanadi. Yana ham pastroq temperaturalar olish uchun muz yoki qorga tuz qo'shiladi. Masalan, muz bilan natriy xlor aralashmasi ($-21,2^{\circ}\text{C}$ gacha) va muz bilan kalptsiy xlor aralashmasi (-55°C gacha) sovitish uchun keng qo'llanilmoqda. Ma'lumki, bug' hosil bo'lishi jarayoni suyuqlikka issiqlik keltirilganda ro'y beradi.

Sovitish uchun atmosfera bosimida qaynash temperaturasi va bug' hosil qilish issiqligi yuqori bo'lgan suyuqliklardan foydalaniadi. Suyuqlikni bug'lanish jarayoni bug'li sovitish mashinalarida keng qo'llaniladi. Moddalarni qattiq holatdan suyuq holatga o'tmasdan gaz holatiga o'tishi sublimatsiya deyiladi.

Sovitish uchun sublimatsiyalanadigan qattiq CO_2 yoki «quruq muz» qo'llaniladi. Quruq muzning sublimatsiya temperaturasi $P_{\text{v}} = -78,9^{\circ}\text{C}$ ga teng. Ma'lumki, siqilgan gaz izobarik kengayganda uning temperaturasi pasayadi, chunki tashqi ish ichki energiyaning kamayishi hisobiga bajariladi. Bunday past temperaturalar olish usuli havoli sovitish mashinalarida qo'llaniladi. Real gazlar drossellanganda temperaturasi pasayadi (Joul – Tomson effekti). Ushbu usul ham past temperaturalar olishda keng qo'llanilib.

kelmoqda. Yuqorida keltirilgan usullardan tashqari frantsuz muhandisi ixtiro qilgan «uyurmali ta'sir» va Pelptpe ixtiro qilgan termoelektrik sovitish usullari sovitish texnikasida qo'llanilib kelinmcqda. Sovitish qurilmalarida ish jismi sifatida oson qaynaydigan suyuqliklar: ammiak, freon, karbonat angidrid, sulpfat angidrid va boshqalar ishlatiladi. Ular sovuq elitgichlar deyiladi. Sovuq elitgichlarga qo'yiladigan talablar to'rt guruhga bo'linadi: termodinamik, fizik – kimyoviy, fiziologik va iqtisodiy.

Termodinamik talablar. Sovuq elitgichning sovitish unumdorligi katta bo'lishi, bug' hosil qilish issiqligi yuqori bo'lishi, qotish temperaturasi past, kritik temperaturasi yuqori bo'lishi kerak.

Fizik – kimyoviy talablar. Sovuq elitgichlar suvda va yog'da erishi lozim, metall bilan reaksiyaga kirishmasligi, parchalanmasligi kerak.

Fiziologik talablar. Sovuq elitgichlar zaharli bo'lmasligi, nafasni qismasligi lozim.

Iqtisodiy talablar. Sovuq elitgichlar arzon va tanqis bo'lmasligi lozim.

Yuqoridagi talablarga har tomonlama javob bera oladigan sovuq elitgichlar bugungi kunda topilgani yo'q. Shuning uchun sovuq elitgichlar vazifasiga, ishlash sharoitiga va tuzilishiga qarab tanlanadi.

Eng ko'p ishlatiladigan sovuq elitgichlar ammiak va freonlardir. Ammiak NH_3 yaxshi sovuq elitgichlari qatoriga kiradi. $t=20$ °C da ammiakning to'yingan bug'i bosimi 857 kPa ni tashkil etadi, atmosfera bosimida esa – 34 °C ga teng to'yinish temperaturasi mos keladi. Ammiakning bug' hosil qilish issiqligi ancha katta. Ammiakning bu sifatlari sanoat sovitish mashinalarida ishlatiladigan sovuq elitgichlar ichida uni birinchi o'ringa qo'yadi. Ammiakning zaharliligi uning asosiy kamchiligi bo'lganligidan turmushda ishlatiladigan sovitish mashinalarida ishlatilmaydi.

Sovuq elitgichlari sifatida freonlar – eng oddiy to'yingan uglevodorodlarning (asosan metanning) fтор – xlorli hosilalari

borgan sari ko'p ishlatalmoqda. Freonlarning boshqa sovuq elitgichlaridan farqi shuki, ular kimyoviy turg'un, zaharsiz bo'lib ($t < 200^{\circ}\text{S}$ da), barcha metallarga nisbatan inertdir. Freonlar ichida eng ko'p tarqalgani freon - 12 bo'lib, undan o'y - ro'zg'or sovitgichlarida foydalilaniladi. Freon - 12 o'zini texnik hossalari jihatidan ammiakka o'xshaydi. Lekin uni bug' hosil qilish issiqligi ammiaknidan kichikdir. Atmosfera bosimida freon - 12 $t = -29,8^{\circ}\text{C}$ da qaynaydi. Ba'zi sovuq elitgichlarning fizik xossalari $17,1\text{-jadvalda}$ keltirilgan.

Sovuq elitgichlarning fizik xossalari.

17.1 - jadval.


Sovuq elitgichning nomi	Kimyoviy formulasi	Normal qaynash temperaturasi, $^{\circ}\text{C}$	Kritik temperaturasi, $^{\circ}\text{C}$	Qotish temperaturasi, $^{\circ}\text{C}$
Suv	H_2O	+100,0	+374,15	0
Karbonat angidrid	CO_2	-78,52	+31,0	-56,6
Amminiak	NH_3	-34,0	-132,4	-77,7
Freon-12	CF_2Cl_2	-29,8	+112,04	-155,0
Freon-22	CHF_2Cl_2	-40,8	+96,0	-160,0

Sovitish mashinasini issiqlik mashinasidan farqli ravishda teskari sikl bo'yicha ishlaydi. Karno sikliga teskari bo'lgan sikl sovitish mashinalarining ideal sikli deyiladi. Ideal siklga sovitish mashinalarining real sikllari solishtirilib, ularning takomillashganlik darajasi aniqlanadi.

Karnoning sovitish siklidan ko'rinish turibdiki, sovituvchi moddaga q_1 issiqlik sovitiluvchi jismdan 1-4 jarayonda izoterna ($T_2=\text{const}$) bo'yicha uzatiladi (17.1-rasm). q_2 issiqlik miqdori 5-4-1-6-5 nuqtalar bilan chegaralangan yuzaga son qiymati jihatdan teng. 2-3 jarayonda sovituvchi moddadan 2-3-5-6-2 yuza bilan tasvirlangan q_1 issiqlik miqdori olib ketiladi. 4-2 jarayonda ish jismi adiabatik siqiladi va 3-4 jarayonda adiabatik kengayadi. Sovitish siklining bajargan ishi 1-2-3-4-1 nuqtalar bilan chegaralangan yuzaga son qiymati jihatdan teng, ya'ni

$$A_{ts} = q_1 - q_2 \quad (17.1)$$

Sovitish mashinalarining mukammalligi sovitish koeffitsienti ϵ orqali aniqlanadi:



17.1-rasm. Karning teskari (sovitish) sikli

$$\epsilon = q_2/A_{ts} = T_2/(T_1 - T_2) \quad (17.2)$$

Demak, qancha ko‘p issiqlik q_2 olinib va bunda shuncha kam mehanik ish sarflansa yoki ϵ qancha katta bo‘lsa, shunchalik sovitish sikli takomillashgan bo‘ladi. Sovitish qurilmalari sovituvchi modda turiga qarab ikkita asosiy guruhga bo‘linadi:

1. Gazli (jumladan, havoli) sovitish qurilmalari;
2. Bug‘li sovitish qurilmalari.

Bug‘li sovitish qurilmalari o‘z navbatida bug‘-kompressorli, bug‘-ejektorli va absorbtsion qurilmalarga bo‘linadi. Termoelektrik va termomagnit sovitish mashinalari alohida guruhni tashkil etadi. Bunday turdagи sovitish mashinalarida sovituvchi modda bo‘lmaydi.


17.2. Havoli sovitish qurilmasi

Havoli sovitish qurilmasi amalda ishlaygan sovitish qurilmasi turlaridan eng birinchisi bo‘lgan. Bunday qurilmani amerikalik muhandis Garri 1845-yili ixtiro qilgan.


Havoli sovitish qurilmasining sxemasi 17.2-rasmida ko'r-satilgan.

Havo detander 1 da p_1 bosimdan p_2 bosimgacha kengayib ish bajaradi; bu ishni detander tashqi iste'molchiga (masalan, elektr generatoriga) beradi. Detanderda adiabatik kengayish natijasida T_3 temperaturadan T_4 temperatu-


ragacha ($\approx -60^{\circ}\text{S}$) sovitilgan havo sovitiladigan xona 2 ga kirib, undan issiqlik oladi. Sovitiladigan xonada havoga issiqlik berish jarayoni o'zgarmas havo bosimida ($p_2 = \text{const}$) sodir bo'ladi. Havo sovitiladigan xonadan chiqqanidan keyin kompressor 3 ga yuboriladi, bu yerda havo bosimi p_2 dan p_1 gacha oshiriladi (bunda havo temperaturasi T_3 dan T_2 gacha ortadi). Kompressorda siqilgan havo sovitgich 4 ga kiradi. Sovitgich issiqlik almashtirgich bo'lib, unda sovituvchi suvga issiqlik berilishi natijasida havo temperaturasi pasayadi. Sovitgichda jarayon o'zgarmas havo bosimida ($p_1 = \text{const}$) sodir bo'ladi. Havoli sovitish qurilmasi siklining P_V - va T_s - diagrammalari 17.3 va 17.4-rasmlarda keltirilgan.



17.3-rasm.



17.2-rasm



17.4-rasm.

Bu yerda 1-2 – kompressorda siqish jarayoni; 2-3 – havoni sovitkichda izobarik sovitish jarayoni; 3-4 – havoni detanderda

adiabatik kengayishi; 4–1 – sovitiladigan xonadan izobarik issiqlik olish jarayoni. Bu diagrammada 1–2–3 – siqish chizig‘i, 3–4–1 – kengayish chizig‘i.

17.4-rasmdagi T_s – diagrammada siklda sarflangan A_{ts} ish 1–2–3–4–1 – yuza bilan tasvirlanadi. Sizni amalga oshirish uchun sarflangan ish q_1 va q_2 issiqliklar farqiga teng. Havoni o‘zgarmas sig‘imli ideal gaz deb hisoblab.

$$q_1 = c_p(T_2 - T_3), \quad q_2 = c_p(T_2 - T_4),$$

$$Aq = q_1 - q_2 = c_p(T_2 - T_3) - c_p(T_1 - T_4).$$

larga ega bo‘lamiz.

U holda siklning sovitish koeffitsienti quyidagiga teng bo‘ladi:

$$\varepsilon = \frac{q}{A_s} = \frac{T_1 - T_4}{(T_2 - T_3) - (T_1 - T_4)} = \frac{1}{[(T_2 - T_3)/(T_1 - T_4)] - 1} \quad (17.2)$$

1–2 va 3–4 adiabat jarayonlardan iborat:

$$T_2/T_1 = (p_2 - p_1)^{(X-1/X)} \quad \text{va} \quad T_3/T_4 = (p_3 - p_4)^{(X-1/X)}$$

lekin

$$p_2 = p_3 \text{ va } p_1 = p_4, \text{ u holda } T_2/T_1 = T_3/T_4.$$

yoki

$$(T_2 - T_3)/(T_1 - T_4) = T_2/T_1 = T_3/T_4.$$

Shunday qilib

$$\varepsilon = \frac{1}{(T_2/T_1) - 1} = \frac{T_1}{T_2 - T_1}, \quad (17.3)$$

bunda T_1 – sovitiladigan xona temperaturasi yoki kompressorga so‘rilayotgan havo temperaturasi; T_2 – siqilgan havo temperaturasi.

Tashqi ko‘rinishdan (17.3) tenglama Karko qaytar siklining sovitish koeffitsienti tenglamasi (17.1) ga mos keladi. Lekin bu o‘xshashlik tashqaridan shunday ko‘rinadi.

Temperaturaning bir xil oralig‘ining o‘zida (17.4-rasm) amalga oshiriladigan qaytar Karko sikli (1 – 5 – 3 – 6 – 1) uchun sovitish koeffitsientini aniqlaymiz.

$$\varepsilon_K = q_2 / I = q_2 / (q_1 - q_2) = \frac{T_1}{T_3 - T_1},$$




$T_3 < T_2$ sababli, $\varepsilon_K > \varepsilon$ bo'ldi.

17.3. Bug'-kompression sovitish qurilmasi

Sovituvchi modda sifatida biror suyuqlikning, ya'ni atmosfera bosimida qaynash temperaturasi $t \leq 0^{\circ}\text{C}$ bo'lgan suyuqlikning nam bug'idan foydalanilsa sovitish qurilmasida issiqlik berish va olishni izotermalar bo'yicha amalga oshirish mumkin. Bu ma'noda mazkur sikl Karko sikliga yaqinlashadi va shu sababli bunday qurilmaning samaradorligi eng yuqori va shu sababli ular eng ko'p tarqalgan.

Efir bug'lari bilan ishlaydigan bug' - kompression sovitish qurilmalari dastavval 1834-yildayoq yaratilgan edi. So'ngra bu xil qurilmalarda sovituvchi modda sifatida metil efir va sulpfat angidriddan foydalaniadigan bo'ldi. Nemis muhandisi K. Linde 1874-yilda ammiakli, 1881-yilda karbonat angidridli bug'-kompression qurilmani yaratdi. XX asrning 30-yillarida bunday qurilmalarda freonlar sovituvchi modda sifatida ishlatila boshlandi. Shu vaqtargacha bunday qurilmalarda porshenli kompressorlar ishlatildi, so'ngra rotatsion, vintli va turbokompressorlar ishlatila boshlandi. 17.5-rasmida bug'-kompression sovitish qurilmasining sxemasi, sikli va sovitish koeffitsientining o'zgarishi ko'rsatilgan.

Sovituvchi moddaning to'yingan bug'i kompressor 1 da siqladi (17.5-rasm, a) va kondensator 2 ga uzatiladi, u yerda q_1 issiqlikni atrof-muhitga berib, qisman kondensatsiyalanadi. Ushbu, suyuqlik-bug' aralashmasi rostlovchi (drosselli) ventilp 3 ga yuboriladi, u yerda uning bosimi va temperaturasi pasayadi. Quruqlik darajasi yuqori bo'lgan past temperaturali nam bug' sovitish xonasi 5 da joylashgan bug'latgich 4 ga keladi va xonaning q_2 issiqligi hisebidan bug'lanadi.



17.5-rasm. Bug'-kompression sovitish qurilmasining sxemasi, sikli va sovitish koeffitsientining o'zgarishi.

a – qurilma sxemasi; b – siklning Ts – diagrammasi; v – bir bosqichli ammiakli qurilmada ε ni t_1 va t_2 ga bog'liq ravishda o'zgarishi.

Termodiramik sikl (17.5-rasm, b) qo'yidagi jarayonlardan tashkil topgan: 1 – 2 – sovituvchi moddaning kompressordorda adiabatik siqilishi, 2 – 3 – 4 – q_1 issiqlikni etrof – muhitga olib ketilishi va kondensatsiyalanish, 4 – 5 – drossellash jarayoni, 5 – 1 – bug'latgichda olingan q_2 – issiqlik hisobiga sovituvchi moddaning bug'lanishi.

Bug' kompression qurilmaning sovitish koeffitsienti quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$\varepsilon = q_2/A_{st} = (h_1 - h_5)/(h_2 - h_1) \quad (17.4)$$

(17.4) formuladan ko'rinish turibdiki, sovitish xonasidagi temperatura qanchalik katta va sovituvchi muhit temperaturasi shunchalik past bo'lsa ε shunchalik katta bo'ladi. Hozirgi vaqtda bug' – kompression sovitish qurilmalari mo'tadil sovitish temperaturalari sohasida ko'pchilik hollarda, boshqa sovitish qurilmalariga qaraganda eng samarali qurilmalar bo'lib qoldi, ulardan sanoat va turmushda keng foydalaniлади.

17.4. Bug'-ejektorli sovitish qurilmasi

Bug'-ejektorli sovitish qurilmasi sikli, bug'-kompression qurilma sikliga o'xshash, nam bug' tarzidagi sovitish moddasi vosita-

sida amalga oshiriladi. Ular orasidagi asosiy farq quyidagilar dan iborat: agar bug'-kompression qurilma siklida sovitilayotgan hajmdan chiqqan bug' kompressor yordamida siqilsa, bug'-ejektorli qurilmada bu maqsadda bug'-ejektordan foydalaniladi. Ejektor-gaz, bug' va suyuqliklarni siquvchi va harakatlantiruvchi qurilma. Bug'ni ejektor yordamida siqish uchun qozonda hosil bo'ladigan bug'ning kinetik energiyasidan foydalaniladi.

Kompressor o'rniiga bug'-ejektori ishlatalishining sababi nima? Sovitish qurilmalarida uncha past bo'lmasan, taxminan 3 dan 10^0 S gacha bo'lgan temperaturalar olish uchun sovituvchi modda sifatida suv bug'idan foydalinish mumkin. Lekin 0^0 C ga yaqin temperaturalarda bug'ning solishtirma hajmi juda katta bo'ladi (masalan, $t=5^0$ C da $v''=147,2 \text{ m/kg}$ bo'ladi).


Zichligi bunchalik kichik bug'ni siquvchi porsheali kompressor juda katta mashina bo'ladi. Xuddi shuning uchun suv bug'i bilan ishlaydigan sovitish qurilmasi siklida, uncha takomillashgan bo'lmasada, ancha ixcham apparat bug' ejektori ishlataladi va unda parametrlari past, arzon bug' dan foydalilaniladi. Bug'-ejektorli qurilma sovitish mashinalarining eng eski turlaridan biridir. Bug' - ejektorli sovitish qurilmasining sxemasi va sikli 17.6 va 17.7-rasmida tasvirlangan.

To'yingan suv drossellash ventili 1 da p_1 bosimdan p_2 bosimgacha kengayganda hosil bo'lgan suv bug'i sovitiladigan hajmda joylashgan bug'latgich 2 ga kiradi.


Quruqlik darajasi yuqori bo'lgan bug' p_2 bosimda bug'latgichdan bug' ejektorining aralashtirish kamerasi 3 ga yuboriladi.

Ejektor soplosiga qozon 4 dan p_q bosimli bug' beriladi. Bug'latgichdan ejektorning aralashtiruvchi kamerasiga beriladigan bug' va qozonda ejektor soplosiga keladigan bug' sarflari shunday tanlanadiki, bug'ning ejektor diffuzoridagi chiqishdag'i bosimi p_1' ga teng bo'ladi. To'yingan quruq bug' ejektordan kondensator 5 ga yuboriladi. Bu yerda u o'z issiqligini sovituvchi suvga berib kondensatsiyalanadi. p_1 bosimda kondensatoridan chiqayotgan kondensat oqimi ikki qismga bo'linadi. Suvning ko'p qismi sovitish kon-

turiga, drossellash ventili 1 ga, oz qisimi esa nasos 6 ga yuboriladi, nasosda suv bosimi p_q gacha ortadi. Nasos 6 suvni qozonga yuboradi. Qozonga beriladigan issiqlik hisobiga bug' hosil bo'ladi.



17.6-rasm.



17.7-rasm.

Bug'-ejektorli qurilma sikli 17.7-rasmdagi Ts – diagrammada tasvirlangan. Bu diagrammada 1 – 2 – chiziq to'yingan suvning reduktsion ventilda adiabatik drossellanish jarayoni, 2 – 3 – chiziq esa bug'latgichdagi izobar – izotermik jarayonini ifodalaydi. Shu diagrammaning o'zida bug'ning «qozon – ejektor – kondensator – qozon» – konturida aylanayotgan qismi bajaradigan sikl tasvirlangan.

Bu siklning tasvirlanishi shartli ekanligini esdan chiqarmaslik kerak, chunki – qurilmaning ikkala konturining har birida bug' sarfi turlichcha bo'ladi. Ts – diagrammada esa ikkala sikl 1 kg bug' hisobidan tasvirlangan. Bu yerda 1 – 11 nasosda suv bosimining ortish jarayoni; II – III – IV $p_q = \text{const}$ bo'yicha qozonga issiqlik berish jarayoni, IV – V – ejektor soplosidan bug'ning kengayish jarayoni. Soploda bug' p_2 bosimgacha (V nuqta) kengayadi – da, bug'latkichdan ejektorga shu bosimning o'zida keladigan (3-nuqta) bug' bilan aralashadi. Nam bug'ning to'yingan quruq bug' bilan aralashuvni natijasida quruqlik darajasi V va 3 orasidagi bug' hosil bo'ladi – A nuqta. Qurilma sikkida chetdan ish kiritilmaganligi, uning orniga esa qozonga issiqlik berilishi tufayli bunday qurilma sikkining saimaradorligi quyidagi

formuladan aniqlanadigan issiqlikdan foydalanish koeffitsienti ξ bilan aniqlanadi:

$$\xi = \frac{q_2}{q_k}, \quad (17.5)$$

bu yerda q_2 – sovitilayotgan hajmdan olinadigan issiqlik, q_k – qozonga beriladigan issiqlik. (17.5) formulani ish moddasi entalpiyalari orqali quyidagicha yozish mumkin:

$$\xi = \frac{h_3 - h_2}{(h_{in} - h_i) \cdot g} \quad (17.6)$$

bu yerda g orqali qozonga ejektor soplosiga beriladigan p_q bosimli bug' miqdorining bug'latgichdan aralashish kamerasiga kiradigan bug' miqdoriga nisbatan berilgan.

17.5. Issiqlik nasosining ishlash printsipi

Har qanday sovitish ustanovkasining ishlash jarayonida sovitiladigan hajmdan isiqlik olinib, boshqa muhitga beriladi. Binobarin, sovitish siklining amalga oshirilishi natijasi issiqlik beruvchining sovishidangina emas, balki issiqlik qabul qiluvchining isishidan ham iboratdir. Bu narsa 1852 yilda Kelvinga sovitish siklidan binolarni isitish uchun foydalanish, ya'ni issiqlik nasosi deb aytiladigan nasosni yaratish haqida taklif kiritish imkonini berdi. Odatda, isitiladigan hajmga issiqlik berish uchun foydalaniladigan sovitish ustanovkasi issiqlik nasosi deb aytiladi. Bu turdag'i ustanovkaning issiqlik nasosi deb atalishiga sabab shuki, u issiqliknii sovuq manbadan qizigan manbagaga «haydaydi»; qizigan manbagaga sovitish manbaidan olingan isiqlik q_2 va sovitish siklini amalga oshirish uchun tashqaridan keltirilgan ish l_{is} yig'indisiga teng issiqlik q_1 beriladi. Aslida har qanday sovitish ustanovkasi isisqlik nasosidir, lekin bu termin, odatda, asosiy vazifasi issiqlik qabul qiluvchilarni isitishdan iborat ustanovkalarni belgilash uchun qo'llaniladi.

Issiqlik nasosining samaradoriigi isitish koeffitsienti deb ataladigan koeffitsientning qiymati bilan baholanadi: ε_{isit} koeffitsient isitilayotgan hajmga beriladigan issiqlik miqdori q1 ni siklda bajarilgan ish l_{ts} miqdoriga nisbatidan iborat:

$$\varepsilon_{isit} = \frac{q_1}{l_{ts}} \quad (17.7)$$

Isitish koeffitsienti ε_{isit} bilan shu ustanovkaning sovitish koeffitsienti ε ni bir-biriga bog'lash qiyin emas; qizigan manbara beriladigan issiqlik:

$$q_1 = q_2 + l_{ts}$$

bo'lganligini hisobga olib

$$\varepsilon_{isit} = \varepsilon + 1 \quad (17.8)$$

ni hosil qilamiz.

Bu munosabatdan sovitish koeffitsienti qanchalik katta bo'lsa, siklning isitish koeffitsienti ham shunchalik katta bo'ladi, degan xulosa kelib chiqadi. Har qanday sovitish siklini (shu jumladan ustanovkaning issiqlik nasosi sifatida foydalaniladigan siklini ham) amalga oshirishda tashqi manbadan keltiriladigan ish L^* ts sarflanadi. Bu ish sovitish muhitini siqadigan kompressor yoki boshqa apparatni yurgizishga sarflanadi. Bu ishning hammasini issiqlikka aylantirish (masalan, elektr isitkichda) va bu issiqlikdan binolarni isitishda foydalanish mumkin, albatta. Issiqlik nasosining boshqa istalgan isitish qurilmasiga nisbatan afzalligi shundan iboratki, sarflanadigan energiya miqdori bir hil (l_{ts}) bo'lgani holda issiqlik nasosi yordamida isitiladigan xonaga beriladigan issiqlik miqdori istalgan boshqa usulda beriladigan issiqlik miqdoriga qaraganda doimo ko'p ($l_{ts} + q_2$) bo'ladi (masalan, elektr energiyasi yordamida isitilganda isitiladigan hajmga beriladigan issiqlik miqdori l_{ts} ga teng bo'ladi). Bu hol taajjublanarli emas: agar elektr isitkich faqat ishni issiqlikka aylantirsa, issiqlik nasosi shu ish miqdorining o'zi yordamida past temperaturaviy potentsiali issiqlikka aylantiradi – issiqliknii bir muhitdan boshqa muhitga «haydaydi».

Issiqlik nasosida hamma vaqt $q_1 > \varepsilon_{isit}$ bo'lgani uchun, binobarin, doimo $\varepsilon_{isit} > 1$ bo'ladi; bu (17.8) tenglamadan ham ko'rinib turibdi.

Odatda, issiqlik nasosi qaytar sikllari isitish koeffitsientining qiymati birdan ancha katta bo'ladi. Masalan, issiqlik nasosida Karko qaytar sikli amalga oshirilayotgan bo'lsa, u holda sovitilayotgan muhit temperaturasi $t_2 = 0^\circ\text{C}$, isitilayotgan xona temperaturasi esa $t_1 = 25^\circ\text{C}$ bo'lsa, bunday nasosning (17.8) munosabat yordamida aniqlanadigan isitish koeffitsienti tenglama:

$$\varepsilon_{isit} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} + 1 = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$

ni hisobga olsak,

$$\varepsilon_{isit} = \frac{25 + 273,15}{25} = 11,9$$

bo'ladi, ya'ni bu xolda isitiladigan xonaga beriladigan issiqlik miqdori siklda sarflanadigan ish qiymatidan 11,9 barobar ortiq bo'ladi.

Sovitish ustavokalarining Karko sikliga qaraganda kam takomillashgan siklidan foydalaniladigan issiqlik nasoslarining isitish koeffitsientlari kattaroq bo'ladi.

Real ustavokkalarda ε_{isit} ning kamayishiiga ustavokaning turli elementlarida jarayonlarning qaytmasligi natijasida albatta ro'y beradigan isrofgarchiliklar ham sabab bo'ladi. Real issiqlik nasoslarining isitish koeffitsenti 3,4 va undan ortiq bo'lishi mumkin. Nimmakli bug'-kompression issiqlik nasosli qurilmada birinchi marta 1930-yilda binoni isitish uchun foydalanilgan edi. O'sha vaqtan beri juda ko'p issiqlik nasoslari qurildi. Issiqlik nasoslaridan bundan keyin keng ko'lamda foydalaniladi, deyishga to'la asos bor. Issiqlik nasoslarida havoli, bug'-kompression va termoelektrik sovitish ustavokkalari sikllaridan foydalaniladi.

Shuni eslatib o'tish kerakki, sovitish ustavokalaridan issiqlik va sovuqlikni birgalikda hosil qilish uchun ham foydalanish mumkin. Masalan, sun'iy muzli yaxmalakka mo'ljallangan

ammiakli sovitish ustanovkasi 1943 yildayoq qurilgan edi; bunda shu ustanovka kondensatorini sovitgan va buning hisobiga sezilarli darajada isigan suv shahar istish tarmog'iga yuborilgan. Kombinatsiyalangan bunday ustanovkalarning, shubhasizki, istiqboli porloq.

Nazorat uchun savollar:

1. Sovuq olish usullarini keltiring.
2. Sovituvchi moddalarga qanday talablar qo'yiladi?
3. Teskari Karno sikli.
4. Sovitish koeffitsenti.
5. Sovitish mashinalari turlari.
6. Havoli sovitish qurilmasi qanday ishlaydi?
7. Bug' - kompression sovitish qurilmasi qanday ishlaydi?
8. Freonning afzalliklari nimadan iborat?
9. Ammiakning afzalliklari nimadan iborat?
10. Bug'-ejektorli sovitish qurilmasi.
11. Issiqlikdan foydalanish koeffitsenti.


KOMPRESSORLAR

18.1. Bir bosqichli kompressor

Turli xil gazlarni siqish uchun mo'ljallangan mashinalarga kompressor deyiladi. Kompressorlar hozirgi zamon texnikasida keng qo'llaniladi. Ular kimyo sanoatida, mashinasozlik, metallurgiya, temir yo'llarida, aviatsiya, gaz turbinali qurilmalarda, sovitish mashinalarida va hokazolarda ishlatiilib kelinmoqda.

Barcha kompressorlarni konstruktсияsiga va ishlash printsipiga ko'ra ikki guruhga ajratish mumkin: porshenli va turbinali (markazdan qochma).

Kompressorlarning tuzilishi va ularda siqish printsiplari turlicha bo'lishiga qaramasdan ularda siqishning termodinamik jarayonlari bir xil bo'ladi. Kompressordagi jarayonlar bir hil tenglamalar bilan ifodalanadi. SHuning uchun kompressorlardagi jarayonlarni o'rganish va tahlil qilish uchun bir bosqichli kompressorni ishini ko'rib chiqamiz. Kompressor (18.1-rasm) silindr 1 va krivoship-shatunli mexanizm orqali elektrodvigatelg' bilan bog'langan porshen 2 dan iborat.



18.1-rasm

Silindr qopqog'ida so'rish 3 va haydash 4 klapanlari joylashgan. Kompressorda ish valning bir aylanishida yoki porshenni ikki marta yurishida amalgaga oshadi. Porshenning o'ng tomonga yurishida so'rish klapani ochiladi va silindrga ishchi jism-gaz so'rildi. Porshenning teskari yurishida so'rish klapani bekiladi va gaz kerakli bosimgacha siqilib rezervuarga haydaladi.


Shundan so'ng, yana yuqoridagi jarayonlar takrorlanadi. Ohirgi bosim haydash klapani o'matilgan prujina orqali boshqarilib turiladi. Kompressorlarning termodinamik hisoblashdan maqsad 1 kg gazni siqish uchun sarflangan ishni va dvigatelg' yuritmasining quvvatini aniqlashdan iborat. Nazariy bir bosqichli kompressorni quyidagi shartlar asosida ko'rib chiqaylik:

- Silindrning geometrik hajmi ishchi hajmiga teng (bo'shliq hajm yo'k);

- Porshenni silindr devori bo'ylab harakatlanishida ishqalanish yo'k, yahni ishqalanishga ish sarflanmaydi;

- Gazning tsilindrga so'riliishi va uni rezervuarga haydash o'zgarmas bosimda amalgaga oshadi.

Kompressorning nazariy indikator diagrammasi 18.2-rasmida tasvirlangan.



18.2-rasm

Porshenning chapdan o'ngga tomon harakatlanishida so'rish klapani 3 ochiladi va gaz silindrga o'zgarmas p_1 bosimda so'rildi.

Bu jarayon diagrammada 0-1 chiziq bilan tasvirlanib, so‘rish chizig‘i deb aytildi. Porshenning o‘ngdan chapga tomon teskari harakatida so‘rish klapani 3 bekilib gazni siqish jarayoni sodir bo‘ladi. Zaruriy bosim hosil bo‘lganda gaz o‘zgarmas p_2 bosimda xaydash klapani 4 orqali rezervuarga uzatiladi. 1-2 egri chiziq siqish jarayonini tasvirlaydi. 2-3 chiziqni haydash chizig‘i deyiladi. Porshening bundan keyingi harakatida haydash klapani bekilib hamma so‘rish klapani ochilib silindrdagi bosim p_2 dan p_1 ga tushadi va yana jarayonlar takrorlanadi. 1 kg siqilgan gazni olish uchun sarflangan ish (ishqalanishni ehtiborga olmasak), barcha jarayonlarni qaytar deb hisoblasak quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\ell = p_1 v_1 - p_2 v_2 + \int_{v_1}^{v_2} p dv$$

bu yerda $p_1 v_1$ – tashqi muhitni gazni silindrga to‘ldirishdagi ishi;
 $p_2 v_2$ – gazni haydashga sarflangan ish;

$$\int_{v_1}^{v_2} p dv - \text{gazning siqish ishi.}$$

$$p_1 v_1 - p_2 v_2 = \int_2^1 d(pv) \text{ bo‘lgani uchun}$$

$$\ell = \int_1^2 [-d(pv) + pdv] = - \int_1^2 v dp \quad (18.1)$$

Agar ishqalanishni ehtiborga oladigan bo‘lsak kompressorning yuritmasi uchun sarflangan ish (xaqiqiy ish) nazariy ishdan katta bo‘ladi:

$$\ell_x = - \int_{P_1}^{P_2} v dp - q_i \quad (18.2)$$

Bu yerda q_i – ishqalanishga qarshi bajarilgan ish. Agar siqish jarayonida gazdan q_x issiqlik olib ketilsa, termodinamikaning birinchi qonuniga asosan:

$$\ell_x = -(h_2 - h_1 - q_v) \quad (18.3)$$

Gazning kompressorda siqilishi ishchi jism va silindr devorlari o'rtasidagi issiqlik almashinuviga qarab izotermik 1-2, adibata 1-2¹ va politropa 1-2¹¹ bo'yicha kechishi mumkin. Izoterma bo'yicha gazni siqishda 01230 yuza eng kichik va eng kam ish sarflanadi. Ish shaklida keltirilgan barcha energiya gazdan issiqlik shaklida olib ketiladi. Adiabata 1-2¹ bo'yicha siqishda 012¹³⁰ yuza eng katta va eng ko'p ish sarflanadi. Bu jarayonda ish shaklida keltirilgan barcha energiya gazning entalgi'piyasini o'zgarishiga sarflanadi. Siqish ishini kamaytirish uchun siqish jarayonini izotermik jarayonga yaqinlashtirish lozim, yahni siqilayotgan gazdan issiqliknini olib ketish zarur.

Buning uchun silindrning tashqi sirtlarini suv bilan sovutish lozim. Sovutish gazni yanada yuqoriroq bosimgacha siqish imkonini berib, siqishni politrop ($n=1,18-1,2$) bo'yicha amalga oshirish mumkin bo'ladi.

Unumdorligi past va uncha yuqori bo'limgan bosim hosil qiluvchi kompressorlar havo bilan sovitilib turiladi.

Kompressor yuritmasi uchun ishni aniqlash

Izotermik jarayonda gazni siqish uchun sarflangan ish 01230 (18.2-rasm) yuzaga teng 1 kg gazni siqish uchun sarflangan to'liq ish:

$$\ell = 4325 \text{ yuza} + 5216 \text{ yuza} - 4016 \text{ yuza}$$

bu yerda $4325 \text{ yuza} = p_2 v_2$ xaydash ishi;

$$4016 \text{ yuza} = p_1 v_1 \text{ so'rish ishi};$$

$$5216 \text{ yuza} = \int_{p_1}^{p_2} pdv \text{ siqish ishi};$$

Izotermik siqish jarayonidagi ish quyidagi tenglamadan aniqlanadi

$$5216 \text{ yuza} = \ell_{iz} = p_1 v_1 \ell \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$t = \text{const}$ da $p_2 v_2 = p_1 v_1$ ekanligidan

$$\ell_{iz} = -p_2 v_2 - p_1 v_1 \ell \ln \frac{p_2}{p_1} + p_1 v_1 = -p_1 v_1 \ell \ln \frac{p_2}{p_1} \quad (18.4)$$

Kompressor yuritmasi uchun ish izotermik siqish ishiga teng. Olib ketilgan issiqlik miqdori:

$$q = \ell_{iz} = -RT \ln p_2 / p_1$$

Qaytar adiabatik siqishda jarayondagi ish quyidagi tenglama orqali aniqlanadi:

$$5^{12}16 \text{ yuzda } \ell_{ad} = \left[\frac{1}{(k-1)} \right] (p_2 v_2 - p_1 v_1)$$

Kompressor yuritmasi uchun ish:

$$\ell_{ad}^{vir} = -(p_2 v_2 - p_1 v_1) \frac{1}{K-1} (p_2 v_2 - p_1 v_1) = -\frac{K}{K-1} (p_2 v_2 - p_1 v_1) = \frac{K}{K-1} R \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{K-1}{K}} - 1 \right] \quad (18.5)$$

Kompressor yuritmasi uchun ish adiabatik siqish ishidan K marta katta bo'ladi. (18.5) ifoddani boshqacha shaklda ham ifodalash mumkin. Adiabat jarayonda siqish ishi quyidagiga teng:

$$\ell_{ad} = U_1 - U_2$$

u holda kompressor yuritmasi uchun ish:

$$\ell_{ad}^{vir} = -(p_2 v_2 - p_1 v_1) - (u_2 - u_1) = -(p_2 v_2 + u_2) + (p_1 v_1 + u_1) = (h_2 - h_1) \quad (18.6)$$

Adiabat siqishda kompressor yuritmasi uchun ish absolyut qiymati bo'yicha siqishning boshi va ohiridagi entalg'piyalar ayirmasiga teng. Bu formula real va ideal gazlar uchun to'g'ri.

Politrop siqish jarayonida ish $5^{12}16 \text{ yuzaga teng.}$

$$\ell_n = -(p_2 v_2 - p_1 v_1) - [1/(n-1)](p_2 v_2 - p_1 v_1) = [n/(n-1)](p_2 v_2 - p_1 v_1) \quad (18.7)$$

1 kg siqilgan gaz olish uchun sarflangan ish:


$$\ell_n = [n/(n-1)] R T_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{n-1/n} - 1 \right] \quad (18.8)$$

Olib ketilgan issiqlikning nazariy miqdorini quyidagi tenglamadan aniqlaymiz:

$$q = C_v [(n-k)/(n-1)] (T_2 - T_1) \quad (18.9)$$

Bir bosqichli kompressorning haqiqiy indikator diagrammasi (18.3-rasm) nazariysidan farq qiladi. Bu farq so'rish va haydash klapanlaridagi drosselashdagi sarflar tufayli hosil bo'ladi.

Shu sababli gazning silindriga so'rishi atrof-muhit bosimidan pastroq bosimda, haydash esa haydash truboprovodidagi bosimdan yuqoriyoq bosimda ro'y beradi.



18.3-rasm


Bu isroflar kompressorlarning aylanma harakati ortishi bilan oshadi. Bundan tashqari, real kompressorda silindr qopqog'i va porshen o'rtasida mahlum bir hajm bo'ladi. Bu hajmga bo'shliq hajm deyiladi. Bu bo'shliq hajm ishchi hajm V_k ning 4-10% ni tashkil etadi (18.3-rasm). Gazning bir qismi haydashning oxirida (2-3-chiziq) bo'shliq hajmda qolib V_b hajjni egallaydi.

Porshennenning o'ngga harakatida bo'shliq hajmda qolgan gaz kengayadi va yangi gaz silindrda bosim atrof-muhit bosimiga teng bo'lgandagina so'rilib. Qolgan siqilgan gazning bo'shliq hajmdagi kengayishi 3-0 chiziq bilan tasvirlangan. Gazning kompressorga so'riliishi 0 nuqtadan boshlanadi va silindrda yangi gaz so'rilib uning hajmi $V_h - V_0 = V$ ga teng bo'ladi. Bo'shliq hajm silindrda so'rileyotgan gaz miqdorini kamaytiradi va shu sababli kompressorning unumdorligi pasayadi. V va V_h larning nisbatiga kompressorning hajmiy f.i.k. deb aytildi:

$$\eta_x = V / V_h \quad (18.10)$$

Hajmiy f.i.k. bo'shliq hajmning ortishi bilan kamayadi va V_b ning mahlum bir qiymatida nolga teng bo'lib qolishi mumkin. V_b o'zgarmas bo'lganda, siqish bosimi ortishi bilan hajmiy f.i.k. va kompressor unumdorligi ham kamayib, siqish chizig'i bo'shliq hajm chizig'i bilan kesishgan holda hajmiy f.i.k. nolga teng bo'ladi. Ushbu holatni 18.4-rasmdan ko'rish mumkin. Birinchi xolda, yahni siqish jarayoni 1-2 p₂ bosimda tugasa, xaydash 2-3 chiziq bo'yicha amalga oshadi. Silindrda bosim 3-0 chiziq

bo'yicha pasayadi va so'risin 0 nuqtada boshlanadi. Ikkinci holda siqish bosimi p_2 ortishi bilan siqish 2-nuqtada tugaydi va xaydash 2'-3' chiziq bo'ylab amalga oshadi. Bu xolda haydalayotgan gaz miqdori birinchi holga qaraganda ancha kam bo'ladi. Uchinchini holda siqish bosimi p_2 yana xam ortganda siqilish 4-nuqtada yahni siqish chizig'i va bo'shliq hajmi chizig'i kesishgan nuqtada tugaydi. Bu holda siqish chizig'i nuqtaga aylanadi va yangi gaz silindrغا so'rilmaydi. Ishlayotgan kompressorning porsheni xuddi shu va bir xil miqdordagi gazni xaydamasdan siqadi. Bu holda kompressorning hajmiy f.i.k. va unumdorligi nolga teng bo'ladi.



18.4-rasm

Bo'shliq hajmli kompressor yuritmasi uchun sarflangan umurniy nazariy ish 12301 yuza (18.4-rasm) bilan tasvirlanadi.

Siqish bosimi ortishi tufayli kompressorning unumdorligini pasayishi natijasida bir silindrda yuqori bosimli gazlarni olib bo'lmasligini bildiradi. Bundan tashqari, yuqori bosimlarda gazning temperaturasi silindrda surkov moyining o'z-o'zidan alanganish temperaturasidan ortib ketishi mumkin. Bu holda surkov moyi va qizigan havo aralashmasi portlab og'ir avaryalarga olib kelishi mumkin. Bir bosqichli kompressorda havoni 6-10 bar dan yuqori ortiqcha bosimgacha siqib bo'lmasligining sabablaridan biri ham shunda.


Real kompressordagi siqish jarayonlari. Real kompressordagi jarayonlarda mexanik va gidravlik istroflar bo'ladi.

Real kompressorlarning hisobida sovitilayotgan kompressorning yuritmasi uchun ish izotermik siqishdagi ishga, sovitilayotgan hol uchun adibatik siqish ishiga teng deb olinadi. Real kompressorning ish samaradorligi izotermik va adibatik f.i.k. lar bilan aniqlanadi. Bu f.i.k. lar kompressor yuritmasi uchun sarflangan nazariy va xaqiqiy ishlar nisbati bilan tavsiflanadi:

$$\eta_{iz} = \ell_{iz} / \ell_x ;$$

$$\eta_{ad} = \ell_{ad} / \ell_x$$

Ts – diagrammada qaytar 1-2 va (shartli) qaytmas 1-3 (haqiqiy jarayon) adibatalarni tasvirlaylik (18.5-rasm). Adibat kompressor uchun haqiqiy ish quyidagiga teng.



18.5-rasm

$$\ell_{iz} = -(h_3 - h_1) = -C_p(T_3 - T_1)$$

Qaytar adibat siqilishdagi nazariy ish quyidagiga teng:

$$\ell_H = -C_p(T_2 - T_1)$$

Bundan kompressorning adibatik f.i.k. quyidagiga teng bo'ladi:

$$\eta_{ad} = (T_2 - T_1) / (T_3 - T_1)$$

Qaytmas adibatik jarayonni shartli ravishda politropa ko'rsatkich $n > K$ bo'lgan jarayon sifatida qarash mumkin. Bunda politropa ko'rsatkichi ishqalanish kuchiga bog'lik bo'ladi.

U xolda

$$T_2 / T_1 = (P_2 / P_1)^{(K-1)/K}, \quad T_3 / T_1 = (P_2 / P_1)^{(n-1)/n}$$

Bundan

$$\eta_{Ad} = \frac{(P_2 / P_1)^{(K-1)/K} - 1}{(P_2 / P_1)^{(n-1)/n} - 1} \quad (18.11)$$

Politropa ko'rsatgichi n ning qiymati gazning siqish boshida va oxiridagi parametrlariga qarab aniqlanadi. Sovitilayotgan kompressoring yuritmasi uchun sarflangan haqiqiy ish quyidagiga teng:

$$\ell_x = \ell_H / \eta_{Ad},$$

yoki

$$\ell_n = -[K/(K-1)]RT_1 \left[(P_2 / P_1)^{(n-1)/n} - 1 \right] \quad (18.12)$$

Kompressor yuritmasi uchun sarflanayotgan effektiv quvvat quyidagicha aniqlanadi:

$$N_c = \ell_n m / \eta_n \cdot \eta_{max} \cdot \eta_{tot}, \quad (18.13)$$


bu yerda ℓ_n – gazning politrop siqilishdagi kompressor yuritmasi uchun sarflangan ish, J/kg; m – kompressor unumidorligi $m = V_n \cdot \rho_H$ (bu yerda V_n -normal sharoitdagi hajmiy unumidorlik, m^3/sek ; ρ_H – gazning normal sharoitdagi zichligi); η_n – gazning politrop siqilishdagi kompressororing f.i.k.; η_{max} – ishqalanishni xisobga oluvchi mexanik f.i.k.; η_{tot} – to'liq f.i.k.

18.2. Ko'p bosqichli kompressor


Yuqori bosimli gazlarni olish uchun ko'p bosqichli kompressorlar qo'llaniladi (18.6-rasm). Ularda gazni ancha yuqori bosimlargacha siqish uchun uni bosqich bilan, yahni oraliq sovutish yo'li bilan bir necha marta siqiladi. Gazni bir necha silindrda siqish kompressororing hajmiy f.i.k. orttiradi, surkov moyini ishlashini yaxshilaydi hamda kompressor yuritmasi uchun energiya sarfini kamaytiradi. 18.7-rasmida uch bosqichli kompressororing ideal indikator diagrammasi tasvirlangan.

Bu yerda 0-1 – birinchi bosqich so‘rish chizig‘i;

1-2 – birinchi bosqichdagi politrop siqish jarayoni; 2-a – birinchi bosqichdagi birinchi sovutgichga xaydash chizig‘i; a-3 – ikkinchi bosqichga so‘rish chizig‘i; 3-4 – ikkinchi bosqichdagi politrop siqish jarayoni; 4-v – ikkinchi bosqichdan ikkinchi sovutgichga xaydash chizig‘i; v-5 – uchinchi bosqichga so‘rish chizig‘i;



18.6-rasm



18.7-rasm

5-6 – uchinchi bosqichda politrop siqish jarayoni;

6-s – uchinchi bosqichdan rezePvuarga xaydash chizig‘i.

2-3 va 4-5 chiziqlar gazning o‘zgarmas bosimda sovishidagi hajmini kamayishini bildiradi. Ishchi jism - gaz barcha sovitgichlarda boshlang‘ich temperatura T_1 gacha sovutiladi, shuning uchun gazning 1,3 va 5- nuqtalardagi temperaturalari bir hil

bo'lib 1-7 izotermada turadi. Barcha bosqichlarda bosimlar nisbati odatda bir hil bo'ladi:

$$p_2 / p_1 = p_4 / p_3 = p_6 / p_5 = x \quad (18.14)$$

Barcha bosqichlarda bosimlar nisbati, boshlang'ich temperaturalar hamda politropa ko'rsatgichi bir hil bo'lganligidan xar bir bosqichdagi gazning ohirgi temperaturlari ham bir hil bo'ladi:

$$T_2 = T_4 = T_6$$

(18.14)-tenglamadan ko'rinish turibdiki:

$$x^3 = p_2 p_4 p_6 / p_1 \cdot p_3 \cdot p_5$$

bundan xar bir bosqichdagi bosimning ortish darajasi quyidagiga teng bo'ladi:

$$x = \sqrt[3]{p_6 / p_1},$$

Yoki Z bosqich uchun:

$$x = \sqrt[2]{p_Z / p_1}$$

Siqish bosqichlari sonini ko'paytirish siqish jarayonini izotermik jarayonga yaqinlashtiradi. Lekin shu bilan birga kompressorning konstruktsiyasi murakablashadi, mexanik va gidravlik isroflar bo'ladi, kompressorning umumiy f.i.k. kamayadi.

Har bir bosqichdagi sarflangan ishni quyidagicha aniqlanadi:

$$\ell_1 = \frac{n}{n-1} p_1 v_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right] = \frac{n}{n-1} RT \cdot \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right]$$

$$\ell_2 = \frac{n}{n-1} p_3 v_3 \left[\left(\frac{p_4}{p_3} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right] = \frac{n}{n-1} RT_3 \left[\left(\frac{p_4}{p_3} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right]$$

$$\ell_3 = \frac{n}{n-1} p_5 v_5 \left[\left(\frac{p_6}{p_5} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right] = \frac{n}{n-1} RT_5 \left[\left(\frac{p_6}{p_5} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right]$$

1897-yili nemis muhandisi Dizelg⁺ kerosinda ishlaydigan yuqori siqish darajas^{ga} ega bo'lgan dvigatelni ishlab chiqdi. Bu dvigatelda havo kompressor yordamida siqilib silindrga purkalgan. Rus muhandislari ham shu sohada katta ish qildilar. 1893-yili Mamin neftda ishlaydigan yuqori bosimli dvigatelini ixtiro qildi. 1898-yili Peterburgdagi Nobel zavodida neftda ishlaydigan dvigatel qurildi. 1903-yili shu zavodda birinchi marta kemalar uchun og'ir yoqilg^{'ida} ishlaydigan dvigateli^g ishlab chiqarildi.

1904-yili rus muhandisi G.V.Trinkler kompressorsiz dvigatelni qurdi. Bu dvigatelda yoqilgⁱ avvalo o'zgarmas hajmda, keyin esa o'zgarmas bosimda yondirildi. Yoqilgⁱ aralash yonadigan bunday dvigateli^g xozir ham keng qo'llanilmoqda. Shunday qilib 40-50 yil ichida yuqori samaradorlikka ega bo'lgan ichki yonuv dvigatellari yaratildi. Barcha zamonaviy porshenli ichki yonuv dvigatellarini quyidagi uch guruhga bo'lsak bo'ladi:

- 1) yoqilgⁱ o'zgarmas hajmda yonadigan;
- 2) yoqilgⁱ o'zgarmas bosimda yonadigan;
- 3) yoqilgⁱ aralash yonadigan: o'zgarmas hajmda va o'zgarmas bosimda.

Porshenli ichki yonuv dvigatellarining ideal sikllarini termodinamik tadqiqotida quyidagi kattaliklar aniqlanadi: siklga keltirilgan va olib ketilgan issiqlik miqdori; ishchi jismning siklning xarakterli nuqtalaridagi asosiy parametrlari; siklning termik f.i.k. Har qanday ichki yonuv dvigateli siklini tasvirlovchi kattaliklar quyidagilardir:

Siqish darajasi:

$$\varepsilon = v_1 / v_2,$$

bu kattalik ishchi jismning boshlang'ich solishtirma hajmini siqish oxiridagi solishtirma hajmiga nisbatini ifodalaydi;

Bosimni oshish darajasi:

$$\lambda = \rho_3 / \rho_2,$$

bu kattalik izoxor issiqlik keltirish jarayonidagi boshlang'ich va oxirgi bosimlar nisbatini ko'rsatadi;

Dastlabki kengayish yoki izobar kengayish darajasi:

$$\rho = v_3 / v_2$$


Bu kattalik izobar issiqlik keltirish jarayonidagi bosimni va oxirgi hajmlar nisbatini ko'rsatadi.

19.2. Issiqlik $v=\text{const}$ sharoitda beriladigan sikl.

Porshenli ichki yonuv dvigatellarini ishini tadqiqot qilishda silindirdagi bosim o'zgarishini porshen holatiga bog'liklik diagrammasi orqali o'rGANISH maqsadga muvofiqdir.

Maxsus asbob-indikator orqali aniqlangan diagrammaga indikatorli diagramma deb aytildi. Indikatorli diagramma chegaralagan yuza mahlum bir masshtabda gazning bitta siklda bajargan ishiga teng bo'ladi.

19.1-rasmida o'zgarmas hajmda yoqilg'i yonadigan dvigatelning indikator diagrammasi tasvirlangan. Bunday dvigatellarda yoqilg'i siifatida yengil yoqilg'ilar-benzin, generator gazi, spirtlar v x.k.lar qo'llaniladi.



19.1-rasm

Porshening chapki turish nuqtasidan (CHTN) o'ng tomonga xarakatida so'rish klapani orqali yoqilg'i va havo aralashmasidan iborat bo'lgan yonuvchan aralashma so'rildi. Bu jarayon diagrammada 0-1 egriligi chiziq bilan tasvirlanib, so'rish chizig'i deb aytildi. Ko'rinib turibdiki, 0-1 chiziq termodynamik jarayon emas, deb aytildi. Ko'rinib turibdiki, 0-1 chiziq termodynamik jarayon emas, deb aytildi.


chunki bunda aralashmanig asosiy parametrlari o'zgarmasdan, uning massaviy miqdori va hajmi o'zgaradi xolos

Porshenning teskari yurishida so'rish klapani berkiladi va aralashma siqiladi. Siqish jarayoni diagrammada 1–2 egri chiziq bilan tasvirlangan. Bu egri chiziq siqish chizig'i deb ataladi. 2-nuqtada, porshen CHTN ga ozgina yetmasdan turib aralashma elektr uchqunidan yondiriladi. Yonuvchi aralashmani yonishi bir lahzada, yahni o'zgarmas hajmda ro'y beradi. Bu jarayon diagrammada 2–3 egri chiziq bilan tasvirlangan. Yoqilg'ini yonishi natijasida gazning temperaturasi va bosimi keskin ortadi(3-nuqtada). Keyin yonish mahsulotlar kengayadi. Porsheng o'ng turish nuqtasiga (O'TN) siljiydi va gazlar foydali ishni bajaradilar.


Indikatorli diagrammada kengayish jarayoni 3–4 egri chiziq bilan tasvirlangan. Bu egri chiziqqa kengayish chizig'i deb aytiladi. 4-nuqtada chiqarish klapani ochilib, silindrdaqи bosim deyarli tashqi bosimiga tushadi. Porshenning bundan keyingi o'ngdan chapga tomon xarakatida silindrdaqи yonish mahsulotlari chiqarish klapani orqali atmosferaga chiqarilib yuboriladi. Bu jarayon diagrammada 4–0 egri chiziq bilan tasvirlangan. Bu chiziqqa chiqarish chizig'i deb aytiladi. Ko'rib chiqilgan ishchi jarayon porshenning to'rt yo'lida (taktida) yoki valning ikki aylanishida ro'y beradi. Bunday dvigatellarga to'rt taktili dvigatellar deb aytiladi. Yuqorida ko'rib chiqilgan o'zgarmas, hajmda yoqilg'i yonadigan real ichki yonuv dvigatelida sikl berk emas. Bunda qaytnas jarayonga xos bo'lgan xususiyatlar: ishqalanish, ishchi jismidagi kimyoviy reaktsiyalar, porshenning mahlum bir tezligi, temperaturalar farqi tufayli issiqlik almashinuvi va x.k.lar ko'rinib turibdi. Shu sababli bunday siklni issiqlik jarayonlari nazariyasi nuqtai nazaridan tahlil qilib bo'lmaydi. Shuning uchun termodinamika real jarayonlarni emas balki, ichki yonuv dvigatellarida sodir bo'layotgan ideal, qaytar sikllarni tahlil qiladi. Bunda ishchi jism sifatida o'zgarmas sig'imli ideal gaz qabul qilinadi. Silindr o'zgarmas miqdordagi ishchi jism bilan to'ladi. Issiqlik manbai va ishchi jism temperaturalari farqi

cheksiz kichik deb xisoblanadi. Ishchi jismga issiqlik yonayotgan yoqilg'idan emas, balki tashqi issiqlik manbaidan keltiriladi va olib ketiladi. Shunday qilib, ideal termodynamik sikllarni o'rGANISH (mahlum bir cheklanishlarni ehtiborga olgan holda) turli dvigatellar ishini taqqoslash, ularning samaradorligiga tafsir etuvchi omillarni aniqlash imkonini beradi. Yuqoridagi shartlarga asosan qurilgan diagrammani indikator diagramma emas, balki o'zgarmas hajmda issiqlik keltiriladigan p - v -diagramma deb atyiladi.

Ikki izoxora va ikki adiabatadan iborat bo'lgan $v = \text{const}$ sharoitida issiqlik keltiriladigan ideal termodynamik siklni ko'rib chiqaylik. 19.2 va 19.3-rasmlarda shu siklning p - v - va T - s - diagrammalari tasvirlangan.



19.2-rasm



19.3-rasm

Boshlang'ich parametrlari p_1 , v_1 va T_1 bo'lgan ideal gaz 1-2 adiabata bo'yicha 2-nuqtagacha adiabat siqiladi. 2-3 izoxora bo'yicha ishchi jismga q_1 issiqlik miqdori uzatiladi. Ishchi jism 3-nuqtadan 3-4 adiabata bo'ylab kengayadi. 4-1 izoxora bo'yicha ishchi jism boshlang'ich holatiga qaytadan, buni q_2 issiqlik miqdori olib ketiladi. Siklni tavsiflovchi asosiy kattaliklar quyidagilar: siqish darajasi $\varepsilon = v_1 / v_2$; bosimni oshish darajasi $\lambda = \rho_3 / \rho_2$.

Issiqlik sig‘imi Cv adiabata ko‘rsatgichi K ni o‘zgarmas deb xisoblab siklning termik f.i.k.ni aniqlaymiz.

Siklning termik f.i.k:

$$\eta_t = (q_1 - q_2) / q_1 = 1 - (q_2 / q_1)$$

Keltirilgan issiqlik miqdori:

$$q_1 = Cv(T_3 - T_2)$$

Olib ketilgan issiqlik miqdori esa:

$$q_2 = Cv(T_4 - T_1)$$

U holda siklning f.i.k. quyidagiga teng:

$$\eta_t = 1 - (q_2 / q_1) = 1 - \frac{Cv(T_4 - T_1)}{Cv(T_3 - T_2)} = 1 - (T_4 - T_1) / (T_3 - T_2)$$

Ishchi jismning siklning asosiy nuqtalaridagi parametrlari quyidagicha:

2-nuqtada

$$v_2 = v_1 / \varepsilon; p_2 = p_1 (v_1 / v_2)^k = p_1 \cdot \varepsilon^k$$

$$T_2 / T_1 = (v_1 / v_2)^{k-1} = \varepsilon^{k-1} \quad \text{ea} \quad T_2 = T_1 \varepsilon^{k-1}$$

3-nuqtada

$$v_3 = v_2 = v_1 / \varepsilon; \quad p_3 = p_2 \chi = p_1 \varepsilon^k / \chi$$

$$T_3 / T_2 = p_3 / p_2 = \chi \quad \text{va} \quad T_3 = T_2 \chi = T_1 \varepsilon^{k-1} \cdot \chi$$

4 – nuqta

$$v_4 = v_3; \quad p_4 = p_3 (v_3 / v_4)^k = p_3 (v_2 / v_1)^k = p_3 / \varepsilon^k = p_1 \chi$$

$$T_4 / T_3 = (v_3 / v_4)^{k-1} = 1 / \varepsilon^{k-1} \quad \text{va} \quad T_4 = T_3 \varepsilon^{k-1} \chi (1 / \varepsilon^{k-1}) = T_1 \chi$$

Yuqorida aniqlangan kattaliklarni siklning termik f.i.k tenglamasiga qo‘yamiz.

$$\eta_t = 1 - [(T_4 - T_1) / (T_3 - T_2)] = 1 - [T_1 \chi - T_1) / (T_2 \varepsilon^{k-1} \chi - T_1 \varepsilon^{k-1})] = 1 - (1 / \varepsilon^{k-1})$$

Demak o'zgarmas hajında issiqlik keltiriladigan siklning termik f.i.k. quyidagicha bo'ladi:

$$\eta_t = 1 - (1/\varepsilon^{k-1}) \quad (19.1)$$

(19.1) tenglamadan ko'rinish turibdiki bunday tsikning termik f.i.k. siqish darajasi ε va adiabata ko'rsatkichi K ga yoki ishchi jismning xususiyatiga bog'liqdir. F.i.k. ε va K ortishi bilan oshadi. Bosinni ortish darajasi χ ga termik f.i.k bog'lik emas.

F.i.k ni ε ga bog'liq ravishda o'zgarishini Ts-diagrammadan (9.3-rasm) ko'rish mumkin. Ikki siklda keltirilgan issiqlik miqdorini tavsiflovchi yuzalar $67810=6235$ bir xil bo'lib, lekin siqish darajasi turlicha bo'lganda f.i.k. siqish darajasi yuqori bo'lgan siklda katta bo'ladi, yahni 61910 yuza 6145 yuza. Lekni, siqish darajasini ortishi yonuvchi aralashmani o'z-o'zidan yonib ketishiga olib keladi. Bu esa dvigatelni bir mehyorda ishlashiga to'sqonlik qiladi. Bundan tashqari, siqish darajasi yuqori bo'lgan xoida yonish tezligi keskin ortib detonatsiya (portlab yonish) ro'y berishi mumkin, bu esa, dvigatelni buzilishiga olib keladi. Shuning uchun xar bir yoqilg'i uchun mahlum bir siqish darajasi qo'llaniladi. Yoqilg'i turiga qarab o'rganilayotgan dvigatelni siqish darajasi 4-9 oralig'ida o'zgarib turadi. Shunday qilib, issiqlik o'zgarmas hajmda keltiriladigan siklda yuqori siqish darajasini qo'llab bo'lmasligi ayon bo'ldi. Shu sababli bunday dvigatellarning f.i.k. nisbatan kichik bo'ladi. 1 kg ishchi jismning nazariy foydali ishi kengayish va siqish jarayonlarining o'zaro joylashishiga bog'liq bo'ladi. Kengayish va siqish chiziqlari o'rtaсидаги о'rтача bosimlar farqini ortishi dvigatelg' tsindrining o'rechmlarini kamaytirish imkoniyatini yaratadi. Agar o'rtaча bosim p_i orqali belgilasak 1 kg ishchi jismning nazariy foydali ish quyidagiga teng bo'ladi:

$$\ell = \ell_{keng} - \ell_{sq} = p_i(v_1 - v_2)$$

p_i ni o'rtacha indikator bosimi deb aytildi. $v = \text{const}$ sharoitida issiqlik keltiriladigan sikl uchun p_i quyidagicha aniqlanadi:

$$P_i = r^1 / (v_1 - v_2) = P_1 [(\varepsilon^k - 1)(\chi - 1) / (k - 1)(\varepsilon - 1)]$$


Ushbu formuladan ko'rinib turibdiki p_i , ε , χ va p_1 ortishi bilan oshadi. Bundan tashqari, 1 kg ishchi jismning bir siklda bajargan nazariy foydali ishi kengayish va siqish ishlarining ayirmasiga teng bo'ladi:

$$\ell^1 = \ell_{keng} - \ell_{siq} = \left[\frac{1}{(k-1)} \right] (p_3 v_3 - p_4 v_4) - \left[\frac{1}{(k-1)} \right] (p_2 v_2 - p_1 v_1)$$


19.3. Issiqlik $P=\text{const}$ sharoitida beriladigan sikli

Issiqlik o'zgarmas hajmda keltiriladigan siklining taxlilidan ko'rinib turibdiki, dvigatelning tejamkorligini oshirish uchun yuqori siqish darajalarini qo'llash lozim. Lekin yuqori siqish darajalarini qo'llash yoqilg'ini o'z-o'zidan yonish temperaturasi bilan cheklanadi. Agar havo va yoqilg'i aloxida siqilsa bunday cheklanishlar bartaraf etiladi. Havo yuqori bosimlarda siqilganda uning temperaturasi shunchalik ko'tariladiki natijada silindriga uzatilayotgan yoqilg'i xech qanday yondirish qurilmalarisiz yonib ketadi. Bundan tashqari, bu usulni qo'llash xar qanday suyuq va arzon: neftg', mazut kabi yoqilg'ilardan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Yoqilg'i o'zgarmas bosimda asta-sekin yonadigan dvigatellar yuqorida aytib o'tilgan afzalliklarga ega. Bunday dvigatelda havo dvigatel silindrinda siqiladi, suyuq yoqilg'i esa kompressor orqali havo bilan purkaladi. Alovida siqish usulini qo'llash yuqori siqish darajasini ($\varepsilon=20$) qo'llash imkoniyatini yaratadi va yoqilg'ini o'z-o'zidan yonib ketishini oldini oladi. O'zgarmas bosimda yoqilg'ini yonishi yoqilg'i forsunkasi yordamida boshqariladi. Bunday dvigatellarni yaratilishi nemis muxandisi Dizel nomi bilan bog'liqdir. Bunday dvigateli ideal siklini ko'rib chiqaylik. 9.4 va 9.5 rasmlarda bunday siklini pv - va

Ts – diagrammalari tasvirlangan. Boshlang‘ich parametrlari p_1 , v_1 , T_1 , bo‘lgan gazsimon jism adibata 1–2 bo‘yicha siqiladi. Keyin 2–3 izobara bo‘yicha unga q_1 issiqlik miqdori uzatiladi. Ishchi jism 3-ruqtadan adibata 3–4 bo‘yicha kengayadi.



19.4-rasm



19.5-rasm

Va oxirida ishchi jism 4–1 izoxora bo‘yicha boshlang‘ich holatiga kaytib keladi, bunda atrof muxitga q_2 issiqlik miqdori uzatiladi. Siklning asosiy tavsiflari, quyidagilar: siqish darajai $\varepsilon = v_1/v_2$ va dastlabki kengayish darajasi $\rho = v_3/v_2$. Issiqlik sig‘irlari c_p , c_v va $K = cp/cv$ larni o‘zgarmas xisoblab siklni termik f.i.k ni aniqlaymiz. Siklning termik f.i.k quyidagiga teng.

$$\eta_t = (q_1 - q_2)/q_1 = 1 - (q_2/q_1)$$

Keltirilgan issiqlik miqdori

$$q_1 = Cp(T_3 - T_2)$$

Olib ketilgan issiqlik miqdori

$$q_2 = Cp(T_4 - T_1)$$

Bundan

$$\eta_t = 1 - (q_2/q_1) = 1 - [Cv(T_4 - T_1)/Cp(T_3 - T_2)] = 1 - [(T_4 - T_1)/k(T_3 - T_2)]$$

Siklning asosiy nuqtalaridagi ishchi jismning parametrlari quyidagicha:

2-nuqtada

$$v_2 = v_1 / \varepsilon; \quad p_2 = p_1 \varepsilon^k$$

3-nuqtada

$$T_2 / T_1 = (v_1 / v_2)^{k-1} \quad \text{ba} \quad T_2 = T_1 \varepsilon^{k-1};$$

4-nuqtada

$$v_4 = v_1; \quad p_4 = p_3 (v_3 / v_4)^k = p_1 \varepsilon^k (v_2 \rho / v_1)^k = p_1 \rho^k.$$

$$T_4 / T_3 = (v_3 / v_4)^{k-1} = (v_3 / v_1)^{k-1}$$

$$\rho / \varepsilon = v_1 / v_2 v_3 / v_2 = v_3 / v_1,$$

yoki

$$T_4 = T_3 (\rho / \varepsilon)^{k-1} = T_1 \varepsilon^{k-1} \rho (\rho^{k-1} / \varepsilon^{k-1}) = T_1 \rho^k$$

Olingen qiymatlarni termik f.i.k tenglaim asiga ko'yamiz.

$$\eta_t = -\left[(T_4 - T_1) / k(T_3 - T_2) \right] = 1 - \left[(T_1 \rho^k - T_1) / k(T_1 \varepsilon^{k-1} \rho - T_1 \varepsilon^{k-1}) \right] = 1 - \left[(\rho^k - 1) / K \varepsilon^{k-1} (\rho - 1) \right] \quad (19.2)$$

(19.2) tenglamadan ko'rinib turibdiki, siklning termik f.i.k siqish darajasi ε ga adiabata ko'rsatkichi K ga va daslabki kengayish darajasi ρ ga bog'liqdir. ε va K ortishi bilan f.i.k oshadi, ρ ortishi bilan esa, kamayadi.

Siqish darajasini diagrammadan yaqqol ko'rish mumkin. Olib ketilgan issiqlik miqdorini tavsiflovchi yuzalar bir xil bo'lganda (1456 yuza) . qaysi siklning siqish darajasi yuqori bo'lsa o'sha siklning f.i.k katta bo'ladi, chunki foydali ish yuzasi katta, yahni 1784 yuza > 1234 yuza. Ushbu siklning o'rtacha indikator bosimi quyidagi formuladan aniqlanadi:


$$p_i = t^1 / (v_1 - v_2) = \frac{p_1 \varepsilon}{(k-1)(\varepsilon-1)} [K \varepsilon^{k-1} (\rho - 1) - (\rho^k - 1)]$$

O'rtacha indikator bosimi ε va ρ oshishi bilan ortadi 1 kg ishchi jismning bir siklda bajargan foydali ishi kengayish va siqish ishlarining ayirmasiga teng:


$$\ell^1 = \ell_{keng} - \ell_{sig} = p_2(v_3 - v_2) + \frac{1}{k-1}(p_3v_3 - p_4v_4) -$$

$$-\frac{1}{k-1}(p_2v_3 - p_1v_1)$$

19.4. $v = \text{const}$ va $p = \text{const}$ bo'lgan sharoitda issiqlik aralash



19.6-rasm



19.7-rasm

$p = \text{const}$ sharoitda issiqlik keltiriladigan sikl bo'yicha ishlaydigan dvigatelning bahzi kamchiliklari mavjud. Bularidan biri yoqilg'i uzatish uchun kompressorlarning bo'lishidir. Kompresorga dvigatelning umumiy quvvatini 6-10% sarf bo'ladi, bu esa o'z navbatida konstruktsiyani murakkablashtiradi va dvigatelning tejamkorligini pasaytiradi. Bundan tashqari nasos va forsunkalar bo'ishi qurilmani og'irligini ortiradi. Dvigatellarning ishlashini soddalashtirish va yaxshilash maqsadida olib borilgan ishlar natijasida kompressorsiz dvigatellar yaratildi. Bunday dvigatella da yoqilg'i 500-700 bar bosimda mexanik usulda purkaladi. Kompressorsiz, issiqlik aralash keltiriladigan sikl bo'yicha ishlaydigan dvigatelg' loyixasini rus muxandisi G.V.Trinkler ishlab chiqqan. Bu dvigatelg' yuqorida ko'rib chiqilgan dvigatellardagi kamchiliklardan xolidir. Suyuq yoqilg'i yoqilg'i nasosi yordamida forsunka orqali silindrga mayda

zarrachalar xolida uzatiladi. Issiq havoga uchragan yoqilg'i o'z-o'zidan forsunka ochiq turguncha avvalo o'zgarmas hajmda, so'ngra o'zgarmas bosmida yonadi. 9.6 va 19.7 rasmlarda issiqlik aralash keltiriladigan siklning Pv- va Ts- diagrammalari tasvirlangan. Parametrlari p_1 , v_1 , T_1 , bo'lgan ishchi jism 1-2 adiabata bo'yicha 2-nuqtagacha siqiladi. 2-3 izoxora bo'yicha ishchi jismga issiqlikning q_1^{11} ikkinchi qisimi uzatiladi. 4-nuqtadan ishchi jism 4-5 adiabata bo'yicha kengayadi. Va nixoyat 5-1 izoxora bo'yicha ishchi jism boshlang'ich xolatiga kaytib keladi va bu jarayonda q_2 issiqlik tashqi muxitga uzatiladi.

Siklni tavsirovchi asosiy parametrlar quyidagilar:

Siqish darajasi $\varepsilon = v_1 / v_2$,
bosimni oshish darajasi $\chi = P_3 / P_2$ va dastlabki kengayish darajasi

$$\rho = v_4 / v_3.$$

Issiqlik sig'imlari c_p , c_v , va adiabata ko'rsatkichi $K = c_p / c_v$ jarni o'zgarmas hisoblab siklning termik f.i.k. ni aniqlaymiz:

$$\eta_t = (q_1 - q_2) / q_1 = 1 - q_2 / (q_1^1 + q_1^{11})$$

Keltirilgan issiqlikning birinchi qismi:

$$q_1^1 = Cv(T_3 - T_2)$$

Keltirilgan issiqlikning ikkinchi qismi:

$$q_1^{11} = Cv(T_4 - T_3)$$

Olib ketilgan issiqlik:

$$q_2 = Cv(T_5 - T_1)$$

U holda :

$$\begin{aligned}\eta_t &= 1 - q_2 / (q_1^1 + q_1^{11}) = 1 - Cv(T_5 - T_1) [Cv(T_3 - T_2) + Cp(T_4 - T_3)] = \\ &= 1 - (T_5 - T_1) / [(T_3 - T_2) + k(T_4 - T_3)]\end{aligned}$$

Siklning asosiy nuqtalaridagi ishchi jismning parametrlari :

2-nuqtada.

$$v_2 = v_1 / \varepsilon; \quad p_2 = p_1 \varepsilon^k;$$

$$T_2 / T_1 = (v_1 / v_2)^{k-1} = \varepsilon^{k-1} \quad \text{va} \quad T_2 = T_1 \varepsilon^{k-1}$$

3-nuqtada.

$$v_3 = v_2 = v_1 / \varepsilon; \quad p_3 = p_2 = p_1 \varepsilon^k \chi; \quad T_3 / T_2 = p_3 / p_2 = \chi;$$

$$T_3 = T_2 \chi \quad \text{va} \quad T_3 = T_1 \varepsilon^{k-1} \chi$$

4 – nuqtada.

$$v_4 = v_3 \rho = v_1 \rho / \varepsilon; \quad p_4 = p_3 = p_1 \varepsilon^k \chi;$$

$$T_4 / T_3 = v_4 / v_3 = \rho; \quad T_4 = T_3 \rho \quad \text{va} \quad T_4 = T_1 T \varepsilon^{k-1} \chi \rho$$

5 – nuqtada.

$$v_5 = v_1; \quad p_5 = p_4 (v_4 / v_5)^k = p_1 \varepsilon^k \chi (v_1 \rho / v_1 \varepsilon)^k = p_1 \rho^k \chi;$$

$$T_5 / T_4 = (v_4 / v_5)^{k-1} = (v_4 / v_1)^{k-1};$$

$$\rho / \varepsilon = (v_2 / v_3) (v_1 / v_2) = v_4 / v_1;$$

$$T_5 / T_4 = (\rho / \varepsilon)^{k-1}; \quad T_5 = T_1 \varepsilon^{k-1} \chi \rho \frac{\rho^{k-1}}{\varepsilon^{k-1}}; \quad T_5 = T_1 \chi \rho^k$$

Yuqorida olingan kattaliklarni termik f.i.k. tenglamasiga qo'yosak :

$$\eta_t = 1 - (\chi \rho^k - 1) / \varepsilon^{k-1} [\chi - 1 + k \chi (\rho - 1)] \quad (19.3)$$

bosil bo'ladи.

(19.3) tenglamadan ke'rinib turibdiki siklning f.i.k. adibata ko'rsatkichi K ga, siqish darajasi, bosimni oshishi bilan f.i.k ortadi, R oshishi bilan esa f.i.k kamayadi. Ts-diagramma orqali siklning f.i.k ni yuzalar nisbati orqali aniqlanadi:

$$\eta_t = (6247 \text{ yuza} - 6157 \text{ yuza}) / 6247 \text{ yuza} = 12345 \text{ yuza} / 6247 \text{ yuza}$$

Bunday dvigitellarda odatda $\varepsilon = 10-14$, $\chi = 1,2 - 1,7$ va $\rho = 1,1 - 1,5$ deb olinadi. Issiqlik aralash keltiriladigan sikk

yuqorida ko'rib o'tilgan ikkala siklni umumlashtiradi. Agar $\chi = 1$ deb xisoblasak, issiqlik aralash keltiriladigan sikli aylanadi., (9.3) tenglamadan shu siklning f.i.k ni tenglamasi (19.2) kelib chiqadi. Agar $\rho = 1$ deb xisoblasak, issiqlik aralash keltiriladigan sikl izoxor issiqlik keltiriladigan siklga aylanadi. 1 kg ishchi jism bir siklda bajargan nazariy foydali ishi ker gayish va siqish ishlarining ayrimasiga teng bo'ladi:

$$\ell^1 = \ell_{\text{кене}} - \ell_{\text{енек}} = \rho_3(v_4 - v_3) + \frac{1}{k-1}(p_4v_4 - p_5v_5) - \frac{1}{k-1}(p_2v_2 - p_1v_1)$$

Siklning o'rtacha indikator bosimi:

$$P_i = \frac{\ell^1}{v_i - v_2} = \frac{p_1}{(\varepsilon - 1)(k - 1)} - \frac{1}{k - 1}(p_4v_4 - p_5v_5) - \frac{1}{k - 1}(p_2v_2 - p_1v_1)$$

19.5. Porshenli ichki yonuv dvigetellari sikllarini taqqoslash

Har qanday siklning takomillashganlik darajasi uning termik f.i.k orqali aniqlanadi. Odatda sikllarni Ts-diagrammada taqqoslanadi. Bunda ikki usuldan foydalaniлади: birinchidan Ts-diagrammada yuzalar taqqoslanadi, ikkinchida esa siklda issiqlik keltirish va olib ketish jarayonlarining o'rtacha integral temperaturalari taqqoslanadi. Maksimal temperaturalar T_3 bir xil, olib ketilgan issiqlik miqdorlari teng, siqish darajalari turlicha izoxor va izobar issiqlik keltiriladigan sikllarni taqqoslash.

19.8-rasmida izoxor issiqlik keltirilgan siklning yuzasi 1234 bilan tasvirlangan. Izobar issiqlik keltiriladigan siklning yuzasi 1534 ga teng. Maksimal temperaturalar 3-nuqtada bir xil. Ikkala siklda olib ketilgan issiqlik 6147 yuza bilan tasvilangan. Ts-diagrammadan ko'rinib turibdiki, izobar issiqlik keltirish yuzasi

izoxor issiqlik keltirish yuzasidan kattta, yahni $6537 \text{ yuza} > 6237 \text{ yuza}$. Shuning uchun izobar issiqlik keltirish siklining f.i.k izoxor issiqlik keltirish siklining f.i.k dan katta bo'ladi.

Izoxor va izobar issiqlik keltiriladigan sikllarni o'rtacha integral temperaturalari orqali taqqoslash.

Har qanday jarayonning o'rtacha integral temperaturasi alohida jarayondagi issiqlik miqdorini ishchi jismining entropiyasining o'zgarishi nisbatiga teng:

$$T_u = \frac{\frac{1}{s_2 - s_1} \int_{s_1}^{s_2} T ds}{s_2 - s_1} = \frac{q}{s_2 - s_1},$$

yoki


$$T_u = \frac{T_2 - T_1}{\ln T_2 / T_1}$$

U holda xar qanday siklning termik f.i.k quyidagiga teng bo'ladi:

$$\eta_t = 1 - T_{2u} / T_{1u}$$

bu yerda T_{1u} – issiqlik keltiriladigan jarayonning o'rtacha integral temperaturasi;

T_{2u} – issiqlik olib ketiladigan jarayonning o'rtacha integral temperaturasi.



19.8-rasm

19.8-rasmidan ko'rinib turibdiki, izobar issiqlik keltirish jarayonining T_{2it} temperaturasi izoxor issiqlik keltirish jarayoninig T_{2it} temperaturasidan katta, ikkala sikldagi izoxor issiqlik olib ketish jarayonining T_{2it} temperaturalari bir xil,

Shuning uchun:

$$\eta_{t_{izob}} > \eta_{t_{izox}}$$

Nazorat savollari:

1. Ichki yonuv dvigatecli (IYOD) qanday guruxlarga bo'linadi?
2. Siklning asosiy tavsiflarini aytib bering.
3. Indikator diagrammani tushuntirib bering.
4. $v=const$ sharoitida issiqlik keltiriladigan siklni tushuntirib bering.
5. $p=const$ sharoitida issiqlik keltiriladigan siklni tushuntirib bering.
6. IYOD sikllarini Pv - va Ts - diogrammalarda tasvirlab bering.
7. Siklning termik f.i.k.
8. Issiqlik aralash keltiriladigan siklni tavsiflab bering.
9. Issiqlik aralash keltiriladigan siklning termik f.i.k ni formulasini keltirib chiqaring.
10. $v=const$ va $p=const$ sharoitda issiqlik keltiriladigan sikllarni taqqoslang.

ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР

1. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent. "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 29 b.
2. Mirziyoyev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyeti va xalq farovonligining garovi. "O'zbekisten" NMIU, 2017. – 47 b.
3. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 485 b.
4. P.K. Nag. Engineering Thermodynamics. Tata McGraw-Hill Education, India. 2005.
5. Tarik Al-Shemmeri. Engeenering Thermodynamics. Tarik Al-Shemmeri&Ventus Publishing ApS. 2010. ISBN 978-87-7681-670-4
- 6 Рыжов Э.Н., Таджиев Ю.Д.. Техлотехника. Учебное пособие по практическим занятиям. Ташкент: ТашИИТ, 2004. –112 с.
7. Zoxidov R.A., Avezov R.R. "Issiqlik texnikasining nazoriy asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: TDTU, 2005.
8. Таджиев Ю. Д., Аблялимов О. С. Техническая термодинамика. Методические указания к практическим занятиям «Решение прямого термодинамического газового цикла». Ташкент: ТашИИТ, 2005. – 19 с.
9. Таджиев Ю. Д., Аблялимов О. С., Агапов В. В. Техническая термодинамика и тепломассообмен. Методические указания к лабораторным работам. Ташкент: ТашИИТ, 2005. – 70 с.
10. Tadjiev Yu. D., Ablyalimov O. S. «Termodinamika va issiqlik texnikasi». «To'g'ri termodinamik gaz tsiklini yechish» amaliy masbujatlar o'tkazish uchun uslubiy ko'rsatma. Toshkent: TTYMI, 2008. – 17 bet.
11. Tadjiev Yu. D., Ablyalimov O. S., Agapov V. V. Termodinamika va issiqlik texnikasi. Laboratoriya bajarish uchun uslubiy ko'rsatma. Toshkent: TTYMI, 2008. – 68 bet.
12. Tadjiev Yu. D.. Termodinamika va issiklik texnikasi. Ukuv qo'llanma. Toshkent: ToshTYMI, 2011. – 97 bet.

ILOVALAR

**Termal xususiyatlar bo'yicha ma'lumot
suv va suv bug'lari**

**3 SUV VA SUV BU'GISSIQLIK VA
FIZIK XUSSUSIYAT JADVALLARI**

**SUV VA SUV BU'GI TERMODINAMIK XUSSUSIYATLARI
(HARORAT BO'YICHA)**

1	P	u'	u''	t'	t''	t	s'	s''	s''—s'
0	6.112-102	0,0010002	206,140	-0,04	2500,9	2500,9	-0,0002	9,1558	9,1559
0,01	6,117-102	0,0010002	205,997	0,00	2500,9	2500,9	0,0000	9,1555	9,1555
1	6,571-102	0,0010001	192,445	4,18	2502,7	2498,6	0,0153	9,1291	9,1138
2	7,060-102	0,0010001	179,764	8,39	2504,6	2496,2	0,0306	9,1027	9,0721
3	7,581-102	0,0010001	168,014	12,60	2506,4	2493,8	0,0459	9,0765	9,0306
4	8,135-102	0,0010001	157,121	16,81	2508,2	2491,4	0,0611	9,0506	8,9895
5	8,726-102	0,0010001	147,017	21,02	2510,1	2489,1	0,0763	9,0249	8,9486
6	9,354-102	0,0010001	137,638	25,22	2511,9	2486,7	0,0913	8,9994	8,9081
7	1,0021-103	0,0010001	128,928	29,43	2513,7	2484,3	0,1064	8,9742	8,8678
8	1,0730-103	0,0010002	120,834	33,63	2515,6	2481,9	0,1213	8,9492	8,8278
9	1,1483-103	0,0010003	113,309	37,82	2517,4	2479,6	0,1362	8,9244	8,7882
10	1,2282-103	0,0010003	106,309	42,02	2519,2	2477,2	0,1511	8,8998	8,7488
11	1,3129-103	0,0010004	99,793	46,22	2521,1	2474,8	0,1659	8,8755	8,7096
12	1,4028-103	0,0010005	93,724	50,41	2522,9	2472,5	0,1806	8,8514	8,6708
13	1,4981-103	0,0010007	88,070	54,60	2524,7	2470,1	0,1953	8,8275	8,6322
14	1,5989-103	0,0010008	82,798	58,79	2526,5	2467,7	0,2099	8,8038	8,5939
15,0	1,7057-103	0,0010009	77,881	62,98	2528,4	2465,4	0,2245	8,7804	8,5559
15,5	1,7615-103	0,0010010	75,547	65,08	2529,3	2464,2	0,2317	8,7687	8,5370
16,0	1,8188-103	0,0010011	73,291	67,17	2530,2	2463,0	0,2390	8,7571	8,5181
16,5	1,8777-103	0,0010012	71,112	69,27	2531,1	2461,8	0,2462	8,7456	8,4993
17,0	1,9383-103	0,0010013	69,006	71,36	2532,0	2460,6	0,2534	8,7341	8,4806
17,5	2,0006-103	0,0010014	66,971	73,45	2532,9	2459,5	0,2607	8,7226	8,4620
18,0	2,0647-103	0,0010015	65,003	75,55	2533,8	2458,3	0,2678	8,7112	8,4434
18,5	2,1305-103	0,0010015	63,100	77,64	2534,7	2457,1	0,2750	8,6999	8,4248
19,0	2,1982-103	0,0010016	61,261	79,73	2535,7	2455,9	0,2822	8,6886	8,4064
19,5	2,2677-103	0,0010017	59,482	81,83	2536,6	2454,7	0,2894	8,6773	8,3880
20,0	2,3392-103	0,0010018	57,761	83,92	2537,5	2453,5	0,2965	8,6661	8,3696
20,5	2,4127-103	0,0010019	56,097	86,01	2538,4	2452,4	0,3036	8,6550	8,3513
21,0	2,4881-103	0,0010021	54,487	88,10	2539,3	2451,2	0,3108	8,6439	8,3331
21,5	2,5656-103	0,0010022	52,930	90,20	2540,2	2450,0	0,3179	8,6328	8,3150
22,0	2,6452-103	0,0010023	51,422	92,29	2541,1	2448,8	0,3250	8,6218	8,2969
22,5	2,7270-103	0,0010024	49,964	94,38	2542,0	2447,6	0,3320	8,6109	8,2788
23,0	2,8109-103	0,0010025	48,552	96,47	2542,9	2446,4	0,3391	8,6000	8,2609
23,5	2,8971-103	0,0010026	47,186	98,56	2543,8	2445,3	0,3462	8,5891	8,2429
24,0	2,9856-103	0,0010028	45,863	100,66	2544,7	2444,1	0,3532	8,5783	8,2251
24,5	3,0765-103	0,0010029	44,582	102,75	2545,6	2442,9	0,3602	8,5675	8,2073
25,0	3,1697-103	0,0010030	43,341	104,84	2546,5	2441,7	0,3673	8,5568	8,1895
25,5	3,2655-103	0,0010031	42,140	106,93	2547,4	2440,5	0,3743	8,5461	8,1719
26,0	3,3637-103	0,0010033	40,977	109,02	2548,4	2439,3	0,3813	8,5355	8,1542
26,5	3,4645-103	0,0010034	39,850	111,11	2549,3	2438,1	0,3882	8,5249	8,1367

t	P	u'	u''	l'	l''	r	s'	s''	s'''
27.0	3.5679*103	0.0010035	38.758	113.20	2550.2	2437.0	0.3952	8.5144	8.1192
27.5	3.6740*103	0.0010037	37.700	115.29	2551.1	2435.8	0.4022	8.5039	8.1017
28.0	3.7828*103	0.0010038	36.675	117.38	2552.0	2434.6	0.4091	8.4934	8.0843
28.5	3.8944*103	0.0010040	35.682	119.47	2552.9	2433.4	0.4161	8.4830	8.0670
29.0	4.0089*103	0.0010041	34.719	121.56	2553.8	2432.2	0.4230	8.4727	8.0497
29.5	4.1263*103	0.0010043	33.786	123.65	2554.7	2431.0	0.4299	8.4624	8.0325
30.0	4.2467*103	0.0010044	32.882	125.75	2555.6	2429.8	0.4368	8.4521	8.0153
30.5	4.3701*103	0.0010046	32.005	127.84	2556.5	2428.7	0.4437	8.4419	7.9982
31.0	4.4966*103	0.0010047	31.154	129.93	2557.4	2427.5	0.4506	8.4317	7.9812
31.5	4.6263*103	0.0010049	30.329	132.02	2558.3	2426.3	0.4574	8.4216	7.9642
32.0	4.7592*103	0.0010050	29.529	134.11	2559.2	2425.1	0.4643	8.4115	7.9472
32.5	4.8955*103	0.0010052	28.754	136.20	2560.1	2423.9	0.4711	8.4014	7.9303
33.0	5.0351*103	0.0010054	28.001	138.29	2561.0	2422.7	0.4780	8.3914	7.9135
33.5	5.1781*103	0.0010055	27.271	140.38	2561.9	2421.5	0.4848	8.3815	7.8967
34.0	5.3247*103	0.0010057	26.562	142.47	2562.8	2420.3	0.4916	8.3715	7.8800
34.5	5.4748*103	0.0010059	25.875	144.56	2563.7	2419.1	0.4984	8.3617	7.8633
35.0	5.6286*103	0.0010060	25.208	146.64	2564.6	2417.9	0.5052	8.3518	7.8467
36.0	5.9475*103	0.0010064	23.932	150.82	2566.4	2415.6	0.5187	8.3323	7.8136
37.0	6.2818*103	0.0010068	22.729	155.00	2568.2	2413.2	0.5322	8.3129	7.7807
38.0	6.6324*103	0.0010071	21.595	159.18	2570.0	2410.8	0.5457	8.2936	7.7480
39	6.9997*103	0.0010075	20.526	163.36	2571.8	2408.4	0.5591	8.2746	7.7155
40	7.3844*103	0.0010079	19.517	167.54	2573.5	2406.0	0.5724	8.2557	7.6832
41	7.7873*103	0.0010083	18.565	171.72	2575.3	2403.6	0.5858	8.2369	7.6512
42	8.2090*103	0.0010087	17.665	175.90	2577.1	2401.2	0.5990	8.2183	7.6193
43	8.6503*103	0.0010091	16.816	180.08	2578.9	2398.8	0.6123	8.1999	7.5876
44	9.1118*103	0.0010095	16.013	184.26	2580.7	2396.4	0.6255	8.1816	7.5561
45	9.5944*103	0.0010099	15.253	188.44	2582.5	2394.0	0.6386	8.1634	7.5248
46	1.0099*104	0.0010103	14.535	192.62	2584.2	2391.6	0.6517	8.1454	7.4937
47	1.0626*104	0.0010108	13.856	196.80	2586.0	2389.2	0.6648	8.1276	7.4628
48	1.1176*104	0.0010112	13.213	200.98	2587.8	2386.8	0.6778	8.1099	7.4320
49	1.1751*104	0.0010117	12.604	205.16	2589.5	2384.4	0.6908	8.0923	7.4015
50	1.2351*104	0.0010121	12.028	209.34	2591.3	2382.0	0.7038	8.0749	7.3711
51	1.2977*104	0.0010126	11.482	213.52	2593.1	2379.6	0.7167	8.0576	7.3409
52	1.3631*104	0.0010131	10.964	217.70	2594.8	2377.1	0.7296	8.0405	7.3109
53	1.4312*104	0.0010136	10.473	221.88	2596.6	2374.7	0.7424	8.0235	7.2811
54	1.5022*104	0.0010140	10.007	226.06	2598.4	2372.3	0.7552	8.0066	7.2514
55	1.5761*104	0.0010145	9.5649	230.24	2600.1	2369.9	0.7680	7.9899	7.2219
56	1.6532*104	0.0010150	9.1454	234.42	2601.9	2367.4	0.7807	7.9733	7.1926
57	1.7335*104	0.0010155	8.7471	238.61	2603.6	2365.0	0.7934	7.9568	7.1634
58	1.8171*104	0.0010161	8.3688	242.79	2605.4	2362.6	0.8060	7.9405	7.1344
59	1.9041*104	0.0010166	8.0093	246.97	2607.1	2360.1	0.8186	7.9243	7.1056
60	1.9946*104	0.0010171	7.6677	251.15	2608.8	2357.7	0.8312	7.9082	7.0770

Jadval 11 davomi

1	P	u	u''	i'	i''	z	s'	s''	s'' - s'
61	2.0887*104	0.0010176	7.3428	255.34	2610.6	2355.2	0.8438	7.8922	7.0485
62	2.1866*104	0.0010182	7.0338	259.52	2612.3	2352.8	0.8563	7.8764	7.0201
63	2.2884*104	0.0010187	6.7399	263.71	2614.1	2350.3	0.8687	7.8607	6.9919
64	2.3942*104	0.0010193	6.4601	267.89	2615.8	2347.9	0.8811	7.8451	6.9639
65	2.5041*104	0.0010199	6.1938	272.08	2617.5	2345.4	0.8935	7.8296	6.9361
66	2.6183*104	0.0010204	5.9402	276.27	2619.2	2343.0	0.9059	7.8142	6.9083
67	2.7368*104	0.0010210	5.6986	280.45	2621.0	2340.5	0.9182	7.7990	6.8808
68	2.8599*104	0.0010216	5.4684	284.64	2622.7	2338.0	0.9305	7.7839	6.8534
69	2.9876*104	0.0010222	5.2490	288.83	2624.4	2335.6	0.9428	7.7689	6.8261
70	3.1201*104	0.0010228	5.0397	293.62	2626.1	2333.1	0.9550	7.7540	6.7990
71	3.2575*104	0.0010234	4.8402	297.21	2627.8	2330.6	0.9672	7.7392	6.7720
72	3.4000*104	0.0010240	4.6498	301.40	2629.5	2328.1	0.9793	7.7245	6.7452
73	3.5478*104	0.0010246	4.4681	305.59	2631.2	2325.6	0.9915	7.7100	6.7185
74	3.7009*104	0.0010252	4.2947	309.78	2632.9	2323.1	1.0035	7.6955	6.6920
75	3.8595*104	0.0010258	4.1291	313.97	2634.6	2320.6	1.0156	7.6812	6.6656
76	4.0239*104	0.0010265	3.9709	318.17	2636.3	2318.1	1.0276	7.6669	6.6393
77	4.1941*104	0.0010271	3.8198	322.36	2638.0	2315.6	1.0396	7.6528	6.6132
78	4.3703*104	0.0010277	3.6754	326.56	2639.7	2313.1	1.0516	7.6388	6.5872
79	4.5527*104	0.0010284	3.5373	330.75	2641.3	2310.6	1.0635	7.6248	6.5613
80	4.7415*104	0.0010290	3.4053	334.95	2643.0	2308.1	1.0754	7.6110	6.5356
81	4.9368*104	0.0010297	3.2790	339.15	2644.7	2305.5	1.0873	7.5973	6.5100
82	5.1387*104	0.0010304	3.1582	343.34	2646.4	2303.0	1.0991	7.5837	6.4846
83	5.3476*104	0.0010310	3.0426	347.54	2648.0	2300.5	1.1109	7.5701	6.4592
84	5.5636*104	0.0010317	2.9319	351.74	2649.7	2297.9	1.1227	7.5567	6.4340
85	5.7867*104	0.0010324	2.8259	355.95	2651.3	2295.4	1.1344	7.5434	6.4090
86	6.0174*104	0.0010331	2.7244	360.15	2653.0	2292.8	1.1461	7.5301	6.3840
87	6.2556*104	0.0010338	2.6272	364.35	2654.6	2290.3	1.1578	7.5170	6.3592
88	6.5017*104	0.0010345	2.5341	368.56	2656.3	2287.7	1.1694	7.5039	6.3345
89	6.7559*104	0.0010352	2.4448	372.76	2657.9	2285.1	1.1811	7.4909	6.3099
90	7.0182*104	0.0010359	2.3591	376.97	2659.5	2282.6	1.1927	7.4781	6.2854
91	7.2890*104	0.0010367	2.2771	381.18	2661.2	2280.0	1.2042	7.4653	6.2611
92	7.5685*104	0.0010374	2.1983	385.38	2662.8	2277.4	1.2158	7.4526	6.2368
93	7.8568*104	0.0010381	2.1228	389.59	2664.4	2274.8	1.2273	7.4400	6.2127
94	8.1542*104	0.0010389	2.0502	393.81	2666.0	2272.2	1.2387	7.4275	6.1887
95	8.4609*104	0.0010396	1.9806	398.02	2667.6	2269.6	1.2502	7.4150	6.1648
96	8.7771*104	0.0010404	1.9138	402.23	2669.2	2267.0	1.2616	7.4027	6.1411
97	9.1031*104	0.0010411	1.8497	406.45	2670.8	2264.4	1.2730	7.3904	6.1174
98	9.4390*104	0.0010419	1.7880	410.66	2672.4	2261.7	1.2844	7.3782	6.0938
99	9.7852*104	0.0010427	1.7288	414.88	2674.0	2259.1	1.2957	7.3661	6.0704
100	1.0142*105	0.0010435	1.6719	419.10	2675.6	2256.5	1.3070	7.3541	6.0471
101	1.0509*105	0.0010442	1.6171	423.32	2677.1	2253.8	1.3183	7.3421	6.0238

t	P	u'	u''	r'	r''	r	s'	s''	s''—s'
102	1.0887•105	0.0010450	1.5645	427.54	2678.7	2251.2	1.3296	7.3303	6.0007
103	1.1277•105	0.0010458	1.5140	431.76	2680.3	2248.5	1.3408	7.3185	5.9777
104	1.1578•105	0.0010466	1.4653	435.99	2681.8	2245.9	1.3520	7.3068	5.9548
105	1.2090•105	0.0010474	1.4185	440.21	2683.4	2243.2	1.3632	7.2951	5.9320
106	1.2515•105	0.0010483	1.3734	444.44	2684.9	2240.5	1.3743	7.2836	5.9092
107	1.2951•105	0.0010491	1.3301	448.67	2686.5	2237.8	1.3854	7.2721	5.8866
108	1.3401•105	0.0010499	1.2883	452.90	2688.0	2235.1	1.3965	7.2607	5.8641

109	1.3863•105	0.0010507	1.2481	457.13	2689.5	2232.4	1.4076	7.2493	5.8417
110	1.4338•105	0.0010516	1.2094	461.36	2691.1	2229.7	1.4187	7.2380	5.8194
111	1.4826•105	0.0010524	1.1721	465.60	2692.6	2227.0	1.4297	7.2268	5.7972
112	1.5328•105	0.0010533	1.1362	469.83	2694.1	2224.3	1.4407	7.2157	5.7750
113	1.5843•105	0.0010541	1.1015	474.07	2695.6	2221.5	1.4517	7.2047	5.7530
114	1.6373•105	0.0010550	1.0681	478.31	2697.1	2218.8	1.4626	7.1937	5.7310
115	1.6918•105	0.0010559	1.0359	482.55	2698.6	2216.0	1.4735	7.1827	5.7092
116	1.7477•105	0.0010568	1.0049	486.80	2700.1	2213.3	1.4844	7.1719	5.6874
117	1.8051•105	0.0010576	97495	491.0	2701.5	2210.5	1.4953	7.1611	5.6658
118	1.8640•105	0.0010585	94607	495.3	2703.0	2207.7	1.5062	7.1504	5.6442
119	1.9245•105	0.0010594	91820	499.5	2704.5	2204.9	1.5170	7.1397	5.6227
120	1.9867•105	0.0010603	89130	503.8	2705.9	2202.1	1.5278	7.1291	5.6013
121	2.0504•105	0.0010612	86534	508.0	2707.4	2199.3	1.5386	7.1186	5.5800
122	2.1158•105	0.0010622	84028	512.3	2708.8	2196.5	1.5494	7.1081	5.5587
123	2.1829•105	0.0010631	81607	516.5	2710.3	2193.7	1.5601	7.0977	5.5376
124	2.2517•105	0.0010640	79269	520.8	2711.7	2190.9	1.5708	7.0873	5.5165
125	2.3222•105	0.0010649	77011	525.1	2713.1	2188.0	1.5815	7.0770	5.4955
126	2.3946•105	0.0010659	74829	529.3	2714.5	2185.2	1.5922	7.0668	5.4746
127	2.4688•105	0.0010668	72721	533.6	2715.9	2182.3	1.6028	7.0566	5.4538
128	2.5448•105	0.0010678	70683	537.9	2717.3	2179.5	1.6134	7.0465	5.4330
129	2.6227•105	0.0010687	68713	542.1	2718.7	2176.6	1.6240	7.0364	5.4124
130	2.7026•105	0.0010697	66808	546.4	2720.1	2173.7	1.6346	7.0264	5.3918
131	2.7844•105	0.0010707	64966	550.7	2721.5	2170.8	1.6452	7.0165	5.3713
132	2.8582•105	0.0010717	63185	554.9	2722.8	2167.9	1.6557	7.0066	5.3508
133	2.9541•105	0.0010727	61461	559.2	2724.2	2165.0	1.6662	6.9967	5.3305
134	3.0420•105	0.0010736	59794	563.5	2725.5	2162.0	1.6767	6.9869	5.3102
135	3.1320•105	0.0010747	58180	567.8	2726.9	2159.1	1.6872	6.9772	5.2900
136	3.2242•105	0.0010757	56618	572.0	2728.2	2156.2	1.6977	6.9675	5.2698
137	3.3185•105	0.0010767	55106	576.3	2729.5	2153.2	1.7081	6.9579	5.2498
138	3.4151•105	0.0010777	53642	580.6	2730.8	2150.2	1.7185	6.9483	5.2298
139	3.5139•105	0.0010787	52225	584.9	2732.1	2147.2	1.7289	6.9388	5.2098
140	3.6150•105	0.0010798	50852	589.2	2733.4	2144.2	1.7393	6.9293	5.1900

Jadval 1dayomi

t	P	u'	u''	r'	r''	r	s'	s''	s''-s'
141	3.7185·105	0.0010808	0.49522	593.5	2734.7	2141.2	1.7496	6.9198	5.1702
142	3.8243·105	0.0010819	0.48233	597.8	2736.0	2138.2	1.7600	6.9105	5.1505
143	3.9325·105	0.0010829	0.46935	602.1	2737.3	2135.2	1.7703	6.9011	5.1308
144	4.0432·105	0.0010840	0.45775	606.4	2738.5	2132.2	1.7806	6.8918	5.1112
145	4.1563·105	0.0010850	0.44602	610.7	2739.8	2129.1	1.7909	6.8826	5.0917
146	4.2721·105	0.0010861	0.43465	615.0	2741.0	2126.0	1.8011	6.8734	5.0723
147	4.3903·105	0.0010872	0.42362	619.3	2742.3	2123.0	1.8114	6.8642	5.0529
148	4.5112·105	0.0010883	0.41293	623.6	2743.5	2119.9	1.8216	6.8551	5.0335
149	4.6348·105	0.0010894	0.40256	627.9	2744.7	2116.8	1.8318	6.8461	5.0143
150	4.7610·105	0.0010905	0.39250	632.3	2745.9	2113.7	1.8420	6.8370	4.9951
151	4.8900·105	0.0010916	0.38274	636.6	2747.1	2110.5	1.8521	6.8281	4.9759
152	5.0218·105	0.0010927	0.37327	640.9	2748.3	2107.4	1.8623	6.8191	4.9569
153	5.1564·105	0.0010939	0.36408	645.2	2749.5	2104.3	1.8724	6.8102	4.9378
154	5.2938·105	0.0010950	0.35516	649.5	2750.6	2101.1	1.8825	6.8014	4.9189
155	5.4342·105	0.0010962	0.34650	653.9	2751.8	2097.9	1.8926	6.7926	4.9000
156	5.5776·105	0.0010973	0.33809	658.2	2752.9	2094.7	1.9027	6.7838	4.8811
157	5.7239·105	0.0010985	0.32993	662.5	2754.1	2091.5	1.9127	6.7751	4.8623
158	5.8733·105	0.0010996	0.32200	666.9	2755.2	2088.3	1.9228	6.7664	4.8436
159	6.0258·105	0.0011008	0.31430	671.2	2756.3	2085.1	1.9328	6.7577	4.8249
160	6.1814·105	0.0011020	0.30682	675.6	2757.4	2081.9	1.9428	6.7491	4.8063
161	6.3402·105	0.0011032	0.29955	679.9	2758.5	2078.6	1.9528	6.7405	4.7878
162	6.5022·105	0.0011044	0.29249	684.3	2759.6	2075.3	1.9627	6.7320	4.7693
163	6.6676·105	0.0011056	0.28562	688.6	2760.7	2072.1	1.9727	6.7235	4.7508
164	6.8362·105	0.0011068	0.27895	693.0	2761.7	2068.8	1.9826	6.7150	4.7324
165	7.0082·105	0.0011080	0.27246	697.3	2762.8	2065.4	1.9926	6.7066	4.7140
166	7.1836·105	0.0011093	0.26616	701.7	2763.8	2062.1	2.0025	6.6982	4.6957
167	7.3625·105	0.0011105	0.26002	706.1	2764.9	2058.8	2.0123	6.6898	4.6775
168	7.5450·105	0.0011117	0.25406	710.5	2765.9	2055.4	2.0222	6.6815	4.6593
169	7.7309·105	0.0011130	0.24826	714.8	2766.9	2052.1	2.0321	6.6732	4.6411
170	7.9205·105	0.0011143	0.24262	719.2	2767.9	2048.7	2.0419	6.6649	4.6230
171	8.1138·105	0.0011155	0.23713	723.6	2768.9	2045.3	2.0518	6.6567	4.6050
172	8.3108·105	0.0011168	0.23178	728.0	2769.9	2041.9	2.0616	6.6485	4.5870
173	8.5115·105	0.0011181	0.22659	732.4	2770.8	2038.5	2.0714	6.6404	4.5690
174	8.7161·105	0.0011194	0.22153	736.8	2771.8	2035.0	2.0811	6.6322	4.5511
175	8.9245·105	0.0011207	0.21660	741.2	2772.7	2031.6	2.0909	6.6241	4.5332
176	9.1368·105	0.0011220	0.21181	745.6	2773.6	2028.1	2.1007	6.6161	4.5154
177	9.3551·105	0.0011234	0.20714	750.0	2774.5	2024.6	2.1104	6.6080	4.4976
178	9.5734·105	0.0011247	0.20260	754.4	2775.4	2021.1	2.1201	6.6000	4.4799
179	9.7978·105	0.0011260	0.19817	758.8	2776.3	2017.6	2.1298	6.5920	4.4622
180	1.0026·106	0.0011274	0.19336	763.2	2777.2	2014.0	2.1395	6.5841	4.4445

Jadval 1 davomi

t	P	u'	u''	r'	r''	r	s'	s''	s'' - s'
181	1.0259*106	0.0011288	0.18966	767.6	2778.1	2010.5	2.1492	6.5761	4.4269
182	1.0496-106	0.0011301	0.18557	772.0	2778.9	2006.9	2.1589	6.5682	4.4094
183	1.0737*106	0.0011315	0.18159	776.5	2779.8	2003.3	2.1685	6.5604	4.3918
184	1.0983*106	0.0011329	0.17770	780.9	2780.6	1999.7	2.1782	6.5525	4.3743
185	1.1233*106	0.0011343	0.17392	785.3	2781.4	1996.1	2.1878	6.5447	4.3569
186	1.1487-106	0.0011357	0.17023	789.8	2782.2	1992.5	2.1974	6.5369	4.3395
187	1.1746-106	0.0011371	0.16663	794.2	2783.0	1988.8	2.2070	6.5292	4.3221
188	1.2009-106	0.0011386	0.16313	798.7	2783.8	1985.1	2.2166	6.5214	4.3048
189	1.2277-106	0.0011400	0.15971	803.1	2784.6	1981.5	2.2262	6.5137	4.2875
190	1.2550-106	0.0011414	0.15638	807.6	2785.3	1977.7	2.2358	6.5060	4.2702
191	1.2828-106	0.0011429	0.15313	812.0	2786.0	1974.0	2.2453	6.4983	4.2530
192	1.3110-106	0.0011444	0.14996	816.5	2786.8	1970.3	2.2549	6.4907	4.2358
193	1.3397-106	0.0011459	0.14686	821.0	2787.5	1966.5	2.2644	6.4831	4.2187
194	1.3689-106	0.0011473	0.14385	825.4	2788.2	1962.7	2.2739	6.4755	4.2015
195	1.3986-106	0.0011488	0.14091	829.9	2788.9	1958.9	2.2834	6.4679	4.1844
196	1.4288-106	0.0011504	0.13803	834.4	2789.5	1955.1	2.2929	6.4603	4.1674
197	1.4595-106	0.0011519	0.13523	838.9	2790.2	1951.3	2.3024	6.4528	4.1504
198	1.4907-106	0.0011534	0.13250	843.4	2790.8	1947.4	2.3119	6.4453	4.1334

199	1.5224-106	0.0011550	0.12983	847.9	2791.5	1943.6	2.3213	6.4378	4.1164
200	1.5547-106	0.0011565	0.12722	852.4	2792.1	1939.7	2.3308	6.4303	4.0995
201	1.5875*106	0.0011581	0.12468	856.9	2792.7	1935.8	2.3402	6.4228	4.0826
202	1.6208-106	0.0011597	0.12220	861.4	2793.2	1931.8	2.3497	6.4154	4.0657
203	1.6546-106	0.0011612	0.11977	865.9	2793.8	1927.9	2.3591	6.4080	4.0489
204	1.6891-106	0.0011629	0.11740	870.5	2794.4	1923.9	2.3685	6.4006	4.0321
205	1.7240-106	0.0011645	0.11509	875.0	2794.9	1919.9	2.3779	6.3932	4.0153
206	1.7596-106	0.0011661	0.11283	879.5	2795.4	1915.9	2.3873	6.3858	3.9985
207	1.7956-106	0.0011677	0.11062	884.1	2795.9	1911.9	2.3967	6.3785	3.9818
208	1.8323-106	0.0011694	0.10847	888.6	2796.4	1907.8	2.4060	6.3711	3.9651
209	1.8596-106	0.0011710	0.10636	893.2	2796.9	1903.7	2.4154	6.3638	3.9484
210	1.9074-106	0.0011727	0.10430	897.7	2797.4	1899.6	2.4248	6.3565	3.9318
211	1.9458-106	0.0011744	0.10229	902.3	2797.8	1895.5	2.4341	6.3492	3.9151
212	1.9848-106	0.0011761	0.10032	906.9	2798.2	1891.4	2.4434	6.3420	3.8985
213	2.0245-106	0.0011778	0.09840	911.4	2798.6	1887.2	2.4528	6.3347	3.8819
214	2.0547-106	0.0011795	0.09652	916.0	2799.0	1883.0	2.4621	6.3275	3.8654
215	2.1055*106	0.0011813	0.09469	920.6	2799.4	1878.8	2.4714	6.3202	3.8488
216	2.1470-106	0.0011830	0.09289	925.2	2799.8	1874.6	2.4807	6.3130	3.8323
217	2.1891-106	0.0011848	0.09114	929.8	2800.1	1870.3	2.4900	6.3058	3.8158
218	2.2319-106	0.0011866	0.08942	934.4	2800.4	1866.0	2.4993	6.2986	3.7993
219	2.2753-106	0.0011884	0.08774	939.0	2800.8	1861.7	2.5085	6.2914	3.7829
220	2.3193-106	0.0011902	0.08610	943.6	2801.1	1857.4	2.5178	6.2842	3.7664

Jadval 1 dayomi

<i>t</i>	<i>P</i>	<i>u</i>	<i>u'</i>	<i>i'</i>	<i>i''</i>	<i>r</i>	<i>s'</i>	<i>s''</i>	<i>s''-s'</i>
221	2.3640-106	0,0011920	0,08449	948,3	2801,3	1853,1	2,5271	6,2771	3,7500
222	2.4093-106	0,0011938	0,08292	952,9	2801,6	1848,7	2,5363	6,2699	3,7336
223	2.4553-106	0,0011957	0,08139	957,5	2801,8	1844,3	2,5456	6,2628	3,7172
224	2.5020-106	0,0011975	0,07938	962,2	2802,1	1839,9	2,5548	6,2557	3,7008
225	2.5494-106	0,0011994	0,07841	966,8	2802,3	1835,4	2,5641	6,2485	3,6845
226	2.5975-106	0,0012013	0,07697	971,5	2802,4	1830,9	2,5733	6,2414	3,6681
227	2.6463-106	0,0012032	0,07556	976,2	2802,6	1826,4	2,5825	6,2343	3,6518
228	2.6957-106	0,0012051	0,07418	980,8	2802,8	1821,9	2,5917	6,2272	3,6355
229	2.7459-106	0,0012071	0,07283	985,5	2802,9	1817,4	2,6009	6,2201	3,6192
230	2.7968-106	0,0012090	0,07151	990,2	2803,0	1812,8	2,6102	6,2131	3,6029
231	2.8484-106	0,0012110	0,07022	994,9	2803,1	1808,2	2,6194	6,2060	3,5866
232	2.9008-106	0,0012130	0,06895	999,6	2803,2	1803,6	2,6285	6,1989	3,5704
233	2.9538-106	0,0012150	0,06771	1004,3	2803,2	1798,9	2,6377	6,1918	3,5541
234	3.0077-106	0,0012170	0,06649	1009,0	2803,3	1794,2	2,6459	6,1848	3,5379
235	3.0622-106	0,0012190	0,06530	1013,8	2803,3	1789,5	2,6551	6,1777	3,5216
236	3.1176-106	0,0012211	0,06414	1018,5	2803,3	1784,8	2,6653	6,1707	3,5054
237	3.1737-106	0,0012231	0,06300	1023,2	2803,3	1780,0	2,6744	6,1636	3,4892
238	3.2306-106	0,0012252	0,06188	1028,0	2803,2	1775,2	2,6836	6,1566	3,4730
239	3.2882-106	0,0012273	0,06078	1032,8	2803,1	1770,4	2,6928	6,1496	3,4568
240	3.3467-106	0,0012295	0,05971	1037,5	2803,1	1765,5	2,7019	6,1425	3,4406
241	3.4059-106	0,0012316	0,05866	1042,3	2803,0	1760,7	2,7111	6,1355	3,4244
242	3.4659-106	0,0012338	0,05763	1047,1	2802,8	1755,7	2,7203	6,1285	3,4082
243	3.5268-106	0,0012359	0,05662	1051,9	2802,7	1750,8	2,7294	6,1214	3,3920

244	3.5884-106	0,0012381	0,05563	1056,7	2802,5	1745,8	2,7385	6,1144	3,3759
245	3.6509-106	0,0012404	0,05466	1061,5	2802,3	1740,8	2,7477	6,1074	3,3597
246	3.7142-106	0,0012426	0,05371	1066,3	2802,1	1735,8	2,7568	6,1003	3,3435
247	3.7784-106	0,0012448	0,05278	1071,1	2801,9	1730,7	2,7660	6,0933	3,3273
248	3.8434-106	0,0012471	0,05186	1076,0	2801,6	1725,6	2,7751	6,0863	3,3112
249	3.9082-106	0,0012494	0,05097	1080,8	2801,3	1720,5	2,7843	6,0793	3,2950
250	3.9759-106	0,0012517	0,05009	1085,7	2801,0	1715,3	2,7934	6,0722	3,2788
251	4.0435-106	0,0012541	0,04922	1090,6	2800,7	1710,1	2,8025	6,0652	3,2627
252	4.1120-106	0,0012564	0,04838	1095,4	2800,3	1704,9	2,8117	6,0582	3,2465
253	4.1813-106	0,0012588	0,04755	1100,3	2800,0	1699,6	2,8208	6,0511	3,2303
254	4.2515-106	0,0012612	0,04674	1105,2	2799,6	1694,3	2,8299	6,0441	3,2141
255	4.3227-106	0,0012636	0,04594	1110,1	2799,1	1689,0	2,8391	6,0370	3,1980
256	4.3947-106	0,0012661	0,04516	1115,0	2798,7	1683,6	2,8482	6,0300	3,1818
257	4.4677-106	0,0012686	0,04439	1120,0	2798,2	1678,2	2,8573	6,0229	3,1656
258	4.5415-106	0,0012711	0,04364	1124,9	2797,7	1672,8	2,8664	6,0158	3,1494
259	4.6163-106	0,0012736	0,04290	1129,9	2797,2	1667,3	2,8756	6,0088	3,1332
260	4.6921-106	0,0012761	0,04218	1134,8	2796,6	1661,8	2,8847	6,0017	3,1170

Jadval 1dayomi

t	P	u'	u''	i'	j''	r	s'	s''	s''—s'
261	4.7588-106	0.0012787	0.04146	1139.8	2796.1	1656.3	2.8939	5.9946	3.1008
262	4.8464-106	0.0012813	0.04077	1144.8	2795.5	1650.7	2.9030	5.9875	3.0845
263	4.9250-106	0.0012839	0.04008	1149.8	2794.8	1645.1	2.9121	5.9804	3.0683
264	5.0046-106	0.0012866	0.03941	1154.8	2794.2	1639.4	2.9213	5.9733	3.0520
265	5.0851-106	0.0012892	0.03875	1159.8	2793.5	1633.7	2.9304	5.9662	3.0358
266	5.1667-106	0.0012919	0.03810	1164.8	2792.8	1628.0	2.9396	5.9590	3.0195
267	5.2492-106	0.0012947	0.03746	1169.9	2792.1	1622.2	2.9487	5.9519	3.0032
268	5.3327-106	0.0012974	0.03684	1174.9	2791.3	1616.4	2.9579	5.9448	2.9869
269	5.4173-106	0.0013002	0.03622	1180.0	2790.5	1610.5	2.9670	5.9376	2.9706
270	5.5028-106	0.0013030	0.03562	1185.1	2789.7	1604.6	2.9762	5.9304	2.9542
271	5.5894-106	0.0013058	0.03503	1190.2	2788.8	1598.7	2.9853	5.9232	2.9379
272	5.6771-106	0.0013087	0.03445	1195.3	2788.0	1592.7	2.9945	5.9160	2.9215
273	5.7657-106	0.0013116	0.03388	1200.4	2787.1	1586.6	3.0037	5.9088	2.9051
274	5.8555-106	0.0013146	0.03332	1205.6	2786.1	1580.6	3.0129	5.9016	2.8887
275	5.9463-106	0.0013175	0.03277	1210.7	2785.1	1574.4	3.0221	5.8943	2.8723
276	6.0381-106	0.0013205	0.03223	1215.9	2784.1	1568.3	3.0312	5.8871	2.8558
277	6.1311-106	0.0013235	0.03169	1221.0	2783.1	1562.1	3.0404	5.8798	2.8393
278	6.2251-106	0.0013266	0.03117	1226.2	2782.0	1555.8	3.0496	5.8725	2.8228
279	6.3202-106	0.0013297	0.03066	1231.4	2781.0	1549.5	3.0589	5.8652	2.8063
280	6.4165-106	0.0013328	0.03015	1236.7	2779.8	1543.2	3.0681	5.8578	2.7898
281	6.5138-106	0.0013360	0.02966	1241.9	2778.7	1536.8	3.0773	5.8505	2.7732
282	6.6123-106	0.0013392	0.02917	1247.2	2777.5	1530.3	3.0865	5.8431	2.7566
283	6.7119-106	0.0013425	0.02869	1252.4	2776.2	1523.8	3.0958	5.8357	2.7399
284	6.8126-106	0.0013457	0.02822	1257.7	2775.0	1517.3	3.1050	5.8283	2.7232
285	6.9145-106	0.0013491	0.02776	1263.0	2773.7	1510.7	3.1143	5.8208	2.7065
286	7.0176-106	0.0013524	0.02730	1268.3	2772.3	1504.0	3.1236	5.8134	2.6898
287	7.1218-106	0.0013558	0.02686	1273.7	2771.0	1497.3	3.1329	5.8059	2.6730
288	7.2272-106	0.0013593	0.02642	1279.0	2769.6	1490.5	3.1421	5.7984	2.6562

289	7.3338-106	0.0013628	0.02598	1284.4	2768.1	1483.7	3.1515	5.7908	2.6393
290	7.4416-106	0.0013663	0.02556	1289.8	2766.6	1476.8	3.1608	5.7832	2.6225
291	7.5506-106	0.0013699	0.02514	1295.2	2765.1	1469.9	3.1701	5.7756	2.6055
292	7.6509-106	0.0013735	0.02473	1300.6	2763.6	1462.9	3.1794	5.7680	2.5886
293	7.7723-106	0.0013772	0.02432	1306.1	2761.9	1455.9	3.1888	5.7603	2.5715
294	7.8850-106	0.0013809	0.02392	1311.5	2760.3	1448.8	3.1982	5.7526	2.5545
295	7.9990-106	0.0013846	0.02353	1317.0	2758.6	1441.6	3.2076	5.7449	2.5374
296	8.1142-106	0.0013884	0.02315	1322.5	2756.9	1434.4	3.2170	5.7372	2.5202
297	8.2306-106	0.0013923	0.02277	1328.1	2755.1	1427.1	3.2264	5.7294	2.5030
298	8.3484-106	0.0013962	0.02239	1333.6	2753.3	1419.7	3.2358	5.7215	2.4857
299	8.4674-106	0.0014002	0.02202	1339.2	2751.5	1412.3	3.2453	5.7137	2.4684
300	8.5877-106	0.0014042	0.02166	1344.8	2749.6	1404.8	3.2547	5.7058	2.4510

1	P	u'	u''	r'	r''	r	s'	s''	s''-s'
301	8.7093-106	0.0014083	0.02131	1350.4	2747.6	1397.2	3.2642	5.6978	2.4336
302	8.8323-106	0.0014124	0.02096	1356.0	2745.6	1389.6	3.2737	5.6898	2.4161
303	8.9566-106	0.0014167	0.02061	1361.7	2743.6	1381.9	3.2833	5.6818	2.3985
304	9.0822-106	0.0014209	0.02027	1367.4	2741.5	1374.1	3.2928	5.6737	2.3809
305	9.2092-106	0.0014252	0.01994	1373.1	2739.4	1366.3	3.3024	5.6656	2.3632
306	9.3375-106	0.0014296	0.01961	1378.8	2737.2	1358.4	3.3120	5.6575	2.3455
307	9.4672-106	0.0014341	0.01928	1384.6	2735.0	1350.4	3.3216	5.6492	2.3277
308	9.5983-106	0.0014386	0.01896	1390.4	2732.7	1342.3	3.3312	5.6410	2.3098
309	9.7308-106	0.0014432	0.01865	1396.2	2730.3	1334.2	3.3409	5.6327	2.2918
310	9.8647-106	0.0014479	0.01834	1402.0	2727.9	1325.9	3.3506	5.6243	2.2737
311	0.0000-107	0.0014526	0.01803	1407.9	2725.5	1317.6	3.3603	5.6159	2.2556
312	0.0137-107	0.0014574	0.01773	1413.8	2723.0	1309.2	3.3700	5.6074	2.2374
313	0.0275-107	0.0014623	0.01744	1419.7	2720.4	1300.7	3.3798	5.5989	2.2191
314	1.0415M07	0.0014673	0.01714	1425.6	2717.8	1292.1	3.3896	5.5903	2.2007
315	1.0556-107	0.0014724	0.01686	1431.6	2715.1	1283.4	3.3994	5.5816	2.1822
316	1.0698-107	0.0014775	0.01657	1437.6	2712.3	1274.7	3.4093	5.5729	2.1636
317	1.0842-107	0.0014828	0.01629	1443.7	2709.5	1265.8	3.4192	5.5641	2.1449
318	1.0988-107	0.0014881	0.01602	1449.8	2706.6	1256.8	3.4291	5.5553	2.1261
319	1.1135-107	0.0014935	0.01574	1455.9	2703.7	1247.8	3.4391	5.5463	2.1072
320	1.1284-107	0.0014991	0.01548	1462.1	2700.7	1238.6	3.4491	5.5373	2.0882
321	1.1434-107	0.0015047	0.01521	1468.2	2697.6	1229.3	3.4592	5.5282	2.0691
322	1.1586-107	0.0015104	0.01495	1474.5	2694.4	1220.0	3.4692	5.5191	2.0498
323	1.1739-107	0.0015163	0.01469	1480.7	2691.2	1210.5	3.4794	5.5098	2.0305
324	1.1894-107	0.0015222	0.01444	1487.0	2687.9	1200.8	3.4895	5.5005	2.0110
325	1.2051-107	0.0015283	0.01419	1493.4	2684.5	1191.1	3.4997	5.4911	1.9913
326	1.2209-107	0.0015345	0.01394	1499.8	2681.0	1181.3	3.5100	5.4816	1.9715
327	1.2368-107	0.0015408	0.01370	1506.2	2677.5	1171.3	3.5203	5.4719	1.9516
328	1.2530-107	0.0015473	0.01346	1512.7	2673.8	1161.2	3.5307	5.4622	1.9316
329	1.2693-107	0.0015539	0.01322	1519.2	2670.1	1150.9	3.5411	5.4524	1.9113
330	1.2858-107	0.0015606	0.01298	1525.7	2666.2	1140.5	3.5516	5.4425	1.8909
331	1.3024-107	0.0015675	0.01275	1532.4	2662.3	1130.0	3.5621	5.4324	1.8703
332	1.3192-107	0.0015745	0.01252	1539.0	2658.3	1119.3	3.5727	5.4223	1.8496
333	1.3362-107	0.0015817	0.01230	1545.7	2654.2	1108.4	3.5833	5.4120	1.8287

334	1.3533-107	0.0015891	0.01207	1552.5	2649.9	1097.4	3.5940	5.4016	1.8075
335	1.3707-107	0.0015967	0.01185	1559.3	2645.6	1086.3	3.6048	5.3910	1.7852
336	1.3882-107	0.0016044	0.01163	1566.2	2641.1	1074.9	3.6157	5.3803	1.7646
337	1.4059-107	0.0016124	0.01142	1573.2	2636.6	1063.4	3.6266	5.3694	1.7428
338	1.4237-107	0.0016205	0.01120	1580.2	2631.9	1051.7	3.6376	5.3584	1.7208
<hr/>									
339	1.4418-107	0.0016289	0.01099	1587.3	2627.0	1039.7	3.6488	5.3473	1.6985
340	1.4600-107	0.0016375	0.01078	1594.4	2622.1	1027.6	3.6599	5.3359	1.6760

Jadval I davomi

t	P	u'	u''	i'	i''	r	s'	s''	s''—s'
341	1.4784-107	0.0016464	0.01058	1601.7	2617.0	1015.3	3.6712	5.3244	1.6531
342	1.4970-107	0.0016555	0.01037	1609.0	2611.7	1002.7	3.6826	5.3127	1.6300
343	1.5158-107	0.0016649	0.01017	1616.4	2606.3	989.9	3.6941	5.3008	1.6066
344	1.5348-107	0.0016746	0.009969	1623.9	2600.7	976.9	3.7058	5.2886	1.5829
345	1.5540-107	0.0016846	0.009770	1631.4	2595.0	963.6	3.7175	5.2763	1.5588
346	1.5734-107	0.0016949	0.009573	1639.1	2589.1	950.0	3.7294	5.2637	1.5344
347	1.5930-107	0.0017056	0.009377	1646.9	2583.0	936.1	3.7414	5.2509	1.5095
348	1.6127-107	0.0017167	0.009184	1654.8	2576.7	922.0	3.7535	5.2378	1.4843
349	1.6327-107	0.0017282	0.008992	1662.7	2570.3	907.5	3.7658	5.2245	1.4587
350	1.6529-107	0.0017401	0.008801	1670.9	2563.6	892.7	3.7783	5.2109	1.4326
351	1.6733-107	0.0017525	0.008612	1679.1	2556.7	877.6	3.7910	5.1970	1.4060
352	1.6939-107	0.0017654	0.008425	1687.5	2549.6	862.0	3.8039	5.1828	1.3789
353	1.7147-107	0.0017789	0.008237	1696.1	2542.1	846.0	3.8169	5.1681	1.3512
354	1.7358-107	0.0017930	0.008051	1704.8	2534.4	829.6	3.8302	5.1531	1.3229
355	1.7570-107	0.0018078	0.007866	1713.7	2526.4	812.7	3.8438	5.1377	1.2939
356	1.7785-107	0.0018233	0.007681	1722.8	2518.1	795.3	3.8576	5.1218	1.2642
357	1.8002-107	0.0018396	0.007497	1732.1	2509.5	777.4	3.8718	5.1054	1.2336
358	1.8221-107	0.0018569	0.007313	1741.6	2500.4	758.8	3.8863	5.0885	1.2022
359	1.8443-107	0.0018751	0.007130	1751.4	2491.0	739.5	3.9011	5.0710	1.1699
360	1.8666-107	0.0018945	0.006946	1761.5	2481.0	719.5	3.9164	5.0528	1.1364
361	1.8893-107	0.0019152	0.006761	1771.9	2470.6	698.7	3.9321	5.0339	1.1018
362	1.9121-107	0.0019374	0.006575	1782.6	2459.6	677.0	3.9483	5.0141	1.0658
363	1.9352-107	0.0019613	0.006387	1793.8	2447.8	654.0	3.9652	4.9934	1.0282
364	1.9586-107	0.0019873	0.006197	1805.4	2435.4	630.0	3.9827	4.9715	0.9888
365	1.9822-107	0.0020156	0.006006	1817.6	2422.1	604.5	4.0011	4.9484	0.9473
366	2.0061-107	0.0020469	0.005809	1830.5	2407.8	577.3	4.0204	4.9237	0.9033
367	2.0302-107	0.0020819	0.005608	1844.1	2392.1	548.0	4.0410	4.8971	0.8561
368	2.0546-107	0.0021215	0.005399	1858.8	2374.9	516.1	4.0631	4.8681	0.8050
369	2.0793-107	0.0021674	0.005179	1874.8	2355.5	480.7	4.0873	4.8360	0.7487
370	2.1043-107	0.0022220	0.004947	1892.7	2333.6	440.9	4.1142	4.7998	0.6856
371	2.1296-107	0.0022902	0.004692	1913.3	2307.5	394.3	4.1453	4.7573	0.6120
372	2.1553-107	0.0023817	0.004398	1938.5	2274.6	336.1	4.1836	4.7046	0.5210
373	2.1813-107	0.0025264	0.004019	1974.1	2227.3	253.2	4.2375	4.6295	0.3920
73,94	2.2064-107	0.003106	0.003106	2087.5	2087.5	0.0	4.4120	4.4120	0.0

Kritik vaziyat ko'rsatkichi:

Bosim, MPa..... 22.064

Harorat, °C..... 373,946

Solishtirma h'ajm, m³/kg..... 0.003106

Solishtirma entalpiya, kJ/kg..... 2087,5

Solishtirma entropiya, kJ/(kg·K)..... 4,4120

*Suv va suv bug'i termodynamik ko'rsatkichini bosim bo'yicha
vaziyatda singdirish*

p	t	v'	v''	i'	i''	g	s'	s''	s' - s''
1.00·10 ³	6.97	0.0010001	129.183	29.30	2513.7	2484.4	0.1059	8.9749	8.8690
1.50·10 ³	13.02	0.0010007	87.962	54.69	2524.7	2470.1	0.1956	8.8270	8.6315
2.00·10 ³	17.50	0.0010014	66.990	73.43	2532.9	2459.5	0.2606	8.7227	8.4621
2.20·10 ³	19.01	0.0010016	61.213	79.79	2535.7	2455.9	0.2824	8.6883	8.4059
2.40·10 ³	20.41	0.0010019	56.377	85.66	2538.2	2452.6	0.3024	8.6569	8.3545
2.50·10 ³	21.08	0.0010021	54.242	88.43	2539.4	2451.0	0.3119	8.6422	8.3303
2.60·10 ³	21.72	0.0010022	52.267	91.11	2540.6	2449.5	0.3210	8.6280	8.3071
2.80·10 ³	22.94	0.0010025	48.731	96.20	2542.8	2446.6	0.3382	8.6014	8.2632
3.00·10 ³	24.08	0.0010028	45.655	100.99	2544.9	2443.9	0.3543	8.5766	8.2222
3.20·10 ³	25.16	0.0010030	42.954	105.51	2546.8	2441.3	0.3695	8.5534	8.1839
3.40·10 ³	26.18	0.0010033	40.563	109.78	2548.7	2438.9	0.3838	8.5316	8.1479
3.50·10 ³	26.67	0.0010034	39.468	111.84	2549.6	2437.7	0.3907	8.5213	8.1306
3.60·10 ³	27.15	0.0010036	38.432	113.84	2550.4	2436.6	0.3973	8.5112	8.1138
3.80·10 ³	28.08	0.0010038	36.519	117.71	2552.1	2434.4	0.4102	8.4918	8.0816
4.00·10 ³	28.96	0.0010041	34.792	121.40	2553.7	2432.3	0.4224	8.4735	8.0510
4.20·10 ³	29.81	0.0010044	33.226	124.94	2555.2	2430.3	0.4341	8.4561	8.0219
4.40·10 ³	30.62	0.0010046	31.799	128.33	2556.7	2428.4	0.4453	8.4395	7.9941
4.50·10 ³	31.01	0.0010047	31.132	129.98	2557.4	2427.4	0.4507	8.4314	7.9807
4.60·10 ³	31.40	0.0010048	30.493	131.60	2558.1	2426.5	0.4560	8.4236	7.9676
4.80·10 ³	32.15	0.0010051	29.293	134.74	2559.5	2424.7	0.4663	8.4084	7.9421
5.00·10 ³	32.88	0.0010053	28.186	137.77	2560.8	2423.0	0.4763	8.3939	7.9177
5.20·10 ³	33.58	0.0010056	27.163	140.69	2562.0	2421.3	0.4858	8.3800	7.8942
5.40·10 ³	34.25	0.0010058	26.213	143.52	2563.2	2419.7	0.4950	8.3665	7.8715
5.50·10 ³	34.58	0.0010059	25.763	144.90	2563.8	2418.9	0.4995	8.3600	7.8605
5.60·10 ³	34.91	0.0010060	25.329	146.26	2564.4	2418.2	0.5039	8.3536	7.8497
5.80·10 ³	35.54	0.0010062	24.505	148.92	2565.6	2416.6	0.5125	8.3412	7.8286
6.00·10 ³	36.16	0.0010064	23.734	151.49	2566.7	2415.2	0.5209	8.3291	7.8083
6.20·10 ³	36.76	0.0010067	23.012	154.00	2567.7	2413.7	0.5290	8.3175	7.7886
6.40·10 ³	37.34	0.0010069	22.334	156.43	2568.8	2412.4	0.5368	8.3063	7.7695
6.50·10 ³	37.63	0.0010070	22.010	157.63	2569.3	2411.7	0.5407	8.3008	7.7601
6.60·10 ³	37.91	0.0010071	21.695	158.80	2569.8	2411.0	0.5444	8.2954	7.7509
6.80·10 ³	38.46	0.0010073	21.093	161.11	2570.8	2409.7	0.5519	8.2848	7.7330
7.00·10 ³	39.00	0.0010075	20.525	163.37	2571.8	2408.4	0.5591	8.2746	7.7155
7.20·10 ³	39.53	0.0010077	19.988	165.56	2572.7	2407.1	0.5661	8.2646	7.6985
7.40·10 ³	40.04	0.0010079	19.478	167.71	2573.6	2405.9	0.5730	8.2549	7.6820
7.50·10 ³	40.29	0.0010080	19.234	168.76	2574.1	2405.3	0.5763	8.2502	7.6739
8.00·10 ³	41.51	0.0010085	18.099	173.85	2576.2	2402.4	0.5925	8.2274	7.6349
8.50·10 ³	42.66	0.0010089	17.095	178.68	2578.3	2399.6	0.6078	8.2060	7.5982
9.00·10 ³	43.76	0.0010094	16.200	183.26	2580.3	2397.0	0.6223	8.1859	7.5636
9.50·10 ³	44.81	0.0010098	15.396	187.63	2582.1	2394.5	0.6361	8.1669	7.5308

2-jadval (davomi)

p	t	v'	v''	i'	z''	g	s'	s''	s' - s''
$1,00 \cdot 10^4$	45,81	0,0010103	14,671	191,81	2583,9	2392,1	0,6492	8,1489	7,-997
$1,10 \cdot 10^4$	47,68	0,0010111	13,412	199,66	2587,2	2387,6	0,6737	8,1155	7,4417
$1,20 \cdot 10^4$	49,42	0,0010119	12,359	206,91	2590,3	2383,4	0,6963	8,0850	7,3887
$1,30 \cdot 10^4$	51,04	0,0010126	11,463	213,66	2593,1	2379,5	0,7172	8,0570	7,3399
$1,40 \cdot 10^4$	52,55	0,0010133	10,691	219,99	2595,8	2375,8	0,7366	8,0312	7,2945
$1,50 \cdot 10^4$	53,97	0,0010140	10,025	225,94	2598,3	2372,4	0,7548	8,0071	7,2523
$1,60 \cdot 10^4$	55,31	0,0010147	9,4309	231,55	2600,7	2369,1	0,7720	7,9847	7,2127
$1,70 \cdot 10^4$	56,59	0,0010153	8,9089	236,88	2602,9	2366,0	0,7882	7,9636	7,1754
$1,80 \cdot 10^4$	57,80	0,0010160	8,4433	241,95	2605,0	2363,1	0,8035	7,9437	7,1403
$1,90 \cdot 10^4$	58,95	0,0010166	8,0254	246,78	2607,0	2360,2	0,8181	7,9250	7,1069
$2,00 \cdot 10^4$	60,06	0,0010171	7,6482	251,40	2608,9	2357,5	0,8320	7,9072	7,0753
$2,10 \cdot 10^4$	61,12	0,0010177	7,3058	255,83	2610,8	2355,0	0,8452	7,8904	7,0451
$2,20 \cdot 10^4$	62,13	0,0010183	6,9938	260,08	2612,6	2352,5	0,8579	7,8743	7,0164
$2,30 \cdot 10^4$	63,11	0,0010188	6,7081	264,17	2614,2	2350,1	0,8701	7,8589	6,9888
$2,40 \cdot 10^4$	64,05	0,0010193	6,4455	268,12	2615,9	2347,8	0,8818	7,8442	6,9624
$2,50 \cdot 10^4$	64,96	0,0010198	6,2034	271,93	2617,4	2345,5	0,8931	7,8302	6,9371
$2,60 \cdot 10^4$	65,84	0,0010203	5,9793	275,61	2619,0	2343,4	0,9040	7,8167	6,9127
$2,70 \cdot 10^4$	66,69	0,0010208	5,7714	279,17	2620,4	2341,3	0,9145	7,8037	6,8892
$2,80 \cdot 10^4$	67,52	0,0010213	5,5779	282,62	2621,8	2339,2	0,9246	7,7912	6,8666
$2,90 \cdot 10^4$	68,32	0,0010218	5,3974	285,97	2623,2	2337,2	0,9344	7,7791	6,8447
$3,00 \cdot 10^4$	69,10	0,0010222	5,2286	289,23	2624,6	2335,3	0,9439	7,7675	6,8235
$3,20 \cdot 10^4$	70,59	0,0010231	4,9216	295,47	2627,1	2331,6	0,9621	7,7453	6,7832
$3,40 \cdot 10^4$	72,00	0,0010240	4,6498	301,40	2629,5	2328,1	0,9793	7,7245	6,7452
$3,60 \cdot 10^4$	73,35	0,0010248	4,4073	307,04	2631,8	2324,8	0,9956	7,7050	6,7093
$3,80 \cdot 10^4$	74,63	0,0010256	4,1897	312,42	2634,0	2321,6	1,0111	7,6865	6,6754
$4,00 \cdot 10^4$	75,86	0,0010264	3,9931	317,57	2636,1	2318,5	1,0259	7,6690	6,6431

2-jadval (davonu)

p	t	v'	v''	i'	i''	g	s'	s''	s' - s''
$4.20 \cdot 10^4$	77,03	0,0010271	3,8147	322,50	2638,0	2315,5	1,0400	7,6523	6,6123
$4.40 \cdot 10^4$	78,17	0,0010278	3,6521	327,25	2639,9	2312,7	1,0535	7,6365	6,5829
$4.60 \cdot 10^4$	79,25	0,0010286	3,5032	331,82	2641,8	2309,9	1,0665	7,6213	6,5548
$4.80 \cdot 10^4$	80,30	0,0010292	3,3664	336,22	2643,5	2307,3	1,0790	7,6068	6,5279
$5.00 \cdot 10^4$	81,32	0,0010299	3,2401	340,48	2645,2	2304,7	1,0910	7,5930	6,5020
$5.50 \cdot 10^4$	83,71	0,0010315	2,9636	350,52	2649,2	2298,7	1,1192	7,5606	6,4414
$6.00 \cdot 10^4$	85,93	0,0010331	2,7318	359,84	2652,9	2293,0	1,1452	7,5311	6,3859
$6.50 \cdot 10^4$	87,99	0,0010345	2,5347	368,53	2656,2	2287,7	1,1694	7,5040	6,3346
$7.00 \cdot 10^4$	89,93	0,0010359	2,3649	376,68	2659,4	2282,7	1,1919	7,4790	6,2871
$7.50 \cdot 10^4$	91,76	0,0010372	2,2171	384,37	2662,4	2278,0	1,2130	7,4557	6,2427
$8.00 \cdot 10^4$	93,49	0,0010385	2,0872	391,64	2665,2	2273,5	1,2328	7,4339	6,2011
$8.50 \cdot 10^4$	95,13	0,0010397	1,9721	398,55	2667,8	2269,3	1,2516	7,4135	6,1618
$9.00 \cdot 10^4$	96,69	0,0010409	1,8695	405,13	2670,3	2265,2	1,2694	7,3942	6,1248
$9.50 \cdot 10^4$	98,18	0,0010420	1,7773	411,42	2672,7	2261,3	1,2864	7,3760	6,0897
$1.00 \cdot 10^5$	99,61	0,0010431	1,6940	417,44	2674,9	2257,5	1,3026	7,3588	6,0562
$1.10 \cdot 10^5$	102,29	0,0010453	1,5496	428,77	2679,2	2250,4	1,3328	7,3268	5,9940
$1.20 \cdot 10^5$	104,78	0,0010473	1,4284	439,30	2683,1	2243,8	1,3608	7,2976	5,9369
$1.30 \cdot 10^5$	107,11	0,0010492	1,3254	449,13	2686,6	2237,5	1,3867	7,2708	5,8842
$1.40 \cdot 10^5$	109,29	0,0010510	1,2366	458,37	2690,0	2231,6	1,4109	7,2460	5,8352
$1.50 \cdot 10^5$	111,35	0,0010527	1,1594	467,08	2693,1	2226,0	1,4335	7,2229	5,7894
$1.60 \cdot 10^5$	113,30	0,0010544	1,0914	475,34	2696,0	2220,7	1,4549	7,2014	5,7464
$1.70 \cdot 10^5$	115,15	0,0010560	1,0312	483,18	2698,8	2215,6	1,4752	7,1811	5,7059
$1.80 \cdot 10^5$	116,91	0,0010576	0,97753	490,67	2701,4	2210,7	1,4944	7,1620	5,6677
$1.90 \cdot 10^5$	118,60	0,0010591	0,92930	497,82	2703,9	2206,1	1,5127	7,1440	5,6313
$2.00 \cdot 10^5$	120,21	0,0010605	0,88574	504,7	2706,2	2201,6	1,5301	7,1269	5,5968
$2.10 \cdot 10^5$	121,76	0,0010619	0,84619	511,3	2708,5	2197,2	1,5468	7,1106	5,5638
$2.20 \cdot 10^5$	123,25	0,0010633	0,81012	517,6	2710,6	2193,0	1,5628	7,0951	5,5323

2-jadval (davomi)

p	t	v'	v''	i'	i''	g	s'	s''	s' - s''
$2,30 \cdot 10^5$	124,69	0,0010646	0,77709	523,7	2712,7	2188,9	1,5782	7,0802	5,5021
$2,40 \cdot 10^5$	126,07	0,0010659	0,74672	529,6	2714,6	2185,0	1,5930	7,0660	5,4731
$2,50 \cdot 10^5$	127,41	0,0010672	0,71870	535,4	2716,5	2181,2	1,6072	7,0524	5,4452
$2,60 \cdot 10^5$	128,71	0,0010685	0,69276	540,9	2718,3	2177,4	1,6210	7,0393	5,4183
$2,70 \cdot 10^5$	129,97	0,0010697	0,66869	546,3	2720,0	2173,8	1,6343	7,0267	5,3924
$2,80 \cdot 10^5$	131,19	0,0010709	0,64627	551,5	2721,7	2170,3	1,6472	7,0146	5,3674
$2,90 \cdot 10^5$	132,37	0,0010720	0,62536	556,5	2723,3	2166,8	1,6597	7,0029	5,3432
$3,00 \cdot 10^5$	133,53	0,0010732	0,60579	561,5	2724,9	2163,4	1,6718	6,9916	5,3198
$3,10 \cdot 10^5$	134,65	0,0010743	0,58744	566,3	2726,4	2160,1	1,6835	6,9806	5,2971
$3,20 \cdot 10^5$	135,74	0,0010754	0,57020	570,9	2727,9	2156,9	1,6950	6,9700	5,2751
$3,30 \cdot 10^5$	136,81	0,0010765	0,55397	575,5	2729,3	2153,8	1,7061	6,9597	5,2537
$3,40 \cdot 10^5$	137,85	0,0010775	0,53866	580,0	2730,6	2150,7	1,7169	6,9498	5,2329
$3,50 \cdot 10^5$	138,86	0,0010786	0,52420	584,3	2732,0	2147,7	1,7275	6,9401	5,2126
$3,60 \cdot 10^5$	139,85	0,0010796	0,51051	588,6	2733,3	2144,7	1,7378	6,9307	5,1929
$3,70 \cdot 10^5$	140,82	0,0010806	0,49754	592,7	2734,5	2141,8	1,7478	6,9215	5,1737
$3,80 \cdot 10^5$	141,77	0,0010816	0,48523	596,8	2735,7	2138,9	1,7576	6,9126	5,1550
$3,90 \cdot 10^5$	142,70	0,0010826	0,47353	600,8	2736,9	2136,1	1,7672	6,9039	5,1367
$4,00 \cdot 10^5$	143,61	0,0010836	0,46239	604,7	2738,1	2133,3	1,7766	6,8954	5,1188
$4,10 \cdot 10^5$	144,50	0,0010845	0,45178	608,6	2739,2	2130,6	1,7858	6,8872	5,1014
$4,20 \cdot 10^5$	145,38	0,0010855	0,44166	612,3	2740,3	2127,9	1,7948	6,8791	5,0843
$4,30 \cdot 10^5$	146,24	0,0010864	0,43199	616,0	2741,3	2125,3	1,8036	6,8712	5,0676
$4,40 \cdot 10^5$	147,08	0,0010873	0,42275	619,7	2742,4	2122,7	1,8122	6,8635	5,0513
$4,50 \cdot 10^5$	147,91	0,0010882	0,41390	623,2	2743,4	2120,2	1,8206	6,8560	5,0353
$4,60 \cdot 10^5$	148,72	0,0010891	0,40543	626,7	2744,4	2117,6	1,8289	6,8486	5,0197
$4,70 \cdot 10^5$	149,52	0,0010900	0,39730	630,2	2745,3	2115,2	1,8371	6,8414	5,0043
$4,80 \cdot 10^5$	150,30	0,0010908	0,38950	633,6	2746,3	2112,7	1,8450	6,8343	4,9892

2-jadval (davomii)

p	t	v'	v''	i'	i''	g	s'	s''	s' - s''
4,90·10 ⁵	151,08	0,0010917	0,38201	636,9	2747,2	2110,3	1,8529	6,8274	4,9745
5,00·10 ⁵	151,84	0,0010926	0,37480	640,2	2748,1	2107,9	1,8606	6,8206	4,9600
5,10·10 ⁵	152,58	0,0010934	0,36787	643,4	2749,0	2105,6	1,8682	6,8139	4,9458
5,20·10 ⁵	153,32	0,0010942	0,36120	646,6	2749,9	2103,2	1,8756	6,8074	4,9318
5,30·10 ⁵	154,04	0,0010951	0,35477	649,7	2750,7	2101,0	1,8829	6,8010	4,9180
5,40·10 ⁵	154,76	0,0010959	0,34857	652,8	2751,5	2098,7	1,8901	6,7947	4,9045
5,50·10 ⁵	155,46	0,0010967	0,34259	655,9	2752,3	2096,5	1,8972	6,7885	4,8913
5,60·10 ⁵	156,15	0,0010975	0,33682	658,9	2753,1	2094,2	1,9042	6,7824	4,8782
5,80·10 ⁵	157,51	0,0010991	0,32584	664,8	2754,7	2089,9	1,9179	6,7706	4,8528
6,00·10 ⁵	158,83	0,0011006	0,31558	670,5	2756,1	2085,6	1,9311	6,7592	4,8281
6,20·10 ⁵	160,12	0,0011021	0,30595	676,1	2757,6	2081,5	1,9440	6,7481	4,8041
6,40·10 ⁵	161,37	0,0011036	0,29690	681,5	2758,9	2077,4	1,9565	6,7374	4,7809
6,50·10 ⁵	161,99	0,0011044	0,29258	684,2	2759,6	2075,4	1,9626	6,7321	4,7695
6,60·10 ⁵	162,59	0,0011051	0,28839	686,9	2760,2	2073,4	1,9686	6,7269	4,7583
6,70·10 ⁵	163,19	0,0011058	0,28431	689,5	2760,9	2071,4	1,9746	6,7218	4,7472
6,80·10 ⁵	163,79	0,0011065	0,28035	692,1	2761,5	2069,5	1,9805	6,7168	4,7363
6,90·10 ⁵	164,37	0,0011073	0,27651	694,6	2762,1	2067,5	1,9863	6,7119	4,7255
7,00·10 ⁵	164,95	0,0011080	0,27276	691,1	2762,7	2065,6	1,9921	6,7070	4,7149
7,10·10 ⁵	165,53	0,0011087	0,26912	699,6	2763,3	2063,7	1,9978	6,7022	4,7044
7,20·10 ⁵	166,09	0,0011094	0,26558	702,1	2763,9	2061,8	2,0034	6,6974	4,6940
7,30·10 ⁵	166,65	0,0011101	0,26213	704,6	2764,5	2059,9	2,0089	6,6927	4,6838
7,40·10 ⁵	167,21	0,0011108	0,25877	707,0	2765,1	2058,1	2,0144	6,6881	4,6737
7,50·10 ⁵	167,76	0,0011114	0,25550	709,4	2765,6	2056,3	2,0198	6,6835	4,6637
7,60·10 ⁵	168,30	0,0011121	0,25231	711,8	2766,2	2054,4	2,0252	6,6790	4,6539
7,70·10 ⁵	168,83	0,0011128	0,24920	714,1	2766,7	2052,6	2,0305	6,6746	4,6441
7,80·10 ⁵	169,37	0,0011135	0,24617	716,4	2767,3	2050,8	2,0357	6,6702	4,6345

2-jadval (davomi)

p	t	v'	v''	i'	i''	g	s'	s''	s' - s''
$7,90 \cdot 10^5$	169,89	0,00111141	0,24321	718,7	2767,8	2049,1	2,0409	6,6658	4,6250
$8,00 \cdot 10^5$	170,41	0,00111148	0,24033	721,0	2768,3	2047,3	2,0460	6,6615	4,6156
$8,10 \cdot 10^5$	170,93	0,00111152	0,23751	723,3	2768,8	2045,5	2,0511	6,6573	4,6062
$8,20 \cdot 10^5$	171,44	0,00111161	0,23476	725,5	2769,3	2043,8	2,0561	6,6531	4,5970
$8,30 \cdot 10^5$	171,95	0,00111167	0,23207	727,7	2769,8	2042,1	2,0610	6,6490	4,5879
$8,40 \cdot 10^5$	172,45	0,00111172	0,22944	729,9	2770,3	2040,4	2,0659	6,6449	4,5789
$8,50 \cdot 10^5$	172,94	0,00111180	0,22688	732,1	2770,8	2038,6	2,0708	6,6408	4,5700
$8,60 \cdot 10^5$	173,43	0,00111187	0,22437	734,3	2771,2	2037,0	2,0756	6,6368	4,5612
$8,70 \cdot 10^5$	173,92	0,00111193	0,22192	736,4	2771,7	2035,3	2,0804	6,6329	4,5525
$8,80 \cdot 10^5$	174,41	0,00111199	0,21952	738,5	2772,1	2033,6	2,0851	6,6289	4,5438
$8,90 \cdot 10^5$	174,88	0,00112006	0,21717	740,6	2772,6	2032,0	2,0898	6,6251	4,5353
$9,00 \cdot 10^5$	175,36	0,0011212	0,21487	742,7	2773,0	2030,3	2,0944	6,6212	4,5268
$9,10 \cdot 10^5$	175,83	0,0011218	0,21263	744,8	2773,5	2028,7	2,0990	6,6174	4,5185
$9,20 \cdot 10^5$	176,29	0,0011224	0,21042	746,8	2773,9	2027,1	2,1035	6,6137	4,5102
$9,30 \cdot 10^5$	176,76	0,0011230	0,20827	748,9	2774,3	2025,4	2,1080	6,6100	4,5019
$9,40 \cdot 10^5$	177,21	0,0011236	0,20616	750,9	2774,7	2023,8	2,1125	6,6063	4,4938
$9,50 \cdot 10^5$	177,67	0,0011242	0,20409	752,9	2775,2	2022,3	2,1169	6,6027	4,4857
$9,60 \cdot 10^5$	178,12	0,0011249	0,20206	754,9	2775,6	2020,7	2,1213	6,5991	4,4778
$9,70 \cdot 10^5$	178,57	0,0011255	0,20008	756,9	2776,0	2019,1	2,1256	6,5955	4,4699
$9,80 \cdot 10^5$	179,01	0,0011260	0,19813	758,8	2776,3	2017,5	2,1299	6,5919	4,4620
$9,90 \cdot 10^5$	179,45	0,0011266	0,19622	760,8	2776,7	2016,0	2,1342	6,5884	4,4542
$1,00 \cdot 10^6$	179,89	0,0011272	0,19435	762,7	2777,1	2014,4	2,1384	6,5850	4,4465
$1,05 \cdot 10^6$	182,02	0,0011301	0,18550	772,1	2779,0	2006,8	2,1591	6,5681	4,4091
$1,10 \cdot 10^6$	184,07	0,0011330	0,17744	781,2	2780,7	1999,5	2,1789	6,5520	4,3731
$1,15 \cdot 10^6$	186,05	0,0011358	0,17005	790,0	2782,3	1992,3	2,1979	6,5365	4,3386

2-jadval (davomii)

p	t	v'	v''	i'	i''	g	s'	s''	s'' - s'
$1.20 \cdot 10^6$	187,96	0,0011385	0,16325	798,5	2783,8	1985,3	2,2163	6,5217	4,3054
$1.25 \cdot 10^6$	189,82	0,0011412	0,15698	806,8	2785,2	1978,4	2,2340	6,5074	4,2734
$1.30 \cdot 10^6$	191,61	0,0011438	0,15117	814,8	2786,5	1971,7	2,2512	6,4936	4,2425
$1.35 \cdot 10^6$	193,35	0,0011464	0,14579	822,6	2787,7	1965,2	2,2678	6,4804	4,2126
$1.40 \cdot 10^6$	195,05	0,0011489	0,14077	830,1	2788,9	1958,8	2,2839	6,4675	4,1836
$1.45 \cdot 10^6$	196,69	0,0011514	0,13608	837,5	2790,0	1952,5	2,2995	6,4551	4,1556
$1.50 \cdot 10^6$	198,30	0,0011539	0,13170	844,7	2791,0	1946,3	2,3147	6,4431	4,1284
$1.55 \cdot 10^6$	199,86	0,0011563	0,12759	851,7	2792,0	1940,2	2,3294	6,4314	4,1019
$1.60 \cdot 10^6$	201,38	0,0011587	0,12373	858,6	2792,9	1934,3	2,3438	6,4200	4,0762
$1.65 \cdot 10^6$	202,86	0,0011610	0,12010	865,3	2793,7	1928,4	2,3578	6,4090	4,0512
$1.70 \cdot 10^6$	204,31	0,0011634	0,11667	871,9	2794,5	1922,6	2,3715	6,3983	4,0268
$1.7 \cdot 10^6$	205,73	0,0011657	0,11343	878,3	2795,3	1917,0	2,3848	6,3878	4,0030
$1.80 \cdot 10^6$	207,12	0,0011679	0,11036	884,6	2796,0	1911,4	2,3978	6,3776	3,9798
$1.8 \cdot 10^6$	208,48	0,0011702	0,10746	890,8	2796,6	1905,9	2,4105	6,3676	3,9571
$1.90 \cdot 10^6$	209,81	0,0011724	0,10470	896,8	2797,3	1900,4	2,4229	6,3579	3,9350
$1.95 \cdot 10^6$	211,11	0,0011746	0,10208	902,8	2797,8	1895,1	2,4351	6,3484	3,9133
$2.00 \cdot 10^6$	212,38	0,0011768	0,09958	908,6	2798,4	1889,8	2,4470	6,3392	3,8921
$2.05 \cdot 10^6$	213,64	0,0011789	0,09720	914,4	2798,9	1884,5	2,4587	6,3301	3,8714
$2.10 \cdot 10^6$	214,87	0,0011810	0,09493	920,0	2799,4	1879,4	2,4701	6,3212	3,8511
$2.15 \cdot 10^6$	216,07	0,0011831	0,09277	925,5	2799,8	1874,3	2,4814	6,3125	3,8311
$2.20 \cdot 10^6$	217,20	0,0011852	0,09070	931,0	2800,2	1869,2	2,4924	6,3040	3,8116
$2.25 \cdot 10^6$	218,42	0,0011873	0,08871	936,3	2800,6	1864,2	2,5032	6,2956	3,7924
$2.30 \cdot 10^6$	219,56	0,0011894	0,08681	941,6	2800,9	1859,3	2,5138	6,2874	3,7736
$2.35 \cdot 10^6$	220,69	0,0011914	0,08499	946,8	2801,2	1854,4	2,5242	6,2793	3,7551
$2.40 \cdot 10^6$	221,80	0,0011934	0,08324	952,0	2801,5	1849,6	2,5344	6,2714	3,7370
$2.45 \cdot 10^6$	222,88	0,0011954	0,08156	957,0	2801,8	1844,8	2,5445	6,2636	3,7191
$2.50 \cdot 10^6$	223,96	0,0011974	0,07995	962,0	2802,0	1840,1	2,5544	6,2560	3,7015

2-jadval (dayomi)

p	t	v'	v''	i'	i''	g	s'	s''	s' - s''
$2,55 \cdot 10^6$	225,01	0,0011994	0,07839	966,9	2802,3	1835,4	2,5642	6,2485	3,6843
$2,60 \cdot 10^6$	226,05	0,0012014	0,07690	971,7	2802,5	1830,7	2,5738	6,2411	3,6673
$2,65 \cdot 10^6$	227,08	0,0012033	0,07546	976,5	2802,6	1826,1	2,5832	6,2338	3,6506
$2,70 \cdot 10^6$	228,09	0,0012053	0,07407	981,2	2802,8	1821,5	2,5925	6,2266	3,6341
$2,75 \cdot 10^6$	229,08	0,0012072	0,07272	985,9	2802,9	1817,0	2,6017	6,2196	3,6179
$2,80 \cdot 10^6$	230,06	0,0012091	0,07143	990,5	2803,0	1812,5	2,6107	6,2126	3,6019
$2,85 \cdot 10^6$	231,03	0,0012110	0,07018	995,0	2803,1	1808,1	2,6196	6,2058	3,5861
$2,90 \cdot 10^6$	231,99	0,0012129	0,06897	999,5	2803,2	1803,6	2,6284	6,1990	3,5706
$2,95 \cdot 10^6$	232,93	0,0012148	0,06780	1004,0	2803,2	1799,2	2,6371	6,1924	3,5553
$3,00 \cdot 10^6$	233,86	0,0012167	0,06666	1008,4	2803,3	1794,9	2,6456	6,1858	3,5402
$3,10 \cdot 10^6$	235,68	0,001220-	0,06450	1017,0	2803,3	1786,3	2,6624	6,1729	3,5105
$3,20 \cdot 10^6$	237,46	0,0012241	0,06247	1025,5	2803,2	1777,8	2,6787	6,1604	3,4817
$3,30 \cdot 10^6$	239,20	0,0012278	0,06056	1033,7	2803,1	1769,4	2,6946	6,1481	3,4535
$3,40 \cdot 10^6$	240,90	0,001231-	0,05876	1041,8	2803,0	1761,1	2,7102	6,1362	3,4260
$3,50 \cdot 10^6$	242,56	0,0012350	0,05706	1049,8	2802,7	1753,0	2,7254	6,1245	3,3991
$3,60 \cdot 10^6$	244,19	0,0012385	0,05545	1057,6	2802,5	1744,9	2,7403	6,1131	3,3728
$3,70 \cdot 10^6$	245,78	0,0012421	0,05392	1065,2	2802,1	1736,9	2,7548	6,1019	3,3471
$3,80 \cdot 10^6$	247,33	0,0012456	0,05247	1072,8	2801,8	1729,0	2,7690	6,0910	3,3219
$3,90 \cdot 10^6$	248,86	0,0012491	0,05109	1080,2	2801,4	1721,2	2,7830	6,0802	3,2973
$4,00 \cdot 10^6$	250,36	0,0012526	0,04978	1087,4	2800,9	1713,5	2,7967	6,0697	3,2731
$4,10 \cdot 10^6$	251,83	0,0012560	0,04853	1094,6	2800,4	1705,8	2,8101	6,0594	3,2493
$4,20 \cdot 10^6$	253,27	0,0012595	0,04733	1101,6	2799,9	1698,2	2,8232	6,0492	3,2260
$4,30 \cdot 10^6$	254,68	0,0012629	0,04619	1108,6	2799,3	1690,7	2,8362	6,0393	3,2031
$4,40 \cdot 10^6$	256,07	0,0012663	0,04510	1115,4	2798,7	1683,2	2,8488	6,0294	3,1806
$4,50 \cdot 10^6$	257,44	0,0012697	0,04406	1122,1	2798,0	1675,9	2,8613	6,0198	3,1585
$4,60 \cdot 10^6$	258,78	0,0012730	0,04306	1128,8	2797,3	1668,5	2,8736	6,0103	3,1367

2-jadval (davomini)

p	t	v'	v''	i'	i''	g	s'	s''	s' - s''
4,70·10 ⁶	260,10	0,0012764	0,04210	1135,3	2796,6	1661,2	2,8857	6,0010	3,1153
4,80·10 ⁶	261,40	0,0012797	0,04118	1141,8	2795,8	1654,0	2,8975	5,9917	3,0942
4,90·10 ⁶	262,68	0,0012831	0,04050	1148,2	2795,0	1646,8	2,9092	5,9827	3,0734
5,00·10 ⁶	263,94	0,0012864	0,03945	1154,5	2794,2	1639,7	2,9207	5,9737	3,0530
5,10·10 ⁶	265,18	0,0012897	0,03863	1160,7	2793,4	1632,7	2,9321	5,9649	3,0328
5,20·10 ⁶	266,41	0,0012930	0,03784	1166,9	2792,5	1625,6	2,9433	5,9562	3,0129
5,30·10 ⁶	267,61	0,0012963	0,03708	1173,0	2791,6	1618,6	2,9543	5,9475	2,9933
5,40·10 ⁶	268,80	0,0012996	0,03635	1179,0	2790,7	1611,7	2,9652	5,9390	2,9739
5,50·10 ⁶	269,97	0,0013029	0,03564	1184,9	2789,7	1604,8	2,9759	5,9307	2,9548
5,60·10 ⁶	271,12	0,0013062	0,03496	1190,8	2788,7	1597,9	2,9865	5,9224	2,9359
5,70·10 ⁶	272,26	0,0013095	0,03430	1196,6	2787,7	1591,1	2,9969	5,9141	2,9173
5,80·10 ⁶	273,38	0,0013127	0,03366	1202,4	2786,7	1584,3	3,0072	5,9060	6,8988
5,90·10 ⁶	274,49	0,0013160	0,03305	1208,1	2785,6	1577,6	3,0174	5,8980	2,8806
6,00·10 ⁶	275,59	0,0013193	0,03245	1213,7	2784,6	1570,8	3,0274	5,8901	2,8626
6,10·10 ⁶	276,67	0,0013225	0,03187	1219,3	2783,5	1564,1	3,0374	5,8822	2,8448
6,20·10 ⁶	277,73	0,0013258	0,03131	1224,9	2782,3	1557,5	3,0472	5,8744	2,8272
6,30·10 ⁶	278,79	0,0013291	0,03077	1230,3	2781,1	1550,8	3,0569	5,8667	2,8098
6,40·10 ⁶	279,83	0,0013323	0,03024	1235,8	2780,0	1544,2	3,0665	5,8591	2,7926
6,50·10 ⁶	280,86	0,0013356	0,02973	1241,2	2778,8	1537,7	3,0760	5,8515	2,7755
6,60·10 ⁶	281,88	0,0013388	0,02923	1246,5	2777,6	1531,1	3,0854	5,8440	2,7586
6,70·10 ⁶	282,88	0,0013421	0,02875	1251,8	2776,4	1524,6	3,0947	5,8366	2,7419
6,80·10 ⁶	283,88	0,0013453	0,02828	1257,1	2775,1	1518,1	3,1039	5,8292	2,7253
6,90·10 ⁶	284,86	0,0013486	0,02782	1262,3	2773,9	1511,6	3,1130	5,8219	2,7089
7,00·10 ⁶	285,83	0,0013519	0,02738	1267,4	2772,6	1505,1	3,1220	5,8146	2,6926
7,10·10 ⁶	286,79	0,0013551	0,02695	1272,6	2771,3	1498,7	3,1309	5,8074	2,6765
7,20·10 ⁶	287,74	0,0013584	0,02653	1277,7	2769,9	1492,3	3,1398	5,8003	2,6605

2-jadval (davomi)

p	t	v'	v''	i'	i''	g	s'	s''	s' - s''
7,30·10 ⁶	288,68	0,0013617	0,02612	1282,7	2768,6	1485,9	3,1485	5,7932	2,6447
7,40·10 ⁶	289,62	0,0013649	0,02572	1287,7	2767,2	1479,5	3,1572	5,7862	2,6290
7,50·10 ⁶	290,54	0,0013682	0,02533	1292,7	2765,8	1473,1	3,1658	5,7792	2,6134
7,60·10 ⁶	291,45	0,0013715	0,02495	1297,6	2764,4	1466,8	3,1743	5,7722	2,5979
7,70·10 ⁶	292,35	0,0013748	0,02458	1302,5	2763,0	1460,4	3,1827	5,7653	2,5826
7,80·10 ⁶	293,25	0,0013781	0,02422	1307,4	2761,5	1454,1	3,1911	5,7584	2,5673
7,90·10 ⁶	294,13	0,0013814	0,02387	1312,3	2760,1	1447,8	3,1994	5,7516	2,5522
8,00·10 ⁶	295,01	0,0013847	0,02353	1317,1	2758,6	1441,5	3,2077	5,7448	2,5372
8,10·10 ⁶	295,88	0,0013880	0,02319	1321,9	2757,1	1435,3	3,2158	5,7381	2,5223
8,20·10 ⁶	296,74	0,0013913	0,02286	1326,6	2755,6	1429,0	3,2239	5,7314	2,5075
8,30·10 ⁶	297,59	0,0013946	0,02254	1331,3	2754,1	1422,7	3,2320	5,7247	2,4928
8,40·10 ⁶	298,44	0,0013979	0,02223	1336,0	2752,5	1416,5	3,2399	5,7181	2,4782
8,50·10 ⁶	299,27	0,0014013	0,02193	1340,7	2751,0	1410,3	3,2478	5,7115	2,4637
8,60·10 ⁶	300,10	0,0014046	0,02163	1345,3	2749,4	1404,0	3,2557	5,7050	2,4493
8,70·10 ⁶	300,92	0,0014080	0,02133	1350,0	2747,8	1397,8	3,2635	5,6984	2,4349
8,80·10 ⁶	301,74	0,0014114	0,02105	1354,5	2746,2	1391,6	3,2712	5,6919	2,4207
8,90·10 ⁶	302,55	0,0014147	0,02077	1359,1	2744,5	1385,4	3,2789	5,6855	2,4065
9,00·10 ⁶	303,35	0,0014181	0,02049	1363,7	2742,9	1379,2	3,2866	5,6790	2,3924
9,10·10 ⁶	304,14	0,0014215	0,02022	1368,2	2741,2	1373,0	3,2942	5,6726	2,3784
9,20·10 ⁶	304,93	0,0014249	0,01996	1372,7	2739,5	1366,9	3,3017	5,6662	2,3645
9,30·10 ⁶	305,71	0,0014283	0,01970	1377,1	2737,8	1360,7	3,3092	5,6598	2,3507
9,40·10 ⁶	306,48	0,0014318	0,01945	1381,6	2736,1	1354,5	3,3166	5,6535	2,3369
9,50·10 ⁶	307,25	0,0014352	0,01920	1386,0	2734,4	1348,4	3,3240	5,6472	2,3232
9,60·10 ⁶	308,01	0,0014387	0,01896	1390,4	2732,6	1342,2	3,3313	5,6409	2,3095
9,70·10 ⁶	308,77	0,0014421	0,01872	1394,8	2730,9	1336,1	3,3386	5,6346	2,2960
9,80·10 ⁶	309,52	0,0014456	0,01849	1399,2	2129 JI	1329,9	3,3459	5,6283	2,2824

2-jadval (davomü)

p	t	v'	v''	i'	i''	g	s'	s''	s' - s''
9.90·10 ⁻⁶	310,26	0,0014491	0,01826	1403,5	2727,3	1323,8	3,3531	5,6221	2,2690
1,00·10 ⁻⁵	311,00	0,0014526	0,01803	1407,9	2725,5	1317,6	3,3603	5,6159	2,2556
1,02·10 ⁻⁵	312,46	0,0014597	0,01760	1416,5	2721,8	1305,3	3,3745	5,6035	2,2290
1,04·10 ⁻⁵	313,90	0,0014668	0,01717	1425,0	2718,0	1293,0	3,3886	5,5912	2,2026
1,05·10 ⁻⁵	314,61	0,0014764	0,01697	1429,3	2716,1	1286,9	3,3956	5,5850	2,1895
1,06·10 ⁻⁵	315,31	0,0014740	0,01677	1433,5	2714,2	1280,7	3,4025	5,5789	2,1764
1,08·10 ⁻⁵	316,71	0,0014812	0,01637	1441,9	2710,3	1268,4	3,4163	5,5667	2,1504
1,10·10 ⁻⁵	318,08	0,0014885	0,01599	1450,3	2706,4	1256,1	3,4300	5,5545	2,1246
1,12·10 ⁻⁵	319,44	0,0014959	0,01563	1458,6	2702,4	1243,8	3,4435	5,5424	2,0989
1,14·10 ⁻⁵	320,77	0,0015034	0,01527	1466,8	2698,3	1231,4	3,4569	5,5303	2,0734
1,15·10 ⁻⁵	321,44	0,0015072	0,01510	1470,9	2696,2	1225,3	3,4636	5,5243	2,0607
1,16·10 ⁻⁵	322,09	0,0015110	0,01493	1475,0	2694,1	1219,1	3,4702	5,5182	2,0480
1,18·10 ⁻⁵	323,39	0,0015186	0,01459	1483,2	2689,9	1206,7	3,4834	5,5062	2,0228
1,20·10 ⁻⁵	324,68	0,0015263	0,01427	1491,3	2685,6	1194,3	3,4965	5,4941	1,9977
1,22·10 ⁻⁵	325,95	0,0015342	0,01395	1499,4	2681,2	1181,8	3,5095	5,4821	1,9726
1,24·10 ⁻⁵	327,20	0,0015421	0,01365	1507,5	2676,7	1169,3	3,5224	5,4700	1,9477
1,25·10 ⁻⁵	327,82	0,0015461	0,01350	1511,5	2674,5	1163,0	3,5288	5,4640	1,9353
1,26·10 ⁻⁵	328,43	0,0015501	0,01335	1515,5	2672,2	1156,7	3,5352	5,4580	1,9228
1,28·10 ⁻⁵	329,65	0,0015582	0,01307	1523,4	2667,6	1144,1	3,5479	5,4459	1,8980
1,30·10 ⁻⁵	330,86	0,0015665	0,01279	1531,4	2662,9	1131,5	3,5606	5,4339	1,8733
1,32·10 ⁻⁵	332,05	0,0015749	0,01251	1539,3	2658,1	1118,8	3,5732	5,4218	1,8486
1,34·10 ⁻⁵	333,22	0,0015834	0,01225	1547,2	2653,2	1106,0	3,5857	5,4097	1,8240
1,35·10 ⁻⁵	333,81	0,0015877	0,01212	1551,2	2650,8	1099,6	3,5920	5,4036	1,8116
1,36·10 ⁻⁵	334,39	0,0015920	0,01199	1555,1	2648,3	1093,1	3,5982	5,3975	1,7993
1,38·10 ⁻⁵	335,53	0,0016008	0,01174	1563,0 i	2643,2	1080,2	3,6106	5,3853	1,7747
1,40·10 ⁻⁵	336,67	0,0016097	0,01149	1570,9	2638,1	1067,2	3,6230	5,3730	1,7500

2-jadval (davomii)

p	t	v'	v''	i'	i''	g	s'	s''	s' - s''
$1,42 \cdot 10^7$	337,79	0,0016188	0,01125	1578,7	2632,9	1054,1	3,6353	5,3607	1,7254
$1,44 \cdot 10^7$	338,90	0,0016281	0,01101	1586,6	2627,5	1040,9	3,6477	5,3484	1,7007
$1,45 \cdot 10^7$	339,45	0,0016328	0,01090	1590,5	2624,8	1034,3	3,6538	5,3422	1,6884
$1,46 \cdot 10^7$	340,00	0,0016375	0,01078	1594,4	2622,1	1027,6	3,6599	5,3359	1,6760
$1,48 \cdot 10^7$	341,08	0,0016471	0,01056	1602,3	2616,5	1014,2	3,6722	5,3234	1,6512
$1,50 \cdot 10^7$	342,16	0,0016570	0,01034	1610,2	2610,9	1000,7	3,6844	5,3108	1,6264
$1,52 \cdot 10^7$	343,22	0,0016670	0,010125	1618,0	2605,1	987,1	3,6967	5,2981	1,6014
$1,54 \cdot 10^7$	344,27	0,0016773	0,009915	1625,9	2599,2	973,3	3,7089	5,2853	1,5764
$1,55 \cdot 10^7$	344,79	0,0016825	0,009811	1629,9	2596,2	966,4	3,7150	5,2789	1,5638
$1,56 \cdot 10^7$	345,31	0,0016878	0,009709	1633,8	2593,2	959,4	3,7212	5,2724	1,5513
$1,57 \cdot 10^7$	345,83	0,0016931	0,009607	1637,8	2590,1	952,4	3,7273	5,2659	1,5386
$1,58 \cdot 10^7$	346,34	0,0016985	0,009506	1641,7	2587,1	945,3	3,7334	5,2594	1,5260
$1,59 \cdot 10^7$	346,85	0,0017040	0,009407	1645,7	2584,0	938,3	3,7395	5,2529	1,5133
$1,60 \cdot 10^7$	347,36	0,0017095	0,009308	1649,7	2580,8	931,1	3,7457	5,2463	1,5006
$1,61 \cdot 10^7$	347,86	0,0017151	0,009210	1653,7	2577,6	924,0	3,7518	5,2397	1,4878
$1,62 \cdot 10^7$	348,36	0,0017208	0,009114	1657,6	2574,4	916,8	3,7580	5,2330	1,4750
$1,63 \cdot 10^7$	348,86	0,0017266	0,009018	1661,7	2571,2	909,5	3,7641	5,2263	1,4622
$1,64 \cdot 10^7$	349,36	0,0017324	0,008923	1665,7	2567,9	902,2	3,7703	5,2196	1,4493
$1,65 \cdot 10^7$	349,86	0,0017383	0,008828	1669,7	2564,6	894,9	3,7765	5,2129	1,4364
$1,66 \cdot 10^7$	350,35	0,0017444	0,008736	1673,7	2561,2	887,5	3,7827	5,2061	1,4234
$1,67 \cdot 10^7$	350,84	0,0017505	0,008643	1677,8	2557,9	880,1	3,7889	5,1993	1,4104
$1,68 \cdot 10^7$	351,33	0,0017567	0,008551	1681,9	2554,4	872,6	3,7952	5,1924	1,3973
$1,69 \cdot 10^7$	351,81	0,0017630	0,008460	1685,9	2551,0	865,0	3,8014	5,1855	1,3841
$1,70 \cdot 10^7$	352,29	0,0017693	0,008370	1690,0	2547,4	857,4	3,8077	5,1785	1,3709
$1,71 \cdot 10^7$	352,77	0,0017758	0,008280	1694,1	2543,8	849,7	3,8140	5,1715	1,3575
$1,72 \cdot 10^7$	353,25	0,0017824	0,008190	1698,3	2540,2	842,0	3,8203	5,1644	1,3441

2-jadval (davomii)

p	t	v'	v''	i'	i''	g	s'	s''	s' - s''
$1.73 \cdot 10^7$	353,73	0,0017891	0,008102	1702,4	2536,6	834,2	3,8266	5,1572	1,3307
$1.74 \cdot 10^7$	354,20	0,0017959	0,008014	1706,6	2532,9	826,3	3,8329	5,1501	1,3171
$1.75 \cdot 10^7$	354,67	0,0018029	0,007927	1710,8	2529,1	818,4	3,8393	5,1428	1,3035
$1.76 \cdot 10^7$	355,14	0,0018099	0,007840	1715,0	2525,3	810,3	3,8457	5,1355	1,2898
$1.77 \cdot 10^7$	355,61	0,0018171	0,007754	1719,2	2521,4	802,3	3,8522	5,1281	1,2759
$1.78 \cdot 10^7$	356,07	0,0018244	0,007668	1723,4	2517,5	794,1	3,8586	5,1206	1,2620
$1.79 \cdot 10^7$	356,53	0,0018319	0,007583	1727,7	2513,6	785,8	3,8651	5,1131	1,2480
$1.80 \cdot 10^7$	356,99	0,0018395	0,007499	1732,0	2509,5	777,5	3,8717	5,1055	1,2339
$1.81 \cdot 10^7$	357,45	0,0018473	0,007414	1736,4	2505,4	769,1	3,8783	5,0979	1,2196
$1.82 \cdot 10^7$	357,90	0,0018552	0,007331	1740,7	2501,3	760,6	3,8849	5,0901	1,2052
$1.83 \cdot 10^7$	358,36	0,0018633	0,007247	1745,1	2497,1	752,0	3,8915	5,0823	1,1907
$1.84 \cdot 10^7$	358,81	0,0018715	0,007164	1749,5	2492,8	743,2	3,8982	5,0743	1,1761
$1.85 \cdot 10^7$	359,26	0,0018800	0,007082	1754,0	2488,4	734,4	3,9050	5,0663	1,1613
$1.86 \cdot 10^7$	359,70	0,0018887	0,006999	1758,5	2484,0	725,5	3,9118	5,0582	1,1464
$1.87 \cdot 10^7$	360,15	0,0018975	0,006917	1763,0	2479,5	716,4	3,9187	5,0500	1,1313
$1.88 \cdot 10^7$	360,59	0,0019066	0,006836	1767,6	2474,9	707,3	3,9256	5,0416	1,1160
$1.89 \cdot 10^7$	361,03	0,0019159	0,006754	1772,2	2470,2	698,0	3,9326	5,0332	1,1006
$1.90 \cdot 10^7$	361,47	0,0019255	0,006673	1776,9	2465,4	688,5	3,9396	5,0246	1,0849
$1.91 \cdot 10^7$	361,91	0,0019353	0,006591	1781,6	2460,5	678,9	3,9468	5,0159	1,0691
$1.92 \cdot 10^7$	362,34	0,0019454	0,006510	1786,4	2455,6	669,2	3,9540	5,0070	1,0530
$1.93 \cdot 10^7$	362,77	0,0019557	0,006429	1791,2	2450,5	659,3	3,9613	4,9980	1,0367
$1.94 \cdot 10^7$	363,20	0,0019664	0,006348	1796,1	2445,3	649,2	3,9687	4,9889	1,0202
$1.95 \cdot 10^7$	363,63	0,0019775	0,006267	1801,1	2440,0	638,9	3,9762	4,9795	1,0034
$1.96 \cdot 10^7$	364,06	0,0019889	0,006186	1806,1	2434,6	628,5	3,9838	4,9700	0,9863
$1.97 \cdot 10^7$	364,48	0,0020006	0,006104	1811,2	2429,0	617,8	3,9915	4,9603	0,9689
$1.98 \cdot 10^7$	364,91	0,002013	0,006023	1816,4	2423,3	606,9	3,9993	4,9504	0,9511

2-jadval (davomi)


p	t	v'	v''	i'	j''	g	s'	s''	s' - s''
$1,99 \cdot 10^7$	365,33	0,002026	0,005941	1821,7	2417,5	595,7	4,0073	4,9403	0,9331
$2,00 \cdot 10^7$	365,75	0,002039	0,005859	1827,1	2411,4	584,3	4,0154	4,9300	0,9146
$2,01 \cdot 10^7$	366,16	0,002052	0,005776	1832,6	2405,2	572,6	4,0237	4,9193	0,8956
$2,02 \cdot 10^7$	366,58	0,002067	0,005692	1838,2	2398,8	560,6	4,0321	4,9083	0,8762
$2,03 \cdot 10^7$	366,99	0,002082	0,005608	1844,0	2392,1	548,2	4,0408	4,8971	0,8563
$2,04 \cdot 10^7$	367,40	0,002097	0,005523	1849,8	2385,3	535,4	4,0496	4,8855	0,8359
$2,05 \cdot 10^7$	367,81	0,002114	0,005438	1855,9	2378,2	522,3	4,0588	4,8736	0,8148
$2,06 \cdot 10^7$	368,22	0,002131	0,005351	1862,1	2370,8	508,6	4,0681	4,8612	0,7931
$2,07 \cdot 10^7$	368,62	0,002149	0,005263	1868,6	2363,0	494,5	4,0778	4,8483	0,7705
$2,08 \cdot 10^7$	369,03	0,002169	0,005173	1875,2	2355,0	479,8	4,0879	4,8349	0,7471
$2,09 \cdot 10^7$	369,43	0,002190	0,005082	1882,1	2346,5	464,3	4,0983	4,8209	0,7226
$2,10 \cdot 10^7$	369,83	0,002212	0,004988	1889,4	2337,6	448,2	4,1092	4,8063	0,6970
$2,11 \cdot 10^7$	370,22	0,002236	0,004891	1897,0	2328,1	431,1	4,1207	4,7908	0,6700
$2,12 \cdot 10^7$	370,62	0,002262	0,004792	1905,0	2318,0	413,0	4,1328	4,7746	0,6418
$2,13 \cdot 10^7$	371,01	0,002291	0,004690	1913,6	2307,3	393,7	4,1458	4,7570	0,6112
$2,14 \cdot 10^7$	371,41	0,002324	0,004581	1922,8	2295,5	372,7	4,1597	4,7380	0,5783
$2,15 \cdot 10^7$	371,80	0,002360	0,004466	1932,8	2282,6	349,8	4,1749	4,7172	0,5423
$2,16 \cdot 10^7$	372,18	0,002402	0,004343	1944,0	2268,1	324,1	4,1918	4,6942	0,5024
$2,17 \cdot 10^7$	372,57	0,002453	0,004207	1956,7	2251,6	294,1	4,2112	4,6679	0,4567
$2,18 \cdot 10^7$	372,95	0,002517	0,004053	1971,9	2231,9	260,0	4,2343	4,6367	0,4024
$2,19 \cdot 10^7$	373,33	0,002604	0,003868	1991,4	2206,8	215,4	4,2641	4,5973	0,3332
$2,20 \cdot 10^7$	373,71	0,002750	0,003609	2021,9	2169,2	147,3	4,3109	4,5386	0,2278
$2,206 \cdot 10^7$	373,95	0,003106	0,003106	2087,5	2087,5	0,0	4,4120	4,4120	0,0

Kritik vaziyat ko'rsatkichi:

Bosim, MPa.....	22.064
Harorat, °C.....	373.946
Solishtirma hajm, m ³ /kg.....	0.003196
Solishtirma entalpiya, kJ/kg.....	2087.5
Solishtirma entropiya, kJ/(kg·K).....	4.4120


1-rasm. Suv va suv bug'larining solishtirma entalpiya harorat va bosinga bog'liqligi

i, kJ/kg




2-rasm. Suv va suv bug'larining isobarik issiqlik sig' imining harorat va bosimga bog'liqligi

s_p , $\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$




3-rasm. Suv va suv bug'ning dinamik qotishqeqligi harorat va bosim koefitsientiga bog'liqligi




4-rasm. Suv va suv bug'issiqlik va besimining issiqlik o'tkazuvchanligiga bog'liqligi

$\lambda, \text{mBt}/(\text{m} \cdot \text{K})$



5-rasm. Prandtl suv va suv bug' miqdorini harorat va bosimga bog'liqligi



MUNDARIJA

Kirish.....	3
Asosiy shartli belgilar	4

Birinchi qism Texnikaviy termodynamika

Birinchi bob TERMODINAMIKA ASOSLARI

1.1. Termodinamika va uning uslubi	5
1.2. Holat parametrlari	5
1.3. Termodinamikaviy jarayon	8
1.4. Ideal gaz. Ideal gaz qonunlari	10
1.5. Gazlar aralashmasi	13
1.6. Issiqlik sig'imi	17
1.7. Real gazlar	21

Ikkinchchi bob TERMODINAMIKANING BIRINCHI QONUNI

2.1. Energiyaning saqlanish va aylanish qonuni	24
2.2. Ichki energiya	24
2.3. Gazning kengayishida bajarilgan ish	27
2.4. Termodinamika birinchi qonunining tenglamasi	30
2.5. Entalpiya	31
2.6. Qaytar va qaytmas jarayonlar	33
2.7. Muvozanatlari va muvozanatsiz jarayonlar.....	34

Uchinchi bob

TERMODINAMIKANING IKKINCHI VA UCHINCHI QONUNI

3.1. Aylanma sikl.....	36
3.2. Karno sikli. Karno teoremasi	38
3.3. Entropiya.....	43
3.4. Termodinamika ikkinchi qonunining talqini	45
3.5. Eksergiya.....	47
3.6. Termodinamikaning uchinchi qonuni	52

To'rtinchi bob

IDEAL GAZLARNING TERMODINAMIK JARAYONLAR

4.1. Termodinamik jarayonlarni o'rghanish yo'llari	57
4.2. Izoxorik jarayon	58
4.3. Izobarik jarayon	61
4.4. Izotermik jarayon	63
4.5. Adiabatik jarayon	65
4.6. Politrop jarayon	68
4.7. Termodinamikaning birinchi qonunini termodinamik jarayonlarni va gaz oqimini tahlil qilishda qo'llash.....	73

Beshinchi bob

SUV BUG'I

5.1. Asosiy tushunchalar	79
5.2. Suv bug'ining Pv – diagrammasi	81
5.3. Suyuqlik va quruq to'yingan bug'ning asosiy parametrlari.	
Bug'hosil qilish issiqligi	83
5.4. Nam to'yingan suv bug'ning asosiy parametrlari	85
5.5. O'ta qizigan bug'ning asosiy parametrlari	86
5.6. Suv va suv bug'ining entropiyasi	87
5.7. Suv bug'ining jadvali	88
5.8. Suv bug'ining hs-diagrammasi	89
5.9. Suv bug'i holatining o'zgarishidagi asosiy termodinamik jarayonlar	90

Oltinchi bob

NAM HAVO

6.1. Asosiy tushunchalar	96
6.2. Nam havoning zichligi, gaz doimiysi va entalpiyasi	101
6.3. Nam havoning hd – diagrammasi	102

Ettinchi bob

OQIM TERMODINAMIKASI

7.1. Oqim uchun termodinamikaning birinchi qonuni	105
---	-----

7.2. Oqim bajaradigan ish	106
7.3. Gazning oqib chiqish tezligi va sarfi	109
7.4. Gaz oqimini drossellash.....	116

IKKINCHI QISM
ISSIQLIK UZATISH ASOSLARI
Sakkizinch bob
ISSIQLIK O'TKAZUVCHANLIK

8.1. Asosiy tushunchalar	126
8.2. Issiqlik o'tkazuvchanlikning differentsiyal tenglamasi. Chegara shartlari	130
8.3. Chegara shartlarining birinchi turida statsionar issiqlik o'tkazuvchanlik. Yassi bir qatlamlı devorning issiqlik o'tkazuvchanligi	134
8.3.1 Yassi ko'p qatlamlı devorning issiqlik o'tkazuvchanligi	136
8.3.2. Bir qatlamlı Silindrik devorning issiqlik o'tkazuvchanligi.....	138
8.3.3. Ko'p qatlamlı Silindrik devorning issiqlik o'tkazuvchanligi..	141
8.3.4. Sharsimon devorning issiqlik o'tkazuvchanligi	143
8.3.5. Ixtiyoriy shakldagi jismning issiqlik o'tkazuvchanligi	143
8.4. Chegara shartlarining uchinchi turida statsionar issiqlik o'tkazuvchanlik. Issiqlik uzatish koeffitsienti.....	145
8.4.1. Yassi bir qatlamlı va ko'p qatlamlı devor orqali issiqlik uzatish	145
8.4.2. Bir qatlamlı va ko'p qatlamlı silindrik devor orqali issiqlik uzatish.....	149
8.4.3. Silindrik devorning kritik diametri	151
8.4.4. Sharsimon devor orqali issiqlik uzatish	154
8.4.5.Qovurg'asimon devor orqali issiqlik uzatish	155
8.4.6. Issiqlik uzatishni jadallashtirish.....	157

To'qqizinch bob
KONVEKTIV ISSIQLIK ALMASHINUVI

9.1. Asosiy tushunchalar	160
9.1.1. Suyuqlik oqimining vujudga kelish sabablari.....	161
9.1.2. Suyuqlikning oqish tartibi.....	162
9.1.3. Suyuqlikning fizik xossalari.....	165

9.1.4. Suyuqlik yuvib o'tayotgan sirtning shakli, o'lehami va holati ..	165
9.2. Konvektiv issiqlik almashinuvining differentsiyal tenglamalari ..	166
9.2.1. Issiqlik almashinuv tenglamasi	166
9.2.2. Energiyani o'tkazish tenglamasi	167
9.2.3. Suyuqlik harakatining differentsiyal tenglamasi.....	168
9.2.4. Oqim uzlusizligining differentsiyal tenglamasi	168
9.3. O'xshashlik nazariyasi asoslari	169
9.3.1. Geometrik o'xshashlik	170
9.3.2. Issiqlik o'xshashligi	170
9.3.3. Kinetik o'xshashlik	172
9.4 Modellashdirish	175
9.5. Tabiiy konvektsiyada issiqlik berilishi	177
9.6. Cheklangan fazoda issiqlik berish	182
9.7. Majburiy konvektsiyada issiqlik berilishi	184
9.8. Jismning agregat holati o'zgarishida issiqlik berilishi	190
9.9. Alohida hollarda issiqlik berilishi	194
9.9.1. Erigan metallarning issiqlik berishi	196

O'ninchи bob. NURLI ISSIQLIK ALMASHISH

10.1. Asosiy tushunchalar	198
10.2. Issiqlik nurlanishning asosiy qonunlari	201
10.3. Qattiq jismlar orasida nurli issiqlik almashinuvi	205
10.4. Ekranlar	210
10.5. Gazlarning nurlanishi	212
10.6. Murakkab issiqlik almashish jarayonlari	214

O'n birinchi bob ISSIQLIK ALMASHINUV APPARATLARI

11.1. Issiqlik almashinuv apparatlari xaqida umumiylar ..	217
11.1.1. Issiqlik almashinuv usuliga qarab	217
11.2. Issiqlik almashinuv apparatlarini hisoblash	221
11.3. O'rtacha temperatura bosimini hisoblash	221

UCHINCHI QISM ISSIQLIK TEHNİKASINING AMALIY MASALALARI O'n ikkinchi bob

YOQILG‘I

12.1 Yoqilg‘i va uning xossalari.	227
Yeqilg‘ining yonish issiqligi	227
12.2. Yoqilg‘ining yonish jarayonlari	237
12.3. Yonish jarayonlarini hisoblash	247
12.4. Yoqilg‘ini yondirishga tayyorlash	252

O‘n uchinchi bob

SANOAT PECHLARI VA O‘TXONALARI

13.1. Sanoat pechlari .Sanoat pechlari haqida umumiy ma‘lumot ...	262
13.2. O‘txona qurilmalari.....	265

O‘n to‘rtinchi bob

QOZON QURILMALARI

14.1. Qozon qurilmasi, uning tuzilishi va ishlash tartibi	273
14.2. To‘g‘ri oqimli qozonlar	284
14.3. Qozon aggregatning asosiy issiqlik uzatish sirtlari.....	286
14.4. Qozon qurlmasining yordamchi uskunaları	292
14.5. Qozon aggregatining issiqlik balansi	299

O‘n beshinchi bob

BUG‘ TURBINALI QURILMA

15.1. Bug‘ - kuch qurilmasining nazariy sikli.....	304
15.2. Regenerativ siklli bug‘ – kuch qurilmasi	309
15.3. Binar siklli bug‘ – kuch qurilmasi	310
15.4. Teplofikatsion bug‘-kuch qurilmasi	313
15.5. Bug‘ turbinasi.....	317

O‘n oltinchi bob

GAZ-TURBINALI QURILMALAR VA REAKTIV DVIGATELLAR SIKLI

16.1. Gaz – turbinali qurilmalar	323
16.2. Issiqlik $p = \text{const}$ da uzatiladigan GTQ	324
16.3. Issiqlik $v=\text{const}$ da kuzatiladigan GTQ.....	326

16.4. GTQ sikllarini taqqoslash	328
16.5. Gaz – turbinali qurilmaning F.I.K. ni oshirish yo'llari	329
16.6. Reaktiv dvigatellar sikli	334

**O'n yettinchi bob
TERMOTRANSFORMATORLAR**

17.1. Sovuq olishning nazariy asoslari	337
17.2. Havoli sovitish qurilmasi	340
17.3. Bug' kompression sovitish qurilmasi.....	343
17.4. Bug' – ejektorli sovitish qurilmasi.....	344
17.5. Issiqlik nasosining ishlash printsipi	347

**O'n sakkizinchi bob
KOMPRESSORLAR**

18.1. Bir bosqichli kompressor	351
18.2. Ko'p bosqichli kompressor	359

**O'n to'qqizinchi bob
ICHKI YONUV DVIGATELLARI**

19.1. Qisqacha tarixiy mahlumot	363
19.2. Issiqlik $v=const$ sharoitda beriladigan sikl	365
19.3. Issiqlik $p=const$ sharoitida beriladigan sikli	370
19.4. $v=const$ va $p= const$ bo'lgan sharoitda issiqlik aralash keltiriladigan sikl	373
19.5. Porshenli ichki yonuv dvigetellari sikllarini taqqoslash	376

FOYDALANILGAN ADABIYOLAR	378
ILOVALAR	380

O.S. Ablyalimov, M.I. Xismatulin

TERMODINAMIKA

**«IJOD-PRESS» nashriyoti
Litsenziya AI №270**

Muharrir: A.Abdujalilov

Musahhih: Yu.O'rino

Dizayner: R.Tashmatov

Sahifalovchi: H.Safaraliyev

Bosishga 19.12.2019 йил ruxsat berildi. Qogoz bichimi
60x84 $\frac{1}{16}$ «Times New Roman» garniturasи.
Shartli bosma tabog'i 26.0. Nashr bosma tabog'i 26,2.
Adadi 200. Buyurtma № 90

«Dizayn-Print» MChJ O'IChK bosmaxonasida chop etildi.
100054. Toshkent shahri, Cho'pon ota ko'chasi, 28-a uy.
Telefon: (71) 273-19-50. 273-19-51