

Кимёвий технологиянинг жараёнлари ва қурилмалари

фанидан ўқув қўлланма

Фарғона 2019

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

ФАРГОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИ

Нишонова М.М.

**КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯНИНГ ЖАРАЁНЛАРИ
ВА ҚУРИЛМАЛАРИ**

**(5311000 – Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш
ва бошқариш таълим йўналишида тахсил олаётган талабалар учун ўқув
қўлланма)**

Фарғона 2019

Аннотация

Артические и практические связи, механический, гидро-механический тёплое и метаболические процессы, современной методики ускоряющий и алтернативный контрол механические процессы показываются.

The oretical and practical networks, of mechanical, hydro-mechanical, heat and metabolic processes, modern methods of accelerating and alternative control of technological processes are shown.

Механика, гидромеханика, иссиқлик ва модда алмашиниш жараёнларининг назарий ва амалий томонлари, технологик жараёнларни замонавий усуллар билан тезлатиш ва мұқобил бошқаришни йўллари хам кўрсатилган.

Тақризчилар:

- Фарғона политехника институти “ЭЭЭ” кафедраси доценти, техника фанлари номзоди К.Ахунов
- ТАТУ ФФ “Ахборот хавфсизлиги” кафедраси мудири т.ф.н доцент О.Х.Кўлдашев

КИРИШ

Кимё саноати корхоналарида турли технологик жараёнлар амалга оширилади. Бу жараёнлар давомида хом-ашё ва материалларнинг ички структураси, таркиби, агрегат ҳолатлари ўзгаради. Кимёвий технологик жараёнлар кимёвий реакциялардан ташқари турли физик-кимёвий жараёнлардан иборат. Бундай жараёнларга қуидагилар киради: суюқлик ва қаттиқ материалларни узатиш, қаттиқ моддаларни майдалаш ва саралаш, газларни сиқишиш ва узатиш, моддаларни иситиш ва совитиш, суюқликларни аралаштириш, ҳар хил жинсли аралашмаларни ажратиш, эритмаларни буғлатиш, хўл материалларни қуритиш ва бошқалар. Демак, турли кимёвий материаллар ва маҳсулотлар (кислоталар, ишқорлар, тузлар, минерал ўғитлар, лак-буёқ, полимер ва синтетик материаллар) ишлаб чиқариш технологияси умумий қонуниятлар билан ифодаланган бир типдаги физик ва физик-кимёвий жараёнлардан иборат бўлади. Бу технологик жараёнлар турли ишлаб чиқаришларда ишлаш принциплари бир хил бўлган машина ва қурилмаларда олиб борилади.

Кимё технологиясининг турли тармоқлари учун умумий бўлган жараён ва қурилмалар *асосий жараёнлар ва қурилмалар* деб юритилади. Масалан, суюқлик аралашмаларини ажратишида кенг ишлатиладиган хайдаш жараёнини кўрамиз. Ҳайдаш жараёни кислород ишлаб чиқаришда суюқ ҳавони ажратиш, нитрат кислота ишлаб чиқаришда сув ва нитрат кислотани ажратиш, синтетик каучук ишлаб чиқаришда мураккаб органиқ маҳсулотларни ажратиш ва бошқа бир қатор ишлаб чиқаришда кенг ишлатилади. Асосий қурилмалар қаторига, масалан, тарелкали ва насадкали колонналар киради. Бундай колонналар ёки қурилмалар ҳайдаш (суюқ аралашмаларни иссиқлик таъсирида ажратиш), абсорбциялаш (газ ва буғ аралашмаларидан бирор компонентни суюқликка юттириш), экстракциялаш (суюқ аралашмаларни эритувчи ёрдамида ажратиш) каби жараёнларни амалга оширишда ишлатилади.

Кимё саноатининг кўпчилик тармоқларида ишлатиладиган насос ва компрессорлар, фильтр ва центрифугалар, циклон ва скрубберлар, иссиқлик алмаштиргич ва қуриткичлар ва асосий қурилмалар жумласига киради.

«Жараён ва қурилмалар» курсида асосий жараёнларнинг назарияси, ушбу жараёнлар амалга ошириладиган машина ва қурилмаларнинг тузилиш принциплари ва уларни ҳисоблаш усуллари ўрганилади. Асосий жараёнларнинг қонуниятларини ўрганиш ва қурилмаларни ҳисоблаш усулларини тузишда физика, кимё, физик-кимё, термодинамика, иқтисодиёт каби фанларнинг фундаментал қонунлари асос қилиб олинади.

«Жараён ва қурилмалар» курси кимё саноатининг турли тармоқларида ишлатиладиган ва ташқи кўринишдан ҳар хил бўлган жараёнлар ва қурилмаларнинг ўхшашликларини аниқлашга асосланади. Замонавий катта масштабдаги ишлаб чиқариш жараёнларини лойиҳалашда ҳам фойдаланилади ўзлаштирилиши керак бўлган жараён аввал лаборатория шароитида, кичик ўлчамдаги қурилмаларда (моделларда) ўрганилади. Сўнгра олинган тадқиқот натижалари катта ўлчамдаги саноат қурилмаларига кўчирилади. Шундай қилиб, кичик системаларда олинган натижалардан катта системаларда фойдаланиш қонуниятлари *моделлаштириши* деб юритилади. Бу фан асосида тегишли жараёнларни ҳисоблаш ва тахлил қилиш, уларнинг оптимал параметрларини топиш, керакли қурилмаларни лойиҳалаш ва уларни ҳисоблаш мумкин. Ушбу курс машина ва қурилмаларни рационал ишлатиш ҳақида маълумот беради ҳамда уларнинг қувватини ошириш усулларини ўргатади.

I БОБ. АСОСИЙ КИМЁВИЙ ЖАРАЁНЛАРНИНГ ХОССАЛАРИ

1.1 Асосий жараёнларнинг турлари.

Кимё саноатида ўрганиладиган асосий жараёнлар 5 та гурухга бўлинади:

1. Гидромеханик жараёнлар.

2. Иссиклик жараёнлари.

3. Моддалар алмашинуви жараёнлари.

4. Кимёвий жараёнлар.

5. Механик жараёнлар.

1. Гидромеханик жараёнларда суюқлик ва газларнинг ҳаракати ўрганилади. Жараённинг тезлиги гидромеханика қонунлари билан аниқланади. Суюқликларни бир жойдан иккинчи жойга узатиш, газларни сиқишиш ва узатиш, турли жинсли газ ва суюқлик аралашмаларини ажратиш, суюқликларни аралаштириш гидромеханик жараёнларга киради.

2. Иссиклик жараёнлари ҳароратлар фарқи мавжуд бўлганда бир (ҳарорати юқори) жисмдан иккинчи (ҳарорати паст) жисмга иссиқликнинг ўтишидир. Жараённинг тезлиги иссиқлик узатиш қонунлари билан ифодаланади. Бу гурухга иситиш, совитиш, буғлатиш, конденсациялаш ва сунъий совук ҳосил қилиш жараёнлари киради. Иссиқлик жараёнларининг ҳаракатига ҳам боғлиқ.

3. Моддалар алмашинуви жараёнлари бир ёки бир неча компонентларнинг бир фазадан, фазаларни ажратувчи юза орқали иккинчи фазага ўтишидир. Компонентлар бир фазадан иккинчи фазага молекуляр ва конвектив диффузиялар ёрдамида ўтади. Шу сабабли бу жараёнлар диффузион жараёнлар ҳам дейилади. Жараёнларнинг тезлиги фазаларнинг гидродинамик ҳаракатига боғлиқ бўлиб, моддалар алмашинув қонуниятлари билан ифодаланади. Бу гурухга абсорбцион, адсорбцион, экстракция, суюқликларни хайдаш, қуритиш ва кристаллизация жараёнлари киради.

4. Кимёвий жараёнлар - моддаларнинг ўзаро таъсири натижасида янги бирикмалар ҳосил бўлишидир. Кимёвий реакция вақтида, одатда, иссиқлик ва

моддалар алмашинуви жараёнлари ҳам содир бўлади. Бу групдаги жараёнларнинг тезлиги кимёвий қонуниятлар билан ифодаланади. Реакциянинг тезлиги, айниқса, саноат миқёсида, моддаларнинг гидромеханик харакатига ҳам боғлик бўлади.

5. Қаттиқ моддаларни майдалаш, саралаш, узатиш ва аралаштириш механик жараёнлар жумласига киради. Бу жараёнларнинг тезлиги қаттиқ жисмларнинг механик қонуниятлари билан ифодаланади.

Кимё саноатидаги технологик жараёнлар даврий ва узлуксиз равища ўтказилади. Жараёнлар вақт давомида параметрларнинг ўзгаришига қараб турғун ва нотурғун бўлади. Тезлик, концентрация, ҳарорат каби параметрлар вақт давомида ўзгарса жараён **нотурғун**, аксинча, агар бу параметрлар ўзгармаса жараён **турғун** дейилади.

1.2. Жараённинг асосий қонунлари

Модда ва энергиянинг сақланиш қонунлари. Кимёвий технологиянинг асосий жараёнлари тезлиги физика, кимё ва физик-кимёнинг умумий қонунларига бўйсунади. Бу қонунларни маълум бир жараёнга тадбиқ этиш асосида жараённинг назарияси яратилади. Бунда модда ва энергиянинг сақланиш ва ўтказиш ҳамда системанинг мувозанат қонунлари муҳим аҳамиятга эга.

Модда ва энергиянинг сақланиш қонунлари «Жараёнлар ва қурилмалар» фанида алоҳида ўрин эгаллайди. Масалан, қурилмага жараёнда қатнашаётган А, В ва С компонентлар киритилмоқда. Ушбу компонентлар газ, буғ, суюқлик ёки қаттиқ ҳолатда бўлиши мумкин. Қурилмада руй берган жараён натижасида ҳосил бўлган моддалар D ва E қурилмадан чиқади. Қурилмага кираётган моддаларнинг массавий йифиндиси қурилмадан чиқаётган моддаларнинг массавий йифиндисига teng бўлиши керак. Шунга асосланиб қуидаги тенгликни ёзиш мумкин:

$$M_A + M_B + M_C = M_D + M_E$$

Бу тенглама **моддий балансни** ифодалайди.

Қурилмага киритилаётган ёки чиқаётган модда ўзида маълум миқдорда энергия сақлайди. Қурилмага ташқаридан қўшимча энергия киритилиши мумкин. Жараён давомида энергиянинг маълум бир қисми атроф-муҳитга йўқотилади. Энергиянинг сақланиш қонунига асосан қўйидаги тенгламани ёзиш мумкин.

$$Q_A + Q_B + Q_C + Q_K = Q_D + Q_E + Q$$

бу ерда Q_A , Q_B , Q_C - А, В ва С компонентлар билан келаётган иссиқлик миқдори; Q_D , Q_E - D ва Е компонентлар билан чиқиб кетаётган иссиқлик миқдори; Q_K - қурилмага ташқаридан келаётган иссиқлик миқдори; $Q_{\text{Й}}$ - атроф-муҳитга йўқотилган иссиқлик миқдори. Бу тенглама **энергетик балансни** ифодалайди ва **иссиқлик балансини** билдиради.

Моддий ва иссиқлик баланси тенгламалари технология жараёнларини ўрганишда кўп ишлатилади.

Системанинг мувозанат қонунлари. Мувозанатда турган системаларнинг ҳолати вақт давомида ўзгармайди. Системани мувозанатдан чиқариш учун ташқаридан бирор куч таъсир этиши керак.

Ле-Шателье принципига асосан система мувозанатдан чиқарилганда ҳосил бўлган кучларнинг йўналиши системани мувозанатдан чиқараетган кучлар йўналишига қарама - қарши бўлади.

Гибснинг фазалар қоидаси система компонентлари, фазалар сони ва эркинлик даражаси сони ўртасидаги боғлиқликни ифодалайди:

$$C = K - \Phi + 2$$

бу ерда C - эркинлик даражаси сони; K - системадаги компонентлар сони; Φ - фазалар сони.

Бир жинсли бўлган маълум миқдордаги модда **фаза** дейилади.

Компонент - тоза кимёвий бирикма бўлиб, бир фазадан иккинчи фазага ўтиши мумкин.

Эркинлик даражаси - системанинг хеч нарсага боғлиқ бўлмаган параметрлар сонини билдиради.

Системанинг ҳолати **босим, ҳарорат, концентрация, солишиштирма ҳажм** каби параметрлар орқали ифодаланади.

Система ҳолати параметрларидан ҳарорат ва концентрацияларни эркин ҳолатда ўзгартиришимиз мумкин. Системанинг табиатига боғлиқ бўлган босим, бизга боғлиқ бўлмаган равишда ўзгаради.

Кимёвий технология жараёнларининг асосини материал оқимлар ўртасидаги модда ёки энергия алмашинуви ташкил этади. Жараёнларни тахлил қилишда аввал модда ва энергиянинг сақланиш қонунларига асосан материал ва энергетик оқимларининг миқдори аниқланади, сўнгра ҳаракатлантирувчи куч топилади.

Ишлаб чиқаришда ҳар бир жараённинг тезлигини оширишга ҳаракат қилинади, бу нарса ўз навбатида қурилмаларнинг иш унумини кўпайтиради.

Гидромеханик жараёнлар учун қуйидаги кинетик тенгламани ёзиш мумкин:

$$dV/F \, d\tau = 1/P_1 \Delta P = K_1 \Delta P$$

бу ерда V - фильтрат миқдори; F - фильтр юзасининг майдони; τ - вақт; P_1 - фильтрнинг қаршилиги; K_1 - фильтрловчи тўсиқнинг ўтказувчанлиги; ΔP - босимлар фарқи.

Иссиқлик алмашиниш жараёнлари учун қуйидагича:

$$dQ/F \, d\tau = 1/P_2 \Delta t = K_2 \Delta t$$

бу ерда Q - иссиқлик миқдори; F - иссиқлик алмашиниш юзаси; P_2 - иссиқлик ўтказишига бўлган қаршилик; K_2 - иссиқлик ўтказиш коэффициенти; Δt - ҳароратлар фарқи; τ - вақт.

Модда алмашиниш жараёнлари учун қуйидагича:

$$dM/F \, d\tau = 1/P_3 \Delta C = K_3 \Delta C$$

бу ерда M - модда миқдори; F - модда алмашиниш юзаси; P_3 - модда ўтказишига бўлган қаршилик; K_3 - модда ўтказиш коэффициенти; ΔC - концентрациялар фарқи.

Гидромеханик, иссиқлик ва модда алмашиниш жараёнлари учун қуйидаги умумий кинетик тенгламани ёзиш мумкин:

$$I = K \, x$$

бу ерда I - жараённинг тезлиги; x - ҳаракатлантирувчи куч; K-кинетик коэффициент.

Кинетик тенгламаларни тахлил қилиш технология жараёнларини тезлаштиришнинг умумий қонуниятини кўрсатиб беради: жараённинг тезлигини ошириш учун ҳаракатлантирувчи кучнинг қийматини қўпайтириш ёки қаршиликни камайтириш керак.

1.3. Кимёвий қурилмалар яратиш ва тайёрлаш

Кимёвий технологияда ишлатиладиган қурилмалар қатор талабларга жавоб бериши керак. Аввало, қурилмада маълум бир жараённи амалга ошириш учун кулай шарт-шароитлар мавжуд бўлиши зарур. Бу шароитлар жараённинг турига, қатнашаётган моддаларнинг агрегат ҳолатларига боғлик.

Қурилманинг муҳим параметрларидан бири унинг иш унумидир. Иш унуми - вақт бирлиги ичida қурилмада ҳосил бўлган тайёр маҳсулотнинг миқдоридир. Қурилманинг самарадорлиги унинг иш унумини қурилмани ҳарактерлайдиган бирорта катталикка нисбатидир. Қурилмаларнинг иш унумини ошириш учун қурилмалар ишини тезлаштириш зарур. Тезлаштиришнинг бир неча усуслари мавжуд:

- 1) даврий жараённи узлуксиз жараёнга алмаштириш;
- 2) қурилма иш механизмларнинг тезлигини ошириш;
- 3) қурилмадаги гидравлик режимларини яхшилаш;
- 4) юқори ҳарорат ва катта босимларни қўллаш;
- 5) ультратовуш, механиқ, мавҳум қайнаш, тебранишлар, электромагнит майдон таъсирларидан фойдаланиш;
- 6) янги технологияларни қўллаш.

Шароитни ҳисобга олган ҳолда қурилмалар ишини тезлаштириш усули танлаб олинади.

Қурилмани бошқариш катта жисмоний меҳнат талаб қиласлиги керак. Қурилма ишини текшириш ва бошқаришни автоматлаштириш ишлаб чиқаришни бошқаришнинг олий мақсадидир.

Катта ўлчамли қурилмаларни лойихалашда уларни ташиш ҳам хисобга олинади. Қурилма, машина, асбоб-ускуналарни тайёрлаш материаллари коррозияга чидамли, энергия сарфи кичик, уни текшириш, тозалаш ва созлаш учун қулай ҳамда мустаҳкам бўлиши керак.

Кимёвий қурилмалар тайёрлашда ҳар хил навли пўлатлар, чўяnlар, рангли металлар, қотишмалар, нометаллар ишлатилади.

Углеродли пўлатлар (ГОСТ 380-71) учта гурухга бўлинади:

А - механик хоссалари бўйича етказиб бериладиган пўлатлар;

Б - кимёвий таркиби бўйича етказиб бериладиган пўлатлар;

В - механик хоссалари ва кимёвий таркиби бўйича етказиб бериладиган пўлатлар.

Куйидаги навли пўлатлар тайёрланади:

А грухи - Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6;

Б грухи - БСт0, БСт1, БСт2, БСт3, БСт4, БСт5, БСт6;

В грухи - ВСт2, ВСт3, ВСт4, ВСт5.

Таннархи ва никель сарфини камайтириш учун қурилмаларни тайёрлашда тежамли - легирланган ва никелсиз пўлатлардан (08Х22Н6Т, 08Х12Н6М2Т, 08Х18Г82Т) фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Коррозияга барқарор ва танқис пўлатни тежаш усулларидан бири – қурилмаларни тайёрлашда икки қатламли фойдаланишдир.

Бунда биринчи қатлам углеродли пўлатдан, иккинчи - ҳимоя қилувчи қатлам эса коррозияга чидамли пўлатдан ёки металл ва қотишмадан таркиб топган бўлади. Кўпинча ҳимоя қилувчи металл сифатида 08Х13, 12Х1810Т, 08Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ навли пўлат ишлатилади.

Юқори босимда ишлайдиган, қўп қатламли идиш ва қурилмаларни тайёрлашда металлни тежаш учун тахталанган ва ўрамли пўлатдан тайёрланади.

Рангли металлар (қўрғошин, мис, алюминий, никелр) пайвандлаш, қалайли, ва қўйма усуллар билан тайёрланадиган, ўртача ва юқори агрессив шароитларда ишлайдиган қурилмалар тайёрлашда ишлатилади.

Коррозион мұхитда ишлайдиган бир қатор кимёвий қурилмаларни ишлаб чиқаришда нометалл материаллардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Бундай материаллар қаторига пластмассалар (винипласт, фаолит, фторпласт), шишли пластиклар, күмир графитли материал, керамика, композицион материаллар киради.

Умуман олганда кимёвий қурилмаларнинг юзалари қуйидаги усуллар ёрдамида ҳимоя қилинади:

1) Қурилма сирти әмаль, резина, полимер материаллари ва ўтга чидамли материал билан қопланади ёки сурилади; 2) бўяш; 3) изоляция қилиш ишлаш шароити, мақсади ва қурилма турган ўрнига қараб бу усуллардан фойдаланилади.

Физик катталикларнинг ўлчов тизимлари

Хар қандай жараён ва қурилмаларни ҳисоблашда моддаларнинг физик хусусиятларини (**зичлик, солиштирма оғирлик, қовушқоқлик** ва бошқалар) ва модда ҳолатининг ҳаракатини ҳарактерловчи параметрларни (**тезлик, босим, ҳарорат** ва бошқалар) билиш керак.

Технологик жараёнларни ўрганишда турли ўлчов бирликларидан фойдаланиш ҳисоблаш ишларини қийинлаштиради ҳисоблаш ишларини қийинлаштиради ва қўпол хатоликларга олиб келади.

Республикамизда ва бир қанча чет давлатларда ўлчов бирлигининг ягона системаси сифатида 1980 йилнинг январидан бошлаб универсал Ҳалкаро бирликлар системаси (СИ) қабул қилинди.

Бу системада еттига асосий катталиклар, иккита қўшимча, анчагина ҳосилавий катталиклар ва уларга мос равишда ҳосилавий бирликлар бор.

Асосий катталиклар ва бирликлар қуйидагилар:

узунлик бирлиги - метр (м), масса бирлиги - килограмм (кг), вақт бирлиги - секунд (с), электр ток кучи бирлиги - ампер (а), термодинамик ҳарорат бирлиги - кельвин (к), ёруғлик бирлиги - кандела (кд), модда миқдори бирлиги - моль (моль).

Бирликларнинг дастлабки номига икки ва ундан ортик олд қўшимча қўшиш мумкин эмас. Масалан, микромикрофарад, яъни «фараднинг

миллиондан бир улусидан миллиондан бир улуси» ибораси ўрнига пикофарад (пФ) ни ишлатиш лозим.

Олд қўшиимчали бирликлар

Тера (T)	10^{12}	Санти (с)	10^{-2}
Гига (Г)	10^9	Милли (м)	10^{-4}
Мега (М)	10^6	Микро (мк)	10^{-6}
Кило (К)	10^3	Нано (н)	10^{-9}
Деци (д)	10^{-1}	Пико (п)	10^{-12}

Жадвалда эса СИ бирликлари билан айрим эскирган бирликлар ўртасидаги нисбатларга мисоллар келтирилган.

Ўлчов бирликлари ўртасидаги нисбатлар

Катталиклар номи	СИ га биноан бирлиги	СИ бирликларига ўтказиш коэффициентлари
Ҳарорат	К	$T = (t + 273,15)$
Динамик қовушқоқлик	Па·с	$1 \text{ Пуаз} = 10^{-8} \text{ Па}\cdot\text{с}$ $1 \text{ сП} = 10^3 \text{ Па}\cdot\text{с}$
Кинематик қовушқоқлик	$\text{м}^2/\text{с}$	$1 \text{ ст (Стокс)} = 10^{-4} \text{ м}^2/\text{с}$
Босим	Па	$1 \text{ кгк/см}^2 = 1 \text{ атм} = 9,81 \cdot 10^4 \text{ Па} = 735 \text{ мм симоб устуни}$ $1 \text{ кгк/м}^2 = 9,81 \text{ Па}$ $1 \text{ атм} = 1,033 \text{ кгк/м}^2 = 1,011 \cdot 10^4 \text{ Па} = 760 \text{ мм сим устуни} = 10,33 \text{ м сув устуни}$ $1 \text{ бар} = 10^5 \text{ Па}$
Ҳажм	м^3	$1 \text{ л} = 10^{-3} \text{ м}^3 = 1 \text{ дм}^3$
Зичлик	кг/м^3	$1 \text{ т/м}^3 = 1 \text{ кг/дм}^3 = 1 \text{ г/см}^3 = 10^3 \text{ кг/м}^3$
Ҳажмий сарф	$\text{м}^3/\text{с}$	$1 \text{ л/мин} = 16,67 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3/\text{с}$

Солиширма иссиқлик сифими	Ж/кг·К	1 ккал/кг·°C = 4,19 кЖ/кг·К
Иссиқлик бериш, ўтказиши коэффициентлари	Вт/м ² ·К	1 ккал/м ² ·соат·°C = 1,163 Вт/м ² ·К
Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти	Вт/м·К	1 ккал/м·соат·°C = 1,163 Вт/м·К
Солиширма энталпия	Ж/кг	1 ккал/кг = 1 кал/г = 4,19 кЖ/кг
Солиширма оғирлик	Н/м ³	1 кгк/м = 1,163 Н/м ³

1.4. Ўшашлик теоремалари ва мезонлари

Янги технология жараёнини ташкил этиш учун аввал лаборатория синов курилмаларида тажриба олиб борилади. Бу курилмаларда текширилаётган жараённинг техникавий жиҳатдан мукаммал ва иқтисодий жиҳатдан тежамли эканлиги аниқланади. Текширишлар натижасида барча жараёнларинг бир хиллик шартларига мувофиқ қурилманинг шакли ва ўлчамлари, жараённи олиб бориш шароитлари, жараёнда қатнашаётган моддаларинг энг муҳим ўзгармас катталиклари, маҳсулот чиқариши, хом- ашё ва энергиянинг солиширма сарфи ва бошқа масалалар ҳал қилинади.

Лаборатория ва синов курилмаларида олинган натижани солишириш учун улар ўрганилаётган саноат қурилмаларида синаб қўрилади. Янги қурилмаларни лойиҳалаш ва ишлатиш учун лаборатория ҳамда тажриба шароитларида олинган ҳисоблаш тенгламалари ва бир хиллик шартларининг қонуниятлари катта аҳамиятга эга. Бу курсда ўрганилаётган барча жараёнлар учун керакли ҳисоблаш тенгламаларини келтириб чиқариш ва уларни математик йўл билан ифодалаш қийин. Баъзи технология жараёнлари физика ва кимё қонунлари асосида дифференциал тенгламалар орқали ифодаланади. Дифференциал тенгламалар ўхашлик назариясидан фойдаланиб ечилса, аналитик тенгламалар келиб чиқади. Бу аналитик тенгламалар технология жараёни учун зарур бўлган факторларни ўзаро боғлайди ва мухандислик ҳисоблаш ишларида кўп ишлатилади.

Баъзан дифференциал тенгламаларни математик йўл билан ечиб бўлмайди. Бунда тажрибалар ўтказиб, жараённи ҳарактерловчи ўзгарувчан факторлар ўртасидаги боғлиқлик аниқланади. Тажриба натижалари асосида эмпирик тенгламалар келтириб чиқарилади. Бундай тенгламалар хусусий ҳарактерда бўлиб, улардан фақат аниқ шартлардагина фойдаланиш мумкин. Бироқ исталган мураккаб жараённи тадқиқ қилишда умумий бўлган қонуният ва тенгламалар топиш керак. Чунки бу тенглама ва қонуниятлар ёрдамида бирор хусусий тажриба натижаларини бошқа кўпчилик жараёнларни текширишга кўллаш керак бўлади. Бунга тажриба натижаларининг ўхашлик назарияси ёрдамида уларни қайта ишлаш орқали эришиш мумкин.

Ўхаш жараёнларда бу жараёнларни ифодаловчи ва ўхаш бўлган катталиклар нисбати ўзгармас бўлади. Ўхашлик назариясининг назарий ва амалий аҳамияти катта. Ўхашлик назарияси тажриба ўтказиш ва тажриба натижаларини қайси йўл билан қайта ишлаш кераклигини ўргатади.

Ўхашлик шартларига кўра ўхаш ҳодисалар 4 гурухга бўлинади: геометрик ўхашлик, вақт бўйича ўхашлик, физик катталиклар ўхашлиги, бошланғич ва чегара шартларининг ўхашлиги.

Агар системада жисмлар тинч ҳолатда турган бўлса, геометрик бир хилликка асосан икки ўхаш жисмнинг геометрик ўлчов катталиклари ўзаро параллел бўлиб уларнинг нисбати ўзгармас бўлади.

Геометрик ўхашлик бўлганда вақт бўйича бир хиллик ҳосил бўлади. Физик катталиклар бирлигига асосан, фазода жойлашган икки система физик хоссаларининг ўзаро нисбати вақт бирлигига ўзгармас бўлади.

Ўхаш фазода жойлашган жисмларнинг физик ва вақт бўйича бир хилликка эга бўлиши учун уларнинг бошланғич ва чегара шартлари бир хил бўлиши керак. Ўхашлик назарияси ҳақидаги фикрни биринчи бўлиб 1686 йили И.Ньютон таклиф этган. Кейинчалик бу назарияни В.Л.Кирпичёв, В.Нуссельт, М.В.Кирпичёв, А.А.Гухман ва бошқа олимлар ривожлантирган.

Ўхашлик назарияси учта теоремага асосланади. Биринчи теоремани И.Ньютон кашф қилган. Бу теоремага мувофиқ ўхаш ҳодисалар бир хил қийматга эга бўлган ўхашлик мезонлари билан ҳарактерланади. Масалан,

иккита ўхшаш системадаги (оригинал ва моделдаги) заррачаларнинг механик ҳаракати Ньютон ўхшашлик мезони орқали қўйидагича ифодаланади:

$$Ne = f \tau / m w \quad (1.1)$$

Иккинчи теорема Бэкингем, Федерман ва Афанасьева - Эренфест томонидан исботланган. Бу теоремага асосан, бирор жараёнга таъсир этувчи ўзгарувчан параметрларнинг боғловчи дифференциал тенгламаларининг ечимини ўхшашлик мезонларининг ўзаро боғлиқликлари орқали ифодалаш мумкин.

Учинчи теорема М.В.Кирпичёв ва А.А.Гухман томонидан аниқланган. Бу теоремага асосан, сон жиҳатдан тенг аниқловчи мезонларга эга бўлган ходисалар ўхшаш ҳисобланади.

Ўхшашлик мезонлари. Жараёнларни ҳисоблашда бир катор ўхшашлик мезонларидан фойдаланилади. Ўхшашлик мезонлари ўлчамсиз бўлиб, текширилаётган жараённи ҳарактерлайдиган физик катталиклардан тузилади. Бу мезонлар олимлар номлари билан юритилади. Ўхшашлик мезонлари асосан учта гурухга бўлинади:

1) гидромеханик; 2) иссиқлик; 3) диффузион ўхшашлик мезонлари.

Биринчи гурухга Рейнольдс, Эйлер, Фруд, Галилей, Гомохрон, Архимед на бошқа мезонлар киради. Рейнольдс мезони:

$$Re = \frac{wdp}{\mu} \quad (1.2)$$

бу ерда w —суюқлик ёки газ оқимининг тезлиги, м/с; d - оқимнинг ҳарактерли ўлчами, м; ρ — суюқлик ёки газнинг зичлиги, кг/м³; μ -муҳитнинг динамик қовушқоқлиги, Па · с.

Рейнольдс мезони ўхшаш оқимлардаги инерция кучларининг ишқаланиш кучларига нисбатини ва ҳаракатнинг режимини ҳарактерлайди.

Эйлер мезони:

$$Eu = \frac{\Delta P}{pw^2} \quad (1.3)$$

бу ерда ΔP —суюқлик оқимидағи босимнинг йўқолиши, Па.

Бу мезон ўхшаш оқимлардаги суюқликнинг гидростатик босими ва инерция кучлари орасидаги ўзаро боғланишни ва трубаларда суюқлик ҳаракат қилганда ўлчамсиз босимнинг йўқолишини ифодалайди.

Фруд мезони:

$$Fr = \frac{w^2}{gl} \quad (1.4)$$

бу ерда g —эркин тушиш тезланиши, $\text{м}/\text{с}^2$.

Фруд мезони оғирлик кучи таъсирини ҳарактерлайди на ўхшаш оқимлардаги инерция кучининг оғирлик кучига нисбатини ифодалайди.

Галилей мезони:

$$Ga = \frac{gl^3}{v^2} \quad (1.5)$$

бу ерда v —муҳитнинг кинематик қовушқоқлиги, $\text{м}^2/\text{с}$.

Бу мезон ўхшаш оқимлардаги ишқаланиш кучларининг оғирлик кучларига нисбатини белгилайди.

Гомохрон мезони:

$$Ho = \frac{\omega \tau}{l} \quad (1.6)$$

бу ерда τ -вақт, с.

Гомохрон мезони ўхшаш ОҚИМлардаги ҳаракатнинг турғунмаслигини аниқлайди.

Архимед мезони:

$$Ap = \frac{gl^3}{v^2} \cdot \frac{\rho_1 - \rho_2}{p_1} \quad (1.7)$$

бу ерда ρ_1 ва ρ_2 оқимнинг икки нуқтасидаги суюқликнинг зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$.

Архимед мезони эркин конвекцияни ифодалаб, муҳитнинг айрим нуқталаридаги зичликлар фарқи ва ишқаланиш таъсирида ҳосил бўлган кучларнинг ўзаро таъсирини белгилайди.

Иккинчи гурухга Нуссельт, Фурье, Пекле, Прандтл, Био, Грасгофф, Кутателадзе ва бошқа мезонлар киради.

Нуссельт мезони:

$$Nu = \frac{\alpha \cdot l}{\lambda} \quad (1.8)$$

бу ерда α - иссиқлик бериш коэффициенти, Вт/(м² К); λ - мұхитнинг иссиқлик ўтказувчанлық коэффициенти, Вт/(м К).

Нуссельт мезони ўхашаш оқимларнинг чегара қатламидаги иссиқлик бериш тезлиги ва ҳарорат майдони ўртасидаги боғлиқликни ифодалайды.

Фурье мезони:

$$Fo = \frac{\alpha \tau}{l^2} \quad (1.9)$$

бу ерда α —харорат ўтказувчанлық коэффициенти, м²/с.

Фурье мезони иссиқлик оқимларидағи нотурғун жараёнларнинг ўхашалигини белгилаб, жисмнинг ҳарорат майдони, физик хоссалари ва ўлчамлари ўртасидаги боғлиқликни ифодалайды.

Пекле мезони:

$$Pe = \frac{\omega \cdot l}{a} \quad (1.10)$$

Пекле мезони жараённинг гидродинамик шароитини ва мұхитнинг иссиқлик хоссаларини белгилайди. Бу мезон конвектив иссиқлик бериш пайтида конвекция ва иссиқлик ўтказувчанлық усуллари ёрдамида ўтказилған миқдорлар ўртасидаги нисбатини ҳарактерлайди.

Прандтл мезони:

$$Pr = \frac{\nu}{\alpha} = \frac{c\mu}{\lambda} \quad (1.11)$$

бу ерда c —суюқлик ёки газнинг иссиқлик сифими, Ж/(кг·К).

Прандтл мезони конвектив иссиқлик бериш жараёнидаги мұхитнинг физик хоссалари ўхашалигини ҳарактерлайди.

Био мезони:

$$Bi = \frac{\alpha \cdot l_k}{\lambda_k} \quad (1.12)$$

бу ерда l_k — қаттық жисмнинг ҳарактерли ўлчами, м; λ_k — қаттық жисмнинг иссиқлик ўтказувчанлық коэффициенти, Вт/(м·К)

Био мезони ички ва ташқи термик қаршиликларнинг нисбатини, қаттиқ жисм ичидағи ҳарорат майдони ва унинг юзасидаги иссиқлик бериш шартлари ўртасидаги боғлиқликни ифодалайди. Ҳисоблашда $Bi < 0,1$ бўлганда асосан ташки термик қаршиликлар, $Bi > 100$ бўлганда эса ички термик қаршиликлар хисобга олинади.

Грасгофф мезони:

$$Gr = \frac{g l^3}{\nu^2} \beta \Delta t, \quad (1.13)$$

бу ерда β суюқликнинг ҳажм бўйича кенгайиш коэффициенти, $1/K$; Δt — қаттиқ жисм ва ундан маълум масофадаги оқим ҳароратлари орасидаги фарқ, К.

Грасгофф мезони эркин иссиқлик конвекциясини характерлаб, ишқаланиш кучлари ва ноизотермик оқимнинг айрим нуқталаридаги турли зичликлар таъсирида ҳосил бўлган кўтарувчи куч ўртасидаги нисбатни белгилайди.

Кутателадзе мезони:

$$Ku = \frac{r}{c \cdot \Delta t} \quad (1.14)$$

бу ерда r —фаза ўзгариш иссиқлиги (масалан, бугнинг конденсацияланиши вақтида ажralган иссиқлик миқдори), Ж/кг; c —суюқликнинг (масалан, конденсатнинг) иссиқлик сигими, Ж/(кг•К); Δt —конденсат юпка қатлами ва девор устисидаги ҳароратлар фарқи, К.

Кутателадзе мезони фазанинг ўзгариш иссиқлигини бирорта фазанинг тўйиниш ҳароратига нисбатан ўта қизитиш ёки ўта совитиш иссиқлигига нисбатини ифодалайди.

Учинчи гурухга, яъни диффузион ўхшашлик мезонлари қаторига Нуссельт, Прандтл, Фурье, Био, Пекле мезонлари киради;

$$Nu' = \frac{\beta l}{D} \quad (1.15)$$

$$Pr' = \frac{\nu}{D} \quad (1.16)$$

$$Fo' = \frac{\tau D}{l^2} \quad (1.17)$$

$$Bi' = \frac{\beta l \kappa}{D \kappa} \quad (1.18)$$

$$Pe' = \frac{\omega l}{D} \quad (1.19)$$

бу ерда β - модда бериш коэффиценти, м/с; D - диффузия коэффициенти m^2/c ; D_κ - қаттиқ жисмдаги диффузия коэффициенти, m^2/c

Хар бир берилган жараён учун ўхашлик мезонлари асосида критериал тенгламалар олинади. Ўхашлик мезонлари ва критериал тенгламалар механик, гидромеханик, иссиқлиқ ва модда алмашиниш жараёнлари ва курилмаларини моделлаштириш ҳамда уларни ҳисоблашда ишлатилади.

1.5. Моделлаштиришнинг асосий принциплари

Ўхашлик назарияси катта амалий аҳамиятга эга. Моделлаштириш мавжуд ёки ташкил қилиниши лозим бўлган объект (оригинал)нинг шундай ўрганиш усули бўлиб, бунда асл объект модел ўрнига унинг ўрнини босиш мумкин бўлган бошқа объект - модел ўрганилади, олинган натижалар эса оригинални ҳисоблашда фойдаланилади. Моделлаштиришнинг асосий мақсади моделда ўлчаб олинган параметрлар асосида ишлаб чиқариш шароитдаги оригиналда юз бериш мумкин бўлган ҳолатни олдиндан аниқлаб беришга каратилган.

Моделлаштиришда қуйидаги шарт-шароитлар бажарилиши керак:

- а) моделда ўтказиладиган тажрибалар қисқа ватда олиб борилиши, бу тажрибалар эса оригиналдагига нисбатан оддий, кулай арzon ва хавфсиз бўлиши зарур;
- б) бир маъноли қоидалар-алгоритмлар маълум бўлиши керак, бу алгоритмлар ёрдамида моделдаги синов натижалари асосида оригиналнинг параметрлари ҳисобланади;

в) моделнинг таркиби, тузилиши ва вазифаси моделлаштиришнинг асосий мақсадларига тўғри келиши керақ, чунки ҳеч бир модел оригинални тула ҳолда қайтариши қийин.

Ҳозирги кунда моделлаштириш назарияси асосан икки хил йўналишда ривожланмоқда: 1) *физик*; 2) *математик моделлаштириши*.

Физик моделлаштиришнинг мазмунини шундан иборатки, модел оригинал билан бир хил табиатга эга бўлади ва унинг хусусиятларини қайтаради.

Математик моделлаштиришнинг асосий мақсади технология жараёнининг физик-кимёвий, гидродинамик ва конструктив катталикларни ўзаро боғлайдиган тенгламаларни тузишдан иборат. Математик моделлаштиришда асосан электрон-ҳисоблаш машиналаридан фойдаланилади.

Умуман олганда моделлаштириш қўйидаги тартибда олиб борилади:

1) ўрганилаётан жараён дифференциал тенгламалар ва бир хил маъноли шарт-шароит қоидалари билан ифодаланади.

2) ўхшашлик мезонлари келтириб чиқарилади, уларнинг ичидан аниқловчи мезон ажратиб олинади ҳамда шу аниқловчи мезоннинг бошқа мезонлар билан боғлайдиган функционал тенглама тузилади.

3) модел ва оригиналдаги аниқловчи критерийларнинг ўзаро тенглигини ҳисобга олган ҳолда ҳар бир физик катталик учун ўхшашлик доимиийликлари ёки константалари аниқланади.

4) олинган натижалар асосида шундай модел тайёрланадики, унинг иш унумдорлиги шундай ҳисобга олиниши керакки, бундай ҳолатда иш муҳитларининг тегишли тезлиги, сарфи, ҳарорати ва бошқа катталиклари таъминланиши зарур.

5) тажрибалар ўтказилишда аниқловчи мезонларнинг ўзгариш чегаралари моделда ҳам, оригиналда ҳам бир меъёрда бўлиши керак.

Юқоридаги шартларни тула бажариш кимёвий технология учун янги жараёнлар ва қурилмаларни яратиш ва уларни киска вақтда саноатга жорий этиш имкониятини яратади.

П БОБ. ГИДРАВЛИКА ВА ГИДРОДИНАМИКА АСОСЛАРИ

2.1. Суюқликларнинг асосий физик хоссалари. Асосий таърифлар

Кимё саноатининг барча тармоқларида суюқлик ва газларни узатиш, суюқликларни аралаштириш, ҳар хил жинсли газ ва газларни узатиш, суюқлик аралашмаларини ажратиш каби жараёнлар кўп учрайди. Бу жараёнларнинг тезлиги гидромеханика қонунлари билан ифодаланади. Гидромеханика қонунларини ва улардан амалда фойдаланиш усулларини гидравлика ўрганади. Гидравлика икки асосий қисмдан: суюқликларнинг мувозанат қонунларини ўрганадиган *гидростатика* ва суюқликларнинг ҳаракат қонунларини ўрганадиган *гидродинамикадан* ташкил топган.

Суюқликлар оқувчанлик хусусиятига эга. Суюқлик гуё маълум ҳажмга эга, лекин шаклга эга эмас (қандай идишга солинса, ўша идиш шаклини олади), аммо суюқ масса ташқи кучлар бўлмаган шароитда, фақат молекуляр кучлар таъсири остида шар шаклини олади. Моддаларнинг суюқ ҳолати ўз табиатига кўра, газ ҳолат билан қаттиқ ҳолат ўртасидаги оралиқ ўринни эгаллайди.

Суюқлик ва газларнинг ҳаракат тезликлари товуш тезлигидан паст бўлгани учун уларнинг ҳаракат қонунлари бир хил. Шунинг учун гидравликада суюқлик дейилганда газ ҳам, суюқлик ҳам тушунилади. Уларни бир-биридан ажратиш учун суюқликлар томчили, газлар эса эластик суюқлик деб қаралади. Суюқлик ва газлар қуидаги хоссалари билан бир-бирига ўхшайди:

- 1) суюқликлар худди газлар каби маълум шаклга эга эмас, унинг физик хоссалари барча йўналишда бир хил, яъни изотропдир;
- 2) газларнинг қовушқоқлиги кичик бўлиб, суюқликларнига яқинлашади;
- 3) критик ҳароратдан юқори ҳароратда суюқликлар билан газлар орасидаги фарқ йўқолади. Суюқликларнинг мувозанат ва ҳаракат қонунлари дифференциал тенгламалар билан ифодаланади.

Бошқа соҳаларда бўлгани каби, гидравликада ҳам назарий тадқиқотлар натижаларини соддалаштириш мақсадида идеал суюқлик моделидан фойдаланилади.

Идеал суюқлик деб, босим ва ҳарорат таъсирида ўз ҳажмини ўзгартирмайдиган ёки сиқилмайдиган, ўзгармас зичликка эга бўлган ва ички ишқаланиши (қовушқоқлиги) бўлмаган суюқликларга айтилади. Аслида эса, ҳар қандай суюқлик босим ёки ҳарорат таъсирида ўз ҳажмини ўзгартиради. Ҳар қандай суюқликда ички ишқаланиш қучлари ва қовушқоқлик бўлади.

Демак, хакикатда табиатда идеал суюқлик бўлмайди, яъни барча суюқликлар реал суюқликдир.

Аммо баъзи суюқликларнинг қовушқоқлиги жуда кичик бўлади. Улар ҳарорат ва босим таъсирида ўз ҳажмини шу қадар кам ўзгартиради, бу ўзгаришни амалда ҳисобга олмаса ҳам бўлади. Бундай тушунча реал суюқлик қонунлари ўрганишини осонлаштиради. Эластик суюқликларнинг ҳажми ҳарорат ва босим таъсирида кескин ўзгаради.

Суюқликларнинг асосий физик хоссалари зичлик, солиштирма оғирлик, қовушқоқлик, иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти, солиштирма иссиқлик сигими ва ҳарорат ўтказувчанлик коэффициенти ва бошқалар билан характерланади.

Зичлик. Ҳажм бирлиgidаги бир жинсли жисмнинг (суюқликнинг) массаси зичлик деб аталади ва ρ билан белгиланади.

$$\rho = \mathbf{m}/\mathbf{v} \text{ кг/м}^3 \quad (2.1)$$

Солиштирма оғирлик. Ҳажм бирлиgidаги суюқликнинг оғирлиги солиштирма оғирлик деб аталади ва γ билан белгиланади:

$$\gamma = \mathbf{G}/\mathbf{v} \quad (2.2)$$

Масса билан оғирлик қўйидагича боғланган:

$$\mathbf{m} = \mathbf{G}/\mathbf{g} \quad (2.3)$$

Массанинг миқдорини тенгликка қўйсак, зичлик билан солиштирма оғирликнинг ўзаро боғланиш нисбати келиб чиқади:

$$\gamma = \rho g \quad (2.4)$$

Томчили суюқликларнинг зичлиги ва солиширима оғирлиги эластик суюқликларнидан бир неча марта катта бўлиб, босим ва ҳарорат таъсирида жуда кам ўзгаради.

Газларнинг зичлиги идеал газларнинг ҳолат тенгламасидан аниқланади:

$$PV = m/M \cdot RT \quad (2.5)$$

Тенгламадан зичлик қуийдаги ифодага тенг бўлади:

$$\rho = m/v = PM/RT \quad (2.6)$$

Зичлик катталигига тескари бўлган катталик **солиширима ҳажм** деб аталади ва ν билан ифодаланади:

$$\nu = v/m = 1/\rho = RT/PM = v/m \quad (2.7)$$

Қовушқоқлик. Реал суюқликлар труба ичидаги ҳаракатланганда, унинг ичидаги ички ишқаланиш кучлари ҳосил бўлиб, силжишига тўсқинлик қиласи.

Суюқликни бир қатламдан иккинчи қатламга силжиши учун сарф бўлган куч **қовушқоқлик** (ёки ички ишқаланиш) дейилади. Ньютон қонунига биноан, суюқликнинг силжиши учун зарур бўлган куч шу қатламнинг юзасига, сурилиш тезлиги градиентига ва шу суюқликнинг қовушқоқлик коэффициентига тўғри пропорционал боғланган:

$$dwT = \mu F \cdot dn \quad (2.8)$$

Тенгламадаги қовушқоқлик коэффициенти μ **динамик қовушқоқлик коэффициенти** ёки қовушқоқлик дейилади. Қовушқоқлик суюқликларнинг физик хусусиятларига ва ҳароратига боғлиқ бўлиб, кенг интервалда ўзгаради.

Динамик қовушқоқлик СИ да Па·с бирлигига ўлчанади. Динамик қовушқоқлик коэффициентининг шу суюқлик зичлигига нисбати **кинематик қовушқоқлик** дейилади ва ν билан белгиланади.

$$\psi = \mu/\rho \quad (2.9)$$

Кинематик қовушқоқлик СИ да m^2/c билан ўлчанади.

Баъзан нисбий қовушқоқлик тушунчаси ҳам ишлатилади. Бунда бирор суюқлик қовушқоқлигининг сувнинг қовушқоқлигига нисбати олинади.

Ҳарорат ортиши билан суюқликларнинг қовушқоқлиги камаяди, газларда эса ортади. Суюқликларнинг қовушқоқлиги газларнига нисбатан бир неча марта каттадир.

Иссиқлик ўтказувчанлик. Ҳарорат градиенти таъсирида бир-бирига тегиб турган кичик заррачаларнинг тартибсиз ҳаракати натижасида иссиқликнинг таркалиши иссиқлик ўтказувчанлик дейилади. Бир жинсли текис девор орқали ўтган иссиқлик оқими Q қўйидаги тенглама орқали аниқланади:

$$Q = \lambda / \delta F \Delta t \quad (2.10)$$

бу ерда λ - иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти; δ - девор қалинлиги; F - иссиқлик ўтаётган юза; Δt - деворнинг иккала томонидаги ҳароратлар фарқи.

Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти СИ да ВТ/м К бирлигига ўлчанади. Унинг қиймати ҳарорат, босим ва модданинг турига боғлиқ.

Солиштирма иссиқлик сифими. Модданинг масса бирлиги ҳароратини бир градусга кўтариш учун зарур бўлган иссиқлик миқдори солиштирма иссиқлик сифими дейилади ва у қўйидаги тенглама орқали топилади:

$$c = Q/m \Delta t \quad (2.11)$$

бу ерда Q - жисмни иситиш учун сарф бўлган иссиқлик миқдори; m - жисм массаси; Δt - жараённинг охирги ва бошланғич ҳароратлари ўртасидаги фарқ.

Солиштирма иссиқлик сифими СИ да Ж/кг К бирлигига ўлчанади.

Ҳарорат ўтказувчанлик коэффициенти. Ҳарорат ўтказувчанлик коэффициенти жисмнинг иссиқлик инерцион хоссаларини ифодалайди. Бу коэффициент жисмни физик катталиги ҳисобланиб, ҳароратнинг ўзгариш тезлигини билдиради.

Ҳарорат ўтказувчанлик коэффициенти (α , м²/с) қўйидаги нисбат орқали аниқланади:

$$\alpha = \lambda / c \rho \quad (2.12)$$

бу ерда λ - иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти; ρ - зичлик; c - солиштирма иссиқлик сифими.

Бу коэффициентнинг сон қиймати ҳарорат, зичлик, модданинг таркиби ва бошқа факторларга боғлиқ бўлади.

Гидростатик босим

Сирт ва ҳажм кучларининг таъсирида суюқликнинг ичидагидро статик босим пайдо бўлади. Тинч турган суюқлик ҳажмидан элементар юза ΔF ни ажратиб оламиз. Ушбу юзанинг турган ҳолатидан ташқари унга нормал бўйича йўналган маълум бир куч ΔP таъсир қиласи. Ушбу кучнинг элементар юзага нисбати ($\Delta P / \Delta F$) ўртача гидростатик босимни ташкил этади:

$$P_{y_p} = \frac{\Delta P}{\Delta F}. \quad (2.13)$$

Элементар юзанинг айрим нуқталаридағи ҳақиқий босим эса турлича (бир нуқтада кўпроқ, бошқа нуқтада эса камрок) бўлиши мумкин. ΔF нинг қиймати қанча кичик бўлса, бирор нуқтадаги ҳақиқий босим ўртача гидростатик босимга анча яқин бўлади.

Элементар юзанинг қиймати нолга яқинлаштирилган ҳолатдаги кучнинг юзага нисбати берилган нуқтадаги ҳақиқий **гидростатик босим** (ёки гидростатик босим) деб аталади:

$$P = \lim_{\Delta F \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta F}. \quad (2.14)$$

Босимнинг йўналиши ва таъсири суюқликнинг ҳамма нуқталарида бир хил, чунки бу куч ҳамма вақт нормал бўйича йўналган бўлади. Бундан кўринадики, босимнинг катталиги юзанинг шаклига ва унинг қандай жойлашганлигига боғлиқ эмас. Босимнинг СИ системасидаги ўлчов бирлиги Н/м² ёки Па. Бу бирлик жуда кичик бўлганлиги сабабли, йириклиштирилган бирликлар ишлатилади: килопаскаль ва мегапаскаль (КПа==10³ Па; МПа==10⁶ Па).

Амалиётда гидростатик босимнинг қиймати бошқа ўлчов бирликлари орқали ҳам ифода қилинади: техник атмосфера (ат); физик атмосфера (атм);

дин/см²; бар; симоб устуни; сув устуни ва ҳоказо. 1 кгк/см² га тенг бўлган босим **техник атмосфера** деб аталади. 10⁵ паскалга тенг бўлган босим бир барни ташкил этади. Техник атмосфера (ат) физик атмосфера (атм) дан фарқ қиласи. Физик атмосфера денгиз сатхидаги стандарт атмосфера босими бўлиб 1,033 кгк/см² га тенг.

Паскаль ва бошқа бирликлар ўртасида яна қўйидаги нисбат бор: 1 дин/см² = 0,1 Па; 1 бар = 10⁵ Па; 1 мм сув уст. = 9,81 Па; 1 мм сим. уст. = 133,3 Па.

Амалиётда гидростатик босим турли усуллар билан ҳисобланади. Агар гидростатик босим ўлчанаётган пайтда суюқликнинг эркин юзасига таъсир қилаётган атмосфера босими ҳам ҳисобга олинса, бу ҳолатдаги гидростатик босимни тўла ёки **абсолют босим** деб юритилади. Бундай шароитда одатда техник атмосфера ўлчанади, у абсолют босим (ата) ни ташкил этади.

Кўпинча гидростатик босимни ўлчашда суюқликнинг эркин юзасига таъсир қилаётган атмосфера босими ҳисобга олинмайди. Бунда атмосфера босимидан ортиқча бўлган, манометрик босим аниқланади. Манометрик босим суюқликдаги абсолют босим ва атмосфера босими ўртасидаги айирмага тенг:

$$P_{\text{ман}} = P_{\text{абс}} - P_{\text{атм}} \quad (2.15)$$

$P_{\text{ман}}$ - манометр билан ўлчанадиган босим. Манометрик босим техник атмосфера билан ўлчаниб, ортиқча босим (ати) ни ташкил этади.

Агар жараён сийракланиш шароитида (вакуумда) кетса, вакуумнинг қиймати атмосфера босими билан суюқликдаги абсолют босимнинг орасидаги айирмага тенг бўлади:


$$P_{\text{вак}} = P_{\text{атм}} - P_{\text{абс}} \quad (2.16)$$

$P_{\text{вак}}$ - вакуумметр билан ўлчанадиган сийракланиш. $P_{\text{вак}}$ нинг қиймати нолдан атмосфера босими ўртасидаги чегарада ўзгариши мумкин. Масалан, абсолют босим $P_{\text{абс}} = 0,3$ ата бўлганда вакуумнинг қиймати $P_{\text{вак}} = 1 - 0,3 = 0,7$ ати ни ташкил этади.

Босимнинг СИ системасидаги ўлчов бирлиги Н/м² ёки Па. Бу бирлик жуда кичик бўлганлиги сабабли, йириклаштирилган бирликлар ишлатилади: килопаскаль ва мегапаскаль (1кПа=10³Па; 1МПа=10⁶ Па)

Мувозанат ҳолатининг дифференциал тенгламаси.

Бирор идишда тинч турган суюқликка оғирлик ва босим кучлари таъсир қиласи. Бу кучларнинг ўзаро таъсирининг суюқ ичида (таъсирланиши) тақсимланиши Эйлер томонидан ишлаб чиқилган дифференциал тенглама билан ифодаланади. Ушбу тенгламани келтириб чиқариш учун идишдаги суюқлик ҳажмидан кичкина параллелепипед системасида унга таъсир қилаётган кучларни кўрамиз.



1 –расм.

Параллелепипеднинг ҳажмини координаталарга боғлиқлиги ни аниклаш.

Параллелепипеднинг ҳажмини dv, унинг x,y ва z координаталар ўқига параллел йўналган қирраларини dx, dy,dz билан белгилаймиз. Параллелепипедга таъсир қилаётган оғирлик кучи масса m билан эркин тушиш тезланиши g нинг кўпайтмасига тенг, яъни gdm Гидростатик босимнинг кучлари эса, гидростатик босимнинг шу қирралар юзаси кўпайтмасига тенг бўлиб, унинг қиймати координаталар ўқларига боғлиқ:

$$\mathbf{P} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z})$$

Статиканинг асосий қоидасига мувофиқ, тинч ҳолатда турган кичкина ҳажмга таъсир қилаётган барча кучларнинг координаталар ўқларига нисбатан олинган проекцияларининг йигиндиси, нолга тенг, акс ҳолда суюқлик

харакатда бўлар эди. Кучлар йиғиндисини з ўққа нисбатан проекциялаймиз. Оғирлик кучи з ўққа параллел ва унга қарама-қарши томонга йўналган, шунинг учун бу куч з ўққа манфий (-) ишора билан проекцияланади:

$$-gdm = -\rho g dx dy dz \quad (2.17)$$

Параллелепипеднинг ҳажми: $dV=dx dy dz$

Параллелепипеднинг пастки қиррасига гидростатик босим нормал бўйича таъсир қилади. Агар з ўқ бўйича бирор нуқтадаги гидростатик босимнинг ўзгариши $\frac{dp}{dz}$ бўлса, dz қирранинг узунлигига бу босим $\frac{dp}{dz} * dz$ га teng бўлади.

Бунда қарама - қарши (юқориги) қиррадаги гидростатик босим ($P + \frac{\partial p}{\partial z} dz$) га teng ва унинг з ўқ бўйича проекцияси:

$$- (P + \frac{\partial p}{\partial z} dz) dx dy \quad (2.18)$$

z ўққа teng таъсир этувчи босим кучларининг проекцияси:

$$P dx dy - (P + \frac{\partial p}{\partial z} dz) dx dy = - \frac{\partial p}{\partial z} dx dy dz \quad (2.19)$$

z ўққа проекцияланган умумий кучларнинг йиғиндиси нолга teng ёки:

$$- \rho g dx dy dz - \frac{\partial p}{\partial z} dx dy dz = 0 \quad (2.20)$$

Параллелепипеднинг ҳажми хеч қачон нолга teng эмас, яъни $dV= dx dy dz = 0$ Шунинг учун,

$$- \rho g - \frac{\partial p}{\partial z} = 0 \quad (2.21)$$

Оғирлик кучининг x ва у ўқларга нисбатан проекцияси нолга teng, бу ўқларга фақат гидростатик босим таъсир қилади. Унинг x ўққа проекцияси:

$$P dy dz - (P + \partial p / \partial z dx) dy dz = 0 \quad (2.22)$$

Қавсни очиб, тегишли қисқартириш ишларини бажарсак:

$$\left. \begin{array}{l} - \partial p / \partial z dx dy dz \\ - \partial p / \partial z = 0 \end{array} \right\}$$

Худди шунингдек Y ўқ учун:

$$\left. \begin{array}{l} - \partial p / \partial y dx dy dz \\ - \partial p / \partial y = 0 \end{array} \right\}$$

Шундай қилиб, кичкина параллелепипеднинг мувозанат шарти қуидаги тенгламалар системаси билан ифодаланади:

$$\left. \begin{array}{l} - \partial p / \partial z = 0 \\ - \partial p / \partial y = 0 \\ - \rho g - \partial p / \partial z = 0 \end{array} \right\} \quad (2.24)$$

Бу тенгламалар системаси Эйлернинг мувозанат ҳолатининг **дифференциал тенгламаси** дейилади. Суюқликнинг исталган нүктасидаги гидростатик ва оғирлик кучини аниқлаш учун бу тенгламалар системасини интеграллаш керак.

Тенгламаларнинг интегралли гидростатиканинг асосий тенгламаси бўлиб, мухандислик ҳисоблаш ишларида кенг қўлланилади.

2.2. Гидростатиканинг асосий тенгламаси

Юқоридаги тенгламалар системасидан кўриниб турибдики, тинч турган суюқликнинг исталган нүктасидаги босимнинг x ва y ўқлар бўйича ўзгариши нолга тенг бўлиб, босим вертикал z ўқ бўйича ўзгаради.

Шунинг учун $\partial p / \partial z$ хусусий ҳосила миқдорини $\partial p / \partial z$ билан алмаштирамиз, у ҳолда:

$$- \rho g - \partial p / \partial z = 0$$

Бундан

$$- dp - \rho g dz = 0$$

Тенгламанинг чап ва унг қисмини ρg га бўлиб, ишораларини ўзгартирамиз:

$$dz + (1/\rho g) \partial p = 0$$

Бир жинсли анча сиқилмайдиган суюқликларнинг зичлиги ўзгармас бўлгани учун

$$dz + d(P/\rho g) = 0 \quad \text{ёки} \quad d(z + P/\rho g) = 0 \quad (2.26)$$

Бу тенгламани интеграллаймиз, у ҳолда:

$$Z + P/\rho g = const \quad (2.27)$$

Бу тенглама *гидростатиканинг асосий тенгламаси* дейилади.

Тенгламада Z - ихтиёрий горизонтал текисликка нисбатан олинган нуқтанинг баландлиги ёки геометрик напор, $P/\rho g$ - статик ёки поезометрик напор.

Гидростатиканинг асосий тенгламасига кўра, тинч турган суюқликнинг хар қандай нуқтасида нивелир баландлик ва статик босим кучларининг йиғиндиси ўзгармас миқдорга тенг. Умумий ҳолда тенгламани қўйидагича ёзиш мумкин:

$$P = P_0 + \rho g z \quad (2.28)$$

P_0 - тинч турган суюқлик сиртига таъсир қилаётган атмосфера босими. Ҳар қайси нуқтадаги гидростатик босимнинг катталиги суюқлик устунининг баландлигига боғлиқ.

Ньютон ва ноныютон суюқликлар

Ҳамма газлар ва кичик молекуляр массага эга кўпчилик суюқликларнинг умумлашган механик хоссаларини ньютоннинг ишқаланиш қонуни орқали ифодалаш мумкин. Бундай суюқликлар ньютон суюқликлари дейилади. Берилган ҳарорат ва босимдан ньютон суюқликларининг қовушқоқлиги ўзгармас қийматга эга бўлади.

Аммо баъзи суюқликлар (буёқ, паста, суспензиялар) анча мураккаб қовушқоқлик хоссаларига эга, бундай суюқликлар *ноныютон суюқликлар*

дейилади. Ноныотон суюқликларда қовушқоқликнинг қиймати силжиш тезлигига ва унинг давомлилигига қараб ўзгаради.

Ньютоннинг ишқаланиш қонунини қуидагига ёзиш мумкин:

$$\frac{T}{F} = \tau = \mu^*(dw/dn) \quad (2.29)$$

бу ерда τ - силжиш кучланишилиги, Па

Бу тенгламадаги τ нинг қиймати доимий мусбат бўлади.

Агар бир - бирига нисбатан ҳаракат қилувчи суюқлик қатламлари юзаси F га нормал ўтказиш пайтида унинг йўналишини тезлик камроқ томонга караб олинса, у ҳолда тезлик градиентининг қиймати доимо манфий бўлади. Бундай холатда тенглама қуидагича ёзилади:

$$\tau = -\mu (dw/dn) \quad (2.30)$$

Юқоридаги тенгламалар ньютоннинг ички ишқаланиш қонунини ифодалайди. Бу қонунга кўра, суюқликнинг оқиши пайтида унинг қатламлари ўртасида пайдо бўлган ички ишқаланиш кучланиш нормал бўйича олинган тезлик градиентига тўғри пропорционалдир.

$$\tau = -\mu (dw/dn) \quad (2.31)$$

боғлиқлигини график шаклда кўрсатиш мумкин. Бундай боғлиқлик *оқии эгри чизиги* дейилади.

Бингам ёки пластик суюқликлар қаторига суспензиялар, хўл кум, лой, пасталар киради. Силжиш кучланиши кичик қийматга эга бўлганда бундай суюқликлар оқмайди, фақат уларнинг шакли ўзгаради.

Мавхум пластик суюқликлар (полимерларнинг эритмалари, целлюлозалар) силжиш кучланиш жуда кичик қийматга тенг бўлгандаёк оқа бошлайди, бироқ уларнинг қовушқоқлик коэффициенти тезлик градиентининг ортиши билан камайиб боради.


Ноныотон суюқликлар қаторига тиксотроп ва реопектант суюқликлар ҳам киради. Тиксотроп суюқликларда (вақт ўтиши давомида қовушқоқлиги ортиб борадиган буёқлар) маълум қийматдаги силжиш кучланишилигининг таъсир

вакти ортиши мұхит таркибини бузилишига ва оқиши тезлигининг күпайишига олиб келиши мүмкін.

2.3. Суюқлик ҳаракатининг Эйлер дифференциал тенгламасы

Бу тенгламани келтириб чиқариш учун турғун ҳаракат қилаётган идеал суюқлик оқимидан элементар кичик заррачага ҳаракат пайтида тинч холатда таъсир қилаётган күчларнинг тақсимланишини күриб чиқамиз.

Элементар заррача параллелепипед шаклига ега. Параллелепипеднинг қирралари dx, dy ва dz га тенг бўлиб, x, y ва z ўқларига параллел. Унинг ҳажми dV . Эйлернинг мувозанат тенгламасига мувофиқ оғирлик ва гидростатик күчларнинг координаталар ўқига проекцияси қуйидагича:



$$x \text{ ўқига} \quad - \frac{\partial p}{\partial x} dx dy dz$$

$$y \text{ ўқига} \quad - \frac{\partial p}{\partial y} dx dy dz$$

$$z \text{ ўқига} \quad - (\rho g + \frac{\partial p}{\partial z}) dx dy dz$$

2-расм.



Параллелепипеднинг ҳажмини тезлик ва тезланишга боғлиқлиги

Параллелепипед ҳажмидаги суюқлик массаси: $dm = dx dy dz$ суюқлик x, y ва z ўқларда w_x, w_y ва w_z тезлик билан ҳаракатланса, унинг тезланиши dw/dt тенг бўлиб, ўқларга нисбатан тезланишнинг проекцияси эса $dw_x/dt, dw_y/dt$ ва dw_z/dt бўлади.

Динамиканинг асосий қонунига асосан:

$$\left. \begin{aligned}
 \rho dx dy dz \frac{dw_x}{d\tau} &= - \frac{\partial p}{\partial x} dx dy dz \\
 \rho dx dy dz \frac{dw_y}{d\tau} &= - \frac{\partial p}{\partial y} dx dy dz \\
 \rho dx dy dz \frac{dw_z}{d\tau} &= - \left(\rho g + \frac{\partial p}{\partial z} \right) dx dy dz
 \end{aligned} \right\} \quad (2.32)$$

Қисқартиришлардан сўнг қуидаги тенгламалар системасига эга бўламиз:

$$\left. \begin{aligned}
 \rho \frac{dw_x}{d\tau} &= - \frac{\partial p}{\partial x} \\
 \rho \frac{dw_y}{d\tau} &= - \frac{\partial p}{\partial y} \\
 \rho \frac{dw_z}{d\tau} &= - \rho g - \frac{\partial p}{\partial z}
 \end{aligned} \right\} \quad (2.33)$$

Бу тенгламалар турғун оқим учун идеал суюқликлар ҳаракатини ифодаловчи Эйлернинг дифференциал тенгламасидир.

2.4. Ҳаракатнинг Навье-Стокс дифференциал тенгламаси

Қовушқоқликка эга ҳақиқий суюқликлар ҳаракатида оқим заррачалариға оғирлик ва гидростатик кучлардан ташқари ишқаланиш кучлари таъсирини аниқлаш учун ҳаракат қилаётган ҳақиқий суюқлик оқимида кичик параллелепипед шаклидаги элементар заррача оламиз. Суюқликнинг x ўқи бўйича ҳаракатланишини кўрамиз. Агар параллелепипеднинг пастки қиррасида кучланиш уринмаси τ га тенг бўлса, юқориги қиррасида эса $(\tau + d\tau / dz)$ ни ташкил этади. Тенг таъсир этувчи ишқаланиш кучларининг x ўқка проекцияси:

$$\tau d x dy - (\tau + \partial \tau / \partial z) dx dy = - \partial \tau / \partial z dx dy dz$$

Ушбу ифодага τ нингқийматини қўямиз:

$$\mu \frac{\partial(\partial \omega_x / \partial z)}{\partial x} dx dy dz = \mu \frac{\partial^2 \omega_x}{\partial z^2} dx dy dz \quad (2.34)$$

$$\frac{\partial z}{\partial z^2}$$

Уч ўлчамли оқим учун ω_x тезликнинг таркиби фақат Z ўқи йўналиши бўйичагина эмас, балки координатанинг барча ўқлари бўйича ўзгаради ва қуидаги куринишни олади:

Координата ўқлари бўйича иккинчи ҳосилаларнинг йифиндиси Лаплас оператори дейилади:

$$\frac{\partial^2 \omega_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \omega_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \omega_z}{\partial z^2} = \nabla^2 \omega_x \quad (2.35)$$

Натижада тенглама қуидаги кўринишга келади :

$$\mu \nabla^2 \omega_x dx dy dz$$

Ўз навбатида тенг таъсир этувчи ишқаланиш кучларининг u ва z ўқларига бўлган проекцияларини ёзамиш:

$$Y \text{ ўқига } \mu \nabla^2 \omega_y dx dy dz$$

$$Z \text{ ўқига } \mu \nabla^2 \omega_z dx dy dz$$

Томчили суюқликнинг элементар ҳажмига таъсир қилувчи ҳамма кучлар тенг таъсир этувчиларининг координата ўқларига проекциялари:

$$X \text{ ўқига } (-\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \nabla^2 \omega_x) dx dy dz$$

$$Y \text{ ўқига } (-\frac{\partial p}{\partial y} + \mu \nabla^2 \omega_y) dx dy dz$$

$$Z \text{ ўқига } (-pg - \frac{\partial p}{\partial z} + \mu \nabla^2 \omega_z) dx dy dz$$

Тенг таъсир этувчи куч проекциясини массанинг тезланиш проекциясига кўпайтмасига тенглаб, сўнгра $dx dy dz$ га қисқартириб, қуидаги ифодаларга эришамиз:

$$\left. \begin{aligned} \rho \frac{dw_x}{d\tau} &= -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \nabla^2 w_x \\ \rho \frac{dw_y}{d\tau} &= -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu \nabla^2 w_y \\ \rho \frac{dw_z}{d\tau} &= -\rho g - \frac{\partial p}{\partial z} + \mu \nabla^2 w_z \end{aligned} \right\} \quad (2.36)$$

Бу тенгламалар ҳақиқий суюқликлар ҳаракатини ифодалайдиган Навье-Стокс дифференциал тенгламаларини ташкил этади.

Тенгламалар тизими трубадан оқаётган ҳақиқий суюқликнинг турғун ҳаракатини ифодалайди.

2.5. Бернулли тенгламаси

Бернулли тенгламаси суюқликлар ҳаракатини ўрганишда, насос ва компрессорларнинг умумий босимини топишда, суюқлик ҳамда газлар тезлиги ва сарфланиш миқдорини аниқлашда кенг қўлланилади. Бу тенглама Эйлернинг ҳаракат тенгламасидан топилади. Тенгламани унг ва чап томонини dx , dy ва dz га қўпайтириб ва суюқлик зичлиги ρ га бўлиб қўйидагини оламиз:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{d\tau} \cdot dw_x &= -\frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} dx \\ \frac{dy}{d\tau} \cdot dw_y &= -\frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial p}{\partial y} dy \\ \frac{dz}{d\tau} \cdot dw_z &= -q dz - \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial p}{\partial z} dz \end{aligned} \quad (2.37)$$

$dx/d\tau$, $dy/d\tau$, $dz/d\tau$ координата ўқидаги ω_x , ω_y , ω_z тезлик проекциясини беради ва тенгламани соддалаштириб қўйидагига эга бўламиз:

$$\begin{aligned} \omega_x d\omega_x &= d(\underline{\omega_x^2}), & \omega_y d\omega_y &= d(\underline{\omega_y^2}), & \omega_z d\omega_z &= d(\underline{\omega_z^2}) \\ 2 & & 2 & & 2 & \end{aligned}$$

Бундан $d(\underline{\omega^2}) = -dp - p d\tau$

$$2 \quad p$$

Тенгламани оғирлик кучига p га бўлсак, у ҳолда

$$d \left(\frac{w^2}{2g} \right) + \frac{dp}{\rho g} + dz = 0 \quad (2.38)$$

Бир жинсли, сиқилмайдиган суюқликлар учун $\rho=\text{const}$.

Тенгламадаги дифференциаллар йиғиндисини йиғиндилар дифференциали билан алмаштирилиши мумкин, яъни:

$$d\left(z + \frac{p}{\rho g} + \frac{w^2}{2g}\right) = 0$$

бу ерда

$$z + \frac{p}{\rho \cdot g} + \frac{w^2}{2g} = \text{const} \quad (2.39)$$

Бу идеал суюқлик учун Бернулли тенгламаси ҳисобланади.

$$\left(z + \frac{p}{\rho g} + \frac{w^2}{2g}\right) \text{ гидродинамик напор дейилади.}$$

бу ерда z - геометрик напор, яъни берилган нүктадаги ҳолатнинг солишири ма потенциал энергияси; $p/\rho g$ - статик (поезометрик) напор, берилган нүктадаги босимни солишири ма кинетик энергияси; $w^2/2g$ – тезлик (динамик) напори, берилган нүктадаги солишири ма кинетик энергияси.

Агар z ни h_r , $p/\rho g$ ни h_c , $w^2/2g$ ни эса h_p билан белгиласак, у ҳолда

$$h_r + h_c + h_p = H$$

Бернули тенгламасини биноан, идеал суюқликларнинг турғун ҳаракатида геометрик, статик ва динамик напорлар йиғиндиси умумий гидродинамик босимга тенг бўлиб, у оқим бир трубадан иккинчи трубага ўтганида ҳам ўзгармайди:

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{w_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{w_2^2}{2g} \quad (2.40)$$

Тенгламадаги учала босим ҳам узунлик ўлчамига эга бўлиб метр ҳисобида ифодаланади.

Бернули тенгламаси энергия сақланиш қонуенинг хусусий куринишида бўлиб оқимнинг энергетик балансини белгилайди.

2.6. Суюқлик ҳаракатини тавсифловчи асосий катталиклар

Суюқликнинг ҳаракати *тезлик, сарф, босим* ва бошқа катталиклар билан ҳарактерланади.

Суюқликнинг тезлиги ва сарфи оқимни кўндаланг кесими буйлаб окаётган суюқлик миқдорини вақтга нисбати *суюқлик сарфи* дейилади. У иккига бўлинади: ҳажмий сарф m^3/s , $m^3/soat$ ва массавий сарф kg/s , $kg/soat$.

Ҳар хил нуқталарда суюқликлар оқимининг тезлиги ҳар хил. Шунинг учун ҳисобларда ўртача тезликни кўпроқ қўлланилади. Бу тезлик ҳажмий сарфни оқимнинг кўндаланг кесим юзасига нисбати билан аниқланади:

$$\omega = V/S \quad \text{ёки} \quad V = \omega S \quad (2.41)$$

$$\text{Массавий сарф қўйидагича аниқланади: } M = \rho \omega S \quad (2.42)$$

$\rho \omega$ - бу катталиқ суюқликнинг массавий тезлиги ҳисобланади, $kg/m_2 \cdot s$.


Гидравлик радиус ва эквивалент диаметр. Кўндаланг кесим юза буйлаб ҳаракат қилаётган суюқлик учун *гидравлик радиус* ёки *эквивалент диаметр* деган катталиқ киритилади. Суюқлик оқиб ўтаётиб трубопровод ёки каналнинг эркин кўндаланг кесим юзасининг периметрга нисбати гидравлик радиус ҳисобланади.

$$R = S / \Pi \quad (2.43)$$

Юмалоқ труба унинг ички диаметри d бўлса, $S = \Pi d^2/4$, гидравлик радиус орқали ифодаланган диаметр эквивалент диаметр ҳисобланади:

$$d_e = 4S / \Pi = d_t - d_n \quad (2.44)$$

Суюқликларнинг ҳаракат режими. Биринчи марта суюқликлар ҳаракатининг режимини 1883 й Рейнольдс томонидан ўрганилган. Идишда доимий сатх ушлаб турилади. Унча катта бўлмаган тезликда рангли суюқлик сувга аралашмасдан тўғри чизиқ бўйлаб ип шаклида ҳаракат қиласи. Бундай ҳаракат *ламинар режим* дейилади. Трубадаги сув оқими тезлиги оширилса рангли суюқлик труба бўйлаб тўлқинсимон ҳаракат қилиб сувнинг бутун массасига аралашшиб кетади.



3 - расм
турбулент ва ламинар
режим

Рейнольдс ўз тажрибаларида факат тезликни эмас, балки трубанинг диаметри, суюқликнинг қовушқоқлиги ва зичлигини ўзгартириди. Бу ўзгарувчан катталиклар: *тезлик w, диаметр d, зичлик p, қовушқоқлик μ* каби катталиклардан Рейнольдс ўлчамсиз комплекс келтириб чиқарди, яъни:

$$R_e = \frac{wd\rho}{\mu} = \frac{wd}{\nu} \quad (2.45)$$

Бу комплекс *Рейнольдс критерийси* (мезони) дейилади. Рейнольдс мезони ўлчовсиз маълум сон қийматга эга.

Агар $Re < 2300$ бўлса, *ламинар режим* бўлади. Агар $Re > 10000$ бўлса, *турбулент режим* бўлади. $Re = 2300 - 10000$ чегарада ўзгарса *ўтиши соҳаси* бўлиб труба ўртасида суюқлик турбулент, девор яқинида ламинар ҳаракатда бўлади.

Суюқликларнинг тезлиги ва сарфини ўлчаш. Кимё ва озиқ-овқат саноатида суюқликларнинг тезлиги ва сарфини ўлчаш учун дроссель асбоблар ва пневматик трубалар кенг ишлатилади. Очиқ оқимда суюқликнинг тезлиги Пито найчаси билан ўлчанади, у кичик диаметр букилган най, ҳаракатланаётган суюқлик оқими йўналишига очиқ учи қарама-қарши қилиб ўрнатилади ва найнинг ўқи оқим йўналишида мос келади. Бунда найнинг вертикал қисмида суюқлик динамик босимга teng бўлган h баландликка кўтарилиади, яъни

$$h = w^2/2g \quad (2.46)$$

Бундан $\omega = \sqrt{2gh}$. Амалда оқим йўналишида найнинг бўлиши тезликнинг умумий тақсимланишига таъсир қилади, шунинг учун формулага тузатиш коэффициенти киритилади:

$$\omega = \xi \sqrt{2gh} \quad (2.47)$$

Бу коэффициентнинг қиймати ҳар қайси най учун тажриба йўли билан топилади. Суюқликнинг микдори секундли сарф тенгламаси орқали аниқланади: $V = S \omega$

Оқим тезлиги ва сарфини ўрганиш унинг юқоридаги усуллар содда ва кулайдир, лекин пневматик трубаларни оқимларнинг ўқига нисбатан ўрнатиш жуда қийин. Шу сабабли саноатда оқим тезлиги ва сарфини ўлчаш учун дросセル асбоблари ишлатилади.

Дросセル асбоблари сифатида ўлчовчи диафрагма, сопло, Вентури трубалари ишлатилади. Вентури трубасида ўлчовчи диафрагма ва соплога нисбатан босимнинг йўқотиши кам бўлади, чунки унинг диаметри аста-секин торайиб, сўнгра кенгайиб ўз ҳолига қайтади. Шунинг учун Вентури трубалари саноатда кўпроқ ишлайди.

Босимларнинг ўзгариши Бернулли тенгламаси орқали ифодаланади:

$$\frac{\underline{P}_1 + \underline{w}_1^2}{\rho g} = \frac{\underline{P}_2 + \underline{w}_2^2}{\rho g} \quad (2.48)$$

$$\frac{\underline{w}_2^2 - \underline{w}_1^2}{2g} = \underline{P}_1 - \underline{P}_2 = h$$

$$\frac{2g}{\rho g}$$

бу ерда h - трубанинг тор ва кенг кесимидағи босимлар ўзгаришининг дифманометрда ўлчанганди микдори, м.

w нинг қийматини динамик напорлар айирмасини ифодаловчи тенгламага кўйсак:

$$\frac{w_2^2}{2g} - \frac{w_2^2}{2g} \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^4 = h$$

бундан

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{2gh}{1 - \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^4}} \quad (2.49)$$

Диафрагма тешиги S_o дан ўтаётган суюқлик сарфининг миқдори:

$$V_c = \frac{\alpha\pi}{4} d_0^2 \cdot \sqrt{\frac{2gh}{1 - \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^4}} \quad (2.50)$$


бу ерда d - дроссель асбобларининг сарф коэффициенти, $d <$

Дрессель қурилмаларининг диаметри трубанинг диаметридан 3-4 марта кичкина шунинг учун $(d_2/d_1)^4$ нисбатлар миқдори жуда кичик бўлади, демак суюқликнинг сарфини қўйидаги топилади:

$$V_c = \frac{\alpha\pi}{4} d_0^2 \sqrt{2gh} \quad (2.51)$$

2.7. Суюқликларни оқиши

Идишдаги суюқликнинг пастки юпқ девордаги думалоқ тешик орқали оқиб тушгандаги сарфланиш миқдорини аниқлашни кўриб чиқамиз



(3.2-расм, а).

4- расм. Идишнинг тешигидан суюқликнинг оқиб чиқиши;

а) ўзгармас баландликда, б) ўзгарувчан баландликда

Идишда идеал суюқлик бўлиб, унинг баландлиги бир хил вазиятда ўзгармасдан туради. Идишнинг пастки қисмига параллел бўлган 0-0 текисликка нисбатан 1-1 ва 2-2 кесимлар учун Бернулли тенгламасини ёзамиз:

$$z_1 + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{w_1^2}{2g} = z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{w_2^2}{2g}. \quad (2.52)$$

Идишнинг устки қисми очик бўлгани учун 1-1 ва 2-2 кесимлардаги босим ўзаро тенг ($P_1 = P_2$) ва суюқликнинг баландлиги ўзгармаганлиги учун унинг юқориги қисмидаги тезлиги $w_1 = 0$, бундан ташқари, $z_1 - z_2 = H$, у ҳолда:

$$\frac{w_2^2}{2g} = H. \quad \text{Бундан } w_2 = \sqrt{2gH}.$$

Демак, тешикдан оқиб тушаётган суюқликнинг тезлиги суюқликнинг баландлигига боғлиқ экан. Ҳақиқий суюқлик тешикдан оқиб чиқишида босимнинг бир қисми ички ишқаланиш қучларини енгиш учун сарф бўлади, бунда босимнинг йўқолиши тезлик коэффициенти φ орқали ҳисобга олинади, яъни:

$$w = \varphi \sqrt{2gH}. \quad (2.53)$$

Суюқлик оқими тешикдан оқиб тушаётганда сиқилиши натижасида тезлик ва босим камаяди, бундай ҳолат тешикдан чиқаётган оқимнинг сиқилиш коэффициенти орқали ҳисобга олинади ва ε билан белгиланади:

бу ерда S_2 - тешикдан ўтган суюқлик оқимининг сиқилган жойдаги кўндаланг кесими; S_0 - тешикдан ўтаётган суюқлик оқимининг кўндаланг кесими.

Тезлик ва оқимнинг сиқилиш коэффициентларининг кўпайтмаси сарф коэффициент дейилади ва α билан белгиланади:

$$\alpha = \varepsilon \varphi. \quad (2.55)$$

Бу коэффициент суюқлик турига боғлик бўлиб, ҳар қайси суюқлик учун тажриба орқали аниқланади ҳамда унинг қиймати суюқлик хусусияти, тешик шакли ва оқим тезлигига боғлик. Ҳажмий сарф миқдори:

$$V = \alpha S_0 \sqrt{2gH} . \quad (2.56)$$

Бу тенгламадан кўриниб турибдики, идишдан тешик орқали оқиб чиқаётган суюқлик миқдори идишнинг шаклига боғлик бўлмасдан тешик катталиги ва суюқлик баландлигига боғлиқдир. Сув ва қовушқоқлиги сувнинг қовушқоқлигига яқин бўлган суюқликлар учун сарф коэффициенти $\alpha = 0,62$.

Бу тенглик орқали идишдаги суюқлик баландлиги маълум миқдорга камайганда, яъни H_1 дан H_2 га ўзгарганда суюқликнинг оқиб тушиш вақти аниқланади. Идишдаги суюқликнинг бутунлай оқиб чиқиш вақти (бунда $H_2=0$):

$$\tau = \frac{2S\sqrt{H_1} - \sqrt{H_2}}{\alpha S_0 \sqrt{2g}}$$

Идишдан суюқлик тўла оқиб тушганда, яъни $H_2 = 0$ бўлганда тенглама куйидагича бўлади:

$$\tau = \frac{2S\sqrt{H_1}}{\alpha S_0 \sqrt{2g}}$$


2.8. Гидравлик қаршиликлар

Реал суюқликлар ҳаракатланганда уларнинг гидравлик қаршиликлар ҳисоби гидродинамиканинг асосий масалаларидан бири ҳисобланади. Напорнинг йўқотилиши h_i ёки босимнинг йўқотилиши P_i ни аниқлашда энергияни сарфини ҳисоби ва суюқликларнинг аралашишига боғлиқ бўлади. Напорнинг йўқотилиши деганда умумий ҳолда ишқаланиш ва механик қаршилик йифиндиси тушунилади.

Ишқаланиш қаршилиги - бу реал суюқликлар трубанинг узунлиги бўйлаб ҳаракат қилганда содир бўлади. Бу катталикларга суюқликларнинг ҳаракат

режими, гидродинамик шароитлар, энергиянинг йўқотилиши, суюқликлар ҳаракати киради.

Маҳаллий қаршилилк - оқим тезлигини йўналиши ўзгарганда ҳосил бўлади. Бунга трубага кириш ва чиқиш, сиқилиш ва кенгайиш бурилиш тирсак, созлаш қурилмалари (вентиль, кран, задвижка) киради.



5- расм. Маҳаллий қаршиликлар:

а - трубанинг бирдан кенгайиши; б - трубанинг бирдан торайиши; в - трубанинг текис бурчак остида тўғри бурилиши; г - тўғри бурчак остида трубанинг бирдан бурилиши; д - тиқинли кран; е - стандарт вентиль; ж - тўғри вентиль (эгилган шпиндель билан).

Гидравлик каршиликларни ҳисоблаш катта амалий аҳамиятга эга. Йўқотилган - босимни билмасдан насос ва компрессорлар ёрдамида суюқлик ва газларни узатиш учун керак бўлган энергия сарфини ҳисоблаш қийин. Трубадан суюқлик оқаётганда ички ишқаланиш кучи трубанинг бутун узунлиги бўйича мавжуд бўлади. Унинг катталиги суюқликнинг оқиши режимига (ламинар, турбулент) боғлик. Суюқлик оқимининг ҳаракат йўналиши ва тезлиги ўзгарганда у маҳаллий қаршиликларга дуч келади. Трубадаги вентиллар, тирсак, жумрак, торайган ҳамда кенгайган қисмлар ва ҳар хил тўсиқлар **маҳаллий қаршилилк** дейилади (4.19-расм). Труба ва каналларда ички ишқаланиш ва маҳаллий қаршилик учун йўқотилган босим Дарси-Вейсбах тенгламаси орқали аниқланади:

$$\Delta P = \lambda \frac{l \rho \omega^2}{d_s^2}$$

бу ерда λ - ички ишқаланиш коэффициенти; l - труба узунлиги, м; ω - оқимнинг ўртача тезлиги, м/с; d_s - трубанинг эквивалент диаметри, м; ρ - суюқликнинг зичлиги, кг / м³.

Тұғри ва силлиқ трубаларда суюқлик оқими ламинар ҳаракатда бўлса, ишқаланиш коэффициенти трубанинг ғадир-будурлигига боғлик бўлмайди ва қуидаги тенглик орқали аниқланади:

$$\lambda = \frac{A}{Re} \quad (2.57)$$

бу ерда A - труба шаклини ҳисобга олувчи коэффициент: думалоқ трубалар учун $A = 64$, квадрат шаклдаги каналлар учун $A = 57$; Re - Рейнольдс мезони.

Гидравлик жиҳатдан силлиқ трубалар учун Re нинг қиймати $4 \cdot 10^3$ дан 10^4 гача бўлганда ишқаланиш коэффициентини Блазиус тенгламаси орқали аниқлаш мумкин:

$$\lambda = \frac{0,316}{Re^{1/4}} \quad (2.58)$$

Турбулент оқимда ишқаланиш коэффициентининг катталиги режимга ҳамда трубанинг ғадир-будурлигига боғлик. Трубанинг ғадир-будурлиги абсолют геометрик ва нисбий ғадир-будурлик билан ҳарактерланади. Труба деворларидағи ғадир-будурликлар ўртача баландликларнинг труба узунлиги бўйича ўлчаниши абсолют *геометрик ғадир-будурлик* дейилади.

Труба деворларидағи ғадир-будурликлар баландлигининг (Δ) трубанинг эквивалент диаметрига (d_9) нисбати *нисбий ғадир-будурлик* дейилади ва ϵ билан ифодаланади:

$$\epsilon = \frac{\Delta}{d_9}$$

Турбулент режим учун ишқаланиш коэффициенти λ ни топишда қуидаги тенгламадан фойдаланиш мумкин:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \lg \left[\frac{\epsilon}{3,7} + \left(\frac{6,81}{Re} \right)^{0,9} \right].$$

Махаллий қаршиликлардаги босимнинг йўқотилиши қуидаги тенглама орқали топилади:

$$\Delta P_{mk} = \Sigma \xi_{mk} \frac{\rho w^2}{2} \quad (2.59)$$

бу ерда ξ_{mk} - маҳаллий қаршилик коэффициенти (1-жадвалга қаранг) унинг қиймати тажриба йўли билан аниқланади.

1. - жадвал

З-расмдаги маҳаллий қаршилик тартиби	Маҳаллий қаршилик тури	Маҳаллий қаршилик коэффициенти, ξ_{mk}
1.	Трубага кириш	0,2...0,5
2.	Трубадан чиқиш	1,0
3.	90° га тўғри бурчак остида бурилиш $\alpha=90^0$ ли тирсак	0,15
4.	Тиқинли қран:	1,1... 1,3
5.	Бутунлай очиқ $\alpha=20... 50^0$	0,05
6.	Стандарт вентиль $d_u=20\text{мм}$	2 ... 95 8
7.	$d_u=40\text{мм}$ ва ундан ортиқ Тўсатдан кенгайиш ($Re>3500$): $f_1/f_2=0,1$ 0,3 0,4 0,5	4...6 0,50 0,40 0,35 0,30 0,25
8.	Тўсатдан торайиш ($Re>10^4$): $f_1/f_2=0,1$ 0,3 0,4 0,5	0,45 0,40 0,35 0,30 0,25

Ички ишқаланиш ва маҳаллий қаршиликларни енгиш учун умумий сарф бўлган босим қуйидагига тенг:

$$\Delta p_{uyk} = \left(\lambda \frac{l}{d_s} + \sum \xi_{mk} \right) \frac{\rho w^2}{2}$$

2.9. Суюқликларнинг донасимон қатламдан ўтиши

Кўпчилик кимёвий технологик жараёнларда суюқлик ва газлар сочилувчан донасимон материаллар қатламидан ўтказилади. Ишлатиладиган донасимон материаллар хилма-хил бўлиб, уларнинг шакли ва ўлчамлари ҳам ҳар хил бўлади. Агар донасимон материаллар бир хил бўлса, *бир ўлчамли қатлам* ва ҳар хил бўлса *кўп ўлчамли қатлам* дейилади.

Донасимон материаллар орасидаги бўшлиқ ҳажмининг қатлам ҳажмига нисбати ***бўши ҳажм*** дейилади ва ε билан белгиланади:

$$\varepsilon = V - V_0 / V \quad (2.60)$$

бу ерда V - донасимон қатлам ҳажми; V_0 - қатламдаги заррачалар эгаллаган ҳажм; $V - V_0$ қатламнинг бўш ҳажми.

Бўш ҳажмнинг катталиги донасимон материалларнинг хилига ва уларнинг катта-кичиклигига боғлиқ бўлиб, у тажриба орқали топилади. Донасимон қатламдаги гидравлик қаршиликни аниқлашда трубадан суюқлик ўтганда босимнинг йўқолишини топишда қўлланиладиган тенгламадан фойдаланиш мумкин:

$$\Delta P = \lambda \frac{l}{d} \frac{\rho \omega^2}{2} \quad (2.61)$$

бу ерда λ - фақат ишқаланиш қаршилигини ҳисобга олмай, балки суюқлик ҳаракати давомидаги маҳаллий қаршиликларни, яъни суюқликнинг заррачалари оралигидаги эгри-бугри каналлардан ва заррачалар орасидан ўтаётгандаги қаршиликларнинг ҳамасини ҳисобга олади ва умумий қаршилик коэффициенти дейилади.

Тенгламалардаги эквивалент диаметр донадор заррачаларнинг диаметри орқали аниқланади:

$$d_s = \frac{2\Phi \cdot \varepsilon \cdot d}{3(1-\varepsilon)} \quad (2.62)$$

бу ерда Φ заррачаларининг шаклини белгиловчи катталик, d - заррачанинг ўлчами.

$$\Phi = F_{sh} / F \quad (2.63)$$

бу ерда F - текширилаетган заррачаларнинг юзаси; $F_{ш}$ - текширилаётганда заррачанинг ҳажмига тенг бўлган шарнинг юзаси.

Масалан: шарсимон заррачалар учун $\Phi = 1$; куб учун $\Phi = 0,806$; баландлиги радиусидан 10 марта катта бўлган цилиндр учун $\Phi = 0,69$ га тенг.

Φ нинг қиймати одатда махсус адабиётларда берилади. Агар қатламнинг бўш ҳажми ва солиштирма юзаси маълум бўлса, d_s ни қуидагига нисбатдан топиш мумкин:

$$d_s = \frac{4 \cdot \varepsilon}{a}$$

бу ерда a - солиштирма юза, m_2 / m_3

Солиштирма юза қатламнинг ҳажм бирлигida жойлашган ҳамма заррачаларининг юзасини ифодалайди.

Агар қатлам кўп ўлчамли қатламлардан иборат бўлса, у ҳолда заррачаларнинг диаметри қуидагича топилади:

$$d = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{d_i}} \quad (2.64)$$

бу ерда x_i - диаметри d_i бўлган заррачаларнинг массавий улуши. Қатлам каналларидағи суюқликнинг ҳақиқий тезлигини аниқлаш қийин. Шу сабабли дастлабки суюқликнинг мавҳум тезлиги топилади. Сўнгра қуидаги нисбатдан фойдаланиб, суюқликнинг ҳақиқий тезлиги аниқланади:

$$\omega = \frac{\omega_0}{\varepsilon} \quad (2.65)$$

бу ерда $w_0 = V/F$ мавҳум тезлик суюқлик ҳажмий сарфини қатламнинг кўндаланг кесими юзасига бўлган нисбатига тенг.

Каршилик коэффициенти λ ни аниқлаш учун бир қатор тенгламалар таклиф этилган. Суюқликларнинг донасимон қатламлардан ўтишдаги ҳамма режимлар учун умумий гидравлик қаршилик коэффициентини қуидаги умумий тенглама орқали топиш мумкин:

$$\lambda = \frac{133}{Re} + 2,54$$

Тенгламадаги Рейнольдс мезони қуидаги топилади:

$$Re = \frac{4 \cdot \omega_0 \cdot \rho}{a\mu}$$

бу ерда ρ ва μ - суюқликнинг зичлиги ва динамик қовушқоқлиги, a - солиштирма юза, ω_0 - суюқликнинг мавҳум тезлиги.

Мавҳум тезлик суюқлик ҳажмий сарфини қатламнинг кўндаланг кесими юзасига бўлган нисбатига тенг: $\omega_0 = V/F$

Қатлам каналидаги суюқликнинг ҳақиқий тезлиги:

$$\omega = \frac{\omega_0}{\varepsilon}$$

бу ерда ε - катламдаги бўш ҳажмнинг улуши.

Донасимон материаллар орасида бўш ҳажмнинг қатламнинг ҳажмига нисбати *бўши ҳажмнинг улуши* (ёки *говаклилик*) дейилади ва ε билан белгиланади:

$$\varepsilon = \frac{V - V_3}{V} = \frac{V_6}{V}, \quad (2.66)$$

бу ерда V -донасимон катлам ҳажми; V_3 - катламдаги заррачалар эгаллаган ҳажм; V_6 - катламдаги бўш ҳажм.

Заррачаларнинг солиштирма юзаси ($f_c, \text{м}^2/\text{м}^3$) ва уларнинг оралиғидаги каналларнинг эквивалент диаметри ($d_s, \text{ м}$) қуидаги тенгламалар ёрдамида аниқланади:

$$f_c = \frac{6(1-\varepsilon)}{d},$$

$$d_s = \frac{2}{3} d \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}, \quad (2.67)$$

бу ерда d -заррачаларнинг диаметри, м.

Каналларнинг узунлиги қатлам баландлиги орқали аниқланади:

$$l = \varphi H$$

бу ерда φ - тажриба коэффициенти, $\varphi > 1$.

d , ω , l қийматларини юқоридаги тенгламага қўйиб, қуйидаги тенгламага эришамиз:

$$\Delta P_k = \frac{3\lambda\varphi H(1-\varepsilon)\omega_0^2}{4d\varepsilon^3} \quad (2.68)$$

Ламинар оқим учун қатламнинг қаршилик коэффициенти:

$$\lambda_k = \frac{64}{Re_k} = \frac{64 \cdot 3\mu(1-\varepsilon)}{2w_0 d \rho} \quad (2.69)$$

Бундай холатда:

$$\Delta P_k = 72 \frac{(1-\varepsilon)^2}{\varepsilon^3} \varphi \frac{\omega_0 \mu H}{d^2} \quad (2.70)$$

Юқоридаги тенглама ёрдамида суюқлик ёки газнинг ғоваксимон қатлам орқали фильтрлаш пайтида қатламнинг гидравлик қаршилигини аниқлаш мумкин.

Донасимон қатламдаги суюқликнинг турбулент оқими учун унинг қийматини аниқлаш жуда қийин вазифа ҳисобланади. Шу сабабли бундай шароитда ΔP_k нинг қиймати қуйидаги эмпирик тенглама билан топилади:


$$\Delta P_k = \left[150 \frac{(1-\varepsilon)^2 \mu w_0}{\varepsilon^3 d^2} + 1,75 \frac{(1-\varepsilon)}{\varepsilon} \cdot \frac{\rho w_0^2}{d} \right] H \quad (2.71)$$

2.10. Мавхум қайнаш қатламининг гидродинамикаси

Хозирги вақтда кимё саноатини барча технологик жараёнларида мавхум қайнаш усули кенг қўлланилмоқда. Иссиклик алмашиниш, қуритиш,

абсорбциялаш каби жараёнларда мавхум қайнаш усулининг ишлатилиши катта натижалар бермоқда. Мавхум қайнаш жараёнида фазалар ўртасидаги контакт юза катта бўлиши туфайли жараён бир неча марта тезлашади, натижада курилманинг унумдорлиги ошади. Донасимон заррачалар қатламини ҳосил қилиш учун ихтиёрий шаклдаги вертикал идишга донасимон қаттиқ материал солинади.

Мавхум қайнаш қатламининг гидравлик қаршилиги нисбатан катта эмас. Қатламнинг ўзгармас ҳолатдан мавхум қайнаш ҳолатига ўтишга тўғри келадиган газ ёки суюқликнинг тезлиги мавхум қайнашнинг *бошланиши тезлиги* ёки *биринчи критик тезлик* деб юритилади. Қаттиқ материал доначаларининг газ оқими билан чиқиб кетиш ҳолатига тўғри келадиган тезлик *чиқиб кетиши тезлиги* ёки *иккинчи критик тезлик* деб аталади. (6-расм).



6- расм. Мавхум қайнаш қатламиниг ҳолатлари:

- кўзғалмас қатlam (фильтрлаш режими);
- бир жинсли мавхум қайнаш қатлами;
- турли жинсли мавхум қайнаш қатлами;
- қаттиқ доначаларнинг оқим билан чиқиб кетиши.

Шундай қилиб, мавхум қайнаш ҳолати биринчи ва иккинчи тезликлар ўртасида юз беради.


Мавхум қайнаш 2 хил (бир жинсли ва турли) кўринишда юз беради. Бир жинсли мавхум қайнашда 1 чи ва 2 чи критик тезликлар ўртасида қаттиқ материал заррачалари бутун қатlam баландлиги бўйича 1 хил тарқалган бўлади.

Амалий жиҳатдан бундай мавхум қайнаш жараёни томчили суюқлик (масалан, сув) ёрдамида амалга оширилиши мумкин.

Турли жинсли мавхум қайнаш асосан қаттиқ модда заррачалари газ оқими ёрдамида мавхум қайнаш ҳолатига келтирилганда юз беради. Турли жинсли қатламнинг ҳосил бўлиш даражаси заррачаларнинг юзаси ва шаклига, заррачаларнинг диаметрига, оқимнинг тезлигига, газ тарқатувчи тўрнинг хилига боғлиқ.

Саноатда кўпинча қаттиқ модда - газ системасидаги мавхум қайнаш қатлами жараёнлари кўпроқ ишлатилади. Бундай системалар кўпинча турли жинсли бўлади.

Айрим шароитларда газ кўпикларига эга бўлган мавхум қайнаш қатлами ҳосил бўлади. Нам қаттиқ материаллар ёки жуда кичик ўлчамли материаллар мавхум қайнаш ҳолатига келтирилганда канал ҳосил қилувчи қатлам пайдо бўлади. Бунда газ каналлар орқали ўтиб кетади, қаттиқ материалларнинг асосий массаси ўзгармай колаверади.



7- расм. Донадор металлар гидравлик қарши металлнинг тезлик билан ўзаро боғлиқлиги.

Конуссимон ва конусли-цилиндрсимон қурилмаларда канал ҳосил қилувчи қатлам фонтанли қатламга айланади.

Қаттиқ материалларнинг мавхум қайнаш ҳолатига келтиришда оғирлик кучидан ташқари магнит ва марказдан қочма кучлар майдонидан ҳам фойдаланса бўлади.

Мавхум қайнаш жараёнининг бошланиши билан оқимнинг гидродинамик босим кучлари қатламдаги қаттиқ заррачалар оғирлигини мувозанатга солиб туради. Газ оқими тезлигининг ортиши билан заррачалар оғирлиги ўзгармайди, заррачаларни мавхум қайнаш ҳолатида ушлаб тuriш учун зарур бўлган энергия сарфи ҳам бир хил бўлади. Ўзгармас қатламдан мавхум қайнаш ҳолатига ўтиш учун босим чўқкиси ҳарактерлидир. Заррачалар ўртасидаги ўзаро тортишиш кучларини енгиш учун қўшимча энергия сарфланиши сабабли босим чўқкиси ҳосил бўлади.

Босим чўқкисининг катталиги заррачалар шакли ва юзасига боғлиқ. Агар газ тезлиги аста-секин камайтирилса, эгри чизик A нуқтада кесишмай пастроқдан ўтиб, чўкма ҳосил қilmайди. Бу ҳодиса *гистерезис* деб аталади. Мавхум қайнаш ҳосил бўлишинг критик тезлигини топиш учун жуда кўп тенгламалар таклиф этилган. Шарсимон бир жинсли заррачалар учун биринчи критик тезликни топишда Тодес тенгламасидан фойдаланиш энг қулайдир:

$$Re_{kp} = \frac{Ar}{1400 + 5,22\sqrt{Ar}} \quad (2.72)$$

бу ерда

$$Re_{kp} = \frac{\omega_0 \cdot \rho \cdot d}{\mu} \quad (2.73)$$

$$Ar = \frac{d^3 \cdot (\rho_{kz} - \rho_m) \rho \cdot g}{\mu^2} \quad d - \text{каттиқ заррачалар}$$

диаметри, м; ρ_{kz} - қаттиқ заррачалар зичлиги, кг/ м³; μ - муҳитнинг динамик қовушқоқлиги, Па с; ρ - эркин тушиш тезланиши, м/с², ρ_m – муҳитнинг зичлиги, кг/м³.

Ўзгармас қатлам ва мавхум қайнаш қатлами баландликлари қўйидаги боғланишга эга:

$$H = (1 - E) = H_0 (1 - E_0) \quad (2.75)$$

бу ерда H - мавхум қайнаш қатлами ning баландлиги, м; E - мавхум қайнаш қатламидаги заррачалар орасидаги бўшлиқ; Ho - ўзгармас қатлам баландлиги, м; E_0 - ўзгармас қатламдаги заррачалар орасидаги бўшлиқ.

Мавхум қайнаш жараёни мавхум қайнаш сони K_w билан ҳаракатланади:

$$K_w = w_0 / w'_0$$

бу ерда w_0 - қурилманинг тўла кесими га нисбатан олинган оқимнинг иш тезлиги, м/с; w'_0 - мавхум қайнаш қатлами ҳосил бўлиш критик тезлиги, м/с.

Мавхум қайнаш сони K_w заррачаларининг қатламдаги аралашиш интенсивлиги кўрсатади. Мавхум қайнаш қатламида энг интенсив аралашиш $K_w = 2$ да бўлади. Лекин ҳар бир технологик жараён учун K_w нинг оптималь қиймати тажриба йўли билан аниқланади.

Заррачаларнинг қатламда ўртача бўлиш вақти:

$$\tau_0 = \frac{G_m}{Q_c} \quad (2.76)$$

бу ерда G_m - қатламда бўлган қаттиқ материалнинг массаси, кг; Q_c - қаттиқ материал сарфи кг/с.

Қаттиқ заррачаларнинг газ ёки суюқлик оқими билан чиқиб кетиш тезлиги Тодес тенгламаси орқали топилади:

$$Re_{kp} = \frac{Ar}{18 + 0,62\sqrt{Ar}}$$

бу ерда

$$Re_{kp} = \frac{\omega'_0 \cdot \rho \cdot d}{\mu}$$

(2.77)

Мавхум қайнаш қатлами ning гидравлик қаршилиги қуйидагича аниқланади:

$$\Delta P = H (\rho_{kz} - \rho_m) (1 - \varepsilon) \quad (2.78)$$

2.11. Донасимон толали материалларнинг мавхум қайнаши

Тошкент Кимё-технология институти «Жараёнлар ва қурилмалар» кафедраси олиб борилган тадқиқотларга кўра донасимон толали материаллар (пахта чигити) нинг мавхум қайнаш қатлами ўзига хос хусусиятларга эга экан. Чунки пахта чигитининг донаси ноксимон нотўғри шаклга эга бўлиб, юзасида турли узунликка эга бўлган тўсиқлари бўлади. Пахта чигити учун биринчи критик тезликнинг қиймати чигитнинг тола ушлашига боғлиқ эканлиги тасдиқланади. Чигит қатлами учун $E_o = 0,43 - 0,55$ маълум бўлди, кўпчилик сочилувчан материаллар учун $E_o = 0,38 - 0,42$ (ўртача $E_o = 0,4$).

Тажрибалардан маълум бўлди, пахта чигитининг эквивалент диаметри d , ва зичлиги унинг тола ушлашлиги T га боғлиқ экан.

Тўқсиз ва тола ушлашлиги 13% гача бўлган тўқли пахта чигити учун Re мезони қўйидаги тенглама орқали аниқлаш таклиф этилди:

$$Re_{kp} = 0,456 \cdot \left(\frac{Ar}{10^6} \right)^{3,63} \quad (2.79)$$

Тадқиқотларга кўра Re мезонининг қиймати шакл коэффициентига ва заррачанинг тола ушлашлигига боғлиқ экан. Шу сабабдан донасимон толали материалларнинг ушбу хоссалари заррачанинг тола ушлашилик даражасини белгиловчи коэффициент η орқали ҳисобга олиниши мақсадга мувофиқ бўлади:

$$\eta = \frac{Re_{kp}}{Re_{kp}^0} \quad (2.80)$$

бу ерда Re_{kp}^0 - тўқсиз чигит ($T=0\%$) учун Re_{kp} нинг қиймати. Турли навдаги пахта чигити учун η нинг қиймати $\eta = 1 - 2,32$ га teng бўлиб, қўйидаги эмпирик тенглама орқали топилади:

$$\eta = 1 + 0,43 T^{0,44}$$

бу ерда Т-чигитнинг ташки юзасидаги толанинг миқдори, %.

Қаттиқ заррачанинг тола ушлашлик даражаси топилгандан сўнг мавхум қайнашнинг биринчи критик тезлиги қўйидаги тенгламадан топилади:

$$Re_{kp} = \eta \frac{Ar}{1400 + 5,22\sqrt{Ar}}$$

Донасимон толали материалларнинг қурилмадан чиқиб кетиш ҳолатига тўғри келган иккинчи критик тезликни аниқлаш учун қўйидаги тенглама таклиф қилинди:

$$Re_2 = \frac{\eta^{0,422} Ar}{20,16 + 0,683\sqrt{Ar}} \quad (2.81)$$

Олиб борилган тажриба натижаларини $Re = f(Ar)$ кўринишда қайта ишлаш натижасида қўзгалмас, кенгайтирилган ва мавхум қайнаш ҳолатларининг чегаралари аниқланади.

Кенгайтирилган қатламнинг бошланиш чегарасини аниқлаш учун қўйидаги эмпирик тенгламадан фойдаланиш мумкин:

$$Re_{kp} = (431,2 - 111,15 \eta) P^{0,183} \quad (2.82)$$

бу ерда P - қатлам массасининг юзага нисбати, $\text{кг}/\text{м}^2$.

Шундай қилиб олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра донасимон толали материаллар учун мавхум қайнаш ҳолати 2 ва 3 чегара чизиқлари оралигига мавжуд бўлади

2.12. Суюқлик муҳитларида аралаштириш

Кимёвий реакцияларни амалга ошириш, гомоген системалар ҳосил қилиш, иссиқлик ва модда алмашиниш жараёнларини тезлатиш учун суюқлик мұхитларини аралаштириш кенг қўлланилади.

Аралаштиргич, суюқлик ёки газнинг ингичка оқими таъсирида қурилма ҳажмидаги оқувчан мұхит заррачаларини бир-бирига нисбатан кўп маротаба силжитишига асосланган жараён *аралаштириши* дейилади.


Аралаштириш қуйидаги мақсадлар учун ишлатилади: а) қаттиқ заррачаларни суюқлик ҳажмида бир текисда тарқатиш (суспензия ҳосил қилиш); б) суюқлик заррачаларини тегишли ўлчамларгача майдалаш ва уларни суюқлик мұхитида бир текисда тарқатиш (эмульсия ҳосил қилиш); газ заррачаларини суюқликда бир текисда тарқатиш (аэрация); г) суюқликни иситиш ёки совутиш жараёнларини тезлаштириш; д) аралашадиган системалардаги (масалан, қаттиқ материалларни суюқлик ёрдамида эритиши) модда алмашинишини тезлаштириш.

Кимё саноатида аралаштиришнинг қуйидаги усулларидан фойдаланилади: 1) механик; 2) циркуляцион; 3) турбулизатор ёрдамида; 4) пневматик. Бу усулларни танлаш пайтида бир неча шарт- шароитлар ҳисобга олинади: аралаштиришнинг мақсади; жараённинг асосий ҳарактеристикалари (харорат, босим); аралашадиган мұхиттинг хоссалари; қурилманинг иш унумдорлиги.

Самарадорлик ва тезлик аралаштирувчи қурилмаларнинг энг мухим ҳарактеристикалари ҳисобланади.


Механик усулда аралаштириш

Саноат ишлаб чиқаришларида ишлатилаётган аралаштиргичлар учга бўлинади: парракли, пропеллерли ва турбинали (5.1 - расм). Парракли аралаштиргичлар бир ва бир нечта парракдан иборат бўлади. Бир парракли аралаштиргичлар қовушқоқлиги (1H c/m^2) кичик бўлган суюқликларни аралаштириш учун ишлатилади. Кўп парракли аралаштиргичлар қовушқоқлиги катта бўлган суюқликларни аралаштириш учун ишлатилади.



7 – расм. а-парракли; б – пропеллерли; в – турбинали.


Парракли аралаштиргичларни диаметри қурилма диаметрининг 0,66 - 0,9 қисмини ташкил қилади. Айланишлар сони минутига 15 - 45 гача бўлади. Чўкма ажратувчи системаларни аралаштириш учун якорли аралаштиргичлар ишлатилади.



8 – расм. Парракли аралаштиргичларнинг турлари.

а) рамали; б) якорли; в) япроқсимон.

Пропеллерли аралаштиргичларнинг асосий иш органи ўқса ўрнатилган пропеллер ёки винтдан иборат. Ўқ горизонтал, вертикал ёки кия ўрнатилган бўлиши мумкин. Винтлар икки ёки уч қанотли бўлади. Қанотлар суюқликда худди винт қаби ҳаракат қиласи. Битта вал ўқига биттадан утагача пропеллер аралаштиргичлар ўрнатилади. Пропеллерни ўраб олган суюқлик эса худди гайка




9 – расм. Пропеллерли аралаштиргич

каби аралаштиргичнинг ўқи йўналишида ҳаракат қилади. Пропеллер аралаштиргичлар мұхитларни яхши аралаштирганда катта тезликда айланади. Пропеллернинг диаметри қурилма диаметрини 0,25 - 0,3 қисмини ташкил этади. Айланишлар сони минутига 150-1000 гача бўлади. Пропеллерли аралаштиргичларни ҳаракатчан ва қовушқоғлиги бироз катта бўлган (6 H c/m^2) суюқликларин аралаштириш учун ишлатилади. Пропеллерли аралаштиргичлар парракли аралаштиргичларга қараганда самарадорлиги анча юқори, лекин уларни ишлаши учун кўп энергия сарфланади.

Турбинали аралаштиргичларнинг асосий иш органи турбина ғилдираги бўлиб, у вертикаль ўққа жойлаштирилган бўлади.

Ғилдирак минутига 200 - 2000 гача айланма ҳаракат қилади. Турбина ғилдирагининг ишлаш принципи марказдан қочма кучларнинг таъсирига асосланган. Суюқлик аралаштиргичниниг марказий тешикларидан кириб, у ерда марказдан кочма кучлар таъсирида тезланиш олган ҳолда ғилдиракдан радиал йўналишда чиқиб кетади. Ғилдиракда суюқлик вертикаль йўналишдан горизонтал йўналишга утиб, ундан катта тезлик билан чиқади. Бу аралаштиргичларни самарадорлиги жуда юқори. Турбинали




10 - расм. Турбинали аралаштиргич турлари:

а) очиқ түғри курракчали; б) очиқ қия курракчали; в) ёпік турбинали;

1 - турбина; 2 – йўналтиргич.

аралаштиргичларнинг диаметри қурилма диаметрининг 0,17-0,33 қисмини ташкил қиласиди. Бу аралаштиргичлар ($1-700 \text{ Н с}/\text{м}^2$) суюқликларни аралаштириш учун ишлатилади.

Циркуляцион аралаштириш. Суюқлик мұхитини тезда аралаштириш учун циркуляцион насосдан фойдаланилади. Суюқлик хайдаладиган трубопроводлар



11 – расм. Циркуляцион аралаштишнинг чизмаси.

горизонтал юзига нисбатан бир оз кия қилиб, қурилма деворига уринма холатида бирлаштирилади. Трубопроводларнинг учлари маҳсус насадкалар билан таъминланган бўлади. Насадка ёрдамида суюқлик қурилманинг ҳажми бўйича сочиб берилади. Циркуляцион насос сифатида марказдан кочма ва ингичка оқимли насослар ишлатилади. Насоснинг иш унумдорлиги кўпайган сари циркуляциянинг самарадорлиги ортади.


Турбулизаторлар ёрдамида аралаштириш. Суюқликни оқим буйлаб кўп маротаба аралаштириш учун трубопроводларга ёки уларга жойлаштирилган аралаштиригичларга маҳсус турбулизаторлар ўрнатилади. Турбулизаторлар (бошқача қилиб айтганда статик аралаштиргичлар) қаторигаdiafрагма оқим, кесувчи яримта тўсиқ ва винтлар киради. Турбулизаторларга кирганда оқим ўзининг қиймати ва йўналишини ўзгартиради. Аралаштиришнинг ушбу турида оқимнинг энергияси сарф бўлади. Турбулизаторлар ёрдамида олиб бориладиган аралаштириш кўп энергия талаб

қилади. Бу усул суюқликлар ўзаро эрувчанлик хоссаларига эга бўлган ва аралашма компонентларининг қовушқоқлиги нисбатан кам бўлган шароитда ишлатилади. Суюқлик оқими катта тезлик билан ҳаракатланганда ва трубопроводнинг узунлиги нисбатан катта бўлганда турбулизаторлар ёрдамида аралаштириш мақсадга мувофиқdir.

Оқимнинг ўзида аралаштиришни ҳисоблаш пайтида турбулизаторлар маҳаллий қаршиликлар сифатида олинади.

2.13. Пневматик аралаштириш


Қовушқоқлиги унча юқори бўлмаган ($200 \text{ Н с}/\text{м}^2$) суюқликларни аралаштириш ҳамда долнасимон материалларни сувда ювиш учун пневматик аралаштиргичлар ишлатилади.



(12 – расм).

Айрим шароитларди пневматик аралаштириш учун ҳаво ўрнига сув буғи ишлатилади, бунда аралаштиришдан ташқари суюқликни исиши ҳам юз беради. Пневматик аралаштириш учун газ ёки буғ суюқлик таркибиага сопладаги тешиклар орқали ўтади. Бунда газ (ёки буғ)нинг ингичка оқимлари пуфакчаларга ажралиб, суюқлик массаси бўйлаб юқорига кўтарилади. Бундай шароитда ҳосил бўлган пуфакчалар ўзи билан бирга суюқликнинг заррачаларини эргаштириб кетади, бундан ташқари пуфакчаларнинг ҳаракатига қарама-қарши, суюқликнинг барботаж қилинмаган қисмининг ҳаракати бошланади..

Енгил учувчан суюқликларни пневматик усул билан аралаштириш мумкин эмас, чунки бунда аралаштирилаётган суюқлик ҳаво билан бирга чиқиб кетиши мумкин. Аралаштириш учун турли тузилишли барботёр ишлатилади. Агар аралаштириш пайтида газ билан суюқликнинг зич тўқнашуви зарур бўлса, у ҳолда 12 – расмда кўрсатилган барботёр қўлланилади. Барботёрга газнинг



13 – расм. Барботернинг тузилиши.

14 – расм. Эрлифтдан фойдаланилган

- 1-вертикал ҳаво узатувчи қурилма;
- 2-аралаштиргич.
- 3-горизонтал ҳаво узатувчи қурилма;
- 4-ҳавони тарқатувчи қурилма.

тезлиги 0,1 м/с гача етиши мумкин, циркуляцион оқимнинг тезлиги эса 0,25 – 0,4 м/с ни ташкил қиласди. Бундай аралаштириш жараёни секин боради ва жуда кўп энергия сарф бўлади. Бундан ташқари, ҳаво ёрдамида аралаштиришда кераксиз жараёнлар: оксидланиш ёки маҳсулотнинг буғланиши юз бериши мумкин.

Сочилувчан моддаларни сиқилган ҳаво ёрдамида аралаштириш учун эрлифт принципидан фойданилади. Ҳаво компрессор ёрдамида марказий трубага юборилади. Бундай шароитда марказий труба ичидаги газ, суюқлик ва қаттиқ жисмнинг аралашмаси пайдо бўлади. Марказий трубадаги аралашманинг зичлиги қурилманинг бошқа қисмида жойлашган аралашма зичлигидан кам бўлади. Ушбу зичликлар айирмаси ўртасидаги фарқ натижасида бутун массанинг циркуляцион ҳаракати пайдо бўлади. Эрлифтдаги газниниг келтирилган тезлиги 2 м/с гача, циркуляцион оқимнинг тезлиги эса 1 м/с га ча етади.

Айниқса газни суюқлик билан кимёвий реакцияга кириши зарур бўлганда пневматик усулни қўллаш мақсадга мувофиқ. Бундай аралаштириш **аэрация** дейилади. Аэрацион қурилмаларнинг самарадорлиги суюқлик муҳитнинг

аралашишидан ташқари кислороди билан тўйиниш даражаси орқали ҳам ҳарактерланади.

Ҳар қандай аралаштириш жараёнида 2 хил катталик (энергия сарфи ва аралаштириш самарадорлиги) билан ҳарактерланади. Ҳар хил жараёнларда аралаштириш самарадорлиги турлича белгиланади. Масалан, агар қаттиқ модданинг суюқликдаги суспензияси текширилаётган бўлса, аралаштириш самарадорлиги қаттиқ модда заррачаларининг суюқлиқда бир хил таркалиш вақти билан белгиланади. Агар аралаштириш иссиқлик алмашинишни тезлатиш учун ишлатилса, у ҳолда жараён самарадорлиги муҳитдаги иссиқлик бериш коэффициентларининг қанчага кўпайиши билан белгиланади.

Пневматик аралаштирувчи қурилмаларни ҳисоблаш тегишли босимни, сиқилган ҳаво сарфини ва аралаштирувчи қурилмага сарф бўладиган қувватни аниқлашдан иборат.

Аралаштириш учун зарур бўлган сиқилган ҳаво босими қўйидаги тенглама орқали аниқланади:

$$P = 1,2 H \rho_c g + P_0 \quad (2.83)$$

бу ерда H - аралашаётган суюқлик устунининг баландлиги, м; ρ_c -аралашаётган суюқликнинг зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$; P_0 – суюқлик устунидаги босим, Па.

Ҳаво йўлидаги босимнинг йўқолишини суюқлик устуни қаршилигининг 20 фоизига тенг деб олинган.

Қурилмадаги суюқликнинг 1 м^2 эркин юзасига тўғри келган ҳаво сарфини қўйидагича қабўл қилинади: секин аралаштиришда - $0,8 \text{ м}^3/\text{м}^2 \text{ мин}$. Тез аралаштиришда - $1 \text{ м}^3/\text{м}^2 \text{ мин}$. Барботёр тешикларидан чиқаётган газнинг тезлиги $20 - 40 \text{ м}/\text{с}$ ни ташкил қиласди.

Аралаштирувчи қурилмага сарф бўладиган қувват қўйидаги тенглама билан аниқланади:

$$N = R_h R_{uk} K_N \rho n^3 d \quad (2.84)$$

бу ерда $R_h = \left(\frac{H_c}{D} \right)^{0,5}$

D - қурилма диаметри; R_h - суюқлик баландлигининг қурилма диаметрига нисбатини ҳисобга олувчи коэффициент; H_c - қурилмадаги суюқлик баландлиги; R_{ik} - ички қурилмалар борлигини ҳисобга олувчи коэффициент; ρ - суюқлик ёки аралашманинг зичлиги; n - аралаштирувчи қурилманинг айланишлар сони; d - аралаштирувчи қурилма диаметри; K_N - қувват мезони.

Қувват мезони графиклар ёрдамида аралаштиргичларнинг геометрик ўлчамлариغا ва ҳаракат режимига караб аниқланади.

Хозиргача аралаштириш самарадорлигини аниқлашга ёрдам берадиган маълумотлар етарли даражада эмас, чунки суюқлик мухитларида аралаштириш жуда кўп параметрларга боғлиқ бўлган жараён ҳисобланади.

III БОБ. ТУРЛИ ЖИНСЛИ СИСТЕМАЛАРНИ АЖРАТИШ

3.1. Турли жинсли системаларнинг ҳосил бўлиши ва уларнинг классификацияси

Ҳар хил фазалардан (масалан, суюқлик - қаттиқ модда, суюқлик - газ ва ҳоказо) ташкил топган аралашмалар *турли жинсли система* деб аталади. Кўпчилик турли жинсли системалар ишлаб чиқариш шароитида технологик жараёнларни амалга ошириш пайтида ҳосил бўлади. Ҳар қандай турли жинсли система *икки ундан кўп* фазалардан ташкил топади. Заррачалари жуда майдаланган ҳолатдаги фаза дисперс ёки ички фаза дейилади. Дисперс фаза заррачаларини ўраб олган фазаси эса *дисперсион* ёки *ташки фаза* дейилади.

Фазаларнинг физик ҳолатига кўра турли жинсли системалар қўйидаги гурухларга бўлинади: *суспензиялар, эмульсиялар, қўпиклар, чанглар, тутунлар, туманлар*.

Суюқлик ва қаттиқ модда заррачаларидан ташкил топган аралашмалар *суспензия* дейилади. Қаттиқ модда заррачаларининг ўлчамига кўра суспензиялар (заррачалар ўлчами 100 мкм дан ортик); майин суспензиялар

(заррачалар ўлчами 0,5 - 100 мкм); лойқасимон-суспензиялар (заррачалар ўлчами 0,5 - 0,1 мкм); коллоид эритмалар (заррачалар ўлчами 100 мкм дан кичик).

Саноатда суспензиялар жуда күп учрайди. Қаттиқ сочиувчан моддаларни суюқлик билан аралаштириш пайтида суспензиялар ҳосил бўлади.

Эмульсиялар икки хил ўзаро аралаштирилган суюқликлардан иборат бўлиб, бунда биринчи суюқликнинг ичида иккинчи суюқликнинг томчилари тарқатилган бўлади. Эмульсияга сут энг ҳарактерли мисол бўла олади. Сут таркибида сув ва 3-4 хил ёғ заррачаларидан иборат.


Ўз таркибида газ пуфакчалари тутган суюқ системалар **қўпиклар** деб аталади. Суюқлик - газ системаси ўзининг хоссасига кўра эмульсияларга яқин туради.

Чанглар деб ўз таркибида қаттиқ модданинг майдага заррачаларини тутган газ системаларига айтилади. Чанг таркибидаги қаттиқ заррачалар ўлчами 3...70 мкм оралиғида бўлади.

Тутунлар таркибида ўлчами 0,3...5 мкм га teng бўлган қаттиқ модда заррачалари бўлади. Тутунлар буғ ёки газларнинг суюқ ёки қаттиқ ҳолатга конденсацияланиш жараёни орқали ўтишда ҳосил бўлади.

Туманлар суюқ ва газ фазаларидан ташкил топган бўлади. Туман таркибидаги суюқлик заррачаларининг ўлчами 0,3... 0,5 мкм га teng.

Чанг тутун ва туманлар **аэродисперс системалар** ёки **аэрозоллар** деб аталади. Куйидаги расмда турли жинсли системаларнинг классификацияси берилган.



Техникада турли жинсли системаларни ташкил этувчи фазалар ёки компонентларга ажратишга тўғри келади. Ажратиш усулларини танлашда турли жинсли системани ташкил этувчи фазаларнинг ҳолатига (суюқ, қаттиқ ва газсимон), қаттиқ ёки суюқ заррачаларнинг ўлчамига, фазалар ўртасидаги зичлик фарқига, муҳит қовушқоқлигига аҳамият бериш керак.


Ажратиш усуллари

Техникада турли жинсли системаларни ташкил этувчи фазалар ёки компонентларга ажратиш тўғри келади. Ажратиш усулларини танлашда турли жинсли системани ташкил этувчи фазаларнинг ҳолатига, қаттиқ ёки суюқ заррачаларнинг ўлчамига, фазалар ўртасидаги зичликлар фарқига, муҳитнинг қовушқоқлигига аҳамият бериш керак.

Кимёвий технологияда турли жинсли системаларни ажратиш учун куйидаги гидромеханик усуллардан фойдаланилади:

1) чўктириш, 2) фильтрлаш, 3) центрифугалаш, 4) суюқлик ёрдамида ажратиш.

Турли жинсли системаларни техникада ажратиш учун гравитацион, марказдан қочма куч ва электр майдонларидан ҳамда суюқлик ва газлардаги юза кучлари босимининг майдонидан фойдаланилади.



Оғирлик кучи, инерция кучлари ёки электростатик кучлар ёрдамида суюқлик ва газсимон турли жинсли системалар таркибидаги қаттиқ ёки суюқ заррачаларни ажратиш **чўктириши** деб аталади.

Агар чўктириш оғирлик кучи таъсирида борилса, бу жараён **тиндириши** деб юритилади. Тиндириш асосан турли жинсли системаларни бирламчи ажратиш учун ишлатилади.

Фильтраш - суюқ ва газсимон аралашмаларни ғоваксимон тўсиқ фильтр ёрдамида ажратишдан иборат. Фильтраш босим ёки марказдан қочма куч таъсирида олиб борилади ва асосан суспензия ҳамда чангларни тўла тозалаш учун ишлатилади.

Центрифугалаш - суспензия ва эмульсияларни марказдан қочма кучлар таъсирида яхлит ёки ғоваксимон тўсиқлар ёрдамида ажратиш жараёнидир.

Суюқлик ёрдамида **ажратилиши усули** деб газ таркибида бўлган қаттиқ заррачаларни бирор суюқлик иштирокида ушлаб қолиш жараёнига айтилади. Бу жараён оғирлик ёки инерция кучлари таъсирида олиб борилади ва газларни тозалаш учун ишлатилади.

Турли жинсли системаларни ажратишнинг юқорида баён этилган усуллари саноатда *чўктириш, фильтраш қурилмалари, циклонлар, электрофильтрлар, центрифугалар, скрубберлар* ва шу каби қурилмаларда олиб борилади.

3.2. Чўктириш. Чўктириш қурилмалари

Чўктириш усули суспензия, эмульсия ва чангли газларни ажратиш учун ишлатилади. Чўктириш тезлиги кичик бўлгани сабабли бу усул асосан турли жинсли системаларни бирламчи ажратиш учун қўлланилади. Чўктириш жараёни чангли газлар, суспензия ва эмульсиялар таркибидаги майда қаттиқ заррачаларнинг оғирлик кучи таъсирида қурилма тубига чўкишига асосланган. Чўктириш жараёнлари тиндирувчи қурилмаларда олиб борилади.

Чўкиш тезлигини аниқлаш учун алоҳида олинган шарсимон қаттиқ заррачаларнинг суюқлик муҳитда эркин чўкишини текширамиз: чўктириш жараёнлари **тиндирувчи** қурилмаларда олиб борилади. Бу жараёнда чўкиш тезлигини ҳисоблаш муҳимдир.

Заррача дастлаб тез чўка бошлайди, сўнгра оғирлик кучи қаршилик кучига тенг бўлгандан сўнг ўзгармас тезлик билан бир хилда чўкади. Шу ўзгармас тезлик **чўкиши тезлиги** дейилади. Умумий ҳолда тезлиги қуйидаги формуладан топилади:

$$\omega_u = \frac{d^2 \cdot g(\rho_{\kappa} - \rho_m)}{18\mu_u} \quad (3.1)$$

Бу тенглама **Стокс тенгламаси** деб юритилади ва $Re < 2$ бўлганда ишлатилади. Турбулент режимда $Re > 500$ бўлганда инерция кучларидан устун туради. Турбулент режим учун чўкиш тезлиги қўйидаги тенгламадан топилади:


$$\omega_u = 5,45 \sqrt{\frac{d(\rho_{\text{кз}} - \rho_m)}{\rho_m}} \quad (3.2)$$

Шарсимон бўлмаган заррачаларнинг чўкиш тезлиги қўйидагида аниқланади:

$$w = w_u \varphi \quad (3.3)$$

бу ерда φ - шакл коэффициенти; 0,77 – думалок бўлган заррачалар учун; 0,43 – пластинкасимон заррачалар учун; 0,66 – учбурчак шаклидаги заррачалар учун.

Чўктириш турли жинсли системаларни ажратишнинг бошқа усулларига нисбатан энг оддий усули ҳисобланади. Одатда, чўктириш жараёнидан бирламчи ажратиш усули сифатида фойдаланилади. Бу жараён суспензияни фильтрлаш орқали ажратишни тезлаштиради. Чўктириш жараёни чўктирувчи ёки қуюлтирувчи қурилмаларда олиб борилади. Чўктириш қурилмалари **даврий, узлуксиз** ва **ярим узлуксиз** режимда ишлатиладиган қурилмаларга бўлинади. Ўз навбатида, узлуксиз ишлайдиган чўктириш қурилмаси **бир, икки ва қўп ярусли** бўлади.



15- расм. Даврий ишлайдиган чўктирувчи қурилма

Юқорида даврий ишлайдиган чўктириш қурилмаси кўрсатилган. Бу қурилма конус асосли цилиндросимон идиш бўлиб, унга аралашма масалан, суспензия юқоридан берилади. Аралашма қурилмада маълум вақт тиндирилгандан сўнг


(агар заррачалар зичлиги мұхитнинг зичлигидан катта, яғни $\rho_k > \rho_m$ бўлса) заррачалар қурилманинг пастки қисмига чўқади. Қурилманинг юқори қисмida эса тозаланган ва баландлиги h га teng бўлган қатlam ҳосил бўлади. Тозаланган маҳсулот (*декантат*) қурилманинг ён томонида жойлашган штуцер орқали чиқариб олинади, сўнгра эса чўкма туширилади. Шундан сўнг қурилма ювилади ва жараён қайтадан бошланади.

Агар $\rho_k > \rho_m$ (масалан, сутларни тиндириш пайтида) бўлса, дисперс фазанинг заррачалари қурилманинг юқориги қисмida йифилади. Қурилманинг пастки қисмida эса тозаланган қатlam ҳосил бўлади.

Узлуксиз ишлайдиган чўқтириш қурилмаларида турли жинсли системаларни ажратиш жараёни анча тез боради ва чўкмани тушириш учун кам вақт кетганлиги сабабли меҳнат сарфларидан камаяди. Бундай қурилмаларга аралашмаларни бериш ва ажратилган маҳсулотларни чиқариб олиш узлуксиз равища олиб борилади.

Ажратилаётган заррачаларнинг зичлиги тиндирилаётган суюқлик зичлигидан кичик бўлса ($\rho \leq \rho_m$), у ҳолда чиқиндилар қурилманинг юқори қисмida, суюқлик фазасининг эркин юзасида тўпланади. Тиндирилган фаза қурилманинг қўйи қисмидан даврий равища тушириб турилади.

Ушбу типдаги тиндириш қурилмаларининг айrim турлари аралаштирувчи мосламалар (тароқлар) билан жиҳозланади. Бундай қурилмани (6.2-расм) самарадорлиги юқори, чўкиндиларни қурилма тубининг ўртасига йифиш ва тушириш имконияти мавжуд.




16 - расм. Узлуксиз ишловчи чўқтириш қурилмаси: 1- ҳалқасимон тарнов; 2- аралаштириш мосламаси; 3- паррак (сурувчи тароқ); 4- чўкма тушириш мосламаси; 5- конуссимон тублик; 6- цилиндрик идиш.

Юқорида таърифи келтирилган қурилмаларнинг диаметрлари катта (бино ичида $12\div20$ м, очиқ майдонларда ≤ 120 м), баландлиги эса анча кичик бўлади. Ажратилган чўкма таркибидағи намлик 60% гача бўлади.


Турли жинсли системаларни ажратиш учун кўп ярусли чўқтирувчи қурилмалар ишлатилади. Чўқтирувчи қурилмаларни ҳисоблашда энг биринчи навбатда чўкиш юзаси аниқланади.

Чўқтириш қурилмалари эгаллайдиган майдонларни қисқартириш мақсадида кўп ярусли қурилмалардан фойдаланилади (6.3-расм).



17-расм. Кўп ярусли чўқтириш қурилмаси: 1- корпус; 2- қия тўсиқ; 3- бункер.

Эмульсияларни узлуксиз равишида ажратиш учун қўлланиладиган тиндиргичнинг принципиал схемаси 17-расмда тасвиранган. Қурилма перфорацияланган тўсиқли 2 горизонтал резервуар 1 шаклида бажарилган. Тўсиқнинг асосий вазифаси қурилмага берилаётган эмульсия оқими таъсирида идишдаги суюқлик аралашмасининг тўлқинланишини олдини олишдан иборатdir.



18-расм. Эмульсия ажратувчи қурилма схемаси: 1- корпус; 2- перфорацияланган тўсиқ.

Фазаларнинг ўзаро аралашувини олдини олиш ва ажратиш жараёнини бир маромда олиб борилишини таъминлаш мақсадида қурилмадаги оқим режими ламинар бўлиши керак. Қатламларга ажралаётган суюқликлар тиндиргич панжарасининг қарама-қарши томонидан чиқарилади. Оғир фракция чиқариладиган қуйи қувурда ҳавонинг тўпланишини олдини олиш мақсадида у тескари сифон шаклида ишланади ва атмосфера ҳавоси билан туташтирилади.

Вақт бирлиги ичида тозаланган суюқлик ҳажми қуидаги тенгламадан топилади:

$$V = \frac{hF}{\tau} \quad (3.4)$$

Тозаланган суюқликнинг миқдори қуидаги аниқланади:

$$G_2 = G_1 (1 - x_1 / x_2) \quad (3.5)$$

Чўкиш юзаси умумий ҳолда қуидаги тенгламадан топилади:

$$F = \frac{1,3 \cdot G_1}{\rho_c \cdot \omega_q} (1 - \beta) \quad (3.6)$$

Чўктириш қурилмаларининг баландлиги одатда ҳисобга олинмайди ва 2,5 - 3,5м га тенг деб олинади.

3.3.Фильтрлаш ва центрифугалаш

Суспензия ва чангли газларни фильтр тўсиқлар орқали ўтказиб тозалаш жараёни **фильтрлаш** дейилади. Фильтр тўсиқлар қаттиқ заррачаларни ушлаб қолиб, суюқлик ёки газни ўтказиб юбориш кобилиятига эга. Фильтр тўсиқлар ёки фильтр сифатида майда тешикли тўрлар, турли газламалар, сочилувчан материаллар (кум, майдаланган кўмир, бентонитлар) керакли буюмлар ва бошқалар ишлатилади. Фильтр сифатида пахта, юнг ва синтетик газламалардан тайёрланган материаллардан ҳам фойдаланилади.

Фильтрлаш пайтида суспензия таркибидаги майда заррачалар фильтровчи материалларнинг устки қисмида чўкма ҳолида ёки фильтровчи материалнинг (устки қисмида) ўзида тешикларини тўлдирган ҳолда ўтириб қолиши мумкин.

Бу хусусияга кўра фильтрлаш иккига бўлинади.

1. Чўкма ҳосил қилиш йўли билан фильтрлаш.
2. Фильтровчи материалнинг тешикларини тўлдириш орқали фильтрлаш.

Саноатнинг кўп тармоқларида чўкма ҳосил қилиш йўли билан фильтрлаш кенг қўлланилади. Фильтрлаш жараёнида сиқилувчи ва сиқилмайдиган

чўқмалар ҳосил бўлади. Сиқилувчи чўқмалардаги заррачалар босим ортиши билан деформацияга учраб, уларнинг ўлчами кичиклашади. Сиқилмайдиган чўқмаларда босим ортиши билан заррачаларнинг шакли ва ўлчами деярли ўзгармайди. Саноатда фильтрлашдан сўнг қуидаги қўшимча жараёнлар амалга оширилади:

1. Чўкмани ювиш.
2. Чўкмани оддий ҳаво ва инерт газлар билан дудлаш.
3. Чўкмани иссиқ ҳаво билан қуритиш.

Фильтрлаш жараёнининг унумдорлиги ва олинадиган фильтрлашнинг тозалиги асосан, фильтр тўсиқларининг хусусиялари боғлиқ. Фильтр тўсиқларнинг тешиклари катта ва гидравлик қаршиликлари кичик бўлиши зарур. Фильтр тўсиқлар структура тузимига қараб **эгилувчан** ва **эгилмас** бўлади.

Фильтр тўсиқлардан олдинги ва кейинги босимлар фарқи ёки фильтровчи материалларга суюқлик босимини ҳосил қилувчи марказдан қочма кучлар фильтрлаш жараёнининг ҳаракатлантирувчи кучи вазифасини бажаради.

Ҳаракатлантирувчи кучлар турига караб фильтрлаш икки групага бўлинади:

1. Босимлар фарқи таъсирида фильтрлаш.
2. Марказдан қочма кучлар таъсирида фильтрлаш (центрифугалаш).


Фильтр тўсиқнинг иккала томонидаги босимлар фарқи қуидаги усуллар билан ҳосил қилиниши мумкин: а) суспензия устунининг массасидан фойдаланиш ($\Delta P = 0,05$ мПа гача); б) вакуум ҳосил қилиш ($\Delta P = 0,05-0,09$ мПа гача); в) суюқликни насослар ёрдамида ҳайдаш ($\Delta P = 0,5$ мПа гача); г) сиқилган ҳаво бериш ($\Delta P = 0,05-0,3$ мПа гача).

7.1- расмда фильтрлаш жараёнининг схемаси берилган, бу ерда $P_1 > P_2$, ҳаракатлантирувчи куч босимлар фарқи билан белгиланади:

$$\Delta P = P_1 - P_2 \quad (3.7)$$

P_1 - суспензиянинг устидаги босим, P_2 - фильтр тўсиқдан кейинги босим.

Фильтрлаш жараёни уч хил режимда олиб борилади: 1) доимий ўзгармас босимлар фарқи билан фильтрлаш ($\Delta P = \text{const}$); 2) доимий фильтрлаш тезлиги билан фильтрлаш ($dV/d\tau = \text{const}$); 3) бир вақтнинг ўзида босимлар фарқи ва фильтрлаш тезлиги ўзгариб турган ҳолатда фильтрлаш.



18 - расм. Фильтрлаш жараёнининг схемаси.

Ўзгармас босимлар фарқи таъсирида чўкма қатлами ҳосил қилиш йўли билан фильтрлаш энг кўп қўлланилади. Фильтрлаш жараёнининг моделини кўриб чиқамиз (7.1-расм). Бу модел бўйича фильтр тўсиқ ва чўкманинг ҳамма каналлари (ёки ғоваклари) тенг қийматли бўлиб, фильтрат ушбу каналлар бўйлаб ламинар режим билан ҳаракат қиласи. Бундай ҳолатда фильтратнинг каналлар бўйлаб ўтишига бўлган гидравлик қаршиликни Гаген-Пуазейл тенгламаси ёрдамида аниқлаш мумкин:

$$\Delta P = \frac{32L\mu\omega}{d^2} \quad (3.8)$$

бу ерда ΔP - босимлар фарқи; L - чўкма ва фильтр тўсиқ, каналларининг узунлиги; d - ушбу каналларнинг диаметри; ω - фильтратнинг каналлардаги ҳаракат тезлиги; μ - фильтратнинг қовушқоқлиги.

Фильтр тўсиқнинг юзасини F билан, тўсиқдаги ҳамма кўндаланг кесимининг умумий юзасини S билан белгиласак, у ҳолда: $S = aF$ ёки $F = S/a$, бу ерда $a < 1$ - умумий юзага нисбатан улушни билдиради.

Фильтрлаш жараёнининг интенсив ва фильтр қурилмасининг иш унуми фильтрлаш тезлиги билан ифодаланади.

Фильтрлаш тезлиги. **Фильтрлаши тезлиги** вақт бирлиги ичидағи фильтратнинг ҳажмини кўрсатади. Фильтрлаш тезлиги ажратилаётган

суспензиянинг физик-кимёвий хоссаларича, ҳосил бўлаётган чўкманинг ҳарактери, фильтрашнинг хоссаси, фильтрлаш режими ва бошқа катталикларга боғлиқ. Шуни айтиб ўтиш керакки, фильтрлаш жараёни ламинар режимда боради. Фильтрлаш тезлиги қуидаги дифференциал ифода билан аниқланади.

$$W = dV_\phi / F_\phi \, d\tau_\phi \quad (3.9)$$

бу ерда dV_ϕ - фильтратнинг ҳажми, m^3 ; F_ϕ - фильтрлаш юзаси, m^2 ; $d\tau_\phi$ - фильтрлаш вақти, С

3.4.Фильтрлаш тенгламаси

Фильтрлаш жараёнида вақт ўтиши билан босимларнинг фарқи ва чўкманинг гидравлик қаршилиги ўзгариб боради. Шу сабабли фильтрлаш тезлиги дифференциал кўринишида қуидагича ёзилади:

$$W = \frac{DV_\phi}{F_\phi d\tau_\phi} = \frac{\Delta P}{\mu(R_2 + R_\phi)} \quad (3.10)$$

бу ерда ΔP - босимлар фарқи, МПа; μ - суспензиянинг қовушқоқлиги, Па с; R_2 - чўкма қатламининг қаршилиги; R_ϕ - фильтр тўсиқларининг қаршилиги.

Фильтрлаш тезлигини аниқлаш учун (7.2) тенгликни интеграллаб, чўкманинг гидравлик қаршилиги билан олинаётган фильтрат ҳажми орасидаги боғлиқни билиш лозим.

Тенгламани интеграллашда фильтр тўсиқларининг қаршилиги ўзгармас деб олинади. Чунки қаттиқ заррачалар фильтрни тенгликларини тўлдирмайди. Шунинг учун фильтр тўсиқларини қаршилиги инобатга олинмайди. Бунда чўкма қатламини баландлиги ортиб боради. Чўкма гидравлик қаршилигининг қиймати эса нолдан максимумгacha ўзгаради.

Шунинг учун тезлик чўкманинг гидравлик қаршилиги ва фильтрат ҳажмига боғлиқ бўлади. Чўкма ҳажмини V_q фильтрат V_ϕ ҳажмига нисбатини X_0 билан белгилаймиз.

$$\frac{V_q}{V_\phi} = X_o \quad \text{бу ерда} \quad V_q = X_0 V_\phi \quad (3.11)$$

Чўкманинг ҳажми чўкма қатлам баландлигининг (h_q) фильтрат юзасига (F) кўйпайтмасига тенг. Натижада

$$X_0 V_\phi = h_q F \quad (3.12)$$

Бу тенгламадан чўкма қатламиининг баландлигини топиш мумкин:

$$H_q = X_0 V_\phi / F \quad (3.13)$$

Чўкма қатламиининг қаршилигини қўйидагича аниқланади:

$$R_q = r_0 h_q = r_0 X_0 V_\phi / F \quad (3.14)$$

бу ерда r_0 - чўкманинг ҳажми жиҳатидан олишган солиширига қаршилиги (1 м қалинликда бўлган чўкма қатламиининг фильтрат оқимига кўрсатган қаршилиги), $1/m^2$.

(7.4) тенгликдаги R_q нинг қийматини 2 тенгламага қўйиб, қўйидаги ифодаларга эришамиз:

$$\frac{dV_\phi}{F dt} = W = \frac{\Delta P}{\mu(r_0 x_0 V_\phi / F + R_{\phi T})} \quad (3.15)$$

Бу тенглик фильтраш жараёниининг *асосий тенгламаси* дейилади. Агар фильтр тўсиқларининг гидравлик қаршилигининг ҳисобга олинмаса, ва (3.15) тенгламага (3.13) тенгликдаги x_o нинг қийматини куйсак, у ҳолда қўйидаги ифода келиб чиқади:

$$r_0 = \Delta P / \mu h_q W \quad (3.16)$$

Агар $\mu = 1H c/m^2$ ва $h_q = 1m$, $W = 1m/c$ бўлса, қовушқоқлиги $1H c/m^2$ бўлган суспензия 1 м қалинликдаги чўкма қатламда фильтрланганда чўкманинг

хажми жиҳатдан олинган солиштирма қаршилигининг микдорини белгилайди ва босимлар фарқига тенг бўлади.

Фильтрлаш режимлари. Амалда фильтрлаш жараёни уч хил режимда олиб борилади.

1. $P=\text{const}$. Бунда вақт бирлиги ичида фильтрлаш тезлиги камайиб боради. Бу режимда сиқилган ҳаво ёрдамида фильтр билан чўкма кетида доимий ўзгармас босим ҳосил қилиниб, фильтрат вакуум ёрдамида тортиб олинади.

2. $W = \text{const}$. Тезлик ўзгармас бўлиши учун босимлар фарқини ошириш керак. Бу режимда ишлайдиган фильтрланган суспензия поршенли насослар ёрдамида берилади.

3. Бир вақтнинг ўзида босим ва фильтрлаш тезлиги ўзгариб туради. Бу режимда ишлайдиган фильтрларга суспензия вакуум насос орқали бажарилади.

Агар (5) тенгликнинг босимлар фарқи бир хил равища ишлайдиган $\Delta P = \text{const}$ фильтрлар учун интегралласак қўйидаги ифода келиб чиқади:

$$V = F \sqrt{\frac{2\Delta P \tau}{\mu r_o x_o}} \quad (3.17)$$

бу ерда $\Delta P = \Delta P_0 - \Delta P_{\text{фи}}$ - умумий босимлар фарқи, ΔP_0 - чўкманинг икки томонидан олинган босимлар фарқи, $\Delta P_{\text{фи}}$ - фильтр тўсигининг икки томонидан олинган босимлар фарқи.

(3.17) тенглама орқали вақт давомида олинган фильтрлашнинг унумдорлигини аниқлаш мумкин. (3.17) тенгламадаги босимлар фарқи суспензиянинг қовушқоқлигини μ чўкманинг солиштирма қаршилиги r_0 чўкма ва фильтрлаш ҳажмининг нисбатлари фақат тажриба орқали аниқланади. Шу сабабли ўзаро боғланиш фильтрлаш доимийси K орқали ифодаланади:

$$K = 2 \Delta P / \mu r_0 x_0 \quad (3.18)$$

Фильтрлаш доимийлиги босимлар фарқи чўкманинг таркиби ва суспензияларнинг қовушқоқлигини ҳисобга олади, худди шунингдек фильтр

тўсиқларининг гидравлик қаршиликларини ҳам фильтрлаш доимийлигини С билан белгилаш мумкин:

$$C = R_{\phi t} / r_0 x_0 \quad (3.19)$$

Фильтр тўсиқ ва фильтрлаш доимийларининг қийматларини (5) тенгламасига қўйсак қўйидаги кўринишга келади:

$$V^2 + 2VC = K\tau \quad (3.20)$$


3.4. Фильтрлаш қурилмалари

Фильтрларнинг турлари. Кимё ва озиқ-овқат саноатида ишлатиладиган фильтрлар тозаланиши керак бўлган муҳитнинг кимёвий ишлаш принциплари, фильтр тўсиқларининг турига ва иш босимларнинг миқдорига қараб бир неча турларга бўлинади. Технология мақсадларига кўра фильтрлаш қурилмалари икки турга бўлинади:

- 1) суюқликларни тозалаш фильтрлари;
- 2) газларни тозалаш фильтрлари.

Бундан ташқари фильтрлар ишлаш режимига кўра даврий ва узлуксиз ишлайдиган бўлади.


Патронли фильтр. Бу фильтрларда цилиндрический корпусдаги махсус



металл тўсиқга металл ёки керамика трубалардан тайёрланган юқори томони очик бўлган ғоваксимон патронлар жойлаштирилди (19-расм). Патронларнинг диаметри 15-25 мм бўлиб, уларга фильтровчи газламалар кийдирилди. Фильтрга суспензия босим остида берилади, фильтрат


патронлардан ўтиб, қурилманинг юкориги қисмида йифилади ва штуцер орқали қурилмалардан чиқарилади. Ҳосил бўлган чўкма патронларнинг ташқи қисмидан сиқилган ҳаво ёки сув буғ ёрдамида ажратилади ва қурилманинг пастки қисмидан чиқарилади

Фильтр - пресслар. Фильтр - пресс плита ва рамалардан тузилган бўлиб, унда рамаларнинг сони 12 тадан 42 та гача бўлади (20 ва 19 - расм).



(20 расм)

Рамаларнинг қалинлиги 25-46 мм. Плита ва рамалар ён томонидан иккита параллел жойлашган стерженга ўрнатилади. Ҳар бир плитага фильтровчи газлама жойлаштирилади. Рама ва плиталар гидравлик қурилма плунжер ҳосил қилган босим ёрдамида сиқилади. Суспензия каналча орқали раманинг ичига кириб, фильтровчи материалдан ўтади, сўнгра юзасидаги ариқчалар орқали пастга тушади.



Фильтрат плитасининг пастки қисмida жойлашган канал орқали чиқиб, умумий тарновга тушади. Раманинг икки қисми чўкма билан тўлганда, суспензия бериш тўхтатилади. Шундан сўнг ювиш учун сув берилади. Ювиш жараёни тамом бўлгач, қўзгалувчан плита чапга сурилиб, чўкма туширилади. Шундай қилиб фильтр прессларнинг иш цикли қуидаги жараёнлардан иборат бўлади:


1. Ишга тайёргарлик кўриш
2. Фильтрлаш
3. Ювиш
4. Фильтрдан чўкмани ажратиб олиш

Бундай даврий ишлайдиган қурилмаларни ишлатиш оғир жисмоний қўл меҳнатини талаб қиласди. Бундан ташқари ёрдамчи жараёнларни бажариш учун

иш циклининг 30 фоизига яқин вақт кетади. Бу фильтрларда кўп микдорда газламалар сарф бўлади.

Узлуксиз ишлайдиган фильтрлаш қурилмалари бу камчиликдан ҳолидир.

Барабанли вакуум-фильтрлар (21-расм) ҳажмий концентрацияси $50 \div 150 \text{ кг}/\text{м}^3$ бўлган суспензияларни узлуксиз равишида ажратиш учун кўлланилади. Суспензия таркибидаги қаттиқ заррачаларнинг кўриниши кристаллар, ипсимон, аморф ва коллоидал шаклларда бўлиши мумкин.



21-расм.

Барабанли вакуум-фильтр: а- фильтрнинг принципиал схемаси; б- тақсимлаш каллаги; в- тақсимлаш каллагининг кесими; I- фильтрлаш соҳаси; II- чўкмани сувсизлантириш соҳаси; III- чўкмани ювиш соҳаси; IV- чўкмани ҳаво билан пуфлаш ва юмшатиш соҳаси; 1- барабан; 2- цапфа; 3- сферик идиш; 4- чайқалувчи (тебранма) аралаштиргич; 5- ички цилиндр; 6- ташки цилиндр; 7- фильтрловчи материал; 8- тўсиқлар; 9- секторлар; 10- тақсимлаш каллаги; 11- қувурлар; 12- тақсимлаш каллагининг қўзғалмас қисми; 13- форсунка; 14- пичноқ.

Фильтрларни хисоблаш. Фильтрлаш жараёнининг тезлиги бир қатор катталикларга боғлиқ бўлганлиги учун фильтрлаш қурилмаларини хисоблаш анча мураккаб ишдир. Шунинг учун фильтрлаш давомида оғирлик кучи таъсирида чўкаётган заррачаларни, фильтрлашнинг солиштирма қаршилиги ва фильтр тўсиқнинг қаршилигини вақт давомидаги ўзгаришларни хисобга

олмаймиз. Узлуксиз ишлайдиган фильтр қурилмаларни ҳисоблашни күриб чиқамиз. Бунда фильтрнинг берилган юзаси бўйича қурилманинг сони, фильтрлаш миқдори ва фильтрлаш вақти аниқланади.

1. Фильтрат миқдори: $V = h_q F / x_0$

2. Фильтрлаш циклининг умумий вақти: $T = \tau + \tau_{io} + \tau_e$

бундан

$$\tau = \frac{\mu r_o h_u}{2 \Delta P x_o} \quad (3.21)$$

бу ерда τ - фильтрлашнинг умумий вақти, с; τ_{io} - ювишга кетган вақт, тажриба йўли билан аниқланади, с; τ_e - ёрдамчи жараёнларнинг бажариш учун кетган вақт, с.

3. Фильтрловчи қурилманинг унумдорлиги қуйидаги тенгламадан топилади:

$$Q_\phi = 3600 V F / T \quad (3.22)$$

4. Агар фильтрловчи қурилманинг унумдорлиги берилган бўлса, юқоридаги тенглиқдан фильтрлаш юзасини аниқлаш мумкин:

$$F = Q_\phi T / 3600 V \quad (3.23)$$

3.5. Центрифугалаш қурилмалари

Эмульсиядаги суюқлик томчиларни ва суспензиядаги қаттиқ модда заррачаларини марказдан қочма кучлар майдонида ажратиб олиш жараёни **центрифугалаши** дейилади. Центрифугалаш жараёни **центрифугаларда** амалга оширилади.

Центрифугалаш пайтида ҳосил бўлган марказдан қочма кучлар чўқтириш жараёнидаги оғирлик кучи ва фильтрлашдаги гидростатик кучларга нисбатан кўпроқ таъсир қиласи. Шунинг учун турли жинсли системаларни ажратиш учун қўлланиладиган чўқтириш ва фильтрлаш жараёнларига нисбатан жуда самарали ҳисобланади.

Центрифугаларнинг асосий қисми горизонтал ёки вертикал ўқса жойлашган катта тезликда айланувчи барабан бўлиб, у электр двигателр ёрдамида айланма ҳаракатга келтирилади. Марказдан қочма куч таъсирида суспензиядаги қаттиқ модда заррачалари чўкмага тушиб, суюқ фазадан ажралади. Суюқ фаза *фугат* дейилади. Ҳосил бўлган чўкма барабан ичида қолиб, суюқ фаза эса ажратиб олинади.

Турли жинсли аралашмаларни ажратиш принципига кўра центрифугалар икки турга бўлинади:

1. Фильтровчи центрифугалар

2. Чўктирувчи центрифугалар

Фильтровчи центрифугаларнинг барабани ғоваксимон турли металлардан ишланиб, унинг юзасига материал (мато) қопланади. Фильтровчи центрифугаларда суспензия ёки эмульсия марказдан қочма куч таъсирида барабан деворларига қараб отилади, бунда қаттиқ модда заррачалари фильтр материалларнинг юза қисмида қолиб, суюқ фаза (фугат) бу куч таъсирида чўкма қатлами ва фильтр тўсиқлардан ўтади, ҳамда барабандан узлуксиз чиқариб турилади.

Чўктирувчи центрифугаларда барабан яхлит металл пластинкалардан қилинади. Бу центрифугаларда босимлар фарқи марказдан қочма куч таъсирида ҳосил қилинади. Барабаннинг айланиши натижасида марказдан қочма куч таъсирида суспензия ёки эмульсия барабан деворлари томон ҳаракат қиласди. Зичлиги катта бўлган суюқлик ва қаттиқ фазалар барабан деворлари яқинида, зичлиги камроқ бўлган бошқа фаза эса ўқ атрофида йифилади.

Иш режимига кўра центрифугалар *даврий* ва *узлуксиз* бўлади. Барабан валининг ўрнатилиши ҳолатига қараб горизонтал ва вертикал центрифугалар бўлади. Даврий ишлайдиган центрифугаларда чўкма қўл ёрдамида, гравитацион куч (оғирлик кучи) ва пичоқ билан туширилади. Узлуксиз ишлайдиган центрифугаларда чўкма шнек ёрдамида инерцион ва пулрсацион кучлар таъсирида туширилади.

Центрифугаларнинг иш унумдорлиги ажратилиш коэффициентига боғлиқ. Ажратиш коэффициенти центрифугаларда марказдан қочма кучлар

майдонида ҳосил бўлган кучланиш билан ҳарактерланади. Центрифугада ҳосил бўлаётган марказдан қочма кучлар миқдорининг оғирлик кути тезланишдан неча марта кўплигини кўрсатувчи катталик **ажратиш коэффициенти** дейилади ва қуидаги tenglama ёрдамида аниқланади:

$$k_a = w^2 / r g$$

бу ерда r - барабан радиуси; w - айлангаётган барабаннинг бурчак тезлиги; g - эркин тушиш тезланиши.


Ажратиш коэффициентига кўра ҳамма центрифугалар икки гурухга бўлинади:

1. **Нормал центрифугалар** ($Ra < 3500$). Бундай центрифугалар суспензиялардан катта, ўртacha ва майдароқ заррачаларни ажратиш учун ишлатилади.

2. **Ўрта центрифугалар** ($Ra > 3500$). Бундай центрифугалар майда заррачали суспензияларни ва эмульсияларни ажратиш учун ишлатилади.

Саноатда эмульсия ва суспензияларнинг таркибиغا қараб, уларни ажратиш учун турли хилдаги центрифугалар ишлатилади.


Фильтровчи центрифуга. (22-расм.) Бу центрифуга барабандан ёки ротордан иборат. Барабаннинг ички юзаси катта тешикли тўр ва унинг устки юзаси майда тешикли материал билан қопланган. Труба орқали барабанга турли жинсли суспензия берилади. Барабан электр двигателр ёрдамида айланма ҳаракат қиласи. Барабан ичида суспензия айланма ҳаракат қилганда унга



(22-расм.) марказдан қочма куч таъсири қиласи. Бунда суюқ фазада гидростатик босим ҳосил бўлади. Бу босим центрифугада фильтрлашнинг **ҳаракатлантирувчи кути** ҳисобланади. Бу куч таъсирида суюқ фаза фильтр тўсиқлар устида ҳосил бўлган чўкмадан ўтиб тозаланади. Фильтровчи центрифугада борувчи жараён учта физик жараёнлар йиғиндисидан иборат: чўкма ҳосил қилиш билан фильтрлаш, чўкманинг зичланиши, чўкмадан суюқликни чиқариш. Фильтрат (**фугат**) қурилмадан патрубка орқали чиқарилади. Ажратишдан сўнг чўкма сув билан ювилади. Барча жараёнлар

тугагач центрифуга тўхтатилади, конус юқорига кўтарилади ва чўкма туширилади.


Чўқтирувчи центрифуга. (23-расм.) Чўқтирувчи центрифуганинг барабани яхлит бўлади. Бундай центрифуганинг ишлаш принципи чўқтириш қурилмаларининг жинсли система ишлашига ўхшаш. Турли барабанга труба



(23-расм.)

орқали берилади. Барабаннинг айланишида марказдан қочма қуч таъсирида зичлиги каттароқ бўлган компонент барабаннинг иш юзасига йифилади, зичлиги камроқ бўлган компонент эса айланиш ўқига яқинроқ жойда йифилади. Фугат труба орқали ташқарига чиқарилади. Чўкма қатлами амалий жиҳатдан барабани тўлдиргандан сўнг, қурилма тўхтатилади, сўнгра чўкма туширилади.

Тарелкали сеператорлар. (24-расм.) Бундай сеператорлар эмульсиялар



(24-расм.)

ва майда заррачали суспензияларни ажратиш учун ишлатилади. Тарелкали сеператорларнинг ичига бир неча конуссимон тарелкалар ўрнатилган. Шу сабабли суюқлик бир неча юпқа қатламларга бўлинади. Натижада суюқлик ламинар режим билан ҳаракат қиласи ва шунинг учун заррачаларнинг чўкиш

йўли камаяди. Аралашма марказий труба орқали пастга тушади. Марказий труба барабан билан бирга айланади. Марказдан қочма куч таъсирида суюқлик қурилманинг деворлари томон ҳаракат қилади, сўнг тарелкаларга ўтади. Енгил суюқлик марказий трубага яқин жойга йиғилади ва юқорига томон ҳаракат қилиб, қурилмадан чиқиб кетади. Оғирроқ, қуюқлашган компонент эса қурилма девори ёнига йиғилиб, сўнгра юқорига томон ҳаракат қилади ва бошқа патрубкадан чиқиб кетади.

Центрифугаларни ҳисоблаш. Центрифугаларда юзага келадиган марказдан қочма куч қўйидаги тенгламадан топилади:

$$G = Mn^2R = M\omega^2R = 40 Mn^2R = 20 Mn^2D \quad (3.24)$$

бу ерда M - центрифуга барабани ичида жойлашган чўқма ва суюқликнинг массаси, кг; ω - бурчак тезлиги, s^{-1} ; $D = 2R$ - барабаннинг диаметри, м; R - барабаннинг радиуси, м; n - центрифуганинг айланишлар частотаси, s^{-1} .

Центрифугалаш пайтидаги фильтрлашнинг босими қўйидаги тенгламадан топилади:

$$\Delta P_{ц} = G / F \quad (3.25)$$

бу ерда $F = \pi D H$ — ўртача фильтрлаш юзаси, m^2 ; D - барабаннинг баландлиги ёки фильтрлаш зонасининг узунлиги, м.

$\Delta P_{ц}$ нинг қиймати қўйидаги тенглама билан аниқланади:

$$\Delta P_{ц} = 20 \rho_c n^2 (R_2^2 - R_1^2) = 5 \rho_c n^2 (D_2^2 - D_1^2)$$

бу ерда ρ_c - суспензиянинг зичлиги, kg/m^3 ; $D_1 = 2R_1$ - суюқлик ички қатламининг диаметри, м; $D_2 = 2R_2$ - барабаннинг ички диаметри, м.

Чўқмаси пичноқ билан олинадиган чўқтирувчи центрифуганинг иш унумдорлиги қўйидаги тенглама билан аниқланади:

$$V_{ц} = 25,3 \eta L n^2 R_o^2 w_3 k \quad (3.26)$$

бу ерда L - барабаннинг узунлиги, м; R_o - суспензия ҳалқасимон қатламининг ички радиуси, м; w_3 - заррачанинг чўкиш тезлиги, m/s ; η - центрифуганинг

ҳақиқий ва назарий иш унумдорликларининг нисбатини олувчи коэффициент ($\eta=0,4 - 0,5$); k - суспензияни бериш вақтини центрифуганинг умумий ишлаш вақтига нисбати.

Ультрафильтрлаш

Ультрафильтрлашнинг асосий мазмуни **эритмаларни ярим ўтказувчан мембраналар** орқали босим билан ўтказишдан иборат. Махсус тайёрланган ғовакли мембраналар қуидаги талабаларга жавоб бериши керак: 1) керакли компонентни ўтказиш, қолганларини ўтказмаслик; 2) юқори ажратишга эга бўлиш; 3) механик чидамлилик; 4) унумдорлиги катта; 5) ишлатиш жараёнида ўзгармаслиги; 6) ажратилаётган муҳит таъсирига қаршилик кўрсатиши; 7) таркибида заҳарли моддалар бўлмаслиги; 8) нархи арzon.

Ультрафильтрлаш ва тескари осмос тушунчалари ўртасида фарқ жуда кам. Агар ультрафильтрлаш юқори молекулали моддаларни қуюқлаштириш ва бир вақтнинг ўзида улар эса берилган эритмани қуюқлаштириш ёки тоза эритувчини эритмадан аж ни кичик молекулали моддалардан тозалаш усули хисобланса, тескари осмос ратиб олиш усулини ташкил этади.

Мембраннынг танлаш қобилияти, φ % қуидаги тенгламадан аниқланади:

$$\varphi = \frac{x_1 - x_2}{x_1} \cdot 100 = \left(1 - \frac{x_2}{x_1} \right) \cdot 100 \quad (3.27)$$

бу ерда x_1 - эриган модданинг дастлабки концентрацияси, %; x_2 - эриган модданинг фильтратдаги концентрацияси, %.

Мембрандаги ғовакларнинг ўртача диаметри Пуазейл қонунига асосан қуидаги тенгламадан аниқланади:

$$d_{yp} = \sqrt{\frac{32V\mu\delta}{\beta F\Delta P}} \quad (3.28)$$

бу ерда V - фильтратнинг сарфи, m^3/c ; μ - суюқлик қовушқоқлигининг динамик коэффициенти, Па с; δ - мембрана ғовакларининг қалинлиги, м; β - мембранинг

ғоваклиги; F - 1 м² майдондаги ғовакларнинг юзаси, м²; ΔP - босимлар фарқи, Па.

Мембранинг иш унумдорлиги қуйидаги тенгламадан топилади:

$$W = V/F \cdot T$$

бу ерда W - фильтрлаш тезлиги, м³/(м² с); V - фильтратнинг ҳажми, м³; F - иш юзаси, м²; T - жараённинг давомийлиги, с.

Дарси қонунига асосан мембранинг иш унумдорлиги қуйидаги тенгламадан топилади:

$$W = \Delta P / h_r r \quad (3.29)$$

бу ерда ΔP - фильтрдаги босимлар фарқи; h_r - чўқма қатламининг баландлиги; r - узунлик бирлигига нисбатан олинган чўқма қатламининг қаршилиги.

Ультрафильтрлаш ва тескари осмос усуллари истиқболли ҳисобланади, чунки бир қатор афзалликларга эга. Мемранали қурилмаларнинг тузилиши оддий. Жараён оддий ҳароратда олиб борилади. Иқтисодий жиҳатдан анча тежамли.

Мемраналар ёрдамида ажратиш жараёни фазавий ўзгаришларсиз олиб борилади, шу сабабдан энергия асосан эритмани мембрана орқали босим билан ўтказишга сарфланади. Мемранали фильтрлашга кетган энергия сарфи ажратишнинг бошқа усулларига нисбатан анча кам. Масалан, денгиз сувини тескари осмос усули билан чукурлаштириш учун тахминан 7кВт соат/м³ энергия кетса, бундай сувни ҳайдаш усули билан чучуклаштирилганда тахминан 80 кВт соат/м³ энергия сарфланади.

Яқин келажакда ультрафильтрлаш ва тескари осмос усулларидан кенг фойдаланиш суюқлик аралашмаларини ажратиш, қуюқлаштириш ва тозалаш ҳамда табиий сув ҳавзаларини муҳофаза қилиш муамоларини ҳал этишдан мухим аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

IVБОБ. ГАЗЛАРНИ ТОЗАЛАШ

4.1 Газларни тозалаш

Кимё саноати корхоналаридан чиқаётган газ аралашмаларини тозалаш технологик жиҳатдан муҳим ва катта аҳамиятга эга.

Газлар қуидаги мақсадларда тозаланади:

- 1) газ аралашмаларидан қимматбаҳо маҳсулотларни ажратиб олиш учун;
- 2) жараёнга салбий таъсир қилувчи ва қурилмаларни бузилишга олиб келувчи газ аралашмаларини чиқариб ташлаш учун;
- 3) атроф-муҳит ҳавосини ифлосланишини камайтириш учун.

Ишлаб чиқариш жараёнларида ҳосил бўладиган ҳар хил физик кимёвий хусусиятларга эга бўлган газ аралашмалари турли жинсли газ дейилади. Газ аралашмалари таркибидаги заррачаларнинг ўлчамига қараб икки системага бўлинади: меҳаник ва конденсирангандан.

Қаттиқ моддалар майдалангандан, уларни бир жойдан иккинчи жойга узатганда қаттиқ моддаларнинг газларда тақсимланиши меҳаник система ёки чанглар дейилади. Аралашмадаги қаттиқ модда заррачаларнинг ўлчами 5-50 микронгача бўлади.

Конденсирангандан система суюқликларни буғлатганда, қуритиш жараёнларида буғларнинг суюқликка айланишида ҳосил бўлади. Бунинг натижасида тутун ва туман пайдо бўлади.

Саноатда газларни тозалаш қуидаги усулларда олиб борилади:

- 1) марказдан қочма кучлар таъсирида чўқтириш.
- 2) фильтр тўсиқлар ёрдамида ажратиш.
- 3) газларни намлаш усули билан тозалаш.
- 4) юқори кучланишли электр майдон ёрдамида тозалаш.

Газларни тозалаш учун чўқтириш камерали, циклонлар, фильтрлаш қурилмалари, (скруббер ва электрофильтрлар) ишлатилади.

Амалда газ аралашмаларида майда заррачаларни биргина тозалаш курилмаларида бутунлай ажратиш мумкин эмас, шунинг учун икки ва кўп босқичли қурилмалар ишлатилади, яъни аввал катта заррачалар чанг чўқтириш камераларида, сўнгра электрофильтрларда чўқтирилади.


Хар бир қурилманинг унумдорлиги газ аралашмаларининг тозаланиш даражаси билан аниқланади:

$$n = \frac{G_1 - G_2}{G_1} 100\% = \frac{V_1 x_1 - V_2 x_2}{V_1 x_1} 100\% \quad (3.30)$$

бу ерда G_1 ва G_2 - тозаланган ва тозаланмаган газ аралашмасининг қаттиқ заррачалар миқдори; V_1 ва V_2 – дастлабки ва тозаланган газ аралашмасининг ҳажми; x_1 ва x_2 – чангли ва тозаланган газ аралашмаларидағи қаттиқ заррачалар концентрациялари, кг/м³.

4.2. ЧАНГ ЧЎҚТИРИШ КАМЕРАЛАРИ

Оғирлик кучи таъсирида чангли газларни тозалаш учун даврий ёки яrim узлуксиз режимда ишлайдиган турли чанг чўқтириш камералари ишлатилади. Чанг чўқтириш камералари чангли газларни (50-100 мкм) бирламчи тозалаш учун ишлатилади. Бундай қурилмаларнинг тозалаш даражаси 40—50 % дан ортмайди. Чанг чўқтириш камераларининг ўлчамлари анча катта бўлади. Қаттиқ заррачаларнинг яхши чўкиши учун газ оқимининг тезлиги 3 м/с дан ошмаслиги керак. 10.1- расмда чанг чўқтириш камерасининг схемаси кўрсатилган





25- расм. Чанг чўқтириш камералари:

- а — горизонтал камера; б — кўп полкали камера;
- в — тўсиқли камера; г — сим пардали камера.

Энг оддий тузилишга эга чанг чўқтириш камераси 25- расм, а да кўрсатилган. Чангли газ оқими сепарациюн бўшлиқда секин ҳаракат қиласи, қаттиқ заррачалар эса чанг йиғадиган секциялардан бирига тушади. Бундай конструкция оддий тузилишга эга бўлса ҳам катта жойний эгаллайди. Газ оқимининг секин ҳаракатини таъминлаш учун сепарациюн камеранинг ҳажми анча катта бўлади.

Кўп полкали камерада (25-расм, б) сепарациюн бўшлиқ горизонтал полкалар ёрдамида бир неча секцияларга бўлинган. Бундай шароитда чанг заррачасининг чўкиш вақти анча камаяди. Чангни чиқариш учун полкалар қия қилиб жойлаштирилади. Полкалар кўзготувчи қурилмалар билан таъминланиши мумкин.


Тўсиқлари бўлган камерада (25- расм, в) гравитацион кучдан ташқари инерцион кучдан ҳам фойдаланилади. Оғирлик ва инерцион кучлардан биргаликда фойдаланиш қурилмаларнинг тозалаш даражасини кўпайтиришга олиб келади.

25-расмда кўрсатилган камеранинг сепарациюн бўшлиғида ҳалқали ёки симли парда жойлаштирилган бўлади. Бундай пардаларга газ оқими урилганда фильтрланиш жараёни юз бераб, чанг ажралади тасодифий турбулент оқимлар эса бузилади.

Инерцион чанг ушлагичларда тозалаш даражасини ошириш учун оғирлик кучидан ташқари инерцион кучлардан фойдаланилади. Бундай холатда қурилманинг ўлчами анча камаяди.

25-расмда энг оддий инерцион чанг ушлагичнинг схемаси кўрсатилган. Инерцион чанг ушлагичнинг ишлаш принципи

куйидагидан иборат: чангли газ оқими йўналишининг бирдан ўзгариши пайтида, қаттиқ заррачаларнинг зичлиги ҳаво зичлигига нисбатан тахминан 1000 маротаба катта бўлганлиги сабабли, заррачалар ўз инерцияси билан олдинги йўналишда харакатини давом эттириб, газдан ажралгандан сўнг, чанг йиғгичга тушади, тозаланган газ оқими эса қурилмадан ташқарига чиқиб кетади.



26-расм. Инерцион чанг ушлагичлар:

а — марказий қисмдан газ берилади; б — ён томондан газ берилади; в — қайтарувчи тўсиқли; г — газ оқиминииг йўналиши ўзгаради.

26-расм, а, б, да қўрсатилган чанг тутгичларни чангли қоплар деб ҳам юритилади. Унинг ишлаши жуда оддий бўлиб, чангли газ кириш патрубкаси орқали пастга қараб ҳаракатланади, сўнгра газ бирданига юкорига бурилади, бунда чанг газ оқимидан ажралиб, қурилманинг пастки қисмига тушади. Масалан, таркибида диаметри 30 мкмдан катта заррачаларни ушлаган чангли газни тозалашга мўлжалланган чангли қопнинг ажратиш даражаси 65-7-85 % ни ташкил этади. Газнинг кириш патрубкасидаги тезлиги тахминан 10 м/с қурилманинг цилиндрсизон қисмida эса 1 м/с га teng бўлади. Бундай чанг тутгичнинг гидравлик қаршилиги 150 - 390 Па.

Қайтарувчи тўсиқли чанг тутгич (26- расм, в) нинг самарадорлиги чангли қопларнига нисбатан кам, қурилманинг гидравлик қаршилиги ҳам анча кичик. 26- расм, г да қўрсатилган чанг тутгични ишлатиш қулай бўлиб, уларни тўгридан тўгри газ трубаларига жойлаштириш мумкин, бунда газ ўтадиган трубаларнинг диаметри 2 м дан кам бўлмаслиги керак.

4.3. Марказдан қочма куч таъсирида ажратиш

Оддий чўқтириш қурилмаларида газ аралашмасидаги майда чангларни ажратиш қийин. Чўқтириш қурилмаларининг габарити катта бўлиб кўп жой эгаллайди ва тозалаш даражаси кичик. Шунинг учун саноатда циклонлар ишлатилади. Циклон цилиндрик ва конуссимон қисмлардан иборат. Чангли газ циклонга тангенсиал йўналишда 15-20 м/с тезликда киради, сўнгра пастга спиралсимон айланма ҳаракат билан йўналади. Натижада марказдан қочма куч хосил бўлади. Бу куч таъсирида газ оқимидағи қаттиқ заррачалар ўқдан циклоннинг ички девори томон ҳаракатланади ва деворга урилиб ўз кинетик энергиясини йўқотади ва оғирлик кучи таъсирида пастга тушади. Тозаланган газ марказий труба орқали қурилмадан чиқиб кетади. Циклондаги чангли газларни тозаланиш даражаси қаттиқ заррачаларнинг катталиги, газ оқимининг тезлиги ва қурилманинг геометрик ўлчамига боғлиқ бўлади. Циклонларнинг диаметри 100 -1000 мм гача, чангли газларнинг тозаланиш даражаси 30-85%га teng.


Циклонлар тузилишига кўра икки турга бўлинади: цилиндрли ва конусли (10.3- расм). Цилиндрли циклонларда қобиқнинг цилиндрли қисми анча узун қилиб, конусли циклонларда эса конуссимон қисми анча узун қилиб тайёрланган бўлади. Цилиндрли циклонлар юқори иш унумдорликка, конусли циклонлар эса юқори тозалаш даражасига эга. Бироқ конусли қурилмаларда босимнинг йўқолиши кўпроқ бўлади. Конусли циклонларда юқоридан пастга қараб кўндаланг кесим юзасининг камайиб бориши сабабли қурилма девори яқинида чанг заррачаларининг ажралиши тезлашади: Цилиндрли циклоннинг диаметри 2 м дан, конусли циклоннинг диаметри эса 3 м дан ортмаслиги керак. Циклонларнинг диаметри 2—3 м дан ортиб кетса, қурилманинг тозалаш даражаси камаяди.

НИИОГАЗ циклонларда чангли газ кирадиган патрубкалар қия қилиб жойлаштирилган. Ушбу циклонларнинг учта тури энг кўп ишлатилади: 1) қиялик бурчаги 24° (ЦН-24) -бундай циклонлар юқори иш унумдорликка ва


кичик гидравлик қаршиликка эга бўлиб газ оқимидағи катта ўлчамли чангларни тутиш учун ишлатилади; 2) қиялик бурчаги 15° (ЦН-15) нисбатан кичик гидравлик қаршилик билан юқори даражадаги тозалашни таъминлайди; 3) қиялик бурчаги 11° (ЦН-11) юқори самарадорликка эга ва такомиллаштирилган чанг ушлагич сифатида таклиф этилган.

ВЦНИИОТ конструкцияли циклоннинг схемаси кўрсатилган. Ушбу циклоннинг конуси юқоридан пастга қараб кенгайган. Қурилма кўндаланг кесимининг кенгайиши таъсирида газнинг айланма ҳаракати ва заррачанинг деворга босими камаяди. Шу сабабдан бундай циклонларни газ таркибидан юқори абразив хоссага эга бўлган заррачаларни ажратиб олиш учун ишлатиш керак.

Циклонларни сўриш ёки ҳайдаш линияларига ўрнатса бўлади. Бироқ, айниқса газ оқимининг таркибида абразив ёки ёпишувчан заррачалар бўлса вентиляторларнинг ишлаш муддатини узайтириш учун циклонларни сўриш линиясига, вентилятордан олдин



27- расм. НИИОГАЗ конструкцияли циклон чизмаси. а-цилиндирли, б-конусли



28- расм. ВЦНИИОТ Конструкцияли циклон чизмаси

жойлаштириш мақсадга мувофиқ бўлади. Бошқача айтганда, чанг заррачалари вентиляторга кириб, уни тезда ишдан чиқариши мумкин. Циклон билан бункер

жуда зич қилиб ўрнатилиши керак, чунки озгина миқдордаги ҳавонинг системага тортилиши тозалаш самарадорлигини анча пасайтиради.

Циклонда газ таркибидаги сув бугларининг конденсацияга учрашига йўл кўймаслик учун газнинг температураси шудринг нуқтасидан $10-25^{\circ}\text{C}$ юқори бўлишлиги керак. Бунинг учун циклонлар тегишли изоляция қатлами билан қопланади, айrim пайтда уларнинг деворлари қиздирилади. <

Умуман олганда, циклонлар таркибida 400 g/m^3 гача қаттиқ фаза тутган чангли газларни тозалаш учун ишлатилади. НИИО газ томонидан ишлаб чиқарилаётган циклонларнинг диаметри 100-МООО mm га, чангли газларнинг тозаланиш даражаси $30\text{-}85\%$ га teng. Чангли газ аралашмаларидағи каттиқ заррачаларнинг диаметри катталашган сари газларнинг тозаланиш даражаси $90\text{-}95\%$ гача ортиши мумкин.

Чангли газ аралашмаларидағи каттиқ заррачаларнинг диаметри катталашган сари газларнинг тозаланиш даражаси $90\text{-}95\%$ гача ортиши мумкин.

Циклонларда газ аралашмаларининг тозаланиш даражаси ажратиш коэффициентга боғлиқ:

$$k_a = \omega^2 / r g$$

бу ерда r – циклон радиуси, м; ω - газ оқимининг тезлиги, м/с.

Бу тенгламадан кўриниб турибиди, газларнинг тозаланиш даражасини ошириш учун газ оқими айланма ҳаракатининг радиусини, яъни циклоннинг радиусини камайтириш ёки газ оқимининг ҳаракат тезлигини ошириш керак.

Циклон қурилмалар қўйидаги афзалликларга эга: тузилиши содда, ҳаракатлантирувчи қисмлари йўқ, фойдаланиш осон, ихчам ва арzon.

Бу циклонларни турли жинсли суюқлик системаларни ажратиш учун ҳам ишлатса бўлади. Бунда улар *гидроциклонлар* дейилади. Гидроциклонларни суспензияларни қуюлтириш ва тозалаш учун, заррачаларни ўлчамига кўра фракцияларга ажратиш ва бошқа мақсадлар учун ҳам ишлатиш мумкин.

Кейинги вақтларда гидроциклонлар билан бир қаторда *мультигидроциклонлар* ва *центриклонлар* саноатда қўлланилмокда.

Мулртигидроциклонларда кучли марказдан қочма кучлар майдони ҳосил қилинади, уларнинг диаметри 10 – 15 мм га тенг.

Центриклооннинг цилиндричесимон қисмига эса электр двигателр ёрдамида айланадиган ротор - паррак ўрнатилган бўлиб, у кучли марказдан қочма кучлар майдонини юзага келтиради.

Циклонларни ҳисоблаш. Циклонларни ҳисоблаш учун қуйидаги параметрлар маълум бўлиши керак:

- тозаланаётган газнинг ҳажми, $\text{m}^3/\text{соат}$;
- газниниг циклонга киришдаги ҳарорати, С;
- газнинг нормал шароитдаги зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$;
- газдаги сув буғларининг микдори, $\text{кг}/\text{кг}$ ёки %;
- циклонга киришда газ таркибидаги чанг микдори, $\text{г}/\text{м}^3$;
- чангнинг қовушқоқлиги, зичлиги; Н $\text{с}/\text{м}^2$;
- циклонга киришдаги газнинг босими, Н/ м^2 ;
- зарурый тозалаш коэффиценти, %;
- чангнинг фракциялар бўйича дисперслик таркиби (массавий %).

Циклонларни ҳисоблаш қуйидаги тартибда олиб борилади. Аввал унинг типи ва диаметри танланади. Сўнгра битта циклондан ёки батареяли циклоннинг битта элементидан ўтадиган газнинг иш ҳажми топилади:

$$V_c = 0,785 \cdot \omega_\phi \cdot D^2 = 3,48 \cdot D^2 \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho_t \cdot g \cdot \xi}} \quad (4.1)$$

ёки

$$V_c = 5,8 \cdot D^2 \sqrt{\frac{\Delta P(273+t)}{\rho_0 \cdot \rho_t \cdot g \cdot \xi}} \quad (4.2)$$

бу ерда ω_ϕ - газнинг мавхум (шартли) тезлиги, $\text{м}/\text{с}$; ρ_0 ва ρ_t - газнинг нормал ва иш шароитидаги зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$; D - циклоннинг ёки батареяли циклон элементининг ички диаметри, м; ξ - циклоннинг гидравлик қаршилик коэффиценти; ΔP - газнинг циклонга киришдаги абсолют босими, Па; t - газнинг иш ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$.


Циклонларнинг гидравлик қаршилиги қуйидаги тенгламадан топилади:

$$\Delta P = \xi \frac{\rho_t \cdot \omega_\phi^2}{2} \quad (4.3)$$

4.4. Уюрмали ва ротацион чанг ушлагичлар


Уюрмали чанг ушлагичлар циклонларга нисбатан анча кейинроқ таклиф этилган. Бундай қурилманинг ўқ йўналишида пастки ва юқори уюрмали оқимларнинг бир-бирига қарама-қарши ҳаракати мавжуд.

Уюрмали чанг ушлагичнинг схемалари 28 ва 29 - расмларда кўрсатилган. Юқориги оқим билан қурилмага кирган чанг заррачалари марказдан қочма куч таъсирида девор юзаси томон улоқтирилади, юза бўйлаб пастга қараб спиралсимон ҳаракат қилиб, чанг йифиладиган бункерга тушади. Пастки оқим билан қурилмага кирган чанг заррачалари дастлаб газ оқими билан бирга спиралсимон ҳаракатланиб юқорига кўтарилади, кейинчалик марказдан қочма



расм. Конуссимон уюрмали чанг тутгич.

куч ёрдамида девор томон улоқтирилади ва юқориги оқим бирга пастга қараб ҳаракатланиб чанг йифиладиган бункерга тушади.



29 – расм. Цилиндрисимон уюрмали чанг тутгич.

Чангли газнинг кириш усулига кўра уюрмали чанг ушлагичлар бир неча турга бўлинади: 1) юқори газ оқимини сопло ёрдамида киритувчи; 2) пастки


ва юқориги газ оқимларини паррак ёрдамида киритувчи; 3) пастки ва юқориги газ оқимини тангенсиал йўналишда киритувчи қурилмалар.

Саноат ишлаб чиқаришларида юқориги ва пастки газ оқимлари тангенсиал йўналишда кирадиган уюрмали чанг ушлагичлардан фойдаланиш қулай ва арzonга тушади. Бундан ташқари қурилманинг тузилиши содда ва босимнинг йўқолиши камроқ. Сопло ёрдамида газ оқими кирадиган қурилманинг юқориги қисмида горизонтга нисбатан $15-30^{\circ}$ қия қилиб жойлашган бир неча қатор соплолар ўрнатилган; ушбу тангенциал соплолар ёрдамида иккиламчи газ оқими уюрма ҳосил қиласди. Соплодан чиқаётган газнинг тезлиги 60-80 м/с ни ташкил этади. Бундай қурилмаларда иккиламчи газ оқимининг ҳажмий сарфи умумий газ сарфининг 30-50 % ини ташкил этади.

Газ оқими паррак ёрдамида ёки тангенциал йўналишда киритиладиган қурилмаларда иккиламчи газ оқимининг босими сопло ёрдамида кирадиган газ босимига нисбатан анча кам бўлади. Одатда иккиламчи газнинг қурилмага киришидаги босими ва тезлиги тахминан циклонлардаги кўрсаткичларга жуда яқин. Саноат ишлаб чиқаришларида юқориги ва пастки газ оқимлари тангенциал йўналишда кирадиган уюрмали чанг ушлагичлардан фойдаланиш қулай ва арzonга тушади. Бундан ташқари қурилманинг тузилиши содда ва босимнинг йўқолиши камроқ.

Ротацион чанг ушлагичлар. Ротацион ёки динамик чанг тутгичларда чанг заррачасига таъсир қилувчи марказдан қочма ва Кориолис кучлари ишғилдирагининг айланиши натижасида ҳосил бўлади. Уларнинг афзаллиги ишлаши учун қўшимча тортиш-пуфлаш қурилмаси керак эмас. Роторнинг айланишлар сонини ошириш билан юқори самарадорликка эришиш мумкин.

Бу қурилмаларнинг асосий камчилиги кўп энергия талаб қилишидир, бироқ анча ихчам тузилишга эга. Саноатда бу қурилмалар икки турли бўлади: спиралсимон қобиқли ва айланувчи барабанли.



30-расм. Айланувчан тешикли барабанли ротацион чанг тутгич.

Чангли газ юзаси перфорация қилинган айланувчи барабан орқали ўтади, чанг заррачалари эса марказдан қочма куч таъсирида барабаннинг ташқарисида қолади. Чанг марказдан қочма куч таъсирида барабаннинг перфорация қилинган юзасидан ажралади ва қобиқнинг пастки қисмидаги чанг йифгичда тўпланади.

Ротацион чанг тутгичлар қаторига махсус турбина билан таоминланган *турбоциклонлар* ва *турбокомпрессорлар* киради. Турбина марказдан қочма куч майдонини ҳосил қиласи ва уни кучайтиради. Натижада газларни чангдан тозалаш даражаси кўпаяди.

4.5. Газ юувчи қурилмалар


Тоза газ олиш учун чангли газларни сув ёки бошқа суюқликлар билан ювиб уларни чанг заррачаларидан тозаланади. Бунда оқинди сувлар ҳосил бўлиб уларни тозалаш талаб қилинади. Бу усул айниқса совиган газларни тозалаш анча осон, чунки газлар совигандан сув буғлари конденсацияланиб чанглар жамланади ва уларнинг оғирлиги ортиб, чанг заррачалари газдан осон ажралади. Бу қурилмаларни чанг тўтишдан ташқари газларни совитиш ёки намлаш, туманларни тутиб қолиш, газ қўшимчаларини абсорбциялаш каби ишлар бажарилади.

Газ юувчи қурилмаларни камчилиги, а) қурилма ва трубопроводлар юзаларига чанг заррачалари ёпишиб қолиши; б) суюқликнинг сарфи анча катта; в) газларни, айниқса агрессив газларни тозалашда коррозиядан ҳимоя қилиш талаб қилинади.

Газ юувчи қурилмалар қуйидаги синфларга бўлинади: 1) фазалар контакт юзасининг турига кўра: суюқлик сочиб берувчи, насадкали, тарелкали, плёнкали; 2) иш принципига кўра: гравитацион, марказдан қочма, оқимчали


ва механик; 3) энергия сарфига кўра: паст босимли, ўрта босимли, юқори босимли қурилмалар.

Суюқлик сочиб берувчи қурилмалар.



Бундай қурилмалар (*скрубберлар*) ичи бўш қобиқдан иборат бўлиб, цилиндрсизмон ва тўғри тўртбурчакли колонналар кўринишида бўлади. Скрубберлар газ аралашмаси 0,8-1,5 м/с тезликда қурилманинг пастки қисмидан берилади. Скруббернинг юқори қисмидан форсункалар орқали сочилган сув қурилманинг баландлиги бўйлаб девор юзаси бўйлаб харакат қилиб, газ қурилманинг юқори қисмидан чиқиб кетади. Оддий скрубберларда газ аралашмасиниг тозаланиш даражаси 60-75% бўлади. Заррачанинг ўлчами 10 мкм дан катта бўлса 99% ни ташкил этади.

Насадкали скрубберлар.



Тозалаш жараёнининг интенсивлигини ва тезлигини ошириш учун насадкали скрубберлар кўп ишлатилади. Насадкалар газ фазаси билан суюқлик фазалари орасидаги контакт юзасини оширади. Насадкали скрубберларда корпуснинг ичига насадкалар тартибли ва тартибсиз жойлаштирилади. Кўпинча кокс, кварц ва ҳалқасимон насадкалар ишлатилади. Насадкали скруббернинг ўртача тозалаш даражаси 75-85% бўлади. Бироқ ўлчами 2 мкм дан катта бўлган заррачаларни тутганда тозалаш даражаси 90% дан ортиб кетиши мумкин. Насадкали скрубберлар оддий скрубберларга нисбатан самарадорлиги катта, бироқ уларнинг гидравлик қаршилиги ҳам каттароқ.

Марказдан қочма скрубберлар. Газ аралашмаси тангенсиал йўналишда қурилма корпусининг цилиндр қисмига кириб, марказдан қочма куч таъсирида айланма ҳаракат қиласи. Корпус девори юзасидан сопло орқали берилган сув плёнкага ўхшаб оқиб туради. Газ марказдан қочма куч таъсирида


скруббернинг деворларига урилиб плёнка ҳолида оқаётган сув билан ювилиб тушиб кетади.

Марказдан қочма скрубберларда оддий ва насадкалига нисбатан газ аралашмасини тозалаш даражаси юқори бўлиб, ўлчамлари 5-30 мкм заррачалар учун 95% гача ва заррачаларнинг ўлчами 2-5 мкм бўлганда 85-90% га тенг бўлади.

Тарелкали газ юувчи қурилмалар. Бундай қурилмаларда газ билан суюқлик ўртасидаги контакт гаризонтал жойлашган тарелкалар устида юз беради. Газнинг тезлиги кичик бўлганда (1 м/с атрофида) газ суюқлик қатлами орқали ўтиб пуфаклар ҳосил бўлади, бу жараён **барботажс жараёни** дейилади. Агар газнинг тезлиги катта бўлса турбулентлашган кўпик қатлами ҳосил бўлади. Шу сабабдан тарелкали скрубберлар 2 турга **кўпикли** ва **барботажлига** бўлинади.

Саноатда **кўпик қатлами** тарелкали скрубберлар кенг ишлатилади. Тарелкадаги газларнинг тезлиги 2,5-4,5 м/с, тешикларнинг диаметри 4-8 мм, тозалаш даражаси 99% гача. Бу қурилмалар кимё ва металлни қайта ишлаш саноатида, айниқса минерал ўғитлар ишлаб чиқаришда газларни фтор, олтингугурт, фосфор чангларидан тозалашда яхши самара бермоқда.

Ағдарилма тарелкали скрубберларда тешикли ва тирқишли панжаралар ишлатилади. Тешикларнинг диаметри 4-8 мм, тирқишларнинг кенглиги 4-5 мм. Тарелканинг эркин кесими (умумий кесимга нисбатан тешикларнинг улуси)



33-расм
тарелкали; б) қуиилиш тарелкали.

0,2-0,5 m^2/m^2 . Қуйилиш тарелкали қурилмаларда қалпоқчали, S- симон, йиғгичи бўлган тешикли ва бошка типдаги тарелкалардан фойдаланилади.

33 - расмда кўпик ҳосил қилувчи тарелкали газюувчи қурилмаларнинг икки тури кўрсатилган: а) ағдарилма

Бу турдаги қурилмаларда перфорация қилинган тарелкаларнинг сони бир нечта бўлиши мумкин, бундай шароитда тозалаш даражаси ортади (99% гача). Битта тарелканинг гидравлик қаршилиги тахминан 600 Па га тенг бўлади.

Саноатда

кўпик қатламини барқарорлаштириб 33 - расм. Кўпикли газ туродиган қурилмаси.


а – ағдарилма тарелкали;

Барқарорлаштирувчи қурилма (стабилизатор)

б – кўшилиш тарелкали.

кўпикли режимнинг тезлик интервалини анча кенгайтиради (4 м/с гача) ва кўпик қатламининг баландлигини қўпайтиради. Бундай қурилмаларнинг газ бўйича иш унумдорлиги стандартлаштирилган ва 3 дан 90 минг $\text{m}^3/\text{соат}$ гача ўзгариши мумкин. Тарелкалардаги газнинг оптимал тезлиги 2,5-4,5 м/с, суюқликнинг солиштирма сарфи 0,05-0,1 л/ м^3 . Кўпикли қурилмалар кимё ва металлни қайта ишлаш саноатида, айниқса минерал ўғитлар ишлаб чиқаришда газларни фтор, олтингугурт, фосфор чангларидан тозалашда яхши самара бермоқда.

Вентури скруббери. 34 - расм Бундай қурилма суюқликни сочиб берувчи



34 - расм

труба (Вентури трубаси) ва суюқлик томчиларини газ оқимидан ажратадиган сепаратордан ташкил топган . Вентури трубаси 1 тораювчи қисм (конфузор), қиска цилиндрисимон қисм (бўғиз) ва кенгайиб борувчи қисм (диффузор) лардан тузилган. Суюқлик махсус сочиб берувчи қурилма ёки механик форсунка ёрдамида конфузор (ёки бўғиз) га берилади. Трубанинг ҳаракетистикалари қуйидагича ўзгариши мумкин: конфузорнинг қиялик бурчаги $25-28^\circ$;

диффузорнинг қиялик бурчаги $6\text{-}7^\circ$; бўғизнинг узунлиги диаметрининг 0,15-0,5 улуши; бўғизнинг диаметри трубопровод диаметрининг 0,4-0,5 улуши. Босим йўқолишини камайтириш учун Вентури трубасининг ички юзаси механик 34-расм. Вентури скруббери:

қайта ишлаш йўли билан силлиқлантирилади.

1-суюқликни сочиб берувчи труба;

Газ - суюқлик оқимининг бўғиздан кейин

2-циклон томчи ушлагич.

диффузорга ўтиб, кенгайиши пайтида

суюқликнинг қўшимча майда томчиларга ажралиши юз беради. Бу ерда суюқлик томчилари чанг заррачаларини ўзи билан бирга олиб кетади. Томчиларнинг газ оқимидан ажралиш жараёни циклон - томчи ушлагич (2) да рўй беради.

Бўғиздаги газнинг тезлиги 60-150 м/с га етади. Суюқлик ортиқча босим (0,03-0,1 мПа) билан берилади. Диффузорда оқимнинг тезлиги 20-25 м/с гача камаяди. Циклонда газ-суюқлик оқимининг тезлиги 4-5 м/с ни ташкил қиласи.

Вентури скрубберида чанг заррачаларини ушлаб турган суюқлик томчиларига нисбатан газнинг катта тезлигига эришилади. Шу сабабдан Вентури қурилмасида газ таркибидаги ўлчами 1 мкм дан кичик бўлган қаттиқ заррачаларни ушлаш имконияти мавжуд. Тозалаш даражаси 99 % гача етади, бироқ қурилманинг гидравлик қаршилиги жуда катта (2200-12800 Па).

Мавхум қайнаш қатламли скруббер. Бундай газ юувчи қурилманинг чизмаси 8.12-расмда кўрсатилган. Цилиндрсимон қобик (4) нинг пастки таянч (5) ва юқориги чегараловчи (2) панжаралари оралигига насадка қатлами мавжуд. Насадка сифатида ичи бўш ёки яхлит шарлар ишлатилиши мумкин. Панжара (5) бир вақтнинг ўзида насадка учун таянч ва газни бир текисда тарқатувчи қурилма вазифасида хизмат қиласи. Насадка қўзғалмас қатламининг баландли 200-300 мм, панжаралар оралиғидаги масофа эса 1200-1500 мм бўлиши мумкин. Шарлар полиэтилен, полистирол, резина, шиша ва бошқа материаллардан



тайёрланади; шарнинг диаметри курилма диаметрининг 0,1 улушидан катта бўлмаслиги керак. Бу турдаги саноат қурилмаларининг диаметри 6,5 м гача бўлиши мумкин.

Қайновчи қатламли насадкали скрубберларда қўпинча паст унумли ва шар шаклидаги насадкали ишлатилади. Қурилма тўла мавҳум қайнаш режимида ишлайди. Унинг юқори қисмидан суюқлик форсунка ёрдамида сочиб турилади. Газнинг тезлиги 4-6 м/с бўлади. Мавҳум қайнаш ҳолатидаги насадкалар таъсирида газ оқими турбулизация қилинади, фазалар ўртасидаги юза кўп маротаба янгиланади, оқибатда газ билан суюқлик яхши контактга учрайди.

Тошкент кимё-технология институти «Кимёвий технология жараёнлари ва қурилмалари» кафедрасида қайновчи қатламли насадкали скруубберлар учун насадканинг турли хиллари - кублар, ҳалқачалар, ҳар хил қаршилик коэффициентига эга бўлган шарлар ишлаб чиқаришга жорий қилинди ва натижада қурилманинг самарадорлиги икки марта ортди.

Айланиб юрувчи насадкали скруубберлар. Ҳозирда мавҳум қайнаш қатламли газ юувчи қурилмаларнинг қатор самарали конструкциялари ишлаб чиқилди. Жумладан, Тошкент Давлат техника университети мутахассислари томонидан айланиб юрувчи насадкали скрууббернинг бир неча янги турлари таклиф этилди. Насадкалар айланиб юрувчи ҳолатга етганида қатламдаги бўш ҳажмнинг улуши $\varepsilon = 1$ бўлади. Ушбу скруубберлар Чирчик шахридаги

Ўзбекистон қийин эрувчан ва ўтга чидамли металлар комбинатининг газларни чангдан тозалаш системасида муваффақиятли ишлатилмоқд а.



вчи насадкали ва
либ бериладиган


и;

и қурилма;
аси;

36- расмда айланиб юрувчи насадкали ва суюқлик циркуляция қилиб бериладиган скруббернинг схемаси кўрсатилган. Курилмага суюқлик марказдан қочма насос (1) ёрдамида берилади. Чангли газ панжара (8) нинг пастки қисмига штуцер (10) ёрдамида юборилади. Газ кирадиган штуцер вертикал, ўққа нисбатан $5-10^{\circ}$ қиялик билан ўрнатилган. Суюқлик панжара юзаси томонга қараб, сочиб берувчи қурилма (2) ёрдамида тарқатилади. Панжаранинг устнда

насадка қатлами (7) жойлашган. Панжара орқали ўтган газ оқими насадкаларни айланиб юрувчи ҳолатга келтиради. Газнинг тезлигига қўра суюқлик панжара орқали қисман агдарилиб, қурилманинг куб қисмига тушади ёки иш зонаси (6) орқали қурилманинг юқориги қисмидаги сепаратор (4) га ўтади. Сепараторда марказдақ қочма уюрма ҳосил қилувчи (5) ёрдамида суюқлик газдан ажралади. Ажралган суюқлик қўйилиш трубаси (9) орқали шлам йиггичга тушади. Тозаланган газ патрубок (12) орқали атмосферага чиқарилади, Газнинг тезлиги 3—12 м/с чегараларида ўзгариши мумкин.

Майда дисперсли заррачаларни тутиб қолиш даражаси газ тезлигининг ортиши билан қўпаяди, бунинг учун қурилмада тўғри йўналишли режим ташкил қилинади. Газнинг тезлиги 7—8 м/с дан юқори бўлиши керак. Бундай шароитда суюқлик панжарадан ағдарилиб, қурилманинг пастки қисмида йифилмайди. Насос ишлатишга эҳтиёж қолмайди. 37- расмда суюқлик инжекцион усул билан бериладиган чанг тутгичнинг чизмаси кўрсатилган. Газ қурилманинг пастки қисмига берилиб, иш соҳаси (1) дан ўтади ва бу соҳада жойлашган насадкалар (2) ни айланувчан ҳолатга-келтиради. Газ чангдан иш соҳасида турбулизация қилинган газ — суюқлик қатлами ёрдамида тозаланади. Суюқлик сепаратор (4) да ажралади ва рециркуляция қилиш учун ишлатилади. Суюқлик труба (5) орқали шлам йиғгич (7) га қуйилади. Суюқлик таркибидаги майда заррачалар шлам йиғгич (7) да чўкмага тушади.




37 – расм. Айланиб юрувчи насадкали ва инженкцион тарелкали чанг тутгич

Айланиб юрувчи насадкали скрубберларда газ — суюқлик оқими насадкалар ёрдамида кучли турбулизация қилинади. Заррачаларнинг томчиларда чўкиши турбулент — импульсли механизм асосида юз беради. Бунинг учун қурилмада оптимал масштабли интенсив турбулент пульсациялари ташкил этилади. Ушбу скрубберлар ёрдамида газ аралашмалари таркибидаги микронли ўлчам ва турли физик хоссаларга эга бўлган қаттиқ заррачаларни ажратиб олиш мумкин


Саноат миқёсида олиб борилган тажрибалар шуни күрсатдикі, айланиб юрувчи насадкали скрубберларда юқори даражадаги чанг ушлашликка эришилади: 93—96 % 1—2 мкм ли заррачалар учун; 98—99,9 % 5 мкм дан катта бўлган заррачалар учун.

4.6.Фильтрлар. Электрофильтрлар.


Майда заррачали, узун толали ва енгил чангли газ аралашмаларини тозалаш учун **фильтрлар** ишлатилади. Фильтрларнинг тешиклари майда бўлганлиги учун газ ундан ўтиб, чанг эса ушланиб қолади. Фильтровчи тўсиқ сифатида *пахтали ип* ва *жунли материаллар, сочиувчан (қум, активланган*



38 – расм. Енгли фильтр.



39 – расм. Металло-керамикадан



40-расм. Кўп секцияли

енгли фильтр.

кумир) ва керакли материаллар ишлатилади.

Газларни тозалаш учун енгли фильтрлар кўп ишлатилади (38– расм). Енглар қобик остидаги трубали тўсиқларга маҳкамланади. Чангли газ фильтранади. Чанглар ва майда заррачалар фильтр енгларининг тешикларида қолади. Вақт ўтиши билан чанг қатлами кўпайиб фильтр тўсиқларнинг қаршилиги ортади ва натижада қурилманинг унумдорлиги камаяди. Шунинг учун вақти-вақти билан силкитувчи қурилма ёрдамида силкитилиб чанглар тўкилади ва шнек орқали ташқарига чиқарилади. Баъзи фильтрлар силкитиш билан бирга газ йўналишига қарама-қарши йўналишда ҳаво билан пуллаб тозаланади. Бундай фильтрларнинг енгини диаметри 20-25

см, узунлиги 2,5-4 м бўлиб, бир неча секциялардан иборат бўлади. Агар фильтрнинг енглари пахтали газламадан бўлса, у 65°C гача, жунли газламадан бўлса 80-90°C гача ишлайди.


Камчилиги: енглар тезда ишдан чиқади ва тешиклари беркилиб қолади; юқори ҳароратли газларни тозалаш мумкин эмас.

Юқори ҳароратли газларни тозалаш учун жунли газламаларга капрон толаларидан кўшиб тайёрланади. Фильтр енглари сифатида *шиша толали материаллар* ҳам ишлатилади. Юқори ҳароратдаги чангли газларни тозалаш учун ғоваксимон патронлари металло-керамикадан тайёрланган фильтрлар ишлатилади (39 – расм). Чангли газ фильтрловчи элементлардан ўтиб унинг юзасида ва тешикларида ушланиб қолади. Тозаланган газ қурилманинг юқори қисмидан чиқиб кетади. Фильтрловчи элементларнинг ғоваклари тўлиб қолгандан кейин улар чиқилган ҳаво ёки тозаланган газ билан пуфлаб регенерация қилиниб яна қайтадан тозалаш цикли давом эттирилади.

Саноатда қўпинча тоза ҳаво олиш учун мойли газ фильтрлар қўлланилади. Бу фильтрлар бир неча хил кассетали ячейкалардан иборат. Фильтрнинг ячейкаси металл қутичасидан иборат бўлиб, унинг икки ён томони тўр билан беркитилган қутича металл ҳалкачалар билан тўлдирилган. Чангли газ тур орқали берилганда чанглар ҳалкачаларнинг юзасига ёпишиб, тозаланган газ эса тур орқали чиқиб кетади. Ҳалкаларнинг устки қисмига *висцин* (*машина ёзи, глицерин*) суртилади. Мойли фильтрларда ҳаво 99% гача тозаланади.

Юқори ҳароратли ва физик-кимёвий усуллар билан газларни чангдан тозалаш учун донадор материал қатламига эга бўлган фильтрлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бундай фильтрларда насадка сифатида *шагал, қум, шлак, қипик, резина ва пластмассали майдада увоқлар*, турли ишлаб чиқариш чиқиндилари ишлатилиши мумкин.

Электрофильтрлар. Чангли газлар таркибидаги қаттиқ заррачаларни электр майдон таъсирида чўқтириш бошқа чўқтириш усулларига қараганда кўп афзалликларга эга



Электрофильтрлар ёрдамида газ таркибидаги энг кичик заррачаларни ушлаш мумкин. Бундай қурилмаларда газ аралашмаларини ажратиш даражаси 99% гача етади. Электрофильтрларнинг гидравлик қаршилиги 100-150 Па гача бўлади, Чангли газнинг ҳарорати - 20 дан +500°C гача бўлиши

40 – расм

Электрофильтр

мумкин. Электрофильтрнинг камчилиги: юқори металл ушлашлик; ўлчамлари катта; иш режимининг ўзгаришига таъсирчан; чангнинг портлаш ва ўт олиш хавфсизлигини таъминлашга

юқори капитал сарфи катта бўлганда

40 – расм. Электрофильтр. фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Таркибида қаттиқ заррачалари бўлган газ оқими юқори кучланишли электр майдондан ўтганда ионизация ҳодисасига учрайди. Яъни унинг молекулалари мусбат ва манфий зарядланган заррачаларга ажralади. Бунда бутунлай ионлашган газ қатлами чўғланиб нур ва чарсилланиб овоз чиқаради. Бу сим **нурланувчи электрод** дейилади.

Манфий зарядланган чангнинг электронлари нурланувчи электроддан мусбат зарядланган чўқтириш электродлари томон харакат қилганда ўз йўлида қаттиқ заррачаларга учрайди ва уларни зарядлайди. Зарядланган заррачалар чўқтириш электродига яқинлашганда ўзининг зарядини беради ва оғирлик кучи таъсирида чўқади.

Электрофильтрлар юқори кучланишли ўзгармас токда ишлайди. Электрофильтрнинг нурланувчи электродлари ток манбайнинг манфий кутбига, чўқтирувчи электродлари эса мусбат кутбига уланади. Чўқтириш электродининг тайёрланишига қараб трубали ва пластинали электрофильтрлар

бўлади, бироқ уларнинг ишлаш режимида принципиал фарқи йўқ. Электр чўктириш қурилмасининг ишлаш принципи чангни газларнинг хусусияти, таркиби ва ҳароратига боғлиқ. Ҳарорат ва ҳавонинг молекуляр оғирлиги ортиши билан системадан ўтаётган токнинг микдори кўпайиб боради. Чанг заррачаларининг катталиги камайиши билан қурилманинг фойдали иш коэффициенти камаяди.

4.7. Газ тозалаш қурилмаларни танлаш

Газ тозалайдиган қурилмаларни танлашда қўйидаги асосий факторларга аҳамият берилиши керак: чанг заррачасининг ўлчами, унинг тозаланиши лозим бўлган газ таркибидаги концентрацияси ва зарур бўлган тозалаш даражаси. Юқори концентрацияли газлар учун ҳамда қаттиқ фаза муҳим маҳсулот хисобланганда, тозалашнинг қуруқ усусларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Газни тозалаш даражасига бўлган талаб атмосфера ҳавоси тозалигининг зарур бўлган санитария-гигиена нормалари билан технология ускуналарининг ишлаш шартлари билан боғлиқ бўлади. Газ тозалайдиган қурилмаларни ва уларнинг материалларини танлашда газ таркибида намлик ва агрессив компонентларнинг борлиги, уларнинг микдори ва ҳарорати хисобга олинади.

Тозалашнинг тегишли даражаси қурилманинг турини, конструкциясини ва ўлчамини тўғри танлаш ва уни тўғри ишлатиш орқали эришилади. Чанг ушлашни яхшилаш одатда қурилманинг ўлчамини ёки унинг энергия ҳажмини кўпайтиришни талаб қиласи. Масалан, енгли фильтрлар, чўктириш камералари, электрофильтрлар газнинг тезлиги кам бўлганда, яъни қурилманинг ўлчами катта бўлганда анча самарали ишлайди.

Чанг ушлагичнинг тегишли турини танлашда унинг имкониятлари хисобга олиниши керак. Чангли камералар, циклонлар ва бошқа инерцион чанг ушлагичлар арzon ва тузилиши оддий, бироқ улар газ таркибидаги фақат катта заррачаларни ушлаши мумкин.

Енгли фильтрлар ва электрофильтрлар ёрдамида газ тозалашнинг юқори даражасига эришилади, бунда аралашма таркибидаги майда заррачалар ҳам тутиб қолинади, бироқ газни тозалашда олдин маълум ҳароратгача иситиш талаб қилинади. Катта тезлик билан ишлайдиган газ юувучи қурилмалар ишлатилганда газ таркибидаги жуда кичик заррачаларни ушлаш имконияти пайдо бўлади, бироқ уларни ишлатиш учун кўп энергия талаб қилинади. Нам чанг ушлагичлар ишлатилганда ҳосил бўлган суспензияларни қайта ишлашга ҳамда қурилмаларни коррозиядан ҳимоя қилишга аҳамият берилади.

Зарур бўлган тозалаш даражасига кўра газ аралашмаларини ажратиш бир ёки бир неча босқичли бўлиши мумкин. Газларни бирламчи, яъни катта ўлчамли чанг заррачаларидан ажратишда, бир босқичли тозалаш усулидан фойдаланилади. Бирламчи тозалашни амалга ошириш қийинчилик туғдирмайди.

Газларни ўта майда заррачалардан ажратишда тозалашнинг кўп босқичли тасвиридан фойдаланилади. Бирламчи тозалаш учун бир ёки бир неча чанг ушлагич қурилмалари ишлатилади, сўнгра нозик тозалаш қурилмаларидан фойдаланилади. Газларни нозик тозалаш қурилмаларига юқори талаблар қўйилади. Одатда газларни нозик тозалаш мақсадида енгли фильтрлар, электрофильтрлар ва уюрмали чанг тутгичлар ишлатилади.

ВБОБ.СУЮҚЛИКЛАРНИ УЗАТИШ

5.1. Суюқликларни узатиш

Кимё саноатининг барча тармокларида суюқликлар горизонтал ва вертикал трубалар орқали узатилади. Сув, нефть, бензин, керосин, мойлар ва бошқа суюқликларни узатиш учун мўлжалланган машиналар **насослар** дейилади. Трубаларнинг бошланғич ва охирги нуқталаридағи босимлар фарқи трубалардан суюқликнинг оқиши учун ҳаракатлантирувчи куч ҳисобланади. Суюқлик оқимининг трубалардаги ҳаракатлантирувчи кучи гидравлик машиналар ёки насослар орқали ҳосил қилинади.

Насос электр двигателдан механик энергия олиб, уни суюқликнинг ҳаракатланаётган оқим энергиясига айлантириб, босимни оширади. Насослар халқ хўжалигининг барча соҳаларида: машинасозлиқда, металлургияда, кимё саноатида, ер ишларини гидромеханизациялаштиришда ва кўпчилик бошқа тармоқларда кенг қўлланилади.

Насослар асосан икки турга: динамик ва ҳажмий насосларга бўлинади. Динамик насосларда суюқлик ташки куч таъсирида ҳаракатга келтирилади. Насос ичидаги суюқлик насосга кириш ва ундан чиқиш трубалари билан узлуксиз боғланган бўлади.

Суюқликка таъсир қиласидан кучнинг турига кўра, динамик насослар парракли ва ишқаланиш кучи ёрдамида ишлайдиган насосларга бўлинади.

Парракли насослар ўз навбатида *марказдан қочма ва пропеллерли насосларга* бўлинади. Марказдан қочма насосларда суюқлик иш ғилдиракларининг марказидан унинг четига қараб ҳаракат қилса, пропеллерли насосларда эса суюқлик ғилдиракнинг ўқи йўналишида ҳаракат қилади.

Ишқаланиш кучига асосланган насослар икки хил (*уормавий ва оқимли*) бўлади. Уормавий ва оқимли насосларда суюқлик асосан ишқаланиш кучи таъсирида ҳаракатга келади.

Ҳажмий насосларнинг ишлаш принципи суюқликнинг маълум бир ҳажмини ёпиқ камерадан итариб чиқаришга асосланган.

Ҳажмий насослар жумласига поршенли, плунжерли, диафрагмали, шестерняли, пластинали ва винтсимон насослар киради.

Саноатда суюқликларни сикилган газ ёки ҳаво ёрдамида узатиш учун газлифтлар ва монтежюлар ҳам ишлатилади.

Насосларнинг асосий параметрлари

Насослардан фойдаланиш иш унумдорлигини *напор ва қувват* каби катталиклар билан белгиланади. Насоснинг вақт бирлиги ичida узатиб берадиган суюқлик миқдори *иши унумдорлиги* ёки *сарфи* дейилади.

Насоснинг масса бирлигига эга бўлган суюқликка берган солиштирма энергияси *напор* деб юритилади. Насоснинг босими оқимнинг насосга кириш ва чикишидаги солиштирма энергиялари айрмасига teng.

Суюқликка энергия бериш учун сарфланган насоснинг фойдали қуввати N_{ϕ} суюқлик сарфи миқдори $\gamma \cdot Q$ нинг солиштирма энергияга қўпайтирилганига тенг:

$$N_{\phi} = \gamma \cdot QH = \rho g QH \quad (5.1)$$

Насоснинг ўқидаги қуввати фойдали қувватдан каттароқ бўлади. Чунки насосда энергиянинг бир қисми йўқолади. Энергиянинг йўқолиши насоснинг ФИК η_n билан белгиланади. Демак насоснинг ўқидаги қувват қўйидаги тенглама билан топилади.

$$N_e = \frac{N_{\phi}}{\eta_n} = \frac{\rho g VH}{\eta_n} \quad (5.2)$$

ФИК η_n насосдаги қувватнинг нисбий йўқолишини насоснинг мукамаллигини ва уни ишлатишнинг арzonлигини ифодалайди, ҳамда қўйидаги қўпайтма орқали топилади:

$$\eta_n = \eta_v \cdot \eta_g \cdot \eta_{mech} \quad (5.3)$$

бу ерда η_v - хажми ФИК

η_g - гидравлик ФИК

η_{mech} - механик ФИК

Ҳажмий ФИК насоснинг ҳақиқий иш унумдорлигининг назарий иш унумдорлигига нисбатига тенг бўлиб, насос конструкциясининг зич бўлмаган жойларидан сизиб чиқсан суюқликнинг миқдорини белгилайди.

Гидравлик ФИК насос суюқликнинг насосдан ўтишида гидравлик ва маҳаллий қаршиликларни енгиш учун сарф бўлган напорнинг йўқолишини ифодалайди.

Механик ФИК насос механизмларидаги ишқаланишни енгишга сарфланган қувватнинг йўқолишини белгилайди.

Двигатель истеъмол қиласидиган қувват насос ўқидаги қувватдан ортикроқ бўлади, чунки қувватнинг бир қисми электр двигателнинг ўқида ва электр двигателда механик энергия насосга бериладиганда сарф бўлади, яъни:

$$N_{\partial\sigma} = \frac{N_e}{\eta_v \cdot \eta_{\partial\sigma}} = \frac{N_\phi}{\eta_h \cdot \eta_v \cdot \eta_{\partial\sigma}} \quad (5.4)$$


Кўпайтма η_h , η_y , η_{dv} насос қурилмасининг тўла ФИК деб юритилади ва η билан белгиланади. Насос қурилмаларини ўрнатиш учун зарур бўлган қувват қўйидагига teng:

$$N_h = \beta N_{\partial e} \quad (5.4a)$$

бу ерда: β - қувватнинг запас коэффициенти, бу коэффициентнинг қиймати двигателнинг номинал қувватига нисбатан топилади

5.2. Насосларнинг умумий напори ва сўриш баландлиги

Суюқликнинг пастки идишдан сўриш ва ҳайдаш трубалари орқали ҳайдаш учун двигатель насосга зарур энергия бериши, яъни насос босими ҳосил қилиши лозим. Насоснинг умумий напорини 9.1 - расмдаги насос қурилмасидан аниқлаш учун сўриш ва ҳайдаш трубалари учун Бернулли тенгламасининг ўзгаришидан фойдаланамиз. Бунинг учун сўриш ва ҳайдаш вақтидаги параметрларнинг ўзгаришини қўйидаги тартибда аниқлаймиз:



41 – расм. Насоснинг умумий босимини аниқлаш.

P - суюқлик сўриб олинаётган идишдаги босим;

P - юқорида жойлашган идишдаги босим;

P_c, P_x - суюқликнинг насосга киришидаги ва чиқищдаги босими;

H_c - сўриш баландлиги;

H_x - ҳайдаш баландлиги;

H_g - суюқликнинг геометрик кўтарилиши баландлиги;

h - вакууметр ва манометр ўрнатилган нуқталар орасидаги вертикал масофа.

Насоснинг напорини аниқлаш учун пастки идишдаги суюқлик баландлигининг текистлигига нисбатан сўриш вақтидаги 1-1 ва 1'-1' кесимлар учун Бернулли тенгламасини ёзамиз:

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{w_1^2}{2g} = H_c + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{w_c^2}{2g} + h_c \quad (5.5)$$

Худди шунингдек, насос ўқидан ўтувчи текисликка нисбатан ҳайдаш вақтидаги 1-1 ва 2-2 кесимлар учун Бернулли тенгламасини ёзамиз:

$$\frac{P_x}{\rho g} + \frac{w_x^2}{2g} = H_x + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{w_2^2}{2g} + h_x \quad (5.6)$$

бу ерда ω_1 , ω_2 - пастки ва юқориги идишлардаги суюқликнинг тезлиги;

ω_c , ω_x - сўриш ва ҳайдаш трубаларидаги суюқлик тезлиги; h_c , h_x - сўриш ва ҳайдаш трубаларидаги гидравлик қаршиликларни енгиш учун кетган напор миқдори.

Сўриш ва ҳайдаш трубаларидаги тезликка нисбатан пастки ва юқориги идишлардаги суюқлик тезлигининг ўзгариши жуда кичик бўлиб, у нолга тенг.

Насоснинг напори оқимнинг насосга кириш ва чиқищдаги солиштирма энергиялари айирмасига тенг:

$$H = \frac{P_x - P_c}{\rho \cdot g} \quad (5.7)$$

(5.5) ва (5.6) тенгламалардан айирмалар фарқини аниқласак:

Бунда $\omega_c = \omega_x$, чунки ҳайдаш ва сўриш трубаларининг диаметри бир хил. $h_y = h_c + h_x$ трубанинг умумий гидравлик қаршилиги. Бундан ташқари 9.1 – расмдан: $H_c + H_x + H_r$. Бу ҳолда юқоридаги тенгламани куйидагича ёзиш мумкин:

$$H = H_r + \frac{P_2 - P_1}{\rho g} + h_y \quad (5.8)$$

Демак, насоснинг умумий напори суюқликни геометрик баландлик H_r га кўтариш учун, пастки ва юқориги идишлардаги босимлар орасидаги фарқни ҳамда сўриш ва узатиш трубларидаги гидравлик қаршиликни енгиш учун сарфланади. Агар пастки юқориги идишлардаги босим ўзаро тенг бўлса, у ҳолда насоснинг умумий напори:

$$H = H_r + h_y \quad (5.9)$$

Суюқлик горизонтал трублар орқали узатилса ($H_r = 0$):

$$H = \frac{P_2 - P_1}{\rho \cdot g} + h_y \quad (5.10)$$

Худди шунингдек, насоснинг умумий напорини манометр ва вакууметрнинг кўрсатиши бўйича ҳам аниқлаш мумкин:

$$H = \frac{P_{\text{ман}} + P_{\text{вак}}}{\rho \cdot g} + h \quad (5.11)$$

Шундай қилиб, насоснинг умумий напори манометр ва вакууметрлар кўрсатишларининг йифиндиси билан бу асбоблар уланган нуқталар орасидаги вертикал масофанинг йифиндисига тенг.

Сўриш баландлиги. Пастки идишдаги суюқликни эркин сиртига (5.1- расм) атмосфера босими P_0 таъсир этади. Суюқлик сўриш трубаси орқали баландликка кўтарилиб, насоснинг иш камерасини тўлдириш учун бу камерада сийракланиш вужудга келтириш керак. Бунда иш камерасига қолдиқ абсолют босим $P_c < P_0$ таъсир этади. Босимлар фарқи $P_0 - P_c$ ҳосил бўлганлиги сабабли суюқлик устунининг метрларда ифодаланган напори $P_0 - P_c / \rho g$ ҳосил бўлади. Бу босимнинг бир қисми суюқликнинг сўриш трубасида H баландликка кўтариш учун қолган қисми эса суюқликнинг трубада ω тезлик билан

ҳаракатланишига ёки тезлик босимини ҳосил қилиш учун ва сўрилаётган суюқлик йўлида учрайдиган барча қаршиликларни енгишга сарфланади. У ҳолда:

$$\frac{P_o}{\rho g} - \frac{P_c}{\rho g} = H_c + \frac{\omega^2}{2g} + h_c \quad (5.12)$$

Узатилаётган суюқликнинг қайнаб кетишини ҳисобга олган ҳолда сўрилиш трубаларидағи босим шу ҳароратдаги суюқликнинг туйинган буғ босими P_t дан юқори бўлиши керак. Бунда насоснинг нормал ишлаши учун тенглама қуидагича ёзилади:

$$\frac{P_c}{\rho g} = \frac{P_o}{\rho g} - \left(H_c + \frac{\omega^2}{2g} + h_c \right) \geq \frac{P_t}{\rho g} \quad (5.13)$$

Бу ердан

$$H_c \leq \frac{P_o}{\rho g} - \left(\frac{P_t}{\rho g} + \frac{\omega^2}{2g} + h_c \right) \quad (5.14)$$


Ҳарорат ортиши билан суюқликнинг туйинган буғ босими ҳам ортиб, у қайнаш ҳароратида ташқи атмосфера босимиға тенглашади, бу вақтда сўриш баландлиги нолга тенг бўлади.

Шунинг учун қовушқоғлиги юқори ва иссиқ суюқликларни узатаётганда насос қабўл қилувчи идишга нисбатан пастроқ ўрнатилиши зарур. Худди шунингдек, сўриш баландлигини ҳисоблашда гидравлик ва маҳаллий қаршиликларни енгиш учун кетган сарфлардан ташқари, марказдан қочма насосларда эса инерцион куч таъсирида бўладиган босим йўқолишлари инобатга олиниши лозим.

5.3. Марказдан қочма типдаги насослар

Марказдан қочма насосларда спиралсимон қобик ичидаги парракли иш ғилдирак жойлашган. Иш ғилдиракнинг айланишида марказдан қочма куч ҳосил бўлади. Бу куч таъсирида суюқликнинг сўрилиши ва уни ҳайдаш бир

меъёрда узлуксиз боради. Насос ишга туширилишдан олдин сўриш трубаси, иш ғилдираги ва қобиқ суюқликка тўлдирилади. Сўнгра двигатель ток манбаига уланади: иш ғилдираги ҳаракатга келтирилади. Суюқлик ғилдирак билан бирга айланиб, марказдан қочма куч таъсирида парраклар воситасида ғилдиракнинг марказидан чеккасига отилиб, спиралсимон қўзғалмас камерани тўлдиради ва ҳайдаш трубаси орқали баландликка кўтарилади. Бунда иш ғилдирагининг кириш олдида сийракланиш вужудга келади. Суюқлик сўриш трубасидан насосга кириб, иш ғилдиракнинг марказий қисмини тўлдиради ҳамда ғилдиракнинг чеккаларига чиқариб ташланади ва хоказо.



42 –расм. Марказдан қочма насос:
1-сўриш патрубкаси; 2-салъник; 3-қобиқ;
4-иш ғилдираги; 5-иш ғилдирагининг
кураклари; 6-ҳайдаш патрубкаси

Суюқлик иш ғилдираги орқали оқиб ўтишида двигателнинг механик энергияси суюқлик оқими энергиясига айланади. Марказдан қочма насосларнинг унумдорлигини ошириш учун икки ёқлама сўрадиган насослар ҳам ишлатилади. Насоснинг ишлашини текшириш учун сўриш йўлига вакуумметр ва ҳайдаш трубасига эса манометр ўрнатилади (42- расм).

Насосда суюқликнинг миқдорини ростлаш учун ҳайдаш трубасига кран-вентиль ёки задвижка ўрнатилади. Ғилдираклар сонига қараб марказдан қочма насослар бир ва кўп босқичли бўлади. Кўп босқичли насосларда ғилдираклар сони 5 тагача бўлади.

Марказдан қочма насосларнинг афзаллиги: суюқлик вақт ўтиши билан бир меъёрда узатилади, тузилиши содда, ихчам, вазни енгил ва ўлчамлари кичкина, ҳамма қисмлари қўйма шаклида оддий тайёрланган.

Камчилиги: насосни ишлатишдан олдин иш ғилдиракларини суюқлик билан түлдириш керак. Фойдали иш коэффициенти юқори эмас $\eta = 0.6 \dots 0.7$.

Насоснинг фойдали иш коэффициентини ошириш учун иш ғилдираги билан қобиқ ўртасига диффузорлар ўрнатилади.

Марказдан қочма насосларнинг асосий тенгламаси. Насос ишлаганида суюқликнинг ҳар бир заррачалари бир вақтнинг ўзида каналда w тезликда паррак бўйлаб ҳамда иш ғилдираги билан биргаликда насос ўки атрофида и тезликда айланма ҳаракат қиласи. Механика қонунларига асосан, вақт бирлигидаги ўзгарувчан ҳаракат миқдори системага тенг таъсир қилувчи ташқи кучларнинг моментига тенг. Агар суюқлик массасини G десак, вақт бирлигига насос ғилдирагидан ўтаётган суюқлик миқдори:

$$G (R_2 C_2 \cos \alpha_2 - R_1 C_1 \cos \alpha_1) = M \quad (5.15)$$

Айланиш моментида суюқликнинг сарфи бўлмаса ва ғилдирак айланиш моментининг бурчак частотаси w бўлса, ғилдирак парракларининг суюқликка берадиган қуввати қуидагича бўлади:

$$M\omega = G g H_h \quad (5.16)$$

бу ерда H_h – насос ғилдираги ҳосил қиласиган назарий напор.

$$\text{Шундай қилиб: } G\omega = (R_2 C_2 \cos \alpha_2 - R_1 C_1 \cos \alpha_1) = G g H_h \quad (5.17)$$

$\omega R_1 = u_1$ ва $\omega R_2 = u_2$ бўлгани учун (5.16) тенгламадан назарий напорни аниқласак, у ҳолда:

$$H_h = 1/g (u_2 c_2 \cos \alpha_2 - u_1 c_1 \cos \alpha_1) \quad (5.18)$$

Бу тенглик марказдан қочма насосларнинг асосий тенгламаси бўлиб, назарий напорни аниқлаш учун ишлатилади.

Насосларда напорнинг максимал қийматига эришиш учун иш ғилдираги парракларга суюқлик радиал йўналишда кирадиган қилиб тайёрланади.


Йўқотилган напорларнинг миқдори гидравлик фойдали ҳаракат коэффициенти η_r ва ҳажмий коэффициенти η_v билан ҳисобга олинади. Шундай қилиб, насоснинг ҳақиқий напори қуидагича аниқланади:

$$H_x = \eta_r \eta_v (u_2 c_2 \cos \alpha_2 / g) \quad \dots \dots \quad (5.19)$$

η_r нинг қиймати насос конструкцияси, катталиги ва тайёрланиш сифатига боғлиқ бўлиб $\eta_r = 0,7 - 0,9$; $\eta_v = 0,8$ га тенг бўлади.

5.4. Насосларнинг иш ва умумий тавсифи

Насосларнинг тавсифи. Иш ғилдиракнинг айланишлар частотаси n ўзгармас бўлганда насос иш унумдорлиги Q нинг напор H , насоснинг ўз қуввати N_e ва η_n билан график усулдаги боғлиқлиги *насосларнинг тавсифи* дейилади. Бундай график боғлиқлар марказдан қочма насосларни текшириш пайтида олинади. Бунда ҳайдаш линиясидаги задвижканинг очилиши ҳар хил олинади. Бу вақтда насос оладиган қувват насоснинг салт ишлашига мос келади. Бундай шароитда ФИК ҳам $\eta_n = 0$ бўлади, чунки насос суюқликни узатишга оид фойдали иш бажармайди, салт ишлаш қуввати эса насосдаги барча ишқаланишлар вужудга келадиган механик исрофларни қоплашга сарфланади (43 расм).



Иш унумдорлигини задвижкани очиш билан қўпайтирсақ, насоснинг напори камайиб, насос оладиган қувват ортиб боради ва ФИК максимал қийматга эга бўлади. Бу ҳол шуни кўрсатадики, айланиш ғилдирагининг тезлиги ўзгармас бўлганда, насоснинг тавсифидан фойдаланиб энергиянинг энг тежамли фойдаланиш режими топиш мумкин.

Пропорционаллик қонуни. Ғилдиракнинг айланишлар частотаси ўзгарганда насоснинг иш унумдорлиги, напори ва насос истеъмол қиласиган кувват ўзгаради. Ғилдиракнинг бир минутдаги максимал айланишлар частотаси n_1 дан n_2 қадар оширилса, насоснинг иш унумдорлиги Q_1 ҳам Q_2 иш унумдорлигига нисбатан пропорционал равища ортади:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{n_2}{n_1}$$

Суюқликнинг тегишли H_1 ва H_2 напорлари айланишлар частотасининг квадратлари нисбатига пропорционалдир:

$$\frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2$$

Насос истеъмол қиласиган кувват N_1 суюқлик сарфи Q нинг суюқлик босими P га кўпайтмасига пропорционал бўлганлиги сабабли, ғилдиракнинг бир минутдаги айланишлар частотаси турлича бўлгандаги насоснинг оладиган куввати N_2 ва N_1 бир минутдаги айланишлар частотасининг кублари нисбатига пропорционал бўлади:

$$\frac{N_2}{N_1} = \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3$$

Демак, насос ғилдирагининг айланишлар частотаси ортиши билан унинг иш унумдорлиги биринчи даражада, напори иккинчи даражада, талаб қилинадиган кувват эса учинчи даражада ошади. Аммо амалда пропорционаллик қонуни ғилдирак айланишлар частотасининг икки мартадан кам ўзгарган шароитдагина ўз кучини сақлади.


Кавитация ҳодисаси. Насос ғилдирагининг тез айланишида ва иссиқ суюқликлар марказдан қочма насослар ёрдамида узатилганда кавитация ҳодисаси юз беради. Бу вактда насосдаги суюқлик тез буғланади. Ҳосил бўлган буғ суюқлик билан юқори босимли зонага ўтиб тезда конденсацияланади. Натижада насос қобигида катта бўшлиқ ҳосил бўлади, насос қаттиқ силкинади ва тақиллаб ишлайди. Насос кавитация режимда кўпроқ ишласа у тезда бузилади. Шунинг учун ҳарорати юқори бўлган

суюқликларни узатаётганда бу ҳодиса қўшимча кавитацион коэффициент билан ҳисобга олиниши керак.

5.5. Поршенли насосларнинг тузилиши ва иш принципи

Поршенли насосларда суюқлик ҳайдаш трубасига илгариланма-қайта ҳаракат қилувчи механизмлар орқали узатилади. Поршенли насослар воситасида хар қандай қовушқоқликдаги суюқликларни узатиш мумкин. Бу насосларда поршень насос қобигида вертикал ва горизонтал ҳолатда жойлашган бўлиши мумкин. Ишлаш принципига кўра поршенли насослар оддий, икки ва кўп босқичли бўлади.


Поршень суюқликнинг фақат олди томони билан сиқиб чиқарадиган насос оддий бир томонлама ишлайдиган насос дейилади (10.1 - расм).



44-расм. Поршенли насос:

1-цилиндр; 2-поршень; 3-сўриш клапани; 4-ҳайдаш клапани; 5-плунжерли насос:
1,2-сўриш клапанлари;

5-сўриш трубаси; 6- ҳайдаш трубаси; 7-хаво
қалпоқчаси



45-расм. Икки томонлама ишлайдиган

3,4- узатувчи клапанлар; 5-плунжер;
6- сальник.

Агар насос цилиндрда поршеннинг иккала томонидан жойлашган иш камераси бўлса ва поршень улардан суюқликни кетма-кет сиқиб чиқарса, бундай насос икки босқичли ёки икки томонлама ишлайдиган насос дейилади (44 - расм). Оддий поршенли насоснинг ишлаш принципини кўриб чиқамиз. Насос поршени сўриш жараёнида ўнгга ҳаракатланганда иш камерасининг хажми катталашади. Ундаги босим камаяди ва камерада сийракланиш ҳосил бўлади. Натижада суюқлик резервуардан сўриш трубаси бўйлаб цилиндрга

кўтарилади ҳамда сўриш клапани очилиб насоснинг иш камераси бўшлигини тўлдиради. Поршеннинг чапга ҳаракатида поршень цилиндр ва иш камераси бўшлигини тўлдирувчи бўшлиқга босим беради ва уни ҳайдаш клапани орқали узатиш трубасига чиқариб беради.

Суюқликнинг ҳаракат тезлиги ва босимларининг пульсацияланишини тенглаштириш ҳамда суюқликнинг сўриш ва ҳайдаш трубаларида бир меъёрда текис оқишини таъминлаш учун насосга маҳсус қурилма (ҳаво қалпоқчалари) ўрнатилади.

Юқори босим ҳосил қилувчи насосларда поршенилар ўрнига цилиндрически плунжерлар ишлатилади. Бундай насослар **плунжерли насослар** дейилади.

Насоснинг иш унумдорлиги. Поршеннинг бир марта бориб, иш вақти бирлиги ичida насос узатиб берган суюқлик миқдори поршенилар насоснинг *иш унумдорлиги* ёки бошқача айтганда *узатилиши* дейилади. Насоснинг ўртacha иш Q унумдорлиги бир секундда ёки соатда тақсимланган ҳажм бирликларида (л/с, м³/с, м³/соат) ўлчанади. Бир томонлама ишлайдиган насоснинг иш унумдорлиги қуйидагича аниқланади.

$$Q = \frac{F - Sn}{60} \cdot \eta \quad (5.20)$$

бу ерда F – поршеннинг кўндаланг кесим юзаси; η -узатиш коэффициенти; S – поршень йўли, n – кривошип шатунли механизминг бир минутдаги айланишлар частотаси.

Узатиш коэффициенти суюқликнинг насосдан клапанлар ва бошқа зичмас жойлар орқали сизиб чиқишини, камерага ҳайдалаётган суюқлик билан ҳаво ўтиб, унинг тўлдирилишини камайтиришини ҳисобга олади. Икки томонлама ишлайдиган насосларда цилиндрда шток бўлгани учун уларнинг ҳажми бироз камаяди. Насоснинг иш унумдорлиги қуйидагича аниқланади.

$$Q = \frac{\eta(2F - 1)n \cdot s}{60} \quad (5.21)$$

бу ерда f – штокнинг кўндаланг кесим юзаси.

Поршенли насоснинг куйидаги афзалликларига эга: юқори босим остида ишлаши мумкин, фойдали иш коэффициенти юқори, қовушқоқлиги юқори бўлган ва тез алангаланувчан суюқликларни узатиш мумкин.

Шу билан бирга насослар айрим камчиликларга ҳам эга: бир неча клапанларнинг бўлишлиги, унумдорликни юқори эмас суюқликларни бир меъёрда узатмайди.

5.6. Махсус насосларнинг турлари ва иш принципи.


Ишлаб чикиришда суюқликларни узатиш учун марказдан қочма ва поршенли насослардан ташқари махсус насослар ҳам ишлатилади. Махсус насослар қовушқоқлиги юқори бўлган, жуда ифлосланган, чўкур кудукдаги суюқликларни узатиш учун қўлланилади. Махсус насослар сифатида роторли, винтли, оқимли, пропеллерли, газлифт, эрлифтлар ва монтежюлар ишлатилади.

Роторли насослар. Қовушқоқлиги жуда юқори, ифлосланган ва узатилиши қийин бўлган суюқликларни узатиш учун роторли насослардан фойдаланилади. Бу насослар поршенли насослардан клапан ва ҳаво қалпоқчаларининг йўқлиги билан фарқланади. Роторли насослар шестерняли ва пластинали насосларга бўлинади. Саноатда қўпинча шестерняли (тишли) насослар ишлатилади.

Насос қобигида ўзаро илашган ҳолатдаги узлуксиз айланиб турувчи шестернялар жуфти жойлашган.

Шестернялар айланганда бир шестернянинг ҳар қайси тиши илашган ҳолатдан чиқиб, иккинчи шестернянинг чуқурчасидаги тегишли ҳажмни бўшатади. Шестерняларнинг кейинги айланишида тишлар орасидаги суюқлик тишлар билан биргаликда сўриш соҳасидан ҳайдаш соҳасига ўтади (47– расм).

Ротор насослар конструкциясининг соддалиги, ишончли ишлаши, ўлчамларининг кичиклиги ва арzonлиги билан бошқа насослардан ажralиб туради. Шунинг учун бу насослар саноатда кенг ишлатилади.




46 – расм. Шестерняли насос.

47 – расм. Пластинали насос.

Пластинали роторли насослар. Бу насосларнинг ишлаш принципи поршенли насослар каби иш бўшлиғи ҳажмининг камайишига асосланган. Бу насос катта цилиндрдан иборат бўлиб, унинг кенглиги бўйича эксцентрик равишда ротор жойлашган (46– расм). Цилиндрнинг ичидаги корпусга тўғри бурчакли пластиналар ўрнатилган. Роторнинг айланиши натижасида бу пластиналар марказдан қочма куч таъсирида цилиндрнинг ички юзасига маҳкам зичланиб, ўроқсимон иш бўшлиғини корпус ва ротор орасидаги камераларга ажратиб туради. Пластиналар сўрувчи патрубкадан насоснинг вертикал ўқи томон ҳаракатланганда ҳар бир камеранинг ҳажми кенгаяди, натижада камерада сийракланиш ҳосил бўлиб, сўриш патрубкаси орқали суюқлик сўрилади. Пластиналар вертикал ўқдан ротор йўналиши бўйича айланма ҳаракат қилганда камеранинг ҳажми кичиклашади ва суюқлик насосдан сиқиб чиқарилиб, узатиш трубасига берилади. Пластинали роторли насослар тоза ҳолдаги, қовушқоқлиги юқори бўлган суюқликларни узатиш учун ишлатилади.


Винтли насослар. Бу насослар шестерняли насослар сингари ишлайди. Суюқлик сўриш соҳасидан винт ўйиқларининг ўлчамлари ўртасидаги оралиқقا киради ва винтларнинг айланиш ўқи йўналиши бўйича ҳайдаш соҳасига ўтади.



48 – расм. Винтли насос.

Винтли насос суюқликни бир меъёрда узатади (48– расм). Насоснинг вали бевосита двигателнинг валига бириктирилади. Узатилаётган суюқлик миқдорини ошириш учун икки ва уч винтли насослар ишлатилади. Бу насослар ҳам қовушқоғлиги юқори бўлган суюқликларни узатиш учун ишлатилади.

Оқимчали насослар. Оқимли насоснинг ишлаши иш суюқлигининг кинетик энергиясидан фойдаланишга асосланган. Бу суюқлик насос ҳайдаётган суюқлик билан аралашиб, ўзининг кинетик энергиясининг бир қисмини унга беради ва ҳосил бўлган аралашма тармоққа хайдалади. Иш суюқлиги сифатида буг ёки сув ишлатилади (49 - расм).



49 – расм. Ингичка оқимли насос.

50 – расм. Пропеллерли насос.

Соплога босими насос ҳосил қиласиган босимдан анча катта бўлган иш суюқлиги берилади. Иш суюқлиги торайиб борувчи саплодан ўтаётганда босимнинг бир қисмини йўқотади ва натижада тезлиги ортади. Саплодан чиқиши олдида иш суюқлигининг оқими атрофида сийраклашган босим вужудга келади, турба орқали хайдалаётган суюқлик сўриш трубаси ёрдамида арлалаштиргич камерасига сўрилади ва иш суюқлиги билан аралашади. Шу йўсинда олинган аралашма диффузорга юборилади. У ерда суюқликнинг тезлиги камаяди, босим ортиб ҳайдаш трубасига утади.

Оқимли насосларнинг конструкцияси содда, уларда ҳаракатланувчи деталларни йўқлиги билан бошқа насослардан фарқ қиласи.

Оқимли насосларнинг ФИК юқори эмас, улар тез ишдан чиқади, шу сабабли қиммат турдиган насосларни ишлатиш номақбул бўлган жойларда улардан фойдаланилади.

Пропеллерли насослар. Бу насослар кам напорли кўп миқдордаги суюқликларни узатиш учун ишлатилади (50 - расм). Пропеллерли насослар кўпинча буғлатиш қурилмаларида суюқликларни циркуляция қилиш учун кўланилади. Бу насосларнинг иш ғилдираклари пропеллер парраклари шаклидаги бир неча винтсимон қуракчалардан иборат. Бу насосларни баъзан ўқли насослар ҳам дейилади, чунки суюқлик иш ғилдирагидаги винтсимон қуракчлари билан қамраб олиниб, ғилдирак ўқининг йўналиши бўйлаб айланма ҳаракат қиласи.

Насосларнинг тузилиши оддий, ихчам, вазни енгил, ФИК марказдан қочма насосларнинг ФИК ига нисбатан бир мунча юқори. Бундай насослар ифлосланган суюқликларни ҳам узата олади.

Монтежю. Ифлосланган, агрессив ва радиактив суюқликларни сиқилган ҳаво ёки инерт газларнинг энергияси ёрдамида унча юқори бўлмаган баландликка узатиш учун монтежюлар ишлатилади (10.8 - расм). Монтежю вертикал ёки горизонтал цилиндрисимон қопқоқ ёрдамида зич ёпилган бўлиб, қопкоқقا учта патрубка ўрнатилади. Бу патрубка ёрдамида монтежюга узатилаётган суюқлик, сиқилган ҳаво берилади. Учинчи патрубка эса монтежю ичидаги узатувчи труба билан бириктирилади.


Агар узатиладиган суюқликнинг буғлари ҳаво билан портловчан, алангаланувчан аралашмалар ҳосил қиласа, бунда сиқилган ҳаво ўрнига инерт газлар ишлатилади.

Монтежюнинг тузилиши оддий, ясаш осон, ҳаракатланувчи қисмларининг йўқлиги сабабли коррозияга учрамайди. Қурилма тез едирилиб ишдан чикмайди.


Газлифт. Газлифт чукур қудуқлардаги суюқликларни юқорига кўтариш ҳамда кимё саноатидаги баъзи жараёнларда газ билан суюқлик ўзаро

таъсир қилганида, уларнинг аралаштириш циркуляциясини тезлаштириш учун ишлатилади.

Агар газлифт суюқликни циркуляция қилиш учун ишлатилса, у ҳолда курилманинг ичига унинг ўқи бўйлаб икки томони очик бўлган вертикал труба туширилади. Трубанинг суюқликка ботирилган пастги қисмидан сопло орқали сиқилган газ берилади. Трубада юқорига узатилиши керак бўлган газ массаси



51-расм. Монтежю: 1- идиш; 2-суюқлик кирадиган кран; 3-сиқилган газ бериладиган кран; 4-атмосфера билан боғланадиган кран; 5-вакуум билан боғланувчи кран; 6-узатиш трубасининг крани.



52-расм. Эрлифт. 1-хаво ёки газ берадиган труба; 2- газ тақсимлагич; 3- кўтариш трубаси; 4- томчи ушлагич; 5- суюқлик йигиладиган идиш.

пуфакчалар ҳолида суюқликни ҳам ўзи билан илаштиради ва ҳосил бўлган газ-суюқлик эмульсияси оқимлари юқорига қараб кўтарилади. Трубанинг юқори қисмида газ суюқликдан ажралиб, курилмадан чиқиб кетади. Суюқлик трубанинг юқори қисмидан қурилмага қайтиб тушади ва яна газ оқими билан трубада юқорига қараб кўтарилади.

Газ ва суюқлик аралашмаси кўтарилиш трубасида 7 м/с тезлик билан ҳаракат қиласи. Кўтарилиш трубасининг максимал баландиги 30-35 м. Газлифтнинг ФИК юқори эмас, $\eta = 0,15 \dots 0,30$.

Эрлифт. Уларнинг ишлаши туташ идишларнинг ишлаш принципига асосланган. Эрлифт кўтариш тарубасидан сиқилган ҳаво берувчи труба ва

аралаштиргичдан иборат (51 - расм). Труба орқали берилган сиқилган ҳаво аралаштиргичда суюқлик билан аралашиб, ҳосил бўлган суюқлик ва газ аралашмасининг солиштирма оъирлиги идиш ичидаги суюқликга нисбатан паст бўлганлиги учун кўтарилиш трубасида юқорига қараб кўтарилади.

Суюқлик ва юз аралашмаси кўтарилиш трубасидан чиқаётганда ажратгичга урилиб, газ ажралиб чиқади ва суюқлик йиғгичга тушади.

Эрлифтлар ҳар хил суюқликлар, кислота, ишқорларни юқорига кўтариш учун ишлатилади. Уларнинг тузилиш оддий, ортиқча механизми ва ҳаракатланувчи қисмлари йўқ, ҳамда юқори ҳароратда ҳам ишлайверади. Эрлифтнинг ФИК кичик ($\eta=0,25\div0,35$). Унумдорлиги ҳам кам, сиқилган ҳаво бериш учун ортиқча компрессор қурилмалари талаб қилинади.

5.7. Газларни сиқишиш ва узатиш

Кимё саноатида газларни трубалар орқали узатиш ва сийраклантириш учун улар сиқилади. Бу сиқилган газлар суюқликларни аралаштириш, сочиб бериш учун ишлатилади. Газларни сиқишиш ва узатиш учун компрессорлар ишлатилади.

Сиқилган газ босими P_2 нинг сиқилмаган газ босими P_1 га нисбати сиқишиш даражаси дейилади. Сиқишиш даражаси катталигига караб компрессор машиналар куйидаги турларга бўлинади:

1. Вентиляторлар ($P_2 / P_1 = 1,1$) - кўп миқдордаги газларни узатиш учун ишлатилади.
2. Газодувкалар ($1,1 < P_2 / P_1 < 3$) - газ трубаларида катта қаршилиқ бўлганда ишлатилади.
3. Компресорлар ($P_2 / P_1 > 3$) - юқори босим ҳосил қилиш учун ишлатилади.
4. Вакуум насослар - босими атмосфера босимидан паст бўлган газларни сўриш учун ишлатилади.

Ишлаш принципига кура компрессорлар ҳажмий ва парракли бўлади.

Ҳажмий компрессорларда газ босими унинг ҳажмини мажбурий камайтириш ҳисобига ортади. Улар трубокомпрессорлар ҳам дейилади ва

марказдан қочма куч таъсирида ишлайдиган вентилятор ва турбогазодувкаларга бўлинади.

Поршенли компрессорлар кам миқдордаги газларни катта босимларгача сиқишида ишлатилади. Трубокомпрессорлар эса аксинча, катта миқдордаги газларни нисбатан паст босимларда узатиб беришга мулжалланган.

Газ ҳолатининг тенгламаси ва термодинамик диаграммалар. Газ сиқилиш жараёнида унинг ҳажми, босими ва ҳарорати ўзгаради. Бу учала катталикларнинг ўзаро боғланиши газнинг босими 1 МПа гача бўлган газларнинг ҳолат тенгламаси билан ифодаланади.

Юқори босимларда газнинг босими, ҳажми ва ҳарорати орасидаги боғланиш Вандер-Вaalrs тенгламаси билан ифодаланади:

$$(P + a/b^2)(v - b) = RT \quad (5.22)$$

бу ерда P - газ босими, Н/м^2 ; V -газнинг солиштирма ҳажми, $\text{м}^3/\text{кг}$; R -газларнинг универсал константаси, Ж/кг ; T - ҳарорат, К .

a ва b коэффициентлар бўлиб, қуйидагича аниқланади:

$$a = \frac{27R^2T_{kp}^2}{64P_{kp}} \quad b = \frac{RT}{8P_{kp}} \quad (5.23)$$

Амалий ҳисоблашларда термодинамик диаграмма, яъни тажрибалар асосида қурилган T - S диаграмма қулай ва ишончлидир. Диаграммада ордината ўқига абсолют ҳарорат ва абсцисса ўқига энтропиянинг қийматлари қўйилади.

Бу нуқталарни бирлаштирувчи эгри чизик газнинг жараён бошланишидан ва охиридаги мувозанат ҳолатни белгилайди. Эгри чизикнинг кўриниши жараённинг кетиш характеристига боғлик.

Газларни сиқиши натижасида унинг ҳажми, босими ўзгариши билан ҳарорати кўтарилиб, иссиқлик ажралиб чиқади. Назарий жиҳатдан газ икки хил жараёнда сиқилади. Сиқиши вақтида ажралиб чиқсан иссиқлик ташқи муҳитга тортиб олинса *изотермик*, агар фақат газни иситиш учун сарфланса *адиабатик* жараён дейилади.

Изотермик жараёнда иссиқлик ажратиб олинниб турилгани учун, газнинг ва жараённинг ҳарорати ўзгармас бўлади. Адиабатик жараёнда ташқи муҳит

билин иссиклик алмашмайды. Ҳақиқатда эса сиқишиң вақтида ажралған иссикликнинг бир қисми ташки мұхиттегі тарқалады ва қолған қисми газни иситишиңга сарфланади.

Газларни иссикдан талаб қиладиган қувват (идишдан) сиқищдеги иш миқдори унинг унумдорлигиге қўпайтмасига тенг бўлади.

Изотермик жараён учун:

$$N_{u_3} = \frac{l_{u_3} Q_c \rho}{1000 \eta_{u_3} \eta_{mex}} \quad (5.24)$$

$$N_{ad} = \frac{l_{ad} Q_c \rho}{1000 \eta_{ad} \eta_{mex}}$$

Адиабатик жараён учун: (5.25)


Марказдан қочма машиналар вентиляторлар, турбокомпрессорлар ва турбогазодувкларга бўлинади.

Вентиляторлар. Газни паст босимда узатиш учун мўлжалланган машиналар **вентиляторлар** дейилади. Улар ишлаш принципига кўра марказдан қочма ва ўқли бўлади. Марказдан қочма вентиляторлар газни нисбатан юқори босимларда узатиб бориш учун, ўқли вентиляторлар эса кичик босимларда лекин кўп миқдордаги газни узатиш учун мўлжалланган. Саноатда ўқли вентиляторлар кам ишлатилади, улардан факат биноларни совитишида фойдаланилади. Марказдан қочма вентиляторлар босимининг катталигига қараб уч гурухга бўлинади:


1. Паст босимли ($p < 10^3$ Н/м²)
2. Ўрта босимли ($P = 10 - 3 \cdot 10^3$ Н/м²)
3. Юқори босимли ($P=3 \cdot 10^3 - 10^4$ Н/м²)

Марказдан қочма вентиляторнинг асосий қисми парраклар ва спиралсимон қобиқ ичига жойлаштирилган иш парраклари бор ғилдиракдир. Иш ғилдираги айланганда вентиляторнинг иш бўшлиғидаги ҳаво ёки газ ғилдирак билан бирга айланади ва марказдаги қочма куч таъсирида ғилдиракнинг чеккаларига ҳайдалади. Газ ғилдирак парракларидан спиралсимон камерага ва ундан ҳайдаш трубасига ўтади. Паст босимда ишлайдиган вентиляторларда иш ғилдирагидаги парраклар орқа томонга

эгилган, юқори босимда ишлайдиганларида эса олди томонга эгилган бўлади. Шу ғилдиракдаги парраклар сонини ўзгартириб паст босимли вентиляторлардан ўрта босимли вентиляторлар ҳосил қилиш мумкин.



53-расм. Марказдан қочма вентилятор.



54 –расм. Ўқли вентилятор.

Вентиляторлар газларнинг бир меъёрда узатади, аммо фойдали иш коэффиценти поршенли насосларга нисбатан кам.

Ўқли вентиляторлар (54-расм) корпуси қисқа цилиндр шаклида бўлиб, унга ишчи ғилдирак ўрнатилган бўлади. Ишчи ғилдиракка винтсимон юза бўйлаб эгилган куракчалар – пропеллерлар ўрнатилади. Ишчи ғилдиракнинг айланиши пайтида куракчалар газни қамраб олади ва уни ғилдирак ўқи бўйлаб узатади. Парраклар юзасига газни ишқаланиш қаршилиги сезиларсиз ва вентиляторнинг газ оқимиға кўрсатадиган қаршилиги кичик бўлганлиги учун ўқли вентиляторларнинг ф.и.к. юқори ($0.6 \div 0.9$) бўлади.

Ўқли вентиляторларнинг босими, марказдан қочма типдаги вентиляторларга нисбатан, $3 \div 4$ маротаба кичик. Шу сабабдан, ўқли вентиляторлар гидравлик қаршилиги кичик бўлган узатиш тармоқлари бўйлаб катта миқдорлардаги газларни сўриш учун қўлланилади.


Ўқли вентиляторлар ихчам ва реверсив (икки томонлама йўналиш бўйича) айланиш қобилиятига эга.

Газларни юқори даражада сиқиши учун турбокомпрессор ва турбогазодувкалар ишлатилади.

Турбокомпрессорлар. Турбокомпрессорларда сиқиши жараёни совитиш билан боради. Газни сиқиши жараёни компрессор ғилдиракларининг парраклар

аро каналларида ва сўнгра, қўзгалмас каналлар (диффузор)да содир бўлади. Иш ғилдирагининг парракларида газнинг олган кинетик энергияси қўзгалмас каналларда тормозланиши натижасида сиқилган газнинг потенциал энергиясига айланади. Трубокомпрессор ғилдираги айланишлар тезлигининг ортиши билан унинг сиқиши даражаси ҳам ортади.

Лекин иш ғилдираги айланишлар тезлигининг микдори ғилдирак




55-расм
турбокомпрессор

материалининг мустаҳкамлиги туфайли чекланган бўлади ва шунга мувофиқ равишда бир босқичда сиқиши босимининг қўтарилиши ҳам чекланган. Шу сабабли газнинг юқори босимларини ҳосил қилиш учун айланишлар частотаси йўл қўйилган қийматидан ортмайди, бунда кўп босқичли сиқиши усулидан фойдаланилади.

Кўп босқичли насосларда ғилдиракларнинг катталиги бир хил бўлса, турбокомпрессорларда сиқилган газ босимининг қўтарилиши билан ғилдиракларнинг катталиги кичиклашиб боради. Кўп босқичли компрессорлар ёрдамида 1,5-1,6 мПа гача босим ҳосил қилинади.

Турбокомпрессорларда газлар бир меъёрда узатилади, аммо фойдали иш коэффиценти поршенли компрессорларга нисбатан камроқ.

Турбогазодувкалар. Босими камроқ бўлган кўп микдордаги мойли, ёғ аралашган газларни узатиш учун турбогазодувкалар ишлатилади. Валдаги иш ғилдиракларининг сонига қараб улар бир ва кўп босқичли бўлади. Уларнинг корпусидаги параккли иш ғилдираклари худди марказдан қочма насосларнига ўхшаш айланма ҳаракат қиласи.




56 – расм. Турбогазодувкалар.


Газ турбогазодувкалар сўриш патрубкаси орқали кириб, сиқилган газ хайдаш патрубкаси орқали узатилади.

Кўп босқичли турбогазодувкаларда иш ғилдиракларининг сони 3-4 та бўлади. Буларда газ биринчи иш ғилдирагидан йўналтирувчи қурилма ва қайтма канал орқали кейинги иш ғилдирагига ўтади. Турбогазодувкаларда газ 0,3 ... 0,35 мПа босимга сиқилади, шунинг учун газ совитилмайди.

5.8. Поршенли ва роторли компрессорлар

Поршенли компрессорлар. Поршень цилиндрда ўнгга ва чапга кривошип механизм ёрдамида илгариланма-қайтма ҳаракат қиласи. Поршень цилиндрнинг ички деворига зич қилиб ўрнатилади ва цилиндр бўшлигини икки қисмга бўлиб туради. Поршень чапдан ўнгга томон илгариланма ҳаракат қилганида сўриш клапани очилиб цилиндр газга тўлади, орқага қайтганида эса цилиндрдаги газнинг сиқилиши натижасида босим орта бориб, узатилиш йўлидаги босимга teng бўлганда, узатувчи клапан очилиб газ узатила бошланади. Газ сиқилганда унинг ҳарорати кўтарилади, қизиган газ ёғлаб турувчи мойни куйдириб юбормаслиги учун цилиндрнинг девори узлуксиз сув билан совитилиб турилади.





55-расм. Бир томонлама ишлайдиган
компрессор

56-расм. Икки томонлама ишлайдиган
компрессор


Бир босқичли компрессорнинг унумдорлиги кам бўлганлиги учун икки томонлама ҳаракатланувчи поршенли компрессорлар кўп ишлатилади. Бу компрессорларда цилиндрдаги газ поршеннинг иккала қисмида (чап ва ўнг) сиқиласди; уларда иккита сўриш ва иккита узатиш клапани бор. Поршень кривошип - шатунли механизм ёрдамида илгариланма ҳаракат қиласди. Вал бир марта айланганида цилиндрга газ икки марта сўриласди ва икки марта узатилади. Компресорнинг унумдорлиги бир томонлама ишлайдиган компрессорнига қараганда деярли икки марта кўп.

Бир босқичли компрессорларнинг унумдорлигини ошириш ҳамда газларнинг сиқилиш даражаси 0,4... 0,6 МПа бўлиши учун кўп цилиндрли бир ва икки томонлама сиқадиган компрессорлар ишлатилади. Бу компрессорларда газ биринчи цилиндрдан кейинги цилиндрга ўтгани сари босими кўтарилиб боради. Компресорларнинг поршени умуний бир иш валига ўрнатилган. Газнинг сиқилиши натижасида унинг ҳарорати бир цилиндрдан иккинчи цилиндрга ўтганида ортиб боради. Шу сабабли иккита цилиндр орасига совиткичлар ўрнатилади.

Индикатор диаграмма. Поршенли насосларни текшириш учун индикатор диаграммаси олинади. Бунда компрессорнинг тирсакли ўки бир марта айланганда, босим ва узатилган газ ҳажми орасидаги боғлиқлик қурилади.

57-расмда бир томонлама, бир босқичли компрессорнинг назарий p - V диаграммаси кўрсатилган. Назарий компрессорда диаграммадаги b ва d нуқталарга мос келадиган ҳолатларда цилиндр

қопқоғига яқин келади ва газни сўриш жараёни узатиш тамом бўлиши билан бошланади. Диаграммада сўриш жараёни *ab*, сиқиши *bc* ва узатиш *cd* чизиқлар билан тасвирланади.



57-расм. Индикатор диаграммалари.
а-назарий; б-ишчи.

Ҳақиқий компрессорда сиқиши жараёни (57-расм) назарий сиқищдан анча фарқ қиласди. Цилиндр қопқоғи ва поршеннинг орасида доимо бўш ҳажм ҳосил бўлади ва у «зараарли бўшлиқ» деб номланади. Бу бўшлиқда узатиш ва сиқищдан жараёнидан сўнг поршен орқага қайтганда, газ кенгаяди ва сўриш клапани очилади, яъни поршен маълум бир оралиқда *a* нуқтагача бекор ҳаракатланади. Бунинг оқибатида компрессор унумдорлиги пасаяди, «зараарли бўшлиқ» цилиндрнинг иш ҳажмига нисбатан улушларда олинади: $\varepsilon \cdot V$ (бу ерда ε -зараарли бўшлиқ ҳажмининг поршен ҳаракати туфайли ҳосил бўлган фойдали ҳажмга нисбати тенг) одатда, «зараарли бўшлиқ» цилиндр ҳажмининг 3...5% ни ташқил этади.

57-расмда *bc'* ва *bc''* сиқиши чизиқлари мос равища изотермик ва адиабатик жараёнларни характерлайди. Ушбу диаграммадаги юзалар сиқиши жараёнида бажарилган ишни англатади, яъни изотермик сиқища бажарилган иш энг кичик бўлса, адиабатикда энг катта қийматга эга бўлади.

Реал шароитда сиқиши жараёни (*bc* чизиқ) политроп жараёнда амалга ошади. Бунда, ажраб чиқаётган иссиқликнинг бир қисмигина атроф муҳитга тарқалади.

Поршенли компрессорларнинг унумдорлиги вақт бирлиги ичida узатилган газ ҳажмига тенг: $V_c = \lambda V_n$

бу ерда V_n - сўрилаётган газнинг ҳажми, λ - узатиш коэффициенти.

$$\lambda = \lambda_0 \lambda_r \lambda_t$$

Бир томонлама сиқувчи компрессорнинг ҳақиқий иш унумдорлиги ($\text{м}^3/\text{сек}$) қуйидаги тенглама ёрдамида хисоланади:

$$Q = \lambda F S n / 60,$$

(5.26)

бу ерда λ - узатиш коэффициенти; F - поршеннинг кўндаланг кесим юзаси, m^2 ; S - поршень йўлининг узунлиги, m ; n - кривошиппининг айланиш частотаси, min^{-1} .

Узатиш коэффициентининг қиймати $\lambda = (0.8 \div 0.95) \lambda_o$ чегараларда қабул қилинади.

Компрессорнинг ҳажмий фойдали иш коэффициенти қўйидаги тенглама бўйича ҳисобланади

$$\lambda_o = 1 - \varepsilon_o [(P_2/P_1)^{1/m} - 1], \quad (5.27)$$

бу ерда $\varepsilon_o = V_k/V_1 = 0.03 \div 0.08$; V_k - цилиндрдаги бўшлиқнинг қолдиқ ҳажми; V_1 - поршеннинг цилиндрда силжиши туфайли ҳосил бўладиган ишчи ҳажм; $m = 1.2 \div 1.35$ - қолдиқ ҳажмдаги сиқилган газнинг кенгайишини политропик кўрсаткичи.

Кўп босқичли компрессорларнинг иш унумдорлиги уларнинг биринчи босқичини иш унумдорлиги билан аниқланади.

Поршенли компрессорларнинг фойдали иш коэффициенти юқори бўлиб, улар ёрдамида газларни кенг интервалда, 100 МПа гача сиқиш мумкин. Мазкур машиналарнинг асосий камчилликлари - газларни бир меъёрда узатиб бўлмаслиги, иш унумдорлигининг пастлиги ва клапанларнинг кўплигидир.


Роторли компрессорлар. Бу компрессорлар ҳам поршенли компрессорлар сингари, иш бўшлиғи ҳажмининг камайиши принципида ишлайди. Роторли компрессорлар конструктив белгиларга кура пластинали, юмалайдиган роторли, сув ҳалқали, газодувка ва икки роторли компрессорларга бўлинади.

Пластинали компрессор. Бу компрессор худди пластинали насослар каби ишлайди, улар бир босқичли ва икки босқичли бўлади. Пластинали роторли компрессорнинг сўриш вақтидаги унумдорлиги қўйидагicha аниқланади:

$$Q = 2L e n \lambda (\pi D - \delta z) \quad (5.28)$$

бу ерда L- пластиналар узунлиги, м; e- роторнинг эксцентриситети, м; n- роторни айланишлар частотаси, с^{-1} ; D- насос корпусининг ички диаметри, м; δ- пластина қалинлиги, м; z=30÷40- пластиналар сони; λ- узатиш коэффициенти. Одатда $e/D = 0,06 \div 0,07$.

Бир босқичли роторли пластинали компрессорларда газлар 0,25-0,5 МПа босимга, икки босқичлиларда эса 0,8-1,5 МПа босимга сиқилади. Бундай компрессорлардан паст босим ва катта унумдорлик олиш максадида фойдаланилади.



58- расм. Пластинали роторли компрессор схемаси: 1- ротор; 2- пластина; 3- ишчи бўшлиқ; 4- совутувчи сув камераси; 5- қобиқ; 6- ҳайдаш патрубкаси; 7- сўриш патрубкаси.

Компрессор корпусининг ички юзасига нисбатан унинг ротори муайян эксцентриситет билан жойлаштирилади. Роторнинг ўйиқларига (пазларига) радиал йўналишда эркин суриладиган пластиналар жойлаштирилган. Пластиналар ротор ва корпус орасидаги ўроқсимон конструктив бўшлиқни бир нечта ўзаро teng бўлмаган, ўзгарувчан ишчи ҳажмларга ажратади.

Сўриш патрубкаси худудида пластиналар марказдан қочма куч таъсирида роторнинг ўйиқларидан сурилиб чиқади ва корпус деворларига куч билан зичланади. Бу пайтда газ икки пластина орасидаги бўшлиқка киради. Ротор

маълум бир бурчаккача бурилганда пластиналар энг юқори нуқтага интилади. Бу пайтда бўшлиқнинг ишчи ҳажми аста-секин ортиб боради. Роторнинг келгуси бурчакларга бурилиши пазлардан тўла чиқсан пластиналарни ўйиқларга қайта киришига сабаб бўлади. Натижада, пластиналар орасидаги ишчи ҳажм аста-секин кичрайиб боради. Бу ҳажмни тўлдирган газнинг босими ортиб, ҳарорати кўтарилади.

Роторнинг кейинги бурилишлари давомида ишчи ҳажм ҳайдаш патрубкаси бўшлиғи билан туташади ва бу ердан сиқилган газ ресиверга, ундан эса ҳайдаш тармоғига ўтади. Шундан сўнг иш цикли қайтарилади.


Компрессорларнинг ишлаши вақтида қобиғининг деворлари қизиб кетмаслиги учун у сув билан совутиб турилади.

Роторли компрессорларнинг поршенли компрессорларга нисбатан куйидаги афзалликлари бор: 1) ўлчамлари ва оғирлиги кичик, поршенли компрессорга нисбатан кам жой эгаллайди; 2) кривошип-шатунли механизм бўлмагани учун анча равон ишлайди; 3) айланишлар частотаси катта, компрессорнинг ҳаракатга келтириш учун уни бевосита электр двигателига улаш мумкин; 4) конструкцияси оддий деталлари сони кам ва арzon.

Лекин роторли компрессорларнинг поршенли компрессорларга нисбатан муҳим камчиликлари ҳам бор: 1) ФИК кичик; 2) деталлари нихоятда аниқ ишланиши туфайли уларни тайёрлаш технологиячи анча мураккаб; 3) сиқилган газнинг босими катта эмас; 4) бир таъмирлашдан кейинги таъмирлашгача ишлаш муддати қисқа.

Сув ҳалқачали компрессорлар. Компрессорнинг қобиғида эксцентрик ҳамда яssi куракчалари бўлган ротор жойлашган (11.9 - расм). Компрессорни ишга туширишдан олдин унинг яримигача сув қуйилади. Ротор айланганида сув атрофига сочилиб, компрессорнинг қобиғи билан роторга нисбатан эксцентрик сув ҳалқачалари ҳосил қиласи. Ҳажмдаги куракчаларнинг пастки қисми сув ҳалқачаларидаги суюқликка ботиргунча компрессорларга сув

куйилади.



Сув ҳалқачали компрессор.

a - компрессорнинг тузилиши;

б – газларни узатиш қурилмаси.


1 – қобиқ; 2 – ротор; 3 – узатувчи тешик; 4 – сўриш тешиги; 5 – идиш;

6 – компрессорни сув билан тўлдирувчи қуйилиш трубаси.

куракчалари билан сув ҳалқачалари орасида ячейкалар ҳосил бўлади. Ячейкаларнинг ҳажми роторнинг биринчи ярим айланishiда кенгаяди, иккинчи ярим айланishiда эса тораяди. Ячейканнинг ҳажми кенгайганда газ сўрилади ва роторнинг кейинги айланishiда ячейканнинг ҳажми торайиши натижасида газ сиқилиб узатиш патрубкаси орқали узатилади. Бу компрессорда сув ҳалқачалари поршень вазифасини бажаради, чунки ҳалқачалар воситасида иш камерасининг ҳажми ўзгаради. Шунинг учун бундай компрессорларни *суюқлик поршенли компрессорлар* ҳам дейилади.

Газодувкалар. Газодувканинг қобиғида иккита параллел валда барабанлар ёки поршенилар жуфти айланма ҳаракат қиласи. Барабанларнинг биттаси электр двигатель ёрдамида айланма ҳаракат, иккинчиси эса унга тишлари билан илашиб ҳаракат қиласи (59 - расм). Барабанлар бир-бирига қарама-қарши йўналишда айланма ҳаракатда бўлади. Барабанлар айланганида бир-бирига ва қобиқ деворига зич жойлашиб, иккита бир биридан ажратилган камера ҳосил қиласи. Пастки камерада вакуум ҳосил бўлиб унга газ сўрилади, юқориги камерада газ сиқиб чиқарилади.

Газодувкалар минутига 2-800 м³ гача ҳаво узатади. Узатиш коэффициенти 0,8; умумий фойдали иш коэффициенти 0,6-0,7. Газодувкаларнинг тузилиши содда, ихчам, клапанлари бўлмаганлиги учун уларда газ бир меъёрда узатилади. Лекин юқори босим ҳосил қилмагани сабабли кам ишлатилади.



60-расм.

Ротацион газодувка.

1-қобиқ; 2-ротор.

3 ва 4 – сўриш ва узатиш
патрубкалари

5.9. ВАКУУМ НАСОСЛАР

Кимё технологиясининг кўпчилик жараёнлари атмосфера босимида ва сийракланиш муҳитида олиб борилади. Бу шароитларнинг қўлланилиши кимёвий реакцияларнинг олиб бориш шароитига боғлик. Кайнаш жараёнини паст ҳароратда олиб бориш учун вакуум ишлатилади. Вакуум ҳосил қилувчи машиналар **вакуум насослар** дейилади.

Вакуум насосларда газлар жуда паст атмосфера босимида сўрилади ва атмосфера босимида нисбтан каттароқ қийматда узатилади.

Конструктив жиҳатдан вакуум насослар компрессорлардан сиқилиш даражасининг катталиги билан фарқ қиласи. Вакуум насосларда газларнинг сиқилиш даражаси жуда юқори бўлади. Сиқилиш даражасининг юқори бўлиши сабабли вакуум насоснинг ҳажмий коэффициенти ва унумдорлиги бирдан камаяди.

Вакуум-насосларни компрессорлардан конструктив фарқини белгиловчи кўрсаткичи, бу улардаги сиқиши даражасининг юқорилигидир.

Масалан, вакуум-насос газ (ҳаво)ни 0,05 атмосфера босимида сўриб олса (сийракланиш 95%) ва уни насосдан чиқишида 1,1 ат гача сиқади (ортиқча босим 0,1 ат га teng бўлиб, у турли қаршиликларни енгиш учун сарфланади). Бу ҳолда насоснинг сиқиши даражаси:

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{1,1}{0,05} = 22 \quad (5.29)$$

га teng бўлади. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, бир босқичли поршенли компрессорларда сиқиши даражаси 8 дан ошмайди.

Бундай юқори сиқиши даражаси билан вакуум-насоснинг ҳажмий коэффициенти ва унумдорлиги бирдан пасайиб кетади. Шунинг учун насоснинг ишчи ҳажмидан тўлиқ фойдаланиш учун ««зараарли бўшлиқ»» бўшлигини минимумга туширишга ҳаракат қилинади. Шу мақсадда вакуум-насоснинг кўргина турларида, мисол учун, поршенли ва ротор пластинали насосларда

босимни текислаш усули кўлланади ва бунда вакуум-насосларнинг узатиш коэффициенти $\lambda_v < 0,8...0,9$ га тенг бўлади.

Поршенли вакуум насослар. Булар қуруқ ва суюқлик насосларига бўлинади. Қуруқ вакуум насослар газларни сўриб ташқарига чиқариб ташлаш учун, суюқлик вакуум насослари эса бир вақтнинг ўзида газ ва суюқликларни сўриб ташлаш учун ишлатилади. Қуруқ вакуум насосларни тузилиши конструктив жиҳатдан худди поршенли компрессорларга ўхшайди.


Суюқлик вакуум насосларида ортиқча миқдордаги суюқликни чиқариб ташлаш мақсадида сўриш ва ҳайдаш клапанлари каттароқ бўлади. Шунинг учун бу насосларда қолдик ҳажм эгаллаган қисми катта бўлиб, улар қуруқ вакуум насосларга нисбатан кам сийракланиш беради. Суюқлик вакуум насосларида золотниклар бўлмайди.

Ротор пластинали ва сув ҳалқачали вакуум насослар. Бу насослар конструктив жиҳатдан пластинали ва сув ҳалқачали (59 ва 60 - расм) компрессорларга ўхшайди. Роторли вакуум насосларда қолдик ҳажм махсус канал ёрдамида паст босимли камера билан бирлаштириб, газнинг босими тенглаштирилади. Бунда вакуум насосларнинг ҳажмий коэффициенти ва унумдорлиги ортади.

Сув ҳалқачали вакуум насосларда ҳосил бўлган сийракланиш миқдори насосга қўйиладиган иш суюқлигининг порциал босимига ва ҳароратига боғлик. Суюқлик ҳарорати ортиши билан сийракланиш миқдори камаяди. Шу сабабли сув ҳалқачали вакуум насосларга паст ҳароратли суюқликлар қўйилади.

Оқимли вакуум насослар. Буларнинг иш принципи худди суюқлик узатувчи ингичка оқимли насосларникига ўхшайди. Ингичка оқимли вакуум насосларда иш суюқлиги сифатида буғ ишлатилади (60 - расм). Бундай насослар кислота буғларини сўриб олиш учун ишлатилади.

Катта ёки чуқур вакуум олиш учун кўп босқичли ингичка оқимли вакуум насослардан фойдаланилади.



60- расм. Ингичка оқимли буғ вакуум- насоси.

1- буғ соплоси; 2 – аралаштириш камераси; 3 – диффузор; 4 – сўриш патрубкаси.

5.10. Насос ва компрессорларни танлаш

Насосларни танлаш. Саноатнинг барча ишлаб чиқариш тармоқларида суюқликларни узатиш учун марказдан қочма насослар ишлатилади. Чунки бу насослар бошқа насосларга нисбатан қуидаги афзаликларга эга:

а) массаси енгил, ихчам, тайёрлаш учун кам металл сарфланади; б) унумдорлиги юқори, суюқликларни бир меъёрда узатади; в) бошқариш ва тузатиш осон ҳамда тўғридан-тўғри ёрдамчи механизмларсиз электр двигателга уланади; г) сўриш ва ҳайдаш клапанлари бўлмагани учун ифлосроқ суюқликларни узатиш мумкин; д) узоқ муддат давомида ишончли ишлайди.

Юқоридаги босимли кам миқдордаги суюқликлар ҳамда қовушқоқлиги юқори, осон алгангалувчан суюқликларни узатиш учун поршенли насослар ишлатилади.

Паст босимли кўп миқдордаги ифлосланган кристалланувчи суюқликларни узатиш учун пропеллерли насослар танланади. Чунки бу насосларнинг фойдали иш коэффициенти юқори, гидравлик қаршилиги кам ва ишлаши ихчам. Бу насослар воситасида ифлосланган, кристалланувчи суюқликлар узатилади. Қовушқоқлиги юқори, майда каттик заррачалар аралашмаган кам миқдордаги суюқликларни катта босимда узатиш учун шестерняли (тишли) насослар қўлланилади.

Унумдорлиги паст ва кам напорли тоза суюқликларни узатиш учун пластинали насослар ишлатилади. Қовушқоқлиги юқори, нефть

махсулотларини, агрессив ҳамда ифлосланган суюқликларни узатиш учун винтли насослар қўлланилади. Винтли насослар қуйидаги афзалликларга эга: ишланиши ихчам, тез айланади ва шовқинсиз ишлайди. Босимнинг ўзгариши билан винтли насосларни унумдорлиги ўзгармайди.

Узатилиш жараёнига ҳаракатланувчи ва силкинувчи қисмларнинг салбий таъсири бўлса, оқимли насослар, газлифтлар ва эрлифтлар ишлатилади, бу насосларнинг ФИК жуда паст.

Компрессорларни танлаш. Кимё саноатининг барча тармоқларида кенг миқёсда поршенли ва марказдан қочма компрессор машиналари ишлатилади.

Турбокомпрессор ва турбогазодувкаларнинг тузилишининг соддалиги, ихчамлиги ва газларни бир меъёрда узатиши билан бошқа компрессорларидан фарқланади. Буларнинг энг катта афзаллиги шундаки, улар газни тоза ҳолда узатади. Трубокомпрессорлар ва турбогазодувкаларда тезюраси ва инерцион кучланишлар бўлмагани учун уларни енгил фундаментларга ўрнатиш ҳамда тўғридан-тўғри электр двигателга улаш мумкин.

Трубокомпрессорлар кўп миқдорлардаги газларни 10000...20000 м³/соат, 3,0 МПа гача босимда узатади. Ҳозирги вақтда кўп босқичли турбокомпрессорларда газларни 30 МПа гача босимда узатиш мумкин.

Трубокомпрессорларларнинг ФИК поршенли компрессорларга нисбатан камроқ.

Кам миқдордаги (10000 м³/соат гача) газларни юқори босимда (100 МПа гача) узатиш учун поршенли компрессорлар ишлатилади.

Роторли компрессорнинг ФИК марказдан қочма ва турбокомпрессорларга нисбатан юқори бўлиб, улар босими 1,5 МПа гача, унумдорлиги 6000 м³/ соат гача бўлган газларни узатиш учун мўлжалланган. Роторли компрессорларни тайёрлаш қийин, ротордаги пластиналар тез едириб, иш камераларининг зич ёпилмаслиги натижасида газларни сиқиши даражаси камаяди.

Кимё саноатида сув ҳалқачали вакуум насослар кенг миқёсда агрессив, портловчан ва нам газлар ҳамда буғларни узатиш, ўртacha (90-95%) вакуум

олиш учун ишлатилади. Улар поршенли вакуум насосларга нисбатан бирмунча афзаликларга эга лекин уларнинг ФИК кам.

Кўп босқичли буғ оқимли вакуум насосларда 95-99,8% сийракланиш мумкин. Бу қурилмаларнинг тузилиши оддий, харакатланувчи қисмлари йўқ. Шу сабабали бўлар кимёвий актив газларни сўриб олиш учун кенг ишлатилади. Буғ оқимли вакуум насосларни ўрнатиш учун сим ва фундаментларнинг хожати йўқ, уларни исталган ерга ўрнатиш мумкин.

Буғ оқимли вакуум насосларда кўпроқ буғ сарфланади ва сўриб олинаётган газ буғ билан аралашиши мумкин.

VI БОБ ИССИҚЛИК УЗАТИШ АСОСЛАРИ

6.1. Иссиклик алмашиниш жараёни

Ҳар хил ҳароратга эга бўлган жисмларда иссиқлик энергиясининг биридан иккинчисига ўтиши **иссиқлик алмашиниши жараёни** деб аталади. “Иссик” ва “совук” жисмларнинг ҳарорати ўртасидаги фарқ иссиқлик алмашинишининг ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади. Ҳароратлар фарқи бўлганда термодинамиканинг иккинчи қонунига кўра иссиқлик энергияси ҳарорати юқори бўлган жисмдан ҳарорати паст бўлган жисмга ўз-ўзидан ўтади. Жисмлар ўртасидаги иссиқлик алмашиниши ҳисобига содир бўлади. Иссиқлик алмашинишида қатнашадиган жисмлар иссиқлик ташувчилар деб аталади. Иссиқлик ўтказиш жараёнлари (иситиш, совитиш, буғларни конденсациялаш, буғлатиш) кимё саноатида кенг тарқалган. Иссиқлик тарқалишининг учта принципиал тури бор: *иссиқлик ўтказувчанлик, конвекция ва иссиқликнинг нурланиши*.

Бир-бирига тегиб турган кичик заррачаларнинг ҳаракати натижасида юз берадиган иссиқликнинг ўтиши **иссиқлик ўтказувчанлик** (ёки кондукция) дейилади. Газ ва томчили суюқликларда молекулаларнинг ҳаракати натижасида ёки каттиқ жисмларда кристалл панжарадаги атомларнинг тебраниши таъсирида ёхуд металларда эркин электронларнинг диффузияси оқибатида

иссиқлик ўтказувчанлик жараёни содир бўлади. Каттиқ жисмларда ва газ ёки суюқликларнинг суюқликларнинг қатламларида иссиқлик асосан иссиқлик ўтказувчанлик орқали тарқалади.

Газ ёки суюқликларда макроскопик ҳажмларнинг ҳаракати ва уларни аралаштириш натижасида юз берадиган иссиқликнинг тарқалиши **конвекция** деб аталади. Конвекция икки хил (эркин ва мажбурий) бўлади. Газ ёки суюқлик айрим қисмларидаги зичликнинг фарқи натижасида хосил бўладиган иссиқликнинг алмашиниши *табиий* ёки эркин конвекция дейилади. Ташқи кучлар таъсирида (масалан, суюқликларни насослар ёрдамида ўзатиш ёки уларни механиқ алмаштиргичлар билан аралаштириш пайтида) мажбурий конвекция пайдо бўлади.

Иссиқлик энергиясининг электр магнит тўлқин ёрдамида тарқалиши **иссиқликнинг нурланиши** деб юритилади. Ҳар қандай жисм ўзидан энергияни нурлатиш қобилиятига эга. Нурланган энергия бошқа жисмга ютилади ва қайтадан иссиқликка айланади. Натижада нур билан иссиқлик алмашиниши жараёни содир бўлиб, у ўз навбатида нур чиқариш ва нур ютиш жараёнларидан ташкил топади.

Ҳақиқий шароитларда иссиқлик алмашиниши алоҳида олинган бирор усул билан эмас, балки бир неча усуллар ёрдамида юзага келади, яъни мураккаб иссиқлик ўтказиш жараёнлари амалга оширилади.

Курилмаларнинг ишлаш режимига кўра жараёнлар икки хил (турғун ва нотурғун) бўлади. Ўзликсиз ишлайдиган қурилмаларнинг турли нуқталаридаги ҳарорат вақт давомида ўзгармайди, бундай қурилмаларда кетаётган жараён турғун бўлади. Нотурғун жараёнларда (даврий ишлайдиган иссиқлик алмашиниши қурилмаларида) ҳарорат вақт давомида ўзгариб туради (масалан, иситиш ёки совитиш пайтида).

Иссиқлик ўтказувчанлик. Иссиқлик ўтказувчанликнинг механизми жисмларнинг агрегат ҳолатига боғлиқ бўлади. Суюқликлар ва каттиқ жисмлар – диэлектрикларда иссиқлик ўтказувчанлик ёнма-ён жойлашган заррачалар атом ва молекулаларнинг иссиқлик ҳаракати таъсирида энергия алмашинишига асосланган. Металларда иссиқликнинг алмашиниши асосан эркин

электронларнинг молекула ва атомларнинг ўзаро тўқнашуви ва уларнинг диффузияси таъсирида юз беради.

Ҳарорат майдони ва градиенти. Жисмнинг ҳамма нуқталаридаги ҳарорат қийматларининг йиғиндиси ҳарорат майдонини ташкил этади. Ҳарорат майдони турғун ва нотурғун бўлиши мумкин. Агар ҳар бир нуқтадаги ҳарорат вақт давомида ўзгармаса, бундай ҳарорат майдони турғун бўлади. Мабодо ҳарорат вақт ўтиши билан ўзгарса, ундан майдон нотурғун ҳарорат майдони деб юритилади.

Ҳарорат майдони умумий ҳолатда қуйидаги функционал боғлиқлик билан ифодаланади:

$$t = f(x, y, z, \tau) \quad (6.1)$$

бу ерда t – текширилаётган нуқтадаги ҳарорат; x, y, z - текширилаётган нуқтанинг координаталари; τ - вақт.

Координаталарнинг сонига кўра, ҳарорат майдони бир ўлчамли изотермик юза деб юритилади. Ҳарорат бир изотермик юзадан иккинчи изотермик юза йўналшига қараб ўзгаради. Ҳароратларнинг энг кўп ўзгариши изотермик юзаларга ўтказилган нормал чизиқлар бўйича юз беради. Ҳароратлар фарқи (Δt) нинг изотермик юзалар оралиғидаги нормал бўйича олинган масофа (Δn) га нисбати ҳарорат градиенти ($\text{grad } t$) деб аталади.

$$\text{grad } t = \lim_{\Delta n \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta t}{\Delta n} \right) = \frac{dt}{dn}. \quad (6.2)$$

Ҳарорат градиенти нолга тенг бўлмаган тақдирда ($\text{grad } t \neq 0$) иссиқлик оқими юзага келади. Бунда иссиқлик оқимининг йўналиши ҳарорат градиенти чизиги бўйича боради, аммо ҳарорат градиентига қарама-қарши йўналган бўлади:

$$q \rightarrow \left(- \frac{\partial t}{\partial n} \right)$$

Фурье қонуни. Бу қонунга кўра, иссиқлик ўтказувчанлик орқали иссиқлик миқдори dQ ҳарорат градиентига $\left(\frac{\partial t}{\partial n}\right)$, вақтга (dt) ва иссиқлик оқими йўналишига перпендикуляр бўлган майдон кесимига (dF) пропорционалдир, яъни:

$$dQ = -\lambda \frac{\partial t}{\partial n} dFd\tau. \quad (6.3)$$

Агар $\frac{Q}{F\tau} = q$ деб олинса, у ҳолда:

$$q = -\lambda \frac{\partial t}{\partial n} \quad (6.4)$$

бу ерда: q – иссиқлик оқими зичлиги; λ - иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти.

Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти қуйидагича ўлчов бирлигига эга:

$$[\lambda] = \left[\frac{dQ \partial Q}{\partial t \cdot dF \cdot d\tau} \right] = \left[\frac{\mathcal{K} \cdot m}{\text{град} \cdot m^2 \cdot c} \right] = \left[\frac{Bt}{m \cdot K} \right].$$


Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти иссиқлик алмасиниш юзаси бирлигидан ($1m^2$) вақт бирлиги давомида (τ) изотермик юзага нормал бўлган, $1m$ узунликка тўғри келган ҳароратларнинг бир градусга пасайиши вақтида иссиқлик ўтказувчанлик йули билан берилган иссиқлик миқдорини белгилайди.

Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентининг қиймати модданинг тузилиши ва унинг физик-кимёвий хоссаларига, ҳарорат ва бошқа бир қатор катталикларга боғлиқ. Оддий (нормал) ҳарорат ва босимда металлар иссиқликни яхши, газлар эса ёмон ўтказади. Масалан, айrim моддаларнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти қуйидаги қийматга эга: мис учун $\lambda=384$ $Bt/(m \cdot K)$; пўлат учун $\lambda = 46,5$ $Bt/(m \cdot K)$; бетон $\lambda=1,28$ $Bt/(m \cdot K)$; томчили суюқликлар $\lambda=0,1 \div 0,7$ $Bt/(m \cdot K)$; газлар $\lambda=0,006 \div 0,6$ $Bt/(m \cdot K)$; ҳаво $\lambda=0,027 Bt/(m \cdot K)$.

6.2. Иссикликнинг нурланиши

Харорати 0°Cдан юқори бўлган барча жисмларда иссиқлик энергиясини нур энергиясига айланishi кузатилади. Бу жараён иссиқликнинг нурланиши дейилади. Ушбу жараёнда иссиқлик турли узунликдаги электромагнит тўлқинлар воситасида узатилади. Электромагнит тўлқинлар бошқа бир жисмда ютилганда қайтадан молекулаларнинг иссиқлик ҳаракати энергиясига айланади.

Иссикликнинг нурланиш интенсивлиги жисм ҳароратини ортиши билан ошиб боради. Юқори ҳароратларда, масалан, $t \geq 600^\circ\text{C}$ бўлганда, қаттиқ жисм ва газлар ўртасида иссиқликнинг нурланиш йўли билан тарқалиши алоҳида аҳамиятга эга бўлади. Ёруғлик ва иссиқлик нурлари бир хил табиатга эга бўлганларни сабабли улар умумий қонуниятлар (нурни қайтиши, синиши ва ютилиши) билан тавсифланади. Ёруғлик нурларининг тўлқин узунлиги 0.4÷0.8 мкм бўлса, иссиқликнинг нурланиш тўлқин узунлиги 0.8÷800 мкм бўлиб, спектрни кўзга кўринмас қисмини (инфрақизил нурлар) эгаллайди.



61- расм. Нурланиш энергияси
балансига оид схема.

Жисмга туширилаётган нур энергияси Q_h , жисмга ютилган нур энергиясини $Q_{\text{ю}}$, жисм юзасидан қайтган нур энергиясини Q_k ва жисмдан ўзгаришларсиз ўтиб кетувчи нур энергиясини эса Q_y деб белгилаймиз. Ушбу жараённинг энергетик баланси, умумий ҳолда, қуйидагича ёзилади

$$Q_h = Q_{\text{ю}} + Q_k + Q_y. \quad (6.5)$$

Ёки умумий нурланиш энергиясига Q_h нисбатан, улушларда

$$\frac{Q_{\text{ю}}}{Q_h} + \frac{Q_k}{Q_h} + \frac{Q_y}{Q_h} = 1. \quad (6.6)$$

(6.6) тенгламанинг таркибий қўшилувчиларини қуйидагича таҳлил қилиш мумкин.

$Q_{\text{ю}}/Q_{\text{н}}$ - жисмнинг нурланган иссиқлик энергиясини ютиш қобилиятини тавсифлайди. Агар $Q_{\text{ю}}/Q_{\text{н}}=1$ ($Q_{\text{к}}/Q_{\text{н}}=0$, $Q_{\text{y}}/Q_{\text{н}}=0$) бўлса, жисмга тушаётган нур унда тўла ютилади. Бундай жисм абсолют қора жисм дейилади.

$Q_{\text{к}}/Q_{\text{н}}$ - нисбат жисмнинг ўзига туширилаётган нурни қайтариш хусусиятини ифодалайди. Агар $Q_{\text{к}}/Q_{\text{н}}=1$ ($Q_{\text{ю}}/Q_{\text{н}}=0$, $Q_{\text{y}}/Q_{\text{н}}=0$) бўлса, жисмга тушаётган нур унинг юзасидан тўлиқ қайтарилади. Бундай жисм абсолют оқ жисм дейилади.

$Q_{\text{y}}/Q_{\text{н}}$ - нисбат қиймати жисмнинг ўзидан нурни ўтказиб юбориш хусусиятини кўрсатади. $Q_{\text{y}}/Q_{\text{н}}=1$ ($Q_{\text{ю}}/Q_{\text{н}}=0$, $Q_{\text{к}}/Q_{\text{н}}=0$) бўлса, жисм юзасига тушаётган нурнинг ҳаммаси ундан тўла ўтиб кетади. Бундай жисм абсолют шаффоф бўлади.

Табиатда абсолют қора, абсолют оқ ва абсолют шаффоф жисмлар мавжуд эмас. Аммо бу атамалар нурланиш назариясини ишлаб чиқища алоҳида аҳамиятга эга бўлди. Ушбу атамалар мухандислик ҳисобларида ва иссиқликнинг нурланиши йўли билан иссиқлик узатиш жараёнларини таҳлил этишда кенг қўлланилади.

Техникада кулранг жисмлар тушунчасидан фойдаланилади. Бундай жисмларга туширилган нурнинг бир қисми ютилади, бир қисми қайтарилади ва унинг қолган қисмини эса жисм ўзидан ўтказиб юборади.

Иссиқликнинг нурланишини тавсифлаш учун жисмни нур чиқариш қобилияти (хусусияти) тушунчаси ишлатилади.

Жисмнинг юза (F) бирлигидан вакт τ бирлиги давомида тўлқин узунлигининг барча интервали ($0 < \lambda < \infty$) бўйича нурланган энергияни тўла миқдори Q унинг нур чиқариш хусусиятини (E , $\text{Вт}/\text{м}^2$) кўрсатади

$$E = Q/(F\tau). \quad (6.7)$$

Нурланиш энергияси тўлқин узунлиги ва жисм ҳароратидан боғлиқ бўлади.

Жисмнинг нур чиқариш хусусиятини тўлқин узунлиги λ интервалига нисбати нурланиш интенсивлиги J ($\text{Вт}/\text{м}^3$) дейилади:

$$J = dE/d\lambda. \quad (6.8)$$

Ушбу тенгламани интеграллаш натижасида Е ва λ ўртасидаги боғлиқлик аниқланади:

$$E = \int_{\lambda=0}^{\lambda=\infty} I d\lambda . \quad (6.9)$$

Иссиқликнинг нурланиш қонуниятлари Стефан-Больцман, Кирхгоф ва Ламберт қонунлари билан таърифланади.

Стефан-Больцман қонунига биноан абсолют қора жисмнинг нур чиқариш қобилияти Е ва жисм юзасининг абсолют ҳарорати Т ўртасидаги боғлиқлик қуидагича ифодаланади:

$$E = K_o T^4, \quad (6.10)$$

бу ерда $K_o = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ Вт}/(\text{м}^2 \text{К}^4)$ - абсолют қора жисмнинг нур чиқариш доимийси.

Амалиётда кулранг жисмларнинг нур чиқариш қобилиятини ҳисоблаш учун ушбу (6.10) тенгламани қуидаги кўринишда қўллаш қулай

$$E = \varepsilon C_o (T/100)^4, \quad (6.11)$$

бу ерда $C_o = 5.67 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \text{К}^4)$ - абсолют қора жисмнинг нур чиқариш коэффициенти; ε - кулранг жисмнинг нисбий нур чиқариш коэффициенти ёки кулранг жисмнинг қоралик даражаси, $\varepsilon = 0 \div 1$.

Кирхгоф қонуни кулранг жисмнинг нур чиқариш ва нурни ютиш хусусиятлари ўртасидаги боғлиқликни ифодалайди.

$$A = Q_{io}/Q_h, \quad (6.12)$$

бу ерда A- кулранг жисмнинг нур ютиш хусусияти.

Кирхгоф томонидан

$$E_k = AE = \varepsilon E \quad (6.13)$$

эканлиги аниқланган. Бу ерда E_k - кулранг жисмнинг нур чиқариш хусусияти, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \text{К})$.

Кирхгоф қонунига биноан муайян ҳароратлардаги барча жисмлар учун нур чиқариш ва нурни ютиш хусусиятларининг нисбати доимий қийматдир. Ушбу нисбат қиймати абсолют қора жисмни берилган ҳароратлардаги нур чиқариш қобилиятига E_0 тенг, яъни:

$$E/A = E_1/A_1 = E_2/A_2 = \dots = E_0 = f(T). \quad (6.14)$$

(6.14) тенгламага биноан жисмни нур ютиш қобилияти қанчалик катта бўлса, унинг нурланиш хусусияти ҳам шунчалик катта бўлади. Шу сабабдан, нур энергиясини яхши қайтарувчи жисмлар кам микдорда нур чиқаради. Масалан, абсолют оқ жисмнинг нурланиши нулга тенг, ёки, абсолют қора жисм нурни ҳар қандай ҳароратда ҳам тўлиқ ютади ва максимал даражада нурланади.

Стефан-Больцман ва Кирхгоф қонунларига биноан, нурланиш орқали иссиқ жисмдан совук жисмга узатилган иссиқлик миқдори қуидаги аниқланади

$$Q_h = 5.67 \varepsilon_k F \tau [(T_1/100)^4 - (T_2/100)^4], \quad (6.15)$$

бу ерда T_1 ва T_2 - иссиқ ва совук жисмларнинг ҳароратлари, К; $\varepsilon_k = (1/\varepsilon_1 + 1/\varepsilon_2)^{-1}$ - жисмлар системасининг келтирилган нур чиқариш коэффициенти; ε_1 ва ε_2 - жисмларнинг нисбий нур чиқариш коэффициентлари.

6.3. Конвектив иссиқлик алмашиниши

Суюқлик ёки газнинг ҳаракати пайтидаги иссиқликнинг тарқалиши конвектив иссиқлик алмашинишнинг мазмунини ташкил этади. Бунда иссиқликнинг тарқалиши бир йула конвекция ва иссиқлик ўтказувчанлик усуллари ёрдамида амалга ошади. Конвекция дейилганда суюқлик ёки газ катта заррачаларнинг силжиши пайтида иссиқликнинг ҳароратлари турлича бўлган бир қисмидан бошқа қисмига ўтиши тушунилади. Конвекция фақат ҳаракат қилаётган муҳитда юз бериши мумкин, чунки бунда иссиқликнинг тарқалиши муҳитнинг силжиши билан боғлиқдир.

Суюқлик ёки газ оқими ва уларга тегиб турган жисм юзаси оралиғида иссиқликнинг тарқалиши конвектив *иссиқлик алмашиниши* ёки *иссиқликнинг берилиши* деб аталади. Суюқлик муҳити икки қатламдан иборат бўлади: чегара қатлами ва оқимнинг маркази. Каттиқ жисм юзасидан ҳароратни t_g , оқим марказидаги ҳароратни t_m , чегара қатламнинг қалинлигини δ билан белгилаймиз.

Каттиқ жисм юзасидан чегара қатлам орқали энергия иссиқлик ўтказувчанлик йули билан ўтади. Чегара қатламдан муҳитнинг марказига

иссиқлик асосан конвекция орқали тарқалади. Иссикликнинг каттиқ жисм юзасидан суюқлик мұхитига берилиш жараёнига оқимнинг ҳаракат режими катта таъсир күрсатади.

Конвекция икки турға бўлинади (табиий ва мажбурий). Суюқликнинг “иссиқ” ва “совук” қисмлари даги зичликлар фарқи таъсирида табиий конвекция юзага келади. Мажбурий конвекция ташқи кучлар (насос, вентилятор, аралаштиригич) таъсирида ҳосил бўлади.

Суюқлик турбулент режим билан ҳаракатланганда иссиқлик алмашиниш жараёни анча тез боради, ламинар режимда эса секин кетади.

Ньютон қонуни. Конвектив иссиқлик алмашинишнинг асосий қонуни Ньютоннинг совитиш қонуни хисобланади. Бу қонунга кўра иссиқлик алмашиниш юзасидан атроф мұхитга (ёки, аксинча бирор мұхитдан каттиқ жисм юзасига) берилган иссиқлик миқдори dQ деворнинг юзасига (dF), юза ва мұхит ҳароратларининг фарқига ($t_D - t_m$) ҳамда жараённинг давомлигига ($d\tau$) тўғри пропорционалдир, яъни:

$$dQ = \alpha (t_D - t_m) dF d\tau, \quad (6.16)$$

бу ерда α - иссиқлик бериш коэффициенти.

Иссиқлик бериш коэффициенти қуйидаги улчов бирлигига эга:

$$[\alpha] = \left[\frac{dQ}{dFd\tau(t_D - t_m)} \right] = \left[\frac{\text{Ж}}{m^2 \cdot c \cdot \text{град}} \right] = \left[\frac{Bt}{m^2 K} \right].$$

Узлуксиз иссиқлик алмашиниш жараёни учун (1.5) тенглама қуйидаги кўринишида бўлади:

$$Q = \alpha F (t_D - t_m). \quad (6.17)$$

Иссиқлик бериш коэффициенти α деворнинг 1m^2 юзасидан суюқликка (ёки мұхитдан 1m^2 юзали деворга) 1s вақт давомида, девор ва суюқлик ҳароратларининг фарқи 1°C бўлганда берилган иссиқликнинг миқдорини билдиради. Бу коэффициентнинг миқдори қатор катталикларга боғлиқ: суюқликнинг тезлиги ω , унинг зичлиги ρ , қовушқоқлиги μ , мұхитнинг

иссиқлик-физик хоссалари (солиширма иссиқлик сифими c , иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти λ , суюқликнинг ҳажмий кенгайиш коэффициенти β), деворнинг шакли, ўлчами (труба учун d – диаметр, L - узунлик) ва унинг ғадир-будирлиги ε_0 .

Шундай қилиб иссиқлик бериш коэффициентининг қиймати қуйидаги катталикларга боғлиқ экан:

$$\alpha = f(\omega, \rho, \mu, c, \lambda, \beta, d, L, \varepsilon_0). \quad (6.18)$$

Иссиқлик бериш коэффициенти бу катталикларга боғлиқ бўлганлигидан, иссиқлик ўтказиш жараёнларининг барча кўриниши учун α нинг қийматини хисоблаб чиқарадиган умумий тенгламани олишнинг имкони йўқ. Фақат иссиқлик алмасинишининг типавий жараёнлари учун тажриба натижаларини ўхшашлик назарияси ёрдамида қайта ишлаш орқали критериал тенгламаларни чиқариш мумкин. Бу критериал тенгламалар ёрдамида иссиқлик бериш коэффициентининг қиймати хисоблаб топилади.

Конвектив иссиқлик алмасинишининг дифференциал тенгламаси. Конвектив усул билан иссиқлик алмасинилганда суюқлик мухитдан иссиқлик бир вақтнинг узида иссиқлик ўтказувчанлик ва конвекция орқали тарқалади. Иссиқлик ўтказувчанлик дифференциал тенглама билан ифодаланади:

$$\frac{\partial t}{\partial t} = a \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right).$$

Бу тенгламанинг чап томони мухитдан ажратиб олинган қўзғалмас элементлар ҳажм ҳароратсининг қисман ўзгаришини ифодалайди. Конвектив иссиқлик алмасиниша элеменлар ҳажм мухитнинг бир нуқтасидан иккинчи нуқтасига ўтади. Агар элементлар ҳажмнинг x , y ва z ўқлар бўйича ҳаракат тезлиги ω_x , ω_y ва ω_z билан белгиласак, у ҳолда элементлар ҳажм ҳароратининг тўла ўзгариши қуйидагича бўлади:

$$\frac{Dt}{d\tau} = \frac{\partial t}{\partial \tau} + \frac{\partial t}{\partial x} \omega_x + \frac{\partial t}{\partial y} \omega_y + \frac{\partial t}{\partial z} \omega_z. \quad (6.19)$$

(6.19) тенгламадаги $dt/d\tau$ нисбат ҳароратнинг қисман ўзгаришини,

$$\frac{\partial t}{\partial x} \omega_x + \frac{\partial t}{\partial y} \omega_y + \frac{\partial t}{\partial z} \omega_z.$$

ЙИФИНДИ ЭСА ҲАРОРАТНИНГ КОНВЕКТИВ ЎЗГАРИШНИ ИФОДАЛАЙДИ.

Агар иссиқлик ўтказувчанлик тенгламасидаги ҳароратнинг қисман ўзгаришини (6.19) тенгламага асосан унинг тўла ўзгариши билан алмаштирсак, Фурье – Кирхгофнинг конвектив иссиқлик алмасиниш тенгламаси келиб чиқади:

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} + \frac{\partial t}{\partial x} \omega_x + \frac{\partial t}{\partial y} \omega_y + \frac{\partial t}{\partial z} \omega_z = a \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right) \quad (6.20)$$

Бу тенглама ҳаракатдаги мухитда иссиқликнинг бир вақтнинг ўзида иссиқлик ўтказувчанлик ва конвекция йўллари билан тарқалишининг математик ифодасидир. Конвектив иссиқлик алмасиниш жараёнини тўла ифодалаш учун (6.19) тенгламани каттиқ юза ва ҳаракатланувчи мухит чегарасидаги шароитни ҳисобга оловчи бошқа тенглама билан тўлдириш керак.

Ҳаракатланувчи мухитда жойлашган каттиқ юза устида қалинлиги δ га тенг бўлган чегара қатlam ҳосил бўлади. Бу қатlam орқали ўтган иссиқлик миқдори Фуре қонуни орқали топилади:

$$dQ = -\lambda \frac{\partial t}{\partial n} dF d\tau.$$

Ўтган иссиқлик миқдорини Нютон қонуни ёрдамида ҳам аниқлаш мумкин:

$$dQ = \alpha (t_d - t_m) dF d\tau$$

Охирги иккита тенгламанинг ўнг томони ўзаро тенглаштирилиб, каттиқ юза ва ҳаракатланувчи суюқлик мұхити чегарасидаги шароитларни ифодалайдиган тенгламани ҳосил қиласыз:

$$-\lambda \frac{\partial t}{\partial n} = \alpha(t_{\partial} - t_{\infty}). \quad (6.21)$$

(6.20) ва (6.21) тенглама конвектив иссиқлик алмашиниши жараёнини тұла ифодалайды.

Конвектив иссиқлик алмашинишининг критериал тенгламаси. Амалда учрайдиган қўпгина жараёнларга тенгламаларни тадбиқ қилиб бўлмайди. Шу сабабдан бу тенгламалар ҳисоблаш техникасида ишлатилмайди. Ҳисоблаш ишларида ифодаларни ўхшашиблик назарияси билан қайта ишлаш натижасида олинган критериал тенгламалар кенг ишлатилади. Конвектив иссиқлик алмашинишининг критериал тенгламаси умумий ҳолда қуйидаги кўринишга эга:

$$Nu = f(Re, Gr, Pr, F_0); \quad (6.22)$$

Иссиқлик алмашинишининг аниқ ҳоллари кўрилганда критериал тенглама анча соддалашади. Масалан, турғун жараёнлар учун тенгламадан Фурье мезони қисқартирилади. У ҳолда:

$$Nu = f(Re, Gr, Pr).$$

Суюқлик оқими мажбурий ҳаракат қилған пайтда критериал тенгламадаги Грасгоф мезони ҳисобга олинмайди. Бунда конвектив иссиқлик алмашинишининг критериал тенгламаси қуйидаги кўринишга эга бўлади:

$$Nu = f(Re, Pr). \quad (6.23)$$

Суюқликнинг эркин ҳаракати пайтида Рейнольдс мезони қисқартирилади. У ҳолда критериал тенглама қуйидаги кўринишни олади:

$$Nu = f(Gr, Pr) \quad (6.24)$$

Иссиқлик алмашиниш жараёнининг аниқ ҳоллари ҳал қилинганда тегишли критериал тенгламалар ёрдамида Нусセルт мезонининг қиймати топилади. Сўнгра Нусセルт мезонининг тенгламаси орқали иссиқлик бериш коэффициенти α аниқланади:

$$Nu = \frac{\alpha \cdot d}{\lambda} \quad (6.25)$$

Бундан

$$\alpha = \frac{Nu \cdot \lambda}{d} \quad (6.26)$$

6.4. Иссиқлик бериш жараёни

Конвектив иссиқлик алмашинишнинг тажриба натижалари. Ҳозирги вақтда конвектив иссиқлик алмашинишнинг ҳамма турлари илмий жиҳатдан тадқиқ қилинган, тадқиқотлар натижалари асосида тегишли критериал тенгламалар ишлаб чиқилган критериал тенгламалар ёрдамида иссиқлик бериш коэффициентлари ҳисоблаб топилади.

Тўғри труба ва каналларда ривожланган турбулент оқимда иссиқлик бериш ($Re > 10\ 000$). Суюқлик оқими учун ҳисоблаш тенгламаси қўйидаги кўринишга эга:

$$Nu = 0,021 Re^{0,8} \cdot Pr^{0,33} \left(\frac{Pr}{Pr_g} \right)^{0,25} \quad (6.27)$$

Газлар учун $\frac{Pr}{Pr_D} = 1$; Pr нинг қиймати эса газнинг атомлар сонига боғлиқ. Шу сабабли газлар учун критериал тенглама анча соддалашади. Масалан, ҳаво учун тенгламани қўйидагича ёзиш мумкин:

$$Nu = 0,018 \varepsilon_e Re^{0,8} \quad (6.28)$$

Үтиш соҳасида иссиқликнинг берилиши ($2300 < Re < 10000$). Ҳисоблаш учун аниқ тенглама бўлмаганлиги сабабли қуйидаги тахминий критериал тенгламадан фойдаланиш мумкин:

$$Nu = 0,008 Re^{0.8} \cdot Pr^{0.43} \quad (6.29)$$

Тўғри труба ва каналлардаги ламинар оқимда иссиқликнинг берилиши ($Re < 2300$). Эркин конвекциянинг таъсири кам бўлганда ($Gr < 4Re Nu$, $Re > 10$ ва $L/d > 10$) қуйидаги ҳисоблаш тенгламасидан фойдаланилади:

$$Nu = 1,4 \left(Re \frac{d}{L} \right)^{0.4} \cdot Pr^{0.33} \cdot \left(\frac{Pr}{Pr_d} \right)^{0.25}. \quad (6.30)$$

Текис трубалар ўрамининг оқимини кўндаланг айланиши пайтидаги иссиқлик бериши:

а) Коридор (йўлак) симон ва шахматли ўрам учун ($Re < 1000$):

$$Nu = 0,56 \cdot Re^{0.5} \cdot Pr^{0.36} \left(\frac{Pr}{Pr_d} \right)^{0.25} \cdot \varepsilon_{\psi}. \quad (6.31)$$

б) Коридорсимон ўрам учун ($Re > 1000$):

$$Nu = 0,22 \cdot Re^{0.65} \cdot Pr^{0.36} \left(\frac{Pr}{Pr_d} \right)^{0.25} \cdot \varepsilon_{\psi}. \quad (6.32)$$

в) Шахматли ўрам учун:

$$Nu = 0,4 Re^{0.6} \cdot Pr^{0.36} \left(\frac{Pr}{Pr_d} \right)^{0.25} \cdot \varepsilon \quad (6.33)$$

Иссиқлик ўтказиш коэффициенти K қуйидаги тенглама орқали ҳисобланади:

$$K_R = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_K} + \frac{1}{\alpha_2} + \frac{F_T}{F_H} + \Sigma r} \quad (6.34)$$

бу ерда F_T —қиррали труба ташқи юзалари тўла майдоннинг ўзунлик бирлигига иисбатан олинган қиймати; F_H — труба ички юзаси майдонининг

ўзунлик бирлигига нисбатан олинган қиймати; α_2 —трубанинг ичидан ўтаётган оқим учун иссиқлик бериш коэффициенти; Σr —девор ва девор юзаларига жойлашган ифлосликлар термик қаршиликларининг йифиндиши.

Айрим иссиқлик алмашиниш жараёнларида иситилаётган ёки совитилаётган материаллар ўзининг агрегат ҳолатини ўзгартиради, яъни бугланиш, конденсациялаш, суюқланиш ёки кристалланиш жараёнлари содир бўлади. Бу жараён алоҳида хусусиятга эга: материалга иссиқликнинг келиши ёки ундан олиб кетилиши ўзгармас ҳароратда боради, иссиқлик бир фазада эмас, балки икки фазада тарқалади. Агрегат ҳолатнинг ўзгариши билан борадиган жараёнлар ичida буғнинг конденсацияланиши ва суюқликларнинг қайнаши пайтидаги иссиқлик бериш кенг ишлатилади.

Буғнинг конденсацияланиши. Кимёвий қурилмаларда буғ орқали иссиқлик беришда буғ суюқликларнинг қатlam ҳолида конденсацияланади. Буғнинг конденсацияланиши вақтида асосий термик қаршилик конденсатнинг юпқа қатламида юз беради. Суюқликларнинг қатламнинг девор томондаги ҳароратини деворнинг ҳарорати t_d га, буғ томондаги ҳароратини эса тўйиниш ҳарорати t_t га teng деб олинади. Суюқликларнинг қатламнинг термик қаршилигига нисбатан буғ фазасининг термик қаршилиги жуда кичик.

Буғнинг конденсацияланишида иссиқлик бериш коэффициенти қуйидаги умумий тенглама ёрдамида аниқланилади:

$$Nu = f(Ga, Pr, K) \quad (6.35)$$

Бу ифодани қайта ишлаш натижасида вертикал жойлашган текис ёки цилиндрический юзада конденсат суюқликларнинг қатламининг ламинар ҳаракати учун қуйидаги назарий тенглама чиқарилган:

$$\alpha = 1,15 \sqrt[4]{\frac{rg^2 \lambda^3 g}{\mu \cdot \Delta t \cdot H}} \quad (6.36)$$

Конденсатнинг физик-кимёвий катталиклари (λ , p , μ) суюқликларнинг қатламнинг ўртача ҳарорати $t_{\text{пл}} = \frac{t_T + t_D}{2}$ бўйича топилади. Конденсацияланиш иссиқлиги тўйиниши ҳарорати t_T га қараб аниқланади. Ҳароратлар фарқи $\Delta t = t_T - t_D$, Н- вертикал юзанинг баландлиги.

Битта горизонтал трубанинг ташки юзасида буғнинг конденсацияланиши учун қўйидаги тенгламадан фойдаланиш мумкин:

$$\alpha = 0,728 \sqrt[4]{\frac{r \cdot \rho^2 \lambda^3 g}{\mu \cdot \Delta r \cdot D}} \quad (6.37)$$

бу ерда d -труба диаметри.

Техникавий ҳисоблашларда, agar иссиқлик беришнинг иккинчи коэффициенти анча кичик қийматга эга бўлса, конденсацияланаётган сув буғи учун иссиқлик бериш коэффициентанинг қийматини тахминан қўйидаги интервалда олиш мумкин;

$$\alpha = 10000 \dots 12000 \text{ Вт/ м}^2 \text{ К ёки Вт/ м}^2 \text{ }^\circ\text{C}$$

Суюқликнинг қайнаши. Суюқликнинг қайнаши пайтида иссиқлик бериш жараёнидан кимё технологиясида (масалан, буғлатиш, ректификация, совитиш курилмаларида) кенг фойдаланилади. Бу жараён жуда мураккаб жараёnlар жумласига киради.

Суюқлик қайнаш ҳароратигача қиздирилганда девор якинидаги чегара қатлам бўзилади, натижада буғ пуфакчалари ҳосил бўлади. Бу пуфакчаларнинг шакли ва уларнинг сони берилаётган иссиқлик микдорига, иситиш юзасининг тозалигига ва гадир-будирлигига, суюқликнинг иситиш юзасини намлаш кобилиятига боғлиқ.

Суюқликнинг қайнаши икки хил режимда бориши мумкин (пуфакли қайнаш, суюқликларнинг қатлам билан қайнаш). Пуфакли қайнаш пайтида иссиқлик бериш тезлиги анча юқори бўлади. Ҳароратлар фарқи Δt ($\Delta t = t_D - t_k$;)

бу ерда ; t_d -иситиш юзасининг ҳарорати, t_k -суюқликнинг қайнаш ҳарорати) ортиб борган сари буғланиш марказлари шундай қўпайиб кетадики, оқибатда пуфакчаларнинг ўзаро қушилиб кетиши натижасида иситиш юзасининг усти қиздирилган буғнинг суюқликларнинг қатлами билан копланади. Бу қатlam иссиқликни ёмон утказганлиги сабабли α нинг қиймати камайиб кетади. Бундай ҳолат суюқликларнинг қатлам билан қайнаш деб юритилади.

6.5. Иссикликнинг ўтиши

Иссиклик алмашиниш жараёнларида иссиқлик бир муҳитдан иккинчисига ўтади. Кўпинча иссиқлик ташувчи агентлар бир-биридан девор орқали (курилманинг, трубанинг девори ва хоказо) ажратилган бўлади. Ҳарорати юқори бўлган муҳитдан ҳарорати паст бўлган муҳитга бирор девор орқали иссиқликнинг берилиши иссиқликнинг ўтиши деб аталади. Бунда берилган иссиқликнинг микдори Q иссиқлик ўтказишнинг асосий тенгламаси орқали топилади:

$$Q = K \cdot \Delta t_{yp} \cdot F \cdot \tau; \quad (6.38)$$

бу ерда K —иссиқлик ўтказиш коэффициенти; Δt_{yp} —Иссик ва совук муҳит ҳароратларининг ўртача фарқи; F —муҳитларни ажратувчи девор юзаси; τ —жараённинг давомийлиги.

Узлуксиз ишлайдиган турғун жараёнлар учун тенгламадан τ ҳисобга олинмайди. У ҳолда:

$$Q = K \Delta t_{yp} \cdot F. \quad (6.39)$$

Кимёвий технологияда кўпинча иссиқлик труба юзаси орқали ўтади. Цилиндрсимон юзадан иссиқлик ўтишининг принципиал схемаси кўрсатилган. Труба ичидаги ҳарорати t_1 бўлган иссиқлик муҳити бўлиб, ундан иссиқлик трубанинг ички юзасига берилади. Труба ташқарисида ҳарорати t_2 бўлган совук муҳит бор. Труба ташқи юзасидан совук муҳитга иссиқликнинг берилиши α билан ифодаланади. Трубанинг баландлигини L , ички радиусини

r_u , ташқи радиусини эса r_T билан белгилаймиз. Цилиндрсімөн юзадан үтказилған иссиқлик миқдори қуйидаги тенглама орқали топилади;

$$Q = K_R \cdot 2 \cdot \pi \cdot r (t_1 - t_2).$$

K_R нинг қиймати эса ушбу тенглама билан ифодаланади:

$$K_R = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1 r_u} + \frac{1}{\lambda} 2,3 \lg \frac{r_T}{r_H} + \frac{1}{\alpha_2 \cdot r_T}} \quad (6.40)$$

K_R иссиқлик үтказишнинг чизикли коэффициенти деб аталади. Агар K нинг қиймати юза бирлигига нисбатан олинса, K_R нинг қиймати труба үзүнлигининг бирлигига нисбатан олинади. Шу сабабли $K_R = [B_T / (m \text{ K})]$ ёки $B_T / (m^0 \text{C})$ ўлчов бирлигига эга.

Қалин деворлы цилиндрсімөн юзаларни, жумладан, катта қалинликдаги изоляция қатлами билан қопланған трубаларни ҳисоблашдағина ва тенгламалардан фойдаланилади. Суюқликларнинг деворлы трубаларни ҳисоблашда эса юқоридаги тенгламалардан фойдалаланиш мүмкін.

6.6. Иссиқлик жараёнларининг ҳаракатлантирувчи кучи

Мұхитлар ҳарорати ўртасида бирор фарқ бўлгандағина иссиқлик ҳарорати юқори бўлган мұхитдан ҳарорати паст бўлган мұхитга ўтади. Бундай ҳароратлар фарқи иссиқлик алмашиниш юзаси бўйлаб ўзгаради, яъни улар бир хил қийматга эга бўлмайди. Шу сабабли иссиқлик алмашиниш жараёнларини ҳисоблашда ўртача ҳароратлар фарқи Δt_{yp} деган тушунча ишлатилади. Мұхитларнинг ўртача ҳароратлар фарқи иссиқлик алмашиниш жараёнларининг ҳаракатлантирувчи кучи деб юритилади.

Суюқликлар ҳароратларининг иссиқлик алмашиниш юзаси бўйича ўзгариши муҳитларнинг ўзаро йўналишига боғлиқ. Иссиқлик алмашиниш қурилмаларида иссиқ ва совуқ суюқликлар ўзаро параллел, қарама-қарши ёки ўзаро кесишган бўлиши мумкин.

Булардан ташқари амалда иссиқлик ташувчи агентларнинг анча мураккаб тасвирлари ҳам учрайди. Иссиқлик ташувчи агентларнинг йўналиши бир ёки қарама-қарши томонга йўналган бўлганда ўртача ҳароратлар фарқи қуидаги tenglama билан топилади:

$$\Delta t_{yp} = \frac{\Delta t_{ka} - \Delta t_{ku}}{2,3lg \frac{\Delta t_{ka}}{\Delta t_{ku}}} \quad (6.41)$$

бу ерда t_{ka} ва t_{ku} — иссиқлик алмашиниш қурилмасининг четларидаги ҳароратларининг катта ва кичик фарқлари, ҳароратларнинг бу фарқлари қуидагича аниқланади:

$$\Delta t_{ka} = t'_1 - t'_2; \quad \Delta t_{ku} = t''_1 - t''_2;$$

$$\Delta t_{ka} = t''_1 - t'_2; \quad \Delta t_{ku} = t'_1 - t''_2,$$

Агар $\Delta t_{ka}/\Delta t_{ku} < 2$ бўлса, ўртача ҳароратлар фарқи қуидаги tenglama билан топилади:

$$\Delta t_{yp} = \frac{(\Delta t_{ka} + \Delta t_{ku})}{2} \quad (6.42)$$

Бундай хисоблашда хатолик 4 % дан ортмайди. Тенгламадан кўриниб турибдики, агар $t_{ka}=0$ ва $t_{ku}=0$ бўлса, унда $\Delta t_{yp}=0$ агар $\Delta t_{ka} = \Delta t_{ku}$ бўлса:

$$\Delta t_{yp} = \Delta t_{ka} = \Delta t_{ku}$$

Агарда иссиқлик ташувчи агентлардан бирининг ҳарорати юза бўйича ўзгармаса (тўйинган буғнинг конденсацияланиши, суюқликнинг қайнаши), бундай шароитда Δt_{yp} - нинг қиймати ёки тенгламалар бўйича хисобланади. Агар иссиқлик ташувчи агентларнинг йўналиши ўзаро кесишса, ўртача ҳароратлар фарқи қуидаги tenglama билан топилади:

$$\Delta t_{yp} = \varepsilon_{\Delta t} \frac{\Delta t_{ka} - \Delta t_{ku}}{2,3 \lg \frac{\Delta t_{ka}}{\Delta t_{ku}}} \quad (6.43)$$

бу ерда $\varepsilon_{\Delta t}$ — мухитларнинг ҳароратлари нисбатига боғлик бўлган коэффициент. Бу коэффициентнинг қиймати тегишли адабиётларда келтирилалади.

6.7. Иссиклик ўтказиш жараёнлариниг интенсивлаш

Кимё саноатидаги кўпчилик жараёнлар иссиқлик таъсирида боради ва бундай жараёнларни амалга ошириш учун турли иссиқлик алмашиниш қурилмалари ишлатилади. Ишлаб чиқаришнинг қувватини ошириш учун иссиқлик алмашиниш қурилмалари самарали ишлаши, содда бўлиши ва маҳсулот сифатига ёмон таъсир қўрсатмаслиги керак. Бундан ташқари, иссиқлик қурилмаларини тайёрлаш учун кам металл сарф бўлиши лозим. Бундай масалаларни хал қилиш учун иссиқлик алмашиниш жараёнларини интенсивлаш зарур.

Иссиқлик жараёнларини интенсивлаш қурилмалар иш унумдорлигини оширишга, уларнинг ўлчамини кичрайтиришга, ишлаб чиқариш хоналарининг сахнини камайтиришга олиб келади. Бу нарса ўз навбатида иссиқлик қурилмаларини ишлатиш ва уларни ремонт қилиш учун кетаётган сарфларни камайтиради, битта ишчига тўрри келадиган маҳсулот микдорини оширади ва хоказо. Иссиқлик жараёнлари тезлатилганда материални иситиш учун кетаётган вақт камаяди, бу ҳол эса маҳсулот сифатини пасайтиришга олиб келмаслиги лозим.

Текис деворлар учун иссиқлик ўтказиш коэффициентини топишдаги қуйидаги тенгламани анализ қилиб кўрамиз:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}} \quad (6.44)$$

Деворнинг термик қаршилигини камайтириш учун девор қалинлиги δ ни камайтириш ва девор материалининг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентига λ ни кўпайтириш керак. Конвектив иссиқлик

алмашинишини (α_1 ва α_2) интенсивлаш учун суюқликни аралаштириш ва оқимнинг тезлигини ошириш зарур. Агар иссиқлик нурланиш орқали тарқалаётган бўлса, нур чиқараётган юзанинг қоралилик даражасини ва унинг ҳароратини ошириш мақсадга мувофиқдир. Агар текис деворнинг термик қаршилиги ҳисобга олинмаса бунда юқорида берилган тенглама қуидаги кўринишни олади;

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2}} = \frac{\alpha_1 \cdot \alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2}. \quad (6.45)$$

тенгламадан кўриниб турибдики, K нинг қиймати хар доим α нинг энг кичик қийматидан ҳам кам бўлади.

Агар $\alpha_1 = 40 \frac{Bm}{(m^2 \cdot K)}$, $\alpha_2 = 5000 \frac{Bm}{(m^2 \cdot K)}$ бўлса, у ҳолда

$K = 39,7 \frac{Bm}{(m^2 \cdot K)}$ бўлади. α_2 қийматнинг ортиши K нинг қийматига таъсир қилмайди. $\alpha_1 = 40 \frac{Bm}{(m^2 \cdot K)}$ ва $\alpha_1 = 10000 \frac{Bm}{(m^2 \cdot K)}$ бўлганда $K = 39,8 \frac{Bm}{(m^2 \cdot K)}$

бўлади. K нинг қийматини анчагина ошириш учун кичик қийматли α нинг қийматини (бизнинг мисолда α_1 нинг қийматини) ўзгартириш лозим.

Агар $\alpha_2 = 5000$ ва $\alpha_1 = 80$ бўлса, $K = 78,8 \frac{B_T}{(m_2 \cdot K)}$; $\alpha_1 = 200$ деб олинса, $K = 192$

$$\frac{B_T}{(m_2 \cdot K)}.$$

Демак, $\alpha_1 \ll \alpha_2$ бўлса, жараённи интенсивлаш учун фақат α_1 нинг қийматини ошириш лозим экан. Агар $\alpha_1 \approx \alpha_2$ бўлса, бундай иссиқлик алмашиниш жараёнини тезлатиш учун иккала α_1 , ва α_2 , нинг қийматларини ҳам ошириш мақсадга мувофиқдир.

Иссиқлик алмашиниш жараёнларини қуидаги усуллар ёрдамида интенсивлаш мумкин; 1) иссиқлик ташувчи агентларнинг тезлигини

кўпайтириш; 2) иситиш юзасини даврий равища тозалаб туриш; 3) асосий суюқлик оқимини пулрсацион тебранишлар орқали юбориш; 4) суюқлик оқимиға ҳавони хайдаш; 5) суюқликнинг юпқа қатламли ҳаракатини ташкил қилиш ва бошқалар. Ҳар бир конкрет шароит учун интенсивлашнинг тегишли усулидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

6.8. Иситиш, совитиш ва конденсациялаш

Кимё ва озиқ-овқат саноатида суюқлик ва газларни иситиш ва совитиш, буғларни конденсациялаш каби иссиқлик жараёнлари кенг тарқалган. Бундай жараёнлар иссиқлик алмашиниши қурилмаларида амалга оширилади.

Иссиқлик алмашиниши жараёнларида катнашувчи моддалар *иссиқлик ташувчи агентлар* деб юритилади. Юқори ҳароратга эга бўлиб, ўзидан иссиқликни иситилаётган мұхитга берувчи моддалар *совитувчи агентлар* деб юритилади. Совитилаётган мұхитга нисбатан паст ҳароратга эга бўлган ва ўзига мұхитдан иссиқликни оловчичи моддалар *совитувчи агентлар* деб аталади.

Кимёвий технологияда кўпинча бевосита иссиқлик манбаи сифатида ёқилғиларнинг ёнишидан ҳосил бўлган газлар ва электр энергияси ишлатилади. Бундай бевосита иссиқлик манбаларидан иссиқлик олиб, ўзининг иссиқлингини қурилмаларнинг деворлари орқали иситилаётган мұхитга берувчи моддалар оралиқ иссиқлик ташувчи агентлар деб аталади.

Оралиқ иссиқлик ташувчи агентлар қаторига сув буғи, иссиқ сув ва юқори ҳароратли иссиқлик ташувчи моддалар (қиздирилган сув, минерал мойлар, органик суюқликлар ва уларнинг буғлари, суюлтирилган тузлар, суюқ металлар ва уларнинг қотишмалари) киради.

Оддий ҳароратгача ($10\div30^{\circ}\text{C}$) совитиш учун сув ва ҳаво каби совитувчи агентлар кенг ишлатилади.

Иссиқлик ташувчи агентларни танлашда уларнинг қуйидаги хоссаларига аҳамият бериш керак: 1) керакли мұхитни иситиш ёки совитиш даражаси ва уни бошқариш; 2) минимал массавий ва ҳажмий сарфларда юқори иссиқлик алмашиниши тезлигига эришиш; 3) қовушоқлиги кам, зичлик, иссиқлик сифими

ва буғ ҳосил бўлиш иссиқлиги юқори; 4) ёнмайдиган, заарсиз, иссиқликка чидамли бўлгани маъқул; 5) иссиқлик алмашиниш қурилмаси тайёрланган материални бузмаслиги керак; 6) камёб бўлмаслиги ва арzon бўлиши зарур.

Кўпчилик шароитларда иситувчи агентлар сифатида ишлаб чиқаришдан чиқаётган маҳсулотлар, ярим маҳсулотлар ва чиқиндиларнинг иссиқликларидан фойдаланиш иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқдир.

Сув буғи билан иситиш. Саноатда иситувчи агент сифатида тўйинган сув буғи кенг ишлатилади. Сув буғи бир қатор афзалликларга эга. Буғнинг конденсацияланишида катта миқдорда иссиқлик ажralади, чунки буғнинг конденсацияниш иссиқлиги $9,8 \cdot 10^4$ Па босимда $2,26 \cdot 10^6$ Ж/кг га тенг. Конденсацияланган буғ орқали иссиқлик бериш коэффициенти юқори $\alpha = 10^4 \div 1.2 \cdot 10^4$ Вт/(м²·К). Натижада иситиш учун жуда кам юза талаб қилинади.

Тўйинган сув буғи маълум бир босимда бир хил ҳароратда конденсацияланади, бу унинг катта афзаллиги ҳисобланади. Натижада тегишли иситиш ҳароратсини жуда аниқ ушлаб туриш имконияти пайдо бўлади. Керак бўлган шароитда буғнинг босимини ўзгартириш йули билан иситиш даражасини бошқариш мумкин. Буғ конденсатидан фойдаланиш натижасида ҳам иситувчи қурилмаларнинг фойдали иш коэффициенти анча юқори бўлади. Сув буғи ёнмайди ва ундан фойдаланиш анча қулай. Сув буғининг ҳарорати ортиши билан унинг босими ҳам ортади. Бу ҳол сув буғининг асосий камчилигидир. Шу сабабли амалда тўйинган сув буғи ёрдамида фақат 150÷180°C гача иситиш мумкин (бунда босим 0,5÷1,2 МПа га тенг бўлади). Катта босимли буғни ишлатиш учун қалин деворли ва қимматбаҳо қурилмалар керак бўлади.

Ўткир буғ билан иситиш. Бунда сув буғи тўғридан-тўғри иситилаётган суюқликка киритилади. Буғнинг конденсацияланишда ажralиб чиқаётган иссиқлик суюқликка ўтади, ҳосил бўлган конденсат эса суюқлик билан аралашади. Суюқликни бир пайтнинг ўзида иситиш ва аралаштириш учун барботёр (майда тешиклари бўлган труба) орқали сув буғи юборилади. Ўткир буғ билан иситиш жараёнида иситилаётган суюқлик конденсат ҳисобига анча

суюлтирилади. Шу сабабли одатда ўткир буғ сув ва сувли эритмаларни иситиш учун ишлатилади.

Суюқликларни иситиш учун керак бўлган ўткир буғнинг сарфи қуйидаги иссиқлик баланси орқали топилади:

$$Gct_1 = DJ_6 = Gct_2 + Dc_k t_2 + Q_{\ddot{u}} \quad (6.46)$$

бу ерда G – иситилаётган суюқлик миқдори, кг/с; D – иситувчи буғнинг сарфи, кг/с; c – иситилаётган суюқликнинг ўртacha солиширима иссиқлик сифими, $\text{Ж}/(\text{кг}\cdot\text{К})$; t_1, t_2 – суюқликнинг иситишдан олдинги ва кейинги ҳароратлари, К; J_6 – иситувчи буғнинг солиширима иссиқлик энталпияси (иссиқлик ушлаши), $\text{Ж}/\text{кг}$; c_k – конденсатнинг солиширима иссиқлик сифими, $\text{Ж}/(\text{кг}\cdot\text{К})$; $Q_{\ddot{u}}$ – қурилманинг атроф муҳитга йўқотган иссиқлиги, Вт (сарф бўлган иссиқликнинг $3\div 5\%$ ни ташкил этади).

Бундан ўткир буғнинг сарфи:

$$D = \frac{Gc(t_2 - t_1) + Q_{\ddot{u}}}{J_6 - c_k t_2} \quad (6.47)$$

Кучсиз буғ билан иситиш. Бунда иссиқлик буғдан суюқлик бирор ажратувчи девор (масалан, қобиқли ва змеевикли қурилмаларда) орқали ўтади. Иситувчи буғ тўла конденсацияланади ва у қурилманинг иситиш бўшлиғидан конденсат сифатида чиқарилади. Конденсат ҳароратини буғнинг тўйиниш ҳароратига тенг деб олиш мумкин.

Кучсиз буғнинг сарфи қуйидаги иссиқлик балансидан топилади:

$$G c t_1 + D I_6 = G c t_2 + D I_k + Q_{\ddot{u}} \quad (6.48)$$

ёки

$$D = \frac{Gc(t_2 - t_1) + Q_{\ddot{u}}}{J_6 - J_k}$$

буерда I_k – конденсат энталпияси.

Иссиқ сув билан иситиш. Иссиқ сув ёрдамида одатда 100°C гача иситиши мүмкін. 100°C дан юқори ҳароратда иситиши учун юқори босимли иссиқ сув ишлатилади. Баъзан иситиши учун сув буғининг конденсатидан фойдаланилади. Иссиқ сув тутун газлари билан иситиладиган сув иситувчи қозонларда ва буғ ёрдамида ишлайдиган иситкичлар (бойлейлар) да олинади.

Иссиқ сув билан иситиши бир қаторда камчиликларга эга. Иссиқ сув орқали иссиқлик бериш коэффициенти конденсацияланыётган буғ орқали иссиқлик бериш коэффициентига нисбатан анча кам. Иссиқлик алмашиниш юзаси бўйлаб иссиқ сувнинг ҳароратси ўзгариб боради, бу ҳол эса бир текисда иситишини ташкил қилиш ва иситиши жараёнини бошқаришни қийинлаштиради. Айрим шароитларда юқори ҳароратларгача иситиши учун ўта қиздирилган сув ишлатилади. Бундай сув иситувчи агент сифатида критик босимларда (22 МПа) ишлатилади. Бундай критик босимга 347°C ҳарорат тўғри келади. Шу сабабли ўта қиздирилган сув ёрдамида материалларни тахминан 350°C гача иситиши мүмкін. Бунда иситиши юқори босимни ишлатиш билан боғлиқ бўлганлиги сабабли қурилмаси мураккаблашади ва у қиммат туради.

Ўта қиздирилган сув ёки бошқа суюқ ҳолатдаги иссиқлик ташувчи агентлар ёрдамида иситиши табиий ёки мажбурий циркуляция билан ишлайдиган қурилмаларда олиб борилади.

Тутун газлари билан иситиши

Тутун газлари билан иситиши турли саноат соҳаларида анча вактдан бери кўлланилиб келинаётган усуллардан биридир. Тутун газлари суюқ, газсимон ва қаттиқ ёқилгиларни маҳсус ўтхоналарида ёндириш натижасида ҳосил бўлади. Ушбу газлар ёрдамида 1000...1100°C температурагача иситиши мүмкін.

Тутун газлари ёрдамида иситишининг камчиликлари: кичик иссиқлик бериш коэффициенти [35...60 Вт/(м² · К)]; температураларининг фарқи жуда катта ва иситиши жараёни бир текисда эмас; температурани ростлаш мураккаб; қурилма деворларининг оксидланиши ва тутун таркибида зарарли моддаларнинг борлиги, ушбу усулни озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлашда қўллаш мүмкін эмас.

Лекин, кимё саноатида тутун газларини қўллаш катта самара беради, чунки ушбу газларни ишлатишда қўшимча ёқилғи талаб этилмайди. Шунинг учун тутун газларини иситиш жараёнида қўллаш иқтисодий жиҳатдан жуда фойдалидир.

Юқори температурали органик суюқлик ва уларнинг буғлари билан иситиш

Ушбу груп иссиқлик элткичларига қуйидаги органик моддалар киради: глицерин, этиленгликоль, нафталин, дифенил эфири, дифенилметан, дитолилметан, дифенил ва полифенолларни хлорлаш маҳсулотлари, минерал мойлар, тетрахлордифенил, кремний органик бирикмалар ва ҳоказолар.

Саноатда энг кенг тарқалган юқори температурали органик суюқликлардан бири дифенил аралашма (26,5 - дифенил ва 73,5% - дифенил эфири) сидир. Ушбу иссиқлик элткич циркуляцион усулда иситиш учун ишлатилади ва эркин циркуляция шароитида иссиқлик бериш коэффициенти 200...350 Вт/(м²·К).

Дифенил аралашмасининг асосий афзаликларидан бири шундаки, юқори босим ишлатмасдан туриб юқори температуралар олиш мумкинлигидир. Масалан, 300°C температурада сув буғининг босими 87,6 ат бўлса, дифенил аралашмасида эса - атиги 2,4 ат.

Ушбу групдаги органик суюқликлар ёрдамида 250...400°C температурагача иситиш мумкин.

Сув ёки бошқа иссиқлик элткичнинг иситиш учун кетган сарфи иссиқлик балансидан аниқланади:

$$G_c c_c t_{co} + G_m c_m t_{mo} = G_c c_c t_{max} + Q_{diss} \quad (6.49)$$

бу ерда G_c ва G_m - сув ва маҳсулотнинг массавий сарфлари, кг/соат; c_c ва c_m - сув ва маҳсулотнинг иссиқлик сифимлари, кЖ/(кг·К); t_{co} ва t_{mo} - сув ва маҳсулотнинг бошланғич температуралари, °C; t_{max} - сув ва маҳсулотнинг чиқишидаги температуралари, °C; Q_{diss} – атроф муҳитга иссиқликнинг

йўқотилиши, кЖ/соат.

(13.4) дан сувнинг сарфини топиш мумкин:

$$G_c = \frac{G_m c_m (t_{mox} - t_{mo}) + Q_{uyuk}}{c_c (t_{co} - t_{cox})} \quad (6.50)$$

Электр токи билан иситиш

Электр токи ёрдамида материалларни жуда катта температура оралиғида иситиш, зарур температурани ушлаб туриш ва осон ростлаш мумкин. Ундан ташқари, электр иситиш мосламалари содда, ихчам, ишлатиш ва таъмирлаш кулайдир. Лекин, электр токи билан иситиш анча қиммат.

Электр токини иссиқлик энергиясига айлантириш усулига караб ушбу усул бир неча турга бўлинади: электр қаршилиги ёрдамида иситиш, индукцион иситиш, юқори частотали иситиш, электр ёйи билан иситиш.

Электр қаршилиги ёрдамида $1000\ldots1100^{\circ}\text{C}$ гача иситиш мумкин. Атроф-муҳитга иссиқлик йўқотилишини бартараф қилиш учун ўтхона иссиқлик қопламаси билан ўралади. ўтхонанинг асосий иситиш элементлари сим ёки лентасимон қилиб нихром қотишмасидан ясалади.

Индукцион иситиш қурилма девори қалинлигига ўзгарувчан ток майдони таъсирида фойдали иш коэффициенти уюрмавий токлари ҳосил бўлади ва улар иссиқлик ажralиб чиқишга сабабчи бўлади.

Ушбу усулда бир текисда иситиш мумкин. Одатда индукцион иситишда 400°C температурага эришиш ва керакли температурани юқори аниқликда ушлаб туриш мумкин.

Бу усулнинг камчиликларидан бири – бу унинг қимматлиги. Иситишни арzonлаштириш учун комбинациялашган усулдан фойдаланилади. Бунинг учун маҳсулот тўйинган сув буғи ёрдамида 180°C гача қиздирилади ва ундан кейин индукцион усулда керакли температурагача иситилади.

Юқори частотали иситиш. Ушбу усулда электр токи ўтказмайдиган материаллар иситилади, шунинг учун ҳам **диэлектрик усул** деб номланади.

Юқори частотали иситгичнинг ишлаш принципи қуидаги: ўзгарувчан электр майдонига жойлаштирилган материал молекулалари майдон частотаси билан тебранма ҳаракат қила бошлайди ва кутбланади. Материал молекулаларининг тебранма ҳаракат энергияси диэлектрик молекулалари орасидаги ишқаланиш кучини енгишга сарфланади ва материал массасида иссиқликка айланади. Ажралиб чиқаётган иссиқлик миқдори ток частотаси ва кучланиш квадратига пропорционалдир. Иситиш бу усулда бир текисда бўлади. Ундан ташқари, иситиш температураси осон ва аниқ ростланади. Лекин, бу турдаги иситгичлар мураккаб ва уларнинг фойдали иш коэффициенти жуда паст бўлади. Ушбу усулда ишлайдиган иситгичларда $1 \cdot 10^6 \dots 1 \cdot 10^8$ Гц частотали токлар қўлланилади.

Электр токи ёрдамида иситиш жараёнида ажралиб чиқадиган иссиқлик миқдори иссиқлик балансидан топилади:

$$Q_s + Gct_\delta = Gct_{ox} + Q_{uyk} \quad (6.51)$$

бу ерда Q_s – электр токи ўтганда электр иситиш мосламасидан ажралиб чиқсан иссиқлик миқдори, кЖ/соат; G – иситилаётган қурилмада қайта ишланаётган махсулот миқдори, кг/соат; c - материал солиширма иссиқлиги, Ж/(кг·К); t_δ t_{ox} – материалнинг бошланғич ва охирги температуралари, ^0C ; Q_{uyk} – атроф муҳитга йўқотилаётган иссиқлик миқдори, кЖ/соат.

(6.51) тенгламадан

$$Q_s = Gc \cdot (t_{ox} - t_\delta) + Q_{uyk} \quad (6.52)$$

Иситувчи элементлар қуввати эса ушбу ифодадан аниқланади:

$$N = \frac{Q}{3600} \quad (6.53)$$

6.9. Оддий ҳароратларгача совитиш

Тахминан 10-30 °C ларгача совитиш учун энг арzon ва қулай совитувчи агентлар – сув ва ҳаво кенг ишлатилади. Ҳавога нисбатан сувнинг иссиқлик сифими ва иссиқлик бериш коэффициенти катта. Совитиш учун дарё, кўл ва қудуқдан олинган сувлар ишлатилади. Агар сув танқис бўлса, иссиқлик қурилмаларидан қайта чиқсан суюқлик очиқ ҳавзаларда қисман буғлатиш хисобига ёки градирняларда ҳаво оқими ёрдамида совутилгандан сўнг қайтадан совитувчи агент сифатида фойдаланилади.

Совитиш даражаси сувнинг бошлангич ҳароратига боғлиқ. Дарё ва кўл сувнинг ҳарорати йил фаслларига кўра 12-25 °C, қудуқ сувлари 8-15 °C, ишлаб чиқаришда ишлатилиб бўлинган сув тахминан 30°C (ёз шароитларида) ҳароратга эга бўлади. Иссиқлик алмашиниш қурилмаларини лойихалашда сувнинг ёз пайтига тўғри келадиган ҳарорати олинади. 50°C дан юқори ҳароратда сувнинг таркибида эриган тузлар чўкмага тушиб, иссиқлик алмашиниш қурилмасининг юзасига ўтириб қолади, бу ҳол иссиқлик жараёнларининг самарадорлигини камайтиради. Шу сабабли иссиқлик қурилмаларидан чиқаётган сувнинг ҳарорати 40-50°C дан ошмаслиги зарур.

Совитиш жараёни учун керак бўлган сувнинг сарфи (W, кг/с) иссиқлик баланси тенгламасидан топилади:

$$G c_m (t_6 - t_0) = W c_c (t_2 - t_1) \quad (6.54)$$

Бундан

$$W = \frac{G c_m (t_6 - t_0)}{C_c (t_2 - t_1)} \quad (6.55)$$

бу ерда G – совитилаётган муҳитнинг сарфи, кг/с; C_m – совитилаётган муҳитнинг ўртача солиштирма иссиқлик сифими Ж/(кг·К); C_c – сувнинг солиштирма иссиқлик сифими, Ж/(кг·К); t₆, t₀ – совитилаётган муҳитнинг бошлангич ва охирги ҳарорати, К; t₁, t₂ – совитувчи сувнинг дастлабки ва охирги ҳарорати, К. (13.10) тенгламани тузишда иссиқликнинг атроф муҳитга йўқолиши (Q) хисобга олинмаган.

Сув одатда юзали иссиқлик алмашиниш қурилмаларида (совиткичларда) совитувчи агент сифатида ишлатилади. Бундай совиткичларда сув пастдан юқорига қараб ҳаракат қиласи, бундан ташқари, аралаштириш йўли билан ишлайдиган иссиқлик алмашиниш қурилмаларида ҳам сув ишлатилади, масалан, совитиш ва намлаш учун газ оқимига сув сочиб берилади.

Агар совитилаётган муҳитнинг ҳарорати атмосфера босимида сувнинг қайнаш ҳароратидан юқори бўлса, бунда совитиш жараёни сувнинг қисман буғланиши билан боради. Бу ҳол совитиш учун сувнинг сарфини камайтиради. Буғланиш билан борадиган совитиш жараёни намлаб туриувчи совиткичда, градирняда ва бошқа иссиқлик алмашиниш қурилмаларида ишлатилади.

Сувни тежаш ва атроф муҳитни мухофаза қилиш учун сувдан қайтадан фойдаланиш тизимини жорий этиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бунда сув истеъмоли тежамли бўлади ва оқинди сувлар микдори камаяди. Иссиқлик алмашиниш қурилмаларида ишлатилиб бўлинган сувдан, градиряларда совитилганда сўнг, қайтадан совитувчи агент сифатида фойдаланилади.

Хозирги вактда совитувчи агент сифатида оддий ҳаво ҳам кенг ишлатилмоқда. Иссиқлик алмашинишини яхшилаш учун ҳаво оқими вентилятор ёрдамида мажбурий циркуляция қилинади ва ҳаво оқими томонидан иссиқлик алмашиниш юзаси кўпайтирилади (масалан, қурилмаларнинг юзаси қовурғали қилиб тайёрланади). Тажриба шуни кўрсатдики, саноатда бугни конденсациялаш қурилмаларида мажбурий циркуляцияли ҳаво оқими ёрдамида совитиш сув билан совитишга нисбатан тежамлироқdir. Бундан ташқари, ҳаво билан совитишдан фойдаланиш сувнинг умумий сарфини камайтиради, бу ҳол эса сув ресурслари кам жойлар учун катта аҳамиятга эга.

Ҳаво билан совитишнинг асосий афзалликлари: 1) ҳамма жойда мавжуд бўлган совитувчи агент; 2) совитиш юзасининг ташқи томонини амалий жиҳатдан ифлос қилмайди.

Ҳавонинг совитувчи агент сифатида сувга нисбатан камчиликлари ҳам бор: ҳавонинг иссиқлик бериш коэффициенти кичик ($58 \text{ Вт}/\text{м}^2\cdot\text{К}$ гача); ҳавонинг солиштирма иссиқлик сиғими нисбатан кам ($1 \text{ кЖ}/(\text{кг}\cdot\text{К})$). Шу

сабабдан ҳавонинг массавий сарфи сувнинг сарфига нисбатан 4 маротаба катта бўлади.

Ҳаво совитувчи агент сифатида аралаштириш усули билан ишлайдиган иссиқлик алмашиниш қурилмаларида (градирняларда) кенг ишлатилмоқда. Градирнялар ичи бўш вертикал қурилма бўлиб, унинг юқориги қисмидан сув сочиб турилади, пастдан юқорига вентилятор ёрдамида ҳаво хайдалади. Сув ва ҳаво ўртасидаги контакт юзасини кўпайтириш учун қурилманинг ичига насадкалар жойлаштирилган.

Пастроқ ҳароратгача (масалан, 0°C гача) совитиш учун совитилиши лозим бўлган суюқликка муз ёки совитилган сув қўшилади. Бунда совитилиши лозим бўлган суюқлик суюқлашади. Совитиш учун керак бўлган музнинг микдори (G_m , кг/с) иссиқлик баланси тенгламасидан топилади:

$$G_m (335,2 + c_c t_o) = G c (t_o - t_b); \quad (6.56)$$

Бундан

$$G_m = \frac{G_c (t_o - t_b)}{335,2 + c_c t_o} \quad (6.57)$$

бу ерда G – совитилаётган суюқликнинг массаси, кг/с; c – совитилаётган суюқликнинг солиширига иссиқлик сифими, кЖ/(кг·К); c_c – сувнинг солиширига иссиқлик сифими, кЖ/(кг·К); t_o , t_b – совитилаётган суюқликнинг охирги ва бошлангич ҳароратлари, К; 335,2 кЖ/(кг·К) – музнинг эриш иссиқлиги.

Муз ёки қора кристалл шаклидаги ош тузи (NaCl) дан қўшилса, бундай аралашманинг эриш ҳарорати 0°C дан паст бўлади ва бу қиймат аралашмадаги тузнинг микдорига боғлиқ бўлади. Таркибида 29% ош тузи бор муз аралашмаси энг паст ҳарорат (-21,2 °C) га эга бўлади.

Совитиш техникасида оралиқ совук ташувчи агент сифатида туз эритмалари (NaCl ва CaCl₂) ишлатилади.

Анча паст ҳароратгача ($<0^{\circ}\text{C}$) совитиш учун махсус совитувчи агентлар, масалан, паст ҳароратда қайнайдиган аммиак ва хладонлар ишлатилади.

6.10. Буғларни конденсациялаш

Кимё ва озиқ-овқат технологияда буғларни сув ёки совук ҳаво ёрдамида совитиш йўли билан конденсациялаш кенг ишлатилади. Буғни конденсациялашдан буғлатиш, вакуум куритиш ва бошқа жараёнларда сийракланиш (ёки вакуум) ҳосил қилиш учун фойдаланилади. Конденсацияланиши лозим бўлган буғ тегишли курилмадан чиқарилиб, конденсаторга берилади. Конденсаторда буғ сув ёки ҳаво ёрдамида конденсацияланади. Буғнинг конденсацияланишидан ҳосил бўлган конденсатнинг ҳажми буғнинг ҳажмига нисбатан тахминан минг марта кичик, шу сабабли конденсаторда сийракланиш пайдо бўлади. Конденсацияланишнинг ҳарорати пасайиши билан сийракланиш даражаси ортади.

Конденсаторнинг иш ҳажмидаги, буғнинг конденсацияланиши билан бирга ҳаво ва конденсацияланмайдиган газлар йиғилиб қолади. Натижада конденсацияланмайдиган газнинг парциал босими орта боради, бу ўз навбатида курилмадаги вакуумни камайтиради. Шу сабабли вакуумнинг қийматини маълум даражада тўтиб туриш учун конденсатордан конденсацияланмай қолган газларни узлуксиз равишда сўриб олиб туриш керак. Бу вазифа вакуум-насос ёрдамида амалга оширилади.

Совитиш усулига кўра аралаштирувчи ва юзали конденсаторлар бўлади. Аралаштирувчи конденсаторда буғ ва совитувчи сув ўзаро тўғридан-тўғри аралашади, Ҳосил бўлган конденсат эса сув билан қўшилиб кетади. Агар конденсацияланиши лозим бўлган буғ қимматбаҳо бўлмаса, бунда жараён аралаштирувчи конденсаторларда олиб борилади. Иссиқлик алмашинишини яхшилаш учун совитувчи сув сочиб (пуркаб) берилади, натижада сув ва буғ ўртасидаги контакт юза ортади.

Курилмадан сув, конденсат ва конденсацияланмай қолган газларни чиқариш усулига кўра хўл ва қуруқ аралаштирувчи конденсаторлар бўлади.

Хўл конденсаторлардан сув, конденсат ва газлар битта маҳсус вакуум-насос ёрдамида чиқариб ташланади. Қуруқ (ёки барометрик) конденсаторлардан сув ва конденсат биргаликда ўз оқими билан чиқиб кетади, газлар эса қуруқ вакуум-насос ёрдамида сўриб олинади.

Юзали конденсаторларда буг ва совитувчи агент (сув ёки ҳаво) ўртасидаги иссиқлик алмашиниш жараёни девор орқали амалга оширилади. Бундай қурилмаларда буғларнинг конденсланиши совитилиб туриладиган трубаларнинг Ташқи ёки ички юзларида юз беради. Ҳосил бўлган конденсат ва совитувчи агент қурилмадан алоҳида-алоҳида чиқарилади. Агар конденсат ишлаб чиқариш аҳамиятига эга бўлса, у қайтадан ишлатилиши мумкин.

НАЗОРАТ МУҲОКАМА САВОЛЛАРИ

1. Асосий жараёнлар қандай жараёнларга бўлинади?
2. Ўхшашлик теоремаларини тушунтириб беринг?
3. Эйлернинг дифференциал тенгламасини ёзинг
4. Навье-Стокс дифференциал тенгламасини ёзинг.
5. Бернулли тенгламасини ёзинг.
6. Суюқликларни неча турдаги ҳаракат режимлари бор?
7. Суюқликларни оқиб чиқиш тенгламасини ёзинг.
8. Маҳаллий қаршилик деб нимага айтилади?
9. Умумий гидравлик қаршилик тенгламасини ёзинг.
10. Арапаштириш неча хил усулда олиб борилади?
11. Арапаштиргични қандай турларини биласиз?
12. Турли жинсли системалар нега гурухларга бўлинади?
13. Чўқтириш деб нимага айтилади?
14. Ажратишда қандай усуллардан фойдаланилади?
15. Чўкиш тезлиги формуласини ёзинг.
16. Суспезия деб нимага айтлади, суспезияларнинг заррачаларини ўлчами қандай бўлади?
17. Эмульсия деб нимага айтилади ва эмульсияларга мисоллар келтиринг?
18. Газсимон системалар неча гурухга бўлинади?
19. Туманлар қандай ҳосил бўлади ва конденсацияланиш жараёнини тушунтиринг?

20. Аэродисперс системалар қайсилар?
21. Фильтрлаш деб нимага айтилади?
22. Тарелкали сепараторни тушунтириб беринг.
23. Чўқтирувчи ва фильтровчи центрифуганинг ишлаш принципида қандай фарқ бор?
24. Ультрафильтрлаш жараёнининг моҳияти нимадан иборат?
25. Газларни чанглардан тозалашдан мақсад нима?
26. Газсимон аралашмалар қандай усуллар билан ажратилади?
27. Циклоннинг ишлаш принципини тушунтиринг?
28. Уюрмали чанг ушлагичларни иш принципини тушунтиринг?
29. Ротацион чанг ушлагичларни иш принципини тушунтиринг?
30. Буғнинг конденсацияланиши деганда нимани тушунасиз?
31. Советиш учун қандай агентлар ишлатилади?
32. Буғни конденсациялаш жараёнининг мазмуни ва унинг аҳамияти.
33. Иссиклик алмашиниши қурилмаларида қандай жараёнлар олиб борилади?
34. Оралиқ иссиқлик ташувчи агентлар қайсилар?
35. Оддий ҳароратгача советиш учун қандай агентлардан фойдаланилади?
36. Иссиклик ташувчи агентларни танлашда уларнинг қандай хоссаларига этибор бериш керак?
37. Иссик сув билан иситиш қандай камчиликка эга?
38. Саноатда қайси тўрдаги қурилмалар кенг тарқалган?
39. Нима учун саноатда кўпроқ қобиқ-трубали иссиқлик алмашгичлар ишлатилади?
40. Трубали иссиқлик алмашгичнинг бошқа қандай турлари мавжуд?
41. Пластинали ва спиралсимон иссиқлик алмашгичларнинг афзалликлари нимада?
42. Қандай советиш қурилмаларини биласиз?
43. Иссиклик алмашиниши қурилмаларини танлашда қандай умумий қонуниятларга амал қилиш керак?
44. Ҳаво билан советиладиган қурилмалар ишлаш принципи қандай?
45. Қиши пайитида конденсацияланган маҳсулотни ўта совиб кетишини олдини олиш учун нима қилиш керак?
46. Конденсацияланиш жараёни деб нимага айтилади?
47. Пластинали ва спиралсимон иссиқлик алмаштиргичларни афзаллиги ва камчилигини айтинг?
48. Лойихалаш учун қандай хисоблар бажарилади.
49. Хисоблаш учун қандай маълумотлар берилади.
50. Иссиклик миқдори қандай тенгламадан топилади.
51. Конструктив хисоблашнинг мақсади нима?
52. Гидравлик хисоблашдан мақсад нима?
53. Иситилаётган муҳитнинг ўртacha ҳароратини тенгламасини ёзинг?
54. Советувчи содда миқдори қандай аниқланади?
55. Буғ сарфи қандай аниқланади?
56. Трубали иссиқлик алмашиниши қурилмасини ички диаметри қандай топилади?

57. Трубканинг диаметри қандай топилади?
58. Буғлатиш деб нимага айтилади?
59. Бирламчи буғ деб нимага айтилади?
60. Буғлатиш жараёнлари қандай босимларда олиб борилади?
61. Экстра буғ деб нимага айтилади?
62. Бир корпусли буғлатиш қурилмасининг ишлаш принципини айтинг?
63. Кўп корпусли буғлатиш қурилмасининг ишлаш принципи айтинг?
64. Саноатда асосан неча хил буғлатиш қурилмалари кенг тарқалган?
65. Циркуляцион трубали буғлатиш қурилмаларини тушунтириңг.
66. Плёнкали буғлатиш қурилмаларини тушунтириңг.
67. Махсус турдаги буғлатиш қурилмаларини тушунтириңг.
68. Буғлатиш жараёнлари қандай босимларда олиб борилади?
69. Экстра буғ деб нимага айтилади?

ТАЯНЧ СЎЗЛАРГА ИЗОХ

Абсорбер (лат) - абсорбция жараёнини амалга ошириладиган қурилма.

Абсорбция (лат) - газ ёки буғ аралашмасидаги моддаларнинг суюқликка ютилиши. Абсорбция жараёни юткич (абсорбент)нинг бутун хажми бўйича юз беради.

Автоклав (франц) - қиздириб ва атмосфера босимидан юқори босим остида турли жараёнлар ўтказиладиган қурилма.

Агрегат (лат) - машинанинг тўла ўзаро алмашиналидиган ва технологик жараёнида маҳлум вазифани бажарадиган йириклишган,; унификацияланган элементи ёки биргаликда ишлайдиган бир қанча машиналарнинг механик бирикмаси.

Адсорбентлар (лат) - юқори даражада ривожланган сиртида ютилиш жараёни ўтадиган синтетик ва табиий жисмлар (актив кўмир, силикагелр, алюмогелр, табиий актив лойлар).

Адсорбер (лат) - адсорбция жараёнини амалга ошириладиган қурилма.

Адсорбция (лат) — газ ёки суюқлик аралашмасидаги моддаларнинг қаттиқ жисм сиртига ютилиши.

Аппарат (лат) - асбоб, техник қурилма, мослама.

Барботаж (франц.) - аралаштириш, суюқлик қатламидан газ ёки буғни босим билан ўтказиш.

Барботёр (франц.) - идишнинг ичига сув буғи ёки газ беришга мўлжалланган турли шаклга эга бўлган тешикли труба.

Вакуум (лат.) - идишга қамалган, босиматмосфера босимидан анчагина паст бўлган газ ҳолати.

Вакуум-насос (лат., рус.) - сийрак газлар (вакуум) ҳосил қилиш мақсадида идишлардан газ ёки буғларни сўриб оладиган қурилма.

Вентил (нем.) - трубада харакатланувчи суюқлик, газ ёки буғ бериш миқдорини золотник ёрдамида росттайдиган беркитиш-очиш мосламаси.

Вентилятор (*лат.*) - хоналарни шомоллатиш, аэроаралашмаларни трубаларда узатишида ҳаво ёки бошқа газларни ҳайдаш учун кичик босим (0,01МПа гача) ҳосил қиласидиган қурилма.

Газодувка (*рус.*) - ҳаво ёки бошқа газларни сиқиши ва ҳайдаш учун ўртача босим (0,01 да 0,3 МПа гача) ҳосил қиласидиган қурилма.

Гидравлика (*юнон*) - суюқликларнинг ҳаракати ва мувозанат қонунларини ҳамда бу қонунларни мухандислик масалаларини ҳал қилишида татбиқ этиш усулларини ўрганувчи фан.

Гидродинамика (*юнон.*) - гидромеханиканинг сиқилмайдиган суюқликлар ҳаракатини ва уларнинг қаттиқ жисмлар билан ўзаро таъсирини ўрганадиган бўлими.

Гидромеханика (*юнон*) - суюқликнинг мувозанати ва ҳаракатини, шунингдек, суюқликнинг унга ботирилган ёки унда ҳаракатланаётган жисм билан ўзаро таъсирини ўрганади.

Гидростатика (*юнон.*) - гидромеханиканинг қўйилган кучлар таъсирида суюқликларнинг мувозанат шароитларини, шунингдек сокин суюқликларнинг уларга ботирилган жисмларга ва идиш деворларига таъсирини ўрганадиган бўлими.

Градирня (*нем.*) - сувни атмосфера ҳавоси билан совитиш қурилмаси.

Гранулалаш (*лат.*) - моддага майда бўлаклар (гранулалар) шаклини бериш жараёни.

Десорбция (*лат*) - ютилган моддаларнинг адсорбент, ионит сиртидан ёки адсорбент ҳажмидан чиқариб ташлаш, сорбцияга тескари жараён.

Дистилляция (*лат*) - кўп компонентли суюқ аралашмаларни қисман буғлатиш ва ҳосил бўлган буғни конденсациялаш йўли билан уларни таркибан фарқ қилувчи фракцияларга ажратиш.

Диффузия (*лат*) - муҳит зарраларининг ҳаракати; модданинг кўчишига ва муҳитда муайян хилдаги зарралар концентрацияларининг тенглашиши ёки улар концентрацияларининг тенг тақсимланишига сабаб бўлади. Муҳитда макроскопик ҳаракат (масалан, конвекция) бўлмаганда молекулалар (атомлар) диффузияси уларнинг иссиқлик ҳаракатига боғлиқ бўлади; бундай диффузия молекуляр диффузия деб юритилади. Муҳитда ҳарорат, электр майдонлари ва шу кабилар доимо ўзгариб турганда диффузия концентрацияларнинг тегишли градиент бўйича мувозанатли тақсимланишига олиб келади (термодиффузия, электродиффузия ва бошқалар).

Задвижка (*рус.*) - трубопроводдаги оқим микдорини пона шаклига эга бўлган затвор ёрдамида ростлайдиган беркитиш-очиш мосламаси.

Заслонка (*рус.*) - канал (труба)нинг кесим юзини ўзгартирадиган ҳамда шу йўл билан ундан ўтадиган газ ёки суюқлик массаси ва хажмини ростлайдиган мослама.

Компрессор (*лат.*) - ҳаво ёки газни 0,3 МПа ва ундан юқори босим билан сиқадиган машина.

Конденсат (*лат.*) - газ ёки буғни конденсациялашда ҳосил бўладиган суюқлик.

Конденсатор (*лат.*) - моддаларни совитиш йўли билан газ (буғ) ҳолатдан суюқ ҳолатга ўтказадиган иссиқлик алмаштиргич.

Кондиционер (*лат.*) – ҳавони кондицирлаш системаларида ҳавога ишлов берадиган ва уни ҳайдайдиган агрегат.

Кран (голл.) - трубадаги беркитиш – очиш учун жўмрак. Унинг қўзгалувчан детали (тиқини) тешикли айланувчи жисм шаклида бўлиб, суюқлик (газ) оқими йўлини очиш ва беркитишда ўз ўки атрофида оқим йўналишига перпендикуляр равишда бурилади.

Конвекция (лат) - мухит (газ, суюқлик) мақроскопик қисмининг силжиши; масса иссиқлик ва бошқа физик миқдорларининг кўчишига сабаб бўлади. Конвекция мухитнинг ҳар хил жинслилиги (харорат ва зичлик градиентлари) сабабли юзага келувчи табиий (эркин) ва мухитга ташки таъсир (насос, вентилятор ва бошқалар) бўлгандаги мажбурий турларга бўлинади.

Конденсация (лаг) - моддаларнинг газсимон ҳолатдан суюқ ёки қаттиқ ҳолатга ўтиши.

Конструкция (лат) - бирор қурилма, механизм ва бошқа қисмларнинг тузилиши, жойлашиш тартиби, таркиби.

Контакт (лат) - турли ҳолатдаги жисмларнинг бир-бирипа туташиш сирти, жойи, зонаси.

Концентрация (лат) — эритма, аралашма, қотишига таркибидаги, унинг массаси (ёки ҳажми) бирлигидаги модда миқдори.

Коррозия (лат) - қаттиқ жисмларнинг ўз-ўзидан емирилиши; жисм сиртида унинг ташки мухит билан ўзаро таъсири туфайли авж оловчи кимёвий ва электрокимёвий жараёнлардан вужудга келади.

Корпус (лат) - машина, механизм, асбоб, қурилмаларнинг бошқа деталлар монтаж қилинадиган асосий қисми.

Кристаллизация (юнон) - буғлар, эритмалар, эриган металлар, бошқа кристалл ёки аморф ҳолатдаги моддалардан кристалл ҳосил бўлиш жараёни. Кристаллизация бирор чегаравий шароитда, масалан, суюқликнинг ўта совиши ёки буғнинг ўта тўйиниши ҳолатига етганда бошланади.

Машина (франц.) — энергия, материаллар ёки информацияни ўзлаштириш мақсадида механик ҳаракат бажарувчи қурилма. Кимёвий технологияда - одатда материал (ёки ишлов бериладиган нарса)нинг шакли, хоссаси, ҳолати, вазиятини ўзгартирадиган қурилма.

Манометр (юнон.) - суюқлик ва газ босимини ўлчайдиган асбоб. Бундай асбоблар бир неча турга бўлинади: нолдан (тўла вакуумдан) ҳисобланадиган босимни ўлчайдиган манометрлар; ортиқча босимни яъни абсолют босим атмосфера босимидан катта бўлганда. Атмосфера босимини ўлчаш учун барометрлар, нолга яқин босимларни ўлчаш учун вакуумметрлар ишлатилади.

Насос (рус.) - суюқликни босим остида ҳайдайдиган гидромашина.

Процесс (лат) - ҳодисаларнинг изчил алмасиниб туриши, бирор нарсанинг тараққиёт ҳолати, жараён.

Патрубок (рус.) – асосий труба, резервуар ёки қурилмалардан газ, буғ ёки суюқлик олинадиган қисқа труба.

Рафинация (франц.) - озиқ-овқат маҳсулотлари (спирт, ўсимлик мойлари ва бошқалар)ни аралашмалардан тозалаш. Рафинациянинг гидратация, кислота билан ишлаш, ишқорлар билан нейтраллаш, дезодорация ва бошқа усуллари бор. Нодир металларни тозалаш аффинаж деб аталади.

Реактор (лат) - кимёвий реакциялар ўтказиладиган қурилмалар. Саноатда колонна, камера, автоклав ва бошқа номлар билан аталади.

Салрник (*рус.*) – машиналарнинг қўзғалувчи ва қўзғалмас деталлари масалан (шток ва цилиндр) орасидаги тирқиши герметик беркитиб турадиган машина детали.

Сорбентлар (*лат.*) - газ, буғ ва эриган моддаларни ютадиган қаттиқ ёки суюқ моддалар. Газ ва буғни бутун хажмича ютувчи суюқ сорбентлар абсорбентлар дейилади. Ютилаётган газ, буғ ёки эриган моддаларни юзасига тўплайдиган қаттиқ сорбентлар адсорбентлар дейилади. Ион алмашинувчи смолалар (ионитлар) сорбентларнинг алоҳида гуруҳига мансуб.

Сорбция (*лат.*) - газ, буғ ёки эриган моддаларни қаттиқ жисм ёки суюқликда ютилиши. Сорбциянинг абсорбция, адсорбция, хемосорбция, ион алмашинувчи сорбция, капилляр конденсация турлари мавжуд. Сорбцион жараёнлар саноатда кимёвий маҳсулотлар, газлар ва бошқаларни тозалашда кенг қўлланилади.

Скруббер (*инг.*) – чангли газларни ювиш йўли билан тозалайдиган қурилма.

Стандарт (*инг.*) - норма, андоза, намуна, ўлчам. Кенг маҳнода бошқа обҳект (маҳсулот)ларни таққослаш учун дастлабки обоект деб қабул қилинган ўзига ўхшаш намуна, этalon, моделр. Стандарт бажарилиши лозим бўлган бир қанча шартлардан иборат ҳужжат ҳолида, катталиклар бирликлари ёки физик константалар ҳолида таққослаш учун бирор предмет ҳолида бўлиши мумкин.

Суспензия (*лат.*) – суюқ дисперсион муҳитли ва заррали броун ҳаракатига тўсқинлик қила оладиган даражада йирик бўлган дисперс фазали турли жинсли системалар.

Технология (*юнон*) - ишлаб чиқариш жараёнида тайёр маҳсулот олиш учун ишлатиладиган хом-ашё, материал ёки ярим фабрикатларнинг ҳолати, хоссаси ва шаклларини ўзгартириш, уларга ишлов бериш, тайёрлаш услублари мажмуи; хом-ашё, материал ва ярим фабрикатларга мос ишлаб чиқариш қуроллари тъсири этиш усувлари ҳақидаги фан.

Турбулент оқим (*лат.*) - зарачалари мураккаб траекториялар бўйича турғунлашмаган тартибсиз ҳаракатланадиган суюқлик (ёки газ) оқими. Бундай ҳолатда суюқлик тезлиги ва унинг босими оқимининг ҳар бир нуқтасида тартибсиз ўзгаради.

Фильтр (*франц.*) - қаттиқ ва суюқ фазали ҳар хил жинсли системани ғовак тўсиқлар билан ўтказиб таркибий қисмларга ажратадиган, қуялтирадиган ёки тиндирадиган қурилма.

Фланец (*нем.*) - труба, арматура, резервуар, валлар ва бошқаларнинг бирлаштирувчи қисми; одатда, болтлар ёки шпилкалар ўтказиш учун бир текисда жойлашган тешиклари бўлган ясси ҳалқа ёки дискдан иборат.

Форсунка (*инг.*) - суюқликни зарраларга айлантирадиган бир неча тешикли қурилма.

Фаза (*юнон*) - ажратиш сиртлари билан чегараланган ва ташқи куч майдони бўлмаганда ўзининг барча нуқталарида бир хил физик хоссалари билан характерланадиган гетероген термодинамик системанинг барча қисмлари мажмуи. Масалан, газларнинг аралашмаси ёки эритма битта фазадан, муз - сув - сув буғи системаси учта фазадан иборат.

Штуцер (*нем.*) - уни резбали бириктириш патрубкаси. Резервуарлар ёки қурилмаларнинг трубаларига ёхут чиқиши патрубокларига пайвандланади, кавшарланади ёки бураб қўйилади. Трубапроводлардаги кичикроқ диаметрли (10 – 20 мм) труба бўлаги штуцер деб аталади; ундан сув ёки ҳавони чиқариб юбориш

учун, шунингдек трубопроводдаги суюқлик босимини ўлчаш мақсадида фойдаланилади.

Эквивалент (*лат.*) – бирор нарсанинг ўрнини боса оладиган ёки унинг ифодаси бўлиб хизмат қиласидан тенг баҳоли, тенг қимматли нарса ёки миқдор.

Эмульсия (*лат.*) – бир суюқликнинг майдада томчилари (дисперс фаза) бошқа суюқлик (дисперсион муҳит) да тарқалиши натижасида ҳосил бўлган турли жинсли системалар.

Экстракция (*лат*) — қаттиқ ёки суюқ аралашмани ажратиш усули; бунда уларга коппонентлари бир хилда эримайдиган хар хил эритувчилар билан ишлов берилади. Экстракцияга тескари жараён - реэкстракцияяла

Асосий адабиётлар

1. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Х.С., Зокиров С.Г., Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Шарқ, 2003. – 644 б.
2. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Х.С., Зокиров С.Г., Исматуллаев П.Р., Маннонов У.В. Кимё ва озиқ-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 231 б.
3. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Х.С., Исматуллаев П.Р. Кимё ва озиқ-овқат саноатларнинг жараён ва қурилмалари фанидан ҳисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. – 351 с.
4. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессы и аппараты химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.
5. Гельперин Н.И. Основные процессы аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1991. - т. 1-2. – 810 с.
6. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Х.С., Зокиров С.Г., Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Шарқ, 2003. – 644 б.
7. Салимов З.С., Туйчиев И.С. Химиявий технология жараёнлари ва аппаратлари. – Т.: Ўқитувчи, 1987 – 407 б.
8. Салимов З. Кимёвий технологиянинг асосий жараёнлари ва қурилмалари. Тошкент. «Ўзбекистон», 1-2 – том, 1994-1995.

9. Нурмуҳамедов Х.С., Гулямова Н.У., Ниғмаджонов С.К., Туйчиев И.С.
Кимёвий технологиянинг гидромеханик, иссиқлик, масса алмашиниш жараёнлари бўйича лаборатория ишлари. -Тошкент, ТашПИ, 1989.– 84 б.
- 10.Нурмуҳамедов Х.С., Гуломова Н.У., Исматуллаев П.Р. Кимёвий технология жараёнлари ва қурилмалари фанидан тестлар. – Тошкент, 1998. – 3,25 б.т.
- 11.Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Х.С., Зокиров С.Г., Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Шарқ, 2014. 705 б

МУНДАРИЖА

Кириш	4
I БОБ. АСОСИЙ КИМЁВИЙ ЖАРАЁНЛАРНИНГ ХОССАЛАРИ	
1.2 Асосий жараёнларнинг турлари.....	6
1.2. Жараённинг асосий қонунлари.....	7
1.3. Кимёвий қурилмалар яратиш ва тайёрлаш.....	9
1.4. Ўшашлик теоремалари ва мезонлари.....	11
1.5. Моделлаштиришнинг асосий принциплари.....	16
II БОБ. ГИДРАВЛИКА ВА ГИДРОДИНАМИКА АСОСЛАРИ	
2.1 . Суюқликларнинг асосий физик.....	17
2.2. Гидростатиканинг асосий тенгламаси.....	23
2.3. Суюқлик ҳаракатининг Эйлер дифференциал тенгламаси.....	24
2.4. Ҳаракатнинг Навье-Стокс дифференциал тенгламаси.....	26
2.5. Бернули тенгламаси.....	27
2.6. Гидравлик қаршиликлар	29
2.7. Суюқликларнинг донасимон қатламдан ўтиши.....	31
2.8. Гидравлик қаршиликлар.....	33
2.9. Суюқликларнинг донасимон қатламдан ўтиши.....	35
2.10. Мавхум қайнаш қатламишининг гидродинамикаси.....	38
2.11.Донасимон толали материалларнинг мавхум қайнаши.....	42
2.12. Суюқлик муҳитларида аралаштириш.....	43
2.13. Пневматик аралаштириш.....	46
III БОБ. ТУРЛИ ЖИНСЛИ СИСТЕМАЛАРНИ АЖРАТИШ	
3.1. Турли жинсли системаларнинг ҳосил бўлиши ва уларнинг классификацияси.....	49
3.2 Чўқтириш. Чўқтириш қурилмалари.....	51
3.3. Фильтрлаш ва центрифугалаш.....	54
3.4. Фильтрлаш қурилмалари.....	58

3.5. Центрифугалаш қурилмалари.....	60
-------------------------------------	----

IV БОБ. ГАЗЛАРНИ ТОЗАЛАШ

4.1. Газларни тозалаш.....	64
4.2. Чанг чўқтириш камералари	65
4.3.Марказдан қочма куч таъсирида ажратиш.....	67
4.4.Уюргали варотацион чанг ушлагичлар.....	70
4.5. Газ юувучи қурилмалар.....	72
4.6.Фильтрлар. Электрофильтрлар.....	78
4.7. Газ тозалаш қурилмаларни танлаш.....	79

V-БОБ. Суюқликларни узатиш

5.1. Суюқликларни узатиш.....	81
5.2. Насосларнинг умумий напори ва сўриш баландлиги.....	83
5.3. Марказдан қочма типдаги насослар.....	85
5.4. Насосларнинг иш ва умумий тавсифи.....	87
5.5. Поршенли насосларнинг тузилиши ва иш принципи.....	89
5.6. Maxsus насосларнинг турлари ва иш принципи.....	90
5.7. Газларни сикиш ва узатиш.....	94
5.8. Поршенли ва роторли компрессорлар.....	97
5.9. Вакуум насослар.....	102
5.10. Насос ва компрессорларни танлаш.....	103

VI БОБ. ИССИҚЛИК УЗАТИШ АСОСЛАРИ

6.1. Иссиқлик алмашиниш жараёни.....	104
6.2. Иссиқликнинг нурланиши.....	107
6.3. Конвектив иссиқлик алмашиниш.....	109
6.4. Иссиқлик беришV жараёни.....	113
6.5. Иссиқликнинг ўтиши.....	116
6.6 Иссиқлик жараёнларининг ҳаракатлантирувчи кучи.....	117
6.7. Иссиқлик ўтказиш жараёнлариниг интенсивлаш.....	118
6.8. Исситиш, совитиш ва конденсациялаш.....	119
6.9. Оддий ҳароратларгача совитиш	124
6.10. Буғларни конденсациялаш.....	126
АДАБИЁТ.....	128
МУНДАРИЖА.....	129

Оглавление

Затесь	4
---------------------	----------

Глава I . Методика главных химических процессов

1.2. Виды главных процессов	6
1.2. Законы главных процессов	7

1.3. Создание и подготовление химических оборудований	9
1.4. Теореми и счисление сходство	11
1.5. Планые принципи моделирование	16

Глава II . Основа гидравлики и гидродинамики

2.1. Главные физические и свойства жидкости	17
2.2. Главная уравнение гидростатики	
2.3. Дифференциалная уравнение движение жидкости Эйлера	24
2.4. Дифференциалная уравнение движение жидкости Навье-Стокся	26
2.5. Уравнение Бернулли	27
2.6. Гидравление сопротивления	29
2.7. Движение жидкостей ерез гранулированного слоя	31
2.8. Гидродинамика слоев абстрактного	33
2.9. Абстрактное	35
2.10. Гидродинамика абстрактного кипящего слоя	38
2.11. Абстрактное кипение гранулированных бибраус материалов	42
2.12. Смешивание в жидких средах	43
2.13. Пневматическое перемешивание	46

Глава III . Разделение из различных гендерных систем

3.1. Формирование и классификация различных систем горных пород	49
3.2. Сбросы. Самосвальные устройства	51
3.3. Фильтрование и центрифугирование	54
3.4 Фильтрующие устройства	58
3.5. Центробежные устройства	60

Глава IV . Очистка газов

4.1. Очистка газов	64
4.2. Камеры пылокамеры	65
4.3. Центробежное разделение по эффекту	67
4.4. Поворотный зонд рационально пылящий хандес	70
4.5. Газовые шайбы	72
4.6. Фильтры. Электрические фильтры	78
4.7. Подбор газоочистных устройств	79

Глава V . Перенос жидкостей

5.1. Перенос жидкостей	81
5.2. Общий на поле и высота прокачки	83
5.3. Центробежный тип насосов	85
5.4. Эксплуатация и общее описание насосов	87
5.5. Устройство и принцип действия поршневых насосов	89
5.6. Типы и принципы работы специальных насосов	90
5.7. Компрессия и перенос газов	94
5.8. Поршневые и роторные компрессоры	97
5.9. Вакуумные насосы	102
5.10. Подбор насосов и компрессоров	103

Глава VI . Основы теплопередачи

6.1. Процесс теплопередачи	104
6.2. Излучение тепла	107
6.3. Конвективный теплообмен	109
6.4. Процесс теплопередачи	113
6.5. Обжигающая жара	116
6.6. Движущая сила тепловых процессов	117
6.7. Интенсификация процессов теплообмена	118
6.8. Нагрев, охлаждение и конденсация	119
6.9. Охлаждения до обычный температуры	124
6.10. Конденсация пара	126
Литература	128
Содержание	129

Contents

Access	4
---------------------	----------

Chapter I.Properties of basic chemical processes

1.2. Types of basic pocesses	6
1.2. The basic lowes of the process	7
1.3. Development and manufacture of chemical devices	9
1.4. Theorems and criteria of similarity.....	11
1.5. The basic principles of modeling.....	16

Chapter II. Hydraulics and hydrodynamic bases

2.1. The basic physics of liquids.....	17
2.2. The basic equation of hydrostatics.....	23
2.3. Euler differential equation of fluid motion	24
2.4. Navye-Stoks differential equation of motion.....	26
2.5. Equation of Bernulli	27
2.6. Hydranlic resistance.....	29
2.7. Fluid transfer from the granular layer.....	31
2.8. Hydranlic resistance.....	33
2.9. Fluid transfer from the granular layer	35
2.10. Hydronamics of the abstract boiling layer	38
2.11. Abstract boiling of granular bibraus materials	42
2.12. Mixing in liquid environments	43
2.13. Pnevmatic stirring.....	46

Chapter III. Separation of different gender systems

3.1. Formation and classification of different rocks systems.....	49
3.2. Dumping. Dumping devices	51
3.3. Filtering and centrifugation	54
3.4 Filtering devices.....	58

3.5. Centrifugal devices	60
Chapter IV. Cleaning of gases	
4.1. Cleaning of gases	64
4.2. Dust chambers cameras	65
4.3. Centrifugal separation by effect.....	67
4.4. Rotary cend rationally dusting handees	70
4.5. Gas waskers	72
4.6. Filters. Elektrofilters	78
4.7. Selection of gas cleaning devices	79
Chapter V. Transfer of fluids	
5.1. Transfer of fluids	81
5.2. Common on the field and pumping height	83
5.3. Centrifugal type of pumps	85
5.4. Operation and general description of pumps	87
5.5. Structure and operation principle of piston pumps	89
5.6. Types and operation principles of special pumps	90
5.7. Compession and transfer of gases.....	94
5.8. Piston and rotor compressors.....	97
5.9. Vacuum pumps	102
5.10. Selection of pumps and compressors.....	103
Chapter VI. Basics of heat transfer	
6.1. Heat transfer process.....	104
6.2. Radiation of heat.....	107
6.3. Convective heat exchange	109
6.4. Heat transfer process.....	113
6.5. The firing heat.....	116
6.6. The driving firce of thermal processes	117
6.7. Intensification of heat transfer processes.....	118
6.8. Heating, cooling and condensation.....	119
6.9.Cooling to do usual teperatures	124
6.10. Condensation of steam.....	126
Literature.....	128
Contents	129

НИШОНОВА М.М.

**КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯНИНГ
ЖАРАЁНЛАРИ ВА ҚУРИЛМАЛАРИ**

ҮҚУВ ҚЎЛЛАНМА

3-09-KC: 248-11-379
ISBN: 24-5155-36702
H-42

THEORY

- физическая подготовка и инженерные "ЭС" кадровым документом, техника безопасности поезда К.Акунина

издательство: М.М. Ганновер Книжный клуб, интернет-магазин: www.mmn.ru; год издания: 2019; Томск-2019, -194 с.

Інші види усіх видів кримінального правопорушення

ISBN 978-5-98455-440-0

Артические и артритические синдромы, механический, гидро-механический
тазов и крестцово-подвздошные процессы, современной методики устронийский и
литературный контрапункт механическими процессами показаны.

Theoretical and practical networks, of mechanical, hydro-mechanical, heat and metabolic processes, modern methods of accelerating and alternative control of technological processes are shown.

Іншому усійній країні міжнародні та міжнар. віднос.

Ниинопола М.М.

Кімбей технологиянын жарайылары ва
курилмалары

Фаннидан үксүш күлтәнү

Тех.мұхтарнұр.
Дизайнер:
Р.Ахмедов
Н.Шахобиддинова

Бекешта ружет этикети: 2019 в Намынгө босма табигы – 11,5.
Шартла босма табигы – 5,75. Бетонны 84x108 1/16,
Адам 100. Буюртма № 191.
Белосы кемпинген ин парсса.
«Poligraf Super Service МЧК

150114. Фарста миттери, Фарста шахар, Анықолар күнисе 2-үй

ISBN 9789943568440



9 789943 568440

ТОШКЕНТ 2019

